


COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Frassineta	Toponimo CTR:	Botto	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	Via di Camoggiano	nc:
Foglio Catastale:	93-94	Particelle catastali:	167,178-166	
Toponimo C.G.T.:	Rugliaccio	Toponimo N.C.E.U.:	Fangaccio	
Sezione/Foglio C.G.T.: T / unico				
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	163	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.4	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input checked="" type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ambiti specifici	Parco della Calvana			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: Variante 2

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Asfaltata**Percorribilità:** Carrabile Terra battuta**Caratteristiche del resede**

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiosstro/Cortile |
| <input checked="" type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 3**Tettoia n°:** 1**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Complesso rurale di rilevante valore paesaggistico, composto dall'edificio principale - caratterizzato da un'ampia arcata al piano terra e da edifici secondari ristrutturati di recente ad abitazione oltre ad un annesso agricolo. Nelle vicinanze sono presenti delle baracche e una grande tettoia.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 151-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Ex fienile ristrutturato di recente su due piani fuori terra, coperto a capanna. Sul lato lungo è presente una scala a profferlo che va al secondo livello. Un grande piazzale pavimentato e una tettoia in legno caratterizzano il resede.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Grigliato

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Scala esterna;
Portelloni;
Cantonali a vista;
Recinzione;
Superfetazioni nell'area di pertinenza

Categoria d'intervento: REAF+V

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 151-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Buono	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro: inferriate	Stato: Buono
-----------------------------------	---	-------------------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Volume composto da due corpi di fabbrica realizzati in tempi successivi, coperti ad una falda recentemente ristrutturati.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Comignolo

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 151-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input checked="" type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input checked="" type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra coperto a capanna. Sul lato corto è stato aggiunto un volume minore di un piano, coperto ad una falda. Un fronte lungo è caratterizzato da un ampio arco centrale, l'altro presenta una piccola tettoia sopra il portone d'ingresso e un terrazzino al primo piano.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Aperture ad arco

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Terrazzo di tipo urbano;
Comignolo

Categoria d'intervento: REAF+L+V

Specifiche categorie d'intervento:

L = addizioni non consentite sul fronte principale

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 151-4

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro: intonaco e mattoni a vista		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Piccolo volume di un unico piano fuori terra coperto a capanna, di recente consolidato e ristrutturato
--

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997	Di pregio <input type="checkbox"/>	Storico <input type="checkbox"/>	Altro <input checked="" type="checkbox"/>
Elementi da Tutelare:			
Elementi non coerenti all'organismo edilizio:			
Categoria d'intervento: REAFS			
Specifiche categorie d'intervento:			

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 151-5

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Infissi

Assenti: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Annesso agricolo costituito da un'ampia tettoia.

INDICAZIONI NORMATIVEDatazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



002



003

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

004



005



006



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Frassineta	Toponimo CTR:	Cigligrossi	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	Cigli Grossi	nc:
Foglio Catastale:	93	Particelle catastali:	173-200-202	
Toponimo C.G.T.:	Cigli Grossi	Toponimo N.C.E.U.:	Cigli Grossi	
Sezione/Foglio C.G.T.: T / unico				

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Ambiti specifici Parco della Calvana

Sez Censuaria: 163

Sistema: 2.4

Utoe: /


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48

presente al 1936/39

presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Strutture o infrastrutture disequilibranti

Autostrada

Accessibilità: Asfaltata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Parco** **Alberature di pregio** **Chiosstro/Cortile** **Giardino** **Pavimentazioni** **Corte** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 1**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Complesso rurale situato su un pendio, costituito da due edifici entrambi presenti al catasto leopoldino, di cui l'uno ristrutturato di recente, l'altro in stato di avanzato degrado. Nel resede è presente un annesso agricolo.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 152-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Medio
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto su pendio trasversale di un piano fuori terra a monte e due a valle, coperto a capanna. Al fronte a monte - caratterizzato da una grande apertura - si accede dal piazzale pavimentato in pietra e da una scala esterna perpendicolare al fronte stradale.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Comignoli in cemento

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 152-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Volume compatto di due piani fuori terra su pendio trasversale coperto a capanna, i cui fronti presentano semplici scansioni di aperture. Su di un lato, una pavimentazione in pietra e, poco discosto, un volume di un piano fuori terra coperto ad una falda. in cattivo stato di conservazione.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Marciapiede in cemento

Categoria d'intervento: REAF+L

Specifiche categorie d'intervento:

L = addizioni non consentite sul fronte principale

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



003



005

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



009


COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Frassineta	Toponimo CTR:	Frassineto di Sotto	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	Frassineta di Sotto	nc:
Foglio Catastale:	92	Particelle catastali:	145-146-233-234-236	
Toponimo C.G.T.:	Molino	Toponimo N.C.E.U.:	Frassineta di sotto	
Sezione/Foglio C.G.T.:	N / unico			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	168	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.4	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input checked="" type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ambiti specifici	Parco della Calvana			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:****Accessibilità:** Asfaltata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 2**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici

Descrizione: Complesso rurale, composto da un ex mulino, un ex fienile in ristrutturazione al momento del sopralluogo, piccoli annessi in muratura (di recente costruzione) e alcune tettoie in legno per il rimessaggio delle macchine agricole, serra e pollaio. La presenza del fiume e degli ampi spazi aperti caratterizza il nucleo.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 153-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: in ristrutturazione		Stato:	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro: in ristrutturazione	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Medio	Altro: In ristrutturazione				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto, di due piani fuori terra, coperto a capanna. Un grigliato in mattoni caratterizza il fronte corto; sul fronte principale alle tre aperture ad arco ribassato del piano terra corrispondono grandi aperture riquadrate al piano primo.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Grigliato in mattoni

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Decorticamento dell'intonaco
Manto di copertura

Categoria d'intervento: REAF+V

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 153-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro: Scuri interni	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro: Da restaurare				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Volume di due piani fuori terra a sviluppo longitudinale, coperto a semipadiglione, al quale sono addossati lateralmente due ulteriori volumi con altezze diverse, coperti l'uno a capanna, l'altro ad una falda. Davanti all'ingresso una tettoia poggiata su pilastri. Il complesso era in origine un mulino.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Comignoli in cemento;
Decorticamento dell'intonaco;
Intonaco;

Cornici dipinte

Categoria d'intervento: REAF


Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

001



005



006



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

008



013



016



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Frassineta	Toponimo CTR:	Salimbeni	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	Loc. Frassineta sopra	nc:
Foglio Catastale:	92	Particelle catastali:	98	
Toponimo C.G.T.:	Molino	Toponimo N.C.E.U.:	Frassineta di sopra	
Sezione/Foglio C.G.T.:	N / unico			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	168	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.4	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input checked="" type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ambiti specifici	Parco della Calvana			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale

Cond. Ambientali: Posizione Orografica dominante o rilevante
Infrastruttura disequilibranti, autostrada

Accessibilità: Sterrata

Percorribilità: Carrabile

Caratteristiche del resede

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza

Baracca n°: 3

Tettoia n°: 0

Altro:

Impianto

Planivolumetrico: Insieme di edifici

Descrizione: Complesso rurale situato lungo un pendio in prossimità della strada, in posizione paesaggistica rilevante. Costituito da due edifici ex colonici in fase di ristrutturazione al momento del sopralluogo. Nelle immediate vicinanze vi sono baracche in lamiera.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 154-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro: in parte in ristruttur.				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Complesso che si sviluppa longitudinalmente con tre corpi di fabbrica su livelli sfalsati: è composto da due volumi compatti di due piani fuori terra, coperti a capanna e intonacati, e da un terzo volume coperto ad una falda con muratura a vista. Nel resede sono presenti annessi in muratura e in lamiera.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Inferriate
Baracche in lamiera
Intonaco

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 154-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Medio	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro: Scuri interni	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto su pendio longitudinale, coperto a capanna, di due piani fuori terra, caratterizzato da una scala esterna parallela all'asse della casa e da aperture ad arco.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Dimensioni della scala
Decorticamento dell'intonaco

Categoria d'intervento: REAF+L

Specifiche categorie d'intervento:

L = addizioni consentite solo sul fronte sud.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



002



003

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

006



009



010




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Frassineto	Toponimo CTR:	C. Il Fienile	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	Via S.Giovanni -Cavallina	nc: 8
Foglio Catastale:	92	Particelle catastali:	128,189,190	
Toponimo C.G.T.:	Fienile	Toponimo N.C.E.U.:	Fienile	
Sezione/Foglio C.G.T.:	N / unico			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	168	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.4	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ambiti specifici	Parco della Calvana			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante

Presenza di cipressi.

Accessibilità: Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Alberature di pregio** **Giardino** **Corte** **Parco** **Chiostro/Cortile** **Pavimentazioni** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 3**Tettoia n°:** 2**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Nucleo rurale costituito da due grandi edifici sviluppatasi dall'aggregazione di più corpi di fabbrica. Nel resede sono presenti baracche, tettoie e un piccolo fabbricato in muratura con grandi aperture e copertura in eternit. Complesso in ristrutturazione al momento del sopralluogo.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 158-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro: Basamento intonacato		Stato: Buono

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input checked="" type="checkbox"/>	Scale <input checked="" type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume complesso costituito dall'aggregazione lineare di più volumi, su pendio longitudinale, di un piano fuori terra a monte e due piani a valle, con coperture a capanna. Il fabbricato è caratterizzato da numerose aperture ad arco sul fronte laterale affiancate da una scala esterna coperta con una tettoia; sul fronte principale l'ingresso è protetto da un grande pergolato ligneo. Un marciapiede pavimentato in pietra circonda l'edificio.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Decorticamento intonaco;
Comignoli metallici;
Archeggiatura a vista;
Tettoia in legno;
Tipologia delle inferriate; Scala esterna.

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 158-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Medio	Altro: in ristrutturazione				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume complesso costituito da un corpo principale longitudinale di due piani fuori terra, con copertura a capanna, al quale sono addossati alcuni fabbricati di uno e due piani fuori terra, con copertura a una falda. E' presente un pergolato ligneo in corrispondenza di uno degli ingressi.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Comignoli metallici e in cls;
Tettoia in legno;
Baracche nel resede.

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



002



003



007

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

011



015



018




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Collini	Toponimo CTR:	Collini
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	nc:
Foglio Catastale:	93	Particelle catastali:	153,140
Toponimo C.G.T.:	Colle di Sotto	Toponimo N.C.E.U.:	Colle di Sotto
Sezione/Foglio C.G.T.:	T / unico		
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	163
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.4
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ambiti specifici	Parco della Calvana - Tabernacoli		

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante

Cipressi e quercus

Accessibilità: Asfaltata**Percorribilità:** Pedonale**Caratteristiche del resede** **Aia** **Parco** **Alberature di pregio** **Chiosstro/Cortile** **Giardino** **Pavimentazioni** **Corte** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Complesso rurale in leggero pendio e posizione di rilevante valore paesaggistico. Il nucleo è costituito da una civile abitazione, un annesso, un ex-fienile e un capanonne di recente costruzione. Il resede ad aia è in terra battuta.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 159-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro: Basamento pitturato		Stato: Cattivo

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio compatto a sviluppo longitudinale di due piani fuori terra coperto a capanna e intonacato. Su un fronte corto è addossata una piccola tettoia in legno. Su un lato lungo, in posizione parallela all'asse principale dell'edificio - e staccato da esso - è presente un piccolo annesso in pendio di un piano fuori terra a monte, coperto a capanna ad uso di porcaiaia.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAF+L

Specifiche categorie d'intervento:

L = addizioni consentite solo sui fronti corti

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 159--2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Cannello in ferro battuto		Stato:	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro: Nicchia votiva, portale e oblò in pietra		Stato: Medio

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input checked="" type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a sviluppo longitudinale, con i caratteri del fienile carraia, in pendio, di un piano fuori terra a monte e due a valle, coperto a capanna. Il fronte principale, simmetrico, è caratterizzato da un'apertura centrale ad arco, nicchia votiva sovrastante e due aperture circolari laterali, riquadrate in pietra. Il resede è ad aia in terra battuta.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Grigliati
Prospetto con nicchia

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAFS+V

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 159-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Bandone metallico		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Magazzino	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Capannone a sviluppo longitudinale di due piani fuori terra, coperto a capanna, con annesso su un lato lungo un volume di un piano fuori terra coperto ad una falda. Il fronte principale è caratterizzato da una grande apertura con bandone metallico.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Tamponatura con materiale metallico

Categoria d'intervento: RE senza cambio di destinazione

Specifiche categorie d'intervento:

Eventuali ampliamenti sono consentiti con i criteri e le procedure di cui al Titolo IV, Capo III della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

001



007



008



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

018



016



023




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Fattori	Toponimo CTR:	C. Fattori	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	93	Particelle catastali:	141	
Toponimo C.G.T.:	Colle di Sopra	Toponimo N.C.E.U.:	Colle o Fattore	
Sezione/Foglio C.G.T.:	T / unico			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	163	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.4	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ambiti specifici	Parco della Calvana			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Nucleo composto da tre edifici, la casa padronale e annessi agricoli, situato nei pressi della Fattoria di Camoggiano. I fabbricati affacciano su un'ampia aia in parte pavimentata.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 160-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Medio
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto, di tre piani fuori terra, coperto a capanna con falde asimmetriche. I fronti intonacati presentano semplici aperture, con oscuramento limitato al piano terra. Intorno al fronte principale e parte di quello laterale corre una pavimentazione delimitata da muretto in pietra.
Nel resede, in corrispondenza del retro, lo affianca un annesso in pietra parte coperto parte a capanna, parte a una falda.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Confomazione del resede;

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Comignoli

Categoria d'intervento: REAF+L+V

Specifiche categorie d'intervento:

L = addizioni non consentite sul fronte principale

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 160-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Magazzino	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input checked="" type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Volume coperto ad una falda, ad uso magazzino. Sul fronte principale presenta due grandi aperture ad arco.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Fronte principale

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAFS+V

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 160-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro: in parte crollata		Stato: Pessimo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo

Infissi

Assenti: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Abbandono	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio in pendio longitudinale con un piano fuori terra a monte e due piani a valle, coperto a capanna. Il fabbricato versa in cattivo stato di conservazione.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Fronte a monte;
Aia

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAFS+V

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



007



009



013

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

014



016



004




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Molinuccio	Toponimo CTR:	Molinuccio
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	nc:
Foglio Catastale:	93-92	Particelle catastali:	118
Toponimo C.G.T.:	Molinuzzo	Toponimo N.C.E.U.:	Molinuzzo
Sezione/Foglio C.G.T.: N / unico			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	165
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.4
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input checked="" type="checkbox"/>	Utoe:	/
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ambiti specifici	Parco della Calvana		

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale

Cond. Ambientali: Altro
Presenza del fiume Sieve

Accessibilità: Pavimentata

Percorribilità: Carrabile

Caratteristiche del resede

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input checked="" type="checkbox"/> Giardino | <input checked="" type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input checked="" type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza

Baracca n°: 0

Tettoia n°: 0

Altro: Piccola parte aggiunta all'edificio numero 1

Impianto**Planivolumetrico:** Insieme di edifici

Descrizione: Il complesso situato a valle, in prossimità del fiume Sieve, è circondato da boschi, ed è costituito da un fabbricato principale e da un annesso. Il resede è caratterizzato da un lago, una piscina e diverse attrezzature sportive.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 161-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: non rilevabili		Stato:	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio di due piani fuori terra, coperto a padiglione, con annesso un loggiato coperto ad una falda.
 Al piano primo presenta una terrazza-balcone intonacata.
 Nel resede, in parte pavimentato in porfido e in parte a giardino, sono presenti attrezzature sportive - campo da tennis e da calcetto, piscina - e un laghetto.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Pavimentazione in porfido
 Balcone

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 161-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato:	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro: Portellone in metallo	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	------------------------------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Volume di un piano fuori terra composto da corpi di fabbrica disomogenei : al principale, realizzato con materiali tradizionali e copertura a capanna, è addossato un corpo più basso con copertura a voltine.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Copertura del volume più basso

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

001



002



004



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

005



006



009



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Pulica	Toponimo CTR:	C.Barni	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	Via Pulica -Cavallina	nc: 3
Foglio Catastale:	92	Particelle catastali:	83,165,184	
Toponimo C.G.T.:	Mezzacosta	Toponimo N.C.E.U.:	S.t.	
Sezione/Foglio C.G.T.:	N / unico			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	168	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.4	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ambiti specifici	Parco della Calvana			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Presenza di coltivaz. o vegetaz. caratterizzante**Accessibilità:** Asfaltata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input checked="" type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input checked="" type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 1**Tettoia n°:** 1**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Nucleo formato da tre edifici: il fabbricato principale e due annessi. I volumi sono raccolti intorno ad un'aia comune un tempo attraversata dalla strada vicinale. Nel resede è presente una tettoia con pilastri in muratura, di epoca successiva.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 162-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro: Annesso in malta bastarda		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro: Stemma dipinto		Stato: Buono

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro: in ristrutturazione				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio nato dall'accorpamento di più volumi, tra i quali il nucleo originario, di due piani fuori terra con copertura a padiglione, presenta sul fronte principale - recentemente restaurato con decorazioni murarie - un grande arco di ingresso a tutto sesto. Gli altri volumi addossati, di uno e due piani fuori terra, hanno copertura a una o due falde.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Marciapiedi in pietra;
Loggiato di ingresso;

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Intonaco dell'annesso.

Categoria d'intervento: REAF+V

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 162-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input checked="" type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio su pendio trasversale di un piano fuori terra, al quale è addossato un piccolo corpo (ex porcilaia) a valle; i due volumi sono coperti ad una falda. Il fabbricato è caratterizzato da ampie aperture, di cui due ad arco a tutto sesto sul fronte principale.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Aperture ad arco
Prospetto a monte

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAFS+V

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 162-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro: in parte crollato		Stato: Pessimo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo

Infissi

Assenti: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Abbandono	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input checked="" type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a sviluppo longitudinale con copertura a capanna, costituito da quattro corpi addossati su pendio longitudinale, di uno e due piani fuori terra. Sul fronte laterale sono presenti una scala esterna di accesso al piano primo e una porcaiaia addossata alla scala. Il fronte tergale è caratterizzato da aperture grigliate, oggi in gran parte crollate.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Grigliati
Fronte principale

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Manto di copertura

Categoria d'intervento: REAFS+V

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

004



005



006



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

014



007



012




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Pulica	Toponimo CTR:	Pulica	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	91-92	Particelle catastali:	8-12-13-33	
Toponimo C.G.T.:	Pulica	Toponimo N.C.E.U.:	Pulica	
Sezione/Foglio C.G.T.:	L / unico			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	168	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.4	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ambiti specifici	Parco della Calvana			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Parco** **Alberature di pregio** **Chiostro/Cortile** **Giardino** **Pavimentazioni** **Corte** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:****Tettoia n°:****Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** La stada che da sotto il casello dell'autostrada del Sole conduce verso i monti della Calvana porta all'abitato di Pulica, agglomerato costituitosi intorno ad una vecchia torre in pietra. Il basamento di questa è degradante ed imponente. Il complesso è stato ristrutturato recentemente.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:** - F. NICCOLAI, Guida del Mugello e della val di sieve, Borgo San Lorenzo, 1914.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 163-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro: In parte malta bastarda		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Medio
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input checked="" type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input checked="" type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro: Barbacani						

Descrizione

Edificio a pianta articolata, costituito da una torre di cinque piani fuori terra (con grandi barbacani) coperta a padiglione e da quattro corpi addossati su un fianco, di due piani fuori terra, coperti a capanna. La pavimentazione dei marciapiedi è in parte in pietra e in parte in massetto di cls. Sono presenti scale in pietra, alcune antiche, altre recenti. Il resede è in parte ad aia in pietra e in parte a giardino.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Torre;
Cipressi;
Querce

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Cordolo
Intonaco
Inferriate

Categoria d'intervento: REAFS+V

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 163-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Buono	

Oscuramento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Medio
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro: Riquadrature in cemento		Stato: Medio

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Non individuabile	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a sviluppo longitudinale di un piano fuori terra coperto a capanna. E' presente su un lato lungo un loggiato su pilastri in mattoni. I marciapiedi sono in massetto di cls. Il resede è in parte ad aia con erba e ghiaia e in parte a giardino.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Querce

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Cordolo
Comignolo
Intonaco
Inferriate

Categoria d'intervento: REAF+V

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 163-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro: Loggia con marsigliesi		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Medio
--	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a sviluppo longitudinale in pendio di un piano fuori terra a monte e tre a valle, coperto a capanna. Addossato ad un fianco lungo è presente un loggiato con pavimentazione in cls. La facciata principale, caratterizzata da una apertura con arco di recente restaurata, si affaccia su un grande piazzale pavimentato in pietra. Nel resede a verde sono presenti una baracca e alcune tettoie. Sono presenti inoltre importanti alberature quali cipressi e un abete.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Aia in pietra;
Abete;
Cipressi

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Parziale tamponatura di due aperture;
Cornici in cemento.

Categoria d'intervento: REAF+L+V

Specifiche categorie d'intervento:

L = addizioni non consentite sul fronte principale a monte.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 163-4

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Medio	

Oscuramento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Medio
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro: Nicchia votiva		Stato: Buono

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input checked="" type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro: Scale in pietra						

Descrizione

Edificio in pendio longitudinale di due piani fuori terra a monte e tre a valle, coperto a capanna, cui è addossato su un fianco un corpo ad un piano fuori terra con copertura ad una falda. Il resede è in parte ad aia con pavimentazione in pietra e in terra battuta, e in parte a giardino definito da muretti in pietra e rete metallica. Nel resede è presente una tettoia con pilastri in muratura, intonacata con malta bastarda, tamponata con materiale precario e coperta ad una falda.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Canna fumaria;
Cordolo in cemento;
Porzioni di intonaco;
Inferriate;
Riquadrature delle aperture.

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 163-5

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a pianta articolata costituito da due corpi addossati entrambi di due piani fuori terra, uno coperto ad una falda, l'altro a capanna. Il resede è per la maggior parte in ghiaia, una parte ad erba e un'altra in massetto di cls.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Marciapiede in porfido;
Cordoli in cls;
Decorticamento dell'intonaco.

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 163-6

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate e infissi non rilevabili		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Medio
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto in pendio trasversale di due piani fuori terra a monte e tre a valle, coperto a padiglione. Il fronte principale affaccia su un piccolo piazzale.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Cordoli;
Riquadrature delle aperture;
Intonaco;

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



002



011



017

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

021



025



027




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Gabbianello	Toponimo CTR:	S.t.	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	114	Particelle catastali:	33,110	
Toponimo C.G.T.:	Gabbianello	Toponimo N.C.E.U.:	Gabbianello II	
Sezione/Foglio C.G.T.:	F / unico			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	166	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	4	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input checked="" type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ambiti specifici	Parco del Lago di Bilancino - Parco agricolo di Galliano			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Altro**Accessibilità:** Asfaltata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Alberature di pregio** **Giardino** **Corte** **Parco** **Chiostro/Cortile** **Pavimentazioni** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 2**Altro:** 2 capannoni uso hangar**Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Nucleo composto da due edifici posti lungo strada, la casa padronale e l'annesso. Attualmente ospita il centro di volo, con relativi capannoni per il ricovero degli aerei.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 164-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate, porta metallica		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Altro	Condizione: Medio	Altro: sede del centro				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra, con copertura a capanna e paramento murario a vista; il fronte tergale presenta aperture regolari. L'ingresso sul lato corto verso strada è coperto da una tettoia.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Tettoia
Portelloni metallici

Categoria d'intervento: REAF per l'abitazione

Specifiche categorie d'intervento:

RE senza cambio di destinazione per i capannoni del centro di volo.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 164-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Altro	Condizione: Medio	Altro: Ex fienile				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra, coperto a capanna e caratterizzato da grandi grigliati d'aerazione. Sul fronte principale è presente un ampio bandone metallico verde, sul fronte strada è presente una tettoia metallica.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Grigliati

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**Categoria d'intervento:** REAFS+V**Specifiche categorie d'intervento:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



003



006



011

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

012



001



008




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Avio in superficie	Toponimo CTR:	S.t.	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	114	Particelle catastali:	28-29	
Toponimo C.G.T.:	Gabbianello primo	Toponimo N.C.E.U.:	Gabbianello I	
Sezione/Foglio C.G.T.:	F / unico			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	166	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	4	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input checked="" type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ambiti specifici	Parco del Lago di Bilancino			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici

Descrizione: Complesso rurale situato in prossimità del lago di Bilancino, accessibile mediante una strada sterrata che si immette sulla comunale per Galliano. E' costituito da tre edifici: un'abitazione caratterizzata da una torretta colombaia, un annesso agricolo e un terzo grande volume, probabilmente in origine una stalla o laboratorio con portico. Il resede è costituito da un'aia, gli edifici sono in parte abbandonati.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 165-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro: Scuri interni	Stato: Cattivo
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------	----------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro: Stemma		Stato: Cattivo

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Abbandono	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input checked="" type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra, coperto a capanna con torre colombaia in mezzera. I fronti, originariamente intonacati, mostrano una semplice e regolare scansione delle aperture. Nel resede, vi è un piccolo annesso agricolo, un finile, di un piano fuori terra, coperto a capanna, posizionato quasi frontalmente all'edificio principale.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Torretta colombaia
Scansione delle aperture sul fronte principale;
Stemma; Grigliati dell'annesso.

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAF+L+V

Specifiche categorie d'intervento:

REAFS+V per l'annesso;
L = addizioni non consentite sul fronte principale

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 165-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro: Stemma		Stato: Medio

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Altro	Condizione: Medio	Altro: Casa di caccia				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input checked="" type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a sviluppo longitudinale di uno e due piani fuori terra, con copertura a capanna, costituito dall'aggregazione di due corpi di fabbrica. Sull'angolo delimitato dal fronte principale della capanna e dal fronte laterale contiguo è addossato un portico di ingresso in muratura.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Porticato

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



002



003

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

004



009



008



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Avio in superficie	Toponimo CTR:	Gabbianello di sotto	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	114	Particelle catastali:	20	
Toponimo C.G.T.:	Gabbiane primo	Toponimo N.C.E.U.:	Gabbianello III	
Sezione/Foglio C.G.T.:	F / unico			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	166	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	4	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input checked="" type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input type="checkbox"/>			
Ambiti specifici	Parco del Lago di Bilancino			


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48

presente al 1936/39

presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 1**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Edificio Singolo

Descrizione: Complesso rurale situato in prossimità del lago di Bilancino, raggiungibile attraverso una strada sterrata perpendicolare alla strada Comunale che va verso Galliano. Il nucleo è costituito da tre edifici, un'abitazione, una stalla-porcile e un fienile, tutti realizzati in tempi antecedenti il Catasto Leopodino, posizionati attorno ad una aia-piazzale. La posizione ambientale accentua e valorizza il nucleo.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 166-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Medio
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra coperto a padiglione.

INDICAZIONI NORMATIVEDatazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro **Elementi da Tutelare:****Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAF+L

Specifiche categorie d'intervento:

L = addizioni consentite solo sui fronti nord e ovest

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 166-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di un piano fuori terra, coperto a capanna, con aperture ad arco. Il fronte sud è collegato al fienile.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Manto di copertura

Categoria d'intervento: REAF+L

Specifiche categorie d'intervento:

L= allineamento dei fronti prospicienti la corte

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 166-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro: Nicchia votiva		Stato: Medio

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Medio	Altro: Fienile				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto su più livelli, coperto in parte a capanna e in parte a padiglione. Una grande apertura ad arco tipica della carraia sul fronte principale e le grandi aperture delle griglie di aerazione sulla parte laterale, caratterizzano il fienile. E' collegato su un lato alla porcilaia. Nella parte retrostante, in posizione staccata, sono alcune baracche in lamiera.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAFS+L

Specifiche categorie d'intervento:

L= allineamento dei fronti prospicienti la corte

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



002



005

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

003



005



006




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Canedoro	Toponimo CTR:	Pensione Canedoro
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	nc:
Foglio Catastale:	100	Particelle catastali:	139
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	Gabbianello IV
Sezione/Foglio C.G.T.: F / unico			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	159
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	4
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ambiti specifici	Parco del Lago di Bilancino		

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:****Accessibilità:** Asfaltata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:** Canili 2**Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Complesso rurale costituito da una civile abitazione, un annesso e altri volumi che ospitano i cani. Un grande piazzale con percorsi asfaltati, giardini e alberature caratterizzano l'ampio resede.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 167-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Medio
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio situato lungo la strada vicinale, a volume compatto di due piani fuori terra, coperto a capanna, con annesso - su un lato corto - un volume di un livello fuori terra coperto a una falda. Nel resede sono presenti due volumi in muratura coperti con materiale non tradizionale cui sono annessi piccoli spazi aperti recitati, ad uso canile.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Camino in cemento;
Manto di copertura.

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 167-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Volume situato lungo la strada vicinale, con affaccio principale su un grande piazzale asfaltato. Impianto planivolumetrico compatto, coperto a capanna.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Portelloni metallici.

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 167-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro: mattone faccia a vista		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro: avvolgibili	Stato: Buono
-----------------------------------	--------------------------------	--------------------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Altro	Condizione: Medio	Altro: canili				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Volumi di recente costruzione destinati a canile.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

REAF per interventi senza cambio di destinazione d'uso. REAFS per interventi con cambio di destinazione d'uso.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



002



001



003

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

004



005



006



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Il monte	Toponimo CTR:	Gabbianello di sopra	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	Loc. Gabbianello	nc:
Foglio Catastale:	100	Particelle catastali:	133,134	
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	S.t.	
Sezione/Foglio C.G.T.:	/			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	159	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	3.2	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input type="checkbox"/>			
Ambiti specifici	Parco del Lago di Bilancino - Parco agricolo di Galliano			


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

 presente al 1822/48

 presente al 1936/39

 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:****Accessibilità:** Asfaltata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 2**Tettoia n°:** 3**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Complesso agricolo situato lungo la strada vicinale di Gabbianello, costituito da un edificio principale a sviluppo longitudinale, un annesso agricolo - ex porcilaia - in muratura e capannoni, silos e recinzioni utilizzati per l'allevamento dei fagiani.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 168-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro: Aperture tamponate - riprese di intona		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Rete - Inferriate		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Altro	Condizione: Medio	Altro: Allevamento fagi				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra, con copertura a capanna. Sui fronti, un tempo intonacati, sono visibili interventi di modifica delle aperture, quali la chiusura di un accesso ad arco su un prospetto longitudinale. Sullo stesso prospetto, una scala metallica esterna conduce al piano superiore.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Scala metallica

Categoria d'intervento: REAFS per il fabbricato principale

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 168-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Cattivo
-----------------------------------	---	--------	----------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Annesso agricolo - ex porcaia ora adibita a canile - di un piano fuori terra, coperta ad una falda, con antistante recinzione metallica.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



002



015

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

016



005



014




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Il monte	Toponimo CTR:	Gabbianello di Sopra	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	100	Particelle catastali:	135	
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	S.t.	
Sezione/Foglio C.G.T.:	F / unico			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	159	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	3.2	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ambiti specifici	Parco del Lago di Bilancino			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:****Accessibilità:** Asfaltata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 1**Tettoia n°:** 1**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici

Descrizione: Piccolo nucleo situato lungo la strada vicinale di Gabbianello, costituito da un edificio principale a sviluppo longitudinale lungo la viabilità esistente, ed un annesso agricolo - ex fienile - con addossate una tettoia ed una baracca in materiali precari.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 168 bis-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate - porta metallica		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Medio
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input checked="" type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a sviluppo longitudinale di due piani fuori terra e con copertura a capanna. Il fronte principale è caratterizzato da un portico con arco a sesto ribassato, parzialmente tamponato, e da un sovrastante loggiato architravato. Sul fronte strada la muratura presenta uno sprone e un piano terra con aperture di dimensioni ridotte.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 168 bis-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto con copertura a padiglione, destinato un tempo a carraia al piano terra e fienile al piano superiore. Sul fianco è presente una tettoia con struttura in mattoni e tamponamenti e copertura in materiale precario. Sul retro è addossata una baracca in lamiera.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



024



058




028

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

019



022



021




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Gabbianello	Toponimo CTR:	Gabbianello di sopra
Tipo Località:	Case Sparse	Indirizzo:	nc:
Foglio Catastale:	100	Particelle catastali:	124,125,216
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	Gabbianello
Sezione/Foglio C.G.T.:	F / unico		
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	159
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	4
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/
Vincolo idrogeologico	<input type="checkbox"/>		
Ambiti specifici	Parco del Lago di Bilancino - Parco agricolo di Galliano		

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:****Accessibilità:** Asfaltata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza

Baracca n°:	0
Tettoia n°:	1
Altro:	Pozzo, loggia

Impianto**Planivolumetrico:** Edificio Singolo

Descrizione: Edificio a volume articolato, su leggero pendio longitudinale, composto da un nucleo principale di due piani fuori terra, con copertura a capanna, e un volume secondario addossato sul fronte tergale, di un piano fuori terra con copertura a capanna. Nel resede del fabbricato è presente una loggia pavimentata coperta ad una falda, su pilastri in mattoni.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 169-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume articolato, su leggero pendio longitudinale, composto da un nucleo principale di due piani fuori terra, con copertura a capanna, e un secondo volume addossato sul fronte tergale, di un piano fuori terra con copertura a capanna. Nel resede del fabbricato è presente una loggia pavimentata coperta ad una falda, su pilastri in mattoni.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Tettoia in eternit;
Manto di copertura;
Comignoli in cemento;
Pluviali in plastica

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



003



004

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



007



008



010


COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Gianassi	Toponimo CTR:	Gianassi
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	nc:
Foglio Catastale:	100	Particelle catastali:	92,161
Toponimo C.G.T.:	Montigiani	Toponimo N.C.E.U.:	Montignano
Sezione/Foglio C.G.T.: F / unico			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	166
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	3.2
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input checked="" type="checkbox"/>	Utoe:	/
Vincolo idrogeologico	<input type="checkbox"/>		
Ambiti specifici			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:****Accessibilità:** Asfaltata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 1**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici

Descrizione: Complesso edilizio ubicato lungo la strada provinciale Galliano-S.Agata e costituito da un edificio principale a carattere residenziale, da un annesso agricolo ora trasformato in civile abitazione e da un volume agricolo originariamente ad uso di stalletti. Nel resede è presente un pozzo.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 170-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro: tracce di intonaco tradizionale		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate, porta metallica		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro: tamponati						

Descrizione

Edificio a volume compatto di tre piani fuori terra coperto a semipadiglione; sul retro vi sono alcuni accorpamenti successivi coperti a falde un tempo utilizzati come stalle e pollai.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Allineamento e dimensione delle aperture sul fronte principale
Pozzo

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAFS+V+L

Specifiche categorie d'intervento:

L= addizioni non consentite sul fronte principale

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 170-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra coperto a capanna, in leggero pendio longitudinale, ad uso di civile abitazione. Su un fianco è addossata una tettoia per il ricovero di legname.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Comignoli
Canne fumarie esterne
Scuri

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

001



002



004



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



005



009



013


COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Le Maschere	Toponimo CTR:	Cutrettola	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	113	Particelle catastali:	33	
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	Cutrettola	
Sezione/Foglio C.G.T.:	F / unico			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	166	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	4	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input checked="" type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ambiti specifici	Parco del Lago di Bilancino - Parco agricolo di Galliano - Aree Tartufigene			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Presenza di coltivaz. o vegetaz. caratterizzante

Bosco

Accessibilità: Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** Aia Alberature di pregio Giardino Corte Parco Chiostro/Cortile Pavimentazioni Orto**Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Complesso di tre edifici situati tra villa Le Maschere e il lago di Bilancino, attualmente è in pessimo stato di conservazione.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 171-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro: Crollato		Stato:

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro: Crollato		Stato:	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo

Infissi

Assenti: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Non individuabile	Condizione Rudere	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input checked="" type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Fabbricato probabilmente un tempo destinato ad annesso agricolo, ridotto a rudere.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Arco
Grigliati

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAFS+V

Specifiche categorie d'intervento:

E' consentita la ricostruzione sulla base di documentazione storica, cartografica e fotografica che documenti lo stato originario dell'edificio.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 171-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro: Crollata		Stato:

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo

Infissi

Assenti: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Non individuabile	Condizione Rudere	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input checked="" type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio principale del nucleo, con i caratteri dell'abitazione, ridotto a rudere.

INDICAZIONI NORMATIVE
Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro
Elementi da Tutelare:

Portico e loggiato sovrapposto

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Tamponamento del portico e del loggiato.

Categoria d'intervento: REAFS+V**Specifiche categorie d'intervento:**

E' consentita la ricostruzione sulla base di documentazione storica, cartografica e fotografica che documenti lo stato originario dell'edificio.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 171-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Pessimo
-----------------------------------	--------------------------------	--------	----------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Non individuabile	Condizione Rudere	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Fabbricato probabilmente un tempo destinato ad annesso agricolo, ridotto a rudere.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

E' consentita la ricostruzione sulla base di documentazione storica, cartografica e fotografica che documenti lo stato originario dell'edificio.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



003



005

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

008



009



011



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Villanova	Toponimo CTR:	Villanova	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	Loc. Le Maschere	nc:
Foglio Catastale:	112	Particelle catastali:	26,347	
Toponimo C.G.T.:	Collalto	Toponimo N.C.E.U.:	Collalto	
Sezione/Foglio C.G.T.:	/			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	166	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.2	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input checked="" type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input type="checkbox"/>			
Ambiti specifici	Area di Protezione paesistica delle Maschere - Fasce di rispetto degli elettrodotti			


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48

presente al 1936/39

presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale

Cond. Ambientali: Strutture o infrastrutture disequilibranti
viadotto

Accessibilità: Asfaltata

Percorribilità: Carrabile

Caratteristiche del resede

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza

Baracca n°: 6

Tettoia n°: 1

Altro:

Impianto

Planivolumetrico: Insieme di edifici

Descrizione: Nucleo rurale situato in prossimità della strada vicinale Celerogi Maschere, costituito da due fabbricati ad uso residenziale e un grande annesso agricolo cui è addossata una tettoia per ricovero macchinari. Gli edifici sono sfalsati rispetto al pendio.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 172-1

Copertura

Piana <input checked="" type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro: basamento rivestito in lastre di pietra		Stato: Buono

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input checked="" type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input checked="" type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio di impianto planivolumetrico articolato, su pendio, costituito dall'aggregazione di più corpi di fabbrica sul nucleo centrale di un piano fuori terra a monte e due piani a valle, coperto a capanna. Gli altri volumi, di uno e due piani fuori terra, sono coperti a capanna e a una falda. Sul fronte principale a monte è presente un porticato di ingresso con antistante un'ampia area pavimentata in cotto e porfido, copertura del volume sottostante. Sono presenti altri volumi, in parte seminterrati, con coperture a terrazza collegate da una scala esterna anch'essa pavimentata in cotto.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Pavimentazioni in cotto e porfido;
Rivestimento del basamento.

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 172-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro: blocchi in cls		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Magazzino	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Fabbricato ad uso magazzino e ricovero macchinari a sviluppo longitudinale, di un piano fuori terra coperto ad una falda in materiali non tradizionali, cui è addossata una tettoia per ricovero macchinari.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 172-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscuramento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:
		Stato: Buono

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio di impianto planivolumetrico articolato, costituito da più volumi addossati di uno, due e tre piani fuori terra, con coperture a capanna e a una falda. Sul fronte tergale è presente una rampa per l'accesso carrabile al seminterrato. Ampie aperture, anche di forma irregolare, caratterizzano il fronte prospiciente la strada e il lago. Il fabbricato è perimetrato da un marciapiede in cotto.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Forma irregolare di alcune aperture;
Pavimentazione in cotto.

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



002



003



004

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



005



007



012

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Villanova	Toponimo CTR:	Villanova	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	Via Nazionale	nc:
Foglio Catastale:	112	Particelle catastali:	25,36,409	
Toponimo C.G.T.:	Collalto	Toponimo N.C.E.U.:	Celerogi	
Sezione/Foglio C.G.T.:	/			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	166	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.2	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input checked="" type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ambiti specifici	Area di Protezione paesistica delle Maschere - Fasce di rispetto degli elettrodotti			


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48

presente al 1936/39

presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: Variante 4

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Asfaltata**Percorribilità:** Pedonale**Caratteristiche del resede** Aia Alberature di pregio Giardino Corte Parco Chiostro/Cortile Pavimentazioni Orto**Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Insieme di edifici, di varie datazioni e destinazioni d'uso, posti lungo la via di Celerogi.

GLI INTERVENTI DI CUI ALLA SCHEDA 173-4 SONO SOTTOPOSTI ALLA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI AI SENSI DEL TITOLO IV DELLE NTA.

**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 173-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
--	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto, coperto a capanna, di due piani fuori terra e con destinazione di abitazione; sul retro è presente un volume basso la cui copertura serve come terrazza del piano terra dell'edificio. Nel resede sono presenti alcuni annessi in materiale precario.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Canne fumarie in cemento

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 173-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscuramento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:
		Stato: Medio

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto coperto a capanna e di due piani fuori terra.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 173-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Piccolo edificio a volume compatto di un piano fuori terra, coperta a capanna con destinazione di annesso

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Infissi metallici
Manto di copertura in marsigliesi

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 173-4

Copertura

Piana <input checked="" type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro: onduline in metallo		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Baracca in lamiera

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:****Categoria d'intervento:** RU**Specifiche categorie d'intervento:**

All'interno delle particelle 409 del Foglio 112 è ammesso intervento di ristrutturazione urbanistica, previo Permesso a Costruire convenzionato, con SUL in sostituzione edificio esistente, fino ad un massimo di mq. 108, altezza massima ml. 6,50 e massimo due piani fuori terra. Dovrà essere realizzato, preferibilmente lungo la strada di Celerogi, un parcheggio condominiale pari ad almeno un posto auto per ogni unità abitativa con un minimo di 5 posti auto. Le caratteristiche degli edifici dovranno essere conformi all'abaco per gli edifici del territorio aperto di cui all'Elaborato AL 2 del R.U.C. La Convenzione dovrà stabilire tempi e modalità per la sistemazione di via di Celerogi.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 173-5

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Magazzino	Condizione Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume articolato con destinazione di ex-stalla
--

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: RE senza cambio di destinazione

Specifiche categorie d'intervento:

Eventuali ampliamenti sono consentiti con i criteri e le procedure di cui al Titolo IV, Capo III della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

001



007



009



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



011



006



013

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Villanova	Toponimo CTR:	Villanova
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	Via Nazionale - Loc. Villanova nc:
Foglio Catastale:	112	Particelle catastali:	195,196,231,122,198
Toponimo C.G.T.:	Collalto	Toponimo N.C.E.U.:	Collalto
Sezione/Foglio C.G.T.: F / unico			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	166
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.2
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input checked="" type="checkbox"/>	Utoe:	/
Vincolo idrogeologico	<input type="checkbox"/>		
Ambiti specifici	Area di Protezione paesistica delle Maschere		

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale




presente al 1822/48



presente al 1936/39



presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Asfaltata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input checked="" type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 2**Tettoia n°:** 2**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Piccolo nucleo situato lungo la strada vicinale di Celerogi Maschere, costituito da un fabbricato principale e da un volume annesso ad uso fienile e magazzino.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 173 bis-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione e annesso agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a sviluppo longitudinale su pendio, costituito dall'aggregazione lineare di più corpi di fabbrica di uno e due piani fuori terra, con coperture a capanna. Sul fronte principale, lungo la strada, è presente un'area pavimentata in cotto delimitata da una ringhiera metallica.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Manto di copertura
Gronda
Comignoli
Balconi
Pavimentazione in cotto

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 173 bis-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di un piano fuori terra, con copertura a capanna. Il fronte principale è caratterizzato da una sola apertura centrale ad arco, con nicchia votiva sovrastante; sul fronte laterale sono presenti grigliati d'aerazione e piccole aperture al piano terra. Al fabbricato è addossata una tettoia.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



003



006



007

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

008



009



010




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Villanova	Toponimo CTR:	S.t.
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	nc:
Foglio Catastale:	112	Particelle catastali:	28
Toponimo C.G.T.:	Casalta	Toponimo N.C.E.U.:	Villanova
Sezione/Foglio C.G.T.:	/		
<u>Protezione esistente Vincoli</u>		Sez Censuaria:	166
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.2
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/
Vincolo idrogeologico	<input type="checkbox"/>		
Ambiti specifici	Area di Protezione paesistica delle Maschere		

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Asfaltata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Alberature di pregio** **Giardino** **Corte** **Parco** **Chiostro/Cortile** **Pavimentazioni** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 1**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Complesso rurale situato in prossimità della strada vicinale delle Maschere, costituito da un edificio principale, da un secondo edificio destinato a civile abitazione e da annessi agricoli. L'intero nucleo versa in cattivo stato di conservazione.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 174-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Cattivo	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Abbandono	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input checked="" type="checkbox"/>	Loggiato <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Fabbricato costituito da un edificio a volume compatto, su leggero pendio trasversale, di due piani fuori terra, e una torretta di tre piani fuori terra, coperti a capanna. Sul fronte laterale della torretta è addossato un porticato con struttura in muratura e coperto ad una falda. Sul fronte tergale sono presenti piccoli volumi addossati, in pessimo stato di conservazione, e due barbacani.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Torretta
Barbacani
Allineamento delle aperture del fronte principale

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAF+V+L

Specifiche categorie d'intervento:

L= addizione consentita solo sul fronte opposto a quello principale con esclusione delle porzioni occupate dalla torretta e dai barbacani.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 174-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Pessimo	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Abbandono	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Grande edificio a volume compatto, su leggero pendio longitudinale, di due piani fuori terra, coperto a capanna. Addossato ad un fronte è un volume di due piani fuori terra con copertura ad una falda. Sono presenti tracce di un secondo volume non più esistente.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 174-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Abbandono	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto con copertura a capanna in buona parte crollata. Ex fienile e carraia, ora in stato di abbandono, versa in pessimo stato di conservazione ed è coperto da vegetazione.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

001



005



006



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

009



011



018




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Villanova	Toponimo CTR:	S.t.	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	Via Nazionale	nc: 63/D
Foglio Catastale:	112	Particelle catastali:	130	
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	S.t.	
Sezione/Foglio C.G.T.:	/			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	166	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.2	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input type="checkbox"/>			
Ambiti specifici	Area di Protezione paesistica delle Maschere			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Strutture o infrastrutture disequilibranti

Viadotto

Accessibilità: Asfaltata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** Aia Alberature di pregio Giardino Corte Parco Chiostro/Cortile Pavimentazioni Orto**Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Edificio Singolo

Descrizione: Edificio a volume compatto, su pendio trasversale, di un piano fuori terra a monte e due piani a valle, con copertura a padiglione. Al corpo principale sono stati annessi volumi con copertura a semipadiglione ed una terrazza sui fronti laterali. Il fronte tergale è caratterizzato da un porticato al piano terreno ed un loggiato vetrato al piano primo.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 175-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro: Basamento rivestito in pietra		Stato: Buono

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input checked="" type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto, su pendio trasversale, di un piano fuori terra a monte e due piani a valle, con copertura a padiglione. Al corpo principale sono stati annessi volumi con copertura a semipadiglione ed una terrazza sui fronti laterali. Il fronte tergale è caratterizzato da un porticato al piano terreno ed un loggiato vetrato al piano primo.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Gronda
Pavimentazione in cotto

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



002



003

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

004



005



006



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Villanova	Toponimo CTR:	S.t.	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	112	Particelle catastali:	29	
Toponimo C.G.T.:	Casalta	Toponimo N.C.E.U.:	Casalta	
Sezione/Foglio C.G.T.: F / unico				
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	166	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.2	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input type="checkbox"/>			
Ambiti specifici	Area di Protezione paesistica delle Maschere			


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48

presente al 1936/39

presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante

Viadotto

Accessibilità: Asfaltata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Parco** **Alberature di pregio** **Chiostro/Cortile** **Giardino** **Pavimentazioni** **Corte** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 1**Altro:** Silos**Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Piccolo nucleo, situato lungo la strada vicinale delle Maschere, costituito da due fabbricati: uno principale, prospiciente la strada, ed uno secondario più interno. Nel resede sono presenti una tettoia, con struttura in materiali tradizionali, e due silos in prossimità dell'annesso.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 176-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	---	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input checked="" type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio di impianto planivolumetrico articolato (ad "L") costituito dall'aggregazione di più corpi di fabbrica su pendio. Al fabbricato principale, di tre piani fuori terra con copertura a capanna, è addossato un secondo corpo sul fronte laterale della capanna, di due piani fuori terra, con copertura a semipadiglione. Nel fronte a valle, quello principale, è presente un porticato di ingresso con apertura ad arco. Sul fronte stradale è addossato un volume tecnico, di un piano fuori terra con copertura ad una falda, di epoca successiva.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Apertura ad arco sul fronte sud-ovest

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Gronda
Scuri
Superfetazione in blocchi di cls

Categoria d'intervento: REAF+V

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 176-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate - non rilevabili		Stato:	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto, costituito dall'aggregazione di due corpi di fabbrica, su pendio longitudinale, di un piano fuori terra a monte e due piani a valle, con copertura a capanna e ad una falda.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Manto copertura
Gronda

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



008

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

009



011



012




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Villanova	Toponimo CTR:	S.t.	
Tipo Località:	Case Sparse	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	112	Particelle catastali:	18,19	
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	S.t.	
Sezione/Foglio C.G.T.:	/			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	166	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.2	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ambiti specifici	Area di Protezione paesistica delle Maschere			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48 presente al 1936/39 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Presenza di coltivaz. o vegetaz. caratterizzante

Viadotto

Accessibilità: Asfaltata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** Aia Alberature di pregio Giardino Corte Parco Chiostro/Cortile Pavimentazioni Orto**Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Edificio Singolo

Descrizione: Edificio di due piani fuori terra costituito da due corpi: uno con copertura a semipadiglione, l'altro a capanna. Sul fronte principale è presente un balcone al piano primo con un ingresso indipendente; sul fronte tergale un corpo addossato con copertura a capanna e tettoie metalliche al piano terra e al piano primo per la protezione degli infissi. Nel giardino sono presenti vialetti in ghiaia delimitati da muretti in pietra.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 177-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro: Basamento rivestito in lastre di pietra		Stato: Buono

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio di due piani fuori terra costituito da due corpi: uno con copertura a semipadiglione, l'altro a capanna. Sul fronte principale è presente un balcone al piano primo con un ingresso indipendente; sul fronte tergale un corpo addossato con copertura a capanna e tettoie metalliche al piano terra e al piano primo per la protezione degli infissi. Nel giardino sono presenti vialetti in ghiaia delimitati da muretti in pietra.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Gronda
Rivestimento del basamento
Tettoie metalliche

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

001



005



006



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

007



008




009



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Villanova	Toponimo CTR:	S.t.	
Tipo Località:	Case Sparse	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	112	Particelle catastali:	217	
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	S.t.	
Sezione/Foglio C.G.T.:	/			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	166	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.2	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ambiti specifici	Area di Protezione paesistica delle Maschere			

Epoca e evoluzione storica edificioPresente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale presente al 1822/48 presente al 1936/39 presente al 1997

Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale

Cond. Ambientali: Posizione Orografica dominante o rilevante
Viadotto

Accessibilità: Asfaltata

Percorribilità: Carrabile

Caratteristiche del resede

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input checked="" type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza

Baracca n°: 1

Tettoia n°: 0

Altro:

Impianto

Planivolumetrico: Edificio Singolo

Descrizione: Edificio a volume compatto su pendio longitudinale, di un piano fuori terra a monte e due piani a valle, con copertura a capanna. Presenta una sola apertura centrale sul fronte della capanna a monte, prospiciente un'area di pertinenza in parte pavimentata, e aperture regolari sugli altri fronti. Una scala esterna, addossata al fabbricato, collega il fronte a monte con quello a valle. Nel resede è presente una grande baracca in lamiera.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 178-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro: Basamento rivestito in lastre di pietra		Stato: Buono

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto su pendio longitudinale, di un piano fuori terra a monte e due piani a valle, con copertura a capanna. Presenta una sola apertura centrale sul fronte della capanna a monte, prospiciente un'area di pertinenza in parte pavimentata, e aperture regolari sugli altri fronti. Una scala esterna, addossata al fabbricato, collega il fronte a monte con quello a valle. Nel resede è presente una grande baracca in lamiera.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Gronda
Scuri
Rivestimento basamento
Comignoli

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



002



003

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente


004



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Castelletto di Villanova	Toponimo CTR:	S. T.
Tipo Località:	Case Sparse	Indirizzo:	nc:
Foglio Catastale:	113	Particelle catastali:	13
Toponimo C.G.T.:	Il Castello	Toponimo N.C.E.U.:	Castello
Sezione/Foglio C.G.T.:	F / unico		
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	108
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input checked="" type="checkbox"/>	Sistema:	2.2
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ambiti specifici	Area di Protezione paesistica delle Maschere - Tabernacoli		

Epoca e evoluzione storica edificioPresente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale presente al 1822/48 presente al 1936/39 presente al 1997

Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Asfaltata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** Aia Parco Alberature di pregio Chiostro/Cortile Giardino Pavimentazioni Corte Orto**Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:****Tettoia n°:****Altro:** Piccolo annesso**Impianto****Planivolumetrico:** Edificio Singolo

Descrizione: Castelletto che fu dei Bettini (un ramo degli Ubaldini), ora compreso nella tenuta delle Maschere dei marchesi Gerini. Il castello si erge lungo la strada statale della Futa, prima di arrivare a villa Le Maschere, dopo circa tre chilometri dal lago di Bilancino. Il castello è stato ricostruito con architettura gotica dal marchese Gerini, al lato dei ruderi della torre del vecchio castelletto di Villanova del quale restano alcuni ruderi. Dentro le mura si trova l'antica chiesa parrocchiale di S. Jacopo, annessa nel 1565 alla curia di S. Maria a Collebarucci.

Epoca ed evoluzione storica:

Il castelletto di Villanova è menzionato già nel 1300 circa. La parte nuova è stata edificata nell'ambito degli interventi di ristrutturazione della Villa e della tenuta delle Maschere del XVIII secolo, in parte secondo il gusto neo-romantico; del XIX secolo è la palazzina edificata a castello medievale con merli.

Bibliografia e fonti d'archivio:

- E. REPETTI, Il Mugello dal Dizionario Geografico Fisico Storico della Toscana, Libr. Editrice Italiano, pp. 268-269
- F. NICCOLAI, Guida del Mugello e della val di sieve, Borgo San Lorenzo, 1914.
- Il Mugello Un paesaggio in evoluzione, Ed. Polistampa, Firenze 1999, pp. 104-110
- M. BECATTINI, A. GRANCHI, Alto Mugello Val di Sieve, Giori & Cambi, Firenze 1985, pp. 45,46

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 179-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input checked="" type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro: Merli		Stato: Buono

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Altro	Condizione Ristrutturato	Altro: struttura polivale				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input checked="" type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume articolato di tre piani fuori terra, su leggero pendio, con copertura a capanna nel nucleo principale e più antico e copertura piana nella porzione recentemente ristrutturata. Il complesso è costituito da tre corpi di fabbrica: la torre con campanile a vela; il castello, caratterizzato da un loggiato su due livelli e che ospita al suo interno una cappella; un volume accessorio parzialmente interrato.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: RESTAURO

Specifiche categorie d'intervento:

Provvedimento di tutela ai sensi della legge 364/1909 del 10/06/1913 -

Provvedimento di tutela ai sensi della legge 1089/1939 del 30/10/1955 (notifica n. 817)

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



014

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

007



022



010




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Le Maschere	Toponimo CTR:	S.t.	
Tipo Località:	Case Sparse	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	112,113	Particelle catastali:	17	
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	Il Cotto	
Sezione/Foglio C.G.T.:	F / unico			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	108	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.2	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ambiti specifici	Area di Protezione paesistica delle Maschere - Tabernacoli			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Altro**Accessibilità:** Asfaltata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** Aia Alberature di pregio Giardino Corte Parco Chiostro/Cortile Pavimentazioni Orto**Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 2**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Edificio Singolo

Descrizione: Edificio a volume articolato, a forma di "L", costituito da un corpo principale di due piani fuori terra, con copertura a capanna, al quale sono stati addossati altri fabbricati di media e piccola dimensione, di un piano fuori terra, con copertura a semipadiglione e a falde. Il fabbricato è posizionato lungo la direttrice stradale e l'area di pertinenza è destinata in parte a parcheggio.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 180-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
--	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro: Ristorante				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input checked="" type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input checked="" type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume articolato, a forma di "L", costituito da un corpo principale di due piani fuori terra, con copertura a capanna, al quale sono stati addossati altri fabbricati di media e piccola dimensione, di un piano fuori terra, con copertura a semipadiglione e a falde. Il fabbricato è posizionato lungo la direttrice stradale e l'area di pertinenza è destinata in parte a parcheggio.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Comignoli
Archi in cotto
Pavimentazione in cotto

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

001



003



004



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

005



002




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Le Maschere	Toponimo CTR:	S.t.	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	112	Particelle catastali:	120,124,125	
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	Il Cotto	
Sezione/Foglio C.G.T.:	/			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	108	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.2	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ambiti specifici	Area di Protezione paesistica delle Maschere			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Altro**Accessibilità:** Asfaltata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** Aia Alberature di pregio Giardino Corte Parco Chiostro/Cortile Pavimentazioni Orto**Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 1**Tettoia n°:** 2**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici

Descrizione: Lottizzazione costituita da tre edifici, posti lungo la strada statale della Futa in prossimità della villa delle Maschere. I tre fabbricati, a carattere residenziale, sono indipendenti fra di loro ed hanno aree di pertinenza private.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 181-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro: Mattoni faccia vista		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro: Basamento e angolari rivestiti in lastre di pietra		Stato: Buono

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto, su pendio trasversale, di un piano fuori terra a monte e due a valle, con copertura a padiglione. Il resede presenta porzioni pavimentate in cotto sul fronte di ingresso.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Basamento e angolari rivestiti
Paramento murario
Pavimentazioni in cotto

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 181-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro: Mattoni faccia vista		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro: Basamento e angolari rivestiti in lastre di pietra		Stato: Buono

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto, su pendio trasversale, di un piano fuori terra a monte e due a valle, con copertura a padiglione. Il resede presenta porzioni pavimentate in porfido.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Paramento murario
Basamento e cantonali
Pavimentazioni in porfido

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 181-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro: Mattoni faccia vista		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Buono	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro: Basamento e angolari rivestiti in pietra		Stato: Buono

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto, su pendio trasversale, di un piano fuori terra a monte e due a valle, con copertura a padiglione. Il resede presenta porzioni pavimentate in cotto e porfido sul fronte di ingresso.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Paramento murario
Basamento e angolari in pietra
Pavimentazione in cotto e porfido

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



002



003

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

004



005




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Le Maschere	Toponimo CTR:	Villa delle Maschere	
Tipo Località:	Case Sparse	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	113	Particelle catastali:	11,12	
Toponimo C.G.T.:	Villa delle Maschere	Toponimo N.C.E.U.:	Villa delle Maschere	
Sezione/Foglio C.G.T.:	F / unico			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	108	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input checked="" type="checkbox"/>	Sistema:	2.2	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ambiti specifici	Area di Protezione paesistica delle Maschere			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Presenza di coltivaz. o vegetaz. caratterizzante**Accessibilità:** Asfaltata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- Aia Parco
- Alberature di pregio Chiostro/Cortile
- Giardino Pavimentazioni
- Corte Orto

Superfettezioni area di pertinenza**Baracca n°:****Tettoia n°:****Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici

Descrizione: La maestosa Villa delle Maschere, di proprietà dei marchesi Gerini di Firenze, sorge sulla Strada Statale della Futa, dopo il Castello delle Maschere (o di Villanova). La facciata è rivolta verso la valle dove è sito Galliano mentre lungo la Statale si trova il retro con ingresso posteriore. L'entrata principale della villa era quella in località Ghiereto con la maestosa cancellata settecentesca tra pilastri; la cancellata è stata spostata più a nord, lungo un ramo dell'invaso. La villa presenta un aspetto sontuoso per la sua architettura armonica, di origine rinascimentale con impreziosimenti ed ampliamenti settecenteschi. La "facciata posteriore, di gusto tardomanierista, presenta un coronamento classico a timpano nel cui coronamento è disposta la sequenza teatrale dei bizzarri mascheroni"(1). La "facciata principale è caratterizzata da un corpo centrale sopraelevato e da vari ordini di finestre brillantemente sagomate, scale, portali, fastigi e stemma riccamente ornato"(2). L'intervento di restauro è in fase di ultimazione.

PARAMETRI DI TRASFORMAZIONE

Gli interventi sono subordinati a Piano di Recupero esteso anche al Parco della Villa per le part. 11 e 212 F. 113. Si richiamano le norme previste dal piano di recupero vigente.

Le recinzioni dovranno avere una distanza minima di ml. 50,00 dall'area di esproprio per l'Invaso di Bilancino. La Convenzione dovrà prevedere un uso pubblico anche se saltuario e/o stagionale (visite guidate) del Parco.

Epoca ed evoluzione storica:

La villa, costruita alla fine del Cinquecento dai Bettini, ramo degli Ubaldini, fu acquistata, unitamente al castello di Villanova dai marchesi Gerini nel 1611. Gli stessi Gerini nel XVIII secolo la ampliarono e arricchirono le decorazioni, il vasto parco, la scuderia, la facciata, le dependances. Nel secolo scorso fu sede di feste memorabili e ospitò molti illustri personaggi tra i quali il re d'Italia e il Papa.

Provvedimento di tutela ai sensi della legge 364/1909 del 10/06/1913 - e della legge 1089/1939 del 30/10/1955 (notifica n. 817)

Bibliografia e fonti d'archivio:

- F. NICCOLAI, Guida del Mugello e della val di sieve, Borgo San Lorenzo, 1914.
- E. REPETTI, Il Mugello dal Dizionario Geografico Fisico Storico della Toscana, Libr. Editrice Italiano, p. 145
- G.M.BROCCHI, Descrizione della provincia del Mugello, 1967
- (2) M. BECATTINI, A. GRANCHI, Alto Mugello Val di Sieve, Giorgi&Cambì, Firenze 1985, pp.45-47
- (1) Il Mugello Un paesaggio in evoluzione, Ed. Polistampa, Firenze 1999, pp. 104-110

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 182-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro: cornici modanate		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input checked="" type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input checked="" type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro: Ricettivo				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input checked="" type="checkbox"/>	Scale <input checked="" type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input checked="" type="checkbox"/>
Altro: Frontone						

Descrizione

L'edificio, di forma rettangolare, si sviluppa attorno ad un'ampia corte centrale con soprastante loggiato in seguito tamponato. Presenta due piani fuori terra oltre un seminterrato ed un terzo piano solo nella parte centrale. L'impianto originario risale alla fine del 1500 ed è stato oggetto di ampliamenti nei secoli successivi fino al definitivo assetto ottocentesco. Numerosi gli ambienti voltati ed affrescati. L'edificio contiene anche la cappella di famiglia con matronei. Le facciate sono improntate a criteri di simmetria: quella ad ovest con frontone triangolare centrale affaccia su un giardino all'italiana, quella ad est con scalone semicircolare domina il parco e la vallata sottostante.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: RESTAURO

Specifiche categorie d'intervento:

Per la sola destinazione turistico-ricettiva è ammessa la copertura del piano terra delle corti interne.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 182-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro: cornici modanate		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input checked="" type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input checked="" type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro: Ricettivo				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input checked="" type="checkbox"/>	Scale <input checked="" type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a due piani fuoriterza costituito da un corpo a pinta quadrata con due piccole ali laterali. Ospitava la limonaia e le scuderie e successivamente la dimora del giardiniere a servizio della villa e del parco. Si presenta con i caratteri tipici dell'architettura ottocentesca. La grande volta della scuderia sembra sia stata realizzata su disegno dell'arch. Poggi.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: RESTAURO

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



002



003

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



004



005



006


COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Le Maschere	Toponimo CTR:	V.delle Maschere
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	nc:
Foglio Catastale:	113	Particelle catastali:	10
Toponimo C.G.T.:	Villa dell Maschere	Toponimo N.C.E.U.:	Villa della Meschere
Sezione/Foglio C.G.T.:	/		
<u>Protezione esistente Vincoli</u>		Sez Censuaria:	108
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input checked="" type="checkbox"/>	Sistema:	2.2
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ambiti specifici	Area di Protezione paesistica delle Maschere		

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Pavimentata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** Aia Alberature di pregio Giardino Corte Parco Chiostro/Cortile Pavimentazioni Orto**Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 1**Altro:** Polveraia**Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Villa settecentesca addossata alla Villa delle Maschere. Nel grande resede di pertinenza sono presenti una polveraia - recentemente ristrutturata nel giardino adiacente la villa - e alcuni annessi.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 183-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro: Stemma		Stato: Buono

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Villa padronale del settecento, su pendio trasversale di due piani fuori terra a monte e tre a valle, addossata su un lato corto alla villa Le Maschere. Coperto a semipadiglione. Il fronte posteriore è caratterizzato da finestre ad arco. L'intero fabbricato è stato di recente ristrutturato. Nel resede è presente una vecchia polveriera anch'essa restaurata di recente.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: RESTAURO

Specifiche categorie d'intervento:

Provvedimento di tutela ai sensi della legge 364/1909 del 10/06/1913 -

Provvedimento di tutela ai sensi della legge 1089/1939 del 30/10/1955 (notifica n. 817)

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



003



009

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



005



014



016


COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Le Maschere	Toponimo CTR:	Villa Le Maschere	
Tipo Località:	Case Sparse	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	112	Particelle catastali:	129	
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	S.t.	
Sezione/Foglio C.G.T.:	/			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	108	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.2	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ambiti specifici	Area di Protezione paesistica delle Maschere			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: Variante 4

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

<u>Contesto Ambientale</u>	
Cond. Ambientali:	Altro
Accessibilità:	Sterrata
Percorribilità:	Carrabile
<u>Caratteristiche del resede</u>	
<input checked="" type="checkbox"/> Aia	<input type="checkbox"/> Parco
<input type="checkbox"/> Alberature di pregio	<input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile
<input checked="" type="checkbox"/> Giardino	<input type="checkbox"/> Pavimentazioni
<input type="checkbox"/> Corte	<input type="checkbox"/> Orto
<u>Superfetazioni area di pertinenza</u>	
Baracca n°:	2
Tettoia n°:	2
Altro:	

Impianto**Planivolumetrico:** Edificio Singolo

Descrizione: Edificio a volume compatto di due piani fuori terra, con copertura a padiglione, sul fronte laterale è addossata una scala per l'accesso al piano primo, con copertura ad una falda e grandi archeggiature. Nel resede è presente un volume seminterrato - box auto - con copertura piana a terrazza praticabile.

**Epoca ed
evoluzione
storica:****PARAMETRI DI TRASFORMAZIONE:**

Oltre agli interventi sugli edifici esistenti, all'interno delle particelle 129, 235, 236, 237 del Foglio 112, è ammesso intervento di nuova costruzione previo Permesso a Costruire convenzionato con realizzazione di SUL oltre quella esistente fino ad un massimo di mq. 228, altezza massima ml. 6,50 e massimo due piani fuori terra. Dovrà essere realizzato, nell'ambito dell'intervento, un parcheggio pubblico lungo Via Nazionale pari ad almeno un posto auto per ogni unità abitativa e per un minimo di n.4 posti auto. Gli edifici dovranno avere forma compatta ed essere conformi all'abaco per gli edifici del territorio aperto di cui all'Elaborato AL 2 del R.U.C. La Convenzione dovrà stabilire tempi e modalità costruttive del parcheggio pubblico e cessione delle aree al comune o all'ente proprietario della strada.

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 184-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra, con copertura a padiglione, sul fronte laterale è addossata una scala per l'accesso al piano primo, con copertura ad una falda e grandi archeggiature. Nel resede è presente un volume seminterrato - box auto - con copertura piana a terrazza praticabile.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



003



004



009

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

010



006



007



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**


Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Le Maschere	Toponimo CTR:	Villa delle Maschere	
Tipo Località:	Case Sparse	Indirizzo:	Loc. Le Maschere	nc:
Foglio Catastale:	112	Particelle catastali:	199	
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	S.t.	
Sezione/Foglio C.G.T.:	/			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	108	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.2	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ambiti specifici	Area di Protezione paesistica delle Maschere			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48 presente al 1936/39 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:****Accessibilità:** Asfaltata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiosstro/Cortile |
| <input checked="" type="checkbox"/> Giardino | <input checked="" type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 1**Tettoia n°:** 1**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Edificio Singolo

Descrizione: Edificio a volume articolato su pendio trasversale con ampio giardino di pertinenza. La zona di ingresso a valle ed il relativo vialetto sono pavimentati in porfido; è presente in tale zona anche una tettoia per le auto.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 185-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Medio
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume articolato in pendio trasversale, di due piani fuori terra a monte e tre piani a valle, con copertura a padiglione per il corpo centrale, mentre di un piano fuori terra a monte e due a valle, con coperture a semipadiglione, per i corpi laterali. Sono presenti su tutti i lati del fabbricato balconi con parapetti in muratura.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Comignolo in mattoni e cemento
Gronda; Balconi
Illuminazione di tipo urbano
Scuri
Pavimentazioni in porfido

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

002



003



004



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente


006



008



011




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Le Maschere	Toponimo CTR:	Villa delle Maschere	
Tipo Località:	Case Sparse	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	113	Particelle catastali:	364,369	
Toponimo C.G.T.:	Villa delle Maschere	Toponimo N.C.E.U.:	Villa delle Maschere	
Sezione/Foglio C.G.T.:	/			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	108	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.2	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ambiti specifici	Area di Protezione paesistica delle Maschere			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Asfaltata**Percorribilità:** Pedonale**Caratteristiche del resede** Aia Alberature di pregio Giardino Corte Parco Chiosstro/Cortile Pavimentazioni Orto**Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Edificio Singolo**Descrizione:** Edificio non rilevabile.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

DATA RILIEVO 13/10/2003

SCHEDA N° 186

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

DATA RILIEVO 13/10/2003

SCHEDA N° 186

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Le Maschere	Toponimo CTR:	Le Maschere	
Tipo Località:	Case Sparse	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	112	Particelle catastali:	4	
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	S.t.	
Sezione/Foglio C.G.T.:	/			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	166	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.2	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ambiti specifici	Area di Protezione paesistica delle Maschere			


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48

presente al 1936/39

presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Presenza di coltivaz. o vegetaz. caratterizzante

Cipressi

Accessibilità: Asfaltata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Parco** **Alberature di pregio** **Chiosstro/Cortile** **Giardino** **Pavimentazioni** **Corte** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Edificio Singolo**Descrizione:** Edificio a volume compatto di due piani fuori terra coperto in parte a capanna e in parte a padiglione, con addossato su un lato, ma in parte schermato da una quinta, un volume di un piano fuori terra, coperto a una falda.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 187

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra coperto in parte a capanna e in parte a padiglione, con addossato su un lato, ma in parte schermato da una quinta, un volume di un piano fuori terra, coperto a una falda.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Griglie;
 Tipologia delle inferriate;
 Comignolo in cemento;
 Intonaco

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

001



002



006



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

007



003



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Le Maschere	Toponimo CTR:	V.delle Maschere	
Tipo Località:	Case Sparse	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	113	Particelle catastali:	373	
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	Villa delle Maschere	
Sezione/Foglio C.G.T.:	/			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	108	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.2	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ambiti specifici	Area di Protezione paesistica delle Maschere			


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48

presente al 1936/39

presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 3**Tettoia n°:** 3**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Edificio Singolo**Descrizione:** Volume compatto, di recente costruzione, coperto a capanna di un piano fuori terra con annesse due tettoie su lato corto. Nel resede sono presenti delle baracche e degli spazi aperti per far girare i cavalli.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 188

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Altro	Condizione: Medio	Altro: Ranch cowsense				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Volume compatto, di recente costruzione, coperto a capanna di un piano fuori terra con annesse due tettoie su lato corto. Nel resede sono presenti delle baracche e degli spazi aperti per far girare i cavalli.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Tettoie e superfetazioni in materiale precario

Categoria d'intervento: RE senza cambio di destinazione

Specifiche categorie d'intervento:

Eventuali ampliamenti sono consentiti con i criteri e le procedure di cui al Titolo IV, Capo III della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



004



003



005

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



006



001


COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Le Maschere	Toponimo CTR:	V. delle Maschere	
Tipo Località:	Case Sparse	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	113	Particelle catastali:	158-167-169	
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	S.t.	
Sezione/Foglio C.G.T.:	/			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	108	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.2	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ambiti specifici	Area di Protezione paesistica delle Maschere			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale

Cond. Ambientali: Posizione Orografica dominante o rilevante

Accessibilità: Asfaltata

Percorribilità: Carrabile

Caratteristiche del resede

Aia

Alberature di pregio

Giardino

Corte

Parco

Chiostro/Cortile

Pavimentazioni

Orto

Superfetazioni area di pertinenza

Baracca n°: 1

Tettoia n°: 0

Altro:

Impianto

Planivolumetrico: Edificio Singolo

Descrizione: Edificio a volume articolato in pendio trasversale e longitudinale, di due piani fuori terra con copertura piana e coronamento in cemento armato a vista, ad uso di civile abitazione. Al centro del volume principale vi è una loggia passante pavimentata in monocottura. Un volume a torre è sopraelevato di un piano rispetto al resto dell'edificio.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 189

Copertura

Piana <input checked="" type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Medio
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume articolato in pendio trasversale e longitudinale, di due piani fuori terra con copertura piana e coronamento in cemento armato a vista, ad uso di civile abitazione. Al centro del volume principale vi è una loggia passante pavimentata in monocottura. Un volume a torre è sopraelevato di un piano rispetto al resto dell'edificio.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Gli elementi fra di loro risultano coerenti, ma l'edificio nel suo insieme è incongruo rispetto al contesto.

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

E' ammesso intervento di sostituzione edilizia con totale demolizione dell'edificio e ricostruzione di una SULA uguale a quella esistente, incrementata del 10%, sulle particelle n.158, 167 e 169 del foglio 113. Le caratteristiche degli edifici dovranno essere conformi all'abaco per gli edifici del territorio aperto di cui all'Elaborato AL 2 del R.U.C.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

001



002



003



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

004



006



010




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Le Maschere	Toponimo CTR:	Le Maschere	
Tipo Località:	Case Sparse	Indirizzo:	Loc. Le Maschere	nc:
Foglio Catastale:	99	Particelle catastali:	138,287,289,291	
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	S.t.	
Sezione/Foglio C.G.T.:	/			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	108	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.2	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ambiti specifici	Area di Protezione paesistica delle Maschere			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Asfaltata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Alberature di pregio** **Giardino** **Corte** **Parco** **Chiostro/Cortile** **Pavimentazioni** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 5**Tettoia n°:** 1**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Edificio Singolo**Descrizione:** Edificio situato lungo la strada statale n. 65 della Futa in prossimità dell'Osteria delle Maschere, di impianto planivolumetrico articolato in pendio longitudinale, di un piano fuori terra a monte e due a valle, con copertura a padiglione.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 190-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input checked="" type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio di impianto planivolumetrico articolato in pendio longitudinale, di un piano fuori terra a monte e due a valle, con copertura a padiglione. Addossata ad un fianco è presente una tettoia in materiale leggero ad uso rimessa. L'ingresso principale, a monte, è caratterizzato da una piccola scalinata e da un porticato parzialmente tamponato con vetrate a struttura metallica. Sui fronti laterali si sviluppano piccole terrazze pavimentate in porfido, con ringhiere metalliche. Posizionato di fronte all'edificio è presente un piccolo volume, parzialmente interrato, con copertura piana in cotto.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Pavimentazioni in porfido
Comignolo in cls

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:


COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



003



009

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente


006



008



007



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località: Le Maschere **Toponimo CTR:** Le Maschere
Tipo Località: Nucleo **Indirizzo:** Via Nazionale **nc:** 79
Foglio Catastale: 99 **Particelle catastali:** 90,126,183,188,287,289,291
Toponimo C.G.T.: Osteria delle Maschere **Toponimo N.C.E.U.:** Osteria delle Maschere
Sezione/Foglio C.G.T.: F / unico

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Ambiti specifici

Area di Protezione paesistica delle Maschere - Tabernacoli

Sez Censuaria: 108

Sistema: 2.2

Utoe: /


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

 presente al 1822/48

 presente al 1936/39

 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: Variante 4

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Asfaltata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Parco** **Alberature di pregio** **Chiostro/Cortile** **Giardino** **Pavimentazioni** **Corte** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:****Tettoia n°:****Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici

Descrizione: Poco più a nord di villa le Maschere, in località detta Osteria delle Maschere, si trova un gruppo di case ex rurali sovrastate da una torre munita di piccionaia. In adiacenza si trova il corpo di fabbrica, già albergo e rimessa per le mute dei cavalli al tempo della postale bolognese. Il "palazzotto aristocratico" presenta un "elegante prospetto, arricchito da elementi architettonici e finestre incorniciate, con lo stemma dei Gerini sotto una finestra tripartita." (1). Il complesso conserva nella mole e nelle strutture quella importanza che aveva, se già uomini illustri vi albergavano. L'apparato murario è in pietra con tracce di intonaco, i portali sono in pietra serena. La località delle Maschere, con la villa, la tenuta, la cancellata, la stazione di cambio dei cavalli dell'Osteria, costituisce un fatto territoriale importante e qualificatore della strada della Futa e un'emergenza notevole il cui profilo è notevole da Galliano. Notevole è anche il panorama e l'ampia veduta sul Mugello centrale che si gode da questa località.

Epoca ed evoluzione storica:

L'Osteria delle Maschere fu già stazione di cambio cavalli sulla Postale Bolognese (XVIII secolo). "L'Osteria delle Maschere, a detta di tutti i viaggiatori, era l'unico luogo dove l'ospitalità poteva essere considerata soddisfacente" (2)

PARAMETRI DI TRASFORMAZIONE:

Oltre agli interventi previsti per gli edifici esistenti, a conferma dell'area compromessa già prevista dal P.diF., è ammessa all'interno della particella n. 188 del Foglio 99 la realizzazione attraverso Permesso a Costruire di SUL fino ad un massimo di mq. 132 con altezza massima di ml. 6,50 e massimo 2 piani fuori terra. Il nuovo edificio dovrà avere forma compatta ed essere conforme all'abaco per gli edifici del territorio aperto di cui all'Elaborato AL 2 del R.U.C.

Bibliografia e fonti d'archivio:

- F. NICCOLAI, Guida del Mugello e della val di sieve, Borgo San Lorenzo, 1914.
- E. REPETTI, Il Mugello dal Dizionario Geografico Fisico Storico della Toscana, Libr. Editrice Italiano, p. 145
- G.M.BROCCHI, Descrizione della provincia del Mugello, 1967
- (1) M. BECATTINI, A. GRANCHI, Alto Mugello Val di Sieve, Giogi & Cambi, Firenze 1985, p.47
- (2) G.C. ROMBY in Percorsi e Valichi dell'Appennino fra storia e leggenda-Futa, Osteria Bruciata,

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 191-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra coperto a capanna. Su di un lato lungo e sul fronte tergale sono presenti grandi grigliati di aerazione. Sull' altro lato lungo è addossato un piccolo volume di un piano fuori terra coperto ad una falda ad uso di forno. Il fabbricato è stato recentemente ristrutturato.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Grigliati

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**Categoria d'intervento:** REAF+V**Specifiche categorie d'intervento:**

L = addizioni consentite solo sul fronte ovest

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 191-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Medio	

Oscuramento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro: In alcune parti vi è un basamento in pietra		Stato: Buono

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input checked="" type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume complesso di due piani fuori terra caratterizzato dalla presenza di una torre di quattro piani, con le coperture a padiglione. Il volume si sviluppa intorno alla torre di guardia e ad una corte interna. Le aperture sono prive di oscuramenti e riquadrate in pietra.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Decorticamento intonaco

Categoria d'intervento: RESTAURO**Specifiche categorie d'intervento:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 191-6

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro: porzioni di intonaco tradizionale		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input checked="" type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro: stemma araldico-stucco lavorato a basso rilievo		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input checked="" type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro: piccolo loggiato IIP. Tamponato						

Descrizione

Edificio a volume compatto di tre piani fuori terra coperto a padiglione. Una porzione di fabbricato sul retro è ribassata di un piano ed ha copertura ad una falda. Sulla facciata principale al secondo piano vi è un piccolo loggiato tamponato. Su tre lati l'edificio presenta archeggiature tamponate.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Manto di copertura.

Categoria d'intervento: RESTAURO

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 191-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro: In alcune parti vi è un basamento in pietra		Stato: Buono

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio di due piani fuori terra le cui singole parti sono coperte a capanna. Parte del volume si sviluppa intorno ad una corte interna.
 Tutto il complesso ha subito una recente ristrutturazione ed è in buono stato di conservazione.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: RESTAURO

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 191-4

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro: In alcune parti vi è un basamento in pietra		Stato: Buono

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input checked="" type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro: Tabernacolo						

Descrizione

Edificio a tre piani fuori terra coperto a padiglione. I fronti presentano aperture riquadrate in pietra. Tutto il complesso ha subito una recente ristrutturazione ed è in buono stato di conservazione.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Decorticamento intonaco

Categoria d'intervento: RESTAURO**Specifiche categorie d'intervento:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 191-5

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: portone metallico		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra con un'ampia copertura a capanna, che conserva i caratteri della originaria destinazione non residenziale, di servizio alla posta dei cavalli. L'edificio, pur non presentando particolari caratteristiche architettoniche proprie, si distingue come parte di un notevole complesso di edifici.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Finestre;
Portone ad arco del fronte principale

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Camini in eternit e metallo
Compresenza di parti intonacate con parti a faccia vista

Categoria d'intervento: REAF+V

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

010



029



023



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

016



017



030




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Barberino	Toponimo CTR:	C. Ripa	
Tipo Località:	Case Sparse	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	98	Particelle catastali:	73, 8004	
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	La Casina Rossa	
Sezione/Foglio C.G.T.:	/			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	160	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	3.1	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	3	
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ambiti specifici				

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante

Filare di cipressi, cipresso

Accessibilità: Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** Aia Alberature di pregio Giardino Corte Parco Chiostro/Cortile Pavimentazioni Orto**Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 1**Altro:** Forno**Impianto****Planivolumetrico:** Edificio Singolo**Descrizione:** Edificio singolo posto su di un pendio, con il fronte principale che affaccia su un'aia. Nel resede sono presenti una tettoia/forno ed un piccolo annesso.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 193-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro: Stemma, Tabernacolo		Stato: Buono

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume articolato di forma allungata, posto su pendio longitudinale. Il corpo principale è di due piani fuori terra a monte e di tre piani a valle (piano seminterrato) coperto a padiglione. Affiancati ai due lati ci sono due corpi di un piano fuori terra coperti a capanna. Nel resede sono presenti una tettoia con forno ed un piccolo annesso di due piani fuori terra.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



002



003

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

004




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Barberino	Toponimo CTR:	S.t.	
Tipo Località:	Case Sparse	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	98	Particelle catastali:	96	
Toponimo C.G.T.:	Ripa	Toponimo N.C.E.U.:	S.t.	
Sezione/Foglio C.G.T.:	H / unico			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	160	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	3.1	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	3	
Vincolo idrogeologico	<input type="checkbox"/>			
Ambiti specifici				

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Alberature di pregio** **Giardino** **Corte** **Parco** **Chiosstro/Cortile** **Pavimentazioni** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 2**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Piccolo nucleo composto da un edificio principale di forma articolata e da un piccolo annesso agricolo**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 194-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione e annesso agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume articolato composto da un corpo principale, l'abitazione, e da un annesso agricolo (carraia). Il corpo principale, disposto su di un leggero pendio longitudinale, è di uno e due piani fuori terra a monte e di due e tre piani fuori terra a valle. La copertura è a capanna. La carraia, coperta a capanna, è di un piano fuori terra a monte e di due piani a valle.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Intonaco

Categoria d'intervento: REAF**Specifiche categorie d'intervento:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 194-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Piccolo edificio a volume compatto di un piano fuori terra coperto a capanna. Su di un lato corto è addossato un volume più basso coperto ad una falda (porcilaia).

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



002



003

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

006



009



010



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Città Metropolitana di Firenze


Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Barberino	Toponimo CTR:	S.t.
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	nc:
Foglio Catastale:	98	Particelle catastali:	93-99
Toponimo C.G.T.:	Ripa	Toponimo N.C.E.U.:	Ripa
Sezione/Foglio C.G.T.:	H / unico		
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	160
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	3.1
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	3
Vincolo idrogeologico	<input type="checkbox"/>		
Ambiti specifici			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input checked="" type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici

Descrizione: Complesso di edifici disposti lungo il pendio che sovrasta un'ansa del torrente Stura. Nella parte a monte si trova la casa padronale, mentre a valle sorgono la casa colonica ed il fienile.
La schedatura riguarda solamente il fabbricato contrassegnato con il n. 1 in quanto i fabbricati n. 2 e 3 sono oggetto di scheda di trasformazione n. S.103.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 195-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
--	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro: Pilastro con capitello in pietra a base ottagonale		Stato: Buono

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro: Aperture lato lago						

Descrizione

Edificio a volume articolato disposto su pendio longitudinale di due piani fuori terra a monte e tre piani a valle. La copertura è a capanna. Sul lato corto a sud è addossato un piccolo volume coperto ad una falda di un piano fuori terra. Sulla facciata principale (lato lago) è presente un pilastro in pietra con capitello addossato nella muratura perimetrale.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Aperture sul fronte principale

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Intonaco
Zoccolature in c.a.
Muratura a vista del corpo addossato
Muri a retta in c.a. a vista
Portelloni

Categoria d'intervento: REAF+L+V

Specifiche categorie d'intervento:

L = addizioni non consentite sul fronte principale

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

001



002



003



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

004



006



008



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Cantalupo	Toponimo CTR:	Cantalupa
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	nc:
Foglio Catastale:	95	Particelle catastali:	184, 186, 896,899,901
Toponimo C.G.T.:	Canta Lupa	Toponimo N.C.E.U.:	Cantalupo
Sezione/Foglio C.G.T.:	T / unico		

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Sez Censuaria: 167

Sistema: 3.1

Utoe: 3

Ambiti specifici


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48

presente al 1936/39

presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante

Viale cipressato - vigna

Accessibilità: Asfaltata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Parco** **Alberature di pregio** **Chiostro/Cortile** **Giardino** **Pavimentazioni** **Corte** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 2**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici

Descrizione: Nucleo rurale situato in prossimità della strada per Montecuccoli, in località Cantalupo, costituito da numerosi edifici annessi al fabbricato principale - la casa padronale. Gli edifici sono prospicienti un'ampia aia comune in parte pavimentata in pietra; nel resede è presente inoltre una tettoia metallica sorretta da due pareti in blocchi di cls e due pilastri in cls.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 197-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto, in leggero pendio, di tre piani fuori terra a valle e due a monte, coperto a padiglione. Lungo un fianco, prospiciente l'aia, sono addossati un corpo di due piani, con copertura piana calpestabile a terrazza, e due piccoli corpi di un piano, coperti ad una falda. Sullo stesso lato una scalinata conduce al secondo piano. Sul fronte nord è presente un volume compatto di un piano, con copertura piana calpestabile terrazzata delimitata da muretti in pietra e ringhiera in ferro battuto. La terrazzatura, parte pavimentata (cotto e pietra) e parte a giardino, crea un collegamento tra i due edifici. Addossato è un corpo di un piano fuori terra coperto ad una falda.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Aia

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Marciapiedi in porfido;
 Basamento rivestito in lastre di pietra;
 Comignolo;
 Muretti in c.a. della terrazza;
 - balcone;
 - tettoia;

Categoria d'intervento: REAF+V**Specifiche categorie d'intervento:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 197-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di un piano fuori terra, con copertura a capanna. Addossato ad un lato lungo è presente una baracca costituita da blocchi di cls e legno, con copertura metallica. Rimangono visibili i grigliati anche se tamponati.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 197-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Magazzino	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto su pendio longitudinale e trasversale, di un piano fuori terra a monte e due piani a valle, con copertura a padiglione. Su un lato lungo, a valle, sono addossati alcuni volumi di un piano fuori terra, coperti ad una falda. Il fabbricato si affaccia su una grande aia pavimentata in pietra.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Gronda in pietra e laterizio;

Aia;

Grigliati

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Bandone metallico

Categoria d'intervento: REAFS+V

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 197-5

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Magazzino	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto, in pendio longitudinale, di un piano fuori terra a monte e due piani a valle, con copertura a capanna, adibito a stalla per bovini e caprini. In prossimità del fabbricato è presente un edificio in blocchi di calcestruzzo e copertura in lamiera destinato a ricovero attrezzi agricoli.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: RE senza cambio di destinazione

Specifiche categorie d'intervento:

Eventuali ampliamenti sono consentiti con i criteri e le procedure di cui al Titolo IV, Capo III della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 197-4

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro: blocchi in cls		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto, in pendio longitudinale, di un piano fuori terra, con copertura a capanna. Addossato ad un lato lungo è presente una tettoia.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: RE senza cambio di destinazione

Specifiche categorie d'intervento:

Eventuali ampliamenti sono consentiti con i criteri e le procedure di cui al Titolo IV, Capo III della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



002



007



012

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

017



021



025



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	S. Andrea	Toponimo CTR:	S.t.
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	Strada vicinale della Colombaiana
Foglio Catastale:	95	Particelle catastali:	87
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	Mezza Strada
Sezione/Foglio C.G.T.:	/		
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	167
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	3,1
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	2
Vincolo idrogeologico	<input type="checkbox"/>		
Ambiti specifici	Tabernacoli		


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48

presente al 1936/39

presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Strutture o infrastrutture disequilibranti

zona industriale

Accessibilità: Asfaltata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** Aia Parco Alberature di pregio Chiostro/Cortile Giardino Pavimentazioni Corte Orto**Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Piccolo nucleo costituito da due fabbricati con annesso, posizionati lungo la Strada della Colombaia. Gli edifici, che hanno gli ingressi principali sul retro, affacciano su un giardino comune.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 198-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a sviluppo longitudinale, posizionato lungo la strada della Colombaia, di due piani fuori terra, con copertura a capanna. Il fronte lungo la strada presenta una sola apertura al piano primo, gli ingressi alle unità immobiliari sono infatti sul retro. Nel resede è presente un fabbricato ad uso magazzino, di un piano fuori terra, con copertura a capanna.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Intonaco;
Comignoli in c.a.

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 198-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input checked="" type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a sviluppo longitudinale, posizionato ortogonalmente alla strada della Colombaia, di due piani fuori terra, con copertura a capanna. Nel resede è presente un fabbricato ad uso magazzino, di un piano fuori terra, con copertura a capanna.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Gronda in c.a.
Intonaco
Tettoie
Comignoli in c.a.

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



002



006

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

003



005



004



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Città Metropolitana di Firenze


Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Sant'Andrea	Toponimo CTR:	S.t.
Tipo Località:	Case Sparse	Indirizzo:	nc:
Foglio Catastale:	94	Particelle catastali:	353
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	S.t.
Sezione/Foglio C.G.T.:	/		
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	67
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	3.1
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input checked="" type="checkbox"/>	Utoe:	/
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ambiti specifici			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale

Cond. Ambientali: Posizione Orografica dominante o rilevante

Accessibilità: Asfaltata

Percorribilità: Pedonale

Caratteristiche del resede

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiosstro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza

Baracca n°: 0

Tettoia n°: 0

Altro:

Impianto

Planivolumetrico: Edificio Singolo

Descrizione: Edificio di forma allungata di un piano fuori terra con copertura a capanna. Trattasi di un capannone ad uso agricolo.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 199-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio di forma allungata di un piano fuori terra con copertura a capanna. Trattasi di un capannone ad uso agricolo.

INDICAZIONI NORMATIVEDatazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro **Elementi da Tutelare:****Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: RE senza cambio di destinazione

Specifiche categorie d'intervento:

Eventuali ampliamenti sono consentiti con i criteri e le procedure di cui al Titolo IV, Capo III della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



002

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Camoggiano	Toponimo CTR:	Sant'Andrea
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	nc:
Foglio Catastale:	95	Particelle catastali:	45,46,47,A
Toponimo C.G.T.:	Chiesa di S.Andrea	Toponimo N.C.E.U.:	S. Andrea
Sezione/Foglio C.G.T.:	T / unico		

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Sez Censuaria: 167

Sistema: 3.1

Utoe: /

Ambiti specifici


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

 presente al 1822/48

 presente al 1936/39

 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Strutture o infrastrutture disequilibranti

Autostrada

Accessibilità: Asfaltata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Parco** **Alberature di pregio** **Chiostro/Cortile** **Giardino** **Pavimentazioni** **Corte** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 2**Tettoia n°:****Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici

Descrizione: Il complesso di Camoggiano, chiesa di S. Andrea e palazzo Cattani, è ubicato a poca distanza da Barberino, sulla strada per Montecuccoli. La chiesa è caratterizzata dalla facciata a loggetta del 1470 di alta qualità architettonica, con vestibolo, porticato con colonne e frontone triangolare. Il campanile è asimmetrico rispetto al corpo di fabbrica. Gli elementi architettonici sono in pietra arenaria su intonaco bianco.

Il complesso presenta un "disegno fortemente unitario, sia nella scelta degli elementi architettonici e nei volume, che nei partiti decorativi" nonostante le varie e diverse tendenze stilistiche.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

S. Andrea a Camoggiano fu voluta in sostituzione della vecchia S. Andrea a Valiano, che sorgeva presso la Villa di Camoggiano. La costruzione risale al XIV-XV secolo, la loggetta è del 1470; ha subito poi ampliamenti e modifiche successive. Fu "una delle chiese più distinte del piviere di S. Gavino Adimari, assegnata nel 1822 alla nuova pieve di S. Silvestro a Barberino di Mugello". (1)

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

- I beni culturali: dalla conoscenza storica una prospettiva per il Mugello, 1983, pp.199-201
- Il Mugello Un paesaggio in evoluzione a cura di M. Bini e E. Pieri, Firenze 1999, pp. 111-115
- M. BECATTINI, A. GRANCHI, Alto Mugello Val di Sieve, Giorgi & Cambi, Firenze 1985, pp. 19-20
- (1) E. REPETTI, Il Mugello dal Dizionario Geografico Firsico Storico della Toscana, Libr. Editrice Italiano, p. 69
- F. NICCOLAI, Guida del Mugello e della Val di Sieve, Borgo San Lorenzo, 1914

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 200-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro: Rimaneggiamenti e inserimenti intonac		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro: Stemma		Stato: Cattivo

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Altro	Condizione: Medio	Altro: Chiesa, Canonica				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input checked="" type="checkbox"/>
Altro: elementi della facciata della chiesa						

Descrizione

Oltre che dalla chiesa, il complesso è costituito da Palazzo Cattani, adiacente la chiesa, di due piani fuori terra con copertura a padiglione. Presenta una facciata a due ordini, scanditi da cornice marcapiano in pietra. Tramite un androne con volta a botte si accede al cortile, a pianta quadrata, con pozzo, archi ribassati e colonne, volte a crociera, portali incorniciati in pietra dotati di stemmi. Al fabbricato sono addossati alcuni volumi di uno e due piani fuori terra, con coperture a capanna e a falde.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: RESTAURO

Specifiche categorie d'intervento:

Dichiarazione dell'interesse culturale n. 149/2007 del 07/05/2007 (artt. 10-13 e 15 del D.L. 42/2004)

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 200-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra, con copertura a capanna a falde diseguali. Presenta ampie aperture grigliate su tre fronti al piano primo. Sul lato corto è addossata una tettoia metallica, con copertura in lamiera, che collega il fabbricato alla tettoia limitrofa con struttura in laterizio e copertura in materiali tradizionali, ad uso ricovero macchinari. Nel resede sono presenti altre tettoie e baracche in legno e lamiera.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Tettoie e coperture metalliche

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



002



010

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

011



018



019



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	S. Andrea	Toponimo CTR:	C. Mezzastrada	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	94	Particelle catastali:	50,336	
Toponimo C.G.T.:	S. Andrea	Toponimo N.C.E.U.:	S.t.	
Sezione/Foglio C.G.T.:	T / unico			

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Sez Censuaria: 167

Sistema: 3.1

Utoe: /

Ambiti specifici

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48

presente al 1936/39

presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale

Cond. Ambientali: Presenza di coltivaz. o vegetaz. caratterizzante

Accessibilità: Asfaltata

Percorribilità: Carrabile

Caratteristiche del resede

Aia

Alberature di pregio

Giardino

Corte

Parco

Chiostro/Cortile

Pavimentazioni

Orto

Superfetazioni area di pertinenza

Baracca n°: 1

Tettoia n°: 0

Altro:

Impianto

Planivolumetrico: Insieme di edifici

Descrizione: Complesso agricolo costituito dalla colonica e da alcuni annessi agricoli (un fienile, un ex porcilaia di un piano fuori terra e copertura ad una falda, una rimessa) disposti intorno ad un aia in parte pavimentata in pietra e in parte a prato.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 201-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Medio
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input checked="" type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input checked="" type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a pianta articolata composta da un nucleo centrale di tre piani fuori terra, con copertura a padiglione, ed il restante di due piani fuori terra, con copertura a una falda e a semi padiglione. Sul fronte tergale è presente un loggiato su due livelli con archi a tutto sesto al piano terra e archi a sesto ribassato, tamponati da finestre, al piano primo. Sono presenti due piccole scale esterne di accesso al piano terreno rialzato.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Intonaco
Scuri
Infissi in alluminio anodizzato

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 201-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Magazzino	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a sviluppo longitudinale di due piani fuori terra, con copertura a capanna e tipologia a fienile. Sul fronte laterale e tergale sono addossati due volumi di un piano fuori terra con copertura a capanna. Sono presenti aperture tamponate sull'altro fronte laterale.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Portoni metallici,
Cordoli e cornici in cls,
Comignoli in cls

Categoria d'intervento: REAFS+L

Specifiche categorie d'intervento:

L= addizioni non consentite sul fronte corto nord

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 201-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a sviluppo longitudinale di un piano fuori terra, con copertura a capanna.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Intonaco
Manto di copertura
Gronda
Portelloni metallici

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



002



003



004

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



004



006



010


COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	S.Andea	Toponimo CTR:	C.Mezzastrada	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	94	Particelle catastali:	46,47	
Toponimo C.G.T.:	S.Andrea	Toponimo N.C.E.U.:	S.t.	
Sezione/Foglio C.G.T.:	T / unico			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	167	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	3.1	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input checked="" type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ambiti specifici	Tabernacoli			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Asfaltata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Podere costituito dall'edificio colonico con fienile annesso; quest'ultimo è disposto nel resede in posizione separata rispetto al fabbricato principale. E' presente anche un piccolo annesso agricolo in muratura e copertura tradizionale a due falde. Il resede è ad aia in terra battuta.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 202-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: portone metallico		Stato: Cattivo	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input checked="" type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro: chiave dell'arco, capitelli, nicchia		Stato: Cattivo

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Abbandono	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input checked="" type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra e copertura a padiglione. Addossati sul retro sono presenti un bagno pensile e due tettoie in legno, su un fianco un piccolo volume con copertura ad una falda.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Tettoie,
Gronda
Portelloni metallici

Categoria d'intervento: REAF+L

Specifiche categorie d'intervento:

L= addizioni non consentite sul fronte principale

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 202-2

Copertura

Piana <input checked="" type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input checked="" type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Fienile a sviluppo longitudinale con copertura a capanna. L'annesso, situato su un pendio, presenta un piano fuori terra a monte e due a valle. Su un fianco sono addossati due volumi di altezze diverse con copertura ad una falda.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Grigliati
Fronte principale a monte

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Cancello in ferro battuto;
Tamponatura di un'apertura in laterizio forato

Categoria d'intervento: REAFS+V

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



008



011

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

002



013



014




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Camoggiano	Toponimo CTR:	S.t.	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	94	Particelle catastali:	152,153,370,372	
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	Camoggiano	
Sezione/Foglio C.G.T.:	T / unico			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	163	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.4	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input checked="" type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ambiti specifici	Parco della Calvana			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input checked="" type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 1**Tettoia n°:** 1**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Nucleo composto da quattro edifici, due dei quali di grandi dimensioni. Il complesso presenta un aspetto frammentato dovuto in parte alla morfologia, in parte alla tipologia disomogenea dell'edificato e delle relative pertinenze.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 203-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: non rilevabili		Stato:	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Medio
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro: in parte in ristrutturazione				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro: Gradini in pietra						

Descrizione

Edificio a volume compatto di tre piani fuori terra, con copertura a capanna. Il fronte principale affaccia su un resede pavimentato a pietra.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 203-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: portoni in legno e metallici		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a sviluppo longitudinale di due piani fuori terra, con copertura a capanna. Sui fronti laterali sono addossati piccoli volumi parte in muratura e parte in legno. Marciapiedi e pavimentazione esterna in laterizio.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Superfettazioni in materiale precario

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 203-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro: in ristrutturazione				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra che presenta un'ampio fronte principale con numerose aperture regolari. In ristrutturazione al momento del sopralluogo.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAF+L

Specifiche categorie d'intervento:

L - addizioni non consentite sul fronte principale

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 203-4

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Magazzino	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio di un piano fuori terra con copertura a capanna. Sul fronte tergale è addossata una tettoia coperta con eternit.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Tettoia

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

002



009



005



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

006



012



013



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Il poggio	Toponimo CTR:	Il Poggio	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	94	Particelle catastali:	109,317	
Toponimo C.G.T.:	Il poggio	Toponimo N.C.E.U.:	Poggio	
Sezione/Foglio C.G.T.:	T / unico			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	163	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.4	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input checked="" type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ambiti specifici	Parco della Calvana			


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48

presente al 1936/39

presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 6**Tettoia n°:** 1**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Nucleo costituito da due edifici costruiti in epoche diverse, di cui quello più antico è composto dall'accorpamento di più volumi. Gli edifici hanno caratteristiche molto diverse e si presentano come entità separate. Nel rispettive aree di pertinenza sono presenti numerose baracche.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 204-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Medio
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Medio	Altro: parte in ristruttur				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume complesso di due piani fuori terra, con copertura a capanna. Probabilmente si trattava in origine di due edifici separati e unificati in epoca successiva. In prossimità del fronte tergale sono presenti volumi parzialmente interrati ad uso box auto.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Comignoli in cls;
 Tipologia delle aperture sul fronte principale;
 Decorticamento dell'intonaco;
 Scuri;
 Infissi esterni al filo della muratura.

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 204-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscuramento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Medio
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto su pendio longitudinale, di due piani fuori terra a monte e tre a valle, con copertura a capanna. Presenta aperture regolari sul fronte principale ed una scala esterna sul fronte laterale per l'accesso al piano superiore. Sul fronte tergale, al piano secondo, è presente un balcone coperto.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Scala esterna;
Balcone;
Decorticamento dell'intonaco;
Infissi in alluminio

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



005



007

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

017



013



015




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Camoggiano	Toponimo CTR:	Camoggiano
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	nc:
Foglio Catastale:	94	Particelle catastali:	97-98-99-102-A
Toponimo C.G.T.:	Camoggiano	Toponimo N.C.E.U.:	S.t.
Sezione/Foglio C.G.T.:	T / unico		
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	163
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.4
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ambiti specifici	Parco della Calvana - Alberi di pregio		

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Asfaltata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Alberature di pregio** **Giardino** **Corte** **Parco** **Chiostro/Cortile** **Pavimentazioni** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:****Tettoia n°:** 1**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici

Descrizione: Il sito rurale di Camoggiano comprende la villa di Camoggiano con oratorio, la villa detta il Cantone oltre a coloniche e annessi. Dall'articolato complesso di costruzioni spicca, di fronte all'oratorio dedicato alla Presentazione della Vergine (XVIII sec.) la villa di Camoggiano con antistante un parco di conifere e cipressi. La villa presenta un volume compatto con il prospetto principale semplice, un tempo decorato con motivi dipinti e finestre. All'entrata dell'abitato di Camoggiano c'è la villa detta Il Cantone, grosso edificio con annessi molto ampliato e modificato. Gli annessi sono in ristrutturazione. L'autostrada divide in due parti completamente distinte il sito di Camoggiano dalla chiesa di S. Andrea, costituendo elemento di rottura paesaggistica ed insediativa.

Epoca ed evoluzione storica:

La villa di Camoggiano, di antichissima costruzione (XV sec.), sorge sull'antico suolo della chiesa vecchia di S. Andrea a Valiano (ante XV sec.). Nel XVII secolo, oltre alla costruzione del parco, la villa si amplia e si modifica assumendo l'attuale fisionomia. La villa detta Il Cantone è del XVIII- XIX secolo.

Bibliografia e fonti d'archivio:

- M. BECATTINI, A. GRANCHI, Alto Mugello Val di Sieve, Giorgi & Cambi, Firenze 1985, p. 21
 - E. REPETTI, Il Mugello dal Dizionario Geografico Fisico Storico della Toscana, Libr. Editrice Italiano, p.69

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 205-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscuramento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Cattivo
--	--------------------------------	--------	----------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input checked="" type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro: Sedute in pietra		Stato: Medio

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto in leggero pendio trasversale, di due piani fuori terra a monte e tre piani a valle, con copertura a padiglione. Addossato ad un lato corto è presente un corpo longitudinale, di un piano fuori terra, con copertura a capanna. Il fronte principale, caratterizzato da aperture regolari e simmetriche rispetto al grande portone di ingresso centrale, si apre sull'ampio giardino con alberature di pregio. Il fronte tergale, prospiciente la strada, presenta un ingresso decentrato e aperture regolari, due delle quali tamponate. Sul fronte opposto della strada è presente una piccola chiesa affiancata da un muro di cinta chiuso da un cancello.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: RESTAURO

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 205-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Piccolo edificio con impianto planivolumetrico articolato, su pendio trasversale, di un piano fuori terra a monte e due piani a valle, con copertura a falde, addossato alla villa di Camoggiano da un lato e all'edificio successivo dall'altro, costituendo elemento di continuità tra gli edifici più antichi.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 205-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Cattivo	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input checked="" type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto, su leggero pendio trasversale, di due piani fuori terra, con copertura a capanna. Sul lato corto dell'edificio si apre un'ampia porzione pavimentata in cemento, delimitata da muretti in pietra, quale termine dell'aggregazione lineare dei fabbricati. Nella pertinenza del fabbricato vi è una tettoia con struttura in muratura e copertura in onduline.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Aia

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:Comignolo in cls
Inferriate**Categoria d'intervento:** REAF+V**Specifiche categorie d'intervento:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 205-4

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Bandone metallico		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Medio
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione e annesso agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra, con copertura a capanna. Addossato ad un lato corto del fabbricato vi è una tettoia in muratura con copertura in legno e lamiera. Sul fronte tergale, posto trasversalmente rispetto al volume principale, è presente un piccolo manufatto di un piano fuori terra, con copertura ad una falda. Sul fronte principale sono presenti una scala metallica di accesso al piano primo, ed una tettoia con copertura in marsigliesi.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Scala metallica

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 205-5

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:
		Stato: Medio

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione e annesso agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a sviluppo longitudinale costituito dall'aggregazione lineare di più corpi di fabbrica eretti in epoche successive. Il fabbricato, di due piani fuori terra, presenta coperture a capanna - per la quasi totalità - e ad una falda sui corpi di testa.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Manto di copertura in marsigliesi;

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 205-6

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Pessimo
-----------------------------------	--------------------------------	--------	----------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Altro	Condizione: Abbandono	Altro: oratorio				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro: Campanile a vela						

Descrizione

Piccolo oratorio a volume compatto in pendio longitudinale, coperto a capanna con campanile a vela. L'accesso principale è situato lungo la strada.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: RESTAURO

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



006



012

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



037



024



030


COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Castelluccio	Toponimo CTR:	Castelluccio	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	93	Particelle catastali:	215,216	
Toponimo C.G.T.:	Castelluccio	Toponimo N.C.E.U.:	Castelluccio	
Sezione/Foglio C.G.T.: N / unico				
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	165	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.4	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input checked="" type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ambiti specifici	Parco della Calvana			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Alberature di pregio** **Giardino** **Corte** **Parco** **Chiostro/Cortile** **Pavimentazioni** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 2**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Nucleo situato lungo la strada vicinale di Castelluccio, costituito da tre corpi di fabbrica: l'edificio principale, recentemente restaurato e adibito a funzione turistico-ricettiva; un annesso in stato di rudere; una presumibile cappella, restaurata per essere adibita a civile abitazione.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 206-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro: Crollata		Stato:

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro: Crollata		Stato:	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo

Infissi

Assenti: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Non individuabile	Condizione Rudere	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Manufatto a volume compatto, su pendio, ridotto a rudere.

INDICAZIONI NORMATIVEDatazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro **Elementi da Tutelare:****Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

E' consentita la ricostruzione sulla base di documentazione storica, cartografica e fotografica che documenti lo stato originario dell'edificio.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 206-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Altro	Condizione Ristrutturato	Altro: Struttura ricettiva				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input checked="" type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio di impianto planivolumetrico articolato costituito da un corpo centrale di tre piani fuori terra con copertura ad una falda e due corpi ad esso addossati di due piani fuori terra, anch'essi coperti ad una falda. Sul fronte principale dell'edificio è presente un loggiato al piano primo al quale si accede attraverso una scalinata a due rampe e che ospita l'ingresso principale. Il resede di pertinenza è articolato su diversi livelli delimitati da muretti in pietra.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAF+L

Specifiche categorie d'intervento:

L - addizioni non consentite sul fronte principale a sud

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 206-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro: Nicchia per immagine votiva		Stato: Buono

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Non individuabile	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Piccolo edificio a volume compatto di un piano fuori terra, con copertura a capanna. Dalle caratteristiche tipologiche e morfologiche l'edificio sembra essere stato una cappella.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAF+L

Specifiche categorie d'intervento:

L = addizioni non consentite sui fronti principale e tergaie

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

001



002



003



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



005



012




017

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Le Caselle	Toponimo CTR:	Caselle	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	93	Particelle catastali:	21-22	
Toponimo C.G.T.:	Caselle	Toponimo N.C.E.U.:	Le Caselle	
Sezione/Foglio C.G.T.:	N / unico			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	165	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.4	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input checked="" type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ambiti specifici	Parco della Calvana			

Epoca e evoluzione storica edificioPresente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale presente al 1822/48 presente al 1936/39 presente al 1997

Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Alberature di pregio** **Giardino** **Corte** **Parco** **Chiostro/Cortile** **Pavimentazioni** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 1**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Complesso di edifici posizionati su di un pendio. L'insieme di edifici è composto da un'abitazione, da un piccolo fienile prospiciente l'abitazione e da due volumi di notevoli dimensioni destinati a deposito di foraggio e stalla.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 207-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume articolato disposto su di un pendio roccioso di coperto a capanna di due piani fuori terra a monte e di tre piani a valle. Addossati all'edificio sono presenti alcuni piccoli volumi destinati in parte ad annessi ed in parte ad abitazione.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Codoli in c.a. a vista
Terrazze a sbalzo in c.a.
Scala metallica

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 207-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro: Blocchi in c.a.		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Piccolo edificio a volume articolato composto da un corpo principale di un piano fuori terra, con caratteristiche tipologiche tradizionali e coperto a capanna, a lati del quale sono presenti dei volumi in superfetazione destinati ad annessi e stalletti e con copertura in materiale precario.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Infissi
Coperture in eternit, lamiera e materiale precario
Paramento murario in cls

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 207-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro: assito in legno		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di un piano fuori terra coperto a capanna
--

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Copertura in lamiera
Paramento murario in legno

Categoria d'intervento: RE senza cambio di destinazione

Specifiche categorie d'intervento:

Eventuali ampliamenti sono consentiti con i criteri e le procedure di cui al Titolo IV, Capo III della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 207-4

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro: muratura in blocchi di cls		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto coperto a capanna di due piani fuori terra con destinazione di stalla, fienile e deposito attrezzi. Al corpo principale, sul fronte a sud, è appoggiato un volume di due piani fuori terra coperto con un'unica falda.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Muratura perimentrale
Copertura in lamiera e pannelli sandwich
Muri a retta in c.a.

Categoria d'intervento: RE senza cambio di destinazione

Specifiche categorie d'intervento:

Eventuali ampliamenti sono consentiti con i criteri e le procedure di cui al Titolo IV, Capo III della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

012



007



004



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

005



010



014




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Pulica	Toponimo CTR:	S.t.	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	90,92	Particelle catastali:	159,192	
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	Masso Serpente	
Sezione/Foglio C.G.T.:	/			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	165	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.4	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ambiti specifici	Parco della Calvana			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:****Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input checked="" type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiosstro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Nucleo formato da tre edifici, situato lungo la strada che da Barberino, salendo verso nord, conduce al Colle alle Croci, attraversano il nucleo di Pulica.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 208-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscuramento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Medio
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto, con copertura a capanna, cui è addossato in posizione angolare un altro volume, anch'esso compatto, realizzato in pietra. L'edificio è stato recentemente ristrutturato. Oltre ad essere adibito a civile abitazione ospita un allevamento di cani.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Scala metallica;
Decorticamento dell'intonaco;
Gronda;
Porzioni del manto di copertura;

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 208-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Oscuramento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:
		Stato: Medio

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Magazzino	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Piccolo edificio a volume compatto di un piano fuori terra, con copertura a capanna con falde asimmetriche. Su leggero pendio trasversale, presenta una piccola rampa pavimentata in pietra per l'accesso al fabbricato.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 208-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Medio	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Medio
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto, con copertura a capanna, su pendio longitudinale di un piano fuori terra a monte e due a valle. Recentemente restaurato, si presenta con fronte a monte cieco.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Manto di copertura

Categoria d'intervento: REAF**Specifiche categorie d'intervento:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



003



006



007

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

011



012




017



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Pulica	Toponimo CTR:	S.t.	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	Loc. Massoserpente	nc:
Foglio Catastale:	90	Particelle catastali:	217, 157	
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	Masso Serpente	
Sezione/Foglio C.G.T.:	N / unico			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	165	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.4	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ambiti specifici	Parco della Calvana			

Epoca e evoluzione storica edificioPresente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale presente al 1822/48 presente al 1936/39 presente al 1997

Scheda modificata in seguito a: Variante 2

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Alberature di pregio** **Giardino** **Corte** **Parco** **Chiostro/Cortile** **Pavimentazioni** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici

Descrizione: Nucleo composto da due edifici. L'edificio principale a volume compatto è di due piani fuori terra, coperto a capanna. Il fronte principale presenta numerose aperture di varie dimensioni e disallineate; sui fronti laterale e tergale sono addossati i volumi degli annessi coperti a falde. Il secondo edificio con destinazione ad annesso, ad un piano fuori terra con copertura a capanna è stato recentemente ristrutturato.

**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 209-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro: Capriata		Stato: Buono

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione e annesso agricolo	Condizione: Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input checked="" type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto, di due piani fuori terra, coperto a capanna. Il fronte principale presenta numerose aperture di varie dimensioni e disallineate; sui fronti laterale e tergale sono addossati i volumi degli annessi coperti a falde.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Grigliati
Aperture ad arco
Capriata

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAF+L+V

Specifiche categorie d'intervento:

L= addizioni non consentite sul fronte principale a sud

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 209-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di un piano fuori terra, coperto a capanna su pendio trasversale. Il fronte principale presenta una grande copertura ad arco mentre sul fronte tergale sono presenti due superfetazioni con le stessa caratteristiche.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAFS+L

Specifiche categorie d'intervento:

L= Addizioni non consentite sul fronte principale.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

001



002



003




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Grattacacio	Toponimo CTR:	C. Grattacacio
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	nc:
Foglio Catastale:	90	Particelle catastali:	109
Toponimo C.G.T.:	Grattacacio	Toponimo N.C.E.U.:	Grattacacio
Sezione/Foglio C.G.T.: N / unico			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	168
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.4
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ambiti specifici	Parco della Calvana		

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Alberature di pregio** **Giardino** **Corte** **Parco** **Chiostro/Cortile** **Pavimentazioni** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Complesso costituito da una serie di edifici rurali (ex colonica, fienile, silos, ex stalletti, seccatoio, rimessa) a sviluppo longitudinale disposti in fondo ad un pendio, intorno all'aia. E' presente anche una terrazza panoramica con sottostante cisterna.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 210-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Fienile su pendio longitudinale di un piano fuori terra a monte e due piani a valle, con copertura a capanna. Sul lato a valle è addossato un volume di un piano fuori terra con copertura ad una falda. Nel resede sono presenti due silos.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Grigliati di aerazione

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAFS+L+V

Specifiche categorie d'intervento:

L = addizioni consentite solo sul fronte del corpo a valle

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 210-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Medio
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro: Davanzali in mattoni		Stato: Medio

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Volume compatto coperto a capanna, in pendio trasversale, al quale è addossato, sul fronte principale, un porticato costruito in epoca successiva. Su un fianco laterale sporge un volume in superfetazione.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Gronda
Aia

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Aperture ad arco al primo piano
Canna fumaria

Categoria d'intervento: REAF+V+L

Specifiche categorie d'intervento:

L = addizioni non consentite sul fronte corto a valle e sul fronte lungo a nord

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 210-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:			Stato: Medio

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:			Stato: Medio

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro: Ex stalletto				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di un piano fuori terra coperto a capanna in pendio trasversale. L'edificio ha subito in epoca recente una ristrutturazione che lo ha convertito da stalletto a civile abitazione.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Intonaco
Cordoli

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 210-4

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Medio	Altro: ex seccatoio				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto in pendio trasversale di due piani fuori terra a valle ed un piano fuori terra a monte, coperto a capanna. Originariamente nato come seccatoio è oggi utilizzato come magazzino.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Intonaco

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



002



003



010

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

011



019



020




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Spazzavento	Toponimo CTR:	C.Spazzavento	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	Via Pulica -Cavallina	nc: 9
Foglio Catastale:	90	Particelle catastali:	87,178,183	
Toponimo C.G.T.:	Spazzavento	Toponimo N.C.E.U.:	Sparavento	
Sezione/Foglio C.G.T.:	N / unico			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	168	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.4	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ambiti specifici	Parco della Calvana			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Alberature di pregio** **Giardino** **Corte** **Parco** **Chiostro/Cortile** **Pavimentazioni** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici

Descrizione: Complesso edilizio costituito dal fabbricato colonico principale, in origine di impianto planimetrico compatto, poi ampliato con corpi di epoca successiva. Nel resede sono presenti due annessi, un ex fienile/carraia in pendio e un annesso con volume compatto, una terrazza panoramica con sovrastante pergolato e una baracca in legno. Sono inoltre presenti una grande baracca in legno con copertura in lamiera e un annesso in muratura con tettoia in materiale precario.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 211-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro: in parte				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Grosso edificio a volume compatto in posizione centrale con due corpi di fabbrica addossati a formare un impianto planimetrico a corte.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Basamento in porfido;
 Tipologia delle inferrate;
 Mensoloni lignei di un annesso;
 Porzioni di decorticate;
 Cornici in cemento;
 Cesso pensile; Cornignoli.

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 211-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro: davanzi in pietra		Stato: Buono

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Volume compatto coperto a capanna in pendio, in origine annesso agricolo, ora ristrutturato per la residenza; addossato ad un fianco è presente un piccolo volume ad una falda.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Riquadratura in mattoni delle aperture;
Dimensioni di alcune aperture ad arco.

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 211-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Medio	Altro: in ristrutturazione				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Volume compatto di due piani fuori terra coperto a capanna, in pendio, in ristrutturazione al momento del sopralluogo.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

010



005



009



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

012



014



016




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Cersina	Toponimo CTR:	Cersina
Tipo Località:	Case Sparse	Indirizzo:	nc:
Foglio Catastale:	90	Particelle catastali:	65
Toponimo C.G.T.:	Cersina	Toponimo N.C.E.U.:	Cersina
Sezione/Foglio C.G.T.: N / unico			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	165
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.4
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ambiti specifici	Parco della Calvana		

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Alberature di pregio** **Giardino** **Corte** **Parco** **Chiostro/Cortile** **Pavimentazioni** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Complesso di due fabbricati, composto da un edificio principale e da un fienile, che affacciano sull'aia a comune pavimentata in pietra. Il proprietario riferisce di fonti che indicherebbero il complesso come nucleo anticamente fortificato.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 212-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Medio
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input checked="" type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro: Portale						

Descrizione

Edificio a volume articolato composto da due corpi di fabbrica di cui il principale di tre piani fuori terra e coperto a capanna, sul quale è appoggiato un volume di due piani fuori terra coperto ad una falda.
L'intero edificio ha destinazione residenziale nei piani superiori e di locali di lavoro al piano terra. Presenta un ingresso con portale, a cui si accede da una scala in pietra, e tracce di precedenti archeggiature tamponate.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Facciata prospiciente l'aia del corpo di fabbrica più alto
Aia

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Portelloni metallici

Categoria d'intervento: REAF+L+V

Specifiche categorie d'intervento:

L= addizioni non consentite sul fronte prospiciente l'aia

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 212-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Gronda

Senza gronda <input checked="" type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio, destinato a fienile, a volume compatto disposto su pendio trasversale, di un piano fuori terra a monte e di due piani fuori terra a valle, coperto a capanna.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Facciata prospiciente l'aia

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAFS+L+V

Specifiche categorie d'intervento:

L= addizioni non consentite sul fronte prospiciente l'aia

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

001



008



009



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

007



010



012



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Città Metropolitana di Firenze


Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Casa al Prete	Toponimo CTR:	S.t.
Tipo Località:	Case Sparse	Indirizzo:	nc:
Foglio Catastale:	90	Particelle catastali:	194
Toponimo C.G.T.:	Casa al Prete	Toponimo N.C.E.U.:	Casa del Prete
Sezione/Foglio C.G.T.:	N / unico		
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	165
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.4
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ambiti specifici	Parco della Calvana		

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:****Percorribilità:** Pedonale**Caratteristiche del resede**

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Complesso di due edifici composto da un fabbricato principale destinato ad abitazione in pessimo stato di conservazione e da un fienile ridotto a rudere**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 213-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Abbandono	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume articolato disposto su pendio trasversale di tre piani fuori terra a valle e di due piani a monte. Al volume principale, coperto a capanna, si appoggia su di un lato un corpo a due livelli, di cui quello a piano terra destinato a stalla, coperto ad una falda e in gran parte diruto. Sul lato opposto sono presenti due piccoli volumi di cui il primo coperto ad una falda di due piani ed il secondo con copertura piana e destinato a stalletto.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Copertura in marsigliesi
Copertura piana

Categoria d'intervento: REAF+L

Specifiche categorie d'intervento:

L=addizioni non consentite sul fronte principale

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 213-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:	Stato:	

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:	Stato:		

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:	Stato: Pessimo	

Infissi

Assenti: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:	Stato:		

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:	Stato:	

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Rudere	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto disposto su pendio trasversale di due piani fuori terra a valle e di un piano a monte. Attualmente in stato di rudere

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



002



001



006

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

004



009



010




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Cersina	Toponimo CTR:	S.t.	
Tipo Località:	Case Sparse	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	90	Particelle catastali:	46, 165, 167	
Toponimo C.G.T.:	Collina	Toponimo N.C.E.U.:	Collina	
Sezione/Foglio C.G.T.:	N / unico			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	165	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.4	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ambiti specifici	Parco della Calvana			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Alberature di pregio** **Giardino** **Corte** **Parco** **Chiosstro/Cortile** **Pavimentazioni** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 1**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Complesso di edifici composto da un fabbricato principale destinato a residenza, da un fienile e da un piccolo volume destinato ad essiccatoio. L'edificio principale ed il fienile affacciano su un'aia a comune.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 214-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro: scuri metallici <input type="checkbox"/>	Stato: Medio
-----------------------------------	---	---	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione e annesso agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume articolato di due piani fuori terra, coperto a capanna, disposto su leggero pendio longitudinale, di due piani fuori terra a valle e di un piano a monte. Sul retro è presente un piccolo volume compatto di due piani fuori terra coperto a capanna con funzione di legnaia/essiccatoio

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Aia

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Portelloni metallici
Copertura in marsigliesi

Categoria d'intervento: REAF+L+V

Specifiche categorie d'intervento:

L=addizioni non consentite sul fronte principale prospiciente l'aia

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 214-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Gronda

Senza gronda <input checked="" type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Abbandono	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto coperto a capanna disposto su pendio trasversale di due piani fuori terra a valle e di uno a monte, destinato a fienile e diruto nella parte a valle.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Aia

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**Categoria d'intervento:** REAFS+L+V**Specifiche categorie d'intervento:**

L=addizioni non consentite sul fronte prospiciente l'aia

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



002



004



005

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

008



009



010



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Poggiolo	Toponimo CTR:	C. al Poggio	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	Loc. Poggio Valle	nc:
Foglio Catastale:	75	Particelle catastali:	105	
Toponimo C.G.T.:	Valle	Toponimo N.C.E.U.:	Valle	
Sezione/Foglio C.G.T.:	O / 3			

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Ambiti specifici Parco della Calvana

Sez Censuaria: 165

Sistema: 2.4

Utoe: /


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

 presente al 1822/48

 presente al 1936/39

 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Alberature di pregio** **Giardino** **Corte** **Parco** **Chiosstro/Cortile** **Pavimentazioni** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 2**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Nucleo situato lungo la strada vicinale di Montecuccoli, costituito da tre fabbricati e annessi.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 215-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro: Cordolo di copertura rivestito in pietra		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Altro	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto in pendio longitudinale, di un piano fuori terra a monte e due piani a valle, con copertura a capanna. Sul retro dell'edificio è addossato un volume di un piano fuori terra coperto a semipadiglione. Sul fronte principale, a valle, vi è una piccola tettoia in legno sovrastante l'ingresso.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Comignoli

Categoria d'intervento: REAF+L**Specifiche categorie d'intervento:**

L = addizioni consentite solo sul fronte a monte

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 215-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Medio	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Altro	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto in pendio longitudinale e trasversale, di un piano fuori terra, con copertura a capanna. Su di un lato sono addossate alcune baracche in materiali precari.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Manto di copertura

Categoria d'intervento: REAF+L

Specifiche categorie d'intervento:

L = addizioni consentite solo sul fronte nord a monte

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 215-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Altro	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto, in pendio longitudinale, di un piano fuori terra a monte, dov'è l'ingresso, e due piani a valle, con copertura a capanna.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

001



002



003



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

008



010



012




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Padule	Toponimo CTR:	S.t.	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	90	Particelle catastali:	176-199	
Toponimo C.G.T.:	Poggio di sotto	Toponimo N.C.E.U.:	Poggio di sotto	
Sezione/Foglio C.G.T.:	N / unico			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	165	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.4	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ambiti specifici	Parco della Calvana			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Alberature di pregio** **Giardino** **Corte** **Parco** **Chiosstro/Cortile** **Pavimentazioni** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 1**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Nucleo composto da due edifici, la casa padronale e l'annesso, che affacciano su un'aia comune.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 216-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto in pendio longitudinale, di un piano fuori terra a monte e due piani a valle, con copertura a capanna. E' presente un ampio porticato di ingresso con copertura a semipadiglione.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 216-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto su pendio longitudinale, di un piano fuori terra a monte e due piani a valle, con copertura a capanna. Parzialmente in stato di abbandono è utilizzato per il ricovero animali, unitamente ad una baracca in lamiera ad esso addossata.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Porzioni di manto di copertura

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



004



005

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



006



007



008

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Città Metropolitana di Firenze


Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Padule	Toponimo CTR:	S.t.	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	Via Pulica -Cavallina	nc: 11
Foglio Catastale:	90	Particelle catastali:	19,20	
Toponimo C.G.T.:	Padule	Toponimo N.C.E.U.:	Padule	
Sezione/Foglio C.G.T.: N / unico				
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	165	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.4	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ambiti specifici	Parco della Calvana			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** Aia Alberature di pregio Giardino Corte Parco Chiostro/Cortile Pavimentazioni Orto**Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici

Descrizione: Nucleo composto da due fabbricati, situato lungo la strada vicinale che da Barberino conduce a Montecuccoli attraversando le località di Pulica, Spazzavento, Grattacacio. Uno degli edifici ha carattere residenziale, l'altro è un annesso agricolo (ex-fienile con stalleti). Nel resede è presente una tettoia su pilastri in mattoni e copertura a capanna in marsigliesi ad uso carraia.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 217-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro: in ristrutturazione				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

L'edificio presenta una parte centrale, coperta a capanna, di tre piani fuori terra (ex-torre) e volumi ad essa addossati di due piani fuori terra con copertura ad una falda.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Corpo centrale a torre

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Riquadrature delle aperture nel corpo centrale a torre

Categoria d'intervento: REAF+L+V

Specifiche categorie d'intervento:

L = addizioni non consentite sul fronte principale

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 217-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro: crollata in parte		Stato: Pessimo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo

Infissi

Assenti: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Abbandono	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto coperto a capanna in pendio trasversale di un piano fuori terra a monte e due piani fuori terra a valle. Il fabbricato originariamente era utilizzato come fienile e stalletti.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Porzioni di manti di copertura

Categoria d'intervento: REAFS+L

Specifiche categorie d'intervento:

L = addizioni non consentite sul fronte principale

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



002



003

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



004



005



008


COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Le Croci	Toponimo CTR:	C. alle Croci	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	90	Particelle catastali:	177	
Toponimo C.G.T.:	La Croce	Toponimo N.C.E.U.:	Le Croci	
Sezione/Foglio C.G.T.:	N / unico			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	165	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.4	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ambiti specifici	Parco della Calvana - Aree Tartufigene			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante

Ripetitori

Accessibilità: Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Parco** **Alberature di pregio** **Chiostro/Cortile** **Giardino** **Pavimentazioni** **Corte** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Nucleo composto da quattro edifici situato lungo la strada vicinale che da Barberino conduce a Montecuccoli attraversando le località di Pulica, Spazzavento, Grattacacio. Due edifici hanno carattere residenziale mentre gli altri sono annessi agricoli.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 218-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Abbandono	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di un piano fuori terra in leggero pendio trasversale con copertura a capanna.

INDICAZIONI NORMATIVEDatazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro **Elementi da Tutelare:****Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 218-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Medio
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Abbandono	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio formato da un grosso volume compatto di due piani fuori terra coperto a capanna. Sul retro e in posizione centrale rispetto alla lunghezza del fronte, vi è un ulteriore volume di due piani con copertura ad una falda. Sul fronte principale il fabbricato presenta un'aia in battuto di cemento.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Tettoia sopra la porta d'ingresso
Pavimentazione in cemento

Categoria d'intervento: REAF+L

Specifiche categorie d'intervento:

L = addizioni consentite solo sul fronte tergale a nord-ovest

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 218-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Cattivo
--	--------------------------------	--------	----------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Abbandono	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto in pendio trasversale di un piano fuori terra a monte e due piani fuori terra a valle con copertura ad una falda. Su di un lato corto dell'edificio c'è una piccola scala esterna. Intorno al fabbricato c'è una pavimentazione in porfido.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Pavimentazione in porfido

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 218-4

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Fienile in pendio trasversale di un piano fuori terra a monte e due a valle con copertura a due falde asimmetriche. Addossato ad un fianco è presente un secondo volume coperto ad una falda originariamente utilizzato come stalletti.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Grigliati
Aia

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAFS+V

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



002



004

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

005



010



014



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Soli	Toponimo CTR:	Caterina a Soli	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	Loc. Soli	nc:
Foglio Catastale:	85	Particelle catastali:	44,56,100,101	
Toponimo C.G.T.:	Soli di sotto	Toponimo N.C.E.U.:	Soli di sopra	
Sezione/Foglio C.G.T.:	D / 2			

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Ambiti specifici Parco agricolo di Galliano

Sez Censuaria: 159

Sistema: 3.2

Utoe: /


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

 presente al 1822/48

 presente al 1936/39

 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:****Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 1**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici

Descrizione: Nucleo composto da quattro edifici posti al termine della direttrice che da Galliano, passando attraverso Trebbiolo e la Querciola, conduce alla Chiesa di S. Maria a Soli. Dei quattro edifici solo due sono ancora utilizzati come abitazione o deposito, gli altri, a causa delle precarie condizioni delle strutture, sono ormai abbandonati.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 219-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro: In parte crollata		Stato: Cattivo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Non individuabile	Condizione: Abbandono	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto coperto a capanna di due piani fuori terra un tempo utilizzato come fienile e ricovero di macchinari agricoli. Su di un fronte corto esisteva in origine una loggia a due falde di cui ora restano solo i sei pilastri in mattoni che la sostenevano. Sono evidenti i segni di aperture ora tutte o in parte tamponate.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 219-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:			Stato: Medio

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate			Stato: Medio

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume complesso di due piani fuori terra coperto parte a padiglione, parte a capanna, formato dall'accorpamento di almeno due corpi di fabbrica. All'interno della pertinenza vi è un tabernacolo. Parte dell'edificio è coperto da piante rampicanti. Nella pertinenza è presente un fabbricato a volume compatto di un piano fuori terra coperto a capanna, originariamente annesso agricolo con loggia su un lato. Attualmente a questa loggia è stata aggiunta una tettoia. L'intero complesso versa in cattivo stato di conservazione.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Intonaco
Superfetazioni
Gronda

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 219-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Abbandono	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra in pendio trasversale coperto a capanna. Vi si notano numerose aperture grigliate in seguito tamponate e lesioni passanti che hanno portato in alcune zone anche al crollo parziale della struttura. Nel complesso il fabbricato, che originariamente era un annesso agricolo e che serviva per il deposito e il ricovero di macchinari agricoli, risulta in pessime condizioni di conservazione.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



002



014



009

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

007



008



011



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Santa Caterina a Soli	Toponimo CTR:	S.t.	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	Loc. Soli	nc:
Foglio Catastale:	85	Particelle catastali:	13,14,38	
Toponimo C.G.T.:	Podere vecchio	Toponimo N.C.E.U.:	Soli vecchio	
Sezione/Foglio C.G.T.:	D / 2			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	159	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	3.2	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input type="checkbox"/>			
Ambiti specifici	Parco agricolo di Galliano			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:****Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiosstro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Nucleo posto vicino all'abitato di Soli composto da una antica colonica utilizzata come magazzino e da numerosi fabbricati di recente costruzione ad uso di depositi e ricovero di animali.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 220-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Abbandono	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di un piano fuori terra, con copertura ad una falda. Il fabbricato versa in cattivo stato di conservazione ed è parzialmente coperto da vegetazione.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Grigliato

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAFS+V

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 220-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Una porta metallica		Stato: Cattivo	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Medio
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione e annesso agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume complesso con impianto volumetrico ad "L" coperto a capanna di due piani fuori terra. Addossate al corpo di fabbrica ci sono due strutture in metallo ad uso fienile e stalle. Nel resede sono presenti dei silos per lo stoccaggio del mangime ed altre tettoie metalliche anch'esse ad uso fienile e stalle.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAF per l'abitazione

Specifiche categorie d'intervento:

RE senza cambio di destinazione per gli annessi

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

001



002



004



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



005



006



008


COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Santa Maria	Toponimo CTR:	Santa Maria	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	85	Particelle catastali:	23	
Toponimo C.G.T.:	Chiesa a Soli	Toponimo N.C.E.U.:	S. Maria a Soli	
Sezione/Foglio C.G.T.:	D / 2			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	159	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	3.2	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input type="checkbox"/>			
Ambiti specifici	Tabernacoli			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Asfaltata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** Aia Alberature di pregio Giardino Corte Parco Chiostro/Cortile Pavimentazioni Orto**Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 1**Altro:** Portico**Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Il complesso è ubicato lungo la strada che porta alla chiesa di S.Maria a Soli, su un leggero pendio. E' costituito da due edifici costruiti in tempi antecedenti il Catasto Leopoldino, e da una tettoia realizzata in tempi recenti.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 221-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate al piano terra		Stato: Pessimo	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio su pendio longitudinale composto da due corpi di fabbrica su piani sfalsati, di due piani fuori terra a monte e tre a valle, coperto a padiglione. Il fronte lungo strada presenta aperture regolari riquadrate in pietra. Nel resede è presente una tettoia realizzata con pilastri in muratura e un parapetto in blocchi di cls.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Blocchi in cls
Barbacani e riquadrature in cemento

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 221-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra, con addossato su un lato un porticato coperto ad una falda realizzato in tempi successivi.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Grigliati

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAFS+V

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



002



004

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



005



006



008

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Soli	Toponimo CTR:	Soli	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	Loc. Soli	nc:
Foglio Catastale:	85	Particelle catastali:	21-A, 110	
Toponimo C.G.T.:	Chiesa di Soli	Toponimo N.C.E.U.:	S.Maria a Soli	
Sezione/Foglio C.G.T.:	D / 2			

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Sez Censuaria: 159

Sistema: 3.2

Utoe: /

Ambiti specifici


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

 presente al 1822/48

 presente al 1936/39

 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Alberature di pregio** **Giardino** **Corte** **Parco** **Chiostro/Cortile** **Pavimentazioni** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:****Tettoia n°:****Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** La chiesa è ubicata due chilometri a sud di Galliano, sul percorso dell'antica strada medievale che da Scarperia conduce a Barberino. La chiesa, di impianto romanico, conserva il suo carattere di solida ed antica costruzione nell'abside, nelle pareti esterne in bozze di pietra, la facciata a capanna su cui si apre un occhio. Il campanile fu demolito nel 1756. Addossata alla chiesa vi è un'abitazione rurale.**Epoca ed evoluzione storica:**

S. Maria a Soli fu fondata dagli Ubaldini da Soli nell'XI secolo; nel XIII secolo fu giuspatronato della mensa vescovile fiorentina. Gli Ubaldini avevano un castello, di cui resta una torre ridotta a piccionaia, nei pressi di Villa Torrigiani in podere Querciola. Per questo motivo la chiesa di Soli è detta anche della "torre". Presso S. Caterina da Soli stava un tabernacolo con ceramiche robbiane.

Bibliografia e fonti d'archivio:- F. NICCOLAI, Guida del Mugello e della val di sieve, Borgo San Lorenzo, 1914.
- M. BECATTINI, A. GRANCHI, Alto Mugello Val di Sieve, Giorgi & Cambi, Firenze 1985, p.25
- E. REPETTI, Il Mugello dal Dizionario Geografico Fisico Storico della Toscana, Libr. Editrice Italiano, pp. 243-244

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 222-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Medio
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra, con addossati su un lato corto due volumi più bassi sfalsati in altezza (originariamente ad uso di porclaiia e fienile, attualmente ad uso magazzino) coperti a falde; il corpo di fabbrica principale è coperto a capanna. L'articolazione e l'asimmetria delle finestre fanno pensare a continui cambiamenti di destinazione d'uso. Sulla parte tergale sono presenti, in posizione staccata e parallela all'asse dell'edificio, due annessi agricoli, una tettoia e un volume di un piano fuori terra coperto a capanna, entrambi realizzati in tempi recenti. Alcune superfetazioni non permanenti sono presenti in posizione staccata dal nucleo

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Grigliati in laterizio

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Travetti in cemento;
Manto di copertura;
Manufatti precati nel resede;
Infissi in alluminio, Marcapiani in cemento; Portoni metallici;
Sopraelevazione in mattoni

Categoria d'intervento: REAF+V

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 222-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro: chiesa				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro: Piccolo grigliato di areazione						

Descrizione

Nucleo costituito dalla Chiesa di S.Maria a Soli, cui si addossa un complesso di edifici di tre piani fuori terra coperti a capanna. Il nucleo è stato ristrutturato di recente con materiali tradizionali.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Canne fumarie
Pavimentazione in porfido
Staccionata

Categoria d'intervento: RESTAURO per la chiesa (part. A)

Specifiche categorie d'intervento:

REAF+ L per gli altri edifici;
L = addizioni non consentite sui fronti est e ovest.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 222-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro: assenti	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	----------------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Magazzino	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio coperto a capanna posto sul retro del complesso principale; un tempo destinato ad annesso (fienile, stalletti, ecc) è stato recentemente ristrutturato con materiali incongrui. Presenta grandi aperture su due fronti.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Copertura in marsigliesi;
Cordolo in cemento;
Riquadrature ad intonaco.

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



213



009



013

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

006



004



016



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Soli	Toponimo CTR:	S.T.
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	Loc. Torre a Soli - Via Soli nc: 7
Foglio Catastale:	85	Particelle catastali:	11-12-103
Toponimo C.G.T.:	Villa di Soli	Toponimo N.C.E.U.:	Torre a Soli
Sezione/Foglio C.G.T.:	D / 2		

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Ambiti specifici

Sez Censuaria: 159

Sistema: 3.2

Utoe: /


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

 presente al 1822/48

 presente al 1936/39

 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale

Cond. Ambientali: Posizione Orografica dominante o rilevante
 Presenza di coltivazioni e vegetazione caratter.

Accessibilità: Sterrata

Percorribilità: Carrabile

Caratteristiche del resede

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input checked="" type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input checked="" type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza

Baracca n°: 1

Tettoia n°:

Altro:

Impianto

Planivolumetrico: Insieme di edifici

Descrizione: Il complesso, ubicato nel territorio di Soli, sulla strada che porta a Galliano, poco distante dalla chiesa, è composto dalla villa già Torrigiani, da un fabbricato con torre e da alcuni annessi. La villa, ora divisa in appartamenti, conserva i tratti nobili impressigli dal senatore Filippo Torrigiani che la ebbe come casa di campagna, l'edificio fu sede del Podestà Soli. La torre è quella antica degli Ubaldini da Soli che avevano qui un castello.

Epoca ed evoluzione storica:

Torre ubaldina di età antica. La Villa è ascrivibile al XIII secolo.

Bibliografia e fonti d'archivio:

- F. NICCOLAI, Guida del Mugello e della val di sieve, Borgo San Lorenzo, 1914.
- M. BECATTINI, A. GRANCHI, Alto Mugello Val di Sieve, Giorgi & Cambi, Firenze 1985, p.25
- E. REPETTI, Il Mugello dal Dizionario Geografico Fisico Storico della Toscana, Libr. Editrice Italiano, pp.243-244

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 223-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro: Riquadrature in cemento		Stato: Buono

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto, ex fienile attualmente abitazione, di un piano fuori terra su lieve pendio longitudinale, coperto a capanna.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Manto di copertura

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 223-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro: Scuri interni	Stato: Medio
--	--------------------------------	----------------------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input checked="" type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro: Stemma		Stato: Buono

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input checked="" type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Il fabbricato è situato in parte lungo la strada e in parte è affacciato su due grandi piazzali. È costituito da un edificio a più volumi complessi longitudinali accorpati successivamente attorno alla torre, di cui uno - di tre piani fuori terra - chiuso anch'esso all'estremità con un altro corpo a torre e uno di due piani su pendio longitudinale. Nel resede sono presenti alberature di pregio e una baracca.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Porzioni intonacate

Categoria d'intervento: RESTAURO

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

302



304



002



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



005



016



019

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Soli	Toponimo CTR:	S.t.	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	Sorcelletto	nc:
Foglio Catastale:	85	Particelle catastali:	16,18,102	
Toponimo C.G.T.:	Sorcetteto	Toponimo N.C.E.U.:	Sorcelletto	
Sezione/Foglio C.G.T.:	D / 2			

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Ambiti specifici

Parco agricolo di Galliano

Sez Censuaria: 159

Sistema: 3.2

Utoe: /


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

 presente al 1822/48

 presente al 1936/39

 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Presenza di coltivaz. o vegetaz. caratterizzante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Alberature di pregio** **Giardino** **Corte** **Parco** **Chiostro/Cortile** **Pavimentazioni** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 1**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Nucleo formato da tre edifici, di cui uno a carattere residenziale e due annessi agricoli, posto all'incrocio delle strade vicinali di Lucignano e di Sorcelleto. I fabbricati sono prospicienti un' area di pertinenza comune in stato di abbandono.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 224-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Magazzino	Condizione: Abbandono	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto su leggero pendio longitudinale, di due piani fuori terra, con copertura a capanna. Parzialmente coperto da vegetazione, si presenta in pessimo stato di conservazione.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 224-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Cattivo	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra con copertura a padiglione. Il fabbricato è stato oggetto di ristrutturazione parziale, in quanto presenta cordoli in c.a. al piano primo e al sottogronda oltre ad alcune aperture tamponate. I fronti sono caratterizzati da aperture regolari e simmetriche.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Allineamento verticale delle aperture dei due piani;

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAFS+L+V

Specifiche categorie d'intervento:

L = addizioni non consentite sui fronti nord-est e sud

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 224-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Abbandono	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra con copertura a capanna. Il fabbricato versa in pessimo stato di conservazione ed è parzialmente coperto da vegetazione. Su un fronte lungo sono presenti grigliati di aerazione e aperture tamponate.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Grigliati

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Comignoli in eternit

Categoria d'intervento: REAFS+V**Specifiche categorie d'intervento:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



009



001



011

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

005



012



002



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Querciola	Toponimo CTR:	Querciola	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	Loc. Querciola	nc:
Foglio Catastale:	84	Particelle catastali:	58, 60	
Toponimo C.G.T.:	La querciola	Toponimo N.C.E.U.:	Querciola	
Sezione/Foglio C.G.T.:	D / 2			

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Ambiti specifici Parco agricolo di Galliano

Sez Censuaria: 159

Sistema: 3.2

Utoe: /


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48

presente al 1936/39

presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Presenza di coltivaz. o vegetaz. caratterizzante

Viale di cipressi

Accessibilità: Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Parco** **Alberature di pregio** **Chiostro/Cortile** **Giardino** **Pavimentazioni** **Corte** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici

Descrizione: Nucleo formato da due edifici posti lungo la strada che da Galliano conduce a Santa Maria a Soli. Dei due fabbricati, il più antico è ad esclusivo utilizzo abitativo, l'altro - costruito in epoca più recente - è destinato ad annesso agricolo e stalla. Attualmente il complesso risulta abbandonato e, in particolare per quanto riguarda il secondo edificio, in avanzato stato di degrado.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 225-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: porte metalliche, grate		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Abbandono	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro: pozzo						

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra coperto a padiglione, con semplici prospetti ad aperture regolari. Al piano terra le porte sono metalliche.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Pozzo;
Allineamento verticale delle finestre dei due piani sui fronti nord-est e sud;

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Porte metalliche

Categoria d'intervento: REAF+V

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 225-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro: in parte crollata		Stato: Cattivo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: una porta in legno, grate		Stato:	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Abbandono	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra coperto a padiglione. Al corpo principale posto al centro dell'edificio sono stati accorpate due logge laterali, una utilizzata come deposito e l'altra come stalletto. Attualmente il fabbricato risulta in cattivo stato di conservazione ed in parte presenta la copertura crollata.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

107



001



003




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

007



008



010




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Il Monte	Toponimo CTR:	S.t.	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	84	Particelle catastali:	91	
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	Ribottina	
Sezione/Foglio C.G.T.:	/			
<u>Protezione esistente Vincoli</u>		Sez Censuaria:	159	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	3.2	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input type="checkbox"/>			
Ambiti specifici	Parco agricolo di Galliano - Alberi di pregio			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Presenza di coltivaz. o vegetaz. caratterizzante

quercia

Accessibilità: Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Parco** **Alberature di pregio** **Chiostro/Cortile** **Giardino** **Pavimentazioni** **Corte** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Nucleo formato da due fabbricati - un edificio principale e un annesso - posti vicino alla località di Mercatale, sulla direttrice che da Galliano conduce a Gabbianello attraversando Prestignano. Rilevante la presenza nel resede di una quercia di notevoli dimensioni.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 226-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro: Stemma. Data. Nome del podere.		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra coperto a semi-padiglione. Sul retro del fabbricato è addossato un volume ad un piano coperto ad una falda.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Impianto planivolumetrico del nucleo principale;
Allineamento verticale e dimensione delle aperture.

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAF+V+L

Specifiche categorie d'intervento:

L = addizioni consentite solo sul fronte tergale

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 226-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:
		Stato: Medio

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto coperto a capanna. Su un lato lungo è stata addossata una porcilaia, coperta ad una falda, e una tettoia. E' visibile un cordolo in cemento armato segno di una recente ristrutturazione.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Impianto planivolumetrico;
Facciata principale.

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Cordolo in cemento

Categoria d'intervento: REAFS+V

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

001



007



012



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

013



002



003




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Mercatale	Toponimo CTR:	S.t.	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	Via Mercatale	nc: 5
Foglio Catastale:	84; 100	Particelle catastali:	84; 157	
Toponimo C.G.T.:	Mercatale di mezzo	Toponimo N.C.E.U.:	Mercatale	
Sezione/Foglio C.G.T.: D2 /				
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	159	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	3.2	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input type="checkbox"/>			
Ambiti specifici	Tabernacoli			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: Variante 2

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Alberature di pregio** **Giardino** **Corte** **Parco** **Chiosstro/Cortile** **Pavimentazioni** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Nucleo formato da due edifici principali più un annesso, situati lungo la direttrice che da Galliano conduce a Gabbianello. Nel resede è presente una piscina.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 227-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: In alluminio nella loggia; Inferriate		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra, con copertura a semipadiglione, in leggero pendio trasversale. Sul retro presenta una loggia chiusa con infissi metallici. Il fabbricato, di recente ristrutturazione, è caratterizzato da una disomogeneità di finitura del paramento murario.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Scuri;
Decorticamento dell'intonaco;
Comignoli.

Categoria d'intervento: REAF+L

Specifiche categorie d'intervento:

L = addizioni consentite solo sulla facciata est

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 227-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input checked="" type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra con copertura in parte a padiglione e in parte a capanna. Originariamente casa padronale del nucleo, nella quale sono evidenti segni di successivi ampliamenti, aperture e tamponature. Sul fronte principale, in posizione centrale, sono ancora visibili le archeggiature, ora tamponate, del loggiato originario. Sul fronte prospiciente l'aia del corpo minore, è presente una scala esterna metallica per l'accesso al piano primo. Nel resede, una ex porcilaia, piccolo volume di un piano fuori terra coperto ad una falda.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAF+V

Specifiche categorie d'intervento:

REAFS sul volume secondario.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 227-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Ex annesso agricolo ristrutturato ad un piano fuori terra con copertura ad una falda.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



002



003

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



004



005



006


COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Mercatole	Toponimo CTR:	Mercatole	
Tipo Località:	Centro Abitato	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	100	Particelle catastali:	213, 214, 215, 222	
Toponimo C.G.T.:	Marcatale di sotto	Toponimo N.C.E.U.:	Casa Battistini	
Sezione/Foglio C.G.T.:	F / unico			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	159	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	3.2	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input type="checkbox"/>			
Ambiti specifici				

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Alberature di pregio** **Giardino** **Corte** **Parco** **Chiosstro/Cortile** **Pavimentazioni** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 1**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Insieme di edifici singoli composto da una casa colonica con un piccolo annesso, da un fienile ristrutturato ad abitazione e da un edificio basso.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 228-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input checked="" type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume articolato, coperto a capanna e a semipadiglione, di due piani fuori terra. Nel resede è presente un annesso coperto da un'unica falda. Il fronte principale si apre su un'ala la cui caratteristica di spazio a comune è andata persa in seguito all'intervento di ristrutturazione.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Corpi illuminanti degli spazi esterni

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 228-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra coperto a capanna.

INDICAZIONI NORMATIVEDatazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro **Elementi da Tutelare:**

Grigliati

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Corpi illuminanti degli spazi esterni

Categoria d'intervento: REAF+V

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 228-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume articolato di un piano fuori terra con copertura ad un'unica falda
--

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39	Di pregio <input type="checkbox"/>	Storico <input checked="" type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>
Elementi da Tutelare:			
Elementi non coerenti all'organismo edilizio: Tipologia delle inferriate;			
Categoria d'intervento: REAF			
Specifiche categorie d'intervento:			

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



012



011



010

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

016



019



020




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	La Pavoncella	Toponimo CTR:	S.t.	
Tipo Località:	Case Sparse	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	99	Particelle catastali:	65	
Toponimo C.G.T.:	Il fiume	Toponimo N.C.E.U.:	Il fiume	
Sezione/Foglio C.G.T.:	F / unico			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	166	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	3.2	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input checked="" type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input type="checkbox"/>			
Ambiti specifici	Area di Protezione paesistica delle Maschere			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:****Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input checked="" type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 1**Tettoia n°:** 1**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici

Descrizione: Edificio a volume complesso di due piani fuori terra, coperto a falde. Si presenta con un corpo di fabbrica principale, coperto a capanna, a sviluppo trasversale, al quale sono addossati, tergalmente, altri corpi di cui uno coperto ad una falda e terminante con un loggiato pavimentato, e l'altro coperto a capanna. Il fabbricato è circondato da un marciapiede pavimentato in cotto. Nel resede sono presenti: un piccolo manufatto in pessimo stato di conservazione ed una baracca.

**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 229-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Cattivo	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume complesso di due piani fuori terra, coperto a falde. Si presenta con un corpo di fabbrica principale, coperto a capanna, a sviluppo trasversale, al quale sono addossati, tergalmente, altri corpi di cui uno coperto ad una falda e terminante con un loggiato pavimentato, e l'altro coperto a capanna. Il fabbricato è circondato da un marciapiede pavimentato in cotto. Nel resede sono presenti: un piccolo manufatto in pessimo stato di conservazione ed una baracca.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

001



002



003



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

004



005



006



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Città Metropolitana di Firenze


Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Il Monte	Toponimo CTR:	Mercatale
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	nc:
Foglio Catastale:	100	Particelle catastali:	24
Toponimo C.G.T.:	Mercatale di Sopra	Toponimo N.C.E.U.:	Fornace di Mercatale
Sezione/Foglio C.G.T.:	/		
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	159
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	3.2
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/
Vincolo idrogeologico	<input type="checkbox"/>		
Ambiti specifici			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: Aggiornamento Luglio 2011

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Altro**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Alberature di pregio** **Giardino** **Corte** **Parco** **Chiostro/Cortile** **Pavimentazioni** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 1**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici

Descrizione: Piccolo nucleo formato da due edifici posti lungo la strada che da Galliano, passando dal cimitero, arriva a Mercatale, al di là del fiume Tavaiano. Dei due edifici uno è a carattere residenziale, l'altro - in stato di rudere - verosimilmente era utilizzato come annesso agricolo.
Edificio soggetto alle verifiche del D.L. 42/2004. Comunicazione di esclusione del Soprintendente n. 9935 del 29/09/2006

**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 230-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Cattivo	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto con impianto planivolumetrico ad "L" di due piani fuori terra, con copertura a padiglione. Sul fronte d'ingresso, decentrato rispetto all'entrata, è annesso un ulteriore volume coperto a falde. Sulla facciata principale sono visibili numerose soluzioni di continuità nella muratura.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 230-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro: Crollata		Stato: Pessimo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro: Crollata		Stato: Pessimo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo

Infissi

Assenti: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Pessimo
-----------------------------------	--------------------------------	--------	----------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Non individuabile	Condizione Rudere	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra, con copertura originaria a capanna ora crollata. Su di un lato è annesso un volume a sviluppo longitudinale di un piano fuori terra coperto ad una falda. Il fabbricato versa in pessimo stato di conservazione.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



002



003

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

004



005



006




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Mercatale	Toponimo CTR:	Mercatale
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	nc:
Foglio Catastale:	100	Particelle catastali:	13
Toponimo C.G.T.:	Fornace	Toponimo N.C.E.U.:	Fornace di Mercatale
Sezione/Foglio C.G.T.:	D / 2		
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	159
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	3.2
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/
Vincolo idrogeologico	<input type="checkbox"/>		
Ambiti specifici	Parco agricolo di Galliano		

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:****Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 1**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Nucleo formato da due edifici posti sulla direttrice che da Galliano, passando il cimitero e costeggiando il fiume Tavaiano, arriva a Mercatale e poi a Gabbianello.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 231-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate, portone metallico		Stato: Cattivo	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Non individuabile	Condizione Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto coperto a capanna in pendio longitudinale di due piani fuori terra a monte e tre piani fuori terra a valle. Al corpo di fabbrica principale sono annesse una loggia e una porcaia sul retro.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Manto di copertura
Portelloni metallici

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 231-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate, veneziane		Stato: Medio	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto coperto a capanna di due piani fuori terra. Sul retro dell'edificio insiste una piccola loggia. Il fabbricato era una vecchia stazione di monta taurina. Alcune aperture sono state tamponate.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Iscrizione muraria

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Comignoli
Gronda

Categoria d'intervento: REAF+V

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



002



003

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

007



011



009




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	La macia	Toponimo CTR:	La macia
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	nc:
Foglio Catastale:	100	Particelle catastali:	14
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	S.t.
Sezione/Foglio C.G.T.:	/		
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	159
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	3.2
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/
Vincolo idrogeologico	<input type="checkbox"/>		
Ambiti specifici	Parco agricolo di Galliano		

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:****Accessibilità:** Asfaltata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Nucleo formato da due edifici, abitazione e fienile. Il nucleo si trova appena fuori dall'abitato di Galliano sulla strada che lo collega alla strada provinciale Bolognese.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 232-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Porta in alluminio, veneziane, grate		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro: Stemma in facciata		Stato: Medio

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra coperto a capanna. Al corpo principale dell'edificio è stato annesso un piccolo fabbricato ad un piano anch' esso coperto a capanna, ad uso magazzino.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Grigliati;
Stemma.

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Comignolo

Categoria d'intervento: REAF+V

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 232-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume complesso di uno e due piani fuori terra le cui singole parti sono coperte a capanna. Al corpo principale a volume compatto del fienile vero e proprio è stato annesso un fabbricato ad un piano fuori terra costituito da un loggiato ed un forno.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Apertura della facciata principale

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAFS+V

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



003



004



005

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

001



002



006




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	La macia	Toponimo CTR:	S.t.	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	83, 100	Particelle catastali:	212, 31	
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	La macia	
Sezione/Foglio C.G.T.:	/			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	164	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	3.2	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input type="checkbox"/>			
Ambiti specifici	Parco agricolo di Galliano			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:****Accessibilità:** Asfaltata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 1**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici

Descrizione: Nucleo composto da due edifici di cui il principale ad uso di civile abitazione con annesso piccolo fabbricato con funzione di magazzino; il secondo edificio era originariamente l'annesso destinato a fienile ed oggi utilizzato come deposito. Il nucleo si trova appena fuori l'abitato di Galliano sulla strada che lo collega alla strada provinciale Bolognese.

**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 233-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro: Pietra		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Grate, veneziane, porte in alluminio		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra coperto a padiglione. Al volume principale è stata successivamente annessa una lunga loggia. Su una delle facciate è visibile la data 1892

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Allineamento verticale delle aperture sui due piani;

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAF+L+V

Specifiche categorie d'intervento:

L = addizioni consentite solo sul fronte Nord dell'edificio principale

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 233-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra coperto a capanna. Originariamente un fienile, è ora utilizzato come deposito. Su di un lato dell'edificio c'è una scala esterna che consente l'accesso al livello interrato.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



007



001



004

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

006



010



014



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	La Pavanocella	Toponimo CTR:	La Pavoncella	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	Loc. Stradelli - Galliano	nc:
Foglio Catastale:	100	Particelle catastali:	65,66	
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	Stradelli	
Sezione/Foglio C.G.T.:	/			

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Sez Censuaria: 166

Sistema: 3.2

Utoe: /

Ambiti specifici


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

 presente al 1822/48

 presente al 1936/39

 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:****Accessibilità:** Asfaltata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiosstro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Nucleo composto da due edifici posti lungo la vecchia strada provinciale 37 che da Galliano conduceva a Ghiereto.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 234-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro: tavelle intonacate		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate, bandone metallico		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
--	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra con copertura a padiglione, facciate intonacate e semplici aperture regolari.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Comignolo in cemento
Scuri

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 234-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Non visibili, bandone metallico		Stato:	

Oscuramento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Medio
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra con copertura a capanna. Annesso al fabbricato, sul retro, vi è un volume di un piano, coperto ad una falda e utilizzato come magazzino e box auto.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Manto di copertura

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



002



003

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

005



006



007



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	La Pavoncella	Toponimo CTR:	La Pavoncella
Tipo Località:	Case Sparse	Indirizzo:	nc:
Foglio Catastale:	100	Particelle catastali:	211
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	Stradelli
Sezione/Foglio C.G.T.:	/		
<u>Protezione esistente Vincoli</u>		Sez Censuaria:	166
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	3.2
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/
Vincolo idrogeologico	<input type="checkbox"/>		
Ambiti specifici	Area di Protezione paesistica delle Maschere		

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Asfaltata**Percorribilità:** Pedonale**Caratteristiche del resede**

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Edificio Singolo

Descrizione: Edificio a volume compatto di due piani fuori terra coperto a padiglione. Sul fronte principale vi è un volume aggettante che corre su entrambi i piani, separando al piano terra due loggiati e al piano primo due terrazze.
Sono presenti altre terrazze sul fronte laterale e tergale.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 235-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro: Rivestimento in lastre di pietra		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra coperto a padiglione. Sul fronte principale vi è un volume aggettante che corre su entrambi i piani, separando al piano terra due loggiati e al piano primo due terrazze. Sono presenti altre terrazze sul fronte laterale e tergale.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Pietre a bozze
Manto di copertura
Comignoli

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



002



003

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

004



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	La Pavoncella	Toponimo CTR:	La pavoncella
Tipo Località:	Case Sparse	Indirizzo:	nc:
Foglio Catastale:	100	Particelle catastali:	63,210
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	S.t.
Sezione/Foglio C.G.T.:	/		
<u>Protezione esistente Vincoli</u>		Sez Censuaria:	166
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	3.2
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input checked="" type="checkbox"/>	Utoe:	/
Vincolo idrogeologico	<input type="checkbox"/>		
Ambiti specifici	Parco del Lago di Bilancino		


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

 presente al 1822/48

 presente al 1936/39

 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:****Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input checked="" type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza

Baracca n°:	1
Tettoia n°:	1
Altro:	Piscina. Campo da tennis. Serra

Impianto**Planivolumetrico:** Edificio Singolo

Descrizione: Edificio ad impianto planivolumetrico articolato di due piani fuori terra, con copertura a padiglione ed a falde. L' ingresso principale è situato al piano primo e vi si accede tramite una scala esterna a due rampe. Su due lati del fabbricato si sviluppa al piano terra un porticato con ampie archeggiature e con copertura piana terrazzata. Al piano primo, una porzione di copertura a terrazza è chiusa da una vetrata con struttura metallica. Nel resede sono presenti una piscina e un campo da tennis.

**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 236-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Non visibili		Stato:	

Oscuramento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input checked="" type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio ad impianto planivolumetrico articolato di due piani fuori terra, con copertura a padiglione ed a falde. L'ingresso principale è situato al piano primo e vi si accede tramite una scala esterna a due rampe. Su due lati del fabbricato si sviluppa al piano terra un porticato con ampie archeggiature e con copertura piana terrazzata. Al piano primo, una porzione di copertura a terrazza è chiusa da una vetrata con struttura metallica. Nel resede sono presenti una piscina e un campo da tennis.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Vetrata
Manto di copertura
Comignoli

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



002




004

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente


007



006



009



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Galliano	Toponimo CTR:	S.t.	
Tipo Località:	Altro	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	83	Particelle catastali:	287	
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	S.t.	
Sezione/Foglio C.G.T.:	/			
<u>Protezione esistente Vincoli</u>		Sez Censuaria:	164	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	3.2	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input type="checkbox"/>			
Ambiti specifici				

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:****Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** Aia Alberature di pregio Giardino Corte Parco Chiosstro/Cortile Pavimentazioni Orto**Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Edificio Singolo**Descrizione:** Capannoni in materiali non tradizionali per ricovero animali.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 237-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Altro	Condizione: Medio	Altro: Capannone				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Capannoni in materiali non tradizionali per ricovero animali.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: RE senza cambio di destinazione

Specifiche categorie d'intervento:

Eventuali ampliamenti sono consentiti con i criteri e le procedure di cui al Titolo IV, Capo III della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

001



002



004




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Sorcella	Toponimo CTR:	La Sorcella	
Tipo Località:	Case Sparse	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	83	Particelle catastali:	203	
Toponimo C.G.T.:	Molino della Sorcella	Toponimo N.C.E.U.:	Molino di Sorcella	
Sezione/Foglio C.G.T.:	D / 2			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	164	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	3.2	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input type="checkbox"/>			
Ambiti specifici	Parco agricolo di Galliano			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:****Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Alberature di pregio** **Giardino** **Corte** **Parco** **Chiostro/Cortile** **Pavimentazioni** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:****Tettoia n°:****Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Edificio Singolo

Descrizione: Edificio di impianto planivolumetrico complesso, composto dall'aggregazione lineare di più corpi di fabbrica caratterizzati da differenti altezze e tipologie di copertura. Il complesso è formato da un corpo principale coperto a padiglione di due piani fuori terra (la casa padronale) e da due altre porzioni poste ai lati, anch'esse di due piani fuori terra, con copertura a capanna. All'estrema sinistra rispetto al fronte principale vi è un ulteriore piccolo manufatto di un piano fuori terra coperto ad una falda. Attualmente il complesso risulta in stato di abbandono tranne una porzione adibita a ricovero animali (pollaio).

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

L'edificio è presente nel Catasto Generale Toscano con un impianto planimetrico privo dell'edificio che insiste sulla p.la 204.

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 238-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione e annesso agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio di impianto planivolumetrico complesso, composto dall'aggregazione lineare di più corpi di fabbrica aventi differenti altezze e tipologie di copertura. Il complesso è formato da un corpo principale coperto a padiglione di due piani fuori terra (la casa padronale) ed due altre porzioni poste ai lati, anch'esse di due piani fuori terra, con copertura a capanna. All'estrema sinistra rispetto al fronte principale vi è un ulteriore piccolo manufatto di un piano fuori terra coperto ad una falda. Attualmente il complesso risulta in stato di abbandono tranne una porzione adibita a ricovero animali (pollaio).

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Allineamento verticale delle aperture sul fronte del corpo principale dell'edificio.

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAF+L+V

Specifiche categorie d'intervento:

L = addizioni non consentite sul fronte principale dell'intero edificio.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

001



002



006



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

007



008



005




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	P. Chiusura	Toponimo CTR:	P. Chiusura	
Tipo Località:	Case Sparse	Indirizzo:	Le Croci	nc:
Foglio Catastale:	99	Particelle catastali:	12	
Toponimo C.G.T.:	Chiusuraccia di Sotto	Toponimo N.C.E.U.:	Chiusuraccio	
Sezione/Foglio C.G.T.: F / unico				
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	164	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	3.2	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ambiti specifici	Area di Protezione paesistica delle Maschere			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Alberature di pregio** **Giardino** **Corte** **Parco** **Chiosstro/Cortile** **Pavimentazioni** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Edificio Singolo**Descrizione:** Edificio a volume compatto di due piani fuori terra, con copertura a padiglione.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 239-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro: Davanzali in pietra		Stato: Buono

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra, con copertura a padiglione. Prima dell'ultimo restauro, il fronte principale si presentava con decorazioni di colore rosso su sfondo giallo ocra alternati alle aperture regolari e simmetriche rispetto all'ingresso centrale; attualmente l'intonaco si presenta in maniera omogenea e uniforme senza decorazioni.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Allineamento verticale delle aperture sulla facciata principale

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAF+L+V

Specifiche categorie d'intervento:

L = addizioni non consentite sul fronte principale.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

001



002




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	P. Chiusura	Toponimo CTR:	P. Chiusura	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	Loc. Chiusuraccio	nc:
Foglio Catastale:	83-99	Particelle catastali:	182,258	
Toponimo C.G.T.:	Chiusuraccia di Sotto	Toponimo N.C.E.U.:	Chiusuraccio	
Sezione/Foglio C.G.T.:	D / 2			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	164	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	3.2	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ambiti specifici	Area di Protezione paesistica delle Maschere - Tabernacoli			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici

Descrizione: Nucleo situato all'incrocio delle strade vicinali di Erchi-Chiusuraccio e Molino di Sorcella, costituito da un edificio principale e da due annessi agricoli in stato di abbandono. In prossimità del fabbricato principale è presente un piazzale in cemento, probabilmente ex concimaia. Nel resede vi sono inoltre una tettoia con struttura in mattoni e copertura tradizionale a capanna, ed un piccolo volume di un piano fuori terra, anch'esso in materiali tradizionali.

**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 240-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a sviluppo longitudinale di due piani fuori terra, con copertura a padiglione. Addossato sul fronte tergale è presente un annesso agricolo in pietra faccia vista, costituito da più corpi di fabbrica accorpati, destinati parte a carraia e parte a magazzino, di un piano fuori terra, con coperture a falde e in parte piana.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Paramento murario misto pietra e intonaco;
Cornici in cemento.

Categoria d'intervento: REAF+L

Specifiche categorie d'intervento:

L = addizioni non consentite sul fronte principale

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 240-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Abbandono	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Ex fienile a sviluppo longitudinale costituito da più corpi di fabbrica accorpati, con copertura a capanna e ad una falda. Sul retro è presente un piccolo volume di un piano fuori terra con copertura ad una falda - stalletti.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



002



004

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



005



001



003

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	P. Chiusura	Toponimo CTR:	P. Chiusura
Tipo Località:	Case Sparse	Indirizzo:	nc:
Foglio Catastale:	83	Particelle catastali:	184,194,195,196,222
Toponimo C.G.T.:	Chiusuraccia	Toponimo N.C.E.U.:	S.t.
Sezione/Foglio C.G.T.:	/		
<u>Protezione esistente Vincoli</u>		Sez Censuaria:	164
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	3.2
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/
Vincolo idrogeologico	<input type="checkbox"/>		
Ambiti specifici			


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48

presente al 1936/39

presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante

Vigneto

Accessibilità: Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Parco** **Alberature di pregio** **Chiosstro/Cortile** **Giardino** **Pavimentazioni** **Corte** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 2**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Situato lungo la strada vicinale di Chiusruaccio, è presente un grande e articolato fabbricato, costituito da un nucleo centrale a destinazione residenziale e annessi agricoli accorpati. Nel resede, separato dall'edificio principale, è presente un'ex concimaia con fienile.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 241-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione e annesso agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input checked="" type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

L'edificio, sviluppatosi intorno al nucleo centrale a torre di tre piani fuori terra con copertura a capanna, presenta un impianto planivolumetrico articolato con volumi di uno e due piani fuori terra coperti a falde. Sul fianco a valle sono addossati alcuni annessi agricoli coperti ad una falda ed una superfetazione - bagno pensile - realizzata in tempi recenti. Sul lato a monte sono presenti altri volumi ad una falda.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Corpo a torre;
Articolazione delle volumetrie.

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Superfetazioni in cemento (bagno);
Canne fumarie

Categoria d'intervento: REAF+V per l'edificio principale

Specifiche categorie d'intervento:

REAFS+ V per gli annessi

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



003



004

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



005



006



007


COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Collina	Toponimo CTR:	Collina
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	nc:
Foglio Catastale:	99	Particelle catastali:	48-49
Toponimo C.G.T.:	Collina	Toponimo N.C.E.U.:	Collina
Sezione/Foglio C.G.T.: F / unico			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	166
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.2
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ambiti specifici	Area di Protezione paesistica delle Maschere		

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Asfaltata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Parco** **Alberature di pregio** **Chiostro/Cortile** **Giardino** **Pavimentazioni** **Corte** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 1**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Il complesso è situato lungo la strada che dalle Maschere va verso Montecarelli. E' costituito da due edifici presenti al Catasto Leopoldino. Nel resede, in parte a giardino e in parte ad aia, è presente una baracca ad uso garage.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 242-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Medio
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input checked="" type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a sviluppo longitudinale di due piani fuori terra, con copertura a capanna. Su un fronte corto della capanna è addossata una tettoia con pilastri in muratura e copertura tradizionale. Sulla parte tergale è presente un porticato anch'esso con grandi pilastri in muratura.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Barbacani

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**Categoria d'intervento:** REAF+V**Specifiche categorie d'intervento:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 242-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto a sviluppo longitudinale su pendio, di un piano fuori terra a monte e due piani a valle, con copertura a capanna. Su tre lati presenta grigliati in mattoni. Il fronte principale è caratterizzato da un doppio ingresso.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Grigliati

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**Categoria d'intervento:** REAFS+L+V**Specifiche categorie d'intervento:**

L = addizioni non consentite sul fronte principale a monte.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

001



002



006



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

007



004



009



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	S.t.	Toponimo CTR:	S.t.
Tipo Località:	Centro Abitato	Indirizzo:	nc:
Foglio Catastale:	99	Particelle catastali:	225
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	S.t.
Sezione/Foglio C.G.T.:	/		

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Sez Censuaria: 166

Sistema: 2.2

Utoe: /

Ambiti specifici

Area di Protezione paesistica delle Maschere - Fasce di rispetto degli elettrodotti


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

 presente al 1822/48

 presente al 1936/39

 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Asfaltata**Percorribilità:** Pedonale**Caratteristiche del resede** Aia Alberature di pregio Giardino Corte Parco Chiosstro/Cortile Pavimentazioni Orto**Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Edificio Singolo**Descrizione:** Schedatura non effettuata per impossibilità di accesso.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 243-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Non individuabile	Condizione Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

--

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997

Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento:

Specifiche categorie d'intervento:

cfr art....NTA

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 243-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:	Stato:	

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:	Stato:		

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:	Stato:	

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:	Stato:		

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:	Stato:	

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Non individuabile	Condizione Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

--

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento:

Specifiche categorie d'intervento:

cfr art....NTA

DATA RILIEVO 13/10/2003

SCHEDA N° 243

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente


COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Le Maschere	Toponimo CTR:	S.t.	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	83	Particelle catastali:	151,224	
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	S.t.	
Sezione/Foglio C.G.T.:	/			
<u>Protezione esistente Vincoli</u>		Sez Censuaria:	166	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.2	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ambiti specifici	Area di Protezione paesistica delle Maschere			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:****Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiosstro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input checked="" type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Complesso rurale situato in prossimità di un'area boscata con accesso mediante una vicinale. Il nucleo è composto da un'edificio principale ad uso di abitazione e da un volume secondario (box auto).**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 244-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Volume composto di due piani fuori terra coperto a capanna. Sul retro dell'edificio è addossata una tettoia. L'accesso principale di un piano fuori terra è coperto ad una falda. Antistante l'edificio vi è un fabbricato ad uso box auto.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Pavimentazione in porfido.
Manto di copertura
Scuri

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



002



003

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

004



005



006



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Città Metropolitana di Firenze


Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Le Maschere	Toponimo CTR:	S.t.
Tipo Località:	Case Sparse	Indirizzo:	nc:
Foglio Catastale:	83	Particelle catastali:	223
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	S.t.
Sezione/Foglio C.G.T.:	/		
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	166
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.2
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ambiti specifici	Area di Protezione paesistica delle Maschere		

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Asfaltata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** Aia Alberature di pregio Giardino Corte Parco Chiosstro/Cortile Pavimentazioni Orto**Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Edificio Singolo**Descrizione:** Schedatura non effettuata per impossibilità di accesso.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 245-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Non individuabile	Condizione Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

--

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997

Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento:

Specifiche categorie d'intervento:

DATA RILIEVO 13/10/2003

SCHEDA N° 245

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Le Maschere	Toponimo CTR:	S.t.	
Tipo Località:	Case Sparse	Indirizzo:	Via Nazionale	nc: 81
Foglio Catastale:	99	Particelle catastali:	237	
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	S.t.	
Sezione/Foglio C.G.T.:	/			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	166	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.2	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ambiti specifici	Area di Protezione paesistica delle Maschere - Fasce di rispetto degli elettrodotti			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:****Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input checked="" type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 1**Tettoia n°:** 1**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Edificio Singolo

Descrizione: Edificio su pendio longitudinale di impianto planivolumetrico articolato, composto da un corpo di fabbrica principale coperto a due falde e da due volumi, ad esso adiacenti, coperti rispettivamente ad una falda e a capanna. Nel resede sono presenti alcuni annessi in materiali precari.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 246-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Non visibili		Stato:	

Oscuramento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio su pendio longitudinale di impianto planivolumetrico articolato, composto da un corpo di fabbrica principale coperto a due falde e da due volumi ad esso adiacenti, coperti rispettivamente ad una falda e a capanna. Nel resede sono presenti alcuni annessi in materiali precari.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Pavimentazione in porfido e cemento
Illuminazione di tipo urbano
Manto di copertura
Gronda - comignolo - tettoia

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



002



004

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



007

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Le Maschere	Toponimo CTR:	S.t.	
Tipo Località:	Case Sparse	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	99	Particelle catastali:	134	
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	S.t.	
Sezione/Foglio C.G.T.:	/			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	166	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.2	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ambiti specifici	Area di Protezione paesistica delle Maschere - Fasce di rispetto degli elettrodotti			


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48

presente al 1936/39

presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:****Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiosstro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Edificio Singolo**Descrizione:** Schedatura non effettuata per impossibilità di accesso.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE:

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Non individuabile	Condizione Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

--

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997

Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento:

Specifiche categorie d'intervento:

DATA RILIEVO 18/11/2003

SCHEDA N° 247

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente


COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Le Maschere	Toponimo CTR:	S.t.	
Tipo Località:	Case Sparse	Indirizzo:	Via Nazionale	nc: 37
Foglio Catastale:	82	Particelle catastali:	52	
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	S.t.	
Sezione/Foglio C.G.T.:	/			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	164	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.2	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ambiti specifici	Area di Protezione paesistica delle Maschere			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale

Cond. Ambientali:

Accessibilità: Asfaltata

Percorribilità: Carrabile

Caratteristiche del resede

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input checked="" type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza

Baracca n°: 0

Tettoia n°: 0

Altro:

Impianto**Planivolumetrico:** Edificio Singolo

Descrizione:

Epoca ed
evoluzione
storica:Bibliografia e
fonti d'archivio:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 248

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
--	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Volume compatto di due piani fuori terra coperto a capanna. Addossato su un lato corto vi è un volume di un piano fuori terra adibito a garage-magazzino, anch'esso coperto a capanna. L'edificio è situato in prossimità della strada n.65.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Marciapiede
Balcone
Canna fumaria e comignolo
Manto di copertura e gronda.

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

005



006



003



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



004



002



001

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Le Maschere	Toponimo CTR:	S.T.	
Tipo Località:	Case Sparse	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	83	Particelle catastali:	222	
Toponimo C.G.T.:	S.T.	Toponimo N.C.E.U.:	S.T.	
Sezione/Foglio C.G.T.:	/			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	108	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.2	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ambiti specifici	Area di Protezione paesistica delle Maschere - Fasce di rispetto degli elettrodotti			


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48

presente al 1936/39

presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Asfaltata**Percorribilità:** Pedonale**Caratteristiche del resede** Aia Alberature di pregio Giardino Corte Parco Chiosstro/Cortile Pavimentazioni Orto**Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Edificio Singolo**Descrizione:** Schedatura non effettuata per impossibilità di accesso.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 249-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Non individuabile	Condizione Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

--

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997

Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento:

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 249-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:	Stato:	

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:	Stato:		

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:	Stato:	

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:	Stato:		

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:	Stato:	

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Non individuabile	Condizione Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

--

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento:

Specifiche categorie d'intervento:

cfr art....NTA

DATA RILIEVO 13/10/2003

SCHEDA N° 249

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Le Maschere	Toponimo CTR:	S.t.	
Tipo Località:	Case Sparse	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	83	Particelle catastali:	143	
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	S.t.	
Sezione/Foglio C.G.T.:	/			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	166	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.2	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ambiti specifici	Area di Protezione paesistica delle Maschere - Fasce di rispetto degli elettrodotti			


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48

presente al 1936/39

presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:****Accessibilità:** Asfaltata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** Aia Alberature di pregio Giardino Corte Parco Chiosstro/Cortile Pavimentazioni Orto**Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Edificio Singolo**Descrizione:** Schedatura non effettuata per impossibilità di accesso.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 250-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Non individuabile	Condizione Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

--

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997

Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento:

Specifiche categorie d'intervento:

DATA RILIEVO 13/10/2003

SCHEDA N° 250

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente


COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Le Maschere	Toponimo CTR:	S.t.	
Tipo Località:	Case Sparse	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	82	Particelle catastali:	48	
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	Le Croci	
Sezione/Foglio C.G.T.:	E / 2			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	164	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.2	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ambiti specifici	Area di Protezione paesistica delle Maschere			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Asfaltata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiosstro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input checked="" type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Edificio Singolo**Descrizione:** Edificio a volume compatto di tre piani fuori terra, con copertura a padiglione. Sul fronte sud è addossata una tettoia coperta ad una falda con pilastri in muratura.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 251-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Cattivo	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input checked="" type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di tre piani fuori terra, con copertura a padiglione. Sul fronte sud è addossata una tettoia coperta ad una falda con pilastri in muratura.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



002



003

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



004

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Le Maschere	Toponimo CTR:	S.t.	
Tipo Località:	Case Sparse	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	82	Particelle catastali:	43	
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	Le Croci	
Sezione/Foglio C.G.T.:	E / 2			

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Sez Censuaria: 164

Sistema: 2.2

Utoe: /

Ambiti specifici

Area di Protezione paesistica delle Maschere - Fasce di rispetto degli elettrodotti


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48

presente al 1936/39

presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:****Accessibilità:** Asfaltata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input checked="" type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input checked="" type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Edificio Singolo

Descrizione: Edificio a volume compatto di due piani fuori terra, con copertura a capanna. In epoca successiva sono stati realizzati sul fronte principale un volume secondario con copertura a terrazza e un balcone. Nel resede sono presenti annessi in muratura e in materiali precari.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 252-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Due porte metalliche		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra, con copertura a capanna. In epoca successiva sono stati realizzati sul fronte principale un volume ad un livello con copertura a terrazza e un balcone. Nel resede sono presenti annessi in muratura e in materiali precari.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Intonaco
Balcone
Infissi metallici
Basamento in pidocchino

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



002



003

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

007



008



009



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Casanuova	Toponimo CTR:	Casanuova
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	Strada vicinale della Casa Nuova
Foglio Catastale:	98	Particelle catastali:	275,277,281
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	La Casa Nuova
Sezione/Foglio C.G.T.:	H / unico		

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Sez Censuaria: 160

Sistema: 3.1


Utoe: /

Ambiti specifici

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48 presente al 1936/39 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale

Cond. Ambientali: Posizione Orografica dominante o rilevante

Accessibilità: Sterrata

Percorribilità: Carrabile

Caratteristiche del resede

Aia

Alberature di pregio

Giardino

Corte

Parco

Chiostro/Cortile

Pavimentazioni

Orto

Superfetazioni area di pertinenza

Baracca n°: 0

Tettoia n°: 0

Altro:

Impianto

Planivolumetrico: Insieme di edifici

Descrizione: Nucleo situato lungo la strada vicinale della Casa Nuova, costituito da tre edifici: due fabbricati a civile abitazione ed un annesso in cattivo stato di conservazione. Il resede è in gran parte pavimentato in porfido e cemento.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 253-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Non visibili		Stato:	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Piccolo edificio su pendio longitudinale di un piano fuori terra a monte e due piani a valle, con copertura a capanna. Sul fronte a valle è addossato un piccolo corpo di un piano fuori terra con copertura ad una falda. Sul fronte principale è presente una tettoia di ingresso. Il fabbricato è circondato da una pavimentazione in cls.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Gronda
Comignolo e canna fumaria
Pavimentazione in cls

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 253-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra con copertura a capanna. Addossato ad un lato corto è presente un corpo di un piano fuori terra con copertura ad una falda; su un lato lungo insiste un volume di un piano fuori terra coperto ad una falda al quale è addossata una tettoia in legno. Sono presenti due piccoli balconi su due lati. Parte del resede è pavimentato in porfido.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Comignoli
Gronda
Balcone
Manto di copertura
Pavimentazione in porfido e cls

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 253-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Magazzino	Condizione: Abbandono	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Manufatto a sviluppo longitudinale costituito da due corpi di fabbrica: uno in muratura di un piano fuori terra con copertura ad una falda; un secondo - tettoia - con struttura metallica e copertura a capanna in eternit e basamento in muratura intonacata.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: RE senza cambio di destinazione

Specifiche categorie d'intervento:

Eventuali ampliamenti sono consentiti con i criteri e le procedure di cui al Titolo IV, Capo III della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

001



002



003



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

004



006



010



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Tignano	Toponimo CTR:	Tignano
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	nc:
Foglio Catastale:	80,82	Particelle catastali:	72,121,129,148
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	C.Tignano
Sezione/Foglio C.G.T.:	E / 2		

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Sez Censuaria:

Sistema: 3.1

Utoe: /

Ambiti specifici


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

 presente al 1822/48

 presente al 1936/39

 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: Variante 4

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Alberature di pregio** **Giardino** **Corte** **Parco** **Chiosstro/Cortile** **Pavimentazioni** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 2**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Nucleo formato da sette edifici che si trova ad est dell'abitato di Barberino in posizione dominante rispetto al paese stesso. Attualmente risulta alterato sia nei suoi singoli elementi che nelle relazioni che li collegano.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 254-1

Copertura

Piana <input checked="" type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro: Basamento in cemento		Stato: Medio

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto coperto a capanna di due piani fuori terra con una parte centrale sopraelevata di un piano. Sul fronte principale vi è un piccolo spazio recintato e pavimentato in porfido. Sempre sul fronte principale vi è una scala coperta da una tettoia.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Comignoli
Copertura piana
Pilastrini tettoia della scala
Intonaco
Cordolo intonacato

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 254-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra coperto a padiglione. Al centro del fabbricato vi è una piccola porzione mansardata. Il basamento è rivestito da lastre di pietra. Vi sono cantonali in pietra ed una cornice che corre tutto intorno all'edificio al livello del sottogronda. Nel resede vi sono alcune parti pavimentate in porfido.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Comignoli
Basamento e cantonali

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 254-4

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto coperto a capanna di due piani fuori terra. Originariamente eretto ad uso di fienile, oggi l'edificio è una civile abitazione. Al livello del sottogronda presenta un cordolo in c.a. Gli infissi sono in alluminio e all'esterno presentano cornici in mattoni.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

cordolo in c.a.
Cornice in mattoni

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 254-5

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volumi complessi in pendio longitudinale e trasversale le cui varie porzioni sono coperte a falde. Il corpo più antico è di due piani fuori terra coperta a padiglione. Addossati a questo volume principale ve ne sono altri, di cui il primo in muratura intonacata e gli altri in blocchi di cls, tutti ad uso di magazzini, ricoveri macchinari ed una porcilaia.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Cornici in cemento; tettoia; manto di copertura in marsigliesi; tettoia ingresso; superfetazioni con materiali precari

Categoria d'intervento: REAF + REAFS per porzione agricola

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 254-7

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro: Bocchi in c.a. intonacati		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Magazzino	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Capannone in muratura a blocchi intonacati coperto a capanna asimmetrica
--

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**Categoria d'intervento:** RU**Specifiche categorie d'intervento:**

Con Permesso a Costruire è ammessa la realizzazione, all'interno dell'Area d'intervento di cui all'Allegato 1 del P.E.E. previa demolizione dell'edificio, di nuova SUL fino a complessivi mq. 132. Il nuovo edificio dovrà avere caratteristiche architettoniche conformi all'abaco degli edifici per il territorio aperto, con altezza massima di ml. 6,5 e due piani fuori terra. Il nuovo edificio dovrà mantenere la distanza minima di 10 m dalla viabilità carrabile esistente.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 254-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input checked="" type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro: Grigliato sul retro		Stato: Medio

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Carraia con copertura a capanna con ampliamenti sui lati in materiale non tradizionale
--

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997	Di pregio <input type="checkbox"/>	Storico <input type="checkbox"/>	Altro <input checked="" type="checkbox"/>
Elementi da Tutelare: Grigliato sul retro			
Elementi non coerenti all'organismo edilizio:			
Categoria d'intervento: REAFS+V			
Specifiche categorie d'intervento:			

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 254-6

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Gronda

Senza gronda <input checked="" type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio composto da due volumi addossati (annesso agricolo e carraia) coperti a capanna di un piano fuori terra
--

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

003



051



053



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



056



057



021

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Città Metropolitana di Firenze


Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	S.t	Toponimo CTR:	S.t.
Tipo Località:	Case Sparse	Indirizzo:	nc:
Foglio Catastale:	98	Particelle catastali:	19
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	Fiammetta
Sezione/Foglio C.G.T.:	/		
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	3.1
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ambiti specifici			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Asfaltata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** Aia Alberature di pregio Giardino Corte Parco Chiostro/Cortile Pavimentazioni Orto**Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 1**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Edificio Singolo**Descrizione:** L'edificio, ubicato sulla viabilità vicinale delle Poggia, è composto da un volume compatto di due piani fuori terra con copertura a capanna. In facciata presenta alcune archeggiature, su un fianco è addossata una tettoia su pilastri ad una falda.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 255-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input checked="" type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

L'edificio, ubicato sulla viabilità vicinale delle Poggia, è composto da un volume compatto di due piani fuori terra con copertura a capanna. In facciata presenta alcune archeggiature, su un fianco è addossata una tettoia su pilastri ad una falda.
Nel resede è presente un piccolo annesso in muratura.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

001



002



004



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

005



006



007




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Castellina	Toponimo CTR:	La Castellina	
Tipo Località:	Case Sparse	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	80	Particelle catastali:	403	
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	S.t.	
Sezione/Foglio C.G.T.:	/			
<u>Protezione esistente Vincoli</u>		Sez Censuaria:	160	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	3.1	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ambiti specifici	Fasce di rispetto degli elettrodotti			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante

Traliccio enel

Accessibilità: Asfaltata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Parco** **Alberature di pregio** **Chiostro/Cortile** **Giardino** **Pavimentazioni** **Corte** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 1**Tettoia n°:** 1**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Edificio Singolo

Descrizione: Edificio a volume complesso coperto a capanna, di uno, due e tre piani fuori terra, su leggero pendio longitudinale. Su un fronte laterale è presente al primo piano un loggiato, il fronte tergale è caratterizzato dalla presenza di un porticato al piano terreno, loggiati e balconi al piano primo e secondo. Sul retro del fabbricato un'ampia porzione di resede è pavimentata con mattonelle.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 256-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input checked="" type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input checked="" type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume complesso coperto a capanna, di uno, due e tre piani fuori terra, su leggero pendio longitudinale. Su un fronte laterale è presente al primo piano un loggiato, il fronte tergale è caratterizzato dalla presenza di loggiati e balconi al piano terreno, primo e secondo piano. Sul retro del fabbricato un'ampia porzione di resede è pavimentata con mattonelle.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro


Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Gronda
Scuri
Balconi
Pavimentazioni in cotto
Comignolo in cls

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



006



007



009

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

011



012




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Castellina	Toponimo CTR:	La Castellina	
Tipo Località:	Case Sparse	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	80	Particelle catastali:	93	
Toponimo C.G.T.:	La casa Collina	Toponimo N.C.E.U.:	C.Castellina	
Sezione/Foglio C.G.T.:	/			
<u>Protezione esistente Vincoli</u>		Sez Censuaria:	160	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	3.1	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ambiti specifici	Fasce di rispetto degli elettrodotti			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Asfaltata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Alberature di pregio** **Giardino** **Corte** **Parco** **Chiostro/Cortile** **Pavimentazioni** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Il complesso, ubicato su viabilità privata che si imbecca dalla strada vicinale delle Poggia, è formato da un edificio principale ad uso residenziale e da un annesso agricolo separato ad uso fienile.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 257-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio con impianto planimetrico a sviluppo longitudinale in leggero pendio, di un piano fuori terra a monte e due a valle, con copertura capanna. Presenta volumi addossati ai fronti lunghi costituiti da una tettoia in muratura e da annessi, alcuni dei quali in materiale precario.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 257-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto coperto a capanna di due piani fuori terra. Addossati ad un lato lungo dell'edificio sono presenti alcuni volumi realizzati in blocchi di cls ed utilizzati come deposito e magazzino.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Grigliati

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Struttura in cls a vista
Copertura annessi

Categoria d'intervento: REAFS+L+V

Specifiche categorie d'intervento:

L= addizioni consentite solo sul fronte laterale sul quale sono già presenti annessi

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



003



004



008

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



011



013



015

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Il Colle	Toponimo CTR:	Il Colle	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	Il Colle	nc:
Foglio Catastale:	80	Particelle catastali:	135,136,317,319,322,325	
Toponimo C.G.T.:	Il Colle	Toponimo N.C.E.U.:	Il Colle	
Sezione/Foglio C.G.T.:	E / 2			

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Ambiti specifici

Sez Censuaria: 160

Sistema: 3.1

Utoe: /


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

 presente al 1822/48

 presente al 1936/39

 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante

Traliccio Enel

Accessibilità: Asfaltata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Parco** **Alberature di pregio** **Chiosstro/Cortile** **Giardino** **Pavimentazioni** **Corte** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:****Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 258-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input checked="" type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio di impianto planivolumetrico articolato, su pendio trasversale e longitudinale, di uno e due piani fuori terra, con coperture a capanna e a falde. Il fabbricato presenta più accessi sui vari fronti ed è perimetrato da una pavimentazione in porfido e cotto a lisca di pesce.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Pavimentazione in cotto e porfido

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 258-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Aggregazione lineare di due corpi di fabbrica su pendio trasversale di due piani fuori terra a monte e tre a valle sfalsati. I volumi sono coperti a capanna. Il fronte visibile della capanna, prospiciente il resede comune, presenta aperture simmetriche e regolari. Il resto del fabbricato non è visibile in quanto chiuso da un muro di delimitazione della proprietà e da un cancello ad arco che lo collega al fabbricato limitrofo.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 258-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro: Non visibile		Stato:

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Grande volume compatto di due piani fuori terra, di notevole altezza, con copertura a capanna. Il fronte principale presenta due grandi grigliati d'aerazione simmetrici al piano alto, un ingresso principale centrale e aperture laterali simmetriche al piano terra. E' presente un loggiato, che si sviluppa in parte sul fronte laterale, caratterizzato da grandi aperture ad arco, prospicienti il giardino del fabbricato limitrofo. Un cancello ad arco collega i due fabbricati.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 258-4

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Rudere	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Piccolo volume compatto, su pendio longitudinale, di un piano fuori terra con copertura a capanna. Addossato al fronte tergale è presente un volume parzialmente interrato.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



008



011

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

012



013



017



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Barberino	Toponimo CTR:	Castello	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	80	Particelle catastali:	74-75-76-77-80-503	
Toponimo C.G.T.:	Villa di Castello	Toponimo N.C.E.U.:	S.t.	
Sezione/Foglio C.G.T.:	E / 2			

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Sez Censuaria: 160

Sistema: 3.1

Utoe: 3

Ambiti specifici


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

 presente al 1822/48

 presente al 1936/39

 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** Aia Alberature di pregio Giardino Corte Parco Chiostro/Cortile Pavimentazioni Orto**Superfettazioni area di pertinenza****Baracca n°:****Tettoia n°:****Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:**

Il castello ubicato sulla sommità di un colle a nord-est dell'abitato di Barberino. E' attualmente un'abitazione signorile di proprietà privata al centro di un'azienda agricola. La costruzione si sviluppa quasi in cerchio, con una strada perimetrale che si riallaccia ad una fattoria e alle case annesse poco sotto. Il suo stemma era rappresentato da una testa d'uomo a tre barbe, da cui deriva il nome al borgo di Barberino.

Posizionato su un poggio è costituito da tre edifici racchiusi da alte mura esterne, intorno ad un giardino con pozzo. Sono presenti due porte di accesso: la porta sud accanto alla limonaia, e la porta nord che collega, con una torre, la villa padronale e l'annesso principale. Nel bosco che circonda il castello sono presenti due fabbricati di servizio, lontani dallo stesso e raggiungibili anche attraverso il bosco che circonda il castello.

Epoca ed evoluzione storica:

Origini del XI secolo ad opera dei Cattani di Combiate. La rocca di Barberino, detta sempre il Castello, fu ridotta ad uso di villa dalla famiglia Cattani dei Cavalcanti a seguito delle lunghe lotte fra Firenze e le grandi famiglie feudali che, con il sopravvento definitivo di Firenze, portò al declino o alla distruzione dei principali castelli.

Bibliografia e fonti d'archivio:

-M. BECATTINI, A. GRANCHI, Alto Mugello Val di Sieve, Giorgi & Cambi, Firenze 1985, p.17
 - F. NICCOLAI, Guida del Mugello e della val di sieve, Borgo San Lorenzo, 1914.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 260-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro: Intonaco decorato		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input checked="" type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Grande edificio a volume articolato parte di due piani fuori terra e parte di un piano, con copertura a padiglione. Rappresenta la casa padronale all'interno del castello e ne sono visibili le caratteristiche (stemma, intonaco decorato). Le aperture sono poco numerose e irregolari, due portoni di ingresso, uno principale ad arco, ed uno secondario con alcuni gradini, si affacciano all'interno del castello. Il fronte esterno è imponente e caratterizzato da un ampio loggiato chiuso con una vetrata.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: RESTAURO

Specifiche categorie d'intervento:

Provvedimento di tutela ai sensi della legge 1089/1939 del 18/09/1991

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 260-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione e annesso agricolo	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input checked="" type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a sviluppo longitudinale su pendio trasversale di due piani fuori terra a monte e tre piani a valle, con copertura a capanna. Presenta fronti con aperture simmetriche e regolari, con paramento murario in pietra su quello interno e intonacato su quello esterno.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: RESTAURO

Specifiche categorie d'intervento:

Provvedimento di tutela ai sensi della legge 1089/1939 del 18/09/1991

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 260-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra, con copertura a capanna. Addossato al fronte laterale è presente una limonaia, di un piano fuori terra, con copertura ad una falda, caratterizzato da ampie aperture vetrate. Il corpo principale, forse un'ex cappella, presenta numerose ed ampie aperture sul fronte principale (interno al castello). Il fronte laterale si affaccia su un roseto, forse anticamente il cimitero.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: RESTAURO

Specifiche categorie d'intervento:

Provvedimento di tutela ai sensi della legge 1089/1939 del 18/09/1991

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 260-4

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: inferriate		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Medio
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto su pendio longitudinale di due piani fuori terra a valle ed un piano a monte, con copertura a padiglione. Su un fronte sono visibili tracce del tamponamento delle archeggiature della scala di accesso al piano superiore.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Intonaco

Categoria d'intervento: REAF**Specifiche categorie d'intervento:**

Provvedimento di tutela ai sensi della legge 1089/1939 del 18/09/1991

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 260-5

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Medio	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto su pendio longitudinale di due piani fuori terra a valle ed un piano a monte, con copertura a padiglione.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

Provvedimento di tutela ai sensi della legge 1089/1939 del 18/09/1991

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



030



001



002

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

006



014



026



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente


Località:	Castello	Toponimo CTR:	S.t.	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	80	Particelle catastali:	73,74,75,76	
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	S.t.	
Sezione/Foglio C.G.T.:	E / 2			

Protezione esistente VincoliD.Lgs. 42/2004 Parte II D.Lgs. 42/2004 Parte III Vincolo idrogeologico **Ambiti specifici**

Sez Censuaria: 160

Sistema: 3.1

Utoe: 3

Epoca e evoluzione storica edificioPresente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale presente al 1822/48 presente al 1936/39 presente al 1997

Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Alberature di pregio** **Giardino** **Corte** **Parco** **Chiosstro/Cortile** **Pavimentazioni** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 2**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Nucleo originariamente di pertinenza al castello, costituito da sei fabbricati che affacciano su un'area comune.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 261-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Medio
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto, su pendio longitudinale, di un piano fuori terra a monte e due piani a valle, con copertura a padiglione. Presenta sul fronte a monte due grandi aperture prospicienti un'aia pavimentata in pietra. I fronti lunghi sono caratterizzati da aperture regolari, su uno dei due è addossata in posizione centrale, una tettoia in materiali tradizionali.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Fronte a monte e aia

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Intonaco

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

Provvedimento di tutela ai sensi della legge 1089/1939 del 18/09/1991

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 261-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Medio
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto, su leggero pendio longitudinale, di due piani fuori terra, con copertura a capanna. Il fronte a monte è caratterizzato da un balconcino al piano primo in posizione centrale. Il fronte principale, prospiciente l'area di accesso generale, ha aperture regolari e simmetriche, con inferriate inginocchiate al piano terra, e un balcone-ballatoio ligneo che corre lungo tutto il prospetto al piano primo.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Intonaco
Tipologia inferriate

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

Provvedimento di tutela ai sensi della legge 1089/1939 del 18/09/1991

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 261-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input checked="" type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input checked="" type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio su pendio longitudinale di un piano fuori terra a monte e due piani a valle, con copertura a capanna. Il fronte a monte ha una grande apertura centrale ed è prospiciente un'ampia aia pavimentata in pietra. Al fronte lungo la strada è addossato un piccolo volume di un piano fuori terra, la cui copertura è il proseguimento di parte di una falda della capanna. Lo stesso fronte è caratterizzato da numerose aperture ad arco grigliate e, al piano terreno, da un piccolo loggiato con aperture ad arco a sesto ribassato.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Aia
Porticato
Grigliati

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

Provvedimento di tutela ai sensi della legge 1089/1939 del 18/09/1991

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 261-4

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione e annesso agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto disposto su pendio trasversale e longitudinale, di un piano fuori terra a monte e due a valle, con copertura a capanna.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Scala esterna in cemento
Intonaco
Portelloni metallici

Categoria d'intervento: REAF per l'abitazione

Specifiche categorie d'intervento:

REAFS per l'annesso
Provvedimento di tutela ai sensi della legge 1089/1939 del 18/09/1991

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 261-5

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro: Mattoni faccia vista		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Magazzino	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto su leggero pendio trasversale, di un piano fuori terra, con copertura a capanna.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Struttura e muratura a vista

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

Provvedimento di tutela ai sensi della legge 1089/1939 del 18/09/1991

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 261-6

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro: Mattoni faccia vista		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Magazzino	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto su leggero pendio trasversale, di un piano fuori terra, con copertura a capanna.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Rivestimento in lamiera
Struttura e muratura a vista

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

Provvedimento di tutela ai sensi della legge 1089/1939 del 18/09/1991

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



006



004

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

011



017



015



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località: Vigesimo-Barberino **Toponimo CTR:** Badia (S. Maria a Vigesimo)
Tipo Località: **Indirizzo:** **nc:**
Foglio Catastale: 95 **Particelle catastali:** 108-109-B-112-113
Toponimo C.G.T.: Badia **Toponimo N.C.E.U.:** Badia
Sezione/Foglio C.G.T.: T / unico

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II
D.Lgs. 42/2004 Parte III
Vincolo idrogeologico

Sez Censuaria:

Sistema: 3.1
Utoe: 3

Ambiti specifici


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

 presente al 1822/48

 presente al 1936/39

 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Asfaltata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** Aia Alberature di pregio Giardino Corte Parco Chiostro/Cortile Pavimentazioni Orto**Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:****Tettoia n°:****Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici

Descrizione: La Badia, ubicata in posizione sopraelevata a meno di un chilometro da Barberino, è raggiungibile tramite una strada che si imbecca dopo aver oltrepassato il ponte sul torrente Stura. L'ampiezza del fabbricato e le grosse muraglie le conservano l'aspetto dell'antica Badia Vallombrosana; tanto la facciata della chiesa volta a ponente, con loggiato e due statue (Misericordia e giustizia di Francesco Arrighi), quanto la presenza di stucchi ed ornamenti barocchi le conferiscono quell'aspetto settecentesco dovuto all'ultimo restauro del 1740-1747.

PARAMETRI DI TRASFORMAZIONE

Il recupero del comparto è rivolto alla conservazione e valorizzazione della chiesa ed al recupero a scopi abitativi del complesso della ex canonica ed aree adiacenti che presentano caratteristiche di degrado. Gli elementi incongrui e le superfetazioni dovranno essere eliminati, mentre eventuali porzioni di fabbricato al momento non più esistenti potranno essere ricostruite nelle forme e con materiali simili a quelli originari sulla base di adeguata documentazione comprovante la loro preesistenza architettonica e dimensionale. L'area di pertinenza antistante la chiesa e gli altri ingressi ovest dell'edificio dovrà mantenere la sua unitarietà in virtù anche di un suo utilizzo per funzioni religiose e per eventi culturali di iniziativa pubblica. Con la convenzione dovrà essere prevista la cessione delle aree attualmente occupate da viabilità comunale e dovrà essere realizzata la fognatura di raccordo con la rete fognaria esistente.

Epoca ed evoluzione storica:

Il toponimo Vigesimo deriva da "vigesima pietra miliare" lungo la strada municipale romana, già etrusca, che vi giungeva da Firenze e da Fiesole per le Croci di Combiate verso i valichi appenninici e la Pianura Padana. Le origini della Badia sono molto antiche, intorno al 1000 e fu pertinenza della Badia di Passignano; lasciata poi dai Cattani ai vescovi di Firenze nel XII secolo, fino al 1591 fu prioria dipendente dall'abate di Passignano; in detto anno vi si stabilì un Monastero di Vallombrosani. Nel '700 è stata soggetta a restauri che le hanno conferito l'aspetto attuale, nell'800 fu declassata a parrocchia.

Bibliografia e fonti d'archivio:

- F. NICCOLAI, Guida del Mugello e della val di sieve, Borgo San Lorenzo, 1914.
- E. REPETTI, Il Mugello dal Dizionario Geografico Fisico Storico della Toscana, Libr. Editrice Italiano, pp.34-36
- G.M.BROCCHI, Descrizione della provincia del Mugello, 196

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 264-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input checked="" type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input checked="" type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Altro	Condizione: Medio	Altro: chiesa				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input checked="" type="checkbox"/>
Altro: pronao con portico a serliana						

Descrizione

--

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Portoncino d'ingresso in alluminio anodizzato

Categoria d'intervento: RESTAURO**Specifiche categorie d'intervento:**

Dichiarazione dell'interesse culturale n. 24/2007 del 29.01.2007 (artt. 10-13 e 15 del D.L. 42/2004)

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 264-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro: veneziane	Stato: Pessimo
--	--------------------------------	------------------	----------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input checked="" type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input checked="" type="checkbox"/>
Altro: loggiato a serliana						

Descrizione

--

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: RE

Specifiche categorie d'intervento:

Per l'ex canonica e per gli altri locali esistenti, anche nei due piani seminterrati, sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia a fini abitativi.

Dichiarazione dell'interesse culturale n. 24/2007 del 29.01.2007 (artt. 10-13 e 15 del D.L. 42/2004)

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

001



002



004



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

006



009



013



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Badia a Vigesimo	Toponimo CTR:	Badia
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	nc:
Foglio Catastale:	78	Particelle catastali:	228
Toponimo C.G.T.:	Badia	Toponimo N.C.E.U.:	Badia
Sezione/Foglio C.G.T.: S / 2			

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Sez Censuaria: 36

Sistema: 3.1

Utoe: 3

Ambiti specifici


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48

presente al 1936/39

presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Asfaltata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 2**Tettoia n°:** 2**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Podere costituito dall'edificio colonico con fienile annesso; quest'ultimo è disposto nel resede in posizione separata rispetto al fabbricato principale. Il resede è ad aia in terra battuta.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 264 bis-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Portelloni metallici		Stato: Cattivo	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input checked="" type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione e annesso agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input checked="" type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input checked="" type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input checked="" type="checkbox"/>
Altro: tamponato						

Descrizione

Edificio a volume compatto di uno e due piani fuori terra, con copertura a padiglione. Sul fronte principale, ai lati del loggiato tamponato, sono presenti tracce di due stemmi dipinti. Al fabbricato è addossato un annesso di un piano fuori terra, con copertura a capanna, che presenta due archeggiature sul fronte principale.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Fronte principale
Aia

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAF+V+L

Specifiche categorie d'intervento:

L= addizioni consentite solo sul fronte tergale

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 264 bis-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Abbandono	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di un piano fuori terra, su pendio trasversale, con copertura a capanna.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48	Di pregio <input type="checkbox"/>	Storico <input checked="" type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>
Elementi da Tutelare:			
Aia			
Elementi non coerenti all'organismo edilizio:			
Categoria d'intervento: REAFS+V			
Specifiche categorie d'intervento:			

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



002



001



005

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



007



003



004

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Città Metropolitana di Firenze


Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	La Costa	Toponimo CTR:	S.t.
Tipo Località:	Centro Abitato	Indirizzo:	nc:
Foglio Catastale:	78	Particelle catastali:	423
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	S.t.
Sezione/Foglio C.G.T.:	/		
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	160
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	3.1
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/
Vincolo idrogeologico	<input type="checkbox"/>		
Ambiti specifici			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Asfaltata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input checked="" type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiosstro/Cortile |
| <input checked="" type="checkbox"/> Giardino | <input checked="" type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 2**Tettoia n°:** 1**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Edificio Singolo**Descrizione:** Edificio a volume compatto di due piani fuori terra, con copertura a capanna. Presenta un rivestimento ligneo al piano primo. Adiacente un fronte laterale è presente un volume seminterrato con copertura piana pavimentata. All'interno del resede vi sono: un piccolo annesso ad uso box auto, una serra ed una tettoia.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 268-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra, con copertura a capanna. Presenta un rivestimento ligneo al piano primo. Adiacente un fronte laterale è presente un volume seminterrato con copertura piana pavimentata. All'interno del resede vi sono: un piccolo annesso ad uso box auto, una serra ed una tettoia.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Gronda
Intonaco
Rivestimento in perlinato

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

001



002




004



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



005



006



007

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	La Costa	Toponimo CTR:	La Costa	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	Loc. La Costa	nc:
Foglio Catastale:	77	Particelle catastali:	136, 137, 139, 140	
Toponimo C.G.T.:	La Costa	Toponimo N.C.E.U.:	Mulin della Costa	
Sezione/Foglio C.G.T.:	S / 2			

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Sez Censuaria: 160

Sistema: 3.1

Utoe: /

Ambiti specifici


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48

presente al 1936/39

presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: Variante 4

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input checked="" type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 2**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici

Descrizione: Piccolo nucleo costituito da un grande fabbricato - casa padronale e annessi - e da un manufatto ad uso deposito e magazzino, posizionati lungo il torrente Lora, oltrepassata la zona industriale di Barberino, sulla strada vicinale del Mulin della Costa. Gli edifici sono inseriti in un'ampia area di pertinenza. GLI INTERVENTI DI CUI ALLA SCHEDA 270-2 SONO SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE AMBIENTALE CHE RIFERISCA SUI CONTENUTI DI CUI AL TITOLO IV DELLE NTA DEL RUC.

**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 270-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Medio
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto su pendio trasversale di due piani fuori terra a monte e tre piani a valle, con copertura a padiglione. Addossato ad un fianco è presente un volume di un piano fuori terra coperto a capanna; sul fronte principale è presente una tettoia con struttura in muratura e con copertura ad una falda; sul fronte laterale una tettoia metallica, con antistante una terrazza pavimentata. Intorno al fabbricato vi sono alcune zone pavimentate in pietra.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Aia

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Intonaco
Comignoli
Tettoia fronte tergale
Tipologia inferriate

Categoria d'intervento: REAF+L**Specifiche categorie d'intervento:**

L= addizioni consentite sui fronti nord-ovest e sud-ovest

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 270-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Manufatto di un piano fuori terra coperto a capanna

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997	Di pregio <input type="checkbox"/>	Storico <input type="checkbox"/>	Altro <input checked="" type="checkbox"/>
Elementi da Tutelare:			

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

copertura
intonaco
materiali di tamponamento

Categoria d'intervento: RU**Specifiche categorie d'intervento:**

E' ammesso intervento di ristrutturazione urbanistica, previo Permesso a Costruire convenzionato, con SUL in sostituzione edificio esistente, fino ad un massimo di mq. 108, altezza massima ml. 6,50 e massimo due piani. Le caratteristiche dell'edificio dovranno essere conformi all'abaco per gli edifici del territorio aperto di cui all'Elaborato AL 2 del R.U.C.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



002




011



022

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



023



006



010

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	La Costa	Toponimo CTR:	S.t.	
Tipo Località:	Centro Abitato	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	95-77	Particelle catastali:		
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	Mulin della Costa	
Sezione/Foglio C.G.T.:	S / 2			

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Sez Censuaria: 160

Sistema: 3.1

Utoe: /

Ambiti specifici


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

 presente al 1822/48

 presente al 1936/39

 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Strutture o infrastrutture disequilibranti

Autostrada

Accessibilità: Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Alberature di pregio** **Giardino** **Corte** **Parco** **Chiosstro/Cortile** **Pavimentazioni** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 1**Tettoia n°:** 2**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Nucleo costituito dall'ex mulino e dall'annesso principale, con la presenza di tettoie e baracche nel resede**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 271-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Cattivo
-----------------------------------	---	--------	----------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input checked="" type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input checked="" type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Ex mulino di impianto planivolumetrico articolato su pendio trasversale di uno, due e tre piani fuori terra sfalsati, con copertura a padiglione del corpo di fabbrica principale, a capanna e a falde. Sul fronte tergale, a monte, raggiungibile esternamente da una scala in pietra, è addossato un portico di ingresso con struttura in pietra.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Elementi architettonici che testimoniano la originaria destinazione a mulino.

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Canna fumaria in cls
Comignoli in cls

Categoria d'intervento: REAF+L

Specifiche categorie d'intervento:

L = addizioni non consentite sul fronte ovest

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 271-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione e annesso agricolo	Condizione: Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input checked="" type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto su pendio trasversale, di un piano fuori terra a monte e due piani a valle, con copertura a capanna a falde diseguali. Sul fronte a monte il fabbricato si prolunga con un porticato di ingresso. Pavimentazioni in cotto e scale in pietra perimetrano l'edificio e collegano il fronte a monte con quello a valle.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

004



006



007



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

010



002




008



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Ortaglia	Toponimo CTR:	Ortaglia	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	94-95	Particelle catastali:	3,33,987	
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	Ortaglia	
Sezione/Foglio C.G.T.:	T / unico			

Protezione esistente VincoliD.Lgs. 42/2004 Parte II D.Lgs. 42/2004 Parte III Vincolo idrogeologico **Ambiti specifici****Sez Censuaria:** 167**Sistema:** 3.1**Utoe:** /**Epoca e evoluzione storica edificio**Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale presente al 1822/48 presente al 1936/39 presente al 1997

Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante

Autostrada

Accessibilità: Asfaltata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Parco** **Alberature di pregio** **Chiosstro/Cortile** **Giardino** **Pavimentazioni** **Corte** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Nucleo formato da quattro edifici, posti lungo la strada comunale di Montecuccoli, realizzati in epoche successive. Gli edifici più antichi sono la casa padronale e l'annesso agricolo posto sull'altro lato della strada, in seguito sono stati eretti un annesso alla casa principale, ed un edificio per civile abitazione.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 274-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Medio
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra, con copertura a padiglione. Al primo piano, sul fronte tergale, vi è una loggia; sullo stesso fronte una porzione pavimentata in porfido.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 274-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro: Blocchi in cemento		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione e annesso agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio di impianto planivolumetrico articolato formato da un volume centrale compatto, in pendio trasversale, di un piano fuori terra a monte e due piani a valle, con copertura a capanna sopraelevato rispetto all'altezza originaria, e da una serie di volumi minori ad esso addossati coperti a falde. All'interno del resede vi sono i resti di una tettoia con struttura in muratura.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Paramento murario
 Cordolo in c.a.
 Sopraelevazioni in blocchi di cls
 Manto di copertura

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 274-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio ad impianto planivolumetrico articolato in pendio longitudinale e trasversale, di due piani fuori terra, con copertura in parte a semipadiglione e in parte a falde. Vi è un nucleo centrale, restaurato, che costituisce la casa padronale; addossato sul retro è presente un piccolo volume di un piano che collega l'edificio principale con una retrostante ex carraia e fienile.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Stemma

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Decorticamento intonaco

Categoria d'intervento: REAF+L**Specifiche categorie d'intervento:**

L = addizioni non consentite sul fronte sud

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 274-4

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo

Infissi

Assenti: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro: stemma in pietra		Stato: Medio

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Magazzino	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input checked="" type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio destinato a carraia e fienile in pendio longitudinale. La copertura sul retro è stata rifatta con manto in marsigliesi. Il fienile e l'edificio risultano collegati sul retro da stalletti in muratura e sul fronte principale da una tettoia in muratura tamponata con materiale precario. Sopra l'arco del fronte principale del fienile è posto uno stemma in pietra.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48	Di pregio <input type="checkbox"/>	Storico <input checked="" type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>
Elementi da Tutelare:			
Grigliati			
Prospetto a monte			
Stemma in pietra			
Elementi non coerenti all'organismo edilizio:			
Manto di copertura			
Tettoia tamponata sul fronte nord-est			
Categoria d'intervento: REAFS+L			
Specifiche categorie d'intervento:			
L = addizioni consentite solo sul fronte sud-ovest			

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



003



008

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

010



018



026




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Ortaglia	Toponimo CTR:	Ortaglia
Tipo Località:	Case Sparse	Indirizzo:	nc:
Foglio Catastale:	94	Particelle catastali:	36, 37
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	Ortaglia
Sezione/Foglio C.G.T.: T / unico			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	167
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	3.1
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input checked="" type="checkbox"/>	Utoe:	/
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ambiti specifici			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: Variante al RUC Luglio 2011

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Asfaltata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input checked="" type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici

Descrizione: Nucleo composto da un edificio a volume compatto su pendio longitudinale di due piani fuori terra a monte e tre piani a valle, con copertura a capanna e destinazione residenziale, cui si affianca su un lato lungo un ulteriore fabbricato destinato a magazzino parzialmente interrato. Il terzo volume, posto a sud-est, è destinato a fienile.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 274 bis-2

Copertura

Piana <input checked="" type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro: assenti	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	----------------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Magazzino	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio ad un livello con un lato parzialmente controterra, copertura piana praticabile lastricata in porfido che rappresenta la terrazza al servizio del fabbricato principale.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

lastrico in porfido

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 274 bis-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscuramento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto su pendio longitudinale di due piani fuori terra a monte e tre piani a valle, con copertura a capanna. Sul fronte corto a valle è addossato un corpo di fabbrica di un piano fuori terra coperto ad una falda che si affaccia su una terrazza pavimentata in porfido, copertura di un ulteriore volume seminterrato. Su lato lungo tergale è addossato un piccolo volume di un piano fuori terra coperto ad una falda. Gli ingressi dell'edificio sono rialzati rispetto al piano di campagna e sono raggiungibili tramite una doppia scala in muratura.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Basamento in porfido
Gronda
Intonaco
Comignoli

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 274 bis-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro: lamiera		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro: assenti	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	----------------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Volume costituito da un unico livello, con struttura portante parte in muratura e parte in legno, coperto in onduline di lamiera grecata

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: RU senza cambio di destinazione

Specifiche categorie d'intervento:

Eventuali ampliamenti sono consentiti con i criteri e le procedure di cui al Titolo IV, Capo III della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65. La ristrutturazione urbanistica è consentita con i criteri e le procedure di cui all'art. 72 della medesima Legge.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

1



2



2



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

4



5



6



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Alteto	Toponimo CTR:	Alteto	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	Loc. Alteto	nc:
Foglio Catastale:	77	Particelle catastali:	234	
Toponimo C.G.T.:	Altieto	Toponimo N.C.E.U.:	Alteta	
Sezione/Foglio C.G.T.: S / 2				

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Ambiti specifici Parco della Calvana

Sez Censuaria: 163

Sistema: 2.1

Utoe: /


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

 presente al 1822/48

 presente al 1936/39

 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Asfaltata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 3**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Edificio Singolo

Descrizione: Complesso situato lungo la strada vicinale di Alteta, costituito da un grande fabbricato lungo la strada e vari annessi nel resede tergale. Gli annessi, di piccole dimensioni e di un piano fuori terra, sono realizzati in materiali tradizionali e coperti a capanna. È presente inoltre una grande tettoia con struttura metallica e copertura in lamiera per il ricovero degli attrezzi.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 275-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio di impianto planivolumetrico articolato costituito dall'aggregazione di più corpi di fabbrica lungo la strada. La casa padronale, di due piani fuori terra, con copertura a capanna, è collegata, tramite annessi più bassi, alla casa di forma a "T", anch'essa di due piani fuori terra, coperta in parte a capanna ed in parte a falde. Addossata al fronte tergale è presente una cantina in cemento con cordolo. Il fabbricato presenta caratteristiche non omogenee, aperture in parte tamponate; più ingressi; balconi.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Balconi
Infissi metallici

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

009



010



011



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



020



016



005

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Trebbiolo	Toponimo CTR:	Trebbiolo
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	Via Soli -Galliano Loc. Trebbiolo
Foglio Catastale:	84	Particelle catastali:	27, 28,121
Toponimo C.G.T.:	Trebbiolo	Toponimo N.C.E.U.:	Trebbiolo
Sezione/Foglio C.G.T.:	D / 2		

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Sez Censuaria: 159

Sistema: 3.2


Utoe: /

Ambiti specifici

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48 presente al 1936/39 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** Aia Alberature di pregio Giardino Corte Parco Chiostro/Cortile Pavimentazioni Orto**Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Nucleo formato da due edifici uno dei quali a carattere esclusivamente di deposito. Attualmente è in stato di totale abbandono.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 276-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro: Crollata		Stato: Pessimo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro: Crollata		Stato: Pessimo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro: Blocchi di cls con tracce d'intonaco		Stato: Pessimo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Magazzino	Condizione: Abbandono	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di un piano fuori terra originariamente coperto a capanna. Era un edificio a esclusiva funzione di magazzino. Attualmente è in stato di totale abbandono e pericolante.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: RE senza cambio di destinazione

Specifiche categorie d'intervento:

Eventuali ampliamenti sono consentiti con i criteri e le procedure di cui al Titolo IV, Capo III della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 276-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro: In parte crollata		Stato: Pessimo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro: Piccola nicchia in facciata		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione e annesso agricolo	Condizione: Abbandono	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume articolato costituito dall'aggregazione di tre corpi di fabbrica di uno e due piani fuori terra, con coperture a padiglione e ad una falda. A seguito di una recente ristrutturazione il fabbricato è stato diviso in più unità immobiliari che si estendono nel resede che risulta così parcellizzato.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Abbaino
Terrazza a tasca
Recinzioni di frazionamento del resede in rete metallica;
Pavimentazione
Illuminazione tipo urbano
Decorticamento intonaco
Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



002



004

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



013



014



017


COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Campoteso	Toponimo CTR:	S.t.	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	83	Particelle catastali:	117, 288, 291	
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	Molinuzzo	
Sezione/Foglio C.G.T.:	D / 2			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	159	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	3.2	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input type="checkbox"/>			
Ambiti specifici	Parco agricolo di Galliano			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Altro**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** Aia Alberature di pregio Giardino Corte Parco Chiostro/Cortile Pavimentazioni Orto**Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 1**Tettoia n°:** 1**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Nucleo formato da un edificio principale ad uso di civile abitazione e due annessi agricoli, uno per il ricovero di animali da cortile e l'altro utilizzato come fienile.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 277-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Porta metallica, grate		Stato: Cattivo	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione e annesso agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra coperto a capanna. Al corpo principale dell'edificio sono addossati una loggia e un forno. Nel resede sono presenti: un edificio a volume compatto di due piani fuori terra coperto ad una falda; una semplice loggia ad uso di ricovero macchinari agricoli in parte poi tamponata con pietre ed in parte con lamiera, di più recente costruzione.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

002




005



007



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



006


COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Campoteso	Toponimo CTR:	Campoteso	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	Loc. Campoteso	nc:
Foglio Catastale:	83	Particelle catastali:	111, 289	
Toponimo C.G.T.:	Campoteso	Toponimo N.C.E.U.:	Campoteso	
Sezione/Foglio C.G.T.:	D / 2			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	159	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	3.2	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input type="checkbox"/>			
Ambiti specifici	Parco agricolo di Galliano			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:****Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici

Descrizione: Nucleo formato da due edifici che affacciano su un'aia comune. Nell'edificio principale l'impianto risulta dall'accorpamento di più corpi di fabbrica tra cui si segnala la torre. L' annesso versa in cattivo stato di conservazione.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 278-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Abbandono	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input checked="" type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume complesso di due piani fuori terra coperto in parte a capanna e in parte a padiglione. L'impianto risulta dall'accorpamento di più corpi di fabbrica: una torre, un corpo principale, una loggia ora tamponata. Al di sopra di una finestra della facciata si legge la data 1926.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Torre
Barbacane

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAF+V

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 278-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro: In parte crollata		Stato: Pessimo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Abbandono	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra con una copertura a capanna (ora in parte crollata). C'è stato un successivo ampliamento del corpo di fabbrica principale.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Grigliati

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAFS+V

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



004



007



002

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

008



012



011




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Galliano	Toponimo CTR:	Fattoria Benelli
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	nc:
Foglio Catastale:	83	Particelle catastali:	64-221
Toponimo C.G.T.:	Villa del Monte	Toponimo N.C.E.U.:	Il Monte
Sezione/Foglio C.G.T.:	D / 2		
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	164
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	3.2
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ambiti specifici	Tabernacoli		

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Asfaltata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Parco** **Alberature di pregio** **Chiostro/Cortile** **Giardino** **Pavimentazioni** **Corte** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 1**Tettoia n°:** 1**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Prima di raggiungere Galliano, sulla sinistra della strada si trova la storica villa del Monte. L'edificio presenta un volume compatto ed imponente a pianta quadrangolare ed è circondato da un ampio giardino. Sono presenti anche la fattoria con le scuderie ed una colonica di più recente edificazione.**Epoca ed evoluzione storica:**

La villa fu una delle più famose dimore della casata degli Ubaldini del ramo Del Monte. La villa, all'interno della quale si conservano dipinti, stemmi, ritratti, fu l'omaggio dovuto a tutta la progenie degli Ubaldini. Con l'estinzione della famiglia nel 1804 passò ai Geppi che la restaurarono sul finire del 1800. Al Monte fiori intorno alla metà del '500, una fabbrica di ceramiche, contemporanea a quella di Cafaggiolo.

Bibliografia e fonti d'archivio:- F. NICCOLAI, Guida del Mugello e della val di sieve, Borgo San Lorenzo, 1914.
- M. BECATTINI, A. GRANCHI, Alto Mugello Val di Sieve, Giorgi & Cambi, Firenze 1985, p.24

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 279-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate, avvolgibili		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input checked="" type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro: Stemma in pietra		Stato: Buono

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input checked="" type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio con impianto planivolumetrico compatto di tre piani fuori terra con copertura a padiglione. I prospetti presentano aperture simmetriche e regolari con cornici e cantonali in pietra. Al fabbricato si accede dopo aver superato tre scalini posti sul fronte principale. All'interno del piazzale antistante, si presenta un fronte del fabbricato attiguo a sviluppo longitudinale di un piano fuori terra con copertura a padiglione ed intonaco non tradizionale di colore rosso, con ad un'estremità una veranda e all'altra una cappella.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: RESTAURO

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 279-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Non individuabile	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio ad impianto planivolumetrico articolato con schema a "C" costituito dalle ex-scuderie e dai locali di ingresso alla Villa. Due volumi hanno copertura a padiglione ed uno a capanna. Tra le due ali del fabbricato si erge una torretta che ospita al suo interno una piccola chiesa alla quale si accede dal parco della Villa come dallo stesso parco si accede al primo piano del lato sud del complesso.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: RESTAURO

Specifiche categorie d'intervento:

REAFS per gli annessi presenti nella particella 229

REAF per il fabbricato presente nella particella 368

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



002



004



005

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



004



006


COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Poggiolo	Toponimo CTR:	Poggiolino	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	83	Particelle catastali:	130, 290	
Toponimo C.G.T.:	Poggiolino	Toponimo N.C.E.U.:	Poggiolo	
Sezione/Foglio C.G.T.:	D / 2			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	164	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	3.2	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input type="checkbox"/>			
Ambiti specifici	Parco agricolo di Galliano			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:****Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 1**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici

Descrizione: Nucleo composto da due edifici, abitazione principale ed annesso agricolo. L'edificio residenziale presenta un volume compatto derivante dalla chiusura di una stretta corte interna che conferiva all'impianto una forma ad "U". L'annesso è destinato a magazzino.

**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 280-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Magazzino	Condizione Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto in pendio longitudinale di un piano fuori terra a monte e due piani fuori terra a valle coperto a capanna. Originariamente destinato a fienile e ricovero macchinari agricoli, è oggi un magazzino. Al corpo principale è stata aggiunta su un fianco una loggia ora tamponata con lastre di rame.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 280-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Veneziane, grate		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro: nicchia		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio che presenta un volume compatto derivante dalla chiusura di una stretta corte interna che conferiva all'impianto una forma ad "U". L'edificio è di due piani fuori terra ed è coperto a padiglione. Sul fronte principale, in corrispondenza del loggiato centrale d'ingresso, è posta una nicchia votiva.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Nicchia votiva

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAF+V

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



002



006



001

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente


005



010



009




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Poggiolo	Toponimo CTR:	S.t.	
Tipo Località:	Altro	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	83	Particelle catastali:	279-280	
Toponimo C.G.T.:		Toponimo N.C.E.U.:		
Sezione/Foglio C.G.T.:	/			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	164	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	3.2	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input type="checkbox"/>			
Ambiti specifici	Parco agricolo di Galliano			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:****Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiosstro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Capannoni in materiali non tradizionali per ricovero animali.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 281-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di forma allungata coperto a capanna e una volta destinato a ricovero di animali

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: RE senza cambio di destinazione

Specifiche categorie d'intervento:

Eventuali ampliamenti sono consentiti con i criteri e le procedure di cui al Titolo IV, Capo III della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 281-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edifici a volume compatto di forma allungata coperti a capanna posti parallelamente e una volta destinati a ricovero di animali

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: RE senza cambio di destinazione

Specifiche categorie d'intervento:

Eventuali ampliamenti sono consentiti con i criteri e le procedure di cui al Titolo IV, Capo III della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

001



003



008



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

012



014



015



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Galliano	Toponimo CTR:	S.t. (Ponte Medioevale)
Tipo Località:	Centro Abitato	Indirizzo:	nc:
Foglio Catastale:	83	Particelle catastali:	collega le p.lle 102-94 con 93
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	S.t.
Sezione/Foglio C.G.T.:	D / 2		
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	164
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	3.2
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input checked="" type="checkbox"/>	Utoe:	/
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ambiti specifici	Aree Tartufigene		


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48

presente al 1936/39

presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale

Cond. Ambientali: Posizione Orografica dominante o rilevante

Accessibilità: Sterrata

Percorribilità: Pedonale

Caratteristiche del resede

Aia

Alberature di pregio

Giardino

Corte

Parco

Chiostro/Cortile

Pavimentazioni

Orto

Superfetazioni area di pertinenza

Baracca n°: 0

Tettoia n°: 0

Altro:

Impianto

Planivolumetrico: Edificio Singolo

Descrizione: Ponte a due luci di dimensioni anguste e accentuatamente arcuato che attraversa il Siorcella. La strada rasenta bassa il colle sotto la Villa del Monte, passa il Sorcella e sale ripida per Erchi fino alla chiesa delle Croci sulla s.s. della Futa. Questo è il tratto meglio conservato di una delle più antiche strade medievali selciate che da Scarperia passava per Soli, sotto Galliano, per le Croci e scendeva fino a Barberino. Il ponte, in pietra (alberese) e laterizio, si trova in cattivo stato di conservazione, ricoperto da una folta vegetazione. Questa infrastruttura presenta notevoli motivi di interesse, sia per la conformazione, angusto e alto rispetto al letto del torrente, sia come testimonianza storica.

Epoca ed evoluzione storica:

Tracciato medievale che collegava Scarperia a Barberino.

Bibliografia e fonti d'archivio: - F. NICCOLAI, Guida del Mugello e della Val di Sieve, Borgo San Lorenzo, 1914
 - M. BECATTINI, A. GRANCHI, Alto Mugello Val di Sieve, Giorgi & Cambi, Firenze 1985, pp.2

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 282-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Altro	Condizione: Abbandono	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Ponte sul torrente Sorcella

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: RESTAURO

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

001



002



003



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

004



005



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Capannale	Toponimo CTR:	Capannale	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	83	Particelle catastali:	142,144	
Toponimo C.G.T.:	Erchi	Toponimo N.C.E.U.:	Capannale	
Sezione/Foglio C.G.T.:	D / 2			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	164	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	3.2	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ambiti specifici	Area di Protezione paesistica delle Maschere			


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48

presente al 1936/39

presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Asfaltata**Percorribilità:** Pedonale**Caratteristiche del resede** Aia Alberature di pregio Giardino Corte Parco Chiostro/Cortile Pavimentazioni Orto**Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 4**Tettoia n°:** 2**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Complesso rurale costituito da due edifici, un'abitazione, con annessi in muratura o in materiali precari, e un corpo longitudinale costituito da due edifici accorpati di epoche diverse destinato a scuderia.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 283-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro: Copertura in parte metallica		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Altro	Condizione: Medio	Altro: Scuderia cavalli				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Corpo longitudinale costituito da due edifici accorpatis di epoche diverse: uno più piccolo in muratura tradizionale a vista con copertura in coppi ad una falda; l'altro, più grande, intonacato e con copertura metallica.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 283-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscuramento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio situato su un pendio, di due piani fuori terra a valle ed un piano a monte. Porticato di ingresso con copertura a marsigliesi. Il fabbricato è costituito da tre volumi accorpati.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro
Elementi da Tutelare:
 Grigliati

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAF+V

Specifiche categorie d'intervento:

REAFS+V per i fabbricati a destinazione non residenziale

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

001



003



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Erci	Toponimo CTR:	Erci	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	83	Particelle catastali:	155,271,262,265	
Toponimo C.G.T.:	Erchi	Toponimo N.C.E.U.:	Erchi	
Sezione/Foglio C.G.T.:	D / 2			
<u>Protezione esistente Vincoli</u>		Sez Censuaria:	164	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	3.2	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ambiti specifici	Area di Protezione paesistica delle Maschere - Tabernacoli			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** Aia Alberature di pregio Giardino Corte Parco Chiosstro/Cortile Pavimentazioni Orto**Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 1**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Complesso costituito da cinque edifici, tre dei quali affacciano su un'aia comune in parte pavimentata; gli altri due si trovano in posizione leggermente più arretrata. Il nucleo era comprensivo di una cappella, ora trasformata in abitazione.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 284-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Non rilevabili - Inferriate		Stato:	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input checked="" type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input checked="" type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Imponente edificio a volume articolato, di due piani fuori terra e tre piani nel corpo a torre. Il fronte principale, simmetrico, presenta un corpo centrale di tre piani, con copertura a capanna, e due corpi laterali più bassi con copertura a falde.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Cornici e riquadri in cemento;
Cordolo in cemento;
Pavimentazione in cotto.

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 284-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Ex annesso agricolo ristrutturato, costituito da un piccolo volume compatto di un piano fuori terra, con copertura a capanna, al quale è stato addossato un altro volume coperto a una falda. È presente una loggia tamponata con infissi in ferro.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Portelloni;
Vetrocemento;
Infissi in ferro.

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 284-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input checked="" type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume articolato, costituito dalla fusione di più corpi di fabbrica di uno e due piani fuori terra, con copertura a capanna e a falde, in leggero pendio longitudinale. Sono presenti un forno ed una scala per l'accesso al piano rialzato. Il resede è in parte pavimentato in cotto gradonato.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Portoni metallici
Paramento murario misto intonaco-faccia a vista
Tettoia

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 284-4

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Magazzino	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a sviluppo longitudinale di un piano fuori terra, in leggero pendio trasversale, con copertura a capanna. I fronti si presentano simmetrici. Nel resede insiste una tettoia con copertura in eternit per il ricovero degli attrezzi agricoli.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Portone metallico
Copertura

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 284-5

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input checked="" type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro: Nicchia con immagine votiva		Stato: Buono

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input checked="" type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Ex cappella a volume compatto di due piani fuori terra, con copertura a capanna. Sul fronte laterale sono addossati un volume - di un piano fuori terra e copertura ad una falda, in parte porticato - ed una scala in pietra ortogonale al fronte, per l'accesso al piano primo.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Prospetto principale
Tabernacolo

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAF+L+V

Specifiche categorie d'intervento:

RESTAURO per la ex-cappella
L= addizioni non consentite sui fronti corti

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



1/002



1/003



2/003

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

3/003



4/001



5/001



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Le Croci	Toponimo CTR:	Le Croci	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	San Lorenzo alle Croci	nc:
Foglio Catastale:	83	Particelle catastali:	148, 149,274,321, B	
Toponimo C.G.T.:	Chiesa di S.Lorenzo alle Croci	Toponimo N.C.E.U.:	S. Lorenzo alle Croci	
Sezione/Foglio C.G.T.:	D / 2			

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Ambiti specifici

Area di Protezione paesistica delle Maschere

Sez Censuaria: 164

Sistema: 2.2

Utoe: /


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

 presente al 1822/48

 presente al 1936/39

 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Asfaltata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Alberature di pregio** **Giardino** **Corte** **Parco** **Chiostro/Cortile** **Pavimentazioni** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 2**Tettoia n°:****Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici

Descrizione: La chiesa della Croci è ubicata sulla cresta del colle a 406 mt, lungo la strada della Futa, fra villa Le Maschere e villa dei Leoni. La chiesa, munita di campanile a torre, fa parte di un complesso che comprende sagrestia e canonica, addossata ad un fianco vi è una colonica. Alla chiesa si accedeva pure per l'antica strada medievale che proviene da Soli, per poi passare la Sorcella (ponte medievale) e salire da Erchi dritta per le Croci, sbucando presso la chiesa. Nella pertinenza erano presenti volumi attualmente scomparsi.

Epoca ed evoluzione storica:

Notizie a partire dal 1324 (sotto il patronato degli Ubaldini), la campata maggiore reca la data 1501.

Bibliografia e fonti d'archivio:

- F. NICCOLAI, Guida del Mugello e della val di sieve, Borgo San Lorenzo, 1914.
- E. REPETTI, Il Mugello dal Dizionario Geografico Fisico Storico della Toscana, Libr. Editrice Italiano, p.85
- G.M.BROCCHI, Descrizione della provincia del Mugello, 1967

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 285-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro: Basamento in cemento		Stato: Pessimo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Cattivo
--	--------------------------------	--------	----------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Altro	Condizione Medio	Altro: Chiesa e abitazi				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume complesso di tre piani fuori terra, coperto a falde. Il complesso edilizio è costituito dalla chiesa di S. Lorenzo alle Croci, dalla sagrestia e da abitazioni. Sul retro dell'edificio sono presenti numerose volumetrie ad uso annessi.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: RESTAURO per la chiesa;

Specifiche categorie d'intervento:

REAF per la canonica e le abitazioni.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 285-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input checked="" type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di un piano fuori terra, coperto a capanna, in leggero pendio longitudinale. Originariamente utilizzato come carraia e fienile, è oggi adibito a civile abitazione

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Pavimentazione in gres

Categoria d'intervento: RE

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



004



009



010

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

011



014



015




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Sodera	Toponimo CTR:	La Sodera di Sotto	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	Le Sodere	nc:
Foglio Catastale:	80	Particelle catastali:	8	
Toponimo C.G.T.:	Le Sodere	Toponimo N.C.E.U.:	Le Sodere	
Sezione/Foglio C.G.T.:	E / 2			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	160	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	3.1	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ambiti specifici	Fasce di rispetto degli elettrodotti			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante

Traliccio enel

Accessibilità: Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Alberature di pregio** **Giardino** **Corte** **Parco** **Chiostro/Cortile** **Pavimentazioni** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:****Tettoia n°:** 2**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Complesso rurale costituito da due fabbricati: la casa padronale e il fienile, attualmente destinati entrambi a civile abitazione. I due edifici hanno ampie aree di pertinenza private, delimitate da recinzioni.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 286-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Buono	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input checked="" type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra, con copertura a padiglione. Addossato ad un fronte è presente un porticato pavimentato in cotto e coperto ad una falda. Il fronte principale presenta una serie di tre porte di ingresso al piano terreno e tre finestre allineate al piano superiore. Il fabbricato è circondato da un marciapiede in pietra.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Marciapiedi e pavimentazioni in porfido
Decorticamento dell'intonaco sul basamento e sui cantonali
Paramento murario misto
Scuri

Categoria d'intervento: REAF+L

Specifiche categorie d'intervento:

L = addizioni consentite solo sul fronte ovest.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 286-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input checked="" type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto, di due piani fuori terra, con copertura a capanna. Presenta una serie di aperture asimmetriche sui lati lunghi - in particolare su uno di essi - una piccola loggia con apertura ad arco - e due grigliati simmetrici al piano primo, su un lato corto. Nel resede insistono, in posizione parallela al fabbricato, due tettoie in materiali tradizionali.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Manto di copertura
 Gronda
 Scuri

Categoria d'intervento: REAF+L

Specifiche categorie d'intervento:

L = addizioni consentite solo sul fronte sud

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



003



004

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



005



009



010

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Pallaio	Toponimo CTR:	S.t.	
Tipo Località:	Centro Abitato	Indirizzo:	Loc. Stieto	nc:
Foglio Catastale:	78	Particelle catastali:	121,126	
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	S.t.	
Sezione/Foglio C.G.T.:	/			

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Sez Censuaria: 160

Sistema: 2.1

Utoe: /

Ambiti specifici


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

 presente al 1822/48

 presente al 1936/39

 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:****Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiosstro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici

Descrizione: Nucleo rurale costituito da due edifici, uno dei quali ristrutturato, l'altro ridotto a rudere. L'accesso è da una strada sterrata che attraversa il bosco fino ad arrivare ad una radura nella quale si ergono i fabbricati; è presente inoltre una quinta muraria con tre grandi aperture.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 287-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro: inferriate		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra, con copertura a padiglione.

INDICAZIONI NORMATIVEDatazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro **Elementi da Tutelare:****Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 287-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro: Crollata		Stato:

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro: Crollata		Stato:	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo

Infissi

Assenti: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Non individuabile	Condizione Rudere	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio ridotto a stato di rudere del quale risultano ancora visibili resti di paramento murario e una piccola scala di ingresso.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

E' consentita la ricostruzione sulla base di documentazione storica, cartografica e fotografica che documenti lo stato originario dell'edificio.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

003



001



002



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



004


COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Giratola	Toponimo CTR:	Giratola	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	76	Particelle catastali:	32	
Toponimo C.G.T.:	Giratola	Toponimo N.C.E.U.:	Giratola	
Sezione/Foglio C.G.T.:	0 / 3			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	163	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.4	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ambiti specifici	Parco della Calvana			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** Aia Alberature di pregio Giardino Corte Parco Chiostro/Cortile Pavimentazioni Orto**Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:****Tettoia n°:****Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Sul poggio di Giratola (468 mt), località posta alla destra della strada che sale da Camoggiano per Montecuccoli, si trovano la ex chiesa di S. Ambrogio a Giratola e alcune case patronali. Il nucleo è costituito da quattro edifici, due dei quali ad uso agriturismo, uno destinato parte a residenza parte ad agriturismo ed un annesso. All'interno della proprietà è presente un pozzo.**Epoca ed evoluzione storica:**

Origini anteriori al XV secolo. La chiesa fu aggregata nel XV secolo alla parrocchia dei S. Andrea a Camoggiano, poi fu soppressa; oggi fa parte di un condominio privato che comprende anche case ciscostanti.

Bibliografia e fonti d'archivio:

- F. NICCOLAI, Guida del Mugello e della val di sieve, Borgo San Lorenzo, 1914.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 288-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro: Agriturismo				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio di un piano fuori terra, con copertura a capanna, in leggero pendio longitudinale e trasversale, costituito da due volumi sfalsati. Il paramento murario è trattato ad intonaco, salvo che per il basamento in pietra a vista. Sul fronte a valle è stato ricavato un volume parzialmente interrato ad uso rimessa.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Manto di copertura;
Comignoli;
Decorticamento dell'intonaco;
Gronde;
Marciapiede in porfido

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 288-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro: Agriturismo				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro: Campanilino a vela						

Descrizione

Ex chiesina del 1200 ora ristrutturata con destinazione residenziale. Volume compatto di un piano fuori terra, con copertura a capanna; è perimetrato da porzioni pavimentate in porfido.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Campanile a vela
Paramento murario

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Pavimentazione esterna in porfido
Scala esterna mista mattone-porfido

Categoria d'intervento: RE+V

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 288-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input checked="" type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio di impianto planivolumetrico articolato, su pendio trasversale e longitudinale, di un piano fuori terra a monte e due-tre piani a valle, con coperture a capanna e a falde. Sul fronte tergale è presente un piccolo loggiato di ingresso al piano superiore. Sono visibili numerose aperture con ricorsi in mattoni ora tamponate.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Porzioni di manto di copertura

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 288-4

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione Ristrutturato	Altro: Laboratorio				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto in pendio longitudinale di un piano fuori terra a monte e due piani a valle, con copertura a capanna. Sul un lato lungo è addossato un ulteriore volume coperto ad una falda.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

003



004



007



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

011



016



017




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Montecuccoli	Toponimo CTR:	Montecuccoli
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	nc:
Foglio Catastale:	74	Particelle catastali:	77,81,83,87,89,91,92,93,94,95,122
Toponimo C.G.T.:	Montecuccoli	Toponimo N.C.E.U.:	Montecuccoli
Sezione/Foglio C.G.T.:	O / 3		
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	143
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.4
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ambiti specifici	Parco della Calvana		

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Parco** **Alberature di pregio** **Chiostro/Cortile** **Giardino** **Pavimentazioni** **Corte** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 3**Tettoia n°:** 1**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici

Descrizione: La strada che, staccandosi a ovest di Barberino, sale verso la Calvana e la Val di Bisenzio, incontra l'abitato di Montecuccoli. Il complesso sorge su un poggio dove era ubicato il castellare di Montecuccoli, già munito di contrafforti, che racchiude alcuni corpi di fabbrica, uno dei quali è la villa detta Le Corti. La planimetria non lascia dubbi sulle origini dell'insediamento (pendici di un poggio, delimitato da una stradiciola perimetrale, gli antichi serragli). Oltre la villa una colonica grande con aia interna ed annessi. Il territorio di Montecuccoli nel Medioevo assunse un'importanza strategica di nodo di transito fra le valli della Sieve e del Bisenzio, attestata dalla presenza di resti di castellari e rocche.

Epoca ed evoluzione storica:

Impianto anteriore al XI secolo. «Castellare sulla cresta di un poggio dov'è una villa con antica pieve»(1). Il castellare di Monte-Cuccoli con la contigua villa signorile fu di proprietà della nobile famiglia Scarafantoni di Pistoja.

Bibliografia e fonti d'archivio:

- (1) E. REPETTI, Il Mugello dal Dizionario Geografico Fisico Storico della Toscana, Libr. Editrice Italiano, pp. 156-157
- F. NICCOLAI, Guida del Mugello e della val di sieve, Borgo San Lorenzo, 1914.
- M. BECATTINI, A. GRANCHI, Alto Mugello Val di Sieve, Giorgi e Cambi, Firenze 1985

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 289-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: bandoni metallici		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Medio
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume articolato, di due e tre piani fuori terra, con copertura a capanna, in pendio longitudinale. Sul retro dell'edificio sono presenti alcune baracche per ricovero animali.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Tettoia in eternit;
Canna fumaria;
Portelloni metallici;
Intonaco;
Comignolo

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 289-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Cattivo	

Oscuramento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Cattivo
--	---	--------	----------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro: Targa commemorativa		Stato: Medio

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume articolato, di due piani fuori terra, composto di varie porzioni successivamente accorpate, singolarmente coperte a padiglione e ad una falda. Su un lato corto è presente una piccola tettoia e sul retro dell'edificio alcune baracche. L'incisione sulla targa commemorativa dedicata a Giuseppe Garibaldi denota l'edificio come "Villa la Fida".

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Assi orizzontali e verticali delle aperture

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAF+V

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 289-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Non visibili		Stato:	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Medio
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Altro	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto coperto a padiglione, in pendio longitudinale di due piani fuori terra a monte e tre piani a valle. La villa è detta "Le Corti". Il fronte principale, che si affaccia sul resede di proprietà, è caratterizzato da aperture regolari distribuite su due piani, con tre ingressi al piano terreno. Nel resede sono presenti alberature di pregio.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Aia

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**Categoria d'intervento:** RESTAURO**Specifiche categorie d'intervento:**

Edificio soggetto alle verifiche di cui al D.L. 42/2004

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 289-4

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Non visibili; Inferriate		Stato:	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Altro	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input checked="" type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume articolato costituito da alcuni corpi linearmente affiancati, coperti singolarmente a capanna, di un piano fuori terra, ad eccezione della torretta centrale con tre piani fuori terra. Il fabbricato, con ampie aperture e grigliati, rappresenta l'annesso principale della villa.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Aia comune con gli edifici 5 e 6

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAFS+V

Specifiche categorie d'intervento:

Edificio soggetto alle verifiche di cui al D.L. 42/2004

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 289-5

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo

Infissi

Assenti: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Pessimo
--	--------------------------------	--------	----------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Abbandono	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Piccolo manufatto a volume compatto su pendio longitudinale, di un piano fuori terra a monte e due a valle, con copertura a capanna. Su un fronte laterale, verso valle, è addossato un piccolo corpo, posto ortogonalmente, di un piano fuori terra, originariamente utilizzato come porcaia. Il fabbricato versa in pessimo stato di conservazione.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Aia comune edifici 4 e 6

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAFS +V+ L

Specifiche categorie d'intervento:

L = addizioni consentite solo sul fronte lungo a sud

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 289-6

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Non visibili		Stato:	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:
		Stato: Medio

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto, su pendio longitudinale, di un piano fuori terra a monte e due piani a valle. È costituito da un corpo principale, con copertura a padiglione, ed un secondo corpo, ad esso addossato a valle, coperto ad una falda. Sul fronte principale è presente una scala che consente l'accesso al piano; è inoltre ancora visibile l'iscrizione "Podere Piaggia".

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Aia comune con edifici 4 e 5

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Scala di ingresso

Categoria d'intervento: REAF+V

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 289-7

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Cattivo	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Abbandono	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto, su pendio longitudinale, di un piano fuori terra a monte e due piani a valle, con copertura a capanna.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Riquadrature in pietra

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAFS+V

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

001



009



029



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



011



022



026


COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Montecuccoli	Toponimo CTR:	San Michele	
Tipo Località:	Case Sparse	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	74	Particelle catastali:	55,57,54	
Toponimo C.G.T.:	Montecuccoli	Toponimo N.C.E.U.:	S. Michele	
Sezione/Foglio C.G.T.:	0 / 1			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	143	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.4	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ambiti specifici	Parco della Calvana			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 1**Tettoia n°:****Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici

Descrizione: La Pieve si trova poco più in basso dell'abitato di Montecuccoli. La Pieve, con alto campanile a torre ricostruito ai primi di questo secolo, si presenta come un edificio di notevole mole, comprendente un ampio caseggiato che ne raddoppia la estensione planimetrica. La pieve, una delle più antiche del territorio di Barberino, risulta alterata da modifiche apportate in tempi recenti (quali il loggiato ricomposto in montanti di cemento e muratura).

Epoca ed evoluzione storica:

Origini del VII secolo. Restauri del XVI e XVIII secolo. Il Lami fa risalire la fondazione della chiesa alla prima metà del secolo VII ma il documento più antico è una pergamena del 990. Nel 1339 i beni della pieve passarono alla Badia a Settimo, la giurisdizione della pieve si allargava nel secolo XV con la soppressione di piccole chiese.

Bibliografia e fonti d'archivio:

- E. REPETTI, Il Mugello dal Dizionario Geografico Fisico Storico della Toscana, Libr. Editrice Italiano, pp. 156-157
- F. NICCOLAI, Guida del Mugello e della val di sieve, Borgo San Lorenzo, 1914.
- M. BECATTINI, A. GRANCHI, Alto Mugello Val di Sieve, Giorgi&Cambì, Firenze 1985

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 291-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: 2 bandoni metallici		Stato: Cattivo	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Altro	Condizione: Medio	Altro: Circolo MCL				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto in leggero pendio trasversale, di due piani fuori terra, coperto a capanna. Sul fronte tergale sono addossati un volume di due piani fuori terra e un piccolo manufatto precario. Sullo stesso fronte, tra i due volumi, è presente una scala in muratura per l'accesso al piano primo.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Canna fumaria esterna;
Comignoli;
Portellone;
Superfetazioni

Categoria d'intervento: REAF+L

Specifiche categorie d'intervento:

L = addizioni non consentite sul fronte ovest.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 291-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro: Cordolo in marsigliesi		Stato: Cattivo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Cattivo	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Medio
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Abbandono	Altro: Chiesa e canoni				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Complesso costituito dalla chiesa e da un edificio addossato - la canonica - a volume articolato, su pendio longitudinale e trasversale di due piani fuori terra coperto in parte a capanna ed in parte ad una falda.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Porzioni di manto di copertura

Categoria d'intervento: RESTAURO per la chiesa

Specifiche categorie d'intervento:

REAF per gli altri fabbricati

Edificio soggetto alle verifiche di cui al D.L. 42/2004

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



002



003

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

004



005



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Galliano	Toponimo CTR:	S.t.	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	Via di Ghiereto	nc:
Foglio Catastale:	83	Particelle catastali:	275,302	
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	S.t.	
Sezione/Foglio C.G.T.:	/			
<u>Protezione esistente Vincoli</u>		Sez Censuaria:	164	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	3.2	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input type="checkbox"/>			
Ambiti specifici				

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale




presente al 1822/48



presente al 1936/39



presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:****Accessibilità:** Asfaltata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** Aia Alberature di pregio Giardino Corte Parco Chiostro/Cortile Pavimentazioni Orto**Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 1**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici

Descrizione: Nucleo composto da un edificio ad uso residenziale e dal un Centro Aziendale costituito da quattro fabbricati ad uso produttivo. Tutti i fabbricati sono di un piano fuori terra, le coperture sono a falda e piane. Sono presenti nella stessa area due tettoie per le auto e tre silos.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 292-1

Copertura

Piana <input checked="" type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Altro	Condizione: Medio	Altro: Centro aziendale				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Centro Aziendale costituito da quattro fabbricati ad uso produttivo. Tutti i fabbricati sono di un piano fuori terra, le coperture sono a falda e piane. Sono presenti nella stessa area due tettoie per le auto e tre silos.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: RE senza cambio di destinazione

Specifiche categorie d'intervento:

Eventuali ampliamenti sono consentiti con i criteri e le procedure di cui al Titolo IV, Capo III della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 292-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Medio
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio ad uso residenziale composto da due corpi di fabbrica sfalsati in altezza e coperti a falda inclinata
--

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997	Di pregio <input type="checkbox"/>	Storico <input type="checkbox"/>	Altro <input checked="" type="checkbox"/>
Elementi da Tutelare:			
Elementi non coerenti all'organismo edilizio:			
manto di copertura			
camino			
intonaco			
Categoria d'intervento: REAF			
Specifiche categorie d'intervento:			

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



002



007

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente


010



013



023



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Treggiano	Toponimo CTR:	Il pozzo	
Tipo Località:	Case Sparse	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	83	Particelle catastali:	35	
Toponimo C.G.T.:	Non leggibile	Toponimo N.C.E.U.:	Pozzo	
Sezione/Foglio C.G.T.:	D / 1			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	164	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	3.2	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input type="checkbox"/>			
Ambiti specifici	Parco agricolo di Galliano			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:****Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 1**Tettoia n°:** 1**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Edificio Singolo

Descrizione: Edificio a volume complesso con schema ad "L" di due piani fuori terra coperto a capanna. All'originario impianto è stato di recente aggiunto un piccolo annesso ad uso garage e ricovero attrezzi. Sul retro dell'edificio è presente un pozzo che dà il nome alla piccola località.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 293

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Bandoni		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Medio
--	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume complesso con schema ad "L" di due piani fuori terra coperto a capanna. All'originario impianto è stato di recente aggiunto un piccolo annesso ad uso garage e ricovero attrezzi. Sul retro dell'edificio è presente un pozzo che dà il nome alla piccola località.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Pozzo

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Scuri
Scala con terrazza
Comignoli

Categoria d'intervento: REAF+V

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



003



004

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

005



006



007




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Le Croci	Toponimo CTR:	V. dei Leoni	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	Via Nazionale	nc:
Foglio Catastale:	81	Particelle catastali:	185,186,187	
Toponimo C.G.T.:	Villa dei Leoni	Toponimo N.C.E.U.:	Villa dei Leoni	
Sezione/Foglio C.G.T.:	E / 2			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	164	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	3.2	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ambiti specifici	Area di Protezione paesistica delle Maschere			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Asfaltata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Alberature di pregio** **Giardino** **Corte** **Parco** **Chiostro/Cortile** **Pavimentazioni** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:****Tettoia n°:****Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** La Villa è ubicata nel territorio delle Croci, sulla Bolognese, poco sopra la chiesa di S. Lorenzo. La villa presenta un volume massiccio e compatto ed è immersa in un parco di conifere protetto da un alto muro di cinta; un lato della villa strapiomba sulla strada. La villa ed il parco, così come due coloniche che si trovano sul retro della villa, versano in cattivo stato di conservazione.**Epoca ed evoluzione storica:**

Origini cinquecentesche. «Prese e conserva il nome di Lioni dalla estinta famiglia fiorentina Lioni alla quale apparteneva un tal resedio, attualmente posseduto dalla patrizia gente de' Ricci», la villa infatti viene detta anche dei Ricci, del ramo cui apparteneva Santa Caterina de' Ricci, cui è dedicato un tabernacolino prossimo. Sulla facciata lo stemma di Scipione de' Ricci, vescovo di Prato e Pistoia.

Bibliografia e fonti d'archivio:- F. NICCOLAI, Guida del Mugello e della val di sieve, Borgo San Lorenzo, 1914.
- M. BECATTINI, A. GRANCHI, Alto Mugello Val di Sieve, Giorgi & Cambi, Firenze 1985, p.40
- E. REPETTI, Il Mugello dal Dizionario Geografico Fisico Storico della Toscana, Libr. Editrice Italiano, p.122

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 294-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Cattivo	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro: Stemma		Stato: Cattivo

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Abbandono	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input checked="" type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

La villa presenta un volume compatto e massiccio di due piani fuori terra coperto a padiglione. La presenza di cantonali in facciata fa supporre che l'impianto attuale sia il risultato di successive addizioni; nella parte posteriore è addossato un volume realizzato in epoca successiva di due piani fuori terra ad uso abitativo.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Resede;

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Zoccolature e riprese di intonaco in cemento
Muretti di delimitazione in cemento

Categoria d'intervento: RESTAURO+V per la particella 186

Specifiche categorie d'intervento:

REAFS +V per la particella 185

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 294-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Abbandono	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto coperto a padiglione di due piani fuori terra. Era uno degli annessi agricoli della Villa utilizzato come rimessa di macchinari agricoli finché fu in attività l'azienda agricola. In seguito fu adattata a civile abitazione e realmente abitata fino a circa venti anni fa. Su un fianco è addossato un volume di un piano fuori terra coperto a capanna. Di recente costruzione la cabina ENEL interamente rivestita in pietra.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 294-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro: In ristrutturazione		Stato:

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro: In ristrutturazione		Stato:	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro: In ristrutturazione		Stato:

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: In ristrutturazione		Stato:	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro: In ristrutturazione	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro: In ristrutturazione		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Non individuabile	Condizione Medio	Altro: In ristrutturazione				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Ex fienile, attualmente coperto ad una falda, in pendio trasversale di un piano fuori terra a monte e due a valle, in ristrutturazione

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

001



002



007



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

023



012



014



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Il Prato	Toponimo CTR:	Il Prato	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	Loc. Casa al Prato	nc:
Foglio Catastale:	81	Particelle catastali:	159,160	
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	Casa il Prato	
Sezione/Foglio C.G.T.:	E / 2			

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Ambiti specifici

Area di Protezione paesistica delle Maschere

Sez Censuaria: 164

Sistema: 3.2

Utoe: /


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

 presente al 1822/48

 presente al 1936/39

 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Asfaltata**Percorribilità:** Pedonale**Caratteristiche del resede** Aia Alberature di pregio Giardino Corte Parco Chiostro/Cortile Pavimentazioni Orto**Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 1**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Edificio Singolo**Descrizione:** Nucleo composto da tre edifici posizionati in prossimità dell'incrocio di due strade vicinali. La casa padronale ed un annesso sono giustapposti lungo la strada, l'altro annesso si trova in posizione decentrata.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 295-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro: Blocchi in cls		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: porta metallica		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input checked="" type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di un piano fuori terra, con copertura a capanna, ad uso deposito. Al fabbricato principale sono stati successivamente accorpate un ulteriore volume, costruito in blocchi in cls, ed una tettoia.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Grigliato

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Manto di copertura

Categoria d'intervento: REAFS+V

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 295-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate; infissi metallici		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto, con copertura a capanna, in pendio longitudinale di due piani fuori terra a monte e tre piani a valle. Sul fronte principale insiste una piccola porzione pavimentata in cotto. Su un fianco vi sono una scala esterna ed un volume di un piano fuori terra, coperto ad una falda.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Pavimentazione del resede

Categoria d'intervento: REAF+L

Specifiche categorie d'intervento:

L = addizioni consentite limitatamente alla facciata est.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 295-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Magazzino	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Piccolo edificio a volume compatto, in pendio trasversale, di un piano fuori terra, coperto a capanna. Addossata ad un fianco vi è una loggia cui segue una porzione di resede pavimentata in pietra.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



011



001



005

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

007



013



003




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Villa dei leoni	Toponimo CTR:	S.t.	
Tipo Località:	Case Sparse	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	81	Particelle catastali:	97	
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	S.t.	
Sezione/Foglio C.G.T.:	E / 1			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	157	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.2	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ambiti specifici	Area di Protezione paesistica delle Maschere			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Presenza di coltivaz. o vegetaz. caratterizzante

Bosco

Accessibilità: Sterrata**Percorribilità:** Pedonale**Caratteristiche del resede** **Aia** **Parco** **Alberature di pregio** **Chiosstro/Cortile** **Giardino** **Pavimentazioni** **Corte** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Edificio Singolo**Descrizione:** Edificio a volume compatto di due piani fuori terra. La copertura a capanna è ora crollata. Sul retro dell'edificio vi è una piccola superfetazione.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 296-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro: Crollata		Stato:

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo

Infissi

Assenti: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Rudere	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input checked="" type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra. La copertura a capanna è crollata. Sul retro è presente una piccola superfetazione.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Grigliati

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAFS+V

Specifiche categorie d'intervento:

E' consentita la ricostruzione sulla base di documentazione storica, cartografica e fotografica che documenti lo stato originario dell'edificio.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



002



004

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

005



006



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Calecchia	Toponimo CTR:	Calecchia
Tipo Località:	Case Sparse	Indirizzo:	nc:
Foglio Catastale:	81	Particelle catastali:	166
Toponimo C.G.T.:	Calecchia	Toponimo N.C.E.U.:	Casa Calecchia
Sezione/Foglio C.G.T.:	E / 1		
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	157
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.2
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ambiti specifici	Area di Protezione paesistica delle Maschere		

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Presenza di coltivaz. o vegetaz. caratterizzante

Bosco

Accessibilità: Sterrata**Percorribilità:** Pedonale**Caratteristiche del resede** **Aia** **Parco** **Alberature di pregio** **Chiostro/Cortile** **Giardino** **Pavimentazioni** **Corte** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Edificio Singolo

Descrizione: Edificio a volume compatto di due piani fuori terra. La copertura a capanna è ora crollata. Sul retro dell'edificio vi è una piccola superfetazione. Attualmente l'edificio, che fa parte della proprietà di Villa Leoni è in stato di abbandono, versa in cattivo stato di conservazione ed è in parte coperto da vegetazione. In prossimità del fabbricato sono presenti resti di un edificio ridotto a rudere.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 297-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Non individuabile	Condizione Rudere	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input checked="" type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra. La copertura a capanna è ora crollata. Sul retro dell'edificio vi è una piccola superfetazione. Attualmente l'edificio, che fa parte della proprietà di Villa Leoni è in stato di abbandono, versa in cattivo stato di conservazione ed è in parte coperto da vegetazione. In prossimità del fabbricato sono presenti resti di un edificio ridotto a rudere.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Grigliati

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Cordolo in cemento

Categoria d'intervento: REAF**Specifiche categorie d'intervento:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001




002



004

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

005



006



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Ribuio	Toponimo CTR:	C. Rubuio	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	Loc. Ribuio	nc:
Foglio Catastale:	79	Particelle catastali:	153	
Toponimo C.G.T.:	C. Ribuio	Toponimo N.C.E.U.:	C. Ribuio	
Sezione/Foglio C.G.T.:	/			

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Sez Censuaria: 157

Sistema: 3,1

Utoe: /

Ambiti specifici


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48

presente al 1936/39

presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante

Traliccio enel

Accessibilità: Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Parco** **Alberature di pregio** **Chiostro/Cortile** **Giardino** **Pavimentazioni** **Corte** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 1**Tettoia n°:** 1**Altro:** Piscina**Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici

Descrizione: Nucleo di recente ristrutturazione costituito da quattro edifici con caratteristiche tipologiche diverse: il fabbricato principale (la casa padronale); due manufatti adibiti a civile abitazione; un terzo volume la cui destinazione d'uso non è individuabile. Nel resede sono presenti una piscina con locali tecnici parzialmente interrati e una baracca in lamiera con tettoia. I fabbricati presentano aree di pertinenza private dovute al posizionamento degli stessi su un pendio.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 298-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Non visibili		Stato:	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input checked="" type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input checked="" type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a sviluppo longitudinale di due piani fuori terra, coperto a capanna. Addossati al fabbricato principale vi sono due ulteriori corpi: uno di un piano fuori terra coperto ad una falda, su un lato corto; un secondo di due piani fuori terra, coperto ad una falda, costituito da un porticato al piano terra e un loggiato al piano primo, sul fronte opposto. Il fronte tergale è caratterizzato da una scala parallela al fronte stesso con porticato su due livelli. Il fronte principale è caratterizzato da aperture regolari. E' presente nel resede un piccolo manufatto a volume compatto di un piano fuori terra, con copertura ad una falda. Presenta quattro porte finestre uguali sul fronte principale.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Scuri
Intonaco

Categoria d'intervento: REAF+L

Specifiche categorie d'intervento:

L = addizioni non consentite sul fronte principale e sul fronte ovest

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 298-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Non visibili		Stato:	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto, su pendio, di un piano fuori terra a monte e due piani a valle, con copertura a due falde. Il fronte a monte è parzialmente addossato ad un muro a retta e presenta un ingresso con la parte antistante pavimentata in porfido. Il fronte a monte presenta un secondo ingresso, accessibile dal giardino, e aperture regolari.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Pavimentazioni in porfido
Decorticamento intonaco
Scuri

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 298-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Medio
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a sviluppo longitudinale costituito da due corpi longitudinali affiancati di un piano fuori terra, con coperture a falde sfalsate. Presenta numerose aperture su tutti i fronti e lucernari su una falda. Il fabbricato è circondato da un marciapiede in porfido.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Marciapiede in porfido
Intonaco
Scuri

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

002



006



011



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



015



018




022

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Il Vignolino	Toponimo CTR:	La Sodera di Sopra
Tipo Località:	Case Sparse	Indirizzo:	nc:
Foglio Catastale:	79	Particelle catastali:	171
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	C.LE SODERE
Sezione/Foglio C.G.T.:	/		

Protezione esistente VincoliD.Lgs. 42/2004 Parte II D.Lgs. 42/2004 Parte III Vincolo idrogeologico **Ambiti specifici****Sez Censuaria:****Sistema:** 3.1**Utoe:** /**Epoca e evoluzione storica edificio**Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale presente al 1822/48 presente al 1936/39 presente al 1997

Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante

Cipressi

Accessibilità: Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Parco** **Alberature di pregio** **Chiostro/Cortile** **Giardino** **Pavimentazioni** **Corte** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 1**Tettoia n°:** 0**Altro:** Piscina**Impianto****Planivolumetrico:** Edificio Singolo

Descrizione: Edificio a sviluppo longitudinale di due piani fuori terra, con copertura ad una falda. Sul fronte principale sono addossati due corpi di un piano fuori terra, con copertura ad una falda. Sul retro due piccoli corpi per impianti tecnologici. I marciapiedi e le pavimentazioni esterne sono in porfido. Nel resede sono presenti una piscina ed una baracca in legno per deposito attrezzi.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 299-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input checked="" type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a sviluppo longitudinale di due piani fuori terra, con copertura ad una falda. Sul fronte principale sono addossati due corpi di un piano fuori terra, con copertura ad una falda. Sul retro due piccoli corpi per impianti tecnologici. I marciapiedi e le pavimentazioni esterne sono in porfido. Nel resede sono presenti una piscina ed una baracca in legno per deposito attrezzi.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Pavimentazioni in porfido
Paramento murario misto
Scuri

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



003



004



005

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

006



007



008



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Caselluccia	Toponimo CTR:	S.t.	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	Via Lamiano	nc:
Foglio Catastale:	45	Particelle catastali:	29	
Toponimo C.G.T.:	Caselluccia	Toponimo N.C.E.U.:	Caselluccia	
Sezione/Foglio C.G.T.:	R / unico			

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Sez Censuaria: 156

Sistema: 2.1

Utoe: /

Ambiti specifici


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

 presente al 1822/48

 presente al 1936/39

 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Altro**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** Aia Alberature di pregio Giardino Corte Parco Chiostro/Cortile Pavimentazioni Orto**Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Nucleo formato da due edifici di cui il principale era una casa padronale, posto sulla strada che da Barberino, costeggiando il fiume Stura, passa attraverso i nuclei di Migneto, Via Piana e Tagliacante.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 300-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro: crollata		Stato:

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro: crollata		Stato:	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo

Infissi

Assenti: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro: assenti	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	----------------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Rudere	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a due livelli coperto a capanna in pessimo stato di conservazione formato da un corpo più antico e un ampliamento già documentato nel catasto d'impianto.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

E' consentita la ricostruzione sulla base di documentazione storica, cartografica e fotografica che documenti lo stato originario dell'edificio.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 300-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro: crollata		Stato:

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro: crollata		Stato:	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo

Infissi

Assenti: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Non individuabile	Condizione Rudere	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio coperto a capanna in pessimo stato di conservazione.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

E' consentita la ricostruzione sulla base di documentazione storica, cartografica e fotografica che documenti lo stato originario dell'edificio.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

01



02




03



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



04



05



06