

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Stieto	Toponimo CTR:	Stieto
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	nc:
Foglio Catastale:	78	Particelle catastali:	69-70-539-569-570-573
Toponimo C.G.T.:	Stieto	Toponimo N.C.E.U.:	S.t.
Sezione/Foglio C.G.T.:	S / 2		

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Sez Censuaria: 160

Sistema: 2.1

Utoe: /

Ambiti specifici


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48

presente al 1936/39

presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:****Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 2**Tettoia n°:** 1**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici

Descrizione: Nucleo composto da quattro edifici, oltre una tettoia ed alcune baracche, posto all'incrocio della strada vicinale di Stieto con quella del Poligono nei pressi della località Ponte a Piangianni. Tipico aggregato rurale è composto dall'edificio residenziale principale e da una serie di edifici annessi e di servizio quali due fienili e una carraia.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 302-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Medio
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input checked="" type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro: Basamento in porfido		Stato: Medio

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio con impianto planimetrico ad "L" costituito dall'aggregazioni di più corpi di fabbrica, di due e tre piani fuori terra, con coperture a capanna e a falde sfalsate. Il nucleo originario affaccia, insieme al fabbricato n. 2, su un'ia in pietra che risulta così delimitata dai due edifici e dalla strada.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Aia in pietra compresa tra la strada e gli edifici 1 e 2

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Marciapiede in porfido

Basamento in porfido

Copertura

Gronda

Comignoli

Scala esterna

Categoria d'intervento: REAFS+V

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 302-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto in pendio longitudinale di un piano fuori terra a monte e due piani fuori terra a valle con copertura a capanna asimmetrica. Il fabbricato, ad uso di carraia e fienile, affaccia su un'aia pavimentata in pietra delimitata dagli edifici 1 e 2.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Aia in pietra compresa tra la strada e gli edifici 1 e 2
Fronte a monte prospiciente l'aia

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAFS+V

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 302-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Medio
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input checked="" type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra con copertura a capanna. Sul retro del fabbricato è stato addossato un piccolo volume di un piano fuori terra, con copertura ad una falda. Probabilmente sorto come fienile in seguito vi è stata aggiunta una scala esterna in cemento con corrimano in ferro che permette l'accesso al piano superiore.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Scala esterna in ferro

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 302-4

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input checked="" type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra con copertura a capanna. Il fronte principale è caratterizzato dalla presenza di un'apertura centrale al piano primo raggiungibile con una scala a profferlo in cattivo stato di conservazione. Addossata sul retro del fabbricato è presente una tettoia con pilastri in laterizio e copertura ad una falda. Anche su di un fianco dell'edificio vi è una tettoia con pilastri in pietra e copertura ad una falda, che termina con un piccolo volume chiuso.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Facciata principale in riferimento a forma, dimensioni, aperture e materiali.

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAFS+V

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

001



006



008



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

012



015



018



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località: Molino di Sala Toponimo CTR: Molino di Sala
 Tipo Località: Nucleo Indirizzo: nc:
 Foglio Catastale: 78 Particelle catastali: 22,29
 Toponimo C.G.T.: Non leggibile Toponimo N.C.E.U.: Sala
 Sezione/Foglio C.G.T.: S / 2

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Ambiti specifici

Sez Censuaria: 160

Sistema: 2.1

Utoe: /


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

 presente al 1822/48

 presente al 1936/39

 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:****Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici

Descrizione: Complesso edilizio ad uso residenziale costituitosi intorno all'antico mulino nel quale i sigoli edifici si affacciano su un'aia comune. Al nucleo si accede tramite una viabilità che si imbocca dalla strada provinciale per Mangona. E' presente un garage parzialmente interrato.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 304-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Medio
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra coperto a capanna. L'ingresso principale è su un lato corto; sul retro è addossato un volume ad un livello coperto ad una falda.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Gronda
Intonaco
Comignoli
Pavimentazione in porfido

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 304-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: porte metalliche negli annessi secondari		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Medio
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume complesso costituito da più corpi addossati con coperture miste a capanna e a una falda. I piani fuori terra variano da due a tre nel corpo centrale mentre i volumi minori sono di un piano fuori terra. Sono tutt'ora visibili i macchinari che costituivano il mulino. Nel resede sono presenti un garage ed un piccolo volume di un piano fuori terra coperto a capanna con destinazione di locale accessorio all'abitazione principale.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Margone (vasca di accumulo)

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Intonaco
Pavimentazione in porfido

Categoria d'intervento: REAF+V

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



003



004

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



007



008



009

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	S.t.	Toponimo CTR:	S.t.
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	nc:
Foglio Catastale:	78	Particelle catastali:	6,17,695
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	Il poveruomo
Sezione/Foglio C.G.T.:	S / 2		

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Sez Censuaria: 160

Sistema: 2.1

Utoe: /

Ambiti specifici


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

 presente al 1822/48

 presente al 1936/39

 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Asfaltata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Il complesso è ubicato su viabilità che si imbecca dalla strada provinciale per Mangona. E' costituito da tre edifici a destinazione residenziale nel cui resede sono presenti un porticato in muratura coperto a capanna, con all'interno un forno, e due piccoli annessi in muratura.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 305-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto, su pendio longitudinale, di un piano fuori terra a monte e due piani fuori terra a valle, con copertura a capanna. Su di un lato corto è addossato un piccolo volume di un piano fuori terra coperto ad una falda, sull'altro una tettoia.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Marciapiede in porfido
Scuri
Comignoli in cemento

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 305-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Medio
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volumi complessi formato da un corpo di fabbrica principale di tre piani fuori terra con copertura a capanna e alcuni volumi più bassi addossati coperti ad una falda. Sul fronte dell'edificio è presente un'ampia tettoia sorretta da colonne in cemento.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Colonne in cemento del porticato
Intonaco
Scuri
Comignoli in cemento
Infissi metallici a filo esterno

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 305-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: non visibili		Stato:	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Medio
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro: Basamento in lastre di pietra		Stato: Buono

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto in pendio trasversale di un piano fuori terra a monte e due piani a valle con copertura a capanna. Su un lato lungo sono addossati dei volumi secondari ad uso di annessi.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Basamento in pietra
Comignoli in cemento
Falde copertura
Tettoia di ingresso in cemento

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

003



004



008



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



009



012



015

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Città Metropolitana di Firenze


Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Casarsa	Toponimo CTR:	S.t.	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	Via Lamiano	nc:
Foglio Catastale:	45	Particelle catastali:	54	
Toponimo C.G.T.:	Casarsa	Toponimo N.C.E.U.:	Dolfo	
Sezione/Foglio C.G.T.: R / unico				
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	156	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.1	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input checked="" type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ambiti specifici				

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Strutture o infrastrutture disequilibranti

Autostrada

Accessibilità: Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** Aia Parco Alberature di pregio Chiosstro/Cortile Giardino Pavimentazioni Corte Orto**Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Complesso colonico formato da tre corpi di fabbrica, costituiti in origine da casa padronale ed annessi, attualmente in condizione di rudere**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 306

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo

Infissi

Assenti: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione e annesso agricolo	Condizione: Rudere	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Complesso colonico formato da tre corpi di fabbrica, costituiti in origine da casa padronale ed annessi, attualmente in condizione di rudere

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

E' consentita la ricostruzione sulla base di documentazione storica, cartografica e fotografica che documenti lo stato originario dell'edificio.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

306



306



306




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Prestignano	Toponimo CTR:	Prestignano
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	nc:
Foglio Catastale:	84	Particelle catastali:	10
Toponimo C.G.T.:	Prestignano	Toponimo N.C.E.U.:	Prestignano
Sezione/Foglio C.G.T.:	D / 2		
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	159
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	3.2
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	5
Vincolo idrogeologico	<input type="checkbox"/>		
Ambiti specifici	Parco agricolo di Galliano - Tabernacoli		

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:****Accessibilità:** Asfaltata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiosstro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 1**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici

Descrizione: Nucleo formato da due edifici di cui il principale ad uso di civile abitazione e probabilmente in origine di laboratorio; il secondo edificio era ad uso di annesso agricolo con utilizzo di fienile e ricovero macchinari agricoli.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 307-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input checked="" type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra, costituito dall'aggregazione di due corpi di fabbrica, con coperture a capanna (uno a falde diseguali). Il fronte principale è caratterizzato da un porticato di ingresso ed aperture regolari nella porzione originaria. Il fronte tergale presenta aperture disomogenee.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Porticato
Iscrizione in pietra

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Cordolo in cemento
Comignolo

Categoria d'intervento: REAF+V

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 307-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume articolato con schema ad "U", di un piano fuori terra, con copertura a capanna. Attualmente l'edificio è utilizzato come deposito e rimessa.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Aia in pietra

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAFS+L+V

Specifiche categorie d'intervento:

L= addizioni non consentite sul fronte corrispondente all'aia

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

001



004



007



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

005



008



009




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Poggio di sotto	Toponimo CTR:	S.t.
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	nc:
Foglio Catastale:	70	Particelle catastali:	821, 855
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	I mori
Sezione/Foglio C.G.T.:	D / 1		
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	159
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	3.2
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	5
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ambiti specifici	Parco agricolo di Galliano - Tabernacoli		

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Presenza di coltivaz. o vegetaz. caratterizzante**Accessibilità:** Asfaltata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Nucleo composto da due edifici allineati lungo la strada. Il principale a carattere esclusivamente abitativo, un secondo a destinazione di civile abitazione ma con sul retro annessi adibiti a ricovero di animali e macchinari agricoli.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 308-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume complesso di due piani fuori terra coperto a capanna. Al corpo principale dell'edificio è stata aggiunta una lunga loggia poi tamponata e usata come ricovero per l'inverno di animali avicoli.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 308-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro: Alcune riprese d'intonaco		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Veneziane, inferriate		Stato: Medio	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro: Stemma con data 1901		Stato: Cattivo

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra, con copertura a padiglione. Sul fronte laterale sono presenti due piccoli volumi addossati con coperture a capanna e ad una falda.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAF+L

Specifiche categorie d'intervento:

L = addizioni consentite solo sul fronte sud-ovest

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

013



015



003



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

004



005



010




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Poggio di sotto	Toponimo CTR:	S.t.	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	70	Particelle catastali:	260, 845	
Toponimo C.G.T.:	Non leggibile	Toponimo N.C.E.U.:	Poggio di sotto	
Sezione/Foglio C.G.T.:	D / 1			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	159	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	3.2	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input type="checkbox"/>			
Ambiti specifici	Parco agricolo di Galliano			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:****Accessibilità:** Asfaltata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiosstro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input checked="" type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 1**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Nucleo formato da quattro edifici posto appena fuori dall'abitato di Galliano sulla strada di Panna. Attualmente tutto il complesso è adibito a ristorante e agriturismo.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 309-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Non individuabile	Condizione: Abbandono	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume complesso di un piano fuori terra coperto a capanna. L'edificio che ora si presenta in stato di abbandono era in origine adibito a fienile.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Apertura ad arco sul fronte principale

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAFS+V

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 309-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Grate		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Altro	Condizione Ristrutturato	Altro: Agriturismo, ristor				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra coperto a capanna. Nella parte centrale del volume l'edificio è ulteriormente rialzato di un piano. In facciata al primo piano presenta un ampio loggiato. All'impianto attuale si è giunti con successivi accorpamenti di porzioni di fabbricato e con il collegamento dell'edificio principale ad un magazzino.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Portico
Loggia

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Muretti di delimitazione in c.a.
Pavimentazioni esterne
Intonaco

Categoria d'intervento: REAF+V

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 309-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Portone d'ingresso		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input checked="" type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Non individuabile	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di un piano fuori terra coperto a capanna. Originariamente l'annesso era presumibilmente adibito al ricovero di macchinari agricoli e dopo il restauro a magazzino.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Muretti di delimitazione in c.a.
Pavimentazioni esterne
Intonaco

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

003



004



005



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

008



010



013




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Rezzano	Toponimo CTR:	Il Palazzaccio	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	68	Particelle catastali:	62, 63	
Toponimo C.G.T.:	Palazzaccio	Toponimo N.C.E.U.:	Palazzaccio	
Sezione/Foglio C.G.T.:	D / 1			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	158	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	3.2	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ambiti specifici	Parco agricolo di Galliano			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** Aia Alberature di pregio Giardino Corte Parco Chiostro/Cortile Pavimentazioni Orto**Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:****Tettoia n°:****Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Oltrepassata Villa del Monte, prima di giungere a Rezzano incontriamo sulla destra Il Palazzaccio. Il complesso è costituito da un grosso corpo di fabbrica a più piano, un corpo di fabbrica attiguo, un oratorio ed alcuni annessi.

Interesse storico-arti

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

Antica dimora degli Ubaldini prima che si trasferissero a Villa del Monte. La Villa subì rifacimenti nel '500. Il complesso è ristrutturato, esistono tracce dell'antica nobiltà architettonica.

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

- F. NICCOLAI, Guida del Mugello e della val di sieve, Borgo San Lorenzo, 1914.

- M. BECATTINI, A. GRANCHI, Alto Mugello Val di Sieve, Giorgi & Cambi, Firenze 1985, p.25

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 311-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Alluminio		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Rudere	Altro: Agriturismo				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input checked="" type="checkbox"/>
Altro: pozzo e forno						

Descrizione

L'impianto attuale è il risultato di numerose e successive aggiunte e accorpamenti. Il volume è complesso coperto a falde in pendio longitudinale di uno o due piani fuori terra. Il proprietario afferma "il nucleo più antico risale a prima del 1000".

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Decorticamento intonaco arco

Categoria d'intervento: RESTAURO nucleo originario**Specifiche categorie d'intervento:**

REAFS porzioni annesse

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 311-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto coperto a capanna in pendio longitudinale di un piano fuori terra a monte e due piani fuori terra a valle. Attualmente utilizzato come magazzino e annesso agricolo.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Grigliati

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAFS+V

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 311-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro: Basamento in blocchi di cls		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Non individuabile	Condizione: Abbandono	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

L'edificio è una loggia successivamente tamponata accorpata ad un annesso agricolo.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Chiusura porticato in blocchi di cemento

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 311-4

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Altro	Condizione Ristrutturato	Altro: Cappella				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto coperto a capanna di un solo piano fuori terra adibito a cappella.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39	Di pregio <input type="checkbox"/>	Storico <input checked="" type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>
Elementi da Tutelare:			
Elementi non coerenti all'organismo edilizio:			
Categoria d'intervento: RESTAURO			
Specifiche categorie d'intervento:			

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

004



012



014



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

008



019



015



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Città Metropolitana di Firenze


Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Treggiano	Toponimo CTR:	Treggiano
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	Loc. Treggiano nc:
Foglio Catastale:	83	Particelle catastali:	32,333,334,822,824,826,827
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	Treggiano
Sezione/Foglio C.G.T.:	/		
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	164
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	3.2
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ambiti specifici	Parco agricolo di Galliano		

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: Variante 4

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

<u>Contesto Ambientale</u>	
Cond. Ambientali:	Altro
Accessibilità:	Sterrata
Percorribilità:	Carrabile
<u>Caratteristiche del resede</u>	
<input checked="" type="checkbox"/> Aia	<input type="checkbox"/> Parco
<input type="checkbox"/> Alberature di pregio	<input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile
<input type="checkbox"/> Giardino	<input type="checkbox"/> Pavimentazioni
<input type="checkbox"/> Corte	<input type="checkbox"/> Orto
<u>Superfetazioni area di pertinenza</u>	
Baracca n°:	2
Tettoia n°:	1
Altro:	

Impianto**Planivolumetrico:** Insieme di edifici

Descrizione: Nucleo situato lungo la strada vicinale che da Galliano porta alla località Palazzaccio. Il nucleo è formato da un edificio principale costituito dalla casa padronale, un annesso agricolo ad uso di carraia, un altro piccolo edificio originariamente porcaia. Compongono il nucleo, inoltre, due grandi capannoni.

PARAMETRI DI TRASFORMAZIONE

L'intervento per gli edifici di cui alle sottoschede 312-1 e 312-4 è soggetto a Piano di Recupero convenzionato. Con la Convenzione dovranno essere cedute gratuitamente al Comune le aree necessarie a realizzare una nuova viabilità che dalla località Pavoncella all'altezza del Torrente Sorcella raggiunga le aree di proprietà pubblica dove è stato ricollocato il Cancellone di accesso a Villa Le Maschere precedentemente ubicato in località Ghiereto. Le aree da cedere dovranno consentire la realizzazione di una viabilità costituita da una carreggiata di almeno mt 7,00 e pista ciclopedonale della larghezza di ml 3 oltre alle necessarie banchine e scarpate e quanto altro per consentire il completamento dell'opera.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 312-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Magazzino	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a sviluppo longitudinale di un piano fuori terra, coperto a capanna. Realizzato in cemento armato è utilizzato a magazzino.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: RU

Specifiche categorie d'intervento:

A seguito della demolizione degli edifici descritti nelle sottoschede 312-1 e 312-4, è ammessa la realizzazione, a completamento del nucleo abitato già esistente, di nuova SUL fino a mq. 840. L'intervento sarà soggetto a Piano di Recupero.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 312-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:			Stato: Medio

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate al piano terra			Stato: Medio

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto in pendio longitudinale di due piani fuori terra a monte e tre a valle, coperto a padiglione. Sul fronte principale è presente un piccolo volume di un piano coperto ad una falda. In posizione perpendicolare ad un fronte, un piccolo volume in pendio trasversale coperto ad una falda. Nel resede l'aia è tutta pavimentata e sorretta da un alto muro intonacato. L'edificio è stato la casa padronale del nucleo. E' presente una porcaia completamente alterata nelle sue caratteristiche morfologiche e materiche a attualmente di nullo valore.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Gronda;
Paramento murario;
Tettoie e superfetazioni precarie;
Comignolo

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 312-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Magazzino	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Volume compatto su pendio longitudinale di un piano fuori terra a monte e due a valle, coperto a capanna. Originariamente carraia-fienile, attualmente ad uso di deposito-magazzino. Su un lato lungo sono presenti dei grigliati in mattoni tamponati.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Impianto planivolumetrico
Forma e dimensioni resede

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Intonaco;
Manto copertura;
Tipologia infissi e alterazioni grigliati originari

Categoria d'intervento: REAFS+V

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 312-4

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a sviluppo longitudinale di un piano fuori terra, coperto a capanna, realizzato in cemento armato. Di fronte vi è un volume di minore dimensione in cls.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: RU

Specifiche categorie d'intervento:

A seguito della demolizione degli edifici descritti nelle sottoschede 312-1 e 312-4, è ammessa la realizzazione, a completamento del nucleo abitato già esistente, di nuova SUL fino a mq. 840. L'intervento sarà soggetto a Piano di Recupero.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

003



006



007



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

012




017



018





COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente


Località:	Casone	Toponimo CTR:	Casone	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	81,83	Particelle catastali:	1,84	
Toponimo C.G.T.:	Le Case	Toponimo N.C.E.U.:	S.t.	
Sezione/Foglio C.G.T.:	/			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	157	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	3.2	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ambiti specifici	Area di Protezione paesistica delle Maschere			

Epoca e evoluzione storica edificio
 Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48

presente al 1936/39

presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: Aggiornamento luglio 2011

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Asfaltata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Alberature di pregio** **Giardino** **Corte** **Parco** **Chiostro/Cortile** **Pavimentazioni** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 1**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici

Descrizione: Complesso rurale costituito da quattro fabbricati: la casa padronale di grandi dimensioni, dal quale probabilmente prende il nome, e annessi agricoli quali carraia e fienili. Posizionati lungo la via Nazionale attualmente sono in stato di abbandono.
Edificio soggetto alle verifiche del D.L. 42/2004. Comunicazione di esclusione del Soprintendente n. 4450 del 23/05/2005.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 313-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Cattivo	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Non individuabile	Condizione: Abbandono	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input checked="" type="checkbox"/>	Scale <input checked="" type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input checked="" type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume articolato, di due piani fuori terra, con copertura a capanna, è costituito da un corpo a sviluppo longitudinale lungo la strada di accesso, ed altri corpi a questo addossati sul fronte laterale e tergale. Sono presenti inoltre una scala esterna per l'accesso al piano primo ed un loggiato con archeggiature in mattoni sul fronte tergale.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Portico p.t.
Scala esterna

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Comignolo

Categoria d'intervento: REAF+L+V

Specifiche categorie d'intervento:

L = addizionali non consentito sul fronte principale ovest

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 313-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo

Infissi

Assenti: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Abbandono	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di un piano fuori terra, con copertura a capanna. Ex carraia, è caratterizzato da ampie aperture sul fronte principale, una delle quali ad arco. Attualmente in stato di abbandono versa in pessimo stato di conservazione.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 313-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro: Crollata		Stato: Pessimo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro: Crollata		Stato: Pessimo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo

Infissi

Assenti: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Abbandono	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input checked="" type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Ex fienile a volume compatto di un piano fuori terra con copertura a capanna. Attualmente in stato di abbandono versa in pessimo stato di conservazione, ma sono ancora in buono stato le due grandi aperture ad arco che caratterizzano l'intero fronte principale.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Aperture fronte principale
Grigliati

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAFS+V

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 313-4

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Magazzino	Condizione: Abbandono	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di un piano fuori terra, su leggero pendio, con copertura a capanna. Posizionato lungo la via Nazionale, presenta su questa un fronte cieco e aperture sui fronti laterali, uno di questi grigliato. Attualmente in stato di abbandono versa in cattivo stato di conservazione.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Aperture fronte principale
Grigliati

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAFS+V

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



002



004



007

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

009



012



013



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Villa dei leoni	Toponimo CTR:	C.di sopra	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	68	Particelle catastali:	70	
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	Casa di sopra	
Sezione/Foglio C.G.T.:	D / 1			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	158	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.2	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ambiti specifici	Area di Protezione paesistica delle Maschere			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Presenza di coltivaz. o vegetaz. caratterizzante

Pineta

Accessibilità: Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Parco** **Alberature di pregio** **Chiostro/Cortile** **Giardino** **Pavimentazioni** **Corte** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Nucleo composto da due edifici di cui uno anticamente utilizzato come ricovero di animali e magazzino. L'edificio principale è composto da una parte centrale più antica alla quale sono state aggiunte, dopo pochi anni, porzioni di fabbricato ai lati. Attualmente è in stato di abbandono ma ancora recuperabile.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 314-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro: Tracce di intonaco tradizionale		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato:	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Abbandono	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input checked="" type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Il volume principale è compatto di due piani fuori terra coperto a capanna. Su di un lato vi è un fienile con una scala esterna. Nel resede è presente un annesso ad uso porclaiia.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Scala esterna scoperta
 Grigliati

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAF+V

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

001



002



003




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

004



006



008




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Cintoia	Toponimo CTR:	Cintoia	
Tipo Località:	Case Sparse	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	81	Particelle catastali:	80 - A	
Toponimo C.G.T.:	Cintoia	Toponimo N.C.E.U.:	Casa cintoia	
Sezione/Foglio C.G.T.:	E / 2			
<u>Protezione esistente Vincoli</u>		Sez Censuaria:	157	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	3.2	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ambiti specifici	Area di Protezione paesistica delle Maschere			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Alberature di pregio** **Giardino** **Corte** **Parco** **Chiostro/Cortile** **Pavimentazioni** **Orto****Superfettezioni area di pertinenza****Baracca n°:****Tettoia n°:****Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Edificio Singolo

Descrizione: La chiesa è accessibile da una strada molto in pendenza che si imbecca dalla Bolognese, circa un chilometro dopo Le Croci. La chiesa è in pessimo stato di conservazione con ampie lesioni visibili in facciata; attigua vi è una casa con stemma, tipo canonica. La chiesa ha un portale ottocentesco in pietra con stemma sovrastante e gradini di accesso. Nei pressi, sulla cima di un poggio, vi era un'antica Rocca degli Ubaldini. La località dove sorge la chiesa è alquanto angusta e in posizione bassa rispetto alla nazionale.

Epoca ed evoluzione storica:

La chiesa risale al XIII secolo; una campana della chiesa, datata 1383, è conservata al Museo di S. Marco a Firenze. Fu di giurisdizione della potente famiglia degli Ubaldini, patrona anche della vicina chiesa di Rezzano che dal 1545 al 1750, le fu annessa. Nell'antico territorio di Cintoja esisteva la Rocca degli Ubaldini, della quale rimanevano dei ruderi fino a poco tempo fa.

Bibliografia e fonti d'archivio:

- F. NICCOLAI, Guida del Mugello e della val di sieve, Borgo San Lorenzo, 1914.
- M. BECATTINI, A. GRANCHI, Alto Mugello Val di Sieve, Giorgi & Cambi, Firenze 1985, p.40
- E. REPETTI, Il Mugello dal Dizionario Geografico Fisico Storico della Toscana, Libr. Editrice Italiana, p.80

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 315-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: inferriate		Stato: Cattivo	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro: stemma		Stato: Cattivo

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Altro	Condizione: Abbandono	Altro: Chiesa e abitazi				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Canonica: in adiacenza ad un piano della chiesa è presente un fabbricato a sviluppo longitudinale di un piano fuori terra con copertura a capanna. Adibito ad abitazione era precedentemente la canonica.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Tettino su porta d'ingresso

Categoria d'intervento: RESTAURO per la chiesa

Specifiche categorie d'intervento:

REAF+L per la canonica

L = addizioni consentite solo sul fronte tergale

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



002



003

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

004



007



010




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Cintoia	Toponimo CTR:	Cintoia	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	81	Particelle catastali:	123	
Toponimo C.G.T.:	Cintoia	Toponimo N.C.E.U.:	Casa cintoia	
Sezione/Foglio C.G.T.:	/			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	157	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	3.2	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ambiti specifici	Area di Protezione paesistica delle Maschere			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiosstro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Nucleo formato da tre edifici sorti nei pressi della vicina chiesa di Cintoia.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 315bis-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input checked="" type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input checked="" type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto in pendio longitudinale di due piani fuori terra coperto a capanna. Il fronte principale è caratterizzato dalla presenza di un portico con due archi a tutto sesto. Vicino all'edificio principale vi sono due annessi e un fienile. Tutto intorno all'edificio il resede è delimitato da muretti in pietra.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Porticato

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**Categoria d'intervento:** REAF+V**Specifiche categorie d'intervento:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 315bis-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Magazzino	Condizione: Abbandono	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Vicino all'edificio principale vi è il fienile in pendio longitudinale con una apertura con arco a tutto sesto coperto a capanna di due piani fuori terra a valle e un piano fuori terra a monte.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Fronte principale a monte

Aia sul fronte a monte

Grigliati

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAFS+V

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 315bis-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Non individuabile	Condizione: Abbandono	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto ad uso ex porcilaia ed essiccatoio coperto a capanna.
--

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48	Di pregio <input type="checkbox"/>	Storico <input checked="" type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>
Elementi da Tutelare:			

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAFS+L
Specifiche categorie d'intervento:
L = addizioni non consentite sui fronti nord ed est

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



020



012



016

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

011



015



018




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Cintoia	Toponimo CTR:	S.t.	
Tipo Località:	Case Sparse	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	81	Particelle catastali:	120,318	
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	S.t.	
Sezione/Foglio C.G.T.:	E / 2			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	157	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	3.2	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ambiti specifici	Area di Protezione paesistica delle Maschere			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante

Quercia

Accessibilità: Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Parco** **Alberature di pregio** **Chiosstro/Cortile** **Giardino** **Pavimentazioni** **Corte** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Edificio Singolo

Descrizione: Edificio a volume compatto di due piani fuori terra, coperto a capanna. Su un fianco è addossato un volume coperto ad una falda. Ad un'estremità del fronte principale vi è un secondo volume coperto anch'esso ad una falda. All'interno della pertinenza vi è un piccolo fabbricato originariamente adibito ad essiccatoio.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 316-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra, coperto a capanna. Su un fianco è addossato un volume coperto ad una falda. Ad un'estremità del fronte principale vi è un secondo volume coperto anch'esso ad una falda. All'interno della pertinenza vi è un piccolo fabbricato originariamente adibito ad essiccatoio.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



002



004

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

007



008



009




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Villa dei leoni	Toponimo CTR:	Campo prato	
Tipo Località:	Case Sparse	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	81	Particelle catastali:	72	
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	Casa campo prato	
Sezione/Foglio C.G.T.:	/			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	157	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	3.2	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ambiti specifici	Area di Protezione paesistica delle Maschere			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Altro**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Pedonale**Caratteristiche del resede** **Aia** **Alberature di pregio** **Giardino** **Corte** **Parco** **Chiostro/Cortile** **Pavimentazioni** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Edificio Singolo

Descrizione: Edificio a volume compatto posto in posizione centrale rispetto alla strada di accesso. E' costituito da due piani fuori terra con copertura a capanna. La destinazione d'uso è: ai piani alti di civile abitazione mentre al piano terra ad uso stalle- magazzini. Attualmente si presenta allo stato di rudere è avvolto in parte dalla vegetazione e abbandonato. Nelle vicinanze, posizionato lungo la strada, è presente un piccolo annesso, una porcaia, su due livelli, coperto ad una sola falda. Ristrutturato di recente con materiali non tradizionali. E' attualmente in stato di abbandono.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 317-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro: crollato		Stato: Pessimo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro: in parte crollato		Stato: Pessimo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: inferriate		Stato: Cattivo	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Non individuabile	Condizione Rudere	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input checked="" type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto posto in posizione centrale rispetto alla strada di accesso. E' costituito da due piani fuori terra con copertura a capanna. La destinazione d'uso è: ai piani alti di civile abitazione mentre al piano terra ad uso stalle- magazzini. Attualmente si presenta allo stato di rudere è avvolto in parte dalla vegetazione e abbandonato. Nelle vicinanze, posizionato lungo la strada, è presente un piccolo annesso, una porcilaia, su due livelli, coperto ad una sola falda. Ristrutturato di recente con materiali non tradizionali. E' attualmente in stato di abbandono.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Riquadrature e cornici in pietra
Archeggiature

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAF+V

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

001



002



003



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

004



005



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Carniano	Toponimo CTR:	Il Pozzo	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	Loc. Carniano	nc:
Foglio Catastale:	81	Particelle catastali:	27,53	
Toponimo C.G.T.:	Il Pozzo	Toponimo N.C.E.U.:	Casa Il Pozzo	
Sezione/Foglio C.G.T.:	E / 1			

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Sez Censuaria: 157

Sistema: 2.2


Utoe: /

Ambiti specifici Area di Protezione paesistica delle Maschere

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48 presente al 1936/39 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input checked="" type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza

Baracca n°:	0
Tettoia n°:	0
Altro:	2 tettoie- annessi

Impianto**Planivolumetrico:** Insieme di edifici

Descrizione: Nucleo rurale costituito da due edifici - la casa padronale e l'annesso principale - situato lungo la strada vicinale Barberino Calecchia. Si accede dalla strada tramite un vialetto d'ingresso che conduce al resede comune ai due fabbricati. Il piccolo complesso è racchiuso intorno all'aia e si completa con due tettoie con struttura in mattoni e copertura in materiali tradizionali.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 318-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input checked="" type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio di impianto planivolumetrico articolato costituito dall'aggregazione di più volumi ad un corpo centrale di tre piani fuori terra con copertura a capanna. I volumi - ex porclaiia, ex annessi - addossati sui fronti laterali del fabbricato, sono di un piano fuori terra con copertura ad una falda. L'edificio è caratterizzato da un loggiato con aperture ad arco in mattoni, al piano secondo sul fronte interno.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Loggiato al piano secondo

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAF+V

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 318-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto su pendio longitudinale di un piano fuori terra a monte e due piani a valle, con copertura a capanna. Su un fronte laterale, dalla parte a monte, è addossato un corpo di un piano fuori terra con copertura ad una falda. Il fronte principale - a monte - è caratterizzato da una grande apertura centrale; i fronti laterali da grigliati d'aerazione.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAFS+L

Specifiche categorie d'intervento:

L = addizioni non consentite sul fronte principale.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

001



002



003



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

004



006



009




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Carniano	Toponimo CTR:	S.t.	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	Via Carniano	nc: 15/A
Foglio Catastale:	66-81	Particelle catastali:	116,117,26	
Toponimo C.G.T.:	La Tinaja	Toponimo N.C.E.U.:	S.t.	
Sezione/Foglio C.G.T.:	E / 1			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	157	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.2	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ambiti specifici	Area di Protezione paesistica delle Maschere			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale

Cond. Ambientali: Posizione Orografica dominante o rilevante

Accessibilità: Sterrata

Percorribilità: Carrabile

Caratteristiche del resede

Aia

Alberature di pregio

Giardino

Corte

Parco

Chiostro/Cortile

Pavimentazioni

Orto

Superfetazioni area di pertinenza

Baracca n°: 1

Tettoia n°: 1

Altro:

Impianto

Planivolumetrico: Insieme di edifici

Descrizione: Piccolo nucleo, situato lungo la strada vicinale del pozzo, costituito da due edifici principali con relativi annessi su lati opposti della strada.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 319-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Medio
--	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input checked="" type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio con pianta ad "L" in leggero pendio, di due piani fuori terra sfalsati, con copertura a falde. Adiacente il fabbricato è presente una porzione pavimentata in cotto, a chiusura della "L", coperta da un pergolato con struttura in pilastri in laterizio e legno. Nel resede è presente un piccolo manufatto a volume fuori terra, in leggero pendio trasversale, con copertura ad una falda.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Colore blu a persiane e porte
Comignolo in cls e metallo
Scuri

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 319-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto su pendio trasversale, di un piano fuori terra a monte e due piani a valle, con copertura a capanna. Sul fronte di ingresso a valle sono presenti due tettoie e porzioni di resede pavimentato. All'interno del resede è presente un piccolo annesso in laterizio, con copertura tradizionale, destinato a magazzino.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



002



004

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



009



012



008

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Carniano	Toponimo CTR:	S.t.
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	Strada vicinale di Carniano nc:
Foglio Catastale:	65, 66	Particelle catastali:	295,324,325,378, 184
Toponimo C.G.T.:	Carniano	Toponimo N.C.E.U.:	C. Carniano
Sezione/Foglio C.G.T.:	E / 1		

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Sez Censuaria: 157

Sistema: 2.2

Utoe: /

Ambiti specifici Area di Protezione paesistica delle Maschere


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

 presente al 1822/48

 presente al 1936/39

 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante

Coltivazioni

Accessibilità: Asfaltata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Parco** **Alberature di pregio** **Chiostro/Cortile** **Giardino** **Pavimentazioni** **Corte** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 6**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici

Descrizione: Nucleo posizionato lungo la strada vicinale di Carniano, costituito da quattro edifici: due con destinazione residenziale - con un fronte prospiciente la strada - e due annessi più interni. I fabbricati si affacciano su un'area di pertinenza anticamente comune, oggi chiusa da recinzioni private. Nelle vicinanze dei fabbricati è presente un allevamento di lepri.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 320-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Medio
--	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra con copertura a capanna. Il fabbricato si presenta con aperture regolari sui fronti lunghi. Addossato ad un lato corto vi è un corpo di epoca successiva, in cemento armato e laterizio, di due piani coperto ad una falda. All'ingresso, posto al piano primo, si accede tramite una scala esterna in cemento con ringhiera metallica. E' presente inoltre un porticato di ingresso al piano terreno, anch'esso di epoca successiva, con struttura rivestita in lastre di pietra.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Volume aggiunto in c.a. con scala esterna; Porticato di ingresso
 Canne fumare e comignoli in cls; Tettoia metallica sul fronte laterale
 Scuri; Paramento murario porzioni;
 Rivestimento in lastre di pietra

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 320-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra, con copertura a capanna. Su un lato lungo è addossata una baracca realizzata in legno e lamiera. Sul fronte opposto è presente un piccolo balcone al piano primo con parapetto metallico.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Balcone con parapetto metallico
Bandone metallico
Muratura in blocchi di cls

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 320-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Medio
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input checked="" type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio di impianto planivolumetrico articolato costituito da un corpo di tre piani fuori terra con copertura ad una falda, da un corpo di due piani anch'esso coperto ad una falda, e da due corpi di un piano fuori terra, coperti ad una falda.

Nel resede è presente un piccolo edificio a volume compatto di due piani fuori terra, con copertura ad una falda. Su un fronte corto è presente un'apertura tamponata al piano terreno.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Intonaco
Scuri
Gronda
Cordolo

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 320-4

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Gronda

Senza gronda <input checked="" type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Annesso agricolo coperto ad una falda, in muratura a vista.

INDICAZIONI NORMATIVEDatazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



002



006



007

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

009



014



016



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Terzalla	Toponimo CTR:	Terzalla	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	79	Particelle catastali:	61,62,113,274,276	
Toponimo C.G.T.:	Terzalla	Toponimo N.C.E.U.:	C.Terzalla	
Sezione/Foglio C.G.T.:	E / 1			

Protezione esistente Vincoli


D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sez Censuaria:	157
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Sistema:	3.1
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>	Utoe:	/
Ambiti specifici	Tabernacoli		

Sez Censuaria:	157
Sistema:	3.1
Utoe:	/

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

 presente al 1822/48	 presente al 1936/39	 presente al 1997
--	--	--



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Presenza di coltivaz. o vegetaz. caratterizzante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Parco** **Alberature di pregio** **Chiostro/Cortile** **Giardino** **Pavimentazioni** **Corte** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 3**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Nucleo composto da quattro edifici più alcuni annessi e tettoie. Due edifici mostrano caratteristiche di civile abitazione, gli altri due derivano la destinazione residenziale da interventi di ristrutturazione.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 321-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro: Nicchia per immagine votiva		Stato: Cattivo

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input checked="" type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio di impianto planivolumetrico articolato costituito da due corpi di fabbrica di due piani fuori terra con copertura ad una falda, un corpo di fabbrica di due piani fuori terra con copertura a capanna ed un piccolo volume di un piano fuori terra coperto ad una falda. Sul fronte principale è presente una tettoia d'ingresso e su uno laterale una scala per l'accesso al piano superiore

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Aia con pavimentazione in pietra

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Parapetto della scala esterna
Tipologia inferriata

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 321-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Non visibili		Stato:	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro: Iscrizione in pietra - Nicchia per immagine votiva		Stato: Medio

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a sviluppo longitudinale di due piani fuori terra con copertura a capanna con addossato un corpo di un piano fuori terra con copertura ad una falda. Sul retro è presente un piccolo corpo in muratura e copertura tradizionale per deposito legna.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Allineamento aperture fronte principale

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Comignoli in cls
Canna fumaria in blocchi di cls
Cornici in mattoni
Gronda in cemento

Categoria d'intervento: REAF+L+V

Specifiche categorie d'intervento:

L = addizioni non consentite sul fronte sud-ovest

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 321-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra con copertura a capanna. Sul fronte laterale sono presenti piccole aperture non omogenee. Nel resede in parte pavimentato in pietra sono presenti: una piccola serra in legno, un pozzo in pietra ed una baracca.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Pozzo
Allineamento aperture fronte principale

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Infissi in alluminio anodizzato
Tettoia
Tipologia inferriate

Categoria d'intervento: REAF+L+V

Specifiche categorie d'intervento:

L = addizioni non consentite sul fronte principale

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 321-4

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Medio
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input checked="" type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input checked="" type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio in pendio trasversale costituito da due corpi di fabbrica addossati entrambi di due pini fuori terra con copertura a capanna. Sul fronte a valle è addossata una tettoia con struttura in legno e materiali plastici; è presente inoltre una scala esterna in pietra per il collegamento fra i due fronti.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Pitture su intonaco da ripristinare

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Canna fumaria e comignolo in cls.

Categoria d'intervento: REAFS+V

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

001



006



008



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

016



025



027



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Scalpellino	Toponimo CTR:	S.t.	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	79	Particelle catastali:	17,255	
Toponimo C.G.T.:	La Casa Nuova	Toponimo N.C.E.U.:	C. Nuova	
Sezione/Foglio C.G.T.:	E / 1			

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Sez Censuaria: 157

Sistema: 3.1

Utoe: /

Ambiti specifici


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48

presente al 1936/39

presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:****Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Alberature di pregio** **Giardino** **Corte** **Parco** **Chiostro/Cortile** **Pavimentazioni** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:****Tettoia n°:****Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Piccolo nucleo costituito da due fabbricati prospicienti un'area pavimentata comune e da un annesso agricolo.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 322-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra, con copertura a capanna. Addossato ad un fianco è presente un corpo di un piano fuori terra, con copertura a capanna. Sul fronte tergale si appoggia una scala esterna parallela al fronte per l'accesso al piano primo con struttura in cemento. All'edificio è annesso un garage seminterrato con copertura calpestabile pavimentata in porfido e scala di collegamento con parapetto ligneo.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Scala esterna e veranda soprastante
Comignoli e canne fumarie in cls e metallici;
Infissi alluminio anodizzato
Intonaco
Pavimentazione in porfido

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 322-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:			Stato: Buono

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:			Stato: Buono

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a sviluppo longitudinale di due piani fuori terra, in leggero pendio trasversale, con copertura a capanna. E' caratterizzato, sul fronte principale, da un grande loggiato con struttura in mattoni faccia vista e la cui copertura, ad una falda, è il proseguimento della capanna. Sono presenti ampie aree pavimentate in porfido che collegano i fronti del fabbricato.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Comignoli in cls
Pavimentazione in porfido
Loggiato sul fronte principale.

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 322-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro: metallo e legno		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Rimessa agricola coperta a una falda.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997	Di pregio <input type="checkbox"/>	Storico <input type="checkbox"/>	Altro <input checked="" type="checkbox"/>
Elementi da Tutelare:			

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



002



004



010

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



015



017



019


COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Piangianni	Toponimo CTR:	S.t.	
Tipo Località:	Case Sparse	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	79	Particelle catastali:	267	
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	S.t.	
Sezione/Foglio C.G.T.:	/			
<u>Protezione esistente Vincoli</u>		Sez Censuaria:	160	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	3.1	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ambiti specifici				

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:****Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input checked="" type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 1**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Edificio Singolo

Descrizione: Edificio a volume articolato, su pendio longitudinale, di un piano fuori terra a monte e due piani a valle, con copertura a capanna a falde diseguali. Presenta, sul fronte tergale a valle, un volume di un piano fuori terra addossato, con un porticato prospiciente un'ampia terrazza pavimentata. Nel resede è presente una baracca in lamiera.

**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 323-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Medio
--	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume articolato, su pendio longitudinale, di un piano fuori terra a monte e due piani a valle, con copertura a capanna a falde diseguali. Presenta, sul fronte tergale a valle, un volume di un piano fuori terra addossato, con un porticato prospiciente un'ampia terrazza pavimentata. Nel resede è presente una baracca in lamiera.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Intonaco
Rivestimento del basamento

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



002



003

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Scalpellino	Toponimo CTR:	S.t.	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	79	Particelle catastali:	224,225	
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	S.t.	
Sezione/Foglio C.G.T.:	/			

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Ambiti specifici

Sez Censuaria: 157

Sistema: 3.1

Utoe:


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

 presente al 1822/48

 presente al 1936/39

 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** Aia Alberature di pregio Giardino Corte Parco Chiosstro/Cortile Pavimentazioni Orto**Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Insieme situato in destra della via Bolognese costituito da due edifici indipendenti di impianto recente ad uso residenziale.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 324-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio su pendio trasversale con un piano fuori terra a monte e due a valle, coperto a capanna. Sul fronte nord l'ingresso è segnato da un loggiato in muratura e un'ampia pavimentazione in cotto; il fronte sud è caratterizzato da ampie aperture e un loggiato di ombreggiamento

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 324-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio su pendio trasversale con due piani fuori terra a monte e tre a valle, coperto a capanna. Verso sud, il corpo di fabbrica più avanzato si prolunga con una terrazza e il sottostante loggiato.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



1



2



3

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

4



5



6



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Scalpellino	Toponimo CTR:	Scalpellino
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	nc:
Foglio Catastale:	65	Particelle catastali:	307,248,252,253,249,250
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	C. Piangianni
Sezione/Foglio C.G.T.:	E / 1		

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Sez Censuaria: 157

Sistema: 3.1


Utoe: /

Ambiti specifici

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48 presente al 1936/39 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input checked="" type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 3**Tettoia n°:** 2**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici

Descrizione: Nucleo caratterizzato principalmente da edifici disposti a schiera lungo una strada vicinale su un leggero declivio. I fronti secondari sono attestati lungo la vicinale. Nonostante la datazione risalente a partire dal catasto Leopoldino l'aspetto attuale degli edifici appare snaturato dalle successive modifiche sia sugli elementi architettonici che sul trattamento del resede. E' presente un piccolo volume con impianto planivolumetrico compatto realizzato in materiale precario utilizzato come ricovero di attrezzi agricoli e legname.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 325-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input checked="" type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Veneziane, porta metallica		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Medio
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto e sviluppo longitudinale costituito dall' aggregazione lineare di due corpi di fabbrica che hanno finiture esterne e materiali disomogenei. Sul fronte principale la pavimentazione in lastre di pietra risulta interrotta da una porzione pavimentata con lastre di porfido.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Intonaco
Pavimentazione in porfido
Infissi in metallo

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 325-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input checked="" type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Medio
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto e sviluppo longitudinale costituito dall' aggregazione lineare di due corpi di fabbrica, pesantemente rimaneggiato nella copertura e nelle finiture; presenta numerose superfetazioni su entrambi i fronti.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Balcone
Veranda
Intonaco
Comignoli
Gronda in c.a.

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 325-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Alcuni infissi metallici		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro: Nicchia con immagine votiva		Stato: Buono

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto in leggero pendio trasversale di due piani fuori terra a monte e tre piani a valle con copertura a capanna. Addossati ai due lati corti vi sono due piccoli volumi con copertura a capanna e ad una falda utilizzati come forno o deposito. Sul fronte principale è presente una nicchia con immagine votiva. Intorno al fabbricato vi sono alcune porzioni di resede pavimentate in pietra o con mattonelle.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Canna fumaria esterna
 Pavimentazione con mattonelle
 Intonaco

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 325-4

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input checked="" type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Una porta metallica		Stato: Cattivo	

Oscuramento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Cattivo
--	---	--------	----------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto e sviluppo longitudinale costituito dall'aggregazione lineare di tre volumi, in pendio trasversale di un piano fuori terra a monte e due piani a valle, con copertura a falde.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Canna fumaria

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



006



008



010

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

011



013



018



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Il Podere	Toponimo CTR:	Il Podere	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	Via di Cirignano	nc: 148
Foglio Catastale:	64	Particelle catastali:	181	
Toponimo C.G.T.:	Il Podere	Toponimo N.C.E.U.:	Il Podere	
Sezione/Foglio C.G.T.:	S / 2			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	160	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	3.1	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	3	
Vincolo idrogeologico	<input type="checkbox"/>			
Ambiti specifici				


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

 presente al 1822/48

 presente al 1936/39

 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: Variante 2

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:****Accessibilità:** Asfaltata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input checked="" type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici

Descrizione: Nucleo costituito da due edifici: la casa padronale ed un altro edificio a carattere abitativo. L'edificio principale ha il fronte tergale caratterizzato da poche aperture lungo strada .
Edificio soggetto alle verifiche del D.L. 42/2004. Comunicazione di esclusione del Soprintendente n. 9935 del 29/09/2006

**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 326-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Il corpo principale dell'edificio ha due livelli coperto a capanna. A questo si aggiungono porzioni ad un livello e una falda di copertura. Nell'insieme l'edificio conserva ancora leggibili i caratteri tradizionali.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Fronte tergale lungo strada.
Riquadrature in pietra.

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAF+L

Specifiche categorie d'intervento:

L = addizioni non consentite sul fronte sud-est

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 326-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscuramento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio compatto coperto a capanna su due livelli.

INDICAZIONI NORMATIVEDatazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro **Elementi da Tutelare:****Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



002



003

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Val di Bonella	Toponimo CTR:	S.t.
Tipo Località:	Case Sparse	Indirizzo:	nc:
Foglio Catastale:	63	Particelle catastali:	51
Toponimo C.G.T.:	Val del Bonella	Toponimo N.C.E.U.:	Val di Bonella
Sezione/Foglio C.G.T.:	S / 2		

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Ambiti specifici

Sez Censuaria: 163

Sistema: 2.1

Utoe: /


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48

presente al 1936/39

presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale

Cond. Ambientali:

Accessibilità:

Percorribilità: Altro

Caratteristiche del resede

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza

Baracca n°: 0

Tettoia n°: 0

Altro:

Impianto**Planivolumetrico:** Edificio Singolo**Descrizione:** Edificio non raggiungibile**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 328-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Non individuabile	Condizione Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio non raggiungibile

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:****Categoria d'intervento:****Specifiche categorie d'intervento:**

DATA RILIEVO 13/10/2003

SCHEDA N° 328

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente


COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Prugnana	Toponimo CTR:	Prugnana
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	nc:
Foglio Catastale:	75	Particelle catastali:	15,17,19,20,21,38
Toponimo C.G.T.:	Prugnana	Toponimo N.C.E.U.:	Prugnana
Sezione/Foglio C.G.T.:	0 / 3		
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	163
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.4
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ambiti specifici	Parco della Calvana		

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Alberature di pregio** **Giardino** **Corte** **Parco** **Chiostro/Cortile** **Pavimentazioni** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 2**Tettoia n°:** 1**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Nucleo composto da tre edifici più alcuni annessi situati al termine di una vicinale, oltre Giratola. L'abitazione è costituita da un grande edificio il cui nucleo originario era probabilmente una torre. Gli altri due fabbricati - annessi agricoli - sono invece volumi compatti in pendio longitudinale.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 329-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Abbandono	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto in pendio longitudinale di un piano fuori terra a monte e due piani fuori terra a valle con copertura a capanna.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 329-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Grande edificio costituito da un corpo di tre piani fuori terra (forse originariamente una torre) al quale sono addossati alcuni volumi, coperti singolarmente con una falda, ed una terrazza. L'edificio presenta due scale esterne, una sul fronte principale ed una sul prospetto. Nel resede di pertinenza una grande tettoia coperta è destinata a ricovero di macchinari agricoli e magazzino.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Volume aggiunto coperto a terrazza in cemento;
Intonaco;
Riquadrature delle finestre;
Comignoli;
Pavimentazione in cemento

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 329-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto in pendio longitudinale di due piani fuori terra a monte e tre piani a valle con copertura a capanna, in cattivo stato di conservazione, utilizzato come deposito.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



003



004



005

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

006



010



012




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Torchiuto	Toponimo CTR:	Torchiuto	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	70	Particelle catastali:	24, 822	
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	Torchiuto	
Sezione/Foglio C.G.T.:	/			
<u>Protezione esistente Vincoli</u>		Sez Censuaria:	159	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	3.2	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input type="checkbox"/>			
Ambiti specifici	Parco agricolo di Galliano			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Presenza di coltivaz. o vegetaz. caratterizzante

Un moro e alcuni cipressi

Accessibilità: Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Parco** **Alberature di pregio** **Chiostro/Cortile** **Giardino** **Pavimentazioni** **Corte** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 1**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Nucleo composto da due edifici, di cui uno a carattere esclusivamente abitativo ed uno ad uso di fienile. Da segnalare la presenza di un albero di moro caratterizzante il nucleo.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 331-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Medio
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume articolato in leggero pendio composto da un corpo centrale di due e tre piani fuori terra coperto a padiglione, cui sono addossati su lati opposti due corpi ad uno e due livelli fuori terra.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Intonaco
Superfettazioni in materiale precario

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 331-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di un piano fuori terra coperto a capanna.

INDICAZIONI NORMATIVE
Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro
Elementi da Tutelare:

Grigliati

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Intonaco

Superfettazioni in materiale precario

Categoria d'intervento: REAFS+V**Specifiche categorie d'intervento:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



002




004

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



005



007



009


COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Poggio di sopra	Toponimo CTR:	S.t.	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	70	Particelle catastali:	823, 824, 899, 900	
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	Poggio di sopra	
Sezione/Foglio C.G.T.:	/			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	159	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	3.2	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input type="checkbox"/>			
Ambiti specifici	Parco agricolo di Galliano			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Presenza di coltivaz. o vegetaz. caratterizzante

Filare di cipressi

Accessibilità: Asfaltata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Parco** **Alberature di pregio** **Chiostro/Cortile** **Giardino** **Pavimentazioni** **Corte** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 1**Tettoia n°:** 2**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Nucleo che si incontra sulla strada provinciale che collega l'abitato di Galliano con S.Lucia appena fuori il centro di Galliano. Composto da quattro edifici di cui uno sorto come abitazione, mentre gli altri erano annessi agicoli. Anticamente qui vi era una stazione di monta bovina.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 332-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione e annesso agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume complesso di due piani fuori terra le cui varie parti sono coperte a capanna. L'impianto attuale è il risultato dell'aggregazione successiva di corpi di fabbrica con diverse destinazioni d'uso.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Intonaco.

Categoria d'intervento: REAF per l'abitazione

Specifiche categorie d'intervento:

REAFS per gli annessi; eventuali interventi dovranno comportare la realizzazione di non più di due piani abitabili

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 332-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di un piano fuori terra coperto a capanna. Attualmente l'edificio è destinato a ricovero di macchinari agricoli e a pollaio.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Fronte principale

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Superfetazioni in materiale precario

Categoria d'intervento: REAFS+V

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 332-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di un piano fuori terra coperto a capanna. L'edificio è stato ristrutturato ed adibito a civile abitazione.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Infissi in alluminio;
Gronda
Manto di copertura
Intonaco

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 332-4

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro: Basamento in pietra e rialzamento in		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Chiusure in legno e pvc		Stato: Pessimo	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Magazzino	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di un piano fuori terra coperto a capanna. L'edificio, probabilmente ricostruito, presenta un paramento misto in pietra e laterizio. Attualmente è utilizzato come serra.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



004



007



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

010



013



015



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	La pozza	Toponimo CTR:	La pozza	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	68	Particelle catastali:	121	
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	La pozza	
Sezione/Foglio C.G.T.:	D / 1			

Protezione esistente Vincoli


D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sez Censuaria:	158
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Sistema:	3.2
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>	Utoe:	/
Ambiti specifici	Tabernacoli		

Sez Censuaria:	158
Sistema:	3.2
Utoe:	/

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

 presente al 1822/48	 presente al 1936/39	 presente al 1997
--	--	--



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Asfaltata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Alberature di pregio** **Giardino** **Corte** **Parco** **Chiosstro/Cortile** **Pavimentazioni** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Nucleo formato da due edifici recentemente ristrutturati, abitazione principale e annesso ora destinato a garage.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 333-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Due in alluminio		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione e annesso agricolo	Condizione: Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro: Nicchia votiva						

Descrizione

Edificio a volume complesso coperto a capanna in pendio trasversale di un piano fuori terra a monte e due piani fuori terra a valle. L'impianto è formato dall'abitazione con annessi piccoli edifici ad uso di ricovero macchinari e magazzino.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Tabernacolo

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Comignoli
Canne fumarie

Categoria d'intervento: REAF+V

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 333-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Portone garage		Stato: Cattivo	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Medio
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Altro	Condizione Ristrutturato	Altro: Garage				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro: Grigliati tamponati						

Descrizione

Edificio a volume compatto coperto a capanna di un piano fuori terra. Ex fienile

INDICAZIONI NORMATIVEDatazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro **Elementi da Tutelare:****Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**Pavimentazioni in porfido
Comignoli

Categoria d'intervento: REAFS+L

Specifiche categorie d'intervento:

L= a condizione che siano ripristinati nei loro caratteri originari l'arco sul prospetto laterale e i grigliati

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



003



005



007

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

008



010



012




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Carniano	Toponimo CTR:	S.t.	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	Via Carniano	nc: 12
Foglio Catastale:	65-66	Particelle catastali:	130,322,323	
Toponimo C.G.T.:	Il Poderino	Toponimo N.C.E.U.:	Il Poderino	
Sezione/Foglio C.G.T.:	E / 1			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	157	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.2	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	\	
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ambiti specifici	Area di Protezione paesistica delle Maschere			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante

Alberature di rilievo

Accessibilità: Asfaltata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Parco** **Alberature di pregio** **Chiostro/Cortile** **Giardino** **Pavimentazioni** **Corte** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 1**Tettoia n°:** 1**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Nucleo posto lungo la strada vicinale di Carniano, costituito da tre fabbricati, la casa padronale e due annessi, giustapposti lungo la strada. Nell'ampia area di pertinenza sono presenti una baracca (in parte seminterrata), una tettoia con struttura in muratura ed un campo da tennis.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 334-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Medio
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio costituito dall'aggregazione di tre corpi di fabbrica: uno principale di due piani fuori terra con copertura a capanna; un secondo anch'esso di due piani fuori terra con copertura a capanna, leggermente più basso del primo; ed un terzo di un piano fuori terra, con copertura ad una falda. Complessivamente il fabbricato si presenta in forma compatta sul fronte principale con poche aperture; il fronte tergale presenta una porzione in muratura a vista ed una tettoia in corrispondenza dell'ingresso.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Comignoli in cls
Pavimentazione in porfido

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 334-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Magazzino	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Piccolo fabbricato su pendio longitudinale, di un piano fuori terra a monte e due a valle, con copertura a capanna. Presenta aperture solo sui fronti corti della capanna e l'ingresso a valle.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAFS+L

Specifiche categorie d'intervento:

L= addizioni consentite solo sul fronte tergale

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 334-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Portone metallico		Stato: Medio	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Medio
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Non individuabile	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto su leggero pendio longitudinale, di un piano fuori terra, con copertura a capanna. Presenta una sola apertura su ogni fronte e l'ingresso a valle.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Comignoli

Categoria d'intervento: REAFS**Specifiche categorie d'intervento:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



003



005

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



006



008



009

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Carniano	Toponimo CTR:	Carniano	
Tipo Località:	Centro Abitato	Indirizzo:	Via Carniano	nc: 11
Foglio Catastale:	66	Particelle catastali:	73,128,139,140	
Toponimo C.G.T.:	Carniano	Toponimo N.C.E.U.:	Carniano	
Sezione/Foglio C.G.T.:	E / 1			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	157	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.2	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ambiti specifici	Area di Protezione paesistica delle Maschere			


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48

presente al 1936/39

presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: Variante 2

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante

Querce

Accessibilità: Asfaltata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Parco** **Alberature di pregio** **Chiostro/Cortile** **Giardino** **Pavimentazioni** **Corte** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 2**Tettoia n°:** 4**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Complesso rurale costituito da quattro edifici, giustapposti lungo la strada, e numerose baracche e tettoie per ricovero di legname, macchinari e materiali vari.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 336-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione e annesso agricolo	Condizione: Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input checked="" type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume articolato su pendio trasversale, costituito dall' aggregazione lineare di quattro corpi di fabbrica. Ad un corpo centrale di due piani fuori terra, con copertura a capanna, sono addossati ulteriori tre corpi rispettivamente di un piano fuori terra, con copertura ad una falda ed una tettoia, su un fronte laterale; un corpo di un piano fuori terra coperto a falde ed un altro in successione di due piani fuori terra, con copertura a capanna, sull'altro fronte laterale. Tra i corpi di fabbrica è presente inoltre un grande porticato pavimentato.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Comignoli

Categoria d'intervento: REAF**Specifiche categorie d'intervento:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 336-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input checked="" type="checkbox"/>	Scale <input checked="" type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input checked="" type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto in pendio trasversale di due piani fuori terra a monte e tre piani a valle, con copertura a padiglione. L'ingresso principale è evidenziato dalla presenza di una scala esterna parzialmente coperta da una tettoia. Sono presenti aperture tamponate in laterizio su due fronti.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Scala esterna

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAF+V

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 336-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Portellone metallico		Stato: Cattivo	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Magazzino	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto su pendio longitudinale di un piano fuori terra, con copertura a capanna. Sul fronte a valle è addossato un piccolo corpo, di un piano fuori terra, con copertura ad una falda.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Portoni in lamiera
Manto di copertura
Cordolo in cls.

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 336-4

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro: Assenti	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	----------------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto su pendio longitudinale, di un piano fuori terra a monte e due piani a valle, con copertura a capanna.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAF+L

Specifiche categorie d'intervento:

L= Addizione funzionale non consentita sul fronte prospiciente la strada.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



004



005

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

010



011



015



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Corzano	Toponimo CTR:	Corzano	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	Via Maniera	nc: 4
Foglio Catastale:	65	Particelle catastali:	178-368-369-370-376	
Toponimo C.G.T.:	Corzano	Toponimo N.C.E.U.:	C.Corzano	
Sezione/Foglio C.G.T.:	E / 1			

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Sez Censuaria: 157

Sistema: 3.1


Utoe: /

Ambiti specifici

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48 presente al 1936/39 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Alberature di pregio** **Giardino** **Corte** **Parco** **Chiostro/Cortile** **Pavimentazioni** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:** Piscina**Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici

Descrizione: Complesso rurale posizionato lungo la strada consorziale di Corzano, situato su un rilievo che domina la vallata circostante. Costituito da numerosi edifici, realizzati in tempi diversi, è distribuito lungo i pendii collegati tra loro da gradonate e scale in pietra e strade interne sterrate. Ogni fabbricato presenta una propria area di pertinenza, non recintata ma delimitata da piccoli muretti. Il nucleo è suddiviso in due zone con funzioni distinte: la parte più a monte è ad uso turistico-ricettivo; quella più a valle è agricola e produttiva.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 337-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto in pendio longitudinale, di un piano fuori terra a monte - con ingresso alla carraia e ampio piazzale antistante - e due piani a valle - con grigliati d'aerazione - con copertura a capanna.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Grigliati
Facciata principale con aperture e aia frontistante

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAFS+V

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 337-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Pessimo	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione e annesso agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input checked="" type="checkbox"/>	Scale <input checked="" type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio di impianto planivolumetrico articolato costituito dall'aggregazione lineare di più fabbricati lungo un pendio longitudinale. I corpi di fabbrica si sviluppano su due e tre piani fuori terra, sfalsati, con coperture a capanna e a falde. Su uno dei due fronti lunghi è presente una scala esterna in muratura dalla quale si accede ad un piccolo porticato d'ingresso coperto ad una falda.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Scala esterna

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAF+L

Specifiche categorie d'intervento:

L= addizioni non consentite sul lato sud-est

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 337-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Buono	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro: Nicchia votiva		Stato: Buono

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input checked="" type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio in pendio costituito da due blocchi di un piano fuori terra sfalsati, con coperture a capanna a falde diseguali, e ad una falda. Il corpo di fabbrica a valle è caratterizzato dalla apertura carrabile e da finestre ad arco in laterizio.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Inferriate

Categoria d'intervento: REAFS**Specifiche categorie d'intervento:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 337-4

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input checked="" type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Infissi

Assenti: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Tettoia prefabbricata in calcestruzzo, con copertura a capanna in eternit.
--

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: RE senza cambio di destinazione

Specifiche categorie d'intervento:

Eventuali ampliamenti sono consentiti con i criteri e le procedure di cui al Titolo IV, Capo III della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 337-5

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input checked="" type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Tettoia prefabbricata, con copertura a capanna in eternit, con silos annesso.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: RE senza cambio di destinazione

Specifiche categorie d'intervento:

Eventuali ampliamenti sono consentiti con i criteri e le procedure di cui al Titolo IV, Capo III della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 337-6

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:			Stato: Medio

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:			Stato: Medio

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Capannone, ad uso stalla, di un piano fuori terra con copertura a falde. Presenta struttura in cemento a vista e grandi aperture a nastro. Al fabbricato sono addossate delle tettoie con struttura metallica e copertura in onduline.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: RE senza cambio di destinazione

Specifiche categorie d'intervento:

Eventuali ampliamenti sono consentiti con i criteri e le procedure di cui al Titolo IV, Capo III della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 337-7

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione Ristrutturato	Altro: Tinaia				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Piccolo manufatto a volume compatto di un piano fuori terra su pendio, con copertura ad una falda. Presenta un accesso su fronte a valle ed un'apertura sul fronte laterale. Addossata all'altro fronte laterale è presente una gradonata in pietra che si prolunga fino al fabbricato adiacente, che collega il dislivello.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Intonaco

Categoria d'intervento: REAFS**Specifiche categorie d'intervento:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 337-8

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Buono	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto su pendio longitudinale di un piano fuori terra a monte e due piani a valle, con copertura a capanna. Antistante il fronte principale è presente un grande piazzale in parte pavimentato in porfido in corrispondenza dell'ingresso decentrato. Il fronte tergale è caratterizzato da una sola apertura, ad arco in mattoni, grigliata.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Grigliato

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**Categoria d'intervento:** REAFS**Specifiche categorie d'intervento:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 337-9

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro: struttura in laterizio		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Altro	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Tettoia con struttura in laterizio, con copertura a capanna. Situata in prossimità della piscina, ha una pavimentazione che si estende fino ai bordi della piscina.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Pavimentazioni esterne ed interne

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 337-10

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Aggregazione di due edifici sfalsati con impianto planivolumetrico a "T", entrambi di un piano fuori terra coperti a capanna. Il fabbricato a monte presenta una grande apertura sul fronte della capanna ed un piccolo volume addossato - di un piano fuori terra, coperto ad una falda - sul fronte opposto. L'altro fabbricato - ex porcilaia - presenta numerose aperture caratteristiche della stessa.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Intonaco
manto di copertura
portelloni metallici
pavimentazione marciapiede

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 337-11

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto su leggero pendio longitudinale, di due piani fuori terra, con copertura a padiglione. Il fabbricato presenta tre ingressi su un lato lungo ed un piccolo volume addossato di un piano fuori terra con copertura ad una falda, sul fronte opposto.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Infissi
intonaco
pavimentazione in porfido
cornici aperture
manto di copertura

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 337-12

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Piccolo fabbricato a volume compatto su pendio trasversale, di un piano fuori terra a monte e due a valle coperto ad una falda (in pessimo stato di conservazione) e da una tettoia, a monte, in eternit. Il fronte a valle è caratterizzato da una serie di aperture simmetriche prive di infisso; il fronte a monte è quasi completamente aperto.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Intonaco

Categoria d'intervento: REAFS**Specifiche categorie d'intervento:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



006




013



042

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

047



044



051



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

038



025



029



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

031



023



035



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Corzano	Toponimo CTR:	Corzano	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	65	Particelle catastali:	140-141	
Toponimo C.G.T.:	Corzano	Toponimo N.C.E.U.:	Corzano	
Sezione/Foglio C.G.T.:	E / 1			

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Sez Censuaria: 157

Sistema: 3.1

Utoe: /

Ambiti specifici


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

 presente al 1822/48

 presente al 1936/39

 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante

Alberature

Accessibilità: Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Alberature di pregio** **Giardino** **Corte** **Parco** **Chiostro/Cortile** **Pavimentazioni** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Nucleo rurale costituito da due edifici: la casa padronale, in cattivo stato di conservazione, e l'annesso, restaurato trasformato in abitazione. I fabbricati sono posizionati lungo la strada vicinale e affacciano su un'area di pertinenza comune.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 338-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Abbandono	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input checked="" type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto su pendio longitudinale di due piani fuori terra a monte e tre piani a valle con copertura a capanna. Sul retro è addossato un corpo di tre piani fuori terra la cui copertura è il proseguimento di quella dell'edificio principale. Su un fronte laterale è addossato un piccolo corpo con copertura a capanna.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Comignolo in cls

Categoria d'intervento: REAF+L

Specifiche categorie d'intervento:

L = addizioni non consentite sul fronte principale

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 338-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input checked="" type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input checked="" type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a sviluppo longitudinale su pendio, di un piano fuori terra a monte e due piani a valle, con copertura a capanna. Addossato ad un fianco è presente un corpo di un piano fuori terra, con copertura ad una falda. Sul fronte principale è presente un porticato di ingresso con pavimentazione in cotto. Il fabbricato è circondato da un marciapiede in pietra.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Cordolo in cls
Riquadratura cemento

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



002



004

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



007



009



010

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	La Ruzza	Toponimo CTR:	S.t.	
Tipo Località:	Case Sparse	Indirizzo:	Via Casaglia	nc:
Foglio Catastale:	65	Particelle catastali:	123	
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	S.t.	
Sezione/Foglio C.G.T.:	E / 1			

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Sez Censuaria: 102

Sistema: 3.1

Utoe: 3

Ambiti specifici

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48

presente al 1936/39

presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Asfaltata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Alberature di pregio** **Giardino** **Corte** **Parco** **Chiostro/Cortile** **Pavimentazioni** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Complesso di edifici collegati fra loro e raccolti in un nucleo chiuso. Le varie unità immobiliari sono accessibili sia dall'esterno (dalla strada e dai giardini privati), che dall'interno della corte pavimentata alla quale si accede da due aperture ad arco.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 339-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro: Parte in pessimo stato		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input checked="" type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input checked="" type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Complesso di edifici collegati fra loro e raccolti in un nucleo chiuso. Le varie unità immobiliari sono accessibili sia dall'esterno (dalla strada e dai giardini privati), che dall'interno della corte pavimentata alla quale si accede da due aperture ad arco, una delle quali con cancello. Le varie porzioni di edificio si sviluppano su uno, due e tre piani fuori terra ed hanno coperture a padiglione, a capanna e ad una falda. Nella parte tergale, è presente un grande loggiato che si affaccia su un'area pavimentata, copertura del box auto sottostante.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Cordoli intonacati
Cantonali in mattoni
Porzioni intonacate
Riquadrature in cemento
Scuri

Categoria d'intervento: REAF+L

Specifiche categorie d'intervento:

L = addizioni non consentite nella corte interna

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



002



008

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

010



011



015



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	La Ruzza	Toponimo CTR:	Poggiolino	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	64	Particelle catastali:	116,117	
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	Poggiolino	
Sezione/Foglio C.G.T.:	S / 1			
<u>Protezione esistente Vincoli</u>		Sez Censuaria:	156	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	3.1	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input type="checkbox"/>			
Ambiti specifici				

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48

presente al 1936/39

presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Strutture o infrastrutture disequilibranti

A1

Accessibilità: Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Alberature di pregio** **Giardino** **Corte** **Parco** **Chiosstro/Cortile** **Pavimentazioni** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Nucleo composto da due edifici, la casa padronale ed un annesso (fienile e deposito) più un piccolo volume accessorio. Il complesso versa in cattivo stato di conservazione.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 340-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Medio
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Abbandono	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto in pendio longitudinale di un piano fuori terra a monte e due piani fuori terra a valle con copertura a padiglione. Sul fronte di ingresso il fabbricato presenta un piccolo loggiato. Nel resede di pertinenza vi è un piccolo manufatto originariamente utilizzato come essiccatoio.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Forno

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**Categoria d'intervento:** REAF**Specifiche categorie d'intervento:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 340-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Abbandono	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input checked="" type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto in pendio longitudinale e trasversale di un piano fuori terra a monte e due piani fuori terra a valle con copertura a capanna. Attualmente il fabbricato è in pessime condizioni di conservazione.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Grigliati

Fronte a monte e apertura della carraia

Porticato al piano terra del prospetto longitudinale

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**Categoria d'intervento:** REAFS+V**Specifiche categorie d'intervento:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



002



003

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

011



012



014



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Cirignano	Toponimo CTR:	S. T. (Chiesa di Cirignano)
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	nc:
Foglio Catastale:	64	Particelle catastali:	72-73-74-C
Toponimo C.G.T.:	Cirignano	Toponimo N.C.E.U.:	S.t.
Sezione/Foglio C.G.T.:	S / 1		

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Ambiti specifici

Sez Censuaria: 103

Sistema: 3.1

Utoe: /

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48

presente al 1936/39

presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante

Cipressi

Accessibilità: Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Parco** **Alberature di pregio** **Chiostro/Cortile** **Giardino** **Pavimentazioni** **Corte** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 3**Tettoia n°:** 1**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici

Descrizione: Sulla provinciale in direzione di Mangona si incontra, dopo circa tre chilometri da Barberino, una strada in salita sulla destra che porta alla chiesa di Cirignano. Dalla chiesa si domina il territorio circostante con l'abitato di Cirignano ed il torrente Stura. Addossati alla chiesa si trovano la canonica ed un'abitazione rurale. Sopra un fabbricato ex rurale ora completamente ristrutturato. La chiesa, per la sua posizione elevata, è visibile da più parti del territorio. La chiesa, di origine medievale, presenta oggi l'aspetto datole da un restauro settecentesco; la facciata, a capanna, presenta una finestra sagomata. Il campaniletto è a vela.

Epoca ed evoluzione storica:

Di origine medievale, la chiesa fu sotto il patronato degli Alberti nel XII secolo, poi dei Cavalcanti ed infine dei Cattani. La chiesa ha subito modifiche e restauri nel settecento.

Bibliografia e fonti d'archivio:

- E. REPETTI, Il Mugello dal Dizionario Geografico Fisico Storico della Toscana, Libr. Editrice Italiano, p. 81
- F. NICCOLAI, Guida del Mugello e della val di sieve, Borgo San Lorenzo, 1914.
- M. BECATTINI, A. GRANCHI, Alto Mugello Val di Sieve, Giorgi & Cambi, Firenze 1985.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 341-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Medio
--	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro: Chiesa				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input checked="" type="checkbox"/>
Altro: Campanile a vela						

Descrizione

Edificio a volume articolato costituito dalla chiesa e dall'originaria canonica ora ad uso civile abitazione. Il fabbricato, di due e tre piani fuori terra sfalsati su pendio trasversale, presenta coperture a capanna. Sul fronte laterale è presente all'ultimo piano un piccolo loggiato con struttura in pietra. Nel resede sono presenti baracche per il ricovero di attrezzi e legname.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Campanile a vela

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Baracche in materiali precari
Scuri

Categoria d'intervento: RESTAURO per la chiesa

Specifiche categorie d'intervento:

REAF per la canonica

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 341-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume articolato su pendio longitudinale di due piani fuori terra a monte e tre piani a valle. Le singole porzioni di fabbricato sono coperte a capanna e a falde. Sul fronte principale è presente un porticato di ingresso sopraelevato rispetto al resede pavimentato in porfido. Nel retrostante resede è presente una scala di collegamento realizzata in porfido e mattoni.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Pavimentazione e recinzioni in porfido e laterizio
Intonaco
Scuri
Manto di copertura

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

004



005



015



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

002



008



014




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Il Rombo	Toponimo CTR:	Il Rombo
Tipo Località:	Case Sparse	Indirizzo:	nc:
Foglio Catastale:	64	Particelle catastali:	66
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	Il Rombo
Sezione/Foglio C.G.T.:	/		
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	156
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.1
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input checked="" type="checkbox"/>	Utoe:	/
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ambiti specifici	Rispetto cimiteriale		

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Presenza di coltivaz. o vegetaz. caratterizzante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 1**Tettoia n°:** 1**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Edificio Singolo

Descrizione: Edificio a volume articolato costituito da un corpo principale di due piani fuori terra, con copertura a capanna, e due corpi secondari di cui uno con le stesse caratteristiche del primo, l'altro di un solo piano fuori terra, con copertura ad una falda ed intonacato, al quale è stata addossata una tettoia. Il fabbricato presenta un marciapiede in porfido e nel resede sono presenti una baracca per il legname ed una serra.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 342-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Portone in alluminio		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume articolato costituito da un corpo principale di due piani fuori terra, con copertura a capanna, e due corpi secondari di cui uno con le stesse caratteristiche del primo, l'altro di un solo piano fuori terra, con copertura ad una falda ed intonacato, al quale è stata addossata una tettoia. Il fabbricato presenta un marciapiede in porfido e nel resede sono presenti una baracca per il legname ed una serra.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Cordolo
Paramento murario parte intonacato parte a vista
Scuri
Cornici delle aperture

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

001



002



003



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

004



005



006



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Il Rombo	Toponimo CTR:	Il Rombo	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	Loc. Il Rombo Cirignano	nc:
Foglio Catastale:	64	Particelle catastali:	43,44,66,301	
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	Il Rombo	
Sezione/Foglio C.G.T.:	/			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	156	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.1	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input checked="" type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ambiti specifici	Rispetto cimiteriale			


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48

presente al 1936/39

presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Strutture o infrastrutture disequilibranti

Autostrada A1

Accessibilità: Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Alberature di pregio** **Giardino** **Corte** **Parco** **Chiosstro/Cortile** **Pavimentazioni** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 2**Tettoia n°:** 1**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Nucleo composto da due edifici: ex mulino ed annesso, recentemente restaurato.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 343-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra con copertura a capanna. Antistante il fronte principale vi è una porzione pavimentata in porfido. Nel resede di pertinenza è presente una baracca per ricovero attrezzi.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Cordolo sottogronda
Cornici delle aperture
Gronda

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 343-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Medio	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro: Ex-mulino				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra in leggero pendio trasversale con copertura a capanna asimmetrica. Sul fronte d'ingresso è presente un piccolo porticato con pilastri in muratura coperto ad una falda e una porzione pavimentata in porfido.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro


Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Comignolo
Decorticamento intonaco
Gronda

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



007



008



013

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

009



012



014



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Mangona	Toponimo CTR:	Collina (S. Lorenzo in Collina)
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	Via Collina - Mangona nc: 69/A
Foglio Catastale:	64	Particelle catastali:	56,88,330,331,336
Toponimo C.G.T.:	Collina	Toponimo N.C.E.U.:	Collina la Chiesa
Sezione/Foglio C.G.T.:	S / 1		

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Ambiti specifici

Sez Censuaria: 161

Sistema: 2.1

Utoe: /


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

 presente al 1822/48

 presente al 1936/39

 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante

Ripetitori telefonia mobile

Accessibilità: Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Alberature di pregio** **Giardino** **Corte** **Parco** **Chiostro/Cortile** **Pavimentazioni** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 2**Tettoia n°:****Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** La chiesa di S. Lorenzo in Collina è ubicata sopra Cirignano sul crinale di un poggio fra i torrenti Aglio e Lora, sulla sinistra della ripida comunale di Mangona. Attualmente è stata interamente ristrutturata e trasformata in civile abitazione.**Epoca ed evoluzione storica:**

La località della Collina o anche detta Mozzanello fu in antico feudo dei Cattani (1042) che ebbero anche il patronato della chiesa, riedificata nel 1640.

Bibliografia e fonti d'archivio:

- E. REPETTI, Il Mugello dal Dizionario Geografico Fisico Storico della Toscana, Libr. Editrice Italiano, p.83
- F. NICCOLAI, Guida del Mugello e della val di sieve, Borgo San Lorenzo, 1914.
- M. BECATTINI, A. GRANCHI, Alto Mugello Val di Sieve, Giorgi & Cambi, Firenze 1985

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 344-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input checked="" type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro: Campanile a vela						

Descrizione

Edificio di impianto planivolumetrico articolato, costituito dall'aggregazione di più fabbricati su pendio longitudinale di uno, due e tre piani fuori terra, con coperture a capanna e a falde. Il fabbricato comprende la casa padronale e gli annessi che nel tempo sono diventati parte integrante dell'abitazione, sono quindi presenti più ingressi e aperture di dimensioni e forme varie. L'edificio è circondato da un marciapiede pavimentato in cotto e da ampie aree circostanti pavimentate in pietra; è caratterizzato dalla presenza di un campanile a vela.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Campanile a vela

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Pavimentazioni in porfido e cotto
 Cordolo in c.a.
 Illuminazione di tipo urbano

Categoria d'intervento: RE+V

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 344-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input checked="" type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di un piano fuori terra, con copertura ad una falda. E' caratterizzato da un porticato di ingresso a struttura lignea, con pavimentazione in cotto come il marciapiede che perimetra il fabbricato.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Pavimentazione in cotto
Scuri

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 344-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio di impianto planivolumetrico articolato costituito dall'aggregazione di più corpi di fabbrica di uno e due piani fuori terra, con coperture a capanna e falde. Sul fronte principale è presente un portico di ingresso, con struttura in muratura, pavimentato in cotto; sul fronte tergale una grande terrazza panoramica anch'essa pavimentata in cotto.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Pavimentazione in cotto
Illuminazione di tipo urbano
Scuri
Comignoli in cls
Decorticamento intonaco

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

I ruderi segnalati dalla proprietà come preesistenti sulle particelle n.87 e n.88 del foglio 64, potranno essere ricostruiti sulla base di documentazione storica, cartografica e fotografica che documenti lo stato originario degli edifici.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



007



008

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



009



014



015


COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Rimaggiori	Toponimo CTR:	Rimaggiore	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	Rimaggiori	nc:
Foglio Catastale:	62	Particelle catastali:	15	
Toponimo C.G.T.:	Rimaggio	Toponimo N.C.E.U.:	Rimaggiori	
Sezione/Foglio C.G.T.:	O / 3			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	161	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.1	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ambiti specifici				

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Alberature di pregio** **Giardino** **Corte** **Parco** **Chiostro/Cortile** **Pavimentazioni** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Nucleo composto da due edifici situati sulla strada vicinale che si discosta dalla strada che collega Barberino a Montecuccoli in località La Dogana. Il sopralluogo è stato effettuato durante i lavori di ristrutturazione.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 345-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di un piano fuori terra con copertura a capanna.

INDICAZIONI NORMATIVEDatazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro **Elementi da Tutelare:****Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Manto di copertura

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 345-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input checked="" type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volumi articolati composto da un corpo di fabbrica di due piani fuori terra coperto a capanna, un volume a torre di tre piani fuori terra al quale si accede tramite una scala esterna sul retro con asse parallelo alla facciata, un volume di un piano coperto ad una falda. Sul fronte principale è presente una scala esterna a due rampe giustapposte.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Intonaco

Categoria d'intervento: REAF**Specifiche categorie d'intervento:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

005



006



001



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

002



003



004



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	La Dogana	Toponimo CTR:	La Dogana
Tipo Località:	Case Sparse	Indirizzo:	nc:
Foglio Catastale:	62	Particelle catastali:	-
Toponimo C.G.T.:	Dogana delle Forche	Toponimo N.C.E.U.:	Bivio Dogana delle Forche
Sezione/Foglio C.G.T.:	P / 3		
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	161
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.1
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input checked="" type="checkbox"/>	Utoe:	/
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ambiti specifici			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Presenza di coltivaz. o vegetaz. caratterizzante

Bosco

Accessibilità: Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** Aia Alberature di pregio Giardino Corte Parco Chiosstro/Cortile Pavimentazioni Orto**Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Edificio Singolo**Descrizione:** Edificio in stato di abbandono ridotto a rudere. Ricoperto da fitta vegetazione, non sono distinguibili le originali caratteristiche tipologiche e morfologiche.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 346-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro: Non esistente		Stato:

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro: Non esistente		Stato:	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo

Infissi

Assenti: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Non individuabile	Condizione Rudere	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio in stato di abbandono ridotto a rudere. Ricoperto da fitta vegetazione, non sono distinguibili le originali caratteristiche tipologiche e morfologiche.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

E' consentita la ricostruzione sulla base di documentazione storica, cartografica e fotografica che documenti lo stato originario dell'edificio.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

001



002



003




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Calvana	Toponimo CTR:	La calvana	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	69	Particelle catastali:	132, 201, 202, 203	
Toponimo C.G.T.:	Calvana	Toponimo N.C.E.U.:	Calvana	
Sezione/Foglio C.G.T.:	D / 1			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	159	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	3.2	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input type="checkbox"/>			
Ambiti specifici	Parco agricolo di Galliano			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 1**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici

Descrizione: Nucleo formato da cinque edifici (in origine un centro di produzione agricola) composto dalla casa padronale e da un edificio rurale. Il nucleo si raggiunge da un incrocio posto sulla strada che da Galliano va verso gli stabilimenti dell'acqua Palina. Attualmente il nucleo risulta abbandonato in tutti i suoi edifici ad esclusione dell'antica casa padronale.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 347-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input checked="" type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto e sviluppo longitudinale posto in pendio trasversale di un piano fuori terra a monte e due piani fuori terra a valle. Sul fronte principale, lateralmente rispetto all'asse di simmetria, vi è una tettoia che era utilizzata per il ricovero dei macchinari agricoli.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Apertura ad arco del volume secondario

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Comignolo

Categoria d'intervento: REAF+V

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 347-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Abbandono	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto il cui impianto deriva dall'accorpamento di due edifici gemelli affiancati longitudinalmente. Il fabbricato è in pendio longitudinale e di un piano fuori terra a monte e di due piani fuori terra a valle, con due coperture a capanna.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Fronte a monte
Grigliati

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAFS+V

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 347-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Un doppio infisso in alluminio sul retro		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra coperto a padiglione. Questo era l'edificio principale del nucleo, quello che ospitava gli appartamenti del fattore. Attualmente è in uno stato di conservazione non ottimale ma è comunque abitato. Nel resede è presente un piccolo edificio a volume compatto di due piani fuori terra coperto a capanna originariamente utilizzato come seccatoio ed oggi adattato a pollaio.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Allineamenti aperture fronte principale

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Infissi in alluminio anodizzato

Categoria d'intervento: REAF+V+L

Specifiche categorie d'intervento:

L = addizioni non consentite sul fronte principale

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 347-5

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Abbandono	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto e sviluppo longitudinale coperto a capanna di un piano fuori terra, diviso longitudinalmente in due metà, di cui una - utilizzata come deposito e magazzino per il fieno - chiusa, l'altra - un ricovero per attrezzi - aperta. La copertura è in parte crollata e profonde lesioni interessano il paramento murario.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

001



009



003



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



004



005



010

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località: Pruneta **Toponimo CTR:** Pruneta
Tipo Località: Nucleo **Indirizzo:** Via Panna **nc:** 6
Foglio Catastale: 69 **Particelle catastali:** 72,168,172,215
Toponimo C.G.T.: Pruneta **Toponimo N.C.E.U.:** Pruneta
Sezione/Foglio C.G.T.: D / 1

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Sez Censuaria: 159

Sistema: 3.2

Utoe: /

Ambiti specifici


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

 presente al 1822/48

 presente al 1936/39

 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Presenza di coltivaz. o vegetaz. caratterizzante

Viale di cipressi

Accessibilità: Asfaltata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Parco** **Alberature di pregio** **Chiostro/Cortile** **Giardino** **Pavimentazioni** **Corte** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 5**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Nucleo rurale lungo la strada di Galliano-Panna, costituito da quattro edifici, prospicienti su un'aia comune, ed una cappella. L'intero complesso si presenta in buono stato di conservazione. Nell'area adiacente sono presenti numerose baracche.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 348-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra, con copertura a capanna, caratterizzato da aperture regolari. Nel resede è presente un annesso prefabbricato.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Pavimentazione in laterizio ed autobloccanti
Scuri

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 348-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro: Basamento rivestito in lastre di pietra		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra, con copertura a padiglione, diviso in due unità immobiliari riconoscibili dal diverso trattamento murario. Sul fronte laterale del fabbricato sono presenti due superfetazioni: una in materiale precario, l'altra in muratura, entrambe con copertura ad una falda. Il resede privato è delimitato da una recinzione in ferro battuto e da muro intonacato.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro
Elementi da Tutelare:

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Basamento rivestito in pietra
 Scuri
 Decorticamento intonaco-cantonali
 Comignolo in cemento

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 348-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di un piano fuori terra con copertura a capanna. Ex fienile con ingresso su un lato lungo, non centrata, affiancato da altre aperture; l'altro fronte lungo ed uno corto sono ciechi. Nel resede sono presenti numerose baracche.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 348-4

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:			Stato: Medio

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:			Stato: Medio

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Medio
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume articolato in pendio longitudinale, con corpo di fabbrica principale di un piano fuori terra a monte e due piani a valle, con copertura a capanna, al quale è addossato a valle un volume di un piano fuori terra con copertura ad una falda. Il fabbricato è circondato da un marciapiede in laterizio. Nel resede è presente una fontana con vasca.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Intonaco
Scuri
Pavimento in cotto
Canna fumaria in cemento

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



002



001



002

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

001



002



001



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Città Metropolitana di Firenze


Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Casalico	Toponimo CTR:	S.t.
Tipo Località:	Case Sparse	Indirizzo:	nc:
Foglio Catastale:	69	Particelle catastali:	223
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	Casalico
Sezione/Foglio C.G.T.:	D / 1		
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	158
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	3.2
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ambiti specifici			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: Variante al RUC Luglio 2011

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Edificio Singolo

Descrizione: Casa colonica e fienile collegati tra loro da un edificio ad un piano. La casa colonica ha un volume compatto, di due piani fuori terra, con copertura a padiglione. Su un fianco sono presenti due contrafforti. Il fienile è coperto a capanna; su un lato sono presenti grigliati di areazione. Il fabbricato di collegamento ha una copertura a capanna.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 349-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro: Nicchia votiva		Stato: Buono

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Casa colonica e fienile collegati tra loro da un edificio ad un piano. La casa colonica ha un volume compatto, di due piani fuori terra, con copertura a padiglione. Su un fianco sono presenti due contrafforti. Il fienile è coperto a capanna; su un lato sono presenti grigliati di aerazione. Il fabbricato di collegamento ha una copertura a capanna.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Grigliati

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**Categoria d'intervento:** REAF+V**Specifiche categorie d'intervento:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 349-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a sviluppo longitudinale di un piano fuori terra con copertura a capanna.

INDICAZIONI NORMATIVEDatazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro **Elementi da Tutelare:****Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Tettino in ferro e vetro sul fronte della capanna a protezione delle aperture

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



002



003

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

001



002



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	P. La Fonte	Toponimo CTR:	P. La Fonte	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	Conorziale di Rezzano	nc:
Foglio Catastale:	69	Particelle catastali:	53,54,55,57,58	
Toponimo C.G.T.:	La Fonte	Toponimo N.C.E.U.:	Fonte a Rezzano	
Sezione/Foglio C.G.T.:	D / 1			

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Sez Censuaria: 158

Sistema: 3.2

Utoe: /

Ambiti specifici


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

 presente al 1822/48

 presente al 1936/39

 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: Variante 2

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Alberature di pregio** **Giardino** **Corte** **Parco** **Chiostro/Cortile** **Pavimentazioni** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 1**Tettoia n°:** 2**Altro:** Annessi agricoli**Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Complesso rurale, su pendio trasversale, raggiungibile mediante la strada consorziale di Rezzano. Il nucleo è costituito da due civili abitazioni e da altri annessi agricoli, baracche e tettoie nel resede.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 350-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
--	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro: Nicchia votiva		Stato: Medio

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio con impianto planivolumetrico complesso, prevalentemente a sviluppo longitudinale su pendio trasversale. E' costituito da un corpo di fabbrica principale di due piani fuori terra, coperto a capanna. Successivamente è stato ampliato: a valle, con un secondo volume coperto ad una falda - con dei grossi contrafforti in facciata - mentre sulla parte tergale sono addossati altri due volumi sfalsati di uno e due piani, coperti a capanna. Sul fronte principale è presente una grande tettoia in policarbonato.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Tettoia in policarbonato
 Canne fumarie e comignoli in cls
 Pavimentazione in porfido e cemento
 Intonaco; Cornici
 Manto di copertura

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 350-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto, in pendio trasversale, di due piani fuori terra, coperto a capanna. Addossato sul fronte a valle, è presente un secondo volume anch'esso di due piani fuori terra e coperto a capanna. Nel resede è presente un'altro piccolo annesso agricolo in pendio, di un piano fuori terra a valle e due a monte, coperto ad una falda.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Paramento murario non uniforme

Categoria d'intervento: REAF+L

Specifiche categorie d'intervento:

L = addizioni non consentite sui fronti sud ed ovest

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 350-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Gronda

Senza gronda <input checked="" type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro: Assente	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	----------------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a sviluppo longitudinale su pendio costituito da un unico corpo di fabbrica e copertura ad una falda. Sul fronte est sono presenti ed in buono stato due grigliati d'aerazione.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Grigliati d'aerazione

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Ripresa in cemento sotto la copertura

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



002



003

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

004



005



006



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Il Bello di Vetta	Toponimo CTR:	Il Bello di Vetta
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	nc:
Foglio Catastale:	67,68	Particelle catastali:	20
Toponimo C.G.T.:	Non leggibile	Toponimo N.C.E.U.:	Poggio a Rezzano
Sezione/Foglio C.G.T.:	D / 1		

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Ambiti specifici

Sez Censuaria: 158

Sistema: 3.2

Utoe: /


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48

presente al 1936/39

presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Asfaltata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Alberature di pregio** **Giardino** **Corte** **Parco** **Chiosstro/Cortile** **Pavimentazioni** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Nucleo costituito da tre edifici: la casa padronale, il fienile ed un annesso di piccole dimensioni. Si presenta in buono stato di conservazione grazie ad una recente ristrutturazione.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 351-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra, con copertura a capanna, in lieve pendio longitudinale. Sul fronte a valle sono presenti barbacani in pietra. Ad un fianco è addossato un edificio di un piano fuori terra, in muratura, coperto ad una falda.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Barbacani

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Intonaco

Categoria d'intervento: REAF+L**Specifiche categorie d'intervento:**

L= addizioni consentite solo sul fronte tergale della capanna

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 351-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input checked="" type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio, ex fienile, a volume compatto, di un piano fuori terra con copertura a capanna. Su un fronte laterale è stato addossato un volume in epoca successiva. Sono presenti due grigliati di aerazione. Sul lato opposto del resede, lungo la strada, è presente un edificio coperto con una falda in eternit.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Portellone metallico
Manto di copertura e gronda

Categoria d'intervento: REAFS+L

Specifiche categorie d'intervento:

L= addizioni non consentite sul fronte principale

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



002



001

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



002



003



007

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Rezzano	Toponimo CTR:	Il Bello di Vetta	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	Poggio a Rezzano	nc:
Foglio Catastale:	67	Particelle catastali:	78	
Toponimo C.G.T.:	Rezzano	Toponimo N.C.E.U.:	Rezzano	
Sezione/Foglio C.G.T.:	D / 1			

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Sez Censuaria: 158

Sistema: 2.2

Utoe: /

Ambiti specifici


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

 presente al 1822/48

 presente al 1936/39

 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Alberature di pregio** **Giardino** **Corte** **Parco** **Chiosstro/Cortile** **Pavimentazioni** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 1**Tettoia n°:** 1**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Nucleo costituito da due edifici - la casa padronale e l'annesso - situati lungo la strada che da Palazzaccio porta a Rezzano. Al momento del sopralluogo sono in corso opere di ristrutturazione. Nel resede è presente una baracca in legno.**Epoca ed
evoluzione
storica:**

L'edificio principale risulta già nel rilievo del 1779, originariamente sembra costituito dal solo corpo centrale disposto obliquamente rispetto alla strada e con l'accesso dalla parte retrostante. Dalla carta I.G.M. del 1884 non sembrano essere state apportate modifiche all'impianto originario come invece risulta dall'estratto del 1948: al corpo centrale è stato aggiunto un volume che crea l'impianto ad "L" oggi presente.

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 352-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro: In parte non completata		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro: In parte				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio con sviluppo ad "U" costituito da tre corpi di fabbrica: due di due piani fuori terra, con copertura a capanna ed uno di un piano fuori terra anch'esso coperto a capanna. Uno dei due fabbricati è parzialmente ristrutturato, l'altro è in stato di abbandono. Il complesso ha subito interventi nel tempo che ne hanno alterato l'impianto planivolumetrico originario.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Tettoia in cemento parzialmente verandata e rivestita in perlinato ligneo
 Canna fumaria in cemento in facciata
 Cordolo
 Rialzamento e superfetazioni in c.a.
 Manto di copertura

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 352-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro: Crollata		Stato: Pessimo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro: Crollata		Stato: Pessimo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo

Infissi

Assenti: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione Rudere	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input checked="" type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio in pessimo stato di conservazione e in gran parte crollato. Rimane visibile, sul prospetto nord, l'apertura a tutto sesto in mattoni della carraia.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

E' consentita la ricostruzione sulla base di documentazione storica, cartografica e fotografica che documenti lo stato originario dell'edificio.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

004



005



006



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Rezzano	Toponimo CTR:	Rezzano	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	Rezzano	nc:
Foglio Catastale:	69	Particelle catastali:	47-B	
Toponimo C.G.T.:	S.Stefano a Rezzano	Toponimo N.C.E.U.:	S.t.	
Sezione/Foglio C.G.T.:	D / 1			

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Ambiti specifici

Sez Censuaria: 158

Sistema: 2.2

Utoe: /

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48

presente al 1936/39

presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** Aia Alberature di pregio Giardino Corte Parco Chiostro/Cortile Pavimentazioni Orto**Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:****Tettoia n°:****Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici

Descrizione: Proseguendo la strada che da villa del Monte, passato Pozzo e Pozza e il Palazzaccio incontriamo il territorio di Rezzano. Con Rezzano si indica più che un aggregato di case, un'area, comprendente la vetta, che una volta costituiva una zona ricca e di antica colonizzazione. Le costruzioni sono in ristrutturazione, la ex chiesa di Rezzano, attualmente inglobata in una casa, è recintata e inaccessibile.

Epoca ed evoluzione storica:

Rezzano fu nel XII secolo una roccaforte degli Ubaldini, che avevano possedimenti in tutta la zona; il patronato rimase agli Ubaldini fino all'estinzione del ramo nel 1804 per poi passare ai Vai Ceppi. Nel 1545 il popolo di Rezzano passò sotto la parrocchia nel 1750. La chiesa, oggi annessa alla pieve di Galliano, è stata restaurata ai primi del secolo.

Bibliografia e fonti d'archivio:

- F. NICCOLAI, Guida del Mugello e della val di sieve, Borgo San Lorenzo, 1914.
- M. BECATTINI, A. GRANCHI, Alto Mugello Val di Sieve, Giorgi & Cambi, Firenze 1985, p.25
- E. REPETTI, Il Mugello dal Dizionario Geografico Fisico Storico della Toscana, Lib. Editrice Italiano, pp. 200-201

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 353-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro: non accessibile		Stato:

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro: non accessibile		Stato:	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro: non accessibile		Stato:

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: non accessibile		Stato:	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Schedatura non effettuata causa inaccessibilità.

INDICAZIONI NORMATIVEDatazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro **Elementi da Tutelare:****Elementi non coerenti all'organismo edilizio:****Categoria d'intervento:****Specifiche categorie d'intervento:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

309



310




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	La Ruzza	Toponimo CTR:	S.t.	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	65	Particelle catastali:	6	
Toponimo C.G.T.:	Il Piano	Toponimo N.C.E.U.:	Il Piano	
Sezione/Foglio C.G.T.:	/			
<u>Protezione esistente Vincoli</u>		Sez Censuaria:	156	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	3.1	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input type="checkbox"/>			
Ambiti specifici				

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:****Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici

Descrizione: Piccolo complesso rurale costituito da quattro volumi (due dei quali in parte ridotti a rudere) posizionati lungo la strada che si diparte dalla strada provinciale di Barberino, in prossimità del Fosso del Piano. I fabbricati sono collocati intorno ad un'area di pertinenza comune.

**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 354-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Cattivo	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Cattivo
-----------------------------------	---	--------	----------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra, con copertura a capanna, su leggero pendio trasversale e longitudinale. Addossato su un lato corto è presente un volume di un piano fuori terra, con copertura ad una falda. Il fabbricato versa in cattivo stato di conservazione.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAF+L

Specifiche categorie d'intervento:

L = addizioni consentite solo sul fronte a valle

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 354-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Piccolo manufatto a volume compatto di un piano fuori terra, con copertura a capanna, al quale è addossata sul retro una tettoia con struttura in muratura e copertura in legno. Sul fronte laterale è presente un pergolato.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 354-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro: Crollata		Stato:

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro: Crollata		Stato:	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo

Infissi

Assenti: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione Rudere	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Piccolo manufatto a volume compatto di un piano fuori terra, con copertura a capanna, ridotto a rudere.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

E' consentita la ricostruzione sulla base di documentazione storica, cartografica e fotografica che documenti lo stato originario dell'edificio.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



002




004



005

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

001



003



006



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	La Collina	Toponimo CTR:	S.t.
Tipo Località:	Case Sparse	Indirizzo:	nc:
Foglio Catastale:	51	Particelle catastali:	167
Toponimo C.G.T.:		Toponimo N.C.E.U.:	S.t.
Sezione/Foglio C.G.T.:	/		
<u>Protezione esistente Vincoli</u>		Sez Censuaria:	161
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2,1
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>		

Ambiti specifici


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48

presente al 1936/39

presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Presenza di coltivaz. o vegetaz. caratterizzante

Vegetazione di pini e conifere

Accessibilità: Asfaltata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** Aia Alberature di pregio Giardino Corte Parco Chiostro/Cortile Pavimentazioni Orto**Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Edificio Singolo**Descrizione:** Edificio singolo lungo la strada provinciale di Montepiano.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 355-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input checked="" type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra coperto a capanna, sul fronte principale è presente un loggiato

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Gronda in c.a.
Tipologia inferriate

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

001



002




003



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente



004

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	La Collina	Toponimo CTR:	S.t.
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	Via di collina nc:
Foglio Catastale:	64-52	Particelle catastali:	5,170,171,172,174,175,176,179
Toponimo C.G.T.:	Collina	Toponimo N.C.E.U.:	S.t.
Sezione/Foglio C.G.T.:	S / 1		

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Sez Censuaria: 161

Sistema: 2.1

Utoe: /

Ambiti specifici


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48

presente al 1936/39

presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante

Inquinamento acustico A1

Accessibilità: Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** Aia Alberature di pregio Giardino Corte Parco Chiostro/Cortile Pavimentazioni Orto**Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici

Descrizione: Nucleo costituito da numerosi fabbricati posizionati lungo la strada della Collina, che si diparte dalla strada per Mangona. Il complesso si compone, oltre che dei fabbricati originari, di numerosi annessi in materiali metallici. In stato di abbandono, versa in pessimo stato di conservazione. Sito inquinato soggetto a bonifica (art. 26 delle NTA)

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 357-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Cattivo	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra, in leggero pendio longitudinale, con copertura a capanna con gronda non sporgente. Su un fronte corto è addossato un volume di un piano fuori terra coperto ad una falda.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Piccole tettoie sopra le finestre

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 357-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Non visibili		Stato:	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Medio
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra, con copertura a capanna. Presenta un fronte cieco prospiciente la strada.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Comignolo in cemento

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 357-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro: Crollata in parte		Stato: Pessimo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro: Blocchi di cls e laterizio		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione e annesso agricolo	Condizione: Abbandono	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input checked="" type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio di impianto planivolumetrico articolato di due piani fuori terra, costituito da un'aggregazione lineare di più fabbricati, di diverse epoche, lungo la strada. Anche gli edifici più antichi risultano rimaneggiati in epoche successive nel loro impianto, lo stato di abbandono in cui versa non rende leggibili le caratteristiche tipologiche e morfologiche.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Porzioni di muratura in blocchi di cls e laterizio
Coperture in materiali precari

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 357-4

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro: Blocchi in cls		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Abbandono	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio di impianto planivolumetrico articolato di due piani fuori terra, lungo la strada. Il fabbricato risulta rimaneggiato in epoche successive nel suo impianto, lo stato di abbandono in cui versa non rende leggibili le caratteristiche tipologiche e morfologiche. Sui fronti laterali sono presenti volumi di un piano fuori terra in blocchi di cls con archeggiature in mattoni.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Blocchi in cls
Intonaco

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 357-6

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro: Blocchi in laterizio		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Non individuabile	Condizione: Abbandono	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto su pendio longitudinale, di un piano fuori terra a monte e due piani a valle, con copertura a capanna. Il fabbricato versa in pessimo stato di conservazione, in parte crollato. Addossato lungo la strada, su un lato corto, sono presenti i resti di una cappella realizzata in materiale precario.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento:

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 357-5

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro: Blocchi in cls		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Magazzino	Condizione: Abbandono	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Capannone industriale su pendio longitudinale, con copertura a capanna. Presenta una grande apertura sul fronte principale e aperture a nastro su quelli laterali.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento:

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 357-7

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Magazzino	Condizione: Abbandono	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Capannone in materiali vari non tradizionali.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento:

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



005



007

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

010



011



016



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	La Casa	Toponimo CTR:	La Casa	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	52	Particelle catastali:	159	
Toponimo C.G.T.:	Campo alla casa	Toponimo N.C.E.U.:	La Casa	
Sezione/Foglio C.G.T.:	S / 1			

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Ambiti specifici

Sez Censuaria: 161

Sistema: 2.1

Utoe: /


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48

presente al 1936/39

presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:****Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Pedonale**Caratteristiche del resede**

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiosstro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici

Descrizione: Nucleo costituito da tre edifici in stato di abbandono; la casa padronale, se pur in pessimo stato di conservazione, è ancora leggibile nelle sue caratteristiche tipologiche e morfologiche, gli annessi invece sono ridotti in stato di rudere e coperti da fitta vegetazione.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 358-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo

Infissi

Assenti: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Pessimo	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Abbandono	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Grande edificio a volume compatto di due piani fuori terra, con copertura a capanna. In pessimo stato di conservazione e in parte crollato sul fronte tergale. Il fronte principale, lungo la strada è caratterizzato da poche e simmetriche aperture.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 358-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro: Crollato		Stato: Pessimo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro: Crollata		Stato: Pessimo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo

Infissi

Assenti: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Non individuabile	Condizione Rudere	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio ridotto in stato di rudere coperto da vegetazione, non sono riconoscibili le sue caratteristiche tipologiche e morfologiche.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

E' consentita la ricostruzione sulla base di documentazione storica, cartografica e fotografica che documenti lo stato originario dell'edificio.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 358-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro: Crollata		Stato: Pessimo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro: Crollata		Stato: Pessimo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo

Infissi

Assenti: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Rudere	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio ridotto in stato di rudere coperto da vegetazione, non sono riconoscibili le sue caratteristiche tipologiche e morfologiche.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

E' consentita la ricostruzione sulla base di documentazione storica, cartografica e fotografica che documenti lo stato originario dell'edificio.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001




003




002

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

004



006



008



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Remoli	Toponimo CTR:	Remoli	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	69	Particelle catastali:	93, 191	
Toponimo C.G.T.:	Remoli	Toponimo N.C.E.U.:	Remoli	
Sezione/Foglio C.G.T.:	D / 1			

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Sez Censuaria: 159

Sistema: 3.2

Utoe: /

Ambiti specifici


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

 presente al 1822/48

 presente al 1936/39

 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:****Accessibilità:** Asfaltata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input checked="" type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Nucleo rurale formato da tre edifici: la casa padronale e gli annessi. In seguito a ristrutturazione gli annessi (stalla e fienile) sono stati trasformati in civile abitazione**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 359-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscuramento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input checked="" type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input checked="" type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input checked="" type="checkbox"/>
Altro: In mattoni						

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra coperto a capanna. In facciata presenta un porticato e una loggia sovrastante, entrambi chiusi con infissi in ferro. Addossato su di un lato corto vi è una tettoia

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Archeggiature

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Pavimentazioni in porfido
Cornici aperture in laterizio

Categoria d'intervento: REAF+L+V

Specifiche categorie d'intervento:

L = addizioni consentite solo sul fronte est

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 359-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Magazzino	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto in pendio trasversale e longitudinale di un piano fuori terra a monte e due piani fuori terra a valle coperto a capanna.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 359-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro: Piccola nicchia votiva		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione e annesso agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input checked="" type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume articolato in pendio trasversale di un piano fuori terra a monte e due piani fuori terra a valle coperto a padiglione. Al centro dell'impianto fuoriesce una torre colombaia anch'essa coperta a padiglione. L'edificio è caratterizzato da una serie di volumi minori sul retro e dal prospetto principale tipico delle case a torre, con affiancato su un lato corto un fienile.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Allineamento delle aperture sul fronte principale
Torretta

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Canna fumaria
Pavimentazioni in porfido
Infissi a filo esterno della parete

Categoria d'intervento: REAF+V per l'abitazione

Specifiche categorie d'intervento:

REAFS per l' annesso

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



003



004



001

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



002



008



011

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Remoli	Toponimo CTR:	S.t.
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	Strada vicinale di Casa Vecchia
Foglio Catastale:	69	Particelle catastali:	154,155,160
Toponimo C.G.T.:	Casavecchia	Toponimo N.C.E.U.:	Casa Vecchia
Sezione/Foglio C.G.T.:	D / 1		

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Ambiti specifici

Sez Censuaria: 159

Sistema: 3.2

Utoe: /


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

 presente al 1822/48

 presente al 1936/39

 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:****Accessibilità:** Asfaltata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input checked="" type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 2**Tettoia n°:** 1**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici

Descrizione: Nucleo formato da due edifici, entrambi destinati a civile abitazione, posizionati lungo la strada vicinale di Casa Vecchia che si diparte dalla strada comunale di Remoli. All'interno della pertinenza di uno di essi sono presenti un volume rurale ed una tettoia ad uso deposito e ricovero macchinari agricoli.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 360-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Medio
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione e annesso agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio di impianto planivolumetrico articolato, di due piani fuori terra, su pendio longitudinale e trasversale, con copertura a falde. Il fabbricato è costituito da due unità abitative, con annessi volumi ad un livello di diverse altezze, uno dei quali coperto ad onduline. Sul retro è presente una scala esterna metallica, per l'accesso al piano superiore. Il fronte principale è in miglior stato di conservazione rispetto al più degradato tergale.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Pavimentazione in porfido
Scala esterna metallica
Infissi metallici
Comignoli in cemento

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 360-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Non visibili		Stato:	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto, di due piani fuori terra, con copertura a capanna. Addossato ad un fronte laterale è presente un volume, di un piano fuori terra, con copertura metallica, ad uso box auto. Sul fronte principale vi è un pergolato anch'esso metallico.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Pavimentazione in porfido
Canna fumaria e comignolo in blocchi di cls
Copertura volume addossato

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



003



006

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



010



012



013

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	San Martino	Toponimo CTR:	San Martino
Tipo Località:	Case Sparse	Indirizzo:	nc:
Foglio Catastale:	67	Particelle catastali:	53
Toponimo C.G.T.:	San Martino	Toponimo N.C.E.U.:	San Martino
Sezione/Foglio C.G.T.:	D / 1		
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	158
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.2
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ambiti specifici			


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48

presente al 1936/39

presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Asfaltata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** Aia Alberature di pregio Giardino Corte Parco Chiostro/Cortile Pavimentazioni Orto**Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici

Descrizione: Grande edificio posizionato su un piccolo poggio che si eleva dalla strada di accesso. In prossimità del cancello principale è posizionato il piccolo volume destinato a garage, il fabbricato si raggiunge tramite un vialetto in salita. Nel grande giardino, su più livelli, sono presenti parti pavimentate e scale di collegamento.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 361-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume complesso, su pendio trasversale, di due piani fuori terra, con copertura a capanna. La forma planimetrica a "C" crea una grande terrazza pavimentata, sulla quale si affaccia il fabbricato, sopraelevata rispetto al giardino sottostante, al quale si accede tramite una scala in pietra. Nel resede, in prossimità del cancello d'ingresso, è presente un piccolo edificio a volume compatto di un piano fuori terra, con copertura ad una falda. È posizionato a ridosso di un muro a retta tra due parti del giardino a livelli diversi, quindi parzialmente interrato e solo il fronte principale, con due portoni di accesso, è visibile; il fronte laterale destro è addossato ad una grande scala di collegamento del giardino.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48

Di pregio

Storico

Altro

Elementi da Tutelare:

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Intonaco

Scuri

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



002


COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	San Martino	Toponimo CTR:	San Martino	
Tipo Località:	Case Sparse	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	66	Particelle catastali:	141	
Toponimo C.G.T.:	San Martino	Toponimo N.C.E.U.:	San Martino	
Sezione/Foglio C.G.T.:	E / 1			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	157	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.2	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ambiti specifici	Area di Protezione paesistica delle Maschere			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiosstro/Cortile |
| <input checked="" type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Edificio Singolo**Descrizione:** Edificio singolo posto lungo la statale della Futa in località San Martino**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 362-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input checked="" type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro: Colombaia						

Descrizione

Edificio a volume articolato, su leggero pendio, composto dal fabbricato principale di tre piani fuori terra, con copertura a capanna, e da volumi minori addossati sul fronte tergale e sul fronte sud-ovest, di un piano fuori terra, con copertura ad una falda. Il fabbricato è caratterizzato da una torretta colombaia che si erge in posizione centrale.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Colombaia
Archeggiatura

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Comignoli

Categoria d'intervento: REAF+L+V

Specifiche categorie d'intervento:

L = addizioni non consentite sul fronte principale

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

001



002



003



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

008



009



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Corzanello	Toponimo CTR:	Corzanello
Tipo Località:	Centro Abitato	Indirizzo:	nc:
Foglio Catastale:	54	Particelle catastali:	169,171,172,174
Toponimo C.G.T.:	C. Corzanello	Toponimo N.C.E.U.:	Corzanello
Sezione/Foglio C.G.T.:	E / 1		

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Sez Censuaria: 157

Sistema: 2.2

Utoe: /

Ambiti specifici


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

 presente al 1822/48

 presente al 1936/39

 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Strutture o infrastrutture disequilibranti

Traliccio Enel

Accessibilità: Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Parco** **Alberature di pregio** **Chiostro/Cortile** **Giardino** **Pavimentazioni** **Corte** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 1**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Nucleo situato lungo la strada vicinale di Corzano Corzanello, costituito da quattro fabbricati principali e da un piccolo volume di servizio alla piscina, separati dalla strada. I fabbricati sono posizionati in una grande aia comune.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 363-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Medio
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a sviluppo longitudinale, costituito dall'aggregazione di più corpi di fabbrica, di due piani fuori terra, con coperture a capanna e a falde. Presenta: sul fronte tergale una grande tettoia parzialmente tamponata da un grigliato in legno; abbaini sulla copertura; un passaggio centrale, con aperture ad arco, che unisce il fronte principale e quello tergale.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Aperture sagomate nel sottotetto
Comignoli in cls
Gronda; Scuri
Abbaino
Intonaco

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 363-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:			Stato: Medio

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate			Stato: Cattivo

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Medio
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a sviluppo longitudinale di due piani fuori terra con copertura a padiglione. Il nucleo centrale, compatto, ha due ingressi: sul fronte principale, al piano terra; e sul fronte tergale, al piano terra e al primo, raggiungibile da una scala esterna con struttura in cemento. Il fabbricato si trova in posizione centrale rispetto agli altri del nucleo.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Canna fumaria e comignolo in cls
Pavimentazione in porfido
Scala esterna con ballatoio

Categoria d'intervento: REAF+L

Specifiche categorie d'intervento:

L = addizioni non consentite sul fronte principale

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 363-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto, su pendio longitudinale, di un piano fuori terra a monte e due piani a valle, con copertura a capanna a falde asimmetriche. Presenta aperture solo sui fronti della capanna, gli altri due sono ciechi, disomogenei e in parte tamponati.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Grigliati

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**Categoria d'intervento:** REAFS+V**Specifiche categorie d'intervento:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 363-4

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Medio
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume articolato derivante dall'aggregazione di più corpi di fabbrica: il nucleo principale, a sviluppo longitudinale, di due piani fuori terra con copertura a capanna; un secondo volume, attestato su un fronte laterale, anch'esso di due piani fuori terra, la cui copertura è il prosieguo di una falda della capanna; ed un terzo volume addossato sullo stesso fronte, di un piano fuori terra, con copertura piana a terrazza.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Comignoli e canne fumarie in cls.
Intonaco
Gronda
Scala esterna
Terrazza

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

004



018



010




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

011



002



006



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	La Corsica	Toponimo CTR:	Corsica	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	Loc. Corsica	nc:
Foglio Catastale:	50	Particelle catastali:	180	
Toponimo C.G.T.:	Corsica	Toponimo N.C.E.U.:	La Corsica	
Sezione/Foglio C.G.T.:	/			

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Ambiti specifici

Sez Censuaria: 161

Sistema: 2.1

Utoe: /


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

 presente al 1822/48

 presente al 1936/39

 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante

Bosco

Accessibilità: Sterrata**Percorribilità:** Pedonale**Caratteristiche del resede** **Aia** **Alberature di pregio** **Giardino** **Corte** **Parco** **Chiosstro/Cortile** **Pavimentazioni** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 1**Tettoia n°:** 1**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Nucleo rurale costituito da due edifici in pessimo stato di conservazione.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 364-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate - Cannello		Stato: Cattivo	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Cattivo
-----------------------------------	---	--------	----------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto su pendio longitudinale di due piani fuori terra a valle, con copertura a capanna. La parte a monte è in parte addossata alla roccia e in parte collegata alla stessa con una tettoia in lamiera.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Inferriate
Cornici in cemento
Copertura in onduline

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 364-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo

Gronda

Senza gronda <input checked="" type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate - Cannello		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Non individuabile	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume articolato, su pendio longitudinale di due piani fuori terra, costituito da due volumi posizionati a livelli diversi e collegati da una tettoia provvisoria in sostituzione di una parte di muratura crollata.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Copertura in onduline
Riquadri in cemento
Comignolo
Bandoni; inferriate

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



003



004



001

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

002



006



007




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	S. Martino	Toponimo CTR:	S.t.	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	67	Particelle catastali:	3,4, 96	
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	S.t.	
Sezione/Foglio C.G.T.:	/			
<u>Protezione esistente Vincoli</u>		Sez Censuaria:	158	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.1	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input type="checkbox"/>			
Ambiti specifici				

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 1**Tettoia n°:** 2**Altro:** Paddock**Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Piccolo nucleo, posizionato internamente rispetto alla strada statale della Futa, costituito da due edifici - la casa padronale e l'annesso - e da baracche per il ricovero degli attrezzi e un paddok per i cavalli.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 365-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Medio
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra con copertura a padiglione. Presenta una tettoia con struttura metallica in corrispondenza dell'ingresso principale. Le aperture sono regolari al piano primo, mentre al piano terreno sono diverse e non omogeneamente distribuite.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 365-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio di due piani fuori terra, con copertura a capanna, al quale sono addossati: un corpo di un piano fuori terra con copertura ad una falda; una tettoia in legno e lamiera con setti murari in blocchi di cls; una baracca in lamiera e legno. Presenta grandi aperture grigliate, al piano primo, simmetriche rispetto ad una centrale ad arco.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAFS+L

Specifiche categorie d'intervento:

L= addizioni non consentite sul fronte principale

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

001



004



005



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



006



007



009

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Acquatesa	Toponimo CTR:	Acquatesa	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	53-54	Particelle catastali:	128-235	
Toponimo C.G.T.:	Acqua tesa	Toponimo N.C.E.U.:	Acquatesa	
Sezione/Foglio C.G.T.:	/			
<u>Protezione esistente Vincoli</u>		Sez Censuaria:	156	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.1	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ambiti specifici				


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48

presente al 1936/39

presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:****Accessibilità:** Asfaltata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input checked="" type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 1**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici

Descrizione: Complesso rurale, situato in prossimità della strada comunale e del torrente Navale, costituito da tre edifici già presenti al Catasto Leopodino e da una tettoia con pilastri in muratura realizzata in tempi successivi. Il resede è articolato in diversi dislivelli naturali e piazzali pavimentati in porfido.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 366-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro: Veneziane, scuri interni	Stato: Medio
-----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione e annesso agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio con impianto planivolumetrico ad "L", su pendio longitudinale, su due livelli, coperto a capanna. La parte a monte presenta un'articolazione sia nei livelli che nella copertura dei volumi

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Intonaco

Categoria d'intervento: REAF**Specifiche categorie d'intervento:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 366-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:			Stato: Medio

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: una sola porta in legno			Stato: Medio

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Magazzino	Condizione: Medio	Altro: ex carraia				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto, su pendio longitudinale, coperto a capanna. La facciata principale è caratterizzata da una grande apertura ad arco, tipica della carraia, mentre sulla parte tergale è presente un loggiato con pilastri in pietra, in parte tamponato.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Intonaco

Categoria d'intervento: REAFS**Specifiche categorie d'intervento:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 366-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: tre finestre metalliche		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Medio
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione e annesso agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio articolato coperto a capanna, su pendio longitudinale e trasversale, di tre piani fuori terra a valle e due a monte. Addossata su un fianco una scala con un loggiato al piano primo, coperta ad una falda con manto tradizionale, e un portico con pilastri in pietra al piano terra. Il fronte principale si affaccia su un piazzale in porfido delimitato da un muro in pietra. Le aperture con infissi metallici al piano terra, fanno ipotizzare la destinazione d'uso a stalla o magazzino.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Intonaco
Pavimentazione in porfido

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



002



003

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

005



008



017




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Puliana	Toponimo CTR:	Puliana	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	52	Particelle catastali:	47,49	
Toponimo C.G.T.:	Puliana	Toponimo N.C.E.U.:	Puliana	
Sezione/Foglio C.G.T.:	/			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	149	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.1	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ambiti specifici				

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Strutture o infrastrutture disequilibranti

Autostrada A1

Accessibilità: Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Parco** **Alberature di pregio** **Chiostro/Cortile** **Giardino** **Pavimentazioni** **Corte** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 1**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Edificio Singolo

Descrizione: Nucleo composto da quattro edifici e un ampio capannone posti lungo la strada vicinale che dipartendosi dalla provinciale per Mangona conduce alle località di Tognarelli e di Tegolaccio. Dei quattro edifici a carattere residenziale ve n'è uno che per dimensioni e fattura si distingue e che probabilmente costituiva una importante Villa padronale.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 367-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Non visibili		Stato:	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra in pendio longitudinale con copertura a capanna. Oltre all'ingresso posto al livello stradale ve n'è uno al livello superiore, coperto da una tettoia, cui si accede da una rampa. Il basamento dell'edificio appoggia su un muro di sostegno in pietra.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Comignolo
Apertura circolare in facciata

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 367-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio formato da un volume compatto di due piani fuori terra coperto a capanna in pendio longitudinale e da un accorpamento su un lato dell'edificio principale di un piano fuori terra coperto ad una falda. Sul lato opposto, e anche sul fronte principale, si sviluppa un'ampia superfetazione. Nel resede è presente un piccolo manufatto in materiale precario.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 367-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro: Stemma		Stato: Medio

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

L'edificio attuale è il risultato di numerosi accorpamenti ed ampliamenti avvenuti in diversi periodi e con diverse modalità. Vi è la villa padronale a volume compatto con copertura a padiglione di due piani fuori terra a monte e tre piani a valle; vi sono inoltre due volumi in linea coperti a capanna in pendio longitudinale collegati all'edificio principale tramite volumi minori ed un loggiato.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Caratteri planivolumetrici e formali del corpo di fabbrica principale con copertura a padiglione e stemma.

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAF+V

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 367-4

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro: blocchi di cls		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: reti		Stato:	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Magazzino	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volumi articolati costituito da corpi di fabbrica di diverse altezze accorpatisi in pendio longitudinale. Il volume principale è quello centrale coperto a capanna e lateralmente ad esso vi sono due ulteriori volumi coperti a falda unica. Sul fronte tergale dell'edificio è presente un'ampia loggia ad un piano probabilmente ad uso di ex porcilaia.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Fronte principale a monte
Aia

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Muratura in blocchi di cls

Categoria d'intervento: REAFS+V

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 367-5

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro: A volta		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Magazzino	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Grande capannone a carattere industriale non presente al catasto.

INDICAZIONI NORMATIVEDatazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro **Elementi da Tutelare:****Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: RE senza cambio di destinazione

Specifiche categorie d'intervento:

Eventuali ampliamenti sono consentiti con i criteri e le procedure di cui al Titolo IV, Capo III della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



005



011



013

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

020



026



003




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Le Tozze	Toponimo CTR:	Le Tozze	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	Loc. Le Tozze	nc:
Foglio Catastale:	67-69	Particelle catastali:	3, 41, 16	
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	Le Tozze	
Sezione/Foglio C.G.T.:	/			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	159	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	3.2	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ambiti specifici	Parco agricolo di Galliano			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Alberature di pregio** **Giardino** **Corte** **Parco** **Chiostro/Cortile** **Pavimentazioni** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 2**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Nucleo composto da un edificio principale e da due edifici sorti successivamente come capannoni ed ora utilizzati per il ricovero di animali da cortile.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 368-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Cattivo	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione e annesso agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input checked="" type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro: Piccolo loggiato d'ingresso						

Descrizione

Edificio a volume articolato di due piani fuori terra costituito da un corpo principale coperto a padiglione destinato alla civile abitazione e dotato di torretta colombaia, a sua volta coperta a padiglione. Su un lato corto è addossato un corpo di due piani fuori terra coperto a una falda che si prolunga sul retro ed è adibito a magazzino di legname. Sul fronte principale è presente una piccola loggia d'ingresso.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Torretta colombaia

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAF+V

Specifiche categorie d'intervento:

REAFS per gli annessi

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 368-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro: In origine a capanna, ora assenti		Stato: Pessimo

Gronda

Senza gronda <input checked="" type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo

Infissi

Assenti: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Rudere	Altro: Ricovero animali				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio di impianto regolare del quale ora è rimasto solo il basamento. All'interno del recinto sono presenti annessi in materiale precario. L'area è al momento utilizzata per il ricovero di animali da cortile.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: RE senza cambio di destinazione

Specifiche categorie d'intervento:

Eventuali ampliamenti sono consentiti con i criteri e le procedure di cui al Titolo IV, Capo III della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 368-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto con schema ad "L" di un piano fuori terra coperto a due falde asimmetriche in materiale non coerente (onduline). Attualmente è utilizzato come deposito di macchinari agricoli.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: RE senza cambio di destinazione

Specifiche categorie d'intervento:

Eventuali ampliamenti sono consentiti con i criteri e le procedure di cui al Titolo IV, Capo III della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

004



005



006



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

008



011



012



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Città Metropolitana di Firenze


Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Galliano	Toponimo CTR:	S.t.
Tipo Località:	Case Sparse	Indirizzo:	nc:
Foglio Catastale:	57	Particelle catastali:	18
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	Molino di Ribatta
Sezione/Foglio C.G.T.:	D / 1		
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	158
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.2
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input checked="" type="checkbox"/>	Utoe:	/
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ambiti specifici			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale

Cond. Ambientali:

Accessibilità: Sterrata

Percorribilità: Pedonale

Caratteristiche del resede

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiosstro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza

Baracca n°: 0

Tettoia n°: 0

Altro:

Impianto**Planivolumetrico:** Edificio Singolo**Descrizione:** Volume in stato di rudere di difficile rilevazione.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 369-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Non individuabile	Condizione Rudere	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Volume in stato di rudere di difficile rilevazione.

INDICAZIONI NORMATIVE
Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro
Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:****Categoria d'intervento:** REAFS**Specifiche categorie d'intervento:**


E' consentita la ricostruzione sulla base di documentazione storica, cartografica e fotografica che documenti lo stato originario dell'edificio.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

001



002



003



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Città Metropolitana di Firenze


Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Remoli	Toponimo CTR:	Ribatta	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	56	Particelle catastali:	90,77	
Toponimo C.G.T.:	Ribatta	Toponimo N.C.E.U.:	Ribatta	
Sezione/Foglio C.G.T.:	/			
<u>Protezione esistente Vincoli</u>		Sez Censuaria:	158	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.1	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ambiti specifici				

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:****Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input checked="" type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 4**Tettoia n°:** 7**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici

Descrizione: Nucleo edilizio che comprende un fabbricato principale composto dall'aggregazione di più volumi con altezze e coperture diverse, alcune tettoie e baracche in posizione sparsa nel resede e un'aia in terra battuta. Gli annessi sono piccoli manufatti in muratura tradizionale di un piano fuori terra con copertura a capanna. Sono presenti grosse querce.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 370-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a pianta articolata, parte intonacato e parte con muratura a vista, costituito da un corpo centrale di tre piani fuori terra con copertura a capanna, due corpi laterali di due piani fuori terra coperti a capanna, e alcuni corpi ridotti a rudere.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

L= addizioni non ammesse sul fronte ovest

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



002



006

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

010



012



018



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Salvino	Toponimo CTR:	Salvino	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	54	Particelle catastali:	40-202	
Toponimo C.G.T.:	Migliara	Toponimo N.C.E.U.:	C.Migliari	
Sezione/Foglio C.G.T.:	E / 1			

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Sez Censuaria: 156

Sistema: 2.1

Utoe: /

Ambiti specifici


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48

presente al 1936/39

presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:****Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfettezioni area di pertinenza**Baracca n°:** 5**Tettoia n°:** 1**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici

Descrizione: Il complesso si trova sul versante opposto alla Pieve di San Gavino, da questa divisa dal torrente Stura. Nel luogo dove sono ubicate le case attuali sorgeva il castello di Migliari, tenuto dagli Alberti a guardare la strozzatura della valle di Casaglia. Oggi il complesso è costituito da alcune coloniche con annessi fienili e stalle.

Epoca ed evoluzione storica:

Antico fortilizio di proprietà dei conti Alberti, "uno dei quali figliuolo del conte Alessandro, verso il 1325, aveva messo sotto la protezione della Rep. Fiorentina tutti i suoi feudi. Nel 1359 il castello di Migliari fu occupato dal Conte Tano da Castello de' conti Alberti, famoso ghibellino, e fiero nemico della repubblica fiorentina, dalla quale fu vinto e fatto prigioniero" (1) secondo alcuni storici nel castello di Migliari, secondo altri in quello di Monte-Vivagni.

Bibliografia e fonti d'archivio:

- (1) E.REPETTI, Il Mugello dal Dizionario Geografico Fisico Storico della Toscana, Libr. Editrice Italiano, p.146
- F. NICCOLAI, Guida del Mugello e della val di sieve, Borgo San Lorenzo, 1914.
- M. BECATTINI, A. GRANCHI, Alto Mugello Val di Sieve, Giorgi&Cambì, Firenze 1985

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 371-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione e annesso agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input checked="" type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio costituito dall'unione di più fabbricati, una ex carraia, ora magazzino, coperta a capanna su pendio longitudinale e un corpo di fabbrica su pendio prevalentemente longitudinale, di due piani fuori terra a monte e tre a valle, coperto in parte a padiglione e in parte a capanna, ad uso civile abitazione. Sul fronte principale è presente una scala esterna, coperta da tettoia metallica, per l'accesso al piano primo. Il fabbricato affaccia su un ampio piazzale intorno al quale stanno anche alcuni annessi. In prossimità del fabbricato è presente un rudere.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Aia.

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Infissi in alluminio
Cordoli a vista in c.a.
Manto di copertura
Scala esterna

Categoria d'intervento: REAF**Specifiche categorie d'intervento:**

Per il rudere è consentita la ricostruzione sulla base di documentazione storica, cartografica e fotografica che documenti lo stato originario dell'edificio.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



002



003

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

004



006



007




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Le Maschere	Toponimo CTR:	S.t.	
Tipo Località:	Centro Abitato	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	113	Particelle catastali:	212	
Toponimo C.G.T.:	Generosi	Toponimo N.C.E.U.:	S.t.	
Sezione/Foglio C.G.T.:	F / 1			
<u>Protezione esistente Vincoli</u>		Sez Censuaria:	166	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.2	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input checked="" type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ambiti specifici	Area di Protezione paesistica delle Maschere			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Pedonale**Caratteristiche del resede** Aia Alberature di pregio Giardino Corte Parco Chiosstro/Cortile Pavimentazioni Orto**Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Edificio Singolo**Descrizione:** Edificio presente al catasto leopoldino, ora ridotto a rudere.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 372-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro: rudere		Stato:

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro: rudere		Stato:	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro: rudere		Stato:

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: rudere		Stato:	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Non individuabile	Condizione Rudere	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio presente al catasto Leopoldino, ora ridotto a rudere.

INDICAZIONI NORMATIVEDatazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro **Elementi da Tutelare:****Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

E' consentita la ricostruzione sulla base di documentazione storica, cartografica e fotografica che documenti lo stato originario dell'edificio.

DATA RILIEVO 07/10/2003

SCHEDA N° 372

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Tegolaccio	Toponimo CTR:	Tegolaccio
Tipo Località:	Case Sparse	Indirizzo:	nc:
Foglio Catastale:	51	Particelle catastali:	175, 179
Toponimo C.G.T.:	Tegolaccio	Toponimo N.C.E.U.:	Tegolaccio
Sezione/Foglio C.G.T.:	S / 1		

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Sez Censuaria: 149

Sistema: 2.1

Utoe: /

Ambiti specifici


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48

presente al 1936/39

presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante

Autostrada

Accessibilità: Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Parco** **Alberature di pregio** **Chiostro/Cortile** **Giardino** **Pavimentazioni** **Corte** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 1**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Edificio Singolo

Descrizione: L'impianto del fabbricato è il risultato dell'accorpamento di un edificio a volume compatto coperto a capanna, in pendio longitudinale, di due piani fuori terra (fienile) con l'abitazione - costituita da un nucleo centrale di tre piani fuori terra, coperto a capanna - cui si aggiungono un volume coperto ad una falda e di due piani fuori terra ad esso addossato e una loggia. Nel resede è presente un piccolo fabbricato ex essiccatoio.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 373-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro: coperture in parte in lamiera		Stato: Cattivo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate, porte metalliche		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione e annesso agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

L'impianto del fabbricato è il risultato dell'accorpamento di un edificio a volume compatto coperto a capanna, in pendio longitudinale, di due piani fuori terra (fienile) con l'abitazione - costituita da un nucleo centrale di tre piani fuori terra, coperto a capanna - cui si aggiungono un volume coperto ad una falda e di due piani fuori terra ad esso addossato e una loggia. Nel resede è presente un piccolo fabbricato ex essiccatoio.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Impianto a sviluppo longitudinale del complesso;
Cornici in pietra e aperture dell'essiccatoio;

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAF + L+V

Specifiche categorie d'intervento:

REAFS per gli annessi

L = non è consentita la demolizione e ricostruzione dell'essiccatoio; addizione consentita in corrispondenza del porticato e del corpo di fabbrica più basso addossato agli edifici a sviluppo longitudinale.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

004



005



006



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

008



009



003



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Comignano	Toponimo CTR:	Comignano	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	Via Fresciano - Mangona	nc:
Foglio Catastale:	51	Particelle catastali:	258,268,269,271	
Toponimo C.G.T.:	Comignano	Toponimo N.C.E.U.:	S.t.	
Sezione/Foglio C.G.T.:	S / 1			

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Ambiti specifici

Sez Censuaria: 161

Sistema: 2.1

Utoe: /


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

 presente al 1822/48

 presente al 1936/39

 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:****Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 1**Tettoia n°:** 1**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici

Descrizione: Nucleo costituito da tre edifici originariamente parte di un unico complesso rurale. Attualmente sono distinti in diverse unità abitative con aree di pertinenza ricavate da quella che rappresentava l'aia comune. E' presente un porticato in muratura coperto da lamiera ed elementi precari.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 374-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro: Tettoia						

Descrizione

Edificio a volume compatto su pendio longitudinale di un piano fuori terra a monte e due piani a valle, con copertura a semipadiglione. E' caratterizzato da un grande tettoia di ingresso sul fronte principale a capanna e da aperture regolari sui fronti laterali, con infissi metallici al piano terra, tradizionali al piano primo.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Intonaco
Copertura

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 374-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro: In ristrutturazione		Stato:

Infissi

Assenti: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input checked="" type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume articolato nato dall'aggregazione di volumi diversi (ex annessi: fienile, porcilaia), di due piani fuori terra con copertura a capanna nel corpo principale, e di un piano fuori terra con copertura a falde negli altri. E' caratterizzato da un'ampia terrazza al piano primo sul fronte principale.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 374-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Non individuabile	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Piccolo manufatto costituito da due volumi accorpati, rispettivamente di due piani fuori terra con copertura a capanna (fronte principale) e di un piano fuori terra con copertura a capanna (corpo tergale). I fronti laterali sono privi di aperture.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



002



003



006

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

001



008



009



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Fresciano	Toponimo CTR:	La Capitana	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	Loc.Fresciano	nc:
Foglio Catastale:	50	Particelle catastali:	71,74,289,453,454,468	
Toponimo C.G.T.:	Fresciano	Toponimo N.C.E.U.:	Fresciano	
Sezione/Foglio C.G.T.:	S / 1			

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Sez Censuaria: 142

Sistema: 2.1

Utoe: /

Ambiti specifici


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

 presente al 1822/48

 presente al 1936/39

 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:****Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input checked="" type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 1**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Nucleo, formato da quattro edifici principali più alcuni annessi, che si trova lungo la strada che conduce al podere di Fresciano in prossimità del Torrente Lora.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 375-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro: basamento in cemento		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro: Stemma araldico		Stato: Medio

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro: Pozzo						

Descrizione

Edificio a volume compatto in pendio longitudinale, di due piani fuori terra a monte e tre piani a valle, con copertura a padiglione nella quale sono ricavati numerosi lucernari. Sul fronte principale un'ampia tettoia ripara due ingressi affiancati. Intorno all'edificio vi è un basamento realizzato in cemento. Porzioni del resede sono pavimentate in porfido.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Lucernari
Recinzioni
Pavimentazione in porfido
Intonaco

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 375-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Magazzino	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di un piano fuori terra coperto a capanna. L'edificio, originariamente utilizzato come fienile e deposito, è oggi ristrutturato e utilizzato come magazzino. Un'ampia tettoia ripara l'ingresso.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Comignoli
Copertura
Gronda

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 375-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: non visibili, Inferriate		Stato:	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto coperto a capanna di due piani fuori terra in leggero pendio trasversale. Intorno all'edificio si sviluppa un basso rivestimento in lastre di porfido ed una pavimentazione anch'essa in porfido.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Illuminazione di tipo urbano
Copertura
Intonaco

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 375-4

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: E' visibile solo una porta metallica		Stato: Pessimo	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra coperto a capanna in pendio longitudinale. Su di un fronte lungo è addossato un piccolo volume aggiunto di un piano fuori terra coperto ad una falda.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Copertura

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

002



006



012



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

004



007



010



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Fresciano	Toponimo CTR:	S.t.
Tipo Località:	Case Sparse	Indirizzo:	nc:
Foglio Catastale:	50	Particelle catastali:	280
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	S.t.
Sezione/Foglio C.G.T.:	/		
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	142
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.1
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ambiti specifici			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Presenza di coltivaz. o vegetaz. caratterizzante

Bosco

Accessibilità: Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** Aia Alberature di pregio Giardino Corte Parco Chiostro/Cortile Pavimentazioni Orto**Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 1**Tettoia n°:** 1**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Edificio Singolo

Descrizione: Edificio a volume compatto di due piani fuori terra, con copertura a capanna. Sul fronte principale è presente un pergolato d' ingresso in legno che è stato tamponato in parte con materiale plastico. Sul fronte tergale, un balcone al piano primo è coperto con pergolato in legno.
Rilievo effettuato da lontano.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 376-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra, con copertura a capanna. Sul fronte principale è presente un pergolato d'ingresso in legno che è stato tamponato in parte con materiale plastico. Sul fronte tergale, un balcone al piano primo è coperto con pergolato in legno.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Copertura
Gronda
Intonaco

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Fresciano	Toponimo CTR:	S.t.	
Tipo Località:	Centro Abitato	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	50	Particelle catastali:	61,62	
Toponimo C.G.T.:	Fresciano	Toponimo N.C.E.U.:	La Fonte	
Sezione/Foglio C.G.T.:	S / 1			

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Ambiti specifici

Sez Censuaria: 161

Sistema: 2.1

Utoe: /


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

 presente al 1822/48

 presente al 1936/39

 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** Aia Alberature di pregio Giardino Corte Parco Chiosstro/Cortile Pavimentazioni Orto**Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Edificio Singolo**Descrizione:** Schedatura non effettuata per impossibilità di accesso.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 377-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Pessimo
-----------------------------------	--------------------------------	--------	----------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Schedatura non effettuata per impossibilità di accesso.

INDICAZIONI NORMATIVEDatazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro **Elementi da Tutelare:****Elementi non coerenti all'organismo edilizio:****Categoria d'intervento:****Specifiche categorie d'intervento:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

001



002



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Fresciano	Toponimo CTR:	S.t.
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	nc:
Foglio Catastale:	50	Particelle catastali:	60,273,462
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	Fresciano di sopra
Sezione/Foglio C.G.T.:	S / 1		

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Sez Censuaria: 161

Sistema: 2.1

Utoe: /

Ambiti specifici


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

 presente al 1822/48

 presente al 1936/39

 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:****Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 1**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici

Descrizione: Nucleo, situato lungo la strada vicinale di Campagnoli, in stato di abbandono e in buona parte ridotto a rudere, di cui rimane un piccolo manufatto probabilmente ancora in uso. Si distinguono ancora tracce della muratura in uno solo dei fabbricati, per il resto ormai in buona parte coperti da vegetazione.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 378-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Non individuabile	Condizione Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Piccolo manufatto, su leggero pendio longitudinale, di un piano fuori terra con copertura a capanna. Presenta una sola apertura sul fronte principale e un grande comignolo.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Comignolo
Copertura

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



002



003

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



004

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Fresciano	Toponimo CTR:	S.t.	
Tipo Località:	Case Sparse	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	50	Particelle catastali:	462,473	
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	S.t.	
Sezione/Foglio C.G.T.:	/			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	155	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2,1	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ambiti specifici				

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:****Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiosstro/Cortile |
| <input checked="" type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Edificio Singolo**Descrizione:** Schedatura non effettuata per impossibilità di accesso.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 378-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Non individuabile	Condizione Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Schedatura non effettuata per impossibilità di accesso.

INDICAZIONI NORMATIVEDatazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro **Elementi da Tutelare:****Elementi non coerenti all'organismo edilizio:****Categoria d'intervento:****Specifiche categorie d'intervento:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



002

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Fresciano	Toponimo CTR:	Fresciano
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	nc:
Foglio Catastale:	50	Particelle catastali:	44, 242, 393
Toponimo C.G.T.:	Fresciano	Toponimo N.C.E.U.:	Fresciano di sotto
Sezione/Foglio C.G.T.:	S / 1		

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Sez Censuaria: 155

Sistema: 2.1

Utoe: /

Ambiti specifici

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48

presente al 1936/39

presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:****Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input checked="" type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiosstro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Nucleo composto da tre edifici posti lungo la via di Fresciano. Originariamente sorto come podere, è oggi trasformato in nucleo residenziale.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 379-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Non visibili		Stato:	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Medio
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro: scritta "podere Fresciano di sotto"		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra coperto a capanna in leggero pendio longitudinale, con addossato un volume più basso coperto a una falda. La facciata reca la scritta "Podere Fresciano di sotto". Un'ampia porzione del resede del fronte principale è pavimentata in parte con mattonelle e in parte in pietra.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Intonaco
Marciapiede

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 379-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Non visibili		Stato:	

Oscuramento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Medio
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto coperto a capanna di un piano fuori terra.

INDICAZIONI NORMATIVEDatazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro **Elementi da Tutelare:****Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**Copertura
Intonaco

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 379-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Non visibili		Stato:	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Medio
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro: Basamento rivestito con lastre di porfido		Stato: Medio

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra coperto a capanna in pendio trasversale. Intorno all'abitazione vi sono ampie porzioni pavimentate con lastre di porfido. All'ingresso, leggermente sopraelevato rispetto alla linea del suolo, si accede tramite una scala esterna.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Basamento e marciapiede in porfido
Comignolo

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



006



009

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

003



007



011



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Città Metropolitana di Firenze


Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	S.t.	Toponimo CTR:	S.t.	
Tipo Località:	Case Sparse	Indirizzo:	Loc. Fresciano	nc:
Foglio Catastale:	50	Particelle catastali:	51	
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	S.t.	
Sezione/Foglio C.G.T.:	/			
<u>Protezione esistente Vincoli</u>		Sez Censuaria:	161	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.1	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ambiti specifici				

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Alberature di pregio** **Giardino** **Corte** **Parco** **Chiosstro/Cortile** **Pavimentazioni** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 1**Tettoia n°:** 1**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Edificio Singolo**Descrizione:** Edificio a volume compatto di due piani fuori terra. Il grande resede è su livelli diversi delimitati da muretti e collegati con scale in cemento e cotto. E' presente una piscina.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 380-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra, con copertura a falde diseguali. Al fronte principale è addossato un porticato con copertura ad una falda. Sul fronte laterale è presente un terrazzo a sbalzo.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Rivestimento in pietra dei cantonali

Cordolo

Terrazzo a sbalzo

Gronda

Intonaco

Tipologia delle sistemazioni esterne

Categoria d'intervento: REAF**Specifiche categorie d'intervento:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



002



003

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



004

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Montecarelli	Toponimo CTR:	V. Erbaia	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	Loc. Erbaia	nc:
Foglio Catastale:	56	Particelle catastali:	43-44-45-46-55-98	
Toponimo C.G.T.:	Fattoria di Erbaia	Toponimo N.C.E.U.:	Villa Erbaia	
Sezione/Foglio C.G.T.:	C / unico			

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Ambiti specifici

Sez Censuaria: 158

Sistema: 2.1

Utoe: /


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

 presente al 1822/48

 presente al 1936/39

 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: Variante 2

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale

Cond. Ambientali: Posizione Orografica dominante o rilevante

Accessibilità: Sterrata

Percorribilità: Carrabile

Caratteristiche del resede

Aia

Alberature di pregio

Giardino

Corte

Parco

Chiostro/Cortile

Pavimentazioni

Orto

Superfetazioni area di pertinenza

Baracca n°:

Tettoia n°:

Altro:

Impianto

Planivolumetrico: Insieme di edifici

Descrizione: Sulla strada statale della Futa, passato S. Martino e prima di giungere al bivio con la strada Barberinese, si trova sulla destra un lungo sentiero rettilineo che conduce alla Villa di Erbaia e al vicino nucleo rurale. In cima alla strada si trova una piazzola semicircolare, individuata da un tabernacolo, per agevolare le manovre delle carrozze che dovevano recarsi alla villa. Annesso alla villa vi è l'oratorio di S. Agostino. Dalla strada è possibile dominare il complesso (la villa, il parco, l'oratorio, le coloniche circostanti). Luogo interessante dal punto di vista geologico: nel "suolo veggonsi piccole prominenze o colli formati da rocce serpentine emerse di mezzo a quelle sedimentarie del sovrastante Appennino" (2).

Epoca ed evoluzione storica:

La villa di Erbaia, che risale al XVI secolo, ha subito modifiche e trasformazioni nel settecento e nell'ottocento. Una casa annessa risale alla fine del XV secolo. "Villa signorile e tenuta omonima della nobile casa Fior. Dini, compresa nella cura di S. Michele a Montecatelli" (1). La villa fu sede di illustri personaggi fino al secolo scorso.

Bibliografia e fonti d'archivio:

- F. NICCOLAI, Guida del Mugello e della val di sieve, Borgo San Lorenzo, 1914.
 - M. BECATTINI, A. GRANCHI, Alto Mugello Val di Sieve, Giorgi & Cambi, Firenze 1985, p.37
 - (1) (2) E. REPETTI, Il Mugello dal Dizionario Geografico Fisico Storico della Toscana, libr. editrice italiano, pp 88-155.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 381-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro: Stemma lapideo		Stato: Buono

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro: Ricettivo				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input checked="" type="checkbox"/>	Scale <input checked="" type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro: Corte interna						

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra su leggero pendio trasversale con copertura a padiglione. Addossati su due lati sono presenti corpi più bassi di due piani fuori terra con copertura ad una falda. Il fronte principale è caratterizzato da aperture regolari e simmetriche rispetto all'ingresso centrale. Sul fronte laterale si apre un passaggio ad arco che conduce ad una corte interna pavimentata. Sono presenti altre archeggiature e scale di collegamento ai vari livelli.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Scale in pietra
Tabernacolo con fontana
Elementi formali e tipologici originari dell'edificio

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: RE+V

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 381-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Medio
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro: Nicchia votiva		Stato: Medio

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a sviluppo longitudinale in leggero pendio costituito dall'aggregazione lineare di diversi edifici, di due piani fuori terra con copertura a semipadiglione. Su un fronte corto è posta una nicchia votiva. In corrispondenza della facciata è presente una aia pavimentata in pietra.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Comignoli in cemento
 Infissi metallici
 Marciapiede in porfido
 Intonaco

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 381-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Non individuabile	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro: cappella						

Descrizione

Cappella coperta a capanna con portale in pietra e timpano modanati, cui è addossato un piccolo manufatto di un piano fuori terra con copertura a capanna, probabilmente ex annesso agricolo,

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Elementi formali e tipologici originari della cappella.

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: RE per la cappella

Specifiche categorie d'intervento:

REAF per gli altri fabbricati

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 381-4

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Tabaccaia di tre piani fuori terra nella parte centrale e due piani in quelle laterali, con copertura a capanna e a falde. Il fabbricato è caratterizzato da aperture regolari ai piani alti (primo e secondo) e ingressi su tutti e quattro i fronti. Tutto intorno al fabbricato si sviluppa una porzione pavimentata in cemento.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Portelloni
Pavimentazione in cemento
Gronda
Intonaco
Riquadrature delle aperture

Categoria d'intervento: RE

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 381-5

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Cattivo	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio di impianto planivolumetrico articolato costituito da un corpo di fabbrica centrale di due piani fuori terra, con copertura a capanna, cui si aggiungono due piccoli volumi coperti ad una falda, di un piano fuori terra, e un ulteriore volume addossato ad un'estremità del corpo principale, anch'esso coperto a capanna, di un piano fuori terra. Il fabbricato è circondato da pavimentazione in pietra.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Pavimentazione in pietra

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Comignolo in cls
Portone metallico

Categoria d'intervento: REAFS+V

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 381-6

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input checked="" type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio ad un piano fuoriterza con copertura ad una falda addossata ad una torretta con copertura a padiglione di due piani fuori terra.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAF+L

Specifiche categorie d'intervento:

L= Addizioni non consentite in sopraelevazione.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



002



003

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

004



005



006



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Le Colmate	Toponimo CTR:	S.t.
Tipo Località:	Case Sparse	Indirizzo:	nc:
Foglio Catastale:	55	Particelle catastali:	164
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	S. Martino
Sezione/Foglio C.G.T.:	/		

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Ambiti specifici

Sez Censuaria: 158

Sistema: 2.1

Utoe: /

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: Variante 4

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Pavimentata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Alberature di pregio** **Giardino** **Corte** **Parco** **Chiosstro/Cortile** **Pavimentazioni** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Edificio Singolo**Descrizione:** Edificio a volume articolato costituito da un corpo principale di tre piani fuori terra (ex torre), con copertura a capanna, e vari corpi di fabbrica più bassi addossati sui fronti laterali e tergale, di un piano fuori terra e coperti a una o due falde.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 382-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: 2 porte metalliche - Inferriate		Stato: Cattivo	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input checked="" type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione e annesso agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input checked="" type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume articolato costituito da un corpo principale di tre piani fuori terra (ex torre), con copertura a capanna, e vari corpi di fabbrica più bassi addossati sui fronti laterali e tergale, di un piano fuori terra e coperti a una o due falde.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Gronda
Torre
Fronte principale e allineamento delle aperture del nucleo centrale

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Canna fumaria
Intonaco
Copertura in marsigliesi
Gabinetto pensile

Categoria d'intervento: RE+V+L

Specifiche categorie d'intervento:

Oltre agli interventi sugli edifici esistenti, è ammessa la realizzazione di SUL in ampliamento fino ad un massimo di mq. 180 con altezza massima di ml. 6,50 e massimo due piani fuori terra.
L = addizioni e ampliamento non consentiti sul fronte principale.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

001



002



003



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



005



006



007

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Città Metropolitana di Firenze


Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	S. Gavino	Toponimo CTR:	S.t.
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	nc:
Foglio Catastale:	156	Particelle catastali:	178,186
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	S.t.
Sezione/Foglio C.G.T.:	/		
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	156
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.1
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ambiti specifici			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiosstro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input checked="" type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 1**Tettoia n°:** 1**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Nucleo composto da due edifici indipendenti successivi al 1936/39.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 383-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro: Basamento rivestito in pietra		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio di un piano fuori terra, con copertura a falde sulla quale sono installati pannelli solari. Nel resede, in parte pavimentato in porfido e piastrelle, sono presenti un forno ed un pozzo artesiano.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Basamento in lastre di pietra
Pavimentazione in porfido
Gronda
Copertura

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 383-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto. Nel resede, in parte pavimentato in porfido, è presente una tettoia con forno.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Gronda
Scuri

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



002



003

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

004



005



006



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Città Metropolitana di Firenze


Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	S. Gavino	Toponimo CTR:	S.t.
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	nc:
Foglio Catastale:	54	Particelle catastali:	200,204,220,223
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	S.t.
Sezione/Foglio C.G.T.:	/		
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	156
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.1
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ambiti specifici			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:****Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** Aia Alberature di pregio Giardino Corte Parco Chiostro/Cortile Pavimentazioni Orto**Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 1**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Piccolo nucleo composto da tre edifici indipendenti con aree di pertinenza private, tipologicamente e morfologicamente molto simili.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 384-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro: Mattoni faccia vista		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto, di due piani fuori terra, con copertura a padiglione, completato da corpi aggettanti sul fronte principale e laterale. Sul fronte tergale è presente un loggiato al piano primo, al quale si accede anche tramite una scala esterna parallela al fronte laterale. L'edificio è circondato da un marciapiede in pietra e cotto che si estende in corrispondenza del porticato tergale.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Copertura
Gronda
Scuri

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 384-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro: Mattoni faccia vista		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate, porte metalliche		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input checked="" type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto, di due piani fuori terra, con copertura a padiglione. Sul fronte tergale è presente un loggiato su due piani con una scala esterna per l'accesso diretto al piano primo. L'area antistante il fabbricato è pavimentata con lastre di pietra.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Copertura
Gronda
Scuri

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 384-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra, con copertura a falde. Sul fronte tergale sono addossate due tettoie con copertura a una falda. L'area antistante il fabbricato è pavimentata in pietra.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Copertura
Gronda
Intonaco
Scuri

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

001



002



003



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

004



005



006




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Bonicaccio	Toponimo CTR:	Azienda Agricola Bonicaccio	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	54	Particelle catastali:	28	
Toponimo C.G.T.:	Bonicaccio	Toponimo N.C.E.U.:	C. Bonicaccio	
Sezione/Foglio C.G.T.:	E / 1			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	157	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2,2	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ambiti specifici	Fasce di rispetto degli elettrodotti			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: Variante 2

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Alberature di pregio** **Giardino** **Corte** **Parco** **Chiosstro/Cortile** **Pavimentazioni** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 2**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Insieme di edifici situati su di un poggetto. Intorno agli edifici principali sono presenti due annessi, in pessimo stato di conservazione, realizzati in materiale non tradizionale, ed un edificio recentemente ristrutturato con destinazione residenziale.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 385-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volumi articolati di due piani fuori terra. Nel resede sono presenti due volumi destinati ad annessi agricoli in cattivo stato di conservazione.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 385-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione e annesso agricolo	Condizione: Abbandono	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume articolato composto da un corpo principale di due piani fuori terra, datato al Catasto Leopoldino e con destinazione di abitazione, e da un ulteriore corpo di un piano fuori terra con destinazione di annesso agricolo.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAF per abitazione

Specifiche categorie d'intervento:

REAFS per l'annesso

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 385-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di un piano fuori terra.

INDICAZIONI NORMATIVEDatazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro **Elementi da Tutelare:****Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Porzioni del paramento murario non intonacate.

Categoria d'intervento: RE


Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

001



018



019



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



023



032



015


COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Bonicaccio	Toponimo CTR:	S.t.	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	55	Particelle catastali:	160, 187	
Toponimo C.G.T.:	C. Bonicaccino	Toponimo N.C.E.U.:	C. Bonicaccino	
Sezione/Foglio C.G.T.:	C / unico			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	157	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.2	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ambiti specifici				

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** Aia Alberature di pregio Giardino Corte Parco Chiosstro/Cortile Pavimentazioni Orto**Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Piccolo nucleo costituito da fabbricati, realizzati in epoche diverse, che affacciano su un resede comune. Nel resede è visibile il fronte di accesso all'autorimessa interrata.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 386-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Medio
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a sviluppo longitudinale su pendio, di un piano fuori terra a monte e due piani a valle, con copertura a capanna. Il fabbricato è costituito dall'aggregazione lineare di due volumi, dei quali quello a monte leggermente più stretto.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Intonaco
Cordolo in c.a.
Paramento murario dell'autorimessa
Pavimentazioni in porfido

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 386-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Medio
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Porzione di fabbricato su pendio trasversale, di un piano fuori terra a monte e due piani a valle, con copertura ad una falda. Il volume presenta un grande porticato d'ingresso sul fronte a monte.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Pavimentazioni in finta pietra
Cornici in cemento

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 386-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro: Struttura in c.a.		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Magazzino	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Porzione di fabbricato su pendio trasversale, costituito da un ampio volume coperto a capanna, con struttura in pilastri in c.a. e grigliati di aerazione sul fronte tergale a valle. Il fabbricato, pur presente nella cartografia del Catasto d'Impianto, è stato ricostruito in epoca successiva.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Struttura in c.a. a vista
Intonaco
Pavimentazione in porfido
Portelloni in ferro

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 386-4

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro: Elementi prefabbricati; laterizio a vista		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Cattivo
-----------------------------------	---	--------	----------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Porzione di fabbricato su pendio trasversale, di un piano fuori terra a monte e due piani a valle, con copertura a falde. Il fabbricato, in materiali precari, è stato oggetto di condono e necessita di adeguamento statico.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: RU

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



005



006



011

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

003



009



018



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Carcerino	Toponimo CTR:	Carcerino
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	nc:
Foglio Catastale:	53	Particelle catastali:	65, 258
Toponimo C.G.T.:	Bruscaglia	Toponimo N.C.E.U.:	Molino di Bruscaglia
Sezione/Foglio C.G.T.:	S / 1		

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Sez Censuaria: 156

Sistema: 2.1

Utoe: /

Ambiti specifici


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48

presente al 1936/39

presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:****Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici

Descrizione: Nucleo formato da due edifici che sorgono sulla riva del torrente Navale poche centinaia di metri prima che si immetta nello Stura. L'edificio principale era in origine un mulino del quale si riescono ancora a notare le principali caratteristiche tipologiche; il secondo e più piccolo edificio, sorto in epoca recente, è utilizzato come ricovero di legname.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 387-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro: Alluminio	Stato: Medio
-----------------------------------	---	------------------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume articolato in pendio longitudinale di tre piani fuori terra a valle e due piani fuori terra a monte, cui si addossano altri corpi di fabbrica ad un piano. L'impianto planivolumetrico è frastagliato sia in alzato che in pianta. Le coperture sono ad una o due falde. E' presente una scala esterna coperta.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Locali macina e relative aperture
Accessori del molino

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Scuri
Cordolo in C.A.
Intonaco

Categoria d'intervento: REAF+V

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 387-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input checked="" type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Piccolo fabbricato a volume compatto di un piano fuori terra coperto a capanna (ex-carraia). L'edificio è utilizzato come magazzino di legname e ricovero di attrezzi agricoli.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Capriata a vista

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAFS+V

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

001



002



003



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

004



009



010



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Carcerino	Toponimo CTR:	Carcerino
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	nc:
Foglio Catastale:	53	Particelle catastali:	58,60,222,224,225,228,260,263,282
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	Carcerino
Sezione/Foglio C.G.T.:	S / 1		

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Sez Censuaria: 156

Sistema: 2.1

Utoe: /

Ambiti specifici


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48

presente al 1936/39

presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:****Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 4**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici

Descrizione: Nucleo sviluppatosi a partire dai due edifici principali, posti in posizione centrale, lungo la direttrice stradale, presenti al Catasto d'impianto. In epoca successiva sono stati realizzati i numerosi edifici che ora lo compongono, tra i quali due paddock e baracche.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 388-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto, di un piano fuori terra, coperto a capanna, di recente costruzione. Attualmente il fabbricato è utilizzato come ricovero attrezzi agricoli.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 388-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Medio	Altro: In restauro				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di un piano fuori terra, coperto a padiglione. Essendo il fabbricato in fase di restauro non è possibile individuare con maggior precisione, i caratteri architettonici specifici

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Basamento e pavimentazione in porfido;
 Infissi e persiane in alluminio.

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 388-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:
		Stato: Medio

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione e annesso agricolo	Condizione: Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto in pendio trasversale, di un piano fuori terra a monte e due piani a valle, coperto a capanna. Sul fronte è presente una grande loggia pavimentata. Su un lato corto è addossato un piccolo fabbricato ad uso box auto, su un piano sfalsato rispetto al principale di ingresso. Sul lato opposto vi è un collegamento in quota con il quale si accede ai silos.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Intonaco
Copertura

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 388-4

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Medio
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto su pendio trasversale di due piani fuori terra a monte e tre piani a valle, coperto a capanna. Il fabbricato è caratterizzato da un ampio terrazzo antistante l'ingresso e da un box auto ricavato a livello sottostante.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Intonaco

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 388-5

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto, di un piano fuori terra coperto a padiglione. Sul fronte laterale è addossata una grande tettoia coperta con eternit, filo terreno, mentre sul prospetto principale è presente una tettoia in plastica.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Camino in cemento
 Copertura in eternit

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 388-6

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Medio
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto e sviluppo longitudinale, in pendio trasversale e longitudinale. Presenta due piani fuori terra a valle ed uno a monte, coperto a capanna. Il fabbricato è composto da più corpi sfalsati lungo il pendio.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Intonaco
 Comignoli in cemento
 Infissi in alluminio

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



002



004

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

010



012



019



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Tognarelli	Toponimo CTR:	Tognarelli	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	Loc. Pulianella	nc:
Foglio Catastale:	51	Particelle catastali:	105, 106, 251, 253, 276	
Toponimo C.G.T.:	Puliana	Toponimo N.C.E.U.:	Pullanella	
Sezione/Foglio C.G.T.:	S / 1			

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Sez Censuaria: 149

Sistema: 2.1


Utoe: /

Ambiti specifici

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante

Autostrada

Accessibilità: Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Parco** **Alberature di pregio** **Chiostro/Cortile** **Giardino** **Pavimentazioni** **Corte** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 2**Tettoia n°:** 0**Altro:** Recinzioni, pollaio**Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Nucleo composto da tre edifici disposti sulla sinistra della strada che prosegue dal nucleo di Puliana verso Tognarelli e da annessi a valle della vicinale. Attualmente tutto il nucleo risulta in cattivo stato di conservazione.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 390-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Abbandono	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio di un piano fuori terra a monte e due piani fuori terra a valle, in pendio longitudinale, coperto a capanna, cui è stato successivamente accorpato un volume coperto ad una falda.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Grigliati

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAFS+V

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 390-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Abbandono	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input checked="" type="checkbox"/>
Altro: crollato						

Descrizione

Edificio a volume compatto coperto a capanna in pendio trasversale di due piani fuori terra a monte e tre piani fuori terra a valle sul quale si innestano numerose superfetazioni, una delle quali collega in quota l'edificio a quello adiacente attraverso un corridoio. Sul retro era presente una loggia della quale ora restano solo i pilastri di sostegno.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Aia

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Muro in blocchi di cls

Categoria d'intervento: REAF+V**Specifiche categorie d'intervento:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 390-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Cattivo	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione e annesso agricolo	Condizione: Abbandono	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto con impianto ad "L" coperto a padiglione. Il fabbricato si trova in pendio trasversale ed ha un piano fuori terra a monte e due piani fuori terra a valle. Nel resede di pertinenza sono presenti muretti di delimitazione costituiti da blocchi in cls. L'edificio è collegato con quello adiacente tramite un passaggio in quota.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Aia

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Muro in blocchi di cls

Categoria d'intervento: REAF+V**Specifiche categorie d'intervento:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 390-4

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Annesso agricolo posto a valle della strada vicinale

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**Categoria d'intervento:** REAFS**Specifiche categorie d'intervento:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



002



003

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

004



005



006



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Fresciano	Toponimo CTR:	Molino	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	Loc. Molino Rotone	nc:
Foglio Catastale:	50	Particelle catastali:	31,33,34,35	
Toponimo C.G.T.:	Molino	Toponimo N.C.E.U.:	Molino del rotone	
Sezione/Foglio C.G.T.:	S / 1			

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Sez Censuaria: 161

Sistema: 2.1

Utoe: /

Ambiti specifici


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

 presente al 1822/48

 presente al 1936/39

 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:****Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici

Descrizione: Nucleo formato da due edifici cui si aggiungono un piccolo fabbricato ed alcuni spazi tecnici legati alla funzione originaria di mulino. È ancora ben visibile il margone. Il nucleo si trova circa a metà della strada che collega Collina a Fresciano.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 391-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Medio
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro: Basamento dipinto		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Semplice edificio a volume compatto coperto a capanna di due piani fuori terra. Intorno all'edificio si sviluppa un camminamento in gres ed una estesa pavimentazione in porfido.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Margone

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Intonaco
Copertura
Pavimentazioni
Gronda

Categoria d'intervento: REAF+V

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 391-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra coperto a capanna.
--

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Gronda
Intonaco

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



002



003



004

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

007



001



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Fresciano	Toponimo CTR:	S.t.	
Tipo Località:	Case Sparse	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	50	Particelle catastali:	458	
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	S.t.	
Sezione/Foglio C.G.T.:	/			
<u>Protezione esistente Vincoli</u>		Sez Censuaria:	161	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.1	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input checked="" type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ambiti specifici				

Epoca e evoluzione storica edificioPresente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale presente al 1822/48 presente al 1936/39 presente al 1997

Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:****Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** Aia Alberature di pregio Giardino Corte Parco Chiostro/Cortile Pavimentazioni Orto**Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 2**Tettoia n°:** 1**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Edificio Singolo

Descrizione: Edificio a volume articolato, costituito da più corpi di fabbrica di un piano fuori terra di altezze diverse, con coperture a falde diseguali. Il porticato poligonale di ingresso - posto ad un livello più basso rispetto al resede circostante - è pavimentato in cotto. Il fabbricato è circondato da un marciapiede pavimentato.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 392-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input checked="" type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume articolato, costituito da più corpi di fabbrica di un piano fuori terra di altezze diverse, con coperture a falde diseguali. Il porticato poligonale di ingresso - posto ad un livello più basso rispetto al resede circostante - è pavimentato in cotto. Il fabbricato è circondato da un marciapiede pavimentato.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Intonaco
Tipologia delle sistemazioni esterne

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



002



003

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

004



005



006



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente


Località:	Il Paretaio	Toponimo CTR:	Il Paretaio
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	nc:
Foglio Catastale:	56	Particelle catastali:	24
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	La Fattoria
Sezione/Foglio C.G.T.:	/		
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	158
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.1
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>		

Ambiti specifici

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiosstro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 2**Tettoia n°:** 1**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Nucleo formato da un edificio a volume articolato composto dall'annessione di corpi accessori al corpo principale di forma compatta e da un annesso agricolo.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 393-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscuramento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Medio
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input checked="" type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume articolato composto dall'annessione di corpi accessori al corpo principale di forma compatta. In quest'ultimo, la simmetria delle aperture sul fronte principale è sottolineata da una piccola scala esterna centrale, in laterizio e pietra. Sui fabbricati addossati sono presenti materiali di copertura e tamponamento incongrui.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Scala in ferro
Tettoie e baracche con coperture metalliche
Copertura
Intonaco

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 393-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input checked="" type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto con copertura a capanna al quale sono addossate superfetazioni in materiale precario.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Grigliati

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Scala in ferro
Baracche
Copertura
Intonaco

Categoria d'intervento: REAFS+V

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

018



019



020



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



023



025



029

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Città Metropolitana di Firenze


Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	S. Gavino	Toponimo CTR:	S.t.
Tipo Località:	Case Sparse	Indirizzo:	nc:
Foglio Catastale:	55	Particelle catastali:	75
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	S.t.
Sezione/Foglio C.G.T.:	/		
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	156
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.1
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ambiti specifici			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Parco** **Alberature di pregio** **Chiosstro/Cortile** **Giardino** **Pavimentazioni** **Corte** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Edificio Singolo**Descrizione:** Edificio a volume articolato su pendio trasversale con ampia area di ingresso pavimentata in pietra in parte carrabile, per l'accesso auto al piano terreno, ed in parte gradonata per l'accesso al piano primo. Nel resede è presente un piccolo manufatto ad uso ricovero attrezzi.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 394-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input checked="" type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume articolato su pendio trasversale, di un piano fuori terra a monte e due piani a valle, con copertura a capanna. E' presente un'ampia area di ingresso pavimentata in pietra in parte carrabile, per l'accesso auto al piano terreno, ed in parte gradonata per l'accesso al piano primo, sul quale si affaccia un porticato coperto ad una falda.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Porfido
Scuri
Gronda

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

001



002



003



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

004



005




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	S. Gavino	Toponimo CTR:	S.t.	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	55	Particelle catastali:	183,192	
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	S.t.	
Sezione/Foglio C.G.T.:	/			
<u>Protezione esistente Vincoli</u>		Sez Censuaria:	156	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.1	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ambiti specifici				

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:****Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 1**Tettoia n°:** 1**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Edificio Singolo

Descrizione: Edificio a volume compatto di due piani fuori terra con copertura a capanna. Al fabbricato sono addossati piccoli manufatti di un piano fuori terra coperti ad una falda. Il fronte principale è caratterizzato da un porticato di ingresso con sovrastante terrazza raggiungibile anche dall'esterno tramite una scala in legno. Nel resede sono presenti annessi con struttura in muratura, blocchi di cls, legno e lamiera, tutti in cattivo stato di conservazione.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 395-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro: Rivestimento in pietra al p.t. - legno al		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Medio
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input checked="" type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input checked="" type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro: Terrazza al p.1						

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra con copertura a capanna. Al fabbricato sono addossati piccoli manufatti di un piano fuori terra coperti ad una falda. Il fronte principale è caratterizzato da un porticato di ingresso con sovrastante terrazza raggiungibile anche dall'esterno tramite una scala in legno. Nel resede sono presenti annessi con struttura in muratura, blocchi di cls, legno e lamiera, tutti in cattivo stato di conservazione.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Rivestimento in legno
Manto di copertura
Scala e terrazza
Pavimentazione in cemento;
Intonaco

Categoria d'intervento: RU

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

001



003




004



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

007



008



010



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Migliari	Toponimo CTR:	Migliari	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	Via Casaglia	nc: 4
Foglio Catastale:	55	Particelle catastali:	83, 85	
Toponimo C.G.T.:	Migliari	Toponimo N.C.E.U.:	Migliare	
Sezione/Foglio C.G.T.:	C / unico			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	156	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.1	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ambiti specifici	Tabernacoli			


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48

presente al 1936/39

presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:****Accessibilità:** Asfaltata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Alberature di pregio** **Giardino** **Corte** **Parco** **Chiostro/Cortile** **Pavimentazioni** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 3**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici

Descrizione: Nucleo composto da quattro edifici rurali e capannoni realizzati in epoca successiva utilizzati come annessi e deposito. L'impianto originario del nucleo non è più riconoscibile, in quanto le nuove utilizzazioni e la realizzazione di nuovi fabbricati ne hanno modificato l'assetto.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 396-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro: Nicchia votiva		Stato: Medio

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume articolato con schema ad "L" composto dall'aggregazione di tre corpi di fabbrica di due piani fuori terra coperti a capanna. Il fabbricato si trova in leggero pendio.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 396-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro: Copertura metallica		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro: Metallica		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro: Blocchi di cls e muratura mista		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Assenti sugli annessi		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione e annesso agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Aggregazione di corpi coperti a falde di diverse altezze, composta da un edificio a volume compatto di due piani fuori terra coperto a padiglione e volumi più bassi chiusi cui è stata addossata un' ampia tettoia realizzata in blocchi di cls e coperta con copertura metallica.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Materiali e tipologia della tettoia

Categoria d'intervento: REAF per l'abitazione

Specifiche categorie d'intervento:

REAFS per gli annessi di tipo tradizionale e per la tettoia

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 396-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: una finestra in vetrocemento		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra coperto a capanna in pendio longitudinale. L'edificio si divide in due parti leggermente sfalsate. Antistante l'edificio vi è un ampio spazio pavimentato con lastre di porfido.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Pavimentazione in porfido
Intonaco

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 396-4

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Annessi agricoli realizzati in blocchi di cemento, laterizio e prefabbricati.

INDICAZIONI NORMATIVEDatazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro **Elementi da Tutelare:****Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: RE senza cambio di destinazione

Specifiche categorie d'intervento:

Eventuali ampliamenti sono consentiti con i criteri e le procedure di cui al Titolo IV, Capo III della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 396-5

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Annessi agricoli realizzati in blocchi di cemento, laterizio e prefabbricati.

INDICAZIONI NORMATIVEDatazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro **Elementi da Tutelare:****Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: RE senza cambio di destinazione

Specifiche categorie d'intervento:

Eventuali ampliamenti sono consentiti con i criteri e le procedure di cui al Titolo IV, Capo III della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



009



006



004

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



003



002



001

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Larniano	Toponimo CTR:	Larniano	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	Via Migneto	nc: 5
Foglio Catastale:	44-45	Particelle catastali:	119,122,126-112,137	
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	Larniano	
Sezione/Foglio C.G.T.:	R / unico			

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Sez Censuaria: 156

Sistema: 2.1


Utoe: /

Ambiti specifici

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48 presente al 1936/39 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input checked="" type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 1**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici

Descrizione: Insieme di edifici posto all'incrocio fra la strada vicinale di Mangona e la strada vicinale di Larniano. A sinistra di quest'ultima si trova il nucleo composto da tre edifici e un annesso, a destra sorgono un annesso in cattivo stato di conservazione e i resti di una costruzione ora diroccata e coperta da vegetazione.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 397-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate; porta metallica		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Medio
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Complesso a volume articolato, in pendio trasversale, di un piano fuori terra a monte e due e tre piani a valle. L'insieme è composto da successivi accorpamenti di fabbricati coperti a capanna. Su un lato lungo è posta una scala esterna metallica per l'accesso ai livelli superiori.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Grigliati

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Scala esterna
Marsigliesi
Copertura
Intonaco

Categoria d'intervento: REAF+V

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 397-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto, coperto a capanna di due piani fuori terra, su pendio longitudinale. Sul fronte di ingresso è appoggiato un piccolo volume coperto ad una falda. Il fabbricato è circondato da un marciapiede pavimentato in pietra. E' presente un volume in materiale leggero ad uso di ricovero macchinari agricoli.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAF+L

Specifiche categorie d'intervento:

L = addizioni consentite solo sul fronte laterale a monte.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 397-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto coperto a capanna di due piani fuori terra. All'interno del resede di pertinenza è presente una piscina. L' edificio, un tempo fienile, è utilizzato attualmente come civile abitazione.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Grigliato

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAF+L+V

Specifiche categorie d'intervento:

L = addizioni consentite esclusivamente sul fronte ovest

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 397-4

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate; porta metallica		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Annesso agricolo di un livello fuori terra coperto ad una falda.

INDICAZIONI NORMATIVEDatazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro **Elementi da Tutelare:****Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 397-5

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Altro	Condizione: Rudere	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio ridotto a rudere.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

E' consentita la ricostruzione sulla base di documentazione storica, cartografica e fotografica che documenti lo stato originario dell'edificio.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



024



009

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

011



014



007



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località: Erbaia **Toponimo CTR:** La Casa Nuova
Tipo Località: Case Sparse **Indirizzo:** **nc:**
Foglio Catastale: 56 **Particelle catastali:** 8
Toponimo C.G.T.: Casa Nuova **Toponimo N.C.E.U.:** Pod. Casanova
Sezione/Foglio C.G.T.: C / unico

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Ambiti specifici

Sez Censuaria: 158

Sistema: 2.1

Utoe: /


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

 presente al 1822/48

 presente al 1936/39

 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Presenza di coltivaz. o vegetaz. caratterizzante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 1**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Edificio Singolo

Descrizione: Edificio originario a volume compatto di due piani fuori terra, su pendio, con copertura a padiglione. In tempi successivi è stato addossato, lungo il fronte a valle, un fienile con le stesse caratteristiche costruttive della colonica, caratterizzato da archeggiature e grigliati, di uno e due piani fuori terra coperto ad una falda. Nel resede sono presenti pavimentazioni in pietra ed una tettoia in legno - addossata ad un fianco del fabbricato - per il ricovero attrezzi.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 399-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input checked="" type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio originario a volume compatto di due piani fuori terra, su pendio, con copertura a padiglione. In tempi successivi è stato addossato, lungo il fronte a valle, un fienile con le stesse caratteristiche costruttive della colonica, caratterizzato da archeggiature e grigliati, di uno e due piani fuori terra coperto ad una falda. Nel resede sono presenti pavimentazioni in pietra ed una tettoia in legno - addossata ad un fianco del fabbricato - per il ricovero attrezzi.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Grigliati
Allineamenti aperture prospetto a monte

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAF+V+L

Specifiche categorie d'intervento:

L = addizioni consentite solo sul prospetto a valle

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



002



004



008

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

009



012



013



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Città Metropolitana di Firenze


Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	S. Gavino	Toponimo CTR:	S.t.
Tipo Località:	Case Sparse	Indirizzo:	nc:
Foglio Catastale:	55	Particelle catastali:	183
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	S.t.
Sezione/Foglio C.G.T.:	/		
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	156
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.1
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ambiti specifici			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:****Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfettezioni area di pertinenza**Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Edificio Singolo

Descrizione: Edificio di due piani fuori terra, con copertura a capanna a falde asimmetriche, presenta un fronte principale aperto al piano terra e con ampie terrazze al piano primo e secondo. Il fronte tergale e quelli laterali sono caratterizzati da numerose finestre ad oblò. Il resede è costituito da un ampio piazzale inerbito.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 400-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: oblò		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio di due piani fuori terra, con copertura a capanna a falde asimmetriche, presenta un fronte principale aperto al piano terra e con ampie terrazze al piano primo e secondo. Il fronte tergale e quelli laterali sono caratterizzati da numerose finestre ad oblò. Il resede è costituito da un ampio piazzale inerbito.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Copertura
Gronda
Intonaco
Comignoli
Infissi

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



002



004

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

006



008



009



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Montecarelli	Toponimo CTR:	San Gavino	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	55	Particelle catastali:	40,41,179,203	
Toponimo C.G.T.:	Pieve di S. Gavino	Toponimo N.C.E.U.:	San Gavino	
Sezione/Foglio C.G.T.:	C / unico			

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Ambiti specifici

Sez Censuaria: 156

Sistema: 2.1

Utoe: /


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

 presente al 1822/48

 presente al 1936/39

 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Alberature di pregio** **Giardino** **Corte** **Parco** **Chiostro/Cortile** **Pavimentazioni** **Orto****Superfettezioni area di pertinenza****Baracca n°:** 2**Tettoia n°:** 1**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici

Descrizione: La strada militare sulla sinistra dello Stura, l'attuale Barberinese, prima di unirsi alla s.s. della Futa, sovrasta la poco distante Pieve di S. Gavino Adimari, situata in una semiconca coltivata ad olivi e seminativo. Fu uno dei più antichi edifici di culto cristiano del comune e, nel medioevo, una delle pievi più importanti del Mugello. La Pieve deve il suo nome ad un Adimaro della famiglia Alberti, o ad un membro della famiglia degli Ubaldini. La chiesa, isolata in una parte del territorio poco insediata, sta imponente, con un possente campanile a torre, su un ampio piazzale con annessa canonica e sagrestia. Nella facciata a capanna si apre un grande rosone (circa 3 m diametro) parzialmente richiuso in un restauro del '700 per far posto ad una finestra barocca. L'impronta settecentesca è rinvenibile anche nel portale principale e nell'interno.

Epoca ed evoluzione storica:

La chiesa risale al IX secolo, è stata oggetto di rifacimenti nel 1267 e fu quasi completamente distrutta dal terremoto del 1542 e riedificata con i materiali della chiesa di S. Martino Adimari, che fu demolita e annessa alla chiesa. Nel XV secolo fu patronato dei Medici e dal 1545 al 1562 vi fu pievano Benedetto Varchi per volere di Cosimo I. Nel XVIII secolo, durante il plebato di Giuseppe Maria da Barberino, la chiesa subì notevoli trasformazioni.

Bibliografia e fonti d'archivio:

- F. NICCOLAI, Guida del Mugello e della val di sieve, Borgo San Lorenzo, 1914.
- E. REPETTI, Il Mugello dal Dizionario Geografico Fisico Storico della Toscana, Libr. Editrice Italiano, pp. 18-22
- G.M.BROCCHI, Descrizione della provincia del Mugello, 1967
- E.MANDELLI M. ROSSI, Percorsi religiosi nel Mugello, Pievi e Pivieri, Alinea 1998 pp. 19-21
- M. BECATTINI A. GRANCHI, Alto Mugello Val di Sieve, Giorgi&Cambì, Firenze 1985 pp. 32-33

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 401-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Bandoni metallici		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio di due piani fuori terra, coperto a padiglione. Il fronte principale è caratterizzato da un doppio loggiato coperto a semipadiglione, aperto al piano primo e chiuso con bandoni metallici al piano terra. Tipologia e finiture sono proprie delle costruzioni di epoca recente.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Intonaco

Categoria d'intervento: REAF**Specifiche categorie d'intervento:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 401-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate al piano terra		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input checked="" type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Altro	Condizione: Abbandono	Altro: Canonica				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input checked="" type="checkbox"/>
Altro: Finestrato						

Descrizione

Accanto alla Chiesa di S. Gavino, è un edificio a volume compatto costituito da un corpo principale di tre piani fuori terra, con copertura a padiglione, e da un corpo addossato, più piccolo, di un piano fuori terra e coperto a capanna. Il fabbricato, che ospitava la canonica, si segnala per gli elementi di pregio che ancora mantiene, ma versa in cattivo stato di conservazione.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Loggiato finestrato al piano secondo piano
Aperture

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: RESTAURO per la chiesa

Specifiche categorie d'intervento:

REAFS+V per la canonica
Edificio soggetto alle verifiche di cui al DL 42/2004

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



004



005



006

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

010



011



012



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Ponte ai buchi	Toponimo CTR:	Ponte ai buchi	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	Via Migneto	nc: 4
Foglio Catastale:	45-53	Particelle catastali:	153, 16	
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	S.t.	
Sezione/Foglio C.G.T.:	R / unico			

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Ambiti specifici

Sez Censuaria: 156

Sistema: 2.1

Utoe: /


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

 presente al 1822/48

 presente al 1936/39

 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:****Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input checked="" type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 1**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici

Descrizione: Nucleo formato da tre edifici più un piccolo fabbricato coperto a capanna utilizzato attualmente come ricovero attrezzi agricoli. Il complesso è situato sulla strada vicinale di Mangona ed è raccolto attorno ad un'aia comune pavimentata.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 402-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate, porte metalliche		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume articolato formato da un fabbricato di tre piani fuori terra cui si appoggiano altri corpi più bassi. Le coperture sono a una o due falde e il paramento murario è interamente in muratura a vista. Sul fronte principale vi è una scala esterna coperta da una tettoia. La parte antistante è pavimentata in pietra. Sul retro si trova un piccolo fabbricato coperto a capanna.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Aia

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:Comignoli
Infissi**Categoria d'intervento:** REAF+V**Specifiche categorie d'intervento:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 402-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Portone metallico		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto su pendio longitudinale, composto da un corpo principale di un piano fuori terra coperto a capanna, al quale è addossato un secondo volume costruito in epoca successiva coperto ad una falda.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Resede
Grigliati

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Portellone in ferro e vetro
Intonaco

Categoria d'intervento: REAFS+V+L

Specifiche categorie d'intervento:

L = addizioni consentite solo sulla porzione di recente costruzione

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 402-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input checked="" type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a sviluppo longitudinale. Al fabbricato di due piani fuori terra coperto a capanna - con scala esterna di accesso al secondo livello - sono addossati un primo volume, anch'esso di due piani e coperto ad una falda e, a seguire, un loggiato ad uso ricovero macchinari agricoli con ampi grigliati.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Prospetto con la scala esterna sul resede
Grigliati

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Copertura

Categoria d'intervento: REAFS+V+L

Specifiche categorie d'intervento:

L = addizioni non consentite sul prospetto con scala esterna

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

001



005



006



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

008



010



012




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Tagliacante	Toponimo CTR:	Tagliacante
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	nc:
Foglio Catastale:	45	Particelle catastali:	190, 194, 176
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	S.t.
Sezione/Foglio C.G.T.: R / unico			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	156
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.1
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ambiti specifici			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:****Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input checked="" type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 5**Tettoia n°:** 1**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Nucleo composto da due edifici a carattere residenziale. Nel resede di uno di questi edifici è sorto un grande capannone di tipo industriale.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 403-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume articolato di due piani fuori terra composto dall'aggregazione di un fabbricato coperto a capanna, a cui si addossano due fabbricati più bassi, l'uno allineato al fronte più lungo e coperto a capanna, l'altro coperto ad una falda.
All'interno della pertinenza del fabbricato vi sono numerose baracche oltre ad un grande capannone di tipo industriale.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Decorticamento intonaco

Categoria d'intervento: REAF**Specifiche categorie d'intervento:**

RE senza cambio di destinazione per il capannone individuato dalla part. 176, fg. 45. Eventuali ampliamenti sono consentiti con i criteri e le procedure di cui al Titolo IV, Capo III della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 403-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto in pendio longitudinale di un piano fuori terra a monte e due piani fuori terra a valle, coperto a capanna. Su un lato lungo dell'edificio è stata aggiunta una piccola porzione di fabbricato coperta a una falda.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Copertura
Comignoli
Gronda
Infissi
Intonaco

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

002



005



001



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

014



015



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Viapiana	Toponimo CTR:	Viapiana	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	45	Particelle catastali:	78	
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	Via Piana	
Sezione/Foglio C.G.T.:	R / unico			

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Sez Censuaria: 156

Sistema: 2.1

Utoe: /

Ambiti specifici

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

 presente al 1822/48

 presente al 1936/39

 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Alberature di pregio** **Giardino** **Corte** **Parco** **Chiosstro/Cortile** **Pavimentazioni** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 2**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Nucleo formato da tre edifici. Il nucleo, pur avendo subito modifiche di destinazione d'uso e negli elementi costruttivi, conserva l'antico impianto planimetrico.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 404-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscuramento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro: In ristrutturazione				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Complesso a volume articolato, in pendio trasversale, frutto dell'aggregazione di più corpi di fabbrica di cui il maggiore è coperto a capanna con falde asimmetriche. Gli altri, più bassi (a uno e due piani fuori terra) hanno coperture a una o due falde. Gli interventi eseguiti nel tempo, conferiscono al complesso caratteristiche morfologiche e materiche disomogenee. Nella pertinenza sono presenti baracche e piccoli manufatti realizzati in materiale precario.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Gronda
Intonaco
Infissi e oscuramenti

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 404-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Medio	Altro: In ristrutturazione				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio formato dall'accorpamento in linea di due edifici coperti a capanna, in pendio longitudinale, di due piani fuori terra. Il fabbricato, che risulta in cattivo stato di conservazione, è attualmente è utilizzato come magazzino di mangimi e macchinari agricoli. Nel resede sono presenti alcune baracche.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Aia
Grigliati

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAFS+L+V

Specifiche categorie d'intervento:

L = addizioni non consentite sul fronte a valle.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 404-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Medio	Altro: Magazzino				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Capannone industriale coperto a volta, presumibilmente ad uso stalla. Ad una estremità vi è un piccolo fabbricato in blocchi di calcestruzzo a volume compatto, coperto a capanna in lamiera.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: RE senza cambio di destinazione

Specifiche categorie d'intervento:

Eventuali ampliamenti sono consentiti con i criteri e le procedure di cui al Titolo IV, Capo III della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



004



005

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

007



016



014




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Laiano	Toponimo CTR:	P. Laiano	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	Fraz. Laiano	nc:
Foglio Catastale:	51-42	Particelle catastali:	180,57	
Toponimo C.G.T.:	Lajano	Toponimo N.C.E.U.:	Laiano	
Sezione/Foglio C.G.T.:	S / 1			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	155	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.1	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input checked="" type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ambiti specifici				

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici

Descrizione: Complesso rurale sviluppato lungo la strada vicinale di Laiano, in pendio, costituito da numerosi volumi realizzati in tempi e con materiali diversi. Sono presenti, con le relative aree di pertinenza: due civili abitazioni, capannoni-stalle, porcile (crollato nel 1985, restaurato con materiali non tradizionali; mantiene le tipiche caratteristiche della porcaia, con stalletti ad un piano fuori terra, coperto ad una falda), un altro porcile (piccolo volume compatto, su pendio trasversale, di un piano fuori terra, coperto ad una falda) di recente costruzione. e altri annessi.

**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 405-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Manufatto situato in prossimità della strada vicinale di Laiano; presenta una struttura compatta di un piano fuori terra ed è coperto a capanna. Il paramento murario è parte ad intonaco, parte con muratura a vista. Attorno all'edificio corre un marciapiede in parte pavimentato in porfido, in parte in cotto. Il piazzale è antistante il fronte principale è in ghiaia.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 405-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro: Portelloni in metallo	Stato: Buono
-----------------------------------	--------------------------------	------------------------------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Capannone-stalla di sviluppo longitudinale, costituito da tre corpi di fabbrica distinti, coperti a capanna. Attorno al manufatto vi è un'ampia aia in terra battuta.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: RE senza cambio di destinazione

Specifiche categorie d'intervento:

Eventuali ampliamenti sono consentiti con i criteri e le procedure di cui al Titolo IV, Capo III della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 405-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input checked="" type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro: Muratura in laterizio		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione e annesso agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio con impianto planimetrico complesso, su pendio trasversale, costituito dall'accorpamento di più volumi: un'abitazione e un annesso agricolo, collegati tra loro da un volume basso. L'abitazione, di un piano fuori terra a monte e tre a valle, è coperta a capanna e presenta due accessi, di cui uno a monte e un secondo, al primo piano, accessibile mediante una scala esterna realizzata in materiali non tradizionali. L'annesso, parallelo al corpo della casa, ha copertura ad una falda e paramento di laterizio a vista. Il volume di collegamento è realizzato in blocchi di csl.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Scala esterna
Copertura
Gronda
Intonaco e muratura a vista

Categoria d'intervento: REAF per l'abitazione

Specifiche categorie d'intervento:

REAFS per gli annessi

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 405-4

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input checked="" type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro: Mutratura in laterizio		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Grosso volume a sviluppo longitudinale di circa due piani fuori terra , coperto ad una falda, ad uso agricolo.
--

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997	Di pregio <input type="checkbox"/>	Storico <input type="checkbox"/>	Altro <input checked="" type="checkbox"/>
Elementi da Tutelare:			
Elementi non coerenti all'organismo edilizio:			
Categoria d'intervento: REAFS			
Specifiche categorie d'intervento:			

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 405-5

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro: Pareti in onduline con basamento in bl		Stato: Pessimo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Volume a sviluppo longitudinale di un piano fuori terra, realizzato in materiali non tradizionali; pareti in onduline con basamento in blocchi di cemento. Coperto ad una falda.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

006



005



002



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

012



019



004



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Lamole	Toponimo CTR:	Lamole	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	41	Particelle catastali:	82-295	
Toponimo C.G.T.:	Lamole	Toponimo N.C.E.U.:	Lamole	
Sezione/Foglio C.G.T.:	P / 2			

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Sez Censuaria: 155

Sistema: 2.1

Utoe: /

Ambiti specifici


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48

presente al 1936/39

presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Parco** **Alberature di pregio** **Chiostro/Cortile** **Giardino** **Pavimentazioni** **Corte** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 1**Altro:** Poco distante sono presenti delle baracche. Serre**Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Complesso rurale di rilevante valore paesaggistico, situato lungo la strada, composto da due edifici presenti nel Catasto Leopoldino ed entrambi ristrutturati.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 408-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto, su pendio trasversale, coperto a capanna. Ex annesso ristrutturato con destinazione residenziale, presenta accessi a diversa quota e sistemazioni di collegamento realizzate con materiali incongrui. I fronti, che conservano gli originari grigliati, sono trattati con muratura a vista e porzioni di intonaco. Nel resede, in parte pavimentato e in parte a giardino, sono presenti delle serre.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Pavimentazioni esterne
 Rivestimento delle scale
 Parapetto dell'ingresso a monte
 Paramento misto intonaco-muratura a vista
 Cornici a rilievo
 Cordolo

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 408-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Medio
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro: Meridiana		Stato: Medio

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto in posizione perpendicolare all'asse stradale, di due piani fuori terra coperto a capanna. Presenta fronti intonacati con basamento in porfido.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Pavimento e basamento in porfido
 Copertura
 Scuri

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



002



006

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

007



012



013



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località: Borgo **Toponimo CTR:** Borgo
Tipo Località: Nucleo **Indirizzo:** Loc. Borgo **nc:**
Foglio Catastale: 42 **Particelle catastali:** 149,153-156,224,229,228-231, 243, 248
Toponimo C.G.T.: Riduccioli **Toponimo N.C.E.U.:** Borgo
Sezione/Foglio C.G.T.: P / 2

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Ambiti specifici

Sez Censuaria: 141

Sistema: 2.1

Utoe: /


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

 presente al 1822/48

 presente al 1936/39

 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiosstro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input checked="" type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input checked="" type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Borgo, come dal toponimo, un vero e proprio borghetto costituito da numerosi fabbricati. Si sviluppa lungo la strada vicinale che si distacca dal cimitero di Mangona, su un pendio, ed è posizionato su due livelli diversi della collina. Completamente immerso nel bosco risulta poco visibile dalla strada principale.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 410-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro: Portelloni metallici	Stato: Medio
-----------------------------------	---	-----------------------------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra, con copertura a padiglione. E' caratterizzato da aperture regolari sul fronte principale e su quelli laterali; sul retro, un volume con copertura a terrazza di un piano fuori terra collega il primo piano alla quota del terreno soprastante.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Portelloni metallici
Comignoli in cemento
Intonaco

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 410-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Non visibili		Stato:	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Medio
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a sviluppo longitudinale, costituito dall'aggregazione lineare di due fabbricati gemelli di due piani fuori terra a valle e un piano a monte, coperti a capanna; sul fronte laterale alcune finestre sono state tamponate; una terrazza che corre sul retro collega con il terreno soprastante.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Intonaco
Comignoli

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 410-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Non visibili; Inferriate		Stato:	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Magazzino	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a "C" di un piano fuori terra, coperto a falde, con fronti verso la strada chiusi o finestrati e all'interno un piccolo porticato con pilastri in mattoni.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Intonaco

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 410-4

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra con copertura a capanna, su pendio longitudinale. È posizionato nella parte alta del Borgo, addossato al terreno soprastante e visibile solamente dalla parte bassa del Borgo e non dalla strada soprastante.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Intonaco
Sottogronda (travetti e tabelloni)
Comignoli

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 410-5

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume articolato costituito da due corpi di uno e due piani fuori terra, con coperture a capanna. Il volume più alto è caratterizzato da poche aperture sul fronte principale e su quelli laterali, ed un fronte tergale cieco, il volume più basso presenta un grigliato sul fronte laterale ed un porticato di ingresso sul fronte principale.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Intonaco; Gronda
 Manto di copertura
 Canne fumarie in cemento
 Grigliato nuovo

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 410-6

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra, con copertura a padiglione. È caratterizzato da poche e regolari aperture e da un paramento in mattoni faccia vista.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Paramento murario
 Comignoli
 Manto di copertura

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 410-7

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Gronda

Senza gronda <input checked="" type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Non individuabile	Condizione: Abbandono	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Piccolo manufatto a volume compatto di due piani fuori terra, con copertura a capanna. Attualmente in stato di abbandono, versa in cattivo stato di conservazione.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:


Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Capiteta	Toponimo CTR:	Capiteta	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	Loc. Capitate	nc:
Foglio Catastale:	47	Particelle catastali:	255,256	
Toponimo C.G.T.:	Pod.Capiteta	Toponimo N.C.E.U.:	Pod.Capiteta	
Sezione/Foglio C.G.T.:	C / unico			

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Sez Censuaria: 151

Sistema: 2.1

Utoe: /

Ambiti specifici


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

 presente al 1822/48

 presente al 1936/39

 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:****Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input checked="" type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 1**Tettoia n°:** 1**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Nucleo costituito da due edifici indipendenti con aree di pertinenza private e delimitate da muretti e recinzioni. Il complesso è situato nei pressi della statale n.65 della Futa poco prima dell'abitato di Montecarelli.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 411-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra con copertura a capanna. Il fabbricato, che presenta ingressi su tutti i fronti, ha addossata su un lato corto una loggia parzialmente tamponata. Il paramento è trattato a vista con inserti d'intonaco. Tutto intorno all'edificio si sviluppa una pavimentazione in cotto.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Pavimentazione mista cotto-porfido
Porzioni intonacate

Categoria d'intervento: REAF+L

Specifiche categorie d'intervento:

L = addizioni consentite solo sul lato corto in corrispondenza del porticato

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 411-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra con copertura a capanna asimmetrica. Addossato al fronte principale vi è un volume, anch'esso di due piani, con scala esterna in cemento per l'accesso al piano primo. Sulla copertura è presente un abbaino. Intorno all'edificio si sviluppa una pavimentazione in cotto.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Scala esterna in c.a.
Terrazzo

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



004



007

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

009



011



012



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Fornace	Toponimo CTR:	Fornace
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	Strada vicinale militare Barberino
Foglio Catastale:	47	Particelle catastali:	139,140,141
Toponimo C.G.T.:	Fornace	Toponimo N.C.E.U.:	Fornace
Sezione/Foglio C.G.T.:	C / unico		

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Sez Censuaria: 151

Sistema: 2.1

Utoe: /

Ambiti specifici


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

 presente al 1822/48

 presente al 1936/39

 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 1**Tettoia n°:** 1**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Complesso rurale, situato lungo la vicinale che da Barberino conduce a Montecarelli, costituito da più edifici, su un pendio longitudinale. Una strada interna divide i fabbricati a monte da quelli a valle che sono ridotti a rudere. L'intero nucleo versa in pessimo stato di conservazione.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 412-4

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro: Crollata		Stato: Pessimo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro: Crollata		Stato: Pessimo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo

Infissi

Assenti: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Non individuabile	Condizione Rudere	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Corpo di fabbrica ridotto a rudere, di cui non sono più visibili le caratteristiche tipologiche e morfologiche.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

E' consentita la ricostruzione sulla base di documentazione storica, cartografica e fotografica che documenti lo stato originario dell'edificio.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 412-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro: Crollata		Stato:

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro: Crollata		Stato:	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo

Infissi

Assenti: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Rudere	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input checked="" type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a sviluppo longitudinale di due piani fuori terra. Il fabbricato versa in pessimo stato di conservazione ed è quasi ridotto a rudere. Rimangono visibili le caratteristiche di un annesso agricolo (fienile).

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Archeggiature di tutte le aperture
Grigliati in cotto

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAFS+V

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 412-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Cattivo	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione e annesso agricolo	Condizione: Abbandono	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio di impianto planivolumetrico articolato, su pendio, costituito dall'aggregazione di due corpi di fabbrica principali: uno di un piano fuori terra con copertura ad una falda; di un volume - ex porcilaia - di un piano fuori terra e di un grande volume in lamiera; il secondo di due piani fuori terra, costituito da un corpo di fabbrica con copertura a capanna e uno con copertura ad una falda. Il fabbricato presenta due ingressi sul fronte stradale (uno con piccolo porticato angolare), piccole aperture non omogenee sugli altri fronti e il fronte tergale cieco. Addossata ad un lato è presente un lavatoio in pietra. L'intero fabbricato versa in pessimo stato di conservazione.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 412-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro: Crollata		Stato: Pessimo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro: Crollata		Stato: Pessimo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo

Infissi

Assenti: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Non individuabile	Condizione Rudere	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Corpo di fabbrica ridotto a rudere, non sono più visibili le caratteristiche tipologiche e morfologiche.

INDICAZIONI NORMATIVEDatazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro **Elementi da Tutelare:****Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

E' consentita la ricostruzione sulla base di documentazione storica, cartografica e fotografica che documenti lo stato originario dell'edificio.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



007



005

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

016



017




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Montetiglioli	Toponimo CTR:	S.t.	
Tipo Località:	Case Sparse	Indirizzo:	SS. N. 65 della Futa	nc:
Foglio Catastale:	47	Particelle catastali:	135	
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	S.t.	
Sezione/Foglio C.G.T.:	/			
<u>Protezione esistente Vincoli</u>		Sez Censuaria:	151	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.1	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ambiti specifici				

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Presenza di coltivaz. o vegetaz. caratterizzante**Accessibilità:** Asfaltata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 1**Tettoia n°:** 2**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Edificio Singolo**Descrizione:** Casa cantoniera situata lungo la strada statale n. 65 della Futa al km 37.171 (come si legge dalla targa). Nel resede asfaltato sono presenti quattro piccoli manufatti.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 413-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro: Targa casa cantoniera		Stato: Medio

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro: casa cantoniera				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio ad "L" di due piani fuori terra, con copertura a padiglione. Sul fronte principale, una loggia d' ingresso su due livelli è chiusa da infissi metallici. Sul retro è addossato un corpo di due piani fuori terra più basso del principale. Il fabbricato è circondato da un marciapiede pavimentato in cls. Nel resede sono presenti piccoli edifici in muratura e legno di un piano fuori terra con copertura a capanna, in cattivo stato di conservazione, cui sono stati addossati manufatti in materiali precari.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Comignoli in cls
 Marciapiede in cls
 Infissi in alluminio
 Manto di copertura

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

001



002



005



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



006



007



008


COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Montecarelli	Toponimo CTR:	S.t.
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	nc:
Foglio Catastale:	47	Particelle catastali:	123,287,356,371
Toponimo C.G.T.:	Lo spedale	Toponimo N.C.E.U.:	Ospedale
Sezione/Foglio C.G.T.: C / unico			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	151
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.1
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ambiti specifici			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: Variante 4

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale	
Cond. Ambientali:	Posizione Orografica dominante o rilevante
Accessibilità:	Asfaltata
Percorribilità:	Carrabile

Caratteristiche del resede		Superfetazioni area di pertinenza	
<input checked="" type="checkbox"/> Aia	<input type="checkbox"/> Parco	Baracca n°:	1
<input type="checkbox"/> Alberature di pregio	<input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile	Tettoia n°:	
<input type="checkbox"/> Giardino	<input type="checkbox"/> Pavimentazioni	Altro:	
<input type="checkbox"/> Corte	<input type="checkbox"/> Orto		

Impianto**Planivolumetrico:** Insieme di edifici

Descrizione: L'abitato di Montecarelli è caratterizzato da nuclei frazionati lungo la statale della Futa; la parte originaria, il castellare con la chiesa, si trova su un poggio a levante della strada. Al bivio con la strada militare Barberinese comincia la frazione con il vecchio ospedale.

Epoca ed evoluzione storica:

Il "castrum" originario è dell'anno mille, "La Posta" è del XVIII secolo. Primi dominatori del luogo furono i Conti Cadolingi, poi i Conti Alberti vi costruirono una propria roccaforte, distrutta nel 1360 dalla Repubblica Fiorentina nell'ambito di un conflitto con il conte Tano, dichiarando i conti di Montecarelli "ribelli in perpetuo del Comune" (1). La frazione ebbe un periodo di importanza quando, costituita la posta Bolognese, fu stazione di sosta, postiglione e cambio dei cavalli.

Bibliografia e fonti d'archivio:

- F. NICCOLAI, Guida del Mugello e della val di sieve, Borgo San Lorenzo, 1914.
 - M. BECATTINI, A. GRANCHI, Alto Mugello Val di Sieve, Giorgi & Cambi, Firenze 1985, p.37
 -(1) E.REPETTI, Il Mugello dal Dizionario Geografico Fisico Storico della Toscana, Libr. Editrice Italiano, pp.152-155

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 414-5

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra con mansarda coperta a padiglione. Su due lati dell'edificio si sviluppa al piano terreno un porticato pavimentato.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 414-6

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: edificio in costruzione		Stato:	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro: edificio in costruzione	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume articolato formato da corpi di due piani fuori terra a diverse altezze e di un piano fuori terra. Su due fianchi si sviluppa un porticato pavimentato.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Paramento misto intonaco- muratura a vista

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 414-7

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro: copertura a volta		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Altro	Condizione: Medio	Altro: industriale				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Capannone con copertura a volta.

INDICAZIONI NORMATIVEDatazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro **Elementi da Tutelare:****Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: RU

Specifiche categorie d'intervento:

All'interno dell'area d'intervento A definita dall'allegato 1 del P.E.E. è ammesso intervento di ristrutturazione urbanistica, previo Permesso a Costruire, con SUL in sostituzione edificio esistente, fino ad un massimo di mq. 420, altezza massima ml. 8,70 e massimo due piani fuori terra oltre a sottotetto abitabile. Dovrà essere realizzato un parcheggio condominiale pari ad almeno un posto auto per ogni unità abitativa con un minimo di 6 posti auto. Le caratteristiche degli edifici dovranno essere conformi all'abaco per gli edifici del territorio aperto di cui all'Elaborato AL 2 del R.U.C. Oltre alla SUL è ammessa la realizzazione di una SUL fino ad un massimo di 300 mq quale incremento funzione per l'esclusiva realizzazione di una piscina privata.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 414-8

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro: copertura a volta		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Infissi

Assenti: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Altro	Condizione: Medio	Altro: industriale				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Capannone con copertura a volta.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:****Categoria d'intervento:** RU**Specifiche categorie d'intervento:**

All'interno dell'area d'intervento B definita dall'allegato 1 del P.E.E. è ammesso intervento di ristrutturazione urbanistica, previo Permesso a Costruire, con SUL in sostituzione edificio esistente, fino ad un massimo di mq. 444, altezza massima ml. 8,70 e massimo due piani fuori terra oltre a sottotetto abitabile. Dovrà essere realizzato un parcheggio condominiale pari ad almeno un posto auto per ogni unità abitativa con un minimo di 6 posti auto. Le caratteristiche degli edifici dovranno essere conformi all'abaco per gli edifici del territorio aperto di cui all'Elaborato AL 2 del R.U.C.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 414-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra con copertura a capanna asimmetrica. Sul lato tergale dell'edificio vi è una scala esterna che consente l'accesso al piano superiore. Intorno all'edificio si sviluppa un basamento in lastre di pietra serena.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Comignolo in cemento
 Basamento e pavimentazione
 Scuri
 Intonaco
 Manto di copertura e gronda

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 414-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume articolato composto da due corpi di fabbrica principali di uno e due piani fuori terra. Le due porzioni sono coperte a padiglione e semipadiglione. Il fronte principale presenta una piccola porzione di loggiato pavimentato. Al piano interrato sono ricavate le autorimesse.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Decorazioni esterne
Pavimentazioni
Comignoli

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 414-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra in pendio longitudinale con copertura a padiglione. Su due lati dell'edificio si sviluppa al piano terreno un porticato pavimentato e sul fronte tergale al primo piano è presente un loggiato. Il fabbricato è circondato da una pavimentazione in porfido.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Pavimentazione in porfido
Comignoli
Bow-window

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 414-4

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate, arcate in alluminio		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume articolato di due piani fuori terra composto da numerose porzioni addossate e singolarmente coperte a falde.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Comignoli
Ricorsi di mattoni
Vetrata
Torretta merlata
tettoia
pavimentazione

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

001



004



008



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente




009



013



017



Scheda 414 - Montecarelli

Scala 1:2.000


COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	La Casa	Toponimo CTR:	P. La Casa	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	Via San Gavino	nc:
Foglio Catastale:	55	Particelle catastali:	9	
Toponimo C.G.T.:	La Casa	Toponimo N.C.E.U.:	La Casa	
Sezione/Foglio C.G.T.:	C / unico			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	156	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.1	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ambiti specifici	Aree Tartufigene			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante

Traliccio Enel

Accessibilità: Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Parco** **Alberature di pregio** **Chiostro/Cortile** **Giardino** **Pavimentazioni** **Corte** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 1**Tettoia n°:** 1**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici

Descrizione: Piccolo nucleo rurale composto da due edifici di cui quello principale a carattere di civile abitazione ed in parte a deposito, l'altro costituito da un annesso agricolo. L'aggregato è situato in prossimità della chiesa di San Gavino, lungo la strada vicinale di San Gavino al Ballone ed è dominante rispetto alla sottostante vallata.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 415-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto in pendio longitudinale di due piani fuori terra, con copertura a capanna. Addossato al lato corto a valle è presente un secondo volume anch'esso di due piani fuori terra coperto a capanna, sfalsato rispetto al primo.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAF+L

Specifiche categorie d'intervento:

L = addizioni consentite solo sul fronte a valle o per sopraelevazione del corpo di fabbrica secondario

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 415-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto in pendio longitudinale, di un piano fuori terra a monte e due piani a valle, con copertura a capanna. Il fabbricato, ex fienile, versa in cattivo stato di conservazione ed è utilizzato attualmente come ricovero animali da cortile.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Grigliati

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Tettoia in materiale precario

Categoria d'intervento: REAFS+V

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



002



003



004

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

005



006



008



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Tricavoli	Toponimo CTR:	Tricavoli	nc:
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:		
Foglio Catastale:	51	Particelle catastali:	15,16,19,20	
Toponimo C.G.T.:	Tricavoli	Toponimo N.C.E.U.:	Tricavoli	
Sezione/Foglio C.G.T.:	S / 1			

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Sez Censuaria: 149

Sistema: 2.1

Utoe: /

Ambiti specifici


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48

presente al 1936/39

presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale

Cond. Ambientali: Posizione Orografica dominante o rilevante

Accessibilità: Sterrata

Percorribilità: Carrabile

Caratteristiche del resede

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiosstro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza

Baracca n°: 1

Tettoia n°: 1

Altro:

Impianto

Planivolumetrico: Insieme di edifici

Descrizione: Nucleo formato da quattro edifici che si trova sulla strada che da Barberino si arrampica verso Monte Frassino costeggiando l'autostrada del Sole. Degli edifici presenti al catasto solo uno è ancora in uso, gli altri sono ridotti a stato di rudere.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 416-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate, porte metalliche		Stato: Cattivo	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione e annesso agricolo	Condizione: Medio	Altro: Pollaio				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume complesso in pendio trasversale di due piani fuori terra le cui diverse parti sono coperte a falde. Il fabbricato, che comprende abitazione ed annessi, si forma per aggregazione al corpo principale di volumi più bassi e versa in cattivo stato di conservazione. Nel resede sono presenti numerose baracche adibite a ricovero di animali da cortile.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Intonaco

Categoria d'intervento: REAF**Specifiche categorie d'intervento:**

REAFS per i ruderi: è consentita la ricostruzione sulla base di documentazione storica, cartografica e fotografica che documenti lo stato originario dell'edificio.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

001



002



003



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

005



006



011



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Città Metropolitana di Firenze


Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Tricavoli	Toponimo CTR:	S.t.	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	Loc. Tricavoli	nc:
Foglio Catastale:	51	Particelle catastali:	11	
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	S.t.	
Sezione/Foglio C.G.T.: S / 1				
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	149	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.1	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input checked="" type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ambiti specifici				

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** Aia Alberature di pregio Giardino Corte Parco Chiostro/Cortile Pavimentazioni Orto**Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 1**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Piccolo nucleo formato da due edifici situato a poche decine di metri dall' aggregato più consistente di Tricavoli. Il nucleo si trova sulla strada che da Barberino si arrampica verso Monte Frassino costeggiando l'autostrada del Sole.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 417-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate, una porta metallica		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Cattivo
-----------------------------------	---	--------	----------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Non individuabile	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio in pendio trasversale con muratura a vista, formato da un volume compatto coperto a capanna di un piano fuori terra a monte, cui si aggiungono su un lato corto volumi coperti a una falda.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Porta metallica
Infissi

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 417-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Stato: Buono
Altro:			

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>	Stato: Medio
Altro:				

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>	Stato: Medio
Altro:			

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>	Stato:
Altro: Non rilevabili				

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Medio
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Non individuabile	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto coperto a capanna in pendio longitudinale.

INDICAZIONI NORMATIVEDatazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro **Elementi da Tutelare:****Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**Comignoli
Scuri metallici
Manto di copertura

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



003



006



005

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



008

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Monteglioli	Toponimo CTR:	S.t.	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	40	Particelle catastali:	3	
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	Montetiglioli	
Sezione/Foglio C.G.T.:	/			

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Ambiti specifici

Sez Censuaria: 155


Sistema: 2.1

Utoe: /

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

 presente al 1822/48  presente al 1936/39  presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Piccolo nucleo rurale costituito da un grande edificio (la casa padronale con il fienile) ed un altro volume secondario ora ridotto a rudere. Nel resede è presente una terrazza in muratura.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 418-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Medio
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione e annesso agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio con impianto planimetrico ad "L" costituito dall'aggregazione di due corpi di fabbrica ortogonali tra loro (abitazione e annesso agricolo) di due piani fuori terra, con coperture a capanna. Sul fronte laterale del fienile si distinguono tre grigliati di forma allungata. Il fronte principale dell'abitazione ha un loggiato d'ingresso. In prossimità è presente un fabbricato ridotto a rudere.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**


Manto di copertura

Categoria d'intervento: REAF per l'abitazione

Specifiche categorie d'intervento:

REAFS per gli annessi

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



002



003

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



004



005

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Montecarelli	Toponimo CTR:	Il Marzolo	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	46	Particelle catastali:	145,119	
Toponimo C.G.T.:	Il Marzolo	Toponimo N.C.E.U.:	Marzolo	
Sezione/Foglio C.G.T.:	C / unico			

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Sez Censuaria: 156

Sistema: 2.1


Utoe: /

Ambiti specifici

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48 presente al 1936/39 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Alberature di pregio** **Giardino** **Corte** **Parco** **Chiosstro/Cortile** **Pavimentazioni** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 1**Tettoia n°:** 1**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Edificio Singolo**Descrizione:** Nucleo composto da tre edifici i cui fronti principali affacciano lungo la strada e i cui fronti tergalì prospettano su un'unica area di pertinenza (aia).**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 419-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate - Infissi metallici		Stato: Medio	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a sviluppo longitudinale di due piani fuori terra, con copertura a capanna. Su un fronte laterale sono addossati un bagno pensile ed un corpo di due piani fuori terra con copertura ad una falda. Il fabbricato è circondato da un marciapiede in cls.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 419-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate - portone metallico		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio in pendio, a sviluppo longitudinale, di due piani fuori terra a valle e un piano a monte, con copertura a capanna. Su un fronte laterale sono addossati un piccolo volume coperto ad una falda e una baracca in lamiera; sul fronte opposto il resede è in parte pavimentato in cls.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 419-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro: Blocchi di cls e pietra		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio originario a volume compatto in pendio, di un piano fuori terra a monte e due piani a valle, con grande apertura ad arco sul fronte principale. In epoca successiva è stata addossata su un fronte laterale una tettoia in muratura e un'ulteriore corpo più basso, singolarmente coperti ad una falda. Il fronte tergale è in buona parte coperto da vegetazione.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Manto di copertura
 Gronda

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

001



002



005



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



007



010



011

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Buttoli	Toponimo CTR:	S.t.	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	46	Particelle catastali:	238	
Toponimo C.G.T.:	Buttoli di sotto	Toponimo N.C.E.U.:	Buttoli di sotto	
Sezione/Foglio C.G.T.:	/			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	148	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.1	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ambiti specifici	Fasce di rispetto degli elettrodotti			


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48

presente al 1936/39

presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:****Accessibilità:** Asfaltata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input checked="" type="checkbox"/> Giardino | <input checked="" type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 2**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Edificio Singolo

Descrizione: Edificio a volume compatto coperto a capanna di due piani fuori terra. Sul fronte principale è addossato un loggiato. L'edificio si trova lungo la strada di Buttoli, poco prima dell'incrocio dal quale si arriva al borgo principale.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 420-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Non rilevabili		Stato:	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio coperto a due falde, di un piano fuori terra. Sul fronte principale è addossato un loggiato. Parte del resede è pavimentato in porfido.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Camino in cemento
Gronda in cemento
Marciapiede in porfido
Manto di copertura
Intonaco

Categoria d'intervento: REAF


Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

001



002



003



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



004

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Casarsa	Toponimo CTR:	Casarsa
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	nc:
Foglio Catastale:	45	Particelle catastali:	59
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	Pod. Casarsa
Sezione/Foglio C.G.T.:	R / unico		

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Sez Censuaria: 156

Sistema: 2.1

Utoe: /

Ambiti specifici


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48

presente al 1936/39

presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:****Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici

Descrizione: Nucleo formato da tre edifici di cui il principale era una casa padronale, vi era poi un fienile e un annesso per il ricovero di macchinari agricoli. Il nucleo si trova sulla strada che da Barberino, costeggiando il fiume Stura, passa attraverso i nuclei di Migneto, Via Piana e Tagliacante.

**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 421-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio con impianto planimetrico complesso adibito a civile abitazione, di due piani fuori terra e coperto a padiglione.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Allineamenti delle aperture

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Intonaco

Categoria d'intervento: REAF+L

Specifiche categorie d'intervento:

L = addizioni consentite solo sul fronte tergale

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 421-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto coperto a capanna in pendio longitudinale di un piano fuori terra a monte e due piani fuori terra a valle. Al momento del sopralluogo l'edificio è in ristrutturazione.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Grigliati

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAFS+V

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 421-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Cannello metallico		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di un piano fuori terra la cui parte centrale, più rialzata, è coperta a capanna e le cui porzioni laterali sono coperte ad una falda. Sul retro del fabbricato è addossata una loggia. Originariamente l'edificio era utilizzato come ricovero di macchinari agricoli. Attualmente è inutilizzato e parzialmente ricoperto di piante rampicanti.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

L = addizioni consentite solo sul fronte a monte

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



003



006



007

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

008



010




005



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Camponeto	Toponimo CTR:	Camponeto
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	nc:
Foglio Catastale:	43	Particelle catastali:	133,136
Toponimo C.G.T.:	Camponeto	Toponimo N.C.E.U.:	Camponeto
Sezione/Foglio C.G.T.:	R / unico		
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	149
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.1
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input checked="" type="checkbox"/>	Utoe:	/
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ambiti specifici			

Epoca e evoluzione storica edificioPresente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale presente al 1822/48 presente al 1936/39 presente al 1997

Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:****Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiosstro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Nucleo formato da tre edifici e un piccolo annesso situato a poca distanza da Camponetino sulla strada che da Barberino si arrampica verso Monte Frassino costeggiando l'autostrada del Sole.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 423-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Infissi

Assenti: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Medio	Altro: In ristrutturazione				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto coperto a capanna in pendio longitudinale di un piano fuori terra a monte e due piani fuori terra a valle. Al momento del sopralluogo l'edificio è in ristrutturazione.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 423-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate, cancello, porta metallica		Stato: Pessimo	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto coperto a capanna in pendio trasversale di un piano fuori terra a monte e due piani fuori terra a valle. L'edificio è formato in parte da una loggia tamponata e in parte da un magazzino. A valle addossato al fabbricato principale vi è un piccolo manufatto coperto ad una falda.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Manto di copertura

Categoria d'intervento: REAFS**Specifiche categorie d'intervento:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 423-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Medio	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Medio
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto coperto a capanna in pendio longitudinale di un piano fuori terra a monte e due piani fuori terra a valle. È adibito a civile abitazione. Ai lati del fronte corto rivolto verso valle ci sono due contrafforti.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Intonaco
Infissi

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



009



008



001

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

007



002



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Città Metropolitana di Firenze


Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Camponeto	Toponimo CTR:	Camponetino
Tipo Località:	Case Sparse	Indirizzo:	nc:
Foglio Catastale:	43	Particelle catastali:	129
Toponimo C.G.T.:	Camponeto	Toponimo N.C.E.U.:	S.t.
Sezione/Foglio C.G.T.:	R / unico		
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	149
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.1
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input checked="" type="checkbox"/>	Utoe:	/
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ambiti specifici			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Alberature di pregio** **Giardino** **Corte** **Parco** **Chiostro/Cortile** **Pavimentazioni** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 2**Tettoia n°:** 1**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Piccolo nucleo formato da due edifici (di cui uno ridotto a rudere) situato a poca distanza da Tricavoli. Il nucleo in questione si trova sulla strada che da Barberino si arrampica verso Monte Frassinio costeggiando l'autostrada del Sole.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 424-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro: In ristrutturazione				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio formato dall'accorpamento in linea di due volumi compatti coperti a capanna in pendio longitudinale, di due piani fuori terra a monte e di tre piani fuori terra a valle, cui si aggiunge un piccolo volume di un piano fuori terra coperto ad una falda. Nella pertinenza insistono alcune superfetazioni, un rudere, un annesso in materiale precario.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Scala esterna in cemento (dimensioni e materiali)

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

REAFS per l'edificio ridotto a rudere: è consentita la ricostruzione sulla base di documentazione storica, cartografica e fotografica che documenta lo stato originario dell'edificio.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



006



002



001

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



004

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Città Metropolitana di Firenze


Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Mangona	Toponimo CTR:	Mangona
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	Via Mangona - Mangona nc: 12
Foglio Catastale:	42	Particelle catastali:	90-91-A-92
Toponimo C.G.T.:	Mangona	Toponimo N.C.E.U.:	Mangona
Sezione/Foglio C.G.T.:	P / 2		
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	155
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input checked="" type="checkbox"/>	Sistema:	2.1
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input checked="" type="checkbox"/>	Utoe:	/
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ambiti specifici			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Parco** **Alberature di pregio** **Chiostro/Cortile** **Giardino** **Pavimentazioni** **Corte** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:****Tettoia n°:****Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici

Descrizione: Lungo la provinciale che da Barberino conduce a Montepiano, dopo Cirignano e Collina, si incontra, sulla sinistra, un'erta strada in salita che porta ai ruderi del Castello di Mangona e alla chiesa di San Bartolomeo a Mangona. Del castello, che aveva una circonferenza di circa 300 braccia, rimangono tratti di basamento in pietra con un'apertura che introduce ad una cisterna. Sul versante a levante è presente un piccolo cimitero, costruito su un tratto di mura esterno alla rocca. Il gruppo di case, la chiesa sono in stato di abbandono e incipiente degrado. La colonica più a valle è stata invece ristrutturata.

Epoca ed evoluzione storica:

I Conti Alberti ebbero la rocca di Mangona, la rocca di Cerbaia nella val di Bisenzio, il castello di Vernio e, come roccaforti minori, Casaglia, Migliari e Monteivagni. Le prime notizie del castello di Mangona risalgono al XI secolo. "Inserendosi abilmente nelle questini ereditarie dei conti Alberti la Repubblica fiorentina, grazie al testamento di un conte Alessandro, ne entrava in possesso nel 1325 dopo un primo intervento effettuato nel 1259. Passato successivamente ai Bardi veniva definitivamente acquistato dalla Repubblica per 7750 fiorini nel 1341, unitamente a Vernio. La Repubblica fiorentina presidiò da allora direttamente la rocca con un castellano e un podestà, creando intorno al castello una cintura di popoli soggetti..."(1). Nel 1600 le famiglie Martelli e Gherardeschi cercarono di ripristinare il castello, la chiesa ed il palazzo interno. Oggi il complesso è in abbandono e allo stato di rudere.

Bibliografia e fonti d'archivio:

- E.REPETTI, Il Mugello dal Dizionario Geografico Fisico Storico della Toscana, Libr. Editrice Italiano, pp.131-143
 - F. NICCOLAI, Guida del Mugello e della val di sieve, Borgo San Lorenzo, 1914.
 -(1) M. BECATTINI, A. GRANCHI, Alto Mugello Val di Sieve, Giorgi & Cambi, Firenze 1985, pp. 26-28

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 425-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a sviluppo longitudinale costituito dall'aggregazione di più corpi di fabbrica su pendio, di due e tre piani fuori terra, con coperture a capanna. L'estremità sud della linea è costituita dalla cappella con copertura a capanna, in pessimo stato di conservazione. L'edificio è attualmente in ristrutturazione.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: RESTAURO per la chiesa (Part. A)

Specifiche categorie d'intervento:

RE per gli altri edifici

Dichiarazione dell'interesse culturale n. 273/2005 del 11.10.2005 (artt. 10-12 dell D.L. 42/2004) (Particella A)

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 425-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro: In ristrutturazione		Stato:

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro: In ristrutturazione		Stato:	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro: In ristrutturazione		Stato:

Infissi

Assenti: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: In ristrutturazione		Stato:	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Non individuabile	Condizione Medio	Altro: In ristrutturazione				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio in ristrutturazione.

INDICAZIONI NORMATIVE
Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro
Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:****Categoria d'intervento:** REAFS**Specifiche categorie d'intervento:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 425-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:			Stato: Buono

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate			Stato: Buono

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input checked="" type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto su pendio di due piani fuori terra a monte e tre piani a valle, con copertura a capanna. Sul fronte laterale a monte è presente una scala a profferlo, in pietra, coperta ad una falda.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Scala

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Gronda

Categoria d'intervento: REAF+V**Specifiche categorie d'intervento:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 425-4

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio costituito dall'aggregazione di due corpi di fabbrica su pendio longitudinale, di un piano fuori terra a monte e due piani a valle, con copertura a capanna e ad una falda.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



004



005

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



006



024



028

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Città Metropolitana di Firenze


Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Mangona	Toponimo CTR:	S.t.
Tipo Località:	Case Sparse	Indirizzo:	nc:
Foglio Catastale:	40	Particelle catastali:	350
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	S.t.
Sezione/Foglio C.G.T.:	/		
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	155
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.1
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ambiti specifici			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:****Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** Aia Alberature di pregio Giardino Corte Parco Chiosstro/Cortile Pavimentazioni Orto**Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Edificio Singolo**Descrizione:** Complesso non rilevato perché non raggiungibile.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 426-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Altro	Condizione Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Complesso non rilevato perché non raggiungibile.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento:

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



427

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Buttoli	Toponimo CTR:	S.t.	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	Via di Buttoli	nc: 8
Foglio Catastale:	46	Particelle catastali:	251	
Toponimo C.G.T.:	Buttoli di sotto	Toponimo N.C.E.U.:	Buttoli di sotto	
Sezione/Foglio C.G.T.:	C / unico			

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Ambiti specifici

Sez Censuaria: 101

Sistema: 2.1

Utoe: /


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

 presente al 1822/48

 presente al 1936/39

 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:****Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiosstro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Edificio Singolo**Descrizione:** Edificio che sorge presso il nucleo di Buttoli, sulla strada che da Barberino si snoda verso nord attraversando i nuclei della Ruzza, di Acquatesa, di Salvino, per collegarsi poi con villa Dogana.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 427-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro: Non rilevabile		Stato:	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Medio
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto coperto a capanna di un piano fuori terra.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Cantonal e basamento
Manto di copertura

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



427


COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Montetiglioli	Toponimo CTR:	P. Fornace	
Tipo Località:	Case Sparse	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	40	Particelle catastali:	134	
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	Pod. Fornace	
Sezione/Foglio C.G.T.:	/			
<u>Protezione esistente Vincoli</u>		Sez Censuaria:	155	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.1	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ambiti specifici				

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:****Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiosstro/Cortile |
| <input checked="" type="checkbox"/> Giardino | <input checked="" type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Edificio Singolo**Descrizione:** Edificio a volume articolato su pendio trasversale di un piano fuori terra a monte e di due e tre piani a valle, formato da un fabbricato coperto a padiglione e un secondo coperto a capanna.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 428-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate al piano terra		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Medio
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume articolato su pendio trasversale di un piano fuori terra a monte e di due e tre piani a valle, formato da un fabbricato coperto a padiglione e un secondo coperto a capanna. Presenta notevoli lesioni sulla parte tergale.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Manto di copertura
Intonaco
Gronda

Categoria d'intervento: RE

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



003



005

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

007



008



010



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Montetiglioli	Toponimo CTR:	P. Montetiglioli	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	40	Particelle catastali:	151,305,306	
Toponimo C.G.T.:	Montetiglioli	Toponimo N.C.E.U.:	Pod. Montetiglioli	
Sezione/Foglio C.G.T.:	P / 2			

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Sez Censuaria: 155

Sistema: 2.1

Utoe: /

Ambiti specifici


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48

presente al 1936/39

presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Alberature di pregio** **Giardino** **Corte** **Parco** **Chiostro/Cortile** **Pavimentazioni** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 3**Tettoia n°:** 1**Altro:** Forno coperto**Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Nucleo rurale costituito da due edifici e da numerose baracche addossate. Nel resede, sul lato a valle, è presente una tettoia con il forno. Importante anche la presenza di alberature lungo la strada e un laghetto.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 429-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Medio
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto su pendio longitudinale, di un piano fuori terra a monte e tre piani a valle, con copertura a capanna. Il fronte principale, a valle, è caratterizzato da numerose aperture tra le quali due ingressi con tettoia di protezione. Il fabbricato è perimetrato da una pavimentazione in pietra.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Manto di copertura

Categoria d'intervento: RE

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 429-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro: Tamponamenti in laterizio e blocchi in		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio costituito da più corpi di fabbrica accorpati, su pendio trasversale di un piano fuori terra a monte e due piani a valle, con copertura a capanna e a falde. Il volume più basso presenta un paramento murario in pietra, così come la grande tettoia per il ricovero auto. Al fabbricato sono addossate baracche in materiali plastico.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Manto di copertura

Categoria d'intervento: REAFS**Specifiche categorie d'intervento:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

004



008



009



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

014



015



017



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Castagneto	Toponimo CTR:	Castagneto
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	Strada vicinale del Castagneto nc:
Foglio Catastale:	46	Particelle catastali:	89
Toponimo C.G.T.:	Castagneto	Toponimo N.C.E.U.:	Castagneto
Sezione/Foglio C.G.T.: C / unico			

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Sez Censuaria: 156

Sistema: 2.1

Utoe: /

Ambiti specifici


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

 presente al 1822/48

 presente al 1936/39

 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Presenza di coltivaz. o vegetaz. caratterizzante

Castagni

Accessibilità: Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Parco** **Alberature di pregio** **Chiostro/Cortile** **Giardino** **Pavimentazioni** **Corte** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Complesso edilizio costituito dal fabbricato principale con un impianto morfologico articolato e, in posizione separata, da un volume agricolo (fienile-carraia). Nelle vicinanze sono presenti numerosi castagni monumentali.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 434-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro: Avvolgibili	Stato: Medio
-----------------------------------	--------------------------------	--------------------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input checked="" type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio di impianto planivolumetrico articolato costituito da tre corpi di fabbrica accorpati: uno di tre piani fuori terra con copertura a capanna; un secondo di due piani fuori terra con copertura ad una falda; ed un terzo di un piano fuori terra - ex porcaiaia - con copertura ad una falda. Sono presenti più ingressi sia al piano terra che al piano primo - quest'ultimo raggiungibile da una scala esterna in muratura.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Scala esterna

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Tamponamento in mattoni della scala esterna

Categoria d'intervento: REAF+V

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 434-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Abbandono	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a sviluppo longitudinale di un piano fuori terra, con copertura a capanna. Il fabbricato versa in pessimo stato di conservazione ed è in parte crollato nella parte tergaie, il fronte principale è caratterizzato da un'ampia apertura ad arco centrale.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Arco carraia

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Manto in marsigliesi

Categoria d'intervento: REAFS+V**Specifiche categorie d'intervento:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



002



003

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

004



005



006




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Fontaniche	Toponimo CTR:	Le Fontaniche	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	46	Particelle catastali:	52,53,54	
Toponimo C.G.T.:	Le Fontaniche	Toponimo N.C.E.U.:	Fontaniche	
Sezione/Foglio C.G.T.:	C / unico			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	148	
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.1	
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/	
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ambiti specifici	Fasce di rispetto degli elettrodotti			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

 presente al 1822/48	 presente al 1936/39	 presente al 1997
--	--	--



Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale

Cond. Ambientali: Posizione Orografica dominante o rilevante
Strutture disequilibranti: tralicci enel

Accessibilità: Sterrata

Percorribilità: Pedonale

Caratteristiche del resede

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza

Baracca n°: 1

Tettoia n°: 1

Altro:

Impianto

Planivolumetrico: Insieme di edifici

Descrizione: Piccolo nucleo costituito da un grande fabbricato dalle caratteristiche urbane ed un annesso agricolo, in cattivo stato di conservazione. Dall'area sono visibili, in posizione molto più bassa rispetto al livello del nucleo, due grandi capannoni agricoli e due silos.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 435-1

Copertura

Piana <input checked="" type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input checked="" type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: inferriate		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro: avvolgibili	Stato: Medio
-----------------------------------	--------------------------------	--------------------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Abbandono	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Pur essendo documentata la presenza di un edificio fin dal catasto ottocentesco, il fabbricato attuale non conserva alcuna caratteristica della preesistenza, essendo caratterizzato da una tipologia di condominio plurifamiliare urbano del tutto incongrua al contesto; ha sviluppo longitudinale su pendio, con due piani fuori terra a monte e tre piani fuori terra a valle, copertura piana calpestabile con terrazza delimitata da piccoli pilastri e ringhiera in ferro. Presenta una loggia sul prospetto principale, balconi sul retro. Quest'ultimo è collegato al livello della strada da scale esterne. Su un fianco è addossata una struttura metallica.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Elementi costruttivi
Materiali e caratteri architettonici nel loro complesso
Balconi

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 435-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: due porte metalliche		Stato: Pessimo	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro: nicchia sul prospetto principale		Stato: Cattivo

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Magazzino	Condizione: Abbandono	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input checked="" type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio in muratura di pietrame in pendio longitudinale costituito da due corpi di fabbrica, il principale dei quali è coperto a capanna e presenta un piano fuori terra a monte e due piani fuori terra a valle. Addossato a un fianco è presente un secondo volume con copertura a una falda in eternit. Presenta sul fronte tergale archeggiature tamponate.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

canna fumaria metallica
 riprese di intonaco non tradizionale
 coperture

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 435-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Pessimo
-----------------------------------	--------------------------------	--------	----------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Rudere	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Capannoni destinati all'attività agricola di recente costruzione, composti da due fabbricati contigui di un piano fuori terra con copertura a capanna, ed un terzo fabbricato ad essi ortogonale, una tettoia per ricovero macchinari, anch'essa di un piano fuori terra con copertura a capanna.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: RE senza cambio di destinazione

Specifiche categorie d'intervento:

Eventuali ampliamenti sono consentiti con i criteri e le procedure di cui al Titolo IV, Capo III della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



002



003

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

003



006



007



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Mangona	Toponimo CTR:	Il Molino	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:		nc:
Foglio Catastale:	42	Particelle catastali:	56,57,58,189	
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	S.t.	
Sezione/Foglio C.G.T.:	P / 1			

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Sez Censuaria: 149

Sistema: 2.1

Utoe: /

Ambiti specifici


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

 presente al 1822/48

 presente al 1936/39

 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale

Cond. Ambientali: Presenza di coltivaz. o vegetaz. caratterizzante

Accessibilità: Sterrata

Percorribilità: Carrabile

Caratteristiche del resede

Aia

Parco

Alberature di pregio

Chiostro/Cortile

Giardino

Pavimentazioni

Corte

Orto

Superfetazioni area di pertinenza

Baracca n°: 3

Tettoia n°: 1

Altro:

Impianto

Planivolumetrico: Edificio Singolo

Descrizione: Edificio a volume articolato, su pendio trasversale, di un piano fuoir terra a monte e due piani a valle, con copertura a capanna a falde diseguali. Il fronte a valle presenta quattro aperture regolari al piano terra, protette da una piccola tettoia che corre lungo tutta la lunghezza del fabbricato, il piano primo è privo di aperture. Il fronte a monte e quello a valle sono collegati esternamente da una scala addossata al fronte laterale dell'edificio. Nel resede a monte è presente un gazebo, a valle baracche in lamiera.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 439-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro: Non rilevabile		Stato:	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Non rilevabili - Inferriate		Stato:	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Medio
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume articolato, su pendio trasversale, di un piano fuori terra a monte e due piani a valle, con copertura a capanna a falde diseguali. Il fronte a valle presenta quattro aperture regolari al piano terra, protette da una piccola tettoia che corre lungo tutta la lunghezza del fabbricato, il piano primo è privo di aperture. Il fronte a monte e quello a valle sono collegati esternamente da una scala addossata al fronte laterale dell'edificio. Nel resede a monte è presente un gazebo, a valle baracche in lamiera ed alcuni annessi in muratura

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Manto di copertura

Categoria d'intervento: REAF**Specifiche categorie d'intervento:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



002



003

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



005



006



009

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Mangona	Toponimo CTR:	S.t.	
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	Strada vicinale	nc:
Foglio Catastale:	40	Particelle catastali:	328,329	
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	S.t.	
Sezione/Foglio C.G.T.:	/			

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Sez Censuaria: 149

Sistema: 2.1

Utoe: /

Ambiti specifici


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

 presente al 1822/48

 presente al 1936/39

 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Presenza di coltivaz. o vegetaz. caratterizzante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Parco** **Alberature di pregio** **Chiosstro/Cortile** **Giardino** **Pavimentazioni** **Corte** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 3**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Nucleo costituito da due villette singole, situate lungo la strada vicinale di San Gavino. I fabbricati si presentano indipendenti e con aree di pertinenza private.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 440-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Non individuabili		Stato:	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Medio
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a sviluppo longitudinale di un piano fuori terra, con mansarda, coperto a due falde. Sul fronte principale e sui due laterali si estende un loggiato con struttura in laterizio. Il fabbricato è in parte perimetrato da pavimentazioni in cotto. Nel resede sono presenti una baracca in legno, un campo da tennis, un bocciometro e un vialetto in pietra.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Gronda

Categoria d'intervento: REAF**Specifiche categorie d'intervento:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 440-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Non visibili		Stato:	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro: Non visibili	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	---------------------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro: Non visibili		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input checked="" type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra con copertura a capanna, in forte pendenza. Al piano terra è presente una terrazza con parapetto in legno e materiale plastico.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Manto di copertura
 Gronda

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



004



005

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



006



003



004

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Mangona	Toponimo CTR:	Mangona
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	Via Mangona -Mangona nc: 15
Foglio Catastale:	40	Particelle catastali:	88,89,91,92,93,95,290,311,314, 315
Toponimo C.G.T.:	Consuma	Toponimo N.C.E.U.:	Fatt. Mangona
Sezione/Foglio C.G.T.:	P / 1-2		

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Sez Censuaria: 106

Sistema: 2.1

Utoe: /

Ambiti specifici


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

 presente al 1822/48

 presente al 1936/39

 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Presenza di coltivaz. o vegetaz. caratterizzante

Filari di cipressi

Accessibilità: Asfaltata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Alberature di pregio** **Giardino** **Corte** **Parco** **Chiostro/Cortile** **Pavimentazioni** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:****Tettoia n°:****Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Il complesso della Fattoria di Mangona è ubicato lungo la provinciale per Montepiano, in posizione mediana fra il castello di Mangona e la chiesa di S. Margherita. E' costituito da una villa rinascimentale con cappella, scuderie, colonica e annessi agricoli.**Epoca ed
evoluzione
storica:**

Origini XVI secolo, restauro del XVIII-XIX secolo. Cappella del XIX secolo.

**Bibliografia e
fonti d'archivio:** - M. BECATTINI, A. GRANCHI, Alto Mugello Val di Sieve, Giorgi & Cambi, Firenze 1985, p.28
- F. NICCOLAI, Guida del Mugello e della val di sieve, Borgo San Lorenzo, 1914.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 441-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione e annesso agricolo	Condizione: Ristrutturato	Altro: Ristorante				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto in pendio trasversale di due piani fuori terra a monte e tre piani fuori terra a valle, coperto a capanna. L'edificio, in origine utilizzato come fienile e ricovero di macchinari agricoli, ospita oggi al piano terra un ristorante ed ai piani superiori camere e abitazioni.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Aia
Riquadrature in pietra
Archeggiature

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAFS+V

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 441-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:			Stato: Medio

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:			Stato: Cattivo

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Cattivo
--	--------------------------------	--------	----------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra coperto a padiglione, attualmente in cattivo stato di conservazione.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Aia

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Gronda in c.a.
Scala esterna in cemento
Comignoli

Categoria d'intervento: REAFS+L+V

Specifiche categorie d'intervento:

L= addizioni consentite solo sul fronte sud-ovest

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 441-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Abbandono	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Piccolo fabbricato a volume compatto ma di impianto planimetrico irregolare in pendio trasversale di un piano fuori terra a monte e due piani fuori terra a valle, coperto a capanna. Il fabbricato, originariamente utilizzato come essiccatoio, è oggi in stato di abbandono.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Riquadrature delle aperture

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 441-4

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Grate		Stato: Medio	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Medio
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto a sviluppo longitudinale coperto a capanna, in pendio longitudinale, di un piano fuori terra a monte e tre piani fuori terra a valle. Il fabbricato, originariamente destinato ad annesso agricolo (fienile e ricovero dei macchinari agricoli) attualmente è stato convertito a civile abitazione.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Aia e fronte corrispondente
Gradinata sul fronte che prospetta il fabbricato 5
Grigliati

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Comignolo in cemento

Categoria d'intervento: REAFS+V

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 441-5

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Grate		Stato: Cattivo	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Magazzino	Condizione: Medio	Altro: Semiabbandono				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto in pendio sia trasversale che longitudinale, di due piani fuori terra a monte e tre piani fuori terra a valle, coperto a capanna. L'edificio è collegato con la villa principale tramite un muro che li unisce e che forma così una corte interna. Presumibilmente si trattava di un deposito dove venivano immagazzinati i prodotti della attività agricola dell'azienda. Attualmente il fabbricato è abbandonato ed è in cattivo stato di conservazione.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 441-6

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo

Gronda

Senza gronda <input checked="" type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Grate, cancello in ferro		Stato: Pessimo	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Altro	Condizione: Abbandono	Altro: Stalletti				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Il fabbricato risulta composto da due piccoli edifici successivamente collegati da un muro nel quale si presenta un'apertura con un cancello in ferro. I due piccoli edifici, entrambi utilizzati in origine come stalletti, sono a volume compatto a di un piano fuori terra. Della copertura a capanna rimane solo una falda. Il resto del volume è coperto da piante infestanti.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 441-7

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Grate		Stato: Cattivo	

Oscuramento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Cattivo
--	--------------------------------	--------	----------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input checked="" type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input checked="" type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio principale dell'intero complesso, con sviluppo longitudinale e volume nell'insieme compatto pur derivando da più aggiunte. È in pendio trasversale, di tre piani fuori terra a monte e quattro piani fuori terra a valle. Nel suo aspetto attuale l'edificio è il risultato dell'aggregazione della fattoria padronale (corpo centrale) con altri due edifici più bassi posti alle estremità. Attualmente versa in cattivo stato di conservazione.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: RESTAURO

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 441-8

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro: Crollata		Stato:

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro: Crollata		Stato:	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Pessimo

Infissi

Assenti: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Grate		Stato:	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione Rudere	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Quel che rimane attualmente dell'edificio è il risultato della sopraelevazione di un impianto precedentemente esistente. Si legge distintamente la diversità dei materiali. Il fabbricato era adibito a segheria

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

E' consentita la ricostruzione sulla base di documentazione storica, cartografica e fotografica che documenti lo stato originario dell'edificio.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 441-9

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Altro	Condizione Ristrutturato	Altro: Cappella				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Piccolo edificio a carattere religioso di un piano fuori terra e a volume compatto, coperto a capanna, con portale e lunetta riquadrati in pietra.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**


Categoria d'intervento: RESTAURO

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



025



032



033

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

001



010



021




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Mangona	Toponimo CTR:	Mangona
Tipo Località:	Case Sparse	Indirizzo:	nc:
Foglio Catastale:	40	Particelle catastali:	116
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	S.t.
Sezione/Foglio C.G.T.:	/		
<u>Protezione esistente Vincoli</u>		Sez Censuaria:	155
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.1
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ambiti specifici			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:****Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiosstro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Edificio Singolo**Descrizione:** Edificio di forma allungata di un piano fuori terra, con copertura a capanna, a destinazione agricola.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 442-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro: pannelli prefabbricati in c.a.		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio di forma allungata di un piano fuori terra, con copertura a capanna, a destinazione di rimessa agricola.

INDICAZIONI NORMATIVEDatazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro **Elementi da Tutelare:****Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**Copertura in eternit
Pannelli prefabbricati

Categoria d'intervento: RE senza cambio di destinazione

Specifiche categorie d'intervento:

Eventuali ampliamenti sono consentiti con i criteri e le procedure di cui al Titolo IV, Capo III della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



002

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Mangona	Toponimo CTR:	S.t.
Tipo Località:	Centro Abitato	Indirizzo:	Via della Soda -Mangona nc: 13
Foglio Catastale:	40	Particelle catastali:	115
Toponimo C.G.T.:	Pod. Fornacina	Toponimo N.C.E.U.:	Pod. Fornacina
Sezione/Foglio C.G.T.:	/		

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Ambiti specifici

Sez Censuaria: 155

Sistema: 2.1

Utoe: /


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

 presente al 1822/48

 presente al 1936/39

 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** Aia Alberature di pregio Giardino Corte Parco Chiostro/Cortile Pavimentazioni Orto**Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 1**Tettoia n°:** 0**Altro:** Piscina**Impianto****Planivolumetrico:** Edificio Singolo

Descrizione: Edificio a volume articolato costituito dall'aggregazione lineare di due fabbricati lungostrada, di due piani fuori terra, con copertura a capanna. I due fabbricati si distinguono per paramento murario (uno intonacato, l'altro in pietra a vista) e caratteristiche delle aperture (più piccole e regolari nell'edificio in pietra). Sul fronte lungo la strada è presente un piccolo porticato di ingresso, sul fronte interno una tettoia addossata. Nell'ampio resede, in parte pavimentato, c'è una piscina.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 443-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input checked="" type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume articolato costituito dall'aggregazione lineare di due fabbricati lungostrada, di due piani fuori terra, con copertura a capanna. I due fabbricati si distinguono per paramento murario (uno intonacato, l'altro in pietra a vista) e caratteristiche delle aperture (più piccole e regolari nell'edificio in pietra). Sul fronte lungo la strada è presente un piccolo porticato di ingresso, sul fronte interno una tettoia addossata. Nell'ampio resede, in parte pavimentato, c'è una piscina.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Intonaco

Categoria d'intervento: REAF+L**Specifiche categorie d'intervento:**

L = addizioni consentite solo sul fronte strada

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



002



003

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

005



006



010



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Mangona	Toponimo CTR:	Caselle
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	Strada vicinale di Camponeto nc:
Foglio Catastale:	42	Particelle catastali:	39,40,41,42,43,48
Toponimo C.G.T.:	Le Caselle	Toponimo N.C.E.U.:	Le Caselle
Sezione/Foglio C.G.T.:	P / 1		

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Sez Censuaria: 149

Sistema: 2.1

Utoe: /

Ambiti specifici


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

 presente al 1822/48

 presente al 1936/39

 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:****Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici

Descrizione: Nucleo rurale su pendio, costituito da numerosi fabbricati realizzati in tempi diversi, destinati a civile abitazione, a magazzini e ad annessi. Il complesso è raggiungibile dalla strada vicinale di Camponeto, che lo divide in due parti.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 447-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Medio
--	--------------------------------	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro: Porzione di pareti rivestita in pietra e legno		Stato: Medio

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio costituito dall'aggregazione di due corpi di fabbrica sfalsati, di un piano fuori terra, con copertura a capanna. Il fabbricato è perimetrato da un marciapiede pavimentato in pietra.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Rivestimento del paramento murario in pietra e legno.
Cantonali in cotto.
Gronda in cemento.

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 447-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro: In parte crollata		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro: In parte crollata		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Portone metallico		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro: Parte rudere				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a pianta articolata, costituito da un corpo principale di tre piani fuori terra, con copertura a capanna a falde diseguali, e da un volume, sfalsato rispetto al primo, parzialmente crollato, di due piani fuori terra. Addossata ad un fronte laterale è presente una baracca in lamiera.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Cordolo di copertura in c.a.
Gronda in c.a.
Intonaco

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

REAFS per la parte a rudere: è consentita la ricostruzione sulla base di documentazione storica, cartografica e fotografica che documenti lo stato originario dell'edificio.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 447-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Piccolo edificio a volume compatto su pendio con un piano fuori terra a monte e due piani a valle, con copertura ad una falda. Il fabbricato presenta due accessi, ai due livelli, collegati esternamente da una scala in cemento. Addossata ad un fianco è presente una piccola baracca.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Canna fumaria in cls

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 447-4

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Magazzino	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Piccolo edificio a volume compatto di un piano fuori terra, su pendio longitudinale, con copertura a capanna.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Comignolo in cls
Portone metallico

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 447-5

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro: Mattoni - Lamiera		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Aggregazione lineare mista di piccoli manufatti in muratura, di un piano fuori terra, con coperture a falde, e di baracche in lamiera, su pendio longitudinale.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Intonaco
Copertura
Gronda
Superfetazioni in materiale precario

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 447-6

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Magazzino	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio di due piani fuori terra con copertura ad una falda e addossato un piccolo corpo di un piano fuori terra, coperto anch'esso ad una falda.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Gronda con travetti in C.A.
Intonaco
Portelloni metallici
Manto di copertura

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 447-7

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro: Blocchi cls		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Magazzino	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a sviluppo longitudinale di un piano fuori terra, con copertura a capanna adibito ad annesso agricolo. Sono presenti grigliati non congrui.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Intonaco e paramento murario in blocchi di cemento
Grigliati
Copertura in onduline

Categoria d'intervento: RE senza cambio di destinazione

Specifiche categorie d'intervento:

Eventuali ampliamenti sono consentiti con i criteri e le procedure di cui al Titolo IV, Capo III della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



002



003



006

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

007



008



014




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Mangona	Toponimo CTR:	Sartino
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	Strada vicinale di Vaiano nc:
Foglio Catastale:	42	Particelle catastali:	8,10,256,257
Toponimo C.G.T.:	Saltino	Toponimo N.C.E.U.:	Saltino
Sezione/Foglio C.G.T.: P / 1			
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	149
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.1
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ambiti specifici			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale

Cond. Ambientali: Posizione Orografica dominante o rilevante
Alberature

Accessibilità: Sterrata

Percorribilità: Carrabile

Caratteristiche del resede

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input checked="" type="checkbox"/> Giardino | <input checked="" type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza

Baracca n°: 0

Tettoia n°: 0

Altro:

Impianto

Planivolumetrico: Insieme di edifici

Descrizione: Nucleo costituito da quattro edifici posti lungo il tracciato della strada vicinale di Vaiano, verso il quale si attestano i retri dei due edifici principali. Gli altri fronti sono prospicienti l'aia comune che è in buona parte pavimentata in pietra e alla quale si accede tramite una nuova strada che passa in mezzo ai fabbricati.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 448-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Medio
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a sviluppo longitudinale su pendio, di due piani fuori terra a monte e tre piani a valle, con copertura a padiglione. Presenta aperture simmetriche e regolari sul fronte principale. Un ingresso su un fronte laterale, più a valle, è raggiungibile da scalette esterne pavimentate in pietra.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Aia comune

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**Categoria d'intervento:** REAF+V**Specifiche categorie d'intervento:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 448-2

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Medio	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input checked="" type="checkbox"/>	Scale <input checked="" type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra, con copertura a capanna. Addossati ai fronti laterale e principale sono presenti corpi di fabbrica di un piano fuori terra: uno con copertura piana - terrazza - l'altro con copertura ad una falda - annesso agricolo. Sull'altro fronte laterale è presente una scala in pietra per l'accesso al piano primo.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Scala esterna
Aia comune

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAF+V+L

Specifiche categorie d'intervento:

L = addizioni consentite solo sul fronte tergale

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 448-3

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Medio
-----------------------------------	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input checked="" type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Piccolo edificio a volume compatto di un piano fuori terra, con copertura a capanna. Presenta due aperture ad arco centrali sui fronti lunghi e piccole aperture sui fronti laterali.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Aia comune

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Intonaco

Categoria d'intervento: REAFS+V**Specifiche categorie d'intervento:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 448-4

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Cattivo

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Medio	

Oscuramento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro: Nicchia in pietra con immagine votiva		Stato: Medio

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Annesso Agricolo	Condizione: Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto su pendio longitudinale, di due piani fuori terra, con copertura a padiglione. Presenta una grande apertura centrale ad arco sul fronte principale e alte finestre sui fronti laterali.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Aia comune

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAFS+V+L

Specifiche categorie d'intervento:

L = addizioni non consentite sul fronte principale a monte

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



002



010

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

011



020



024



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Città Metropolitana di Firenze


Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Mangona	Toponimo CTR:	S.t.
Tipo Località:	Nucleo	Indirizzo:	nc:
Foglio Catastale:	40	Particelle catastali:	35
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	S.t.
Sezione/Foglio C.G.T.:	/		
Protezione esistente Vincoli		Sez Censuaria:	106
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.1
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ambiti specifici			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Presenza di coltivaz. o vegetaz. caratterizzante

Bosco

Accessibilità: Asfaltata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** Aia Alberature di pregio Giardino Corte Parco Chiostro/Cortile Pavimentazioni Orto**Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Edificio Singolo**Descrizione:** Schedatura non effettuata. Edificio non raggiungibile.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 449-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:	

Oscureamento

Persiane <input type="checkbox"/>	Scuri <input type="checkbox"/>	Altro:	Stato:
-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Non individuabile	Condizione Medio	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Schedatura non effettuata. Edificio non raggiungibile.

INDICAZIONI NORMATIVEDatazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro **Elementi da Tutelare:****Elementi non coerenti all'organismo edilizio:****Categoria d'intervento:****Specifiche categorie d'intervento:**

DATA RILIEVO 20/04/2004

SCHEDA N° 449

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località:	Mangona	Toponimo CTR:	Mangona
Tipo Località:	Case Sparse	Indirizzo:	nc:
Foglio Catastale:	40	Particelle catastali:	241-358
Toponimo C.G.T.:	S.t.	Toponimo N.C.E.U.:	S.t.
Sezione/Foglio C.G.T.:	/		
<u>Protezione esistente Vincoli</u>		Sez Censuaria:	155
D.Lgs. 42/2004 Parte II	<input type="checkbox"/>	Sistema:	2.1
D.Lgs. 42/2004 Parte III	<input type="checkbox"/>	Utoe:	/
Vincolo idrogeologico	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ambiti specifici			

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Asfaltata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** Aia Alberature di pregio Giardino Corte Parco Chiostro/Cortile Pavimentazioni Orto**Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Edificio Singolo**Descrizione:** Edificio a volume compatto di due piani fuori terra, con copertura a capanna. Il fronte principale presenta un porticato di ingresso.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 450-1

Copertura

Piana <input type="checkbox"/>	A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	A falde non tradizionale <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Gronda

Senza gronda <input type="checkbox"/>	Non Sporgente <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/>	Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono	

Paramento Murario

Intonaco trad. <input type="checkbox"/>	Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/>	Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/>
Altro:		Stato: Buono

Infissi

Assenti: <input type="checkbox"/>	Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/>	Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti tradizionali <input type="checkbox"/>
Altro: Inferriate		Stato: Buono	

Oscureamento

Persiane <input checked="" type="checkbox"/>	Scuri <input checked="" type="checkbox"/>	Altro:	Stato: Buono
--	---	--------	--------------

Elementi decorativi

Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/>	Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/>	
Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/>	Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/>	Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>
Altro:		Stato:

Caratteri architettonici e tipologici

Destinazione d'uso: Abitazione	Condizione Ristrutturato	Altro:				
Elementi architettonici significativi						
Archeggiature <input type="checkbox"/>	Scale <input type="checkbox"/>	Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/>	Torre <input type="checkbox"/>	Porticato <input checked="" type="checkbox"/>	Torretta <input type="checkbox"/>	Loggiato <input type="checkbox"/>
Altro:						

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra, con copertura a capanna. Il fronte principale presenta un porticato di ingresso.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Rivestimento perlinato
Gronda in travetti c.a
Pavimentazione in cotto
Intonaco

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

001



002



003



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



004