




Comune di Barberino di Mugello

Città Metropolitana di Firenze

PO PIANO OPERATIVO



Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65

Allegato A2 alle NTA – Schedatura del patrimonio edilizio esistente urbano
Barberino - Schede da 200 a 299

Marzo 2024

Adozione

Sindaco e assessore all'Urbanistica

Giampiero Mongatti

Responsabile del Procedimento

Ing. Sheila Cipriani

Progettista e coordinatore dell'Ufficio di Piano

Arch. Gabriele Banchetti

Ufficio di Piano

Arch. Franco De Seta - Aspetti Urbanistici

Arch. Nicola Pieri - Aspetti Urbanistici, integrazione varianti in itinere

Paesaggista Martina Tolomio - Aspetti Urbanistici e paesaggistici

Geom. Carlo Casati - Aspetti Edilizi

Arch. Francesca Fratini - Aspetti Edilizi

Dott.ssa Tania Maffei - Collaboratore amministrativo

Stefano Giovannardi - Collaboratore amministrativo

Garante dell'informazione e della partecipazione

Dott.ssa Carmela Ascantini

Aspetti Geologici e sismici

GeoTecno

Geol. Luciano Lazzeri

Geol. Nicolò Sbolci

Aspetti idraulici

Chiarini Associati – ingegneria civile e ambientale

Ing. Remo Chiarini

Ing. Alessandro Berni

Ing. Luigi Bigazzi

Aspetti estimativi

TeM Studio Associato

Prof. Arch. Stefano Stanghellini

Arch. Valentina Cosmi

Valutazione Ambientale Strategica

Ambiente spa

Ing. Francesca Tamburini

Dott.ssa Mariagrazia Equizi

Dott. ssa Rossella Valente

Rischio sismico e premialità

S2R Srl

Ing. Emanuele del Monte

Ing. Francesco Nicchi

Supporto cartografico e SIT

LdP Progetti GIS Srl

Pianificatore Stefano Niccolai

Aspetti giuridici

Studio Gracili Associato


Avv. Maria Giulia Giannoni

Report Scheda Edifici *sintetica* N°200

Edifici associati alla Scheda: ID 370 ID 371

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 30/05/2018
- **Ambito** urbano
- **Giacitura** pendio
- **Località** BARBERINO DI MUGELLO
(Barberino Di Mugello)
- **Denominazione** BARBERINO DI MUGELLO
- **Tipologia insediativa** lottizzazione
- **Note**
Accessi alla pertinenza: carrabile e pedonale
Pertinenza recintata
Giardino e aree pavimentate



Catasto (1:5000)



Foto aerea 2019 (1:5000)



Scala: 1:1000

Informazioni sull'Edificio 370

Unità volumetriche dell'Edificio 370

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2397	95	248	13.55	1		successivo al 1936/39
13683	95	248	146.33	1		successivo al 1936/39

Informazioni generali e note: civico 11

Tipologia: casa villino monofamiliare
Condizioni generali: buone

Usi

- **Usi prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 1

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a padiglione
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Informazioni sull'Edificio 371

Unità volumetriche dell'Edificio 371

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2589	95	902	13.54	1	1	successivo al 1936/39
13696	95	902	149.7	1	1	successivo al 1936/39

Informazioni generali e note: civico**13****Tipologia: casa villino monofamiliare****Condizioni generali: buone****Usi**

- **Usi prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 1

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a padiglione
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Rilievi fotografici




FOTO n° 10432 (scheda 200) del 31/05/2018



FOTO n° 10433 (scheda 200) del 31/05/2018



FOTO n° 10434 (scheda 200) del 31/05/2018



FOTO n° 10435 (scheda 200) del 31/05/2018



FOTO n° 10436 (scheda 200) del 31/05/2018



FOTO n° 10366 (edificio 370) del 31/05/2018



FOTO n° 10367 (edificio 370) del 31/05/2018



FOTO n° 10429 (edificio 371) del 31/05/2018



FOTO n° 10430 (edificio 371) del 31/05/2018



FOTO n° 10431 (edificio 371) del 31/05/2018



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Report Scheda Edifici *sintetica* N°201

Edifici associati alla Scheda: ID 369

Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 30/05/2018
- **Ambito** urbano
- **Giacitura** pianura
- **Località** BARBERINO DI MUGELLO
(Barberino Di Mugello)
- **Denominazione** BARBERINO DI MUGELLO
- **Tipologia insediativa** lottizzazione
- **Note**
Accessi alla pertinenza: carrabile e pedonale
Pertinenza recintata
Giardino e aree pavimentate



Catasto (1:5000)



Foto aerea 2019 (1:5000)



Scala: 1:1000

Informazioni sull'Edificio 369

Unità volumetriche dell'Edificio 369

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2256	95	247	153.33	2		successivo al 1936/39

Informazioni generali e note: civico 9-9 A e 9 B

Tipologia: palazzina villino plurifamiliare

Condizioni generali: buone

Usi

- **Usò prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 4

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a padiglione
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Superfettazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Rilievi fotografici




FOTO n° 10441 (scheda 201) del 31/05/2018



FOTO n° 10442 (scheda 201) del 31/05/2018



FOTO n° 10443 (scheda 201) del 31/05/2018



FOTO n° 10444 (scheda 201) del 31/05/2018



FOTO n° 10445 (scheda 201) del 31/05/2018



FOTO n° 10446 (scheda 201) del 31/05/2018



FOTO n° 10437 (edificio 369) del 31/05/2018



FOTO n° 10438 (edificio 369) del 31/05/2018



FOTO n° 10439 (edificio 369) del 31/05/2018



FOTO n° 10440 (edificio 369) del 31/05/2018



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Report Scheda Edifici *sintetica* N°202

Edifici associati alla Scheda: ID 367

Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 30/05/2018
- **Ambito** urbano
- **Giacitura** pianura
- **Località** BARBERINO DI MUGELLO
(Barberino Di Mugello)
- **Denominazione** BARBERINO DI MUGELLO
- **Tipologia insediativa** lottizzazione
- **Note**
Accessi alla pertinenza: carrabile e pedonale
Pertinenza recintata
Giardino e aree pavimentate



Catasto (1:5000)



Foto aerea 2019 (1:5000)



Scala: 1:1000

Informazioni sull'Edificio 367

Unità volumetriche dell'Edificio 367

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1963	95	265	99.36	2		successivo al 1936/39
2034	95	265	33.79	2		successivo al 1936/39

Informazioni generali e note: **civico 3**

Tipologia: casa villino monofamiliare

Condizioni generali: buone

Usi

- **Usi prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 1

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a falde
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Superfazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Rilievi fotografici



FOTO n° 10449 (scheda 202) del 31/05/2018



FOTO n° 10450 (scheda 202) del 31/05/2018



FOTO n° 10451 (scheda 202) del 31/05/2018



FOTO n° 10447 (edificio 367) del 31/05/2018



FOTO n° 10448 (edificio 367) del 31/05/2018




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Report Scheda Edifici *sintetica* N°203

Edifici associati alla Scheda: ID 366

Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 30/05/2018
- **Ambito** urbano
- **Giacitura** pianura
- **Località** BARBERINO DI MUGELLO
(Barberino Di Mugello)
- **Denominazione** BARBERINO DI MUGELLO
- **Tipologia insediativa** lottizzazione
- **Note**
Accessi alla pertinenza: carrabile e pedonale
Pertinenza recintata
Giardino e aree pavimentate



Catasto (1:5000)



Foto aerea 2019 (1:5000)



Scala: 1:1000

Informazioni sull'Edificio 366

Unità volumetriche dell'Edificio 366

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2032	95	309	47.64	2		successivo al 1936/39
2033	95	309	100.51	2		successivo al 1936/39

Informazioni generali e

note: civico 1

Tipologia: palazzina villino plurifamiliare

Condizioni generali: buone

Usi

- **Usò prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 2

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a falde
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Rilievi fotografici



FOTO n° 10455 (scheda 203) del 31/05/2018



FOTO n° 10456 (scheda 203) del 31/05/2018



FOTO n° 10457 (scheda 203) del 31/05/2018



FOTO n° 10452 (edificio 366) del 31/05/2018



FOTO n° 10453 (edificio 366) del 31/05/2018



FOTO n° 10454 (edificio 366) del 31/05/2018




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Report Scheda Edifici *sintetica* N°204

Edifici associati alla Scheda: ID 363

Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 30/05/2018
- **Ambito** urbano
- **Giacitura** pendio
- **Località** BARBERINO DI MUGELLO
(Barberino Di Mugello)
- **Denominazione** BARBERINO DI MUGELLO
- **Tipologia insediativa** lottizzazione
- **Note**
Accessi alla pertinenza: carrabile e pedonale
Pertinenza recintata
Giardino e aree pavimentate



Catasto (1:5000)



Foto aerea 2019 (1:5000)



Scala: 1:1000

Informazioni sull'Edificio 363

Unità volumetriche dell'Edificio 363

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1904	95	233	24.88	2		successivo al 1936/39
1905	95	233	109.21	2		successivo al 1936/39
2043	95	233	110.85	2		successivo al 1936/39

Informazioni generali e

note: civico 2-6-8

Tipologia: palazzina villino plurifamiliare

Condizioni generali: buone

Usi

- **Usi prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 4

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a falde
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Superfazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Rilievi fotografici



FOTO n° 10465 (scheda 204) del 31/05/2018



FOTO n° 10466 (scheda 204) del 31/05/2018



FOTO n° 10467 (scheda 204) del 31/05/2018



FOTO n° 10468 (scheda 204) del 31/05/2018



FOTO n° 10458 (edificio 363) del 31/05/2018



FOTO n° 10459 (edificio 363) del 31/05/2018



FOTO n° 10460 (edificio 363) del 31/05/2018



FOTO n° 10461 (edificio 363) del 31/05/2018




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Report Scheda Edifici *sintetica* N°205

Edifici associati alla Scheda: ID 364

Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 30/05/2018
- **Ambito** urbano
- **Giacitura** pianura
- **Località** BARBERINO DI MUGELLO
(Barberino Di Mugello)
- **Denominazione** BARBERINO DI MUGELLO
- **Tipologia insediativa** lottizzazione
- **Note**
Accessi alla pertinenza: carrabile e pedonale
Pertinenza recintata
Giardino e aree pavimentate



Catasto (1:5000)



Foto aerea 2019 (1:5000)



Scala: 1:1000

Informazioni sull'Edificio 364

Unità volumetriche dell'Edificio 364

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1870	95	234	47.57	1		successivo al 1936/39
1923	95	234	49.93	1		successivo al 1936/39
1924	95	234	54.09	2		successivo al 1936/39

Informazioni generali e

note: civico 10-10 A

**Tipologia: casa villino
monofamiliare**

Condizioni generali: buone

Usi

- **Usi prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 1

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato irregolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a falde
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Superfettazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Rilievi fotografici



FOTO n° 10471 (scheda 205) del 31/05/2018



FOTO n° 10472 (scheda 205) del 31/05/2018



FOTO n° 10469 (edificio 364) del 31/05/2018



FOTO n° 10470 (edificio 364) del 31/05/2018




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Report Scheda Edifici *sintetica* N°206

Edifici associati alla Scheda: ID 362

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 30/05/2018
- **Ambito** urbano
- **Giacitura** pianura
- **Località** BARBERINO DI MUGELLO
(Barberino Di Mugello)
- **Denominazione** BARBERINO DI MUGELLO
- **Tipologia insediativa** lottizzazione
- **Note**
Accessi alla pertinenza: carrabile e pedonale
Pertinenza recintata
Giardino e aree pavimentate



Catasto (1:5000)



Foto aerea 2019 (1:5000)



Scala: 1:1000

Informazioni sull'Edificio 362

Unità volumetriche dell'Edificio 362

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1889	95	235	107.61	1		successivo al 1936/39

Informazioni generali e note: **civico 12**

Tipologia: casa villino monofamiliare

Condizioni generali: buone

Usi

- **Usò prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 1

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a capanna
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Rilievi fotografici



FOTO n° 10475 (scheda 206) del 31/05/2018



FOTO n° 10473 (edificio 362) del 31/05/2018



FOTO n° 10474 (edificio 362) del 31/05/2018



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Report Scheda Edifici *sintetica* N°207

Edifici associati alla Scheda: ID 353

Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 30/05/2018
- **Ambito** urbano
- **Giacitura** pianura
- **Località** BARBERINO DI MUGELLO
(Barberino Di Mugello)
- **Denominazione** BARBERINO DI MUGELLO
- **Tipologia insediativa** lottizzazione
- **Note**
Accessi alla pertinenza: carrabile e pedonale
Pertinenza recintata
Giardino e aree pavimentate



Catasto (1:5000)



Foto aerea 2019 (1:5000)



Scala: 1:1000

Informazioni sull'Edificio 353

Unità volumetriche dell'Edificio 353

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1873	95	220	123.36	1	1	successivo al 1936/39

Informazioni generali e note: **civico13**

Tipologia: casa villino monofamiliare

Condizioni generali: buone

Usi

- **Usò prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 1

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a capanna
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Rilievi fotografici




FOTO n° 10481 (scheda 207) del 31/05/2018



FOTO n° 10482 (scheda 207) del 31/05/2018



FOTO n° 10483 (scheda 207) del 31/05/2018



FOTO n° 10476 (edificio 353) del 31/05/2018



FOTO n° 10477 (edificio 353) del 31/05/2018



FOTO n° 10478 (edificio 353) del 31/05/2018



FOTO n° 10479 (edificio 353) del 31/05/2018



FOTO n° 10480 (edificio 353) del 31/05/2018



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Report Scheda Edifici *sintetica* N°208

Edifici associati alla Scheda: ID 354

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 30/05/2018
- **Ambito** urbano
- **Giacitura** pianura
- **Località** BARBERINO DI MUGELLO
(Barberino Di Mugello)
- **Denominazione** BARBERINO DI MUGELLO
- **Tipologia insediativa** lottizzazione
- **Note**
Accessi alla pertinenza: carrabile e pedonale
Pertinenza recintata
Giardino e aree pavimentate



Catasto (1:5000)



Foto aerea 2019 (1:5000)



Scala: 1:1000

Informazioni sull'Edificio 354

Unità volumetriche dell'Edificio 354

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1616	95	232	109.03	1		successivo al 1936/39

Informazioni generali e note: **civico 11**

Tipologia: casa villino monofamiliare

Condizioni generali: buone

Usi

- **Usi prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 1

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a falde
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Superfazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Rilievi fotografici



FOTO n° 10485 (scheda 208) del 31/05/2018



FOTO n° 10486 (scheda 208) del 31/05/2018



FOTO n° 10484 (edificio 354) del 31/05/2018



Report Scheda Edifici *sintetica* N°209

Edifici associati alla Scheda: ID 358 ID 359

Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 30/05/2018
- **Ambito** urbano
- **Giacitura** pianura
- **Località** BARBERINO DI MUGELLO
(Barberino Di Mugello)
- **Denominazione** BARBERINO DI MUGELLO
- **Tipologia insediativa** lottizzazione
- **Note**
Accessi alla pertinenza: carrabile e pedonale
Pertinenza recintata
Giardino e aree pavimentate



Catasto (1:5000)



Foto aerea 2019 (1:5000)



Scala: 1:1000

Informazioni sull'Edificio 358

Unità volumetriche dell'Edificio 358

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1917	95	231	126.02	2		successivo al 1936/39

Informazioni generali e note: **civico 1-37**

Tipologia: palazzina villino plurifamiliare

Condizioni generali: buone

Usi

- **Usi prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 2

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a capanna
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Informazioni sull'Edificio 359

Unità volumetriche dell'Edificio 359

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1610	95	219	135.98	2		successivo al 1936/39
1612	95	219	111.94	2		successivo al 1936/39

Informazioni generali e**note: civico 5-7-3-9****Tipologia: palazzina villino plurifamiliare****Condizioni generali: buone****Usi**

- **Usò prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 4

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a falde
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Rilievi fotografici



FOTO n° 10493 (scheda 209) del 31/05/2018



FOTO n° 10494 (scheda 209) del 31/05/2018



FOTO n° 10495 (scheda 209) del 31/05/2018



FOTO n° 10496 (scheda 209) del 31/05/2018



FOTO n° 10497 (scheda 209) del 31/05/2018



FOTO n° 10490 (edificio 358) del 31/05/2018



FOTO n° 10491 (edificio 358) del 31/05/2018



FOTO n° 10492 (edificio 358) del 31/05/2018



FOTO n° 10487 (edificio 359) del 31/05/2018



FOTO n° 10488 (edificio 359) del 31/05/2018



FOTO n° 10489 (edificio 359) del 31/05/2018




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Report Scheda Edifici *sintetica* N°210

Edifici associati alla Scheda: ID 365

Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 30/05/2018
- **Ambito** urbano
- **Giacitura** pendio
- **Località** BARBERINO DI MUGELLO
(Barberino Di Mugello)
- **Denominazione** BARBERINO DI MUGELLO
- **Tipologia insediativa** lottizzazione
- **Note**
Accessi alla pertinenza: carrabile e pedonale
Pertinenza recintata
Giardino e aree pavimentate



Catasto (1:5000)



Foto aerea 2019 (1:5000)



Scala: 1:1000

Informazioni sull'Edificio 365

Unità volumetriche dell'Edificio 365

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1657	95	261	25.33	3	1	successivo al 1936/39
1658	95	261	204.36	4	1	successivo al 1936/39

Informazioni generali e

note: civico 39

Tipologia: palazzina villino plurifamiliare

Condizioni generali: buone

Usi

- **Usò prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 8

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a capanna
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** grigliati; cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Rilievi fotografici



FOTO n° 10502 (scheda 210) del 31/05/2018



FOTO n° 10503 (scheda 210) del 31/05/2018



FOTO n° 10504 (scheda 210) del 31/05/2018



FOTO n° 10505 (scheda 210) del 31/05/2018



FOTO n° 10506 (scheda 210) del 31/05/2018



FOTO n° 10498 (edificio 365) del 31/05/2018



FOTO n° 10499 (edificio 365) del 31/05/2018



FOTO n° 10500 (edificio 365) del 31/05/2018



FOTO n° 10501 (edificio 365) del 31/05/2018



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Report Scheda Edifici *sintetica* N°212

Edifici associati alla Scheda: ID 360

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 30/05/2018
- **Ambito** urbano
- **Giacitura** pianura
- **Località** BARBERINO DI MUGELLO
(Barberino Di Mugello)
- **Denominazione** BARBERINO DI MUGELLO
- **Tipologia insediativa** lottizzazione
- **Note**
Accessi alla pertinenza: carrabile e pedonale
Pertinenza recintata
Giardino e aree pavimentate



Catasto (1:5000)



Foto aerea 2019 (1:5000)



Scala: 1:1000

Informazioni sull'Edificio 360

Unità volumetriche dell'Edificio 360

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1995	95	237	45.29	2		successivo al 1936/39
2387	95	237	82.65	2		successivo al 1936/39

Informazioni generali e

note: civico 16

Tipologia: casa villino monofamiliare

Condizioni generali: buone

Usi

- **Usi prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 1

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a falde
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Superfazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Rilievi fotografici



FOTO n° 10684 (scheda 212) del 01/06/2018



FOTO n° 10685 (scheda 212) del 01/06/2018



FOTO n° 10681 (edificio 360) del 01/06/2018



FOTO n° 10682 (edificio 360) del 01/06/2018



FOTO n° 10683 (edificio 360) del 01/06/2018



Report Scheda Edifici *sintetica* N°213

Edifici associati alla Scheda: ID 375

Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 30/05/2018
- **Ambito** urbano
- **Giacitura** pianura
- **Località** BARBERINO DI MUGELLO
(Barberino Di Mugello)
- **Denominazione** BARBERINO DI MUGELLO
- **Tipologia insediativa** lottizzazione
- **Note**
Accessi alla pertinenza: carrabile e pedonale
Pertinenza recintata
Giardino e aree pavimentate



Catasto (1:5000)



Foto aerea 2019 (1:5000)



Scala: 1:1000

Informazioni sull'Edificio 375

Unità volumetriche dell'Edificio 375

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2605	95	324	17.82	1		successivo al 1936/39
2622	95	324	80.85	2		successivo al 1936/39
2630	95	324	2.98			successivo al 1936/39
5283	95	324	24.33	2		successivo al 1936/39
13758	95	324	8.6	2		successivo al 1936/39

Informazioni generali e

note: civico 22

Tipologia: casa villino monofamiliare

Condizioni generali: buone

Usi

- **Usi prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 1

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginati regolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a falde
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** tradizionali
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Rilievi fotografici



FOTO n° 10688 (scheda 213) del 01/06/2018



FOTO n° 10689 (scheda 213) del 01/06/2018



FOTO n° 10690 (scheda 213) del 01/06/2018



FOTO n° 10686 (edificio 375) del 01/06/2018



FOTO n° 10687 (edificio 375) del 01/06/2018



Report Scheda Edifici *sintetica* N°214

Edifici associati alla Scheda: ID 376

Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 30/05/2018
- **Ambito** urbano
- **Giacitura** pianura
- **Località** BARBERINO DI MUGELLO
(Barberino Di Mugello)
- **Denominazione** BARBERINO DI MUGELLO
- **Tipologia insediativa** lottizzazione
- **Note**
Accessi alla pertinenza: carrabile e pedonale
Pertinenza recintata
Giardino e aree pavimentate



Catasto (1:5000)



Foto aerea 2019 (1:5000)



Scala: 1:1000

Informazioni sull'Edificio 376

Unità volumetriche dell'Edificio 376

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2503	95	244	130.05	2		successivo al 1936/39
2594	95	244	18.44	1		successivo al 1936/39
2597	95	244	61.95	2		successivo al 1936/39

Informazioni generali e note: **civico 20**

Tipologia: palazzina villino plurifamiliare

Condizioni generali: buone

Usi

- **Usi prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 2

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a capanna
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Rilievi fotografici



FOTO n° 10692 (scheda 214) del 01/06/2018



FOTO n° 10693 (scheda 214) del 01/06/2018



FOTO n° 10691 (edificio 376) del 01/06/2018



Report Scheda Edifici *sintetica* N°215

Edifici associati alla Scheda: ID 377

Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 30/05/2018
- **Ambito** urbano
- **Giacitura** pianura
- **Località** BARBERINO DI MUGELLO
(Barberino Di Mugello)
- **Denominazione** BARBERINO DI MUGELLO
- **Tipologia insediativa** lottizzazione
- **Note**
Accessi alla pertinenza: carrabile e pedonale
Pertinenza recintata
Giardino e aree pavimentate



Catasto (1:5000)



Foto aerea 2019 (1:5000)



Scala: 1:1000

Informazioni sull'Edificio 377

Unità volumetriche dell'Edificio 377

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2520	95	287	76.63	3		successivo al 1936/39
2532	95	287	81.16	3		successivo al 1936/39
2565	95	287	65.26	3		successivo al 1936/39
5248	95	287	56.82	3		successivo al 1936/39

Informazioni generali e

note: civico 12

Tipologia: palazzina villino plurifamiliare

Condizioni generali: buone

Usi

- **Usi prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 4

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a falde
Alterazioni/elementi da segnalare: con terrazza da un lato
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** laterizi non tradizionale
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Rilievi fotografici




FOTO n° 10696 (scheda 215) del 01/06/2018



FOTO n° 10697 (scheda 215) del 01/06/2018



FOTO n° 10698 (scheda 215) del 01/06/2018



FOTO n° 10699 (scheda 215) del 01/06/2018




FOTO n° 10700 (scheda 215) del 01/06/2018



FOTO n° 10694 (edificio 377) del 01/06/2018



FOTO n° 10695 (edificio 377) del 01/06/2018




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Report Scheda Edifici *sintetica* N°216

Edifici associati alla Scheda: ID 378

Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 30/05/2018
- **Ambito** urbano
- **Giacitura** pendio
- **Località** BARBERINO DI MUGELLO
(Barberino Di Mugello)
- **Denominazione** BARBERINO DI MUGELLO
- **Tipologia insediativa** lottizzazione
- **Note**
Accessi alla pertinenza: carrabile e pedonale
Pertinenza recintata
Giardino e aree pavimentate



Catasto (1:5000)



Foto aerea 2019 (1:5000)



Scala: 1:1000

Informazioni sull'Edificio 378

Unità volumetriche dell'Edificio 378

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2356	95	284	169.13	2		successivo al 1936/39

Informazioni generali e note: **civico 10**

Tipologia: palazzina villino plurifamiliare

Condizioni generali: buone

Usi

- **Usò prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 2

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato irregolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a capanna
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** tradizionali
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Rilievi fotografici




FOTO n° 10705 (scheda 216) del 01/06/2018



FOTO n° 10706 (scheda 216) del 01/06/2018



FOTO n° 10707 (scheda 216) del 01/06/2018



FOTO n° 10701 (edificio 378) del 01/06/2018



FOTO n° 10702 (edificio 378) del 01/06/2018



FOTO n° 10703 (edificio 378) del 01/06/2018



FOTO n° 10704 (edificio 378) del 01/06/2018



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Report Scheda Edifici *sintetica* N°217

Edifici associati alla Scheda: ID 381

Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 30/05/2018
- **Ambito** urbano
- **Giacitura** pianura
- **Località** BARBERINO DI MUGELLO
(Barberino Di Mugello)
- **Denominazione** BARBERINO DI MUGELLO
- **Tipologia insediativa** lottizzazione
- **Note**
Accessi alla pertinenza: carrabile e pedonale
Pertinenza recintata
Giardino e aree pavimentate



Catasto (1:5000)



Foto aerea 2019 (1:5000)



Scala: 1:1000

Informazioni sull'Edificio 381

Unità volumetriche dell'Edificio 381

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2403	95	298	139.13	2	1	successivo al 1936/39

Informazioni generali e note: **civico 6**

Tipologia: palazzina villino plurifamiliare

Condizioni generali: buone

Usi

- **Usi prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 4

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a padiglione
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Superfettazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Rilievi fotografici



FOTO n° 10712 (scheda 217) del 01/06/2018



FOTO n° 10713 (scheda 217) del 01/06/2018



FOTO n° 10714 (scheda 217) del 01/06/2018



FOTO n° 10708 (edificio 381) del 01/06/2018



FOTO n° 10709 (edificio 381) del 01/06/2018



FOTO n° 10710 (edificio 381) del 01/06/2018



FOTO n° 10711 (edificio 381) del 01/06/2018




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Report Scheda Edifici *sintetica* N°218

Edifici associati alla Scheda: ID 382

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 30/05/2018
- **Ambito** urbano
- **Giacitura** pianura
- **Località** BARBERINO DI MUGELLO
(Barberino Di Mugello)
- **Denominazione** BARBERINO DI MUGELLO
- **Tipologia insediativa** lottizzazione
- **Note**
Accessi alla pertinenza: carrabile e pedonale
Pertinenza recintata
Giardino e aree pavimentate



Catasto (1:5000)



Foto aerea 2019 (1:5000)



Scala: 1:1000

Informazioni sull'Edificio 382

Unità volumetriche dell'Edificio 382

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2319	95	283	59.58	2		successivo al 1936/39
2360	95	283	79.15	3		successivo al 1936/39

Informazioni generali e

note: civico 2 -2 A

Tipologia: palazzina villino plurifamiliare

Condizioni generali: buone

Usi

- **Usi prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 2

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a falde
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Rilievi fotografici



FOTO n° 10718 (scheda 218) del 01/06/2018



FOTO n° 10719 (scheda 218) del 01/06/2018



FOTO n° 10720 (scheda 218) del 01/06/2018



FOTO n° 10715 (edificio 382) del 01/06/2018



FOTO n° 10716 (edificio 382) del 01/06/2018



FOTO n° 10717 (edificio 382) del 01/06/2018




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Report Scheda Edifici *sintetica* N°219

Edifici associati alla Scheda: ID 344

Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 30/05/2018
- **Ambito** urbano
- **Giacitura** pianura
- **Località** BARBERINO DI MUGELLO
(Barberino Di Mugello)
- **Denominazione** BARBERINO DI MUGELLO
- **Tipologia insediativa** lottizzazione
- **Note**
Accessi alla pertinenza: carrabile e pedonale
Pertinenza recintata
Giardino e aree pavimentate



Catasto (1:5000)



Foto aerea 2019 (1:5000)



Scala: 1:1000

Informazioni sull'Edificio 344

Unità volumetriche dell'Edificio 344

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2304	78	335	124.35	2		successivo al 1936/39

Informazioni generali e note: **civico 41**

Tipologia: casa villino monofamiliare

Condizioni generali: buone

Usi

- **Usi prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 1

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a padiglione
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** marsigliesi portoghesi
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali
- **Superfettazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Rilievi fotografici



FOTO n° 10723 (scheda 219) del 01/06/2018



FOTO n° 10721 (edificio 344) del 01/06/2018



FOTO n° 10722 (edificio 344) del 01/06/2018




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Report Scheda Edifici *sintetica* N°220

Edifici associati alla Scheda: ID 345

Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 30/05/2018
- **Ambito** urbano
- **Giacitura** pendio
- **Località** BARBERINO DI MUGELLO
(Barberino Di Mugello)
- **Denominazione** BARBERINO DI MUGELLO
- **Tipologia insediativa** lottizzazione
- **Note**
Accessi alla pertinenza: carrabile e pedonale
Pertinenza recintata
Giardino e aree pavimentate



Catasto (1:5000)



Foto aerea 2019 (1:5000)



Scala: 1:1000

Informazioni sull'Edificio 345

Unità volumetriche dell'Edificio 345

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2179	78	333	62.64	2		successivo al 1936/39
2217	78	333	84.92	2		successivo al 1936/39

Informazioni generali e

note: civico 43-45

Tipologia: palazzina villino plurifamiliare

Condizioni generali: buone

Usi

- **Usi prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 3

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a falde
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Rilievi fotografici



FOTO n° 10726 (scheda 220) del 01/06/2018



FOTO n° 10727 (scheda 220) del 01/06/2018



FOTO n° 10728 (scheda 220) del 01/06/2018



FOTO n° 10729 (scheda 220) del 01/06/2018



FOTO n° 10724 (edificio 345) del 01/06/2018



FOTO n° 10725 (edificio 345) del 01/06/2018




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Report Scheda Edifici *sintetica* N°221

Edifici associati alla Scheda: ID 346

Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 30/05/2018
- **Ambito** urbano
- **Giacitura** pendio
- **Località** BARBERINO DI MUGELLO
(Barberino Di Mugello)
- **Denominazione** BARBERINO DI MUGELLO
- **Tipologia insediativa** lottizzazione
- **Note**
Accessi alla pertinenza: carrabile e pedonale
Pertinenza recintata
Giardino e aree pavimentate



Catasto (1:5000)



Foto aerea 2019 (1:5000)



Scala: 1:1000

Informazioni sull'Edificio 346

Unità volumetriche dell'Edificio 346

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2452	78	374	117.99	2		successivo al 1936/39
2519	78	374	115.02	2	1	successivo al 1936/39
5252	78	374	13.58	2		successivo al 1936/39

Informazioni generali e

note: civico 47

Tipologia: palazzina villino plurifamiliare

Condizioni generali: buone

Usi

- **Usi prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 5

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a padiglione
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** marsigliesi portoghesi
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Superfazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Rilievi fotografici



FOTO n° 10733 (scheda 221) del 01/06/2018



FOTO n° 10730 (edificio 346) del 01/06/2018



FOTO n° 10731 (edificio 346) del 01/06/2018



FOTO n° 10732 (edificio 346) del 01/06/2018




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Report Scheda Edifici *sintetica* N°222

Edifici associati alla Scheda: ID 2488

Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 30/05/2018
- **Ambito** urbano
- **Giacitura** pianura
- **Località** BARBERINO DI MUGELLO
(Barberino Di Mugello)
- **Denominazione** BARBERINO DI MUGELLO
- **Tipologia insediativa** lottizzazione
- **Note**
Accessi alla pertinenza: carrabile e pedonale
Pertinenza recintata
Giardino e aree pavimentate



Catasto (1:5000)



Foto aerea 2019 (1:5000)



Scala: 1:1000

Informazioni sull'Edificio 2488

Unità volumetriche dell'Edificio 2488

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1974			47.81			successivo al 1936/39
2522	96	249	134.85	3		successivo al 1936/39
2554			77.47	1		successivo al 1936/39

Informazioni generali e

note: civico 4-4 A

Tipologia: palazzina villino plurifamiliare

Condizioni generali: buone

Usi

- **Usi prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 2

Valutazioni

- **Alterazioni:** lievi
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato irregolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** altro
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** non rilevabile
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Rilievi fotografici



FOTO n° 10739 (scheda 222) del 01/06/2018



FOTO n° 10740 (scheda 222) del 01/06/2018



FOTO n° 10741 (scheda 222) del 01/06/2018




FOTO n° 10734 (edificio 2488) del 01/06/2018



FOTO n° 10735 (edificio 2488) del 01/06/2018



FOTO n° 10736 (edificio 2488) del 01/06/2018



FOTO n° 10737 (edificio 2488) del 01/06/2018



FOTO n° 10738 (edificio 2488) del 01/06/2018




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Report Scheda Edifici *sintetica* N°223

Edifici associati alla Scheda: ID 329

Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 30/05/2018
- **Ambito** urbano
- **Giacitura** pianura
- **Località** BARBERINO DI MUGELLO
(Barberino Di Mugello)
- **Denominazione** BARBERINO DI MUGELLO
- **Tipologia insediativa** lottizzazione
- **Note**
Accessi alla pertinenza: carrabile e pedonale
Pertinenza recintata
Giardino e aree pavimentate



Catasto (1:5000)



Foto aerea 2019 (1:5000)



Scala: 1:1000

Informazioni sull'Edificio 329

Unità volumetriche dell'Edificio 329

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
7874	78	888	117.09	3	1	successivo al 1936/39

Informazioni generali e note: civico 48-50-52-54
Tipologia: palazzina villino plurifamiliare
Condizioni generali: buone

Usi

- **Usi prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato simmetrico
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a capanna
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** marsigliesi portoghesi
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Rilievi fotografici



FOTO n° 10745 (scheda 223) del 01/06/2018



FOTO n° 10742 (edificio 329) del 01/06/2018



FOTO n° 10743 (edificio 329) del 01/06/2018



FOTO n° 10744 (edificio 329) del 01/06/2018



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Report Scheda Edifici *sintetica* N°224

Edifici associati alla Scheda: ID 328

Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 30/05/2018
- **Ambito** urbano
- **Giacitura** pianura
- **Località** BARBERINO DI MUGELLO
(Barberino Di Mugello)
- **Denominazione** BARBERINO DI MUGELLO
- **Tipologia insediativa** lottizzazione
- **Note**
Accessi alla pertinenza: carrabile e pedonale
Pertinenza recintata
Giardino e aree pavimentate



Catasto (1:5000)



Foto aerea 2019 (1:5000)



Scala: 1:1000

Informazioni sull'Edificio 328

Unità volumetriche dell'Edificio 328

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2489	78	349	148	2	1	successivo al 1936/39

Informazioni generali e note: civico 4-4 A-6

Tipologia: palazzina villino plurifamiliare

Condizioni generali: buone

Usi

- **Usi prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a capanna
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici marcapiano, zoccolature, angolari

Classificazione: 7

Rilievi fotografici




FOTO n° 10749 (scheda 224) del 01/06/2018



FOTO n° 10750 (scheda 224) del 01/06/2018



FOTO n° 10746 (edificio 328) del 01/06/2018



FOTO n° 10747 (edificio 328) del 01/06/2018



FOTO n° 10748 (edificio 328) del 01/06/2018




Report Scheda Edifici *sintetica* N°227

Edifici associati alla Scheda: ID 306 ID 307

Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 30/05/2018
- **Ambito** urbano
- **Giacitura** pianura
- **Località** BARBERINO DI MUGELLO
(Barberino Di Mugello)
- **Denominazione** BARBERINO DI MUGELLO
- **Tipologia insediativa** lottizzazione
- **Note**
Accessi alla pertinenza: carrabile e pedonale
Pertinenza recintata
Giardino e aree pavimentate



Catasto (1:5000)



Foto aerea 2019 (1:5000)



Scala: 1:1000

Informazioni sull'Edificio 306

Unità volumetriche dell'Edificio 306

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1532	78	375	33.3	2	1	successivo al 1936/39
1559	78	375	87.76	2	1	successivo al 1936/39

Informazioni generali e note: civico

9-11

Tipologia: palazzina villino plurifamiliare

Condizioni generali: buone

Usi

- **Usi prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 2

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a falde
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Informazioni sull'Edificio 307

Unità volumetriche dell'Edificio 307

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1484	78	367	105.94	2		successivo al 1936/39
1531	78	367	36.01	2		successivo al 1936/39

Informazioni generali e note: **civico**
2-7

Tipologia: **casa villino**
monofamiliare

Condizioni generali: **buone**

Usi

- **Usi prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 1

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a falde
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: **7**

Rilievi fotografici



FOTO n° 10771 (scheda 227) del 12/06/2018



FOTO n° 10772 (scheda 227) del 12/06/2018



FOTO n° 10773 (scheda 227) del 12/06/2018



FOTO n° 10774 (scheda 227) del 12/06/2018



FOTO n° 10764 (edificio 306) del 12/06/2018



FOTO n° 10765 (edificio 306) del 12/06/2018



FOTO n° 10766 (edificio 306) del 12/06/2018



FOTO n° 10767 (edificio 306) del 12/06/2018



FOTO n° 10768 (edificio 306) del 12/06/2018



FOTO n° 10769 (edificio 307) del 12/06/2018



FOTO n° 10770 (edificio 307) del 12/06/2018




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Report Scheda Edifici *sintetica* N°228

Edifici associati alla Scheda: ID 292

Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 30/05/2018
- **Ambito** urbano
- **Giacitura** pianura
- **Località** BARBERINO DI MUGELLO
(Barberino Di Mugello)
- **Denominazione** BARBERINO DI MUGELLO
- **Tipologia insediativa** lottizzazione
- **Note**
Accessi alla pertinenza: pedonale
Pertinenza recintata
Giardino e aree pavimentate



Catasto (1:5000)



Foto aerea 2019 (1:5000)



Scala: 1:1000

Informazioni sull'Edificio 292

Unità volumetriche dell'Edificio 292

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1034	78	391	178.98	3	1	successivo al 1936/39

Informazioni generali e note: civico 6

Tipologia: palazzina villino plurifamiliare

Condizioni generali: medie

Usi

- **Usò prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 6

Valutazioni

- **Alterazioni:** lievi
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a padiglione
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Superfetazioni ed incongruenze:** tamponamento di strutture aperte

Classificazione: 7

Rilievi fotografici




FOTO n° 10779 (scheda 228) del 12/06/2018



FOTO n° 10780 (scheda 228) del 12/06/2018



FOTO n° 10781 (scheda 228) del 12/06/2018



FOTO n° 10782 (scheda 228) del 12/06/2018



FOTO n° 10775 (edificio 292) del 12/06/2018



FOTO n° 10776 (edificio 292) del 12/06/2018



FOTO n° 10777 (edificio 292) del 12/06/2018



FOTO n° 10778 (edificio 292) del 12/06/2018



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Report Scheda Edifici *sintetica* N°229

Edifici associati alla Scheda: ID 302

Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 30/05/2018
- **Ambito** urbano
- **Giacitura** pianura
- **Località** BARBERINO DI MUGELLO
(Barberino Di Mugello)
- **Denominazione** BARBERINO DI MUGELLO
- **Tipologia insediativa** lottizzazione
- **Note**
Accessi alla pertinenza: carrabile e pedonale
Pertinenza recintata
Giardino e aree pavimentate



Catasto (1:5000)



Foto aerea 2019 (1:5000)



Scala: 1:1000

Informazioni sull'Edificio 302

Unità volumetriche dell'Edificio 302

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1955	78	390	150.52	3		successivo al 1936/39

Informazioni generali e

note: **civico 7**

Tipologia: edificio in linea o a torre

Condizioni generali: medie

Usi

- **Usò prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 7

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato irregolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a padiglione
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Superfettazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Rilievi fotografici




FOTO n° 10793 (scheda 229) del 12/06/2018



FOTO n° 10794 (scheda 229) del 12/06/2018



FOTO n° 10795 (scheda 229) del 12/06/2018



FOTO n° 10791 (edificio 302) del 12/06/2018



FOTO n° 10792 (edificio 302) del 12/06/2018



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Report Scheda Edifici *sintetica* N°230

Edifici associati alla Scheda: ID 311

Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 30/05/2018
- **Ambito** urbano
- **Giacitura** pianura
- **Località** BARBERINO DI MUGELLO
(Barberino Di Mugello)
- **Denominazione** BARBERINO DI MUGELLO
- **Tipologia insediativa** lottizzazione
- **Note**
Accessi alla pertinenza: carrabile e pedonale
Pertinenza recintata
Giardino e aree pavimentate



Catasto (1:5000)



Foto aerea 2019 (1:5000)



Scala: 1:1000

Informazioni sull'Edificio 311

Unità volumetriche dell'Edificio 311

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1491	78	317	60.81	2	1	successivo al 1936/39
1998	78	317	72.59	2	1	successivo al 1936/39

Informazioni generali e

note: civico 4-6

Tipologia: palazzina villino plurifamiliare

Condizioni generali: buone

Usi

- **Usi prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 2

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a falde
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Superfazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Rilievi fotografici



FOTO n° 10799 (scheda 230) del 12/06/2018



FOTO n° 10800 (scheda 230) del 12/06/2018



FOTO n° 10801 (scheda 230) del 12/06/2018



FOTO n° 10802 (scheda 230) del 12/06/2018



FOTO n° 10803 (scheda 230) del 12/06/2018



FOTO n° 10758 (edificio 311) del 12/06/2018



FOTO n° 10759 (edificio 311) del 12/06/2018



FOTO n° 10796 (edificio 311) del 12/06/2018



FOTO n° 10797 (edificio 311) del 12/06/2018



FOTO n° 10798 (edificio 311) del 12/06/2018




Report Scheda Edifici *sintetica* N°231

Edifici associati alla Scheda: ID 299 ID 300 ID 301

Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 30/05/2018
- **Ambito** urbano
- **Giacitura** pianura
- **Località** BARBERINO DI MUGELLO
(Barberino Di Mugello)
- **Denominazione** BARBERINO DI MUGELLO
- **Tipologia insediativa** lottizzazione
- **Note**
Accessi alla pertinenza: carrabile e pedonale
Pertinenza recintata
Giardino e aree pavimentate



Catasto (1:5000)



Foto aerea 2019 (1:5000)



Scala: 1:1000

Informazioni sull'Edificio 299

Unità volumetriche dell'Edificio 299

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2083	78	734	7.11	1	1	successivo al 1936/39
13675	78	734	120.02	1	1	successivo al 1936/39

Informazioni generali e note: civico

3

Tipologia: casa villino monofamiliare

Condizioni generali: buone

Usi

- **Usi prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 1

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a falde
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Informazioni sull'Edificio 300

Unità volumetriche dell'Edificio 300

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1511	78	331	7.13	2		successivo al 1936/39
13664	78	331	110.89	2		successivo al 1936/39

Informazioni generali e note: civico**Tipologia: palazzina villino plurifamiliare****Condizioni generali: buone****Usi**

- **Usi prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 2

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a falde
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Informazioni sull'Edificio 301**Unità volumetriche dell'Edificio 301**

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1510	78	293	117.16	1	1	successivo al 1936/39

Informazioni generali e note: civico**5****Tipologia: casa villino monofamiliare****Condizioni generali: buone****Usi**

- **Usi prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 1

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a padiglione
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Rilievi fotografici



FOTO n° 10806 (scheda 231) del 12/06/2018



FOTO n° 10807 (scheda 231) del 12/06/2018



FOTO n° 10808 (scheda 231) del 12/06/2018




FOTO n° 10809 (scheda 231) del 12/06/2018



FOTO n° 10804 (edificio 299) del 12/06/2018



FOTO n° 10805 (edificio 299) del 12/06/2018




FOTO n° 10787 (edificio 300) del 12/06/2018



FOTO n° 10788 (edificio 300) del 12/06/2018



FOTO n° 10789 (edificio 301) del 12/06/2018



FOTO n° 10790 (edificio 301) del 12/06/2018




Report Scheda Edifici *sintetica* N°232

Edifici associati alla Scheda: ID 297 ID 298

Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 30/05/2018
- **Ambito** urbano
- **Giacitura** pendio
- **Località** BARBERINO DI MUGELLO
(Barberino Di Mugello)
- **Denominazione** BARBERINO DI MUGELLO
- **Tipologia insediativa** lottizzazione
- **Note**
Accessi alla pertinenza: carrabile e pedonale
Pertinenza recintata
Giardino e aree pavimentate



Catasto (1:5000)



Foto aerea 2019 (1:5000)



Scala: 1:1000

Informazioni sull'Edificio 297

Unità volumetriche dell'Edificio 297

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1573	78	291	221.75	2		successivo al 1936/39

Informazioni generali e

note: civico 1

Tipologia: palazzina villino plurifamiliare

Condizioni generali: buone

Usi

- **Usi prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 4

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a capanna
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Informazioni sull'Edificio 298

Unità volumetriche dell'Edificio 298

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1571	78	362	7.44			successivo al 1936/39
1572	78	362	118.71	2		successivo al 1936/39

Informazioni generali e**note: civico 3****Tipologia: casa villino
monofamiliare****Condizioni generali: buone****Usi**

- **Usi prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 1

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

**Caratteristiche edilizie ed
architettoniche**

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a falde
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Superfettazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Rilievi fotografici




FOTO n° 10814 (scheda 232) del 12/06/2018



FOTO n° 10815 (scheda 232) del 12/06/2018




FOTO n° 10816 (scheda 232) del 12/06/2018



FOTO n° 10817 (scheda 232) del 12/06/2018



FOTO n° 10811 (edificio 297) del 12/06/2018




FOTO n° 10812 (edificio 297) del 12/06/2018



FOTO n° 10813 (edificio 297) del 12/06/2018



FOTO n° 10810 (edificio 298) del 12/06/2018




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Report Scheda Edifici *sintetica* N°233

Edifici associati alla Scheda: ID 357

Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 30/05/2018
- **Ambito** urbano
- **Giacitura** pianura
- **Località** BARBERINO DI MUGELLO
(Barberino Di Mugello)
- **Denominazione** BARBERINO DI MUGELLO
- **Tipologia insediativa** lottizzazione
- **Note**
Accessi alla pertinenza: carrabile e pedonale
Pertinenza recintata
Giardino e aree pavimentate



Catasto (1:5000)



Foto aerea 2019 (1:5000)



Scala: 1:1000

Informazioni sull'Edificio 357

Unità volumetriche dell'Edificio 357

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
992	95	229	49.62	1		successivo al 1936/39
1010	95	229	59.14	1		successivo al 1936/39

Informazioni generali e

note: civico 2

Tipologia: casa villino monofamiliare

Condizioni generali: buone

Usi

- **Usi prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 1

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a falde
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Superfettazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Rilievi fotografici




FOTO n° 10822 (scheda 233) del 12/06/2018



FOTO n° 10823 (scheda 233) del 12/06/2018



FOTO n° 10818 (edificio 357) del 12/06/2018



FOTO n° 10819 (edificio 357) del 12/06/2018



FOTO n° 10820 (edificio 357) del 12/06/2018




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Report Scheda Edifici *sintetica* N°234

Edifici associati alla Scheda: ID 356

Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 30/05/2018
- **Ambito** urbano
- **Giacitura** pianura
- **Località** BARBERINO DI MUGELLO
(Barberino Di Mugello)
- **Denominazione** BARBERINO DI MUGELLO
- **Tipologia insediativa** lottizzazione
- **Note**
Accessi alla pertinenza: carrabile e pedonale
Pertinenza recintata
Giardino e aree pavimentate



Catasto (1:5000)



Foto aerea 2019 (1:5000)



Scala: 1:1000

Informazioni sull'Edificio 356

Unità volumetriche dell'Edificio 356

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1012	95	224	44.63	1		successivo al 1936/39
1023	95	224	61.82	1		successivo al 1936/39

Informazioni generali e

note: civico 4

Tipologia: casa villino monofamiliare

Condizioni generali: buone

Usi

- **Usi prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 1

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a falde
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Superfettazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Rilievi fotografici



FOTO n° 10826 (scheda 234) del 12/06/2018



FOTO n° 10827 (scheda 234) del 12/06/2018



FOTO n° 10824 (edificio 356) del 12/06/2018



FOTO n° 10825 (edificio 356) del 12/06/2018



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Report Scheda Edifici *sintetica* N°235

Edifici associati alla Scheda: ID 355

Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 30/05/2018
- **Ambito** urbano
- **Giacitura** pianura
- **Località** BARBERINO DI MUGELLO
(Barberino Di Mugello)
- **Denominazione** BARBERINO DI MUGELLO
- **Tipologia insediativa** lottizzazione
- **Note**
Accessi alla pertinenza: carrabile e pedonale
Pertinenza recintata
Giardino e aree pavimentate



Catasto (1:5000)



Foto aerea 2019 (1:5000)



Scala: 1:1000

Informazioni sull'Edificio 355

Unità volumetriche dell'Edificio 355

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1062	95	230	25.15	1		successivo al 1936/39
1089	95	230	111.9	2		successivo al 1936/39
1537	95	230	112.99	2		successivo al 1936/39

Informazioni generali e note: civici 6-8-10-12

Tipologia: palazzina villino plurifamiliare

Condizioni generali: buone

Usi

- **Usi prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 4

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a falde
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Superfazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Rilievi fotografici




FOTO n° 10832 (scheda 235) del 12/06/2018



FOTO n° 10833 (scheda 235) del 12/06/2018



FOTO n° 10834 (scheda 235) del 12/06/2018



FOTO n° 10828 (edificio 355) del 12/06/2018



FOTO n° 10829 (edificio 355) del 12/06/2018



FOTO n° 10830 (edificio 355) del 12/06/2018



FOTO n° 10831 (edificio 355) del 12/06/2018



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Report Scheda Edifici *sintetica* N°236

Edifici associati alla Scheda: ID 351

Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 30/05/2018
- **Ambito** urbano
- **Giacitura** pianura
- **Località** BARBERINO DI MUGELLO
(Barberino Di Mugello)
- **Denominazione** BARBERINO DI MUGELLO
- **Tipologia insediativa** lottizzazione
- **Note**
Accessi alla pertinenza: carrabile e pedonale
Pertinenza recintata
Giardino e aree pavimentate



Catasto (1:5000)



Foto aerea 2019 (1:5000)



Scala: 1:1000

Informazioni sull'Edificio 351

Unità volumetriche dell'Edificio 351

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
937	95	243	14.33			successivo al 1936/39
938	95	243	93.32			successivo al 1936/39
939	95	243	118.62			successivo al 1936/39
959	95	243	52.62			successivo al 1936/39

Informazioni generali e note: **civico 7**

Tipologia: palazzina villino plurifamiliare

Condizioni generali: buone

Usi

- **Usi prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 5

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a falde
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Superfazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Rilievi fotografici




FOTO n° 10837 (scheda 236) del 12/06/2018



FOTO n° 10838 (scheda 236) del 12/06/2018



FOTO n° 10839 (scheda 236) del 12/06/2018




FOTO n° 10840 (scheda 236) del 12/06/2018



FOTO n° 10835 (edificio 351) del 12/06/2018



FOTO n° 10836 (edificio 351) del 12/06/2018



Report Scheda Edifici *sintetica* N°237

Edifici associati alla Scheda: ID 352 ID 3393

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 30/05/2018
- **Ambito** urbano
- **Giacitura** pianura
- **Località** BARBERINO DI MUGELLO
(Barberino Di Mugello)
- **Denominazione** BARBERINO DI MUGELLO
- **Tipologia insediativa** lottizzazione
- **Note**
Accessi alla pertinenza: carrabile e pedonale
Pertinenza recintata
Giardino e aree pavimentate



Catasto (1:5000)




Foto aerea 2019 (1:5000)



Scala: 1:1000

Informazioni sull'Edificio 352

Unità volumetriche dell'Edificio 352

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1090	95	1106	151.23	1	1	successivo al 1936/39

Informazioni generali e

note: **civico 14**

Tipologia: **casa villino monofamiliare**

Condizioni generali: **buone**

Usi

- **Usi prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 1

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato irregolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a falde
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Superfettazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: **7**

Informazioni sull'Edificio 3393

Unità volumetriche dell'Edificio 3393

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1496	95	1106	78.25			successivo al 1936/39

Tipologia: non classificabile

Condizioni generali: buone

Usi

- **Usi prevalente:**
- **Usi standard:** residenziale

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** non rilevabile
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a capanna
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** non rilevabile
- **Elementi architettonici decorativi:** non rilevabile
- **Superfettazioni ed incongruenze:** non rilevabile

Classificazione: 7

Rilievi fotografici



FOTO n° 10844 (scheda 237) del 12/06/2018



FOTO n° 10841 (edificio 352) del 12/06/2018



FOTO n° 10842 (edificio 352) del 12/06/2018



FOTO n° 10843 (edificio 3393) del 12/06/2018



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Report Scheda Edifici *sintetica* N°238

Edifici associati alla Scheda: ID 349 ID 350

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 30/05/2018
- **Ambito** urbano
- **Giacitura** pianura
- **Località** BARBERINO DI MUGELLO
(Barberino Di Mugello)
- **Denominazione** BARBERINO DI MUGELLO
- **Tipologia insediativa** lottizzazione
- **Note**
Accessi alla pertinenza: carrabile e pedonale
Pertinenza recintata
Giardino e aree pavimentate



Catasto (1:5000)



Foto aerea 2019 (1:5000)



Scala: 1:1000

Informazioni sull'Edificio 349

Unità volumetriche dell'Edificio 349

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
965	95	240	129.88			successivo al 1936/39

Informazioni generali e note: civico 3

note: **civico 3**

Tipologia: **palazzina villino plurifamiliare**

Condizioni generali: **buone**

Usi

- **Usi prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 2

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a falde
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Superfettazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Informazioni sull'Edificio 350

Unità volumetriche dell'Edificio 350

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
878	95	304	30.39			successivo al 1936/39
950	95	304	120.73			successivo al 1936/39

Informazioni generali e note: civico 5

Tipologia: palazzina villino plurifamiliare

Condizioni generali: buone

Usi

- **Usi prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 2

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a falde
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Rilievi fotografici



FOTO n° 10853 (scheda 238) del 12/06/2018



FOTO n° 10854 (scheda 238) del 12/06/2018



FOTO n° 10855 (scheda 238) del 12/06/2018



FOTO n° 10856 (scheda 238) del 12/06/2018



FOTO n° 10857 (scheda 238) del 12/06/2018



FOTO n° 10858 (scheda 238) del 12/06/2018



FOTO n° 10859 (scheda 238) del 12/06/2018



FOTO n° 10848 (edificio 349) del 12/06/2018



FOTO n° 10849 (edificio 349) del 12/06/2018



FOTO n° 10850 (edificio 349) del 12/06/2018



FOTO n° 10845 (edificio 350) del 12/06/2018



FOTO n° 10846 (edificio 350) del 12/06/2018



FOTO n° 10847 (edificio 350) del 12/06/2018



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Report Scheda Edifici *sintetica* N°239

Edifici associati alla Scheda: ID 348

Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 30/05/2018
- **Ambito** urbano
- **Giacitura** pianura
- **Località** BARBERINO DI MUGELLO
(Barberino Di Mugello)
- **Denominazione** BARBERINO DI MUGELLO
- **Tipologia insediativa** lottizzazione
- **Note**
Accessi alla pertinenza: carrabile e pedonale
Pertinenza recintata
Giardino e aree pavimentate



Catasto (1:5000)



Foto aerea 2019 (1:5000)



Scala: 1:1000

Informazioni sull'Edificio 348

Unità volumetriche dell'Edificio 348

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
767	95	228	20.78			successivo al 1936/39
1000	95	228	111.68			successivo al 1936/39

Informazioni generali e

note: civico 1

Tipologia: casa villino monofamiliare

Condizioni generali: buone

Usi

- **Usi prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 1

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a falde
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Superfettazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Rilievi fotografici



FOTO n° 10865 (scheda 239) del 12/06/2018



FOTO n° 10860 (edificio 348) del 12/06/2018



FOTO n° 10861 (edificio 348) del 12/06/2018



FOTO n° 10862 (edificio 348) del 12/06/2018



FOTO n° 10863 (edificio 348) del 12/06/2018



FOTO n° 10864 (edificio 348) del 12/06/2018



Report Scheda Edifici *sintetica* N°242

Edifici associati alla Scheda: ID 57

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 15/06/2018
- **Ambito** urbano
- **Giacitura** pianura
- **Località** BARBERINO DI MUGELLO
(Barberino Di Mugello)
- **Tipologia insediativa** edificio isolato
su lotto
- **Note**
Accessi alla pertinenza: pedonale
Pertinenza recintata
Giardino, aree pavimentate



Catasto (1:5000)



Foto aerea 2019 (1:5000)



Scala: 1:1000

Informazioni sull'Edificio 57

Unità volumetriche dell'Edificio 57

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
231	98	250	330.44	2	1	successivo al 1936/39
361	98	250	15.93			successivo al 1936/39

Informazioni generali e

note: **civico 6**

Tipologia: casa a schiera (moderna)

Condizioni generali: buone

Usi

- **Usi prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 5

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato irregolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a padiglione
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Rilievi fotografici



FOTO n° 10877 (scheda 242) del 14/06/2018



FOTO n° 10878 (scheda 242) del 14/06/2018



FOTO n° 10879 (scheda 242) del 14/06/2018



FOTO n° 10880 (scheda 242) del 14/06/2018



FOTO n° 10881 (scheda 242) del 14/06/2018



FOTO n° 10870 (edificio 57) del 14/06/2018



FOTO n° 10871 (edificio 57) del 14/06/2018



FOTO n° 10872 (edificio 57) del 14/06/2018



FOTO n° 10873 (edificio 57) del 14/06/2018



FOTO n° 10874 (edificio 57) del 14/06/2018



FOTO n° 10875 (edificio 57) del 14/06/2018



FOTO n° 10876 (edificio 57) del 14/06/2018



Report Scheda Edifici *sintetica* N°243

Edifici associati alla Scheda: ID 55

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 15/06/2018
- **Ambito** urbano
- **Giacitura** pianura
- **Località** BARBERINO DI MUGELLO
(Barberino Di Mugello)
- **Tipologia insediativa** edificio isolato
su lotto
- **Note**
Accessi alla pertinenza: pedonale e
carrabile
Pertinenza recintata
Giardino, aree pavimentate



Catasto (1:5000)



Foto aerea 2019 (1:5000)



Scala: 1:1000

Informazioni sull'Edificio 55

Unità volumetriche dell'Edificio 55

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
218	98	249	58.55	2	1	successivo al 1936/39
4031	98	249	27.2			successivo al 1936/39

Informazioni generali e note: **civico 4**

Tipologia: casa villino monofamiliare

Condizioni generali: buone

Usi

- **Usi prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 1

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato irregolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a padiglione
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Rilievi fotografici




FOTO n° 10886 (scheda 243) del 14/06/2018




FOTO n° 10887 (scheda 243) del 14/06/2018



FOTO n° 10888 (scheda 243) del 14/06/2018



FOTO n° 10889 (scheda 243) del 14/06/2018




FOTO n° 10890 (scheda 243) del 14/06/2018



FOTO n° 10891 (scheda 243) del 14/06/2018



FOTO n° 10882 (edificio 55) del 14/06/2018



FOTO n° 10883 (edificio 55) del 14/06/2018



FOTO n° 10885 (edificio 55) del 14/06/2018



Report Scheda Edifici *sintetica* N°244

Edifici associati alla Scheda: ID 56

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 15/06/2018
- **Ambito** urbano
- **Giacitura** pianura
- **Località** BARBERINO DI MUGELLO
(Barberino Di Mugello)
- **Tipologia insediativa** edificio isolato
su lotto
- **Note**
Accessi alla pertinenza: pedonale e
carrabile
Pertinenza recintata
Giardino, aree pavimentate



Catasto (1:5000)




Foto aerea 2019 (1:5000)



Scala: 1:1000

Informazioni sull'Edificio 56

Unità volumetriche dell'Edificio 56

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
164	98	222	30.05			successivo al 1936/39
207	98	222	49.17			successivo al 1936/39

Informazioni generali e note: civico 2

Tipologia: casa villino monofamiliare

Condizioni generali: buone

Usi

- **Usi prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 1

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a falde
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Superfettazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Rilievi fotografici




FOTO n° 10893 (scheda 244) del 14/06/2018



FOTO n° 10894 (scheda 244) del 14/06/2018



FOTO n° 10892 (edificio 56) del 14/06/2018




Report Scheda Edifici *sintetica* N°245

Edifici associati alla Scheda: ID 44

Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 15/06/2018
- **Ambito** urbano
- **Giacitura** pianura
- **Località** BARBERINO DI MUGELLO
(Barberino Di Mugello)
- **Tipologia insediativa** edificio isolato
su lotto
- **Note**
Accessi alla pertinenza: carrabile sul
retro, pedonale fronte strada
Pertinenza recintata
Giardino, aree pavimentate, asfalto



Catasto (1:5000)



Foto aerea 2019 (1:5000)



Scala: 1:1000

Informazioni sull'Edificio 44

Unità volumetriche dell'Edificio 44

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
160	97	665	503.24	3	1	successivo al 1936/39

Informazioni generali e

note: **civico 1-3-5-7-9-11-13-15**

Tipologia: casa a schiera (moderna)

Condizioni generali: buone

Usi

- **Usi prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 8

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a capanna
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Rilievi fotografici




FOTO n° 10900 (scheda 245) del 14/06/2018



FOTO n° 10901 (scheda 245) del 14/06/2018



FOTO n° 10902 (scheda 245) del 14/06/2018



FOTO n° 10903 (scheda 245) del 14/06/2018



FOTO n° 10895 (edificio 44) del 14/06/2018



FOTO n° 10896 (edificio 44) del 14/06/2018



FOTO n° 10897 (edificio 44) del 14/06/2018



FOTO n° 10898 (edificio 44) del 14/06/2018



FOTO n° 10899 (edificio 44) del 14/06/2018



FOTO n° 10932 (edificio 44) del 14/06/2018



Report Scheda Edifici *sintetica* N°246

Edifici associati alla Scheda: ID 59

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 15/06/2018
- **Ambito** urbano
- **Giacitura** pianura
- **Località** BARBERINO DI MUGELLO
(Barberino Di Mugello)
- **Tipologia insediativa** edificio isolato
su lotto
- **Note**
Accessi alla pertinenza: pedonale
Pertinenza recintata
Giardino e aree pavimentate



Catasto (1:5000)



Foto aerea 2019 (1:5000)



Scala: 1:1000

Informazioni sull'Edificio 59

Unità volumetriche dell'Edificio 59

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
337	97	575	153.82	2	1	successivo al 1936/39
338	97	575	173.5	2	1	successivo al 1936/39

Informazioni generali e

note: civico 20-22-24-26

Tipologia: palazzina villino plurifamiliare

Condizioni generali: buone

Usi

- **Usi prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 5

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a falde
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Rilievi fotografici



FOTO n° 10908 (scheda 246) del 14/06/2018



FOTO n° 10909 (scheda 246) del 14/06/2018



FOTO n° 10910 (scheda 246) del 14/06/2018



FOTO n° 10911 (scheda 246) del 14/06/2018



FOTO n° 10912 (scheda 246) del 14/06/2018



FOTO n° 10913 (scheda 246) del 14/06/2018



FOTO n° 10914 (scheda 246) del 14/06/2018



FOTO n° 10904 (edificio 59) del 14/06/2018



FOTO n° 10905 (edificio 59) del 14/06/2018



FOTO n° 10906 (edificio 59) del 14/06/2018



FOTO n° 10907 (edificio 59) del 14/06/2018




Report Scheda Edifici *sintetica* N°247

Edifici associati alla Scheda: ID 49

Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 15/06/2018
- **Ambito** urbano
- **Giacitura** pianura
- **Località** BARBERINO DI MUGELLO
(Barberino Di Mugello)
- **Tipologia insediativa** edificio isolato
su lotto
- **Note**
Accessi alla pertinenza: pedonale
Pertinenza recintata
Aiuole verdi e aree pavimentate
Retro non visibile da strada



Catasto (1:5000)



Foto aerea 2019 (1:5000)



Scala: 1:1000

Informazioni sull'Edificio 49

Unità volumetriche dell'Edificio 49

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
351	97	423	28.22	2	1	successivo al 1936/39
353	97	423	93.34	2	1	successivo al 1936/39
360	97	423	111.26	2	1	successivo al 1936/39
382	97	423	180.03	3	1	successivo al 1936/39
453	97	423	179.16	2	1	successivo al 1936/39
4351	97	423	20.26			successivo al 1936/39
13632	97	423	242.67	2	1	successivo al 1936/39

Informazioni generali e

note: civico:

via del lavoro 9-11-13-15-17-19;

via del piano 4-6-8-10-12-14-16-18

Tipologia: edificio a corte

Condizioni generali: buone

Usi

- **Usi prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 10

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a falde
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Rilievi fotografici



FOTO n° 10919 (scheda 247) del 14/06/2018



FOTO n° 10920 (scheda 247) del 14/06/2018



FOTO n° 10921 (scheda 247) del 14/06/2018



FOTO n° 10922 (scheda 247) del 14/06/2018



FOTO n° 10915 (edificio 49) del 14/06/2018



FOTO n° 10916 (edificio 49) del 14/06/2018



FOTO n° 10917 (edificio 49) del 14/06/2018



FOTO n° 10918 (edificio 49) del 14/06/2018



FOTO n° 10997 (edificio 49) del 15/06/2018



FOTO n° 10998 (edificio 49) del 15/06/2018



FOTO n° 10999 (edificio 49) del 15/06/2018



Report Scheda Edifici *sintetica* N°248

Edifici associati alla Scheda: ID 76

Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 15/06/2018
- **Ambito** urbano
- **Giacitura** pianura
- **Località** BARBERINO DI MUGELLO
(Barberino Di Mugello)
- **Tipologia insediativa** edificio isolato
su lotto
- **Note**
Accessi alla pertinenza: pedonale e
carrabile
Pertinenza recintata
Giardino e aree pavimentate



Catasto (1:5000)



Foto aerea 2019 (1:5000)



Scala: 1:1000

Informazioni sull'Edificio 76

Unità volumetriche dell'Edificio 76

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
153	97	16	72.17	2	1	successivo al 1936/39
281	97	16	73.64	2	1	successivo al 1936/39
1382	97	16	16.53	2	1	successivo al 1936/39
4340	97	16	17.41	2	1	successivo al 1936/39
5064	97	16	3.94			successivo al 1936/39
13754	97	16	4.37			successivo al 1936/39

Informazioni generali e

note: civico 5-7

Tipologia: palazzina villino plurifamiliare

Condizioni generali: buone

Usi

- **Usi prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 2

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato irregolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a capanna
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** tamponamento di strutture aperte

Classificazione: 7

Rilievi fotografici



FOTO n° 10927 (scheda 248) del 14/06/2018



FOTO n° 10928 (scheda 248) del 14/06/2018



FOTO n° 10929 (scheda 248) del 14/06/2018



FOTO n° 10923 (edificio 76) del 14/06/2018




FOTO n° 10924 (edificio 76) del 14/06/2018



FOTO n° 10925 (edificio 76) del 14/06/2018



FOTO n° 10926 (edificio 76) del 14/06/2018



Report Scheda Edifici *sintetica* N°249

Edifici associati alla Scheda: ID 45

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 15/06/2018
- **Ambito** urbano
- **Giacitura** pianura
- **Località** BARBERINO DI MUGELLO
(Barberino Di Mugello)
- **Tipologia insediativa** edificio isolato
su lotto
- **Note**
Accessi alla pertinenza: carrabile e
pedonale
Pertinenza recintata
Aiuole verdi, asfalto



Catasto (1:5000)





Foto aerea 2019 (1:5000)



Scala: 1:1000

Informazioni sull'Edificio 45

Unità volumetriche dell'Edificio 45

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
144	97	405	650.91	2	1	successivo al 1936/39

Informazioni generali e

note: **civico 13-15-17**

Tipologia: **edificio in linea o a torre**

Condizioni generali: **buone**

Usi

- **Usi prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 12

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a padiglione
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** marsigliesi portoghesi
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Rilievi fotografici



FOTO n° 10933 (scheda 249) del 14/06/2018



FOTO n° 10934 (scheda 249) del 14/06/2018



FOTO n° 10930 (edificio 45) del 14/06/2018



FOTO n° 10931 (edificio 45) del 14/06/2018



Report Scheda Edifici *sintetica* N°250

Edifici associati alla Scheda: ID 58

Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 15/06/2018
- **Ambito** urbano
- **Giacitura** pianura
- **Località** BARBERINO DI MUGELLO
(Barberino Di Mugello)
- **Tipologia insediativa** edificio isolato
su lotto
- **Note**
Accessi alla pertinenza: pedonale e
carrabile
Pertinenza recintata
Giardino e aree pavimentate



Catasto (1:5000)



Foto aerea 2019 (1:5000)



Scala: 1:1000

Informazioni sull'Edificio 58

Unità volumetriche dell'Edificio 58

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
254	97	547	74.77	2	1	successivo al 1936/39
264	97	547	70.4	2	1	successivo al 1936/39

Informazioni generali e note: **civico 11**

Tipologia: palazzina villino plurifamiliare

Condizioni generali: buone

Usi

- **Usi prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 2

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato irregolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a falde
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** tamponamento di strutture aperte

Classificazione: 7

Rilievi fotografici



FOTO n° 10938 (scheda 250) del 14/06/2018



FOTO n° 10939 (scheda 250) del 14/06/2018




FOTO n° 10940 (scheda 250) del 14/06/2018



FOTO n° 10941 (scheda 250) del 14/06/2018



FOTO n° 10935 (edificio 58) del 14/06/2018



FOTO n° 10936 (edificio 58) del 14/06/2018



FOTO n° 10937 (edificio 58) del 14/06/2018



Report Scheda Edifici *sintetica* N°254

Edifici associati alla Scheda: ID 42

Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 15/06/2018
- **Ambito** urbano
- **Giacitura** pianura
- **Località** BARBERINO DI MUGELLO
(Barberino Di Mugello)
- **Tipologia insediativa** lottizzazione
- **Note**
Accessi alla pertinenza: carrabile e
pedonale
Pertinenza recintata
Aiuole verdi, asfalto (parcheggio)



Catasto (1:5000)



Foto aerea 2019 (1:5000)



Scala: 1:1000

Informazioni sull'Edificio 42

Unità volumetriche dell'Edificio 42

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
158	97	516	10.54			successivo al 1936/39
169	97	516	682.37	4		successivo al 1936/39
180	97	516	10.82			successivo al 1936/39

Informazioni generali e

note: civico 21-23-25

Tipologia: edificio in linea o a torre

Condizioni generali: buone

Usi

- **Usi prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 18

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a padiglione
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** marsigliesi portoghesi
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Rilievi fotografici



FOTO n° 10989 (scheda 254) del 15/06/2018



FOTO n° 10990 (scheda 254) del 15/06/2018



FOTO n° 10991 (scheda 254) del 15/06/2018



FOTO n° 10992 (scheda 254) del 15/06/2018



FOTO n° 10984 (edificio 42) del 15/06/2018



FOTO n° 10985 (edificio 42) del 15/06/2018



FOTO n° 10986 (edificio 42) del 15/06/2018



FOTO n° 10987 (edificio 42) del 15/06/2018



FOTO n° 10988 (edificio 42) del 15/06/2018



Report Scheda Edifici *sintetica* N°255

Edifici associati alla Scheda: ID 48

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 15/06/2018
- **Ambito** urbano
- **Giacitura** pianura
- **Località** BARBERINO DI MUGELLO
(Barberino Di Mugello)
- **Tipologia insediativa** lottizzazione
- **Note**
Accessi alla pertinenza: carrabile e pedonale
Pertinenza recintata
Aiuole verdi, asfalto (parcheggio), orto



Catasto (1:5000)



Foto aerea 2019 (1:5000)



Scala: 1:1000

Informazioni sull'Edificio 48

Unità volumetriche dell'Edificio 48

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
269	97	552	87.85	2	1	successivo al 1936/39
13622	97	552	44.77	2	1	successivo al 1936/39
13623	97	552	92.95	2	1	successivo al 1936/39
13624	97	552	89.24	2	1	successivo al 1936/39
13625	97	552	77.76	2	1	successivo al 1936/39

Informazioni generali e

note: civico 1-3

Tipologia: edificio in linea o a torre

Condizioni generali: buone

Usi

- **Uso prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 9

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio faccia a vista con tracce di intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** piana
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** soletta cls rivestimento guaina
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Rilievi fotografici



FOTO n° 11000 (scheda 255) del 15/06/2018



FOTO n° 11001 (scheda 255) del 15/06/2018



FOTO n° 10993 (edificio 48) del 15/06/2018



FOTO n° 10994 (edificio 48) del 15/06/2018



FOTO n° 10995 (edificio 48) del 15/06/2018



FOTO n° 10996 (edificio 48) del 15/06/2018



Report Scheda Edifici *sintetica* N°256

Edifici associati alla Scheda: ID 60 ID 61 ID 62

Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 15/06/2018
- **Ambito** urbano
- **Giacitura** pianura
- **Località** BARBERINO DI MUGELLO
(Barberino Di Mugello)
- **Tipologia insediativa** casa colonica
- dimora a elementi sparsi (con
l'abitazione separata dal rustico)
- **Note**
Accessi alla pertinenza: carrabile e
pedonale
Pertinenza recintata
Giardino, orto e aree pavimentate



Catasto (1:5000)



Foto aerea 2019 (1:5000)



Scala: 1:1000

Informazioni sull'Edificio 60

Unità volumetriche dell'Edificio 60

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
589	97	705	212.8	2		presente al 1822/48
640	97	705	55.86	1		

Informazioni generali e note: civico 2

Tipologia: casa colonica a sviluppo diacronico o a "crescita continua"

Condizioni generali: buone

Usi

- **Usi prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 5

Valutazioni

- **Alterazioni:** lievi
- **Elementi da tutelare:** archeggiature scansioni e dimensione delle aperture stemma facciata e
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a padiglione
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** grigliati; cornici alle finestre; cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Superfetazioni ed incongruenze:** tamponamento di aperture; corpi chiusi in adiacenza

Classificazione: 2

Prescrizioni: Edificio presente al catasto leopoldino. L'epoca costruttiva, la tipologia edilizia, l'impaginato delle facciate rappresentano elementi di valore per l'edificio.

Informazioni sull'Edificio 61

Unità volumetriche dell'Edificio 61

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
578	97	705	127.73	2		presente al 1822/48

Informazioni generali e

note: civico 2

Tipologia: annesso agricolo

Condizioni generali: buone

Usi

- **Usi prevalente:** misto
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 1
- **Commerciale specifiche attività:** pizzeria

Valutazioni

- **Alterazioni:** lievi
- **Elementi da tutelare:** fronte principale
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a capanna
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre; cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Superfetazioni ed incongruenze:** corpi chiusi in adiacenza

Classificazione: 3

Prescrizioni: edificio presente al catasto leopoldino. L'epoca costruttiva, la tipologia edilizia, rappresentano elementi di valore per l'edificio.

Informazioni sull'Edificio 62

Unità volumetriche dell'Edificio 62

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
467	97	679	69.98	1	1	successivo al 1936/39

Informazioni generali e

note: civico 2

Tipologia: annesso agricolo

Condizioni generali: buone

Usi

- **Usi prevalente:** commerciale
- **Usi standard:** commerciale
- **Commerciale specifiche attività:** pizzeria

Valutazioni

- **Alterazioni:** lievi
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a capanna
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 4

Rilievi fotografici



FOTO n° 11013 (scheda 256) del 15/06/2018



FOTO n° 11014 (scheda 256) del 15/06/2018



FOTO n° 11015 (scheda 256) del 15/06/2018



FOTO n° 11006 (edificio 60) del 15/06/2018



FOTO n° 11007 (edificio 60) del 15/06/2018



FOTO n° 11008 (edificio 60) del 15/06/2018



FOTO n° 11009 (edificio 60) del 15/06/2018



FOTO n° 11010 (edificio 60) del 15/06/2018



FOTO n° 11011 (edificio 60) del 15/06/2018



FOTO n° 11012 (edificio 60) del 15/06/2018



FOTO n° 11002 (edificio 61) del 15/06/2018



FOTO n° 11003 (edificio 61) del 15/06/2018



FOTO n° 11004 (edificio 61) del 15/06/2018



FOTO n° 11005 (edificio 61) del 15/06/2018



FOTO n° 10951 (edificio 62) del 15/06/2018



FOTO n° 10952 (edificio 62) del 15/06/2018



FOTO n° 10953 (edificio 62) del 15/06/2018



Report Scheda Edifici *sintetica* N°257

Edifici associati alla Scheda: ID 65 ID 66 ID 67

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 15/06/2018
- **Ambito** urbano
- **Giacitura** pianura
- **Località** BARBERINO DI MUGELLO
(Barberino Di Mugello)
- **Tipologia insediativa** lottizzazione
- **Note**
Accessi alla pertinenza: carrabile e
pedonale, parcheggio
Pertinenza recintata
Airole verdi e asfalto



Catasto (1:5000)



Foto aerea 2019 (1:5000)



Scala: 1:1000

Informazioni sull'Edificio 65

Unità volumetriche dell'Edificio 65

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
598	97	343	249.48	4	1	successivo al 1936/39

Informazioni generali e

note: civico 2

Tipologia: edificio in linea o a torre

Condizioni generali: buone

Usi

- **Usi prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 7

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a padiglione
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Informazioni sull'Edificio 66

Unità volumetriche dell'Edificio 66

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
592	97	343	240.34	4	1	successivo al 1936/39

Informazioni generali e**note: civico 6****Tipologia: edificio in linea o a torre****Condizioni generali: buone****Usi**

- **Usi prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 8

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a padiglione
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Informazioni sull'Edificio 67**Unità volumetriche dell'Edificio 67**

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
595	97	343	242.08	4	1	successivo al 1936/39

Informazioni generali e**note: civico 4****Tipologia: edificio in linea o a torre****Condizioni generali: buone****Usi**

- **Usi prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 7

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a padiglione
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Rilievi fotografici



FOTO n° 11022 (scheda 257) del 15/06/2018



FOTO n° 11023 (scheda 257) del 15/06/2018



FOTO n° 11024 (scheda 257) del 15/06/2018



FOTO n° 10957 (edificio 65) del 15/06/2018



FOTO n° 10954 (edificio 66) del 15/06/2018



FOTO n° 10955 (edificio 66) del 15/06/2018



FOTO n° 10956 (edificio 66) del 15/06/2018



FOTO n° 11016 (edificio 67) del 15/06/2018



FOTO n° 11017 (edificio 67) del 15/06/2018



FOTO n° 11018 (edificio 67) del 15/06/2018



FOTO n° 11019 (edificio 67) del 15/06/2018



FOTO n° 11020 (edificio 67) del 15/06/2018



FOTO n° 11021 (edificio 67) del 15/06/2018



Report Scheda Edifici *sintetica* N°258

Edifici associati alla Scheda: ID 63 ID 64

Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 15/06/2018
- **Ambito** urbano
- **Giacitura** pianura
- **Località** BARBERINO DI MUGELLO
(Barberino Di Mugello)
- **Tipologia insediativa** lottizzazione
- **Note**
Accessi alla pertinenza: carrabile e pedonale
Pertinenza recintata-
Parcheggi- aiuole verdi e aree pavimentate



Catasto (1:5000)



Foto aerea 2019 (1:5000)



Scala: 1:1000

Informazioni sull'Edificio 63

Unità volumetriche dell'Edificio 63

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
724	98	151	380.74	3	1	successivo al 1936/39

Tipologia: edificio in linea o a torre

Condizioni generali: buone

Usi

- **Usi prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 12

Valutazioni

- **Alterazioni:** lievi
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato simmetrico
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a padiglione
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** marsigliesi portoghesi
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Informazioni sull'Edificio 64

Unità volumetriche dell'Edificio 64

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
611	98	152	393.16	3	1	successivo al 1936/39

Tipologia: edificio in linea o a torre

Condizioni generali: buone

Usi

- **Usi prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 12

Valutazioni

- **Alterazioni:** lievi
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato simmetrico
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a padiglione
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** marsigliesi portoghesi
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Rilievi fotografici




FOTO n° 11028 (scheda 258) del 15/06/2018



FOTO n° 11029 (scheda 258) del 15/06/2018



FOTO n° 11030 (scheda 258) del 15/06/2018



FOTO n° 11025 (edificio 63) del 15/06/2018



FOTO n° 11026 (edificio 63) del 15/06/2018



FOTO n° 11027 (edificio 63) del 15/06/2018



FOTO n° 10958 (edificio 64) del 15/06/2018




Report Scheda Edifici *sintetica* N°259

Edifici associati alla Scheda: ID 154

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 15/06/2018
- **Ambito** urbano
- **Giacitura** pianura
- **Località** BARBERINO DI MUGELLO
(Barberino Di Mugello)
- **Tipologia insediativa** lottizzazione
- **Note**
Accessi alla pertinenza: carrabile e pedonale
Pertinenza recintata
Giardino e aree pavimentate



Catasto (1:5000)



Foto aerea 2019 (1:5000)



Scala: 1:1000

Informazioni sull'Edificio 154

Unità volumetriche dell'Edificio 154

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1070	98	204	126.47	2	1	successivo al 1936/39

Informazioni generali e

note: civico 68-70

Tipologia: palazzina villino plurifamiliare

Condizioni generali: buone

Usi

- **Usi prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 2

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato simmetrico
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a capanna
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Rilievi fotografici




FOTO n° 11033 (scheda 259) del 15/06/2018



FOTO n° 11034 (scheda 259) del 15/06/2018



FOTO n° 11035 (scheda 259) del 15/06/2018



FOTO n° 11031 (edificio 154) del 15/06/2018



FOTO n° 11032 (edificio 154) del 15/06/2018





Scala: 1:1000

Informazioni sull'Edificio 155

Unità volumetriche dell'Edificio 155

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1618	98	207	86.86	2	1	successivo al 1936/39
1918	98	207	92.53	2	1	successivo al 1936/39

Informazioni generali e

note: **civico 72-74-76-78**

Tipologia: casa a schiera (moderna)

Condizioni generali: buone

Usi

- **Usi prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 3

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a capanna
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Rilievi fotografici



FOTO n° 11038 (scheda 260) del 15/06/2018



FOTO n° 11039 (scheda 260) del 15/06/2018



FOTO n° 11040 (scheda 260) del 15/06/2018



FOTO n° 11041 (scheda 260) del 15/06/2018



FOTO n° 11036 (edificio 155) del 15/06/2018



FOTO n° 11037 (edificio 155) del 15/06/2018



Report Scheda Edifici *sintetica* N°261

Edifici associati alla Scheda: ID 38

Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 15/06/2018
- **Ambito** urbano
- **Giacitura** pianura
- **Località** BARBERINO DI MUGELLO
(Barberino Di Mugello)
- **Tipologia insediativa** lottizzazione
- **Note**
Accessi alla pertinenza: carrabile e pedonale
Pertinenza recintata sul fronte strada
Giardino, aree pavimentate, cortile non pavimentato adibito a parcheggio



Catasto (1:5000)



Foto aerea 2019 (1:5000)



Scala: 1:1000

Informazioni sull'Edificio 38

Unità volumetriche dell'Edificio 38

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
438	97	396	457.48	4	1	successivo al 1936/39

Informazioni generali e

note: **civico 4-6**

Tipologia: **edificio in linea o a torre**

Condizioni generali: **buone**

Usi

- **Usi prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 16

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio faccia a vista con tracce di intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a padiglione
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Rilievi fotografici



FOTO n° 11046 (scheda 261) del 15/06/2018



FOTO n° 11042 (edificio 38) del 15/06/2018



FOTO n° 11043 (edificio 38) del 15/06/2018



FOTO n° 11045 (edificio 38) del 15/06/2018



Report Scheda Edifici *sintetica* N°262

Edifici associati alla Scheda: ID 29 ID 30 ID 31 ID 33

Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 15/06/2018
- **Ambito** urbano
- **Giacitura** pianura
- **Località** BARBERINO DI MUGELLO
(Barberino Di Mugello)
- **Tipologia insediativa** lottizzazione
- **Note**
Accessi alla pertinenza: carrabile e pedonale
Pertinenza recintata sul fronte strada
Aiuole verdi, cortile non pavimentato adibito a parcheggio



Catasto (1:5000)



Foto aerea 2019 (1:5000)



Scala: 1:1000

Informazioni sull'Edificio 29

Unità volumetriche dell'Edificio 29

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
7894	96	577	235.81			successivo al 1936/39

Informazioni generali e

note: civico 19

Tipologia: edificio in linea o a torre

Condizioni generali: buone

Usi

- **Usi prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 7

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
Alterazioni/elementi da segnalare: laterizio faccia a vista balcone
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a padiglione
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Informazioni sull'Edificio 30

Unità volumetriche dell'Edificio 30

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
----	--------	------------	--	----------	-----------------	-----------------

375 96	578	230.34	3	1	successivo al 1936/39
--------	-----	--------	---	---	-----------------------

Informazioni generali e

note: civico 21

Tipologia: edificio in linea o a torre

Condizioni generali: buone

Usi

- **Usi prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 7

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
Alterazioni/elementi da segnalare: laterizio faccia a vista balcone
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a padiglione
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Informazioni sull'Edificio 31

Unità volumetriche dell'Edificio 31

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
297	96	579	219.15	3	1	successivo al 1936/39

Informazioni generali e

note: civico 23

Tipologia: edificio in linea o a torre

Condizioni generali: buone

Usi

- **Usi prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 6

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
Alterazioni/elementi da segnalare: laterizio faccia a vista balcone
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a padiglione
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Informazioni sull'Edificio 33

Unità volumetriche dell'Edificio 33

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
299	96	580	223.18	3	1	successivo al 1936/39

Informazioni generali e**note: civico 25****Tipologia: edificio in linea o a torre****Condizioni generali: buone****Usi**

- **Usi prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 6

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
Alterazioni/elementi da segnalare: laterizio faccia a vista balcone
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a padiglione
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Rilievi fotografici



FOTO n° 11051 (scheda 262) del 15/06/2018



FOTO n° 11052 (scheda 262) del 15/06/2018



FOTO n° 11053 (scheda 262) del 15/06/2018



FOTO n° 10963 (edificio 30) del 15/06/2018



FOTO n° 10964 (edificio 31) del 15/06/2018



FOTO n° 11044 (edificio 33) del 15/06/2018



FOTO n° 11048 (edificio 33) del 15/06/2018



FOTO n° 11049 (edificio 33) del 15/06/2018



Report Scheda Edifici *sintetica* N°263

Edifici associati alla Scheda: ID 68 ID 69

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 15/06/2018
- **Ambito** urbano
- **Giacitura** pianura
- **Località** BARBERINO DI MUGELLO
(Barberino Di Mugello)
- **Tipologia insediativa** lottizzazione
- **Note**
Accessi alla pertinenza: carrabile e
pedonale
Pertinenza recintata
Aiuole verdi e aree pavimentate



Catasto (1:5000)



Foto aerea 2019 (1:5000)



Scala: 1:1000

Informazioni sull'Edificio 68

Unità volumetriche dell'Edificio 68

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
4390	96	516	97.48	1		successivo al 1936/39
4392	96	516	42.87	1		successivo al 1936/39

Informazioni generali e note: civico 13-15

Tipologia: palazzina villino plurifamiliare

Condizioni generali: buone

Usi

- **Usi prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 2

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato irregolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a falde
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Informazioni sull'Edificio 69

Unità volumetriche dell'Edificio 69

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
620	96	611	155.04	3	1	successivo al 1936/39
687	96	611	132.22	3	1	successivo al 1936/39

Informazioni generali e**note: civico 5-7-9-11****Tipologia: palazzina villino plurifamiliare****Condizioni generali: buone****Usi**

- **Uso prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 7

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio faccia a vista con tracce di intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a capanna
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** marsigliesi portoghesi
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Rilievi fotografici



FOTO n° 11059 (scheda 263) del 15/06/2018



FOTO n° 10965 (edificio 68) del 15/06/2018




FOTO n° 10966 (edificio 68) del 15/06/2018



FOTO n° 10967 (edificio 68) del 15/06/2018



FOTO n° 11054 (edificio 69) del 15/06/2018



FOTO n° 11055 (edificio 69) del 15/06/2018




FOTO n° 11056 (edificio 69) del 15/06/2018



FOTO n° 11057 (edificio 69) del 15/06/2018



FOTO n° 11058 (edificio 69) del 15/06/2018




Report Scheda Edifici *sintetica* N°264

Edifici associati alla Scheda: ID 70

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 15/06/2018
- **Ambito** urbano
- **Giacitura** pianura
- **Località** BARBERINO DI MUGELLO
(Barberino Di Mugello)
- **Tipologia insediativa** lottizzazione
- **Note**
Accessi alla pertinenza: carrabile e pedonale
Pertinenza recintata
Giardino e aree pavimentate



Catasto (1:5000)



Foto aerea 2019 (1:5000)



Scala: 1:1000

Informazioni sull'Edificio 70

Unità volumetriche dell'Edificio 70

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
590	96	557	199.67	2	1	successivo al 1936/39

Informazioni generali e note: **civico 1-3**

Tipologia: palazzina villino plurifamiliare

Condizioni generali: buone

Usi

- **Usi prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 2

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
Alterazioni/elementi da segnalare: prevalenza intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a padiglione
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Rilievi fotografici



FOTO n° 11066 (scheda 264) del 15/06/2018



FOTO n° 11067 (scheda 264) del 15/06/2018



FOTO n° 11068 (scheda 264) del 15/06/2018



FOTO n° 11061 (edificio 70) del 15/06/2018



FOTO n° 11062 (edificio 70) del 15/06/2018



FOTO n° 11063 (edificio 70) del 15/06/2018



FOTO n° 11064 (edificio 70) del 15/06/2018



FOTO n° 11065 (edificio 70) del 15/06/2018



Report Scheda Edifici *sintetica* N°268

Edifici associati alla Scheda: ID 27

Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 15/06/2018
- **Ambito** urbano
- **Giacitura** pianura
- **Località** BARBERINO DI MUGELLO
(Barberino Di Mugello)
- **Tipologia insediativa** lottizzazione
- **Note**
Accessi alla pertinenza: pedonale e
carrabile
Pertinenza recintata
Giardino e aree pavimentate



Catasto (1:5000)



Foto aerea 2019 (1:5000)



Scala: 1:1000

Informazioni sull'Edificio 27

Unità volumetriche dell'Edificio 27

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
260	96	522	23.45	2	1	successivo al 1936/39
261	96	522	131.76	2	1	successivo al 1936/39

Informazioni generali e note: civico 1

Tipologia: palazzina villino plurifamiliare

Condizioni generali: buone

Usi

- **Usi prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 2

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato irregolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a padiglione
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** marsigliesi portoghesi
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre; cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Rilievi fotografici



FOTO n° 11134 (scheda 268) del 18/06/2018



FOTO n° 11135 (scheda 268) del 18/06/2018



FOTO n° 11131 (edificio 27) del 18/06/2018



FOTO n° 11132 (edificio 27) del 18/06/2018



FOTO n° 11133 (edificio 27) del 18/06/2018



Report Scheda Edifici *sintetica* N°269

Edifici associati alla Scheda: ID 36

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 15/06/2018
- **Ambito** urbano
- **Giacitura** pianura
- **Località** BARBERINO DI MUGELLO
(Barberino Di Mugello)
- **Tipologia insediativa** lottizzazione
- **Note**
Accessi alla pertinenza: pedonale e
carrabile
Pertinenza recintata
Giardino e aree pavimentate



Catasto (1:5000)



Foto aerea 2019 (1:5000)



Scala: 1:1000

Informazioni sull'Edificio 36

Unità volumetriche dell'Edificio 36

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
192	96	525	114.29	2	1	successivo al 1936/39

Informazioni generali e

note: civico 12-14

Tipologia: palazzina villino plurifamiliare

Condizioni generali: buone

Usi

- **Usi prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 2

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a padiglione
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Rilievi fotografici




FOTO n° 11138 (scheda 269) del 18/06/2018



FOTO n° 11139 (scheda 269) del 18/06/2018



FOTO n° 11136 (edificio 36) del 18/06/2018



FOTO n° 11137 (edificio 36) del 18/06/2018



Report Scheda Edifici *sintetica* N°270

Edifici associati alla Scheda: ID 9

Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 15/06/2018
- **Ambito** urbano
- **Giacitura** pianura
- **Località** BARBERINO DI MUGELLO
(Barberino Di Mugello)
- **Tipologia insediativa** lottizzazione
- **Note**
Accessi alla pertinenza: pedonale e
carrabile
Pertinenza recintata
Giardino e aree pavimentate



Catasto (1:5000)



Foto aerea 2019 (1:5000)



Scala: 1:1000

Informazioni sull'Edificio 9

Unità volumetriche dell'Edificio 9

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
118	97	357	115.51	2	1	successivo al 1936/39
130	97	357	110.32	2	1	successivo al 1936/39
135	97	357	20.83	2	1	successivo al 1936/39
139	97	357	113.3	2	1	successivo al 1936/39
145	97	357	120.02	2	1	successivo al 1936/39
148	97	357	122.07	2	1	successivo al 1936/39

Informazioni generali e

note: civico

via G. Di Vittorio 20-22-24-26

via XI settembre 17 A-18-19-21-23-25

Tipologia: edificio in linea o a torre

Condizioni generali: buone

Usi

- **Usi prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 10

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a capanna
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** marsigliesi portoghesi
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Rilievi fotografici



FOTO n° 11147 (scheda 270) del 18/06/2018



FOTO n° 11148 (scheda 270) del 18/06/2018



FOTO n° 11149 (scheda 270) del 18/06/2018



FOTO n° 11150 (scheda 270) del 18/06/2018



FOTO n° 11140 (edificio 9) del 18/06/2018



FOTO n° 11141 (edificio 9) del 18/06/2018



FOTO n° 11142 (edificio 9) del 18/06/2018



FOTO n° 11143 (edificio 9) del 18/06/2018



FOTO n° 11144 (edificio 9) del 18/06/2018



FOTO n° 11145 (edificio 9) del 18/06/2018



FOTO n° 11146 (edificio 9) del 18/06/2018



Report Scheda Edifici *sintetica* N°271

Edifici associati alla Scheda: ID 23

Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 15/06/2018
- **Ambito** urbano
- **Giacitura** pianura
- **Località** BARBERINO DI MUGELLO
(Barberino Di Mugello)
- **Tipologia insediativa** lottizzazione
- **Note**
Accessi alla pertinenza: pedonale e
carrabile
Pertinenza recintata
Giardino e aree pavimentate



Catasto (1:5000)



Foto aerea 2019 (1:5000)



Scala: 1:1000

Informazioni sull'Edificio 23

Unità volumetriche dell'Edificio 23

N° Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
142/96	584	124.69	2	1	successivo al 1936/39

Informazioni generali e note: **civico 13**

Tipologia: palazzina villino plurifamiliare

Condizioni generali: medie

Usi

- **Usi prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 3

Valutazioni

- **Alterazioni:** lievi
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a falde
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Rilievi fotografici




FOTO n° 11153 (scheda 271) del 18/06/2018



FOTO n° 11154 (scheda 271) del 18/06/2018



FOTO n° 11155 (scheda 271) del 18/06/2018



FOTO n° 11151 (edificio 23) del 18/06/2018



FOTO n° 11152 (edificio 23) del 18/06/2018




Report Scheda Edifici *sintetica* N°272

Edifici associati alla Scheda: ID 25

Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 15/06/2018
- **Ambito** urbano
- **Giacitura** pianura
- **Località** BARBERINO DI MUGELLO
(Barberino Di Mugello)
- **Tipologia insediativa** lottizzazione
- **Note**
Accessi alla pertinenza: pedonale e
carrabile
Pertinenza recintata
Giardino e aree pavimentate



Catasto (1:5000)



Foto aerea 2019 (1:5000)



Scala: 1:1000

Informazioni sull'Edificio 25

Unità volumetriche dell'Edificio 25

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
295	96	582	126.73	2	1	successivo al 1936/39

Informazioni generali e

note: civico 9

Tipologia: palazzina villino plurifamiliare

Condizioni generali: medie

Usi

- **Usò prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 2

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
Alterazioni/elementi da segnalare: rivestimento gres porcellanato
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato simmetrico
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a falde
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** marsigliesi portoghesi
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Rilievi fotografici




FOTO n° 11160 (scheda 272) del 18/06/2018



FOTO n° 11161 (scheda 272) del 18/06/2018



FOTO n° 11156 (edificio 25) del 18/06/2018



FOTO n° 11157 (edificio 25) del 18/06/2018



FOTO n° 11158 (edificio 25) del 18/06/2018




FOTO n° 11159 (edificio 25) del 18/06/2018



Report Scheda Edifici *sintetica* N°273

Edifici associati alla Scheda: ID 40

Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 15/06/2018
- **Ambito** urbano
- **Giacitura** pianura
- **Località** BARBERINO DI MUGELLO
(Barberino Di Mugello)
- **Tipologia insediativa** lottizzazione
- **Note**
Accessi alla pertinenza: carrabile e pedonale
Pertinenza recintata
Asfalto, aree pavimentate, aiuole verdi



Catasto (1:5000)



Foto aerea 2019 (1:5000)



Scala: 1:1000

Informazioni sull'Edificio 40

Unità volumetriche dell'Edificio 40

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
290	96	521	34.21	1		successivo al 1936/39
321	96	521	463.06	4		successivo al 1936/39

Informazioni generali e note: civico 2-4

Tipologia: edificio in linea o a torre
Condizioni generali: buone

Usi

- **Usò prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 17

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a padiglione
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Rilievi fotografici




FOTO n° 11173 (scheda 273) del 18/06/2018



FOTO n° 11174 (scheda 273) del 18/06/2018



FOTO n° 11175 (scheda 273) del 18/06/2018



FOTO n° 11176 (scheda 273) del 18/06/2018



FOTO n° 11177 (scheda 273) del 18/06/2018



FOTO n° 11178 (scheda 273) del 18/06/2018



FOTO n° 11179 (scheda 273) del 18/06/2018



FOTO n° 11180 (scheda 273) del 18/06/2018



FOTO n° 11181 (scheda 273) del 18/06/2018



FOTO n° 11182 (scheda 273) del 18/06/2018



FOTO n° 11183 (scheda 273) del 18/06/2018



FOTO n° 11171 (edificio 40) del 18/06/2018



FOTO n° 11172 (edificio 40) del 18/06/2018




Report Scheda Edifici *sintetica* N°274

Edifici associati alla Scheda: ID 77

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 15/06/2018
- **Ambito** urbano
- **Giacitura** pianura
- **Località** BARBERINO DI MUGELLO
(Barberino Di Mugello)
- **Tipologia insediativa** lottizzazione
- **Note**
Accessi alla pertinenza: carrabile e
pedonale, parcheggio
Asfalto, marciapiede



Catasto (1:5000)





Foto aerea 2019 (1:5000)



Scala: 1:1000

Informazioni sull'Edificio 77

Unità volumetriche dell'Edificio 77

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
644	96	512	155.72	4		successivo al 1936/39
647	96	512	163.58	4		successivo al 1936/39
648	96	512	53	4		successivo al 1936/39

Informazioni generali e note: civico 11

Tipologia: edificio in linea o a torre

Condizioni generali: buone

Usi

- **Usi prevalente:** misto
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 4

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio faccia a vista con tracce di intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a padiglione
Alterazioni/elementi da segnalare: tetto piano-terrazza
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Rilievi fotografici



FOTO n° 11189 (scheda 274) del 18/06/2018



FOTO n° 11190 (scheda 274) del 18/06/2018



FOTO n° 11184 (edificio 77) del 18/06/2018



FOTO n° 11185 (edificio 77) del 18/06/2018



FOTO n° 11186 (edificio 77) del 18/06/2018



FOTO n° 11187 (edificio 77) del 18/06/2018



FOTO n° 11188 (edificio 77) del 18/06/2018



Report Scheda Edifici *sintetica* N°275

Edifici associati alla Scheda: ID 82

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 15/06/2018
- **Ambito** urbano
- **Giacitura** pianura
- **Località** BARBERINO DI MUGELLO
(Barberino Di Mugello)
- **Tipologia insediativa** lottizzazione
- **Note**
Accessi alla pertinenza: carrabile e
pedonale
Pertinenza recintata
Giardino e aree pavimentate



Catasto (1:5000)



Foto aerea 2019 (1:5000)



Scala: 1:1000

Informazioni sull'Edificio 82

Unità volumetriche dell'Edificio 82

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
963	96	481	64.1	1	1	successivo al 1936/39
978	96	481	83.33	1	1	successivo al 1936/39

Tipologia: casa villino monofamiliare

Condizioni generali: buone

Usi

- **Usi prevalente:**
- **Usi standard:**
- **Numero alloggi:** 1

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato irregolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a falde
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Rilievi fotografici



FOTO n° 11194 (scheda 275) del 18/06/2018



FOTO n° 11195 (scheda 275) del 18/06/2018




FOTO n° 11196 (scheda 275) del 18/06/2018



FOTO n° 11197 (scheda 275) del 18/06/2018



FOTO n° 11198 (scheda 275) del 18/06/2018



FOTO n° 11191 (edificio 82) del 18/06/2018



FOTO n° 11192 (edificio 82) del 18/06/2018



FOTO n° 11193 (edificio 82) del 18/06/2018




Report Scheda Edifici *sintetica* N°276

Edifici associati alla Scheda: ID 81

Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 15/06/2018
- **Ambito** urbano
- **Giacitura** pianura
- **Località** BARBERINO DI MUGELLO
(Barberino Di Mugello)
- **Tipologia insediativa** lottizzazione
- **Note**
Accessi alla pertinenza: carrabile e
pedonale
Pertinenza recintata
Aree verdi e aree pavimentate



Catasto (1:5000)



Foto aerea 2019 (1:5000)



Scala: 1:1000

Informazioni sull'Edificio 81

Unità volumetriche dell'Edificio 81

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
817	96	719	72.89	2	1	successivo al 1936/39

Informazioni generali e

note: civico 9

Tipologia: casa villino monofamiliare

Condizioni generali: buone

Usi

- **Usi prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 1

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a capanna
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** altro
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Rilievi fotografici



FOTO n° 11203 (scheda 276) del 18/06/2018



FOTO n° 11204 (scheda 276) del 18/06/2018



FOTO n° 11199 (edificio 81) del 18/06/2018



FOTO n° 11200 (edificio 81) del 18/06/2018



FOTO n° 11201 (edificio 81) del 18/06/2018



FOTO n° 11202 (edificio 81) del 18/06/2018




Report Scheda Edifici *sintetica* N°277

Edifici associati alla Scheda: ID 6 ID 7 ID 8

Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 15/06/2018
- **Ambito** urbano
- **Giacitura** pianura
- **Località** BARBERINO DI MUGELLO
(Barberino Di Mugello)
- **Tipologia insediativa** lottizzazione
- **Note**
Accessi alla pertinenza: carrabile e pedonale
Pertinenza recintata
Giardino e aree pavimentate



Catasto (1:5000)



Foto aerea 2019 (1:5000)



Scala: 1:1000

Informazioni sull'Edificio 6

Unità volumetriche dell'Edificio 6

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
7883	96	514	89.22	2	1	successivo al 1936/39

Informazioni generali e

note: civico 11

Tipologia: casa a schiera (moderna)

Condizioni generali: buone

Usi

- **Usò prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 1

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a falde
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** altro; cornici marcapiano, zoccolature, angolari
Alterazioni/elementi da segnalare: pilastri addossati alla parete
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Informazioni sull'Edificio 7

Unità volumetriche dell'Edificio 7

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
----	--------	------------	--	----------	-----------------	-----------------

7885	96	514	102.19	2	1	successivo al 1936/39
------	----	-----	--------	---	---	-----------------------

Informazioni generali e

note: civico 13

Tipologia: casa a schiera (moderna)

Condizioni generali: buone

Usi

- **Usi prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 1

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a falde
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Informazioni sull'Edificio 8

Unità volumetriche dell'Edificio 8

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
692	96	528	100.77	2	1	successivo al 1936/39
7884	96	528	71.81	2	1	successivo al 1936/39

Informazioni generali e

note: civico 15-17

Tipologia: palazzina villino plurifamiliare

Condizioni generali: buone

Usi

- **Usi prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 3

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a falde
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Rilievi fotografici



FOTO n° 11206 (scheda 277) del 18/06/2018



FOTO n° 11205 (edificio 7) del 18/06/2018



FOTO n° 11096 (edificio 8) del 18/06/2018



FOTO n° 11097 (edificio 8) del 18/06/2018



FOTO n° 11098 (edificio 8) del 18/06/2018




Report Scheda Edifici *sintetica* N°278

Edifici associati alla Scheda: ID 79

Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 15/06/2018
- **Ambito** urbano
- **Giacitura** pianura
- **Località** BARBERINO DI MUGELLO
(Barberino Di Mugello)
- **Tipologia insediativa** lottizzazione
- **Note**
Accessi alla pertinenza: carrabile e pedonale
Pertinenza recintata
Giardino e aree pavimentate



Catasto (1:5000)



Foto aerea 2019 (1:5000)



Scala: 1:1000

Informazioni sull'Edificio 79

Unità volumetriche dell'Edificio 79

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
621	96	485	86.37	1		successivo al 1936/39
7909	96	485	48.53	1		successivo al 1936/39

Informazioni generali e note: civico 19

Tipologia: casa villino monofamiliare

Condizioni generali: buone

Usi

- **Usi prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 1

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a falde
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** marsigliesi portoghesi
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Rilievi fotografici



FOTO n° 11211 (scheda 278) del 18/06/2018



FOTO n° 11212 (scheda 278) del 18/06/2018



FOTO n° 11213 (scheda 278) del 18/06/2018




FOTO n° 11214 (scheda 278) del 18/06/2018



FOTO n° 11207 (edificio 79) del 18/06/2018



FOTO n° 11208 (edificio 79) del 18/06/2018



FOTO n° 11209 (edificio 79) del 18/06/2018



FOTO n° 11210 (edificio 79) del 18/06/2018



Report Scheda Edifici *sintetica* N°279

Edifici associati alla Scheda: ID 74

Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 15/06/2018
- **Ambito** urbano
- **Giacitura** pianura
- **Località** BARBERINO DI MUGELLO
(Barberino Di Mugello)
- **Tipologia insediativa** lottizzazione
- **Note**
Accessi alla pertinenza: carrabile e
pedonale
Pertinenza recintata
Giardino e aree pavimentate



Catasto (1:5000)



Foto aerea 2019 (1:5000)



Scala: 1:1000

Informazioni sull'Edificio 74

Unità volumetriche dell'Edificio 74

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
757	96	494	41.19	2		successivo al 1936/39
792	96	494	126.62	2	1	successivo al 1936/39

Informazioni generali e note: civico 8

Tipologia: palazzina villino plurifamiliare

Condizioni generali: buone

Usi

- **Usi prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 2

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a falde
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Rilievi fotografici



FOTO n° 11218 (scheda 279) del 18/06/2018



FOTO n° 11219 (scheda 279) del 18/06/2018



FOTO n° 11215 (edificio 74) del 18/06/2018



FOTO n° 11216 (edificio 74) del 18/06/2018



FOTO n° 11217 (edificio 74) del 18/06/2018



Report Scheda Edifici *sintetica* N°280

Edifici associati alla Scheda: ID 75

Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 15/06/2018
- **Ambito** urbano
- **Giacitura** pianura
- **Località** BARBERINO DI MUGELLO
(Barberino Di Mugello)
- **Tipologia insediativa** lottizzazione
- **Note**
Accessi alla pertinenza: carrabile e
pedonale
Pertinenza recintata
Aiuole verdi e aree pavimentate



Catasto (1:5000)



Foto aerea 2019 (1:5000)



Scala: 1:1000

Informazioni sull'Edificio 75

Unità volumetriche dell'Edificio 75

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
512	96	499	29.15	3	1	successivo al 1936/39
632	96	499	77.1	3		successivo al 1936/39
795	96	499	23.49	1		successivo al 1936/39

Informazioni generali e

note: civico 10-10 A

Tipologia: palazzina villino plurifamiliare

Condizioni generali: buone

Usi

- **Usi prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 2

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a falde
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Rilievi fotografici



FOTO n° 11224 (scheda 280) del 18/06/2018



FOTO n° 11220 (edificio 75) del 18/06/2018



FOTO n° 11221 (edificio 75) del 18/06/2018



FOTO n° 11222 (edificio 75) del 18/06/2018



FOTO n° 11223 (edificio 75) del 18/06/2018




Report Scheda Edifici *sintetica* N°281

Edifici associati alla Scheda: ID 159

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 15/06/2018
- **Ambito** urbano
- **Giacitura** pianura
- **Località** BARBERINO DI MUGELLO
(Barberino Di Mugello)
- **Tipologia insediativa** edificio isolato
su lotto
- **Note**
Accessi alla pertinenza: carrabile e
pedonale
Pertinenza recintata
Giardino e aree pavimentate



Catasto (1:5000)



Foto aerea 2019 (1:5000)



Scala: 1:1000

Informazioni sull'Edificio 159

Unità volumetriche dell'Edificio 159

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2753	98	324	229.15	2		successivo al 1936/39
4102	98	324	62.72	2		successivo al 1936/39
4103	98	324	22.74			successivo al 1936/39

Informazioni generali e

note: **civico 90**

Tipologia: casa villino monofamiliare

Condizioni generali: buone

Usi

- **Usi prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 1

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a padiglione
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Rilievi fotografici




FOTO n° 11226 (scheda 281) del 18/06/2018



FOTO n° 11225 (edificio 159) del 18/06/2018




Report Scheda Edifici *sintetica* N°282

Edifici associati alla Scheda: ID 158

Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 15/06/2018
- **Ambito** urbano
- **Giacitura** pendio
- **Località** BARBERINO DI MUGELLO
(Barberino Di Mugello)
- **Tipologia insediativa** lottizzazione
- **Note**
Accessi alla pertinenza: carrabile e
pedonale
Pertinenza recintata
Giardino e orto



Catasto (1:5000)



Foto aerea 2019 (1:5000)



Scala: 1:1000

Informazioni sull'Edificio 158

Unità volumetriche dell'Edificio 158

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2609	98	170	32.78			successivo al 1936/39
2610	98	170	6.45			successivo al 1936/39
2611	98	170	157.52	2	1	successivo al 1936/39

Informazioni generali e note: **civico 88**

edificio parzialmente rilevabile

Tipologia: palazzina villino

plurifamiliare

Condizioni generali: buone

Usi

- **Usi prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 2

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a padiglione
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Rilievi fotografici




FOTO n° 11228 (scheda 282) del 18/06/2018



FOTO n° 11227 (edificio 158) del 18/06/2018





Scala: 1:1000

Informazioni sull'Edificio 146

Unità volumetriche dell'Edificio 146

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1098	80	251	65.73	1		successivo al 1936/39
7998	80	251	90.06	1		successivo al 1936/39

Informazioni generali e

note: **civico 89**

Tipologia: casa villino monofamiliare

Condizioni generali: buone

Usi

- **Usi prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 1

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a falde
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** marsigliesi portoghesi
- **Materiali gronda (in prevalenza):** tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Informazioni sull'Edificio 147

Unità volumetriche dell'Edificio 147

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1138	80	250	67.85	1		successivo al 1936/39
7999	80	250	51.51	1		successivo al 1936/39

Informazioni generali e**note: civico 87****Tipologia: casa villino
monofamiliare****Condizioni generali: buone****Usi**

- **Usi prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 1

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

**Caratteristiche edilizie ed
architettoniche**

- **Superfici murarie (in prevalenza):**
non rilevabile
Alterazioni/elementi da segnalare: non visibile da strada
- **Prospetti (in prevalenza):** non rilevabile
- **Elementi architettonici decorativi:** non rilevabile
- **Superfetazioni ed incongruenze:** non rilevabile

Classificazione: 7

Informazioni sull'Edificio 148**Unità volumetriche dell'Edificio 148**

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1627	80	251	58.85	1		successivo al 1936/39

Informazioni generali e**note: civico 89 A****Tipologia: casa villino
monofamiliare****Condizioni generali: buone****Usi**

- **Usi prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 1

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

**Caratteristiche edilizie ed
architettoniche**

- **Superfici murarie (in prevalenza):**
intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):**
impaginato regolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a capanna
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Informazioni sull'Edificio 149**Non rilevabile: Non visibile da
strada****Tipologia: casa villino
monofamiliare****Condizioni generali: buone****Usi**

- **Usi prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 1

**Caratteristiche edilizie ed
architettoniche**

- **Superfici murarie (in prevalenza):**
non rilevabile
- **Prospetti (in prevalenza):** non rilevabile
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** non rilevabile
- **Elementi architettonici decorativi:** non rilevabile
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Rilievi fotografici



FOTO n° 11232 (scheda 283) del 18/06/2018



FOTO n° 11233 (scheda 283) del 18/06/2018



FOTO n° 11234 (scheda 283) del 18/06/2018



FOTO n° 11235 (scheda 283) del 18/06/2018



FOTO n° 11230 (edificio 146) del 18/06/2018



FOTO n° 11231 (edificio 146) del 18/06/2018



FOTO n° 11099 (edificio 148) del 18/06/2018



FOTO n° 11100 (edificio 148) del 18/06/2018



FOTO n° 11229 (edificio 149) del 18/06/2018




Report Scheda Edifici *sintetica* N°284

Edifici associati alla Scheda: ID 156

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 15/06/2018
- **Ambito** urbano
- **Giacitura** pianura
- **Località** BARBERINO DI MUGELLO
(Barberino Di Mugello)
- **Tipologia insediativa** lottizzazione
- **Note**
Accessi alla pertinenza: carrabile e
pedonale
Pertinenza recintata
Giardino e aree pavimentate



Catasto (1:5000)




Foto aerea 2019 (1:5000)



Scala: 1:1000

Informazioni sull'Edificio 156

Unità volumetriche dell'Edificio 156

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1809	98	224	21.57			successivo al 1936/39
2100	98	224	70.44	2	1	successivo al 1936/39
2180	98	224	95.27	2	1	successivo al 1936/39
2250	98	224	7.16			successivo al 1936/39

Informazioni generali e

note: civico 80

Tipologia: palazzina villino plurifamiliare

Condizioni generali: buone

Usi

- **Usi prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 2

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a falde
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Rilievi fotografici




FOTO n° 11242 (scheda 284) del 18/06/2018




FOTO n° 11243 (scheda 284) del 18/06/2018



FOTO n° 11236 (edificio 156) del 18/06/2018



FOTO n° 11237 (edificio 156) del 18/06/2018



FOTO n° 11238 (edificio 156) del 18/06/2018



FOTO n° 11239 (edificio 156) del 18/06/2018



FOTO n° 11240 (edificio 156) del 18/06/2018



FOTO n° 11241 (edificio 156) del 18/06/2018



Report Scheda Edifici *sintetica* N°285

Edifici associati alla Scheda: ID 105

Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 15/06/2018
- **Ambito** urbano
- **Giacitura** pianura
- **Località** BARBERINO DI MUGELLO
(Barberino Di Mugello)
- **Tipologia insediativa** lottizzazione
- **Note**
Accessi alla pertinenza: carrabile e
pedonale con aree adibite a
parcheggio
Aiuole verdi e aree pavimentate



Catasto (1:5000)



Foto aerea 2019 (1:5000)



Scala: 1:1000

Informazioni sull'Edificio 105

Unità volumetriche dell'Edificio 105

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
951	80	151	391.23	2	1	successivo al 1936/39
1498	80	151	217.87	3	1	successivo al 1936/39

Informazioni generali e

note: **civico 10-12-14-16**

Tipologia: **edificio in linea o a torre**

Condizioni generali: **buone**

Usi

- **Usi prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 11

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a capanna
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Rilievi fotografici




FOTO n° 11257 (scheda 285) del 18/06/2018



FOTO n° 11258 (scheda 285) del 18/06/2018



FOTO n° 11260 (scheda 285) del 18/06/2018



FOTO n° 11261 (scheda 285) del 18/06/2018



FOTO n° 11244 (edificio 105) del 18/06/2018



FOTO n° 11245 (edificio 105) del 18/06/2018



FOTO n° 11246 (edificio 105) del 18/06/2018



FOTO n° 11247 (edificio 105) del 18/06/2018



FOTO n° 11248 (edificio 105) del 18/06/2018



FOTO n° 11249 (edificio 105) del 18/06/2018



FOTO n° 11250 (edificio 105) del 18/06/2018



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Report Scheda Edifici *sintetica* N°286

Edifici associati alla Scheda: ID 145

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 15/06/2018
- **Ambito** urbano
- **Giacitura** pianura
- **Località** BARBERINO DI MUGELLO
(Barberino Di Mugello)
- **Tipologia insediativa** edificio isolato
su lotto
- **Note**
Accessi alla pertinenza: carrabile e
pedonale
Pertinenza recintata
Giardino e aree pavimentate



Catasto (1:5000)



Foto aerea 2019 (1:5000)



Scala: 1:1000

Informazioni sull'Edificio 145

Unità volumetriche dell'Edificio 145

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
7997	80	232	64.21	2		successivo al 1936/39
13941	80	232	61.81	2		successivo al 1936/39
13942	80	232	55.97	2		successivo al 1936/39

Informazioni generali e

note: civico 85

Tipologia: casa villino monofamiliare

Condizioni generali: buone

Usi

- **Usi prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 1

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a falde
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Rilievi fotografici



FOTO n° 11265 (scheda 286) del 18/06/2018



FOTO n° 11266 (scheda 286) del 18/06/2018




FOTO n° 11263 (edificio 145) del 18/06/2018




FOTO n° 11264 (edificio 145) del 18/06/2018



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Report Scheda Edifici *sintetica* N°287

Edifici associati alla Scheda: ID 141 ID 142 ID 143

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 15/06/2018
- **Ambito** urbano
- **Giacitura** pianura
- **Località** BARBERINO DI MUGELLO
(Barberino Di Mugello)
- **Tipologia insediativa** edificio
isolato su lotto
- **Note**
Accessi alla pertinenza: carrabile e
pedonale
Pertinenza recintata
Giardino, orto e aree pavimentate



Catasto (1:5000)



Foto aerea 2019 (1:5000)



Scala: 1:1000

Informazioni sull'Edificio 141

Unità volumetriche dell'Edificio 141

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
787	80	204	62.25	2		successivo al 1936/39
842	80	204	8.99	2		successivo al 1936/39
872	80	204	18.96	2		successivo al 1936/39
5133	80	204	11.76	2		successivo al 1936/39

Informazioni generali e

note: civico 73-75-75 A

Tipologia: palazzina villino plurifamiliare

Condizioni generali: buone

Usi

- **Usi prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 3

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
Alterazioni/elementi da segnalare: non visibile da strada
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a falde
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Superfettazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Informazioni sull'Edificio 142

Unità volumetriche dell'Edificio 142

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
925	80	212	43.07	2		successivo al 1936/39
926	80	211	118.28	2		successivo al 1936/39
7995	80	211	8.37			successivo al 1936/39
7996	80	212	8.73			successivo al 1936/39

Informazioni generali e

note: civico 77

Tipologia: casa villino monofamiliare

Condizioni generali: buone

Usi

- **Usi prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 1

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
Alterazioni/elementi da segnalare: non visibile da strada
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a capanna
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici marcapiano, zoccolature, angolari
Alterazioni/elementi da segnalare: retro non rilevabile
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Informazioni sull'Edificio 143

Unità volumetriche dell'Edificio 143

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
912	80	211	129.17	2		successivo al 1936/39
996	80	211	63.59	2		successivo al 1936/39
3155	80	211	99.67	1		successivo al 1936/39

Informazioni generali e

note: civico 79-81

Tipologia: palazzina villino plurifamiliare

Condizioni generali: buone

Usi

- **Usi prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 2

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
Alterazioni/elementi da segnalare: non visibile da strada
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a capanna
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Rilievi fotografici



FOTO n° 11279 (scheda 287) del 18/06/2018



FOTO n° 11280 (scheda 287) del 18/06/2018



FOTO n° 11281 (scheda 287) del 18/06/2018



FOTO n° 11282 (scheda 287) del 18/06/2018



FOTO n° 11283 (scheda 287) del 18/06/2018



FOTO n° 11284 (scheda 287) del 18/06/2018



FOTO n° 11267 (edificio 141) del 18/06/2018



FOTO n° 11268 (edificio 141) del 18/06/2018



FOTO n° 11269 (edificio 141) del 18/06/2018



FOTO n° 11270 (edificio 141) del 18/06/2018



FOTO n° 11271 (edificio 142) del 18/06/2018



FOTO n° 11272 (edificio 142) del 18/06/2018



FOTO n° 11273 (edificio 142) del 18/06/2018



FOTO n° 11274 (edificio 142) del 18/06/2018



FOTO n° 11275 (edificio 142) del 18/06/2018



FOTO n° 11101 (edificio 143) del 18/06/2018



FOTO n° 11276 (edificio 143) del 18/06/2018



FOTO n° 11277 (edificio 143) del 18/06/2018




Report Scheda Edifici *sintetica* N°288

Edifici associati alla Scheda: ID 127 ID 128

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 15/06/2018
- **Ambito** urbano
- **Giacitura** pianura
- **Località** BARBERINO DI MUGELLO
(Barberino Di Mugello)
- **Tipologia insediativa** edificio isolato
su lotto
- **Note**
Accessi alla pertinenza: carrabile e
pedonale
Pertinenza recintata
Giardino e aree pavimentate



Catasto (1:5000)



Foto aerea 2019 (1:5000)



Scala: 1:1000

Informazioni sull'Edificio 127

Unità volumetriche dell'Edificio 127

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
885	80	206	35.75	1		successivo al 1936/39
896	80	206	50.47	1		successivo al 1936/39
907	80	206	70.9	1		successivo al 1936/39

Informazioni generali e note: civico

83

Tipologia: casa villino monofamiliare

Condizioni generali: buone

Usi

- **Usò prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 1

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a falde
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Informazioni sull'Edificio 128

Unità volumetriche dell'Edificio 128

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
897	80	209	59.24	1		successivo al 1936/39

Informazioni generali e note: **civico**

83 A

Tipologia: **casa villino
monofamiliare**

Condizioni generali: **buone**

Usi

- **Usi prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 1

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

**Caratteristiche edilizie ed
architettoniche**

- **Superfici murarie (in prevalenza):**
intonaco
Alterazioni/elementi da segnalare: retro
non visibile da strada
- **Prospetti (in prevalenza):**
impaginato regolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a
capanna
- **Materiali manto di copertura (in
prevalenza):** coppi tegole coppi e
tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):**
tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:**
assenti
- **Superfettazioni ed incongruenze:**
assenti

Classificazione: 7

Rilievi fotografici



FOTO n° 11287 (scheda 288) del 18/06/2018



FOTO n° 11288 (scheda 288) del 18/06/2018



FOTO n° 11289 (scheda 288) del 18/06/2018



FOTO n° 11290 (scheda 288) del 18/06/2018



FOTO n° 11286 (edificio 127) del 18/06/2018



FOTO n° 11285 (edificio 128) del 18/06/2018



Report Scheda Edifici *sintetica* N°290

Edifici associati alla Scheda: ID 1969

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 18/06/2018
- **Ambito** urbano
- **Giacitura** pianura
- **Località** BARBERINO DI MUGELLO
(Barberino Di Mugello)
- **Denominazione** CENTRO CIVICO
- **Tipologia insediativa** insediamento specialistico
- **Note**
Accessi alla pertinenza: Carrabile e pedonale
Parcheggio a raso sul fronte, sul retro giardini pubblici



Catasto (1:5000)



Foto aerea 2019 (1:5000)



Scala: 1:1000

Informazioni sull'Edificio 1969

Unità volumetriche dell'Edificio 1969

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
8987	108	1768	232.14	2		successivo al 1936/39
14045	108	1768	264.4	2		successivo al 1936/39

Tipologia: edificio specialistico (moderno)

Condizioni generali: buone

Usi

- **Usi prevalente:** di servizio
- **Usi standard:** servizio pubblico
- **Di servizio specifiche attività:** centro civico

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** non tradizionali (c. a. a vista, blocchi a vista, pannelli prefabbricati, maiolica...)
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a falde
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Rilievi fotografici




FOTO n° 11303 (scheda 290) del 18/06/2018



FOTO n° 11304 (scheda 290) del 18/06/2018



FOTO n° 11305 (scheda 290) del 18/06/2018



FOTO n° 11300 (edificio 1969) del 18/06/2018



FOTO n° 11301 (edificio 1969) del 18/06/2018



FOTO n° 11302 (edificio 1969) del 18/06/2018



Report Scheda Edifici *sintetica* N°291

Edifici associati alla Scheda: ID 191

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 20/06/2018
- **Ambito** urbano
- **Giacitura** pianura
- **Località** BARBERINO DI MUGELLO
(Barberino Di Mugello)
- **Denominazione** BARBERINO DI MUGELLO
- **Tipologia insediativa** lottizzazione
- **Note**
Pertinenza non recintata
Giardino
Asfalto, percorso di accesso ad
autorimessa condominiale



Catasto (1:5000)



Foto aerea 2019 (1:5000)



Scala: 1:1000

Informazioni sull'Edificio 191

Unità volumetriche dell'Edificio 191

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
309	97	565	420.17	3	1	successivo al 1936/39
341	97	565	27.02			successivo al 1936/39

Informazioni generali e note: civico 33 35

Tipologia: edificio in linea o a torre
Condizioni generali: buone

Usi

- **Usi prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 12

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato simmetrico
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a padiglione
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** tamponamento di strutture aperte

Classificazione: 7

Rilievi fotografici



FOTO n° 11309 (scheda 291) del 18/06/2018



FOTO n° 11310 (scheda 291) del 18/06/2018



FOTO n° 11306 (edificio 191) del 18/06/2018



FOTO n° 11307 (edificio 191) del 18/06/2018



FOTO n° 11308 (edificio 191) del 18/06/2018



Report Scheda Edifici *sintetica* N°292

Edifici associati alla Scheda: ID 190

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 20/06/2018
- **Ambito** urbano
- **Giacitura** pianura
- **Località** BARBERINO DI MUGELLO
(Barberino Di Mugello)
- **Denominazione** BARBERINO DI MUGELLO
- **Tipologia insediativa** lottizzazione
- **Note**
Pertinenza non recintata
Giardino
Asfalto, percorso di accesso ad
autorimessa condominiale



Catasto (1:5000)



Foto aerea 2019 (1:5000)

Rilievi fotografici



FOTO n° 11314 (scheda 292) del 18/06/2018



FOTO n° 11315 (scheda 292) del 18/06/2018



FOTO n° 11311 (edificio 190) del 18/06/2018



FOTO n° 11312 (edificio 190) del 18/06/2018



FOTO n° 11313 (edificio 190) del 18/06/2018



Report Scheda Edifici *sintetica* N°293

Edifici associati alla Scheda: ID 188

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 20/06/2018
- **Ambito** urbano
- **Giacitura** pianura
- **Località** BARBERINO DI MUGELLO
(Barberino Di Mugello)
- **Denominazione** BARBERINO DI MUGELLO
- **Tipologia insediativa** lottizzazione
- **Note**
Pertinenza non recintata
Giardino
Asfalto, percorso di accesso ad
autorimessa condominiale



Catasto (1:5000)




Foto aerea 2019 (1:5000)



Scala: 1:2000

Informazioni sull'Edificio 188

Unità volumetriche dell'Edificio 188

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
224	97	580	407.66	3	1	successivo al 1936/39

Informazioni generali e note: civico 37 39

Tipologia: edificio in linea o a torre

Condizioni generali: buone

Usi

- **Usi prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 12

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio faccia a vista con tracce di intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a padiglione
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** laterizi non tradizionale
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Rilievi fotografici



FOTO n° 11320 (scheda 293) del 18/06/2018



FOTO n° 11321 (scheda 293) del 18/06/2018



FOTO n° 11316 (edificio 188) del 18/06/2018



FOTO n° 11317 (edificio 188) del 18/06/2018



FOTO n° 11318 (edificio 188) del 18/06/2018



FOTO n° 11319 (edificio 188) del 18/06/2018



Report Scheda Edifici *sintetica* N°294

Edifici associati alla Scheda: ID 187

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 20/06/2018
- **Ambito** urbano
- **Giacitura** pianura
- **Località** BARBERINO DI MUGELLO
(Barberino Di Mugello)
- **Denominazione** BARBERINO DI MUGELLO
- **Tipologia insediativa** lottizzazione
- **Note**
Pertinenza non recintata
Giardino
Asfalto, percorso di accesso ad
autorimessa condominiale



Catasto (1:5000)



Foto aerea 2019 (1:5000)



Scala: 1:2000

Informazioni sull'Edificio 187

Unità volumetriche dell'Edificio 187

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
174	97	580	385.35	3	1	successivo al 1936/39

Informazioni generali e

note: **civico 41 43**

Tipologia: edificio in linea o a torre

Condizioni generali: buone

Usi

- **Usi prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 8

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio faccia a vista con tracce di intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a padiglione
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** laterizi non tradizionale
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Rilievi fotografici



FOTO n° 11327 (scheda 294) del 18/06/2018



FOTO n° 11328 (scheda 294) del 18/06/2018



FOTO n° 11322 (edificio 187) del 18/06/2018



FOTO n° 11323 (edificio 187) del 18/06/2018



FOTO n° 11324 (edificio 187) del 18/06/2018



FOTO n° 11325 (edificio 187) del 18/06/2018



FOTO n° 11326 (edificio 187) del 18/06/2018



Report Scheda Edifici *sintetica* N°295

Edifici associati alla Scheda: ID 189

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 20/06/2018
- **Ambito** urbano
- **Giacitura** pianura
- **Località** BARBERINO DI MUGELLO
(Barberino Di Mugello)
- **Denominazione** BARBERINO DI MUGELLO
- **Tipologia insediativa** lottizzazione
- **Note**
Pertinenza non recintata
Giardino
Asfalto, percorso di accesso ad
autorimessa condominiale



Catasto (1:5000)



Foto aerea 2019 (1:5000)



Scala: 1:2000

Informazioni sull'Edificio 189

Unità volumetriche dell'Edificio 189

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
298	97	580	51.29	3		
324	97	580	15.77	3	1	
13626	97	580	127.45	3		successivo al 1936/39
13627	97	580	339.43	3	1	successivo al 1936/39

Informazioni generali e

note: civico 49

Tipologia: edificio in linea o a torre

Condizioni generali: buone

Usi

- **Uso prevalente:** misto
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 6

Valutazioni

- **Alterazioni:** assenti
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio faccia a vista con tracce di intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a padiglione
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** laterizi non tradizionale
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Rilievi fotografici




FOTO n° 11333 (scheda 295) del 18/06/2018



FOTO n° 11334 (scheda 295) del 18/06/2018



FOTO n° 11335 (scheda 295) del 18/06/2018



FOTO n° 11329 (edificio 189) del 18/06/2018



FOTO n° 11330 (edificio 189) del 18/06/2018



FOTO n° 11331 (edificio 189) del 18/06/2018



FOTO n° 11332 (edificio 189) del 18/06/2018



Report Scheda Edifici *sintetica* N°296

Edifici associati alla Scheda: ID 192

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 20/06/2018
- **Ambito** urbano
- **Giacitura** pianura
- **Località** BARBERINO DI MUGELLO
(Barberino Di Mugello)
- **Denominazione** BARBERINO DI MUGELLO
- **Tipologia insediativa** lottizzazione
- **Note**
Pertinenza non recintata
Giardino
Asfalto, percorso di accesso ad
autorimessa condominiale



Catasto (1:5000)





Foto aerea 2019 (1:5000)



Scala: 1:1000

Informazioni sull'Edificio 192

Unità volumetriche dell'Edificio 192

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
287	97	560	384.24	3	1	

Informazioni generali e

note: civico 15 17

Tipologia: edificio in linea o a torre

Condizioni generali: buone

Usi

- **Usi prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 12

Valutazioni

- **Alterazioni:** lievi
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio faccia a vista con tracce di intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a padiglione
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** laterizi non tradizionale
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Superfetazioni ed incongruenze:** tamponamento di strutture aperte

Classificazione: 7

Rilievi fotografici



FOTO n° 11339 (scheda 296) del 18/06/2018



FOTO n° 11340 (scheda 296) del 18/06/2018



FOTO n° 11336 (edificio 192) del 18/06/2018



FOTO n° 11337 (edificio 192) del 18/06/2018



FOTO n° 11338 (edificio 192) del 18/06/2018



Report Scheda Edifici *sintetica* N°297

Edifici associati alla Scheda: ID 193

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 20/06/2018
- **Ambito** urbano
- **Giacitura** pianura
- **Località** BARBERINO DI MUGELLO
(Barberino Di Mugello)
- **Denominazione** BARBERINO DI MUGELLO
- **Tipologia insediativa** lottizzazione
- **Note**
Pertinenza non recintata
Giardino
Asfalto, percorso di accesso ad
autorimessa condominiale



Catasto (1:5000)



Foto aerea 2019 (1:5000)



Scala: 1:1000

Informazioni sull'Edificio 193

Unità volumetriche dell'Edificio 193

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
296	97	603	376.4	3	1	successivo al 1936/39

Informazioni generali e

note: civico 19 21

Tipologia: edificio in linea o a torre

Condizioni generali: buone

Usi

- **Usi prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 12

Valutazioni

- **Alterazioni:** lievi
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio faccia a vista con tracce di intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a padiglione
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** laterizi non tradizionale
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Superfetazioni ed incongruenze:** tamponamento di strutture aperte

Classificazione: 7

Rilievi fotografici



FOTO n° 11346 (scheda 297) del 18/06/2018



FOTO n° 11347 (scheda 297) del 18/06/2018



FOTO n° 11348 (scheda 297) del 18/06/2018



FOTO n° 11341 (edificio 193) del 18/06/2018



FOTO n° 11342 (edificio 193) del 18/06/2018



FOTO n° 11343 (edificio 193) del 18/06/2018



FOTO n° 11344 (edificio 193) del 18/06/2018



FOTO n° 11345 (edificio 193) del 18/06/2018



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Report Scheda Edifici *sintetica* N°298

Edifici associati alla Scheda: ID 194

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 20/06/2018
- **Ambito** urbano
- **Giacitura** pianura
- **Località** BARBERINO DI MUGELLO
(Barberino Di Mugello)
- **Denominazione** BARBERINO DI MUGELLO
- **Tipologia insediativa** edificio isolato su lotto
- **Note**
Accesso carrabile e pedonale
Pertinenza recintata
Asfalto e aiule verdi



Catasto (1:5000)



Foto aerea 2019 (1:5000)



Scala: 1:1000

Informazioni sull'Edificio 194

Unità volumetriche dell'Edificio 194

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
336	97	684	293.31	2		successivo al 1936/39

Informazioni generali e note: civico 2 4 6 8 10

Tipologia: casa a schiera (moderna)

Condizioni generali: buone

Usi

- **Usò prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 7

Valutazioni

- **Alterazioni:** lievi
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a padiglione
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** laterizi non tradizionale
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Classificazione: 7

Rilievi fotografici




FOTO n° 11352 (scheda 298) del 18/06/2018



FOTO n° 11353 (scheda 298) del 18/06/2018



FOTO n° 11349 (edificio 194) del 18/06/2018



FOTO n° 11350 (edificio 194) del 18/06/2018



FOTO n° 11351 (edificio 194) del 18/06/2018




Report Scheda Edifici *sintetica* N°299

Edifici associati alla Scheda: ID 196

Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 20/06/2018
- **Ambito** urbano
- **Giacitura** pianura
- **Località** BARBERINO DI MUGELLO
(Barberino Di Mugello)
- **Denominazione** BARBERINO DI MUGELLO
- **Tipologia insediativa** edificio isolato su lotto
- **Note**
Accesso carrabile e pedonale
Pertinenza recintata
Aree pavimentate e aiule verdi



Catasto (1:5000)



Foto aerea 2019 (1:5000)



Scala: 1:1000

Informazioni sull'Edificio 196

Unità volumetriche dell'Edificio 196

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
332	97	36	46.63	4		
334	97	36	47.26	4		
368	97	36	45.74	4		
392	97	36	35.61	4		
13630	97	36	69.5	4		
13631	97	36	69.01	4		
13633	97	36	69.71	4		
13635	97	36	51.03	4		

Informazioni generali e

note: civico 5 C 5 D

Tipologia: edificio in linea o a torre

Condizioni generali: buone

Usi

- **Usò prevalente:** residenziale
- **Usi standard:** residenziale
- **Numero alloggi:** 11

Valutazioni

- **Alterazioni:** lievi
- **Elementi da tutelare:**
- **Note ed indicazioni per la normativa:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche

- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Tipo di coperture (in prevalenza):** a padiglione
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Superfetazioni ed incongruenze:** nuovi infissi non coerenti; tamponamento di strutture aperte

Classificazione: 7

Rilievi fotografici



FOTO n° 11358 (scheda 299) del 18/06/2018



FOTO n° 11359 (scheda 299) del 18/06/2018




FOTO n° 11354 (edificio 196) del 18/06/2018



FOTO n° 11355 (edificio 196) del 18/06/2018



FOTO n° 11356 (edificio 196) del 18/06/2018



FOTO n° 11357 (edificio 196) del 18/06/2018

