

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

| | | | | |
|-------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|------------|
| Località: | Dogana | Toponimo CTR: | P. Dogana | |
| Tipo Località: | Case Sparse | Indirizzo: | Mangona | nc: |
| Foglio Catastale: | 40 | Particelle catastali: | 219,220 | |
| Toponimo C.G.T.: | Dogana | Toponimo N.C.E.U.: | Pod. Dogana | |
| Sezione/Foglio C.G.T.: | P / 1 | | | |

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II
 D.Lgs. 42/2004 Parte III
 Vincolo idrogeologico

Sez Censuaria: 155
Sistema: 2.1
Utoe: /

Ambiti specifici


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

 presente al 1822/48

 presente al 1936/39

 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:****Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input checked="" type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 1**Tettoia n°:** 1**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Edificio Singolo

Descrizione: Edificio di impianto planivolumetrico articolato costituito dall'aggregazione lineare di più corpi di fabbrica di uno, due e tre piani fuori terra, con coperture ad una falda e a capanna. Rimane leggibile il fronte principale del volume originario, mentre sui fronti laterale e tergale sono accorpati annessi agricoli e porticati di ingresso. E' presente un ulteriore volume con copertura a terrazza, raggiungibile da una scala a chiocciola in ferro.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 451-1

Copertura

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio | |

Paramento Murario

| | | |
|--|--|---|
| Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: Inferriate | | Stato: Medio | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|---|--------------------------------|---|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| Destinazione d'uso: Abitazione | Condizione Ristrutturato | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input checked="" type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input checked="" type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio di impianto planivolumetrico articolato costituito dall'aggregazione lineare di più corpi di fabbrica di uno, due e tre piani fuori terra, con coperture ad una falda e a capanna. Rimane leggibile il fronte principale del volume originario, mentre sui fronti laterale e tergale sono accorpati annessi agricoli e porticati di ingresso. E' presente un ulteriore volume con copertura a terrazza, raggiungibile da una scala a chiocciola in ferro.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Canna fumaria e comignolo
Cordolo intonacato
Inseri di intonaco

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



002



003



004

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

005



007



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------|------------|
| Località: | Mangona | Toponimo CTR: | Vaiano di Sopra | |
| Tipo Località: | Case Sparse | Indirizzo: | | nc: |
| Foglio Catastale: | 33 | Particelle catastali: | 262 | |
| Toponimo C.G.T.: | Vaiano di Sopra | Toponimo N.C.E.U.: | Vaiano | |
| Sezione/Foglio C.G.T.: | P / 1 | | | |
| Protezione esistente Vincoli | | Sez Censuaria: | 154 | |
| D.Lgs. 42/2004 Parte II | <input type="checkbox"/> | Sistema: | 2.1 | |
| D.Lgs. 42/2004 Parte III | <input type="checkbox"/> | Utoe: | / | |
| Vincolo idrogeologico | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Ambiti specifici | | | | |

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:****Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** Aia Alberature di pregio Giardino Corte Parco Chiosstro/Cortile Pavimentazioni Orto**Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Nucleo composto da due edifici recentemente ristrutturati con destinazione residenziale**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 452-2

Copertura

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|--|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/> |
| Altro: paramento murario in materiali non loc | | Stato: Buono |

Infissi

| | | | |
|--|--|---|---|
| Assenti: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: | |

Oscuramento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: assenti | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Abitazione | Condizione Medio | Altro: ristrutturato | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio costituito da due corpi a diverse altezze coperti a capanna. Recentemente ristrutturato, mostra un paramento murario a bozze irregolari.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Paramento murario

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 452-1

Copertura

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|--|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/> |
| Altro: paramento murario in materiali non loc | | Stato: Buono |

Infissi

| | | | |
|--|--|---|---|
| Assenti: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: | |

Oscuramento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: assenti | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Abitazione | Condizione Medio | Altro: ristrutturato | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio costituito da corpi a diverse altezze coperti a capanna. Recentemente ristrutturato, mostra un paramento murario a bozze irregolari.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Paramento murario

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

001



002



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

| | | | | |
|-------------------------------|--------|------------------------------|-----------------------|------------|
| Località: | Corte | Toponimo CTR: | Corte | |
| Tipo Località: | Nucleo | Indirizzo: | Strada vicinale Corte | nc: |
| Foglio Catastale: | 40-32 | Particelle catastali: | 25-125-235-236-353 | |
| Toponimo C.G.T.: | Corte | Toponimo N.C.E.U.: | Pod. Corte | |
| Sezione/Foglio C.G.T.: | P / 1 | | | |

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Sez Censuaria: 140

Sistema: 2.1

Utoe: /

Ambiti specifici


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48

presente al 1936/39

presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Asfaltata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Parco** **Alberature di pregio** **Chiostro/Cortile** **Giardino** **Pavimentazioni** **Corte** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 3**Tettoia n°:** 0**Altro:** Piscina**Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici

Descrizione: Nucleo composto da sei edifici più alcune baracche, una terrazza e un box auto posto sulla strada vicinale di Corte vicino al nucleo di Mangona. Attualmente tutti i fabbricati hanno carattere residenziale. E' presente un edificio a volume compatto di un piano parzialmente interrato con copertura piana calpestabile e pavimentata, utilizzato come garage.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 453-1

Copertura

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|---|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|
| Destinazione d'uso: Abitazione | Condizione Ristrutturato | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio ad impianto planimetrico compatto di due piani fuori terra composto da due volumi sfalsati e posti in pendio longitudinale con copertura a capanna. Di recente ristrutturazione presenta un cordolo di contenimento in c.a. sottogronda, un marciapiede che corre intorno all'edificio pavimentato in porfido ed una terrazza rialzata sul fronte anch'essa pavimentata in porfido. Su di un lato lungo del fabbricato è presente una scala esterna che consente l'ingresso al primo piano.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Cordolo in c.a.
Canna fumaria in cemento
Pavimentazioni in porfido

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 453-2

Copertura

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|---|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Magazzino | Condizione: Ristrutturato | Altro: Ex-cappella | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: Campanile a vela | | | | | | |

Descrizione

Piccolo edificio a volume compatto su pendio di un piano fuori terra a monte e due piani fuori terra a valle, con copertura a capanna. Attualmente utilizzato come magazzino, il fabbricato era originariamente una cappella della quale è ben visibile tutt'ora il campanile a vela.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Campanile a vela

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Cordolo in c.a.
Apertura principale (forma, dimensione e riquadratura)

Categoria d'intervento: REAFS+V

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 453-3

Copertura

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|---|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|---|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: Parzialmente rivestito in lastre di pietra | | Stato: Buono |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|---|--------|--------------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input checked="" type="checkbox"/> | Altro: | Stato: Buono |
|-----------------------------------|---|--------|--------------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Abitazione | Condizione Ristrutturato | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio ad impianto planimetrico compatto di due piani fuori terra formato da due volumi sfalsati in pendio trasversale uno dei quali coperto a capanna e l'altro ad una falda. Sul fronte d'ingresso, a copertura dell'ingresso principale, vi è un'ampia tettoia che insiste su una porzione pavimentata in laterizio.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Rivestimento in lastre di pietra
Gronda
Cordolo in c.a.
Pavimentazione in porfido

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 453-4

Copertura

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|---|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|---|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: Inferriate al piano terra | | Stato: Buono | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|---|--------|--------------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input checked="" type="checkbox"/> | Altro: | Stato: Buono |
|-----------------------------------|---|--------|--------------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Abitazione | Condizione Ristrutturato | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio a volume compatto in leggero pendio longitudinale e pendio trasversale di due piani fuori terra a monte e tre a valle con copertura a capanna. Di recente ristrutturazione, presenta una scala esterna in c.a. e laterizio che consente l'accesso al terzo piano, un ampio portico al piano terra che comprende anche alcuni volumi chiusi e che insiste su un'ampia porzione di resede pavimentata in laterizio. Vicino al fabbricato principale è presente anche un edificio a torre, cabina Enel.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Cordolo in c.a.
Riquadrature in cemento
Gronda
Pavimentazioni in laterizio
Scala esterna

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 453-5

Copertura

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono | |

Paramento Murario

| | | |
|---|---|--|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono | |

Oscureamento

| | | | |
|--|--------------------------------|--------|--------------|
| Persiane <input checked="" type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: Buono |
|--|--------------------------------|--------|--------------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|---|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|
| Destinazione d'uso: Abitazione | Condizione Ristrutturato | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio ad impianto planivolumetrico articolato costituito da un primo volume di due piani fuori terra con copertura a capanna, un secondo volume anch'esso di due piani e coperto a capanna ma posizionato trasversalmente rispetto al primo ed infine un volume di collegamento fra i due principali.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Intonaco
Infissi

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 453-6

Copertura

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio | |

Paramento Murario

| | | |
|---|---|--|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: Non visibili | | Stato: | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|---|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Abitazione | Condizione: Medio | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

| |
|---|
| Edificio di due piani fuori terra coperto a capanna |
|---|

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Comignolo
Intonaco

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



067



078



060

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

103



080



088



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

| | | | | |
|-------------------------------|------------|------------------------------|------------|------------|
| Località: | Torricella | Toponimo CTR: | S.t. | |
| Tipo Località: | Nucleo | Indirizzo: | | nc: |
| Foglio Catastale: | 40 | Particelle catastali: | 363 | |
| Toponimo C.G.T.: | Torricella | Toponimo N.C.E.U.: | Torricella | |
| Sezione/Foglio C.G.T.: | P / 2 | | | |

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Sez Censuaria: 155

Sistema: 2.1

Utoe: /

Ambiti specifici


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48

presente al 1936/39

presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile Ultimo tratto privata**Caratteristiche del resede**

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 1**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici

Descrizione: Nucleo composto da due edifici, che sorge al di sotto della sommità del Poggio Torricella, dal quale prende il nome, e al confine con il comune di Vernio, in posizione dalla quale domina tutta la valle nella quale si estende Barberino. Formato da una villa padronale e da un annesso adibito a depandance il complesso ha subito una importante ristrutturazione nel 1992.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 454-1

Copertura

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono | |

Paramento Murario

| | | |
|--|--|--|
| Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|---|--------|--------------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input checked="" type="checkbox"/> | Altro: | Stato: Buono |
|-----------------------------------|---|--------|--------------|

Elementi decorativi

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Abitazione | Condizione Ristrutturato | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra coperto a padiglione. Edificato su un terrazzamento, è accessibile da due differenti quote, una al livello del terreno e una al livello del piano, a cui è collegato da un piccolo camminamento in quota. L'edificio è stato recentemente ristrutturato.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Decorticamento dell'intonaco

Categoria d'intervento: RE**Specifiche categorie d'intervento:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 454-2

Copertura

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono | |

Paramento Murario

| | | |
|--|--|--|
| Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|--|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono | |

Oscuramento

| | | | |
|-----------------------------------|---|--------|--------------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input checked="" type="checkbox"/> | Altro: | Stato: Buono |
|-----------------------------------|---|--------|--------------|

Elementi decorativi

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Abitazione | Condizione Ristrutturato | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Piccolo edificio a volume compatto di un piano fuori terra coperto a capanna, adibito a civile abitazione.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Decorticamento dell'intonaco

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



003



005

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



006



008



009

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

| | | | | |
|-------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|------------|
| Località: | Montecarelli | Toponimo CTR: | Poggiolino | |
| Tipo Località: | Nucleo | Indirizzo: | | nc: |
| Foglio Catastale: | 47 | Particelle catastali: | 2 | |
| Toponimo C.G.T.: | Poggiolo | Toponimo N.C.E.U.: | Pod. Poggiolino | |
| Sezione/Foglio C.G.T.: | / | | | |

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Sez Censuaria: 151

Sistema: 2.1

Utoe: /

Ambiti specifici


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48

presente al 1936/39

presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile Strada d'accesso privata**Caratteristiche del resede**

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input checked="" type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiosstro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Insieme di due edifici di notevole valore paesaggistico in quanto sorge su un crinale nei pressi di Montecarelli che domina il lago di Bilancino, ma modesto valore architettonico.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 455-1

Copertura

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio | |

Paramento Murario

| | | |
|---|---|--|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio | |

Oscureamento

| | | | |
|--|--------------------------------|--------|--------------|
| Persiane <input checked="" type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: Medio |
|--|--------------------------------|--------|--------------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Abitazione | Condizione: Medio | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra in pendio longitudinale coperto a capanna e a una falda. L'edificio presenta una porzione di fabbricato retrostante (probabilmente una loggia poi tamponata) completamente crollata. La rimanente porzione di fabbricato è in discrete condizioni di conservazione.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Finestra sul vano scala
Intonaco
Comignoli in c.a.

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

REAFS per l'annesso: è consentita la ricostruzione sulla base di documentazione storica, cartografica e fotografica che documenti lo stato originario dell'edificio.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 455-2

Copertura

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|---|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono | |

Paramento Murario

| | | |
|---|---|--|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|---|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Magazzino | Condizione: Ristrutturato | Altro: rimessa | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Fabbricato di recente costruzione di un piano fuori terra coperto a capanna. Presenta due aperture sul fronte principale. Adibito attualmente a rimessa e deposito legname.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Copertura
Gronda
Intonaco

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



002



004

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



005

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

| | | | |
|-------------------------------|--------|------------------------------|---------|
| Località: | Gualda | Toponimo CTR: | Gualda |
| Tipo Località: | Nucleo | Indirizzo: | nc: |
| Foglio Catastale: | 38 | Particelle catastali: | 156,157 |
| Toponimo C.G.T.: | Gualda | Toponimo N.C.E.U.: | Gualda |
| Sezione/Foglio C.G.T.: | / | | |

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Ambiti specifici

Sez Censuaria: 148


Sistema: 2.1

Utoe: /

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:****Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiosstro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Edificio Singolo

Descrizione: Piccolo nucleo situato lungo la strada vicinale di Gualda, costituito da due fabbricati: la casa padronale, prospiciente la strada, e l'annesso più interno. I fabbricati presentano aree di pertinenza private e recintate.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 456-1

Copertura

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|---|---|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input checked="" type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio | |

Paramento Murario

| | | |
|---|---|--|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: Inferriate | | Stato: Medio | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|---|--------|--------------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input checked="" type="checkbox"/> | Altro: | Stato: Medio |
|-----------------------------------|---|--------|--------------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: Nicchia per immagine votiva | | Stato: Buono |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|---|--------------------------------|---|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| Destinazione d'uso: Abitazione | Condizione: Medio | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input checked="" type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input checked="" type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio a pianta articolata costituito da due corpi di fabbrica affiancati, di due piani fuori terra, con copertura ad una falda e a capanna. L'edificio principale presenta un'ampia tettoia di ingresso sul fronte stradale, una loggia al piano primo sul fronte tergale; piccole e irregolari aperture. Il secondo fabbricato è costituito da ulteriori due corpi: uno di due piani fuori terra, in parte interrotto, l'altro di un piano fuori terra, caratterizzato da archi tamponati.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Comignoli in cls
Cordolo copertura
Alcune riquadrature di aperture
Portico
Intonaco

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 456-2

Copertura

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono | |

Paramento Murario

| | | |
|---|---|--|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio | |

Oscuramento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|---|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|---|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Magazzino | Condizione: Medio | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input checked="" type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio a sviluppo longitudinale di due piani fuori terra con copertura a capanna. Presenta archeggiature regolari sul fronte della capanna, una delle quali parzialmente tamponata, e aperture ad arco anche sui fronti laterali.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Intonaco

Categoria d'intervento: REAFS**Specifiche categorie d'intervento:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



002



003



004

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

005



006



007



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

| | | | | |
|-------------------------------|--------------|------------------------------|----------------|------------|
| Località: | Montecarelli | Toponimo CTR: | Gualda | |
| Tipo Località: | Nucleo | Indirizzo: | Loc. Gualda | nc: |
| Foglio Catastale: | 38 | Particelle catastali: | 89,91,92,93,94 | |
| Toponimo C.G.T.: | S.t. | Toponimo N.C.E.U.: | Gualda | |
| Sezione/Foglio C.G.T.: | / | | | |

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Ambiti specifici

Sez Censuaria: 148

Sistema: 2.1

Utoe: /


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

 presente al 1822/48

 presente al 1936/39

 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:****Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Parco** **Alberature di pregio** **Chiosstro/Cortile** **Giardino** **Pavimentazioni** **Corte** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Nucleo formato da due edifici posti in prossimità dell'abitato di Montecarelli, all'incrocio delle vicinali di Gualda e di Castagneto. I fabbricati sono entrambi ad uso residenziale, le aree di pertinenza sono in parte recintate.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 457-1

Copertura

| | | |
|---|--|--|
| Piana <input checked="" type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|---|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio | |

Paramento Murario

| | | |
|--|---|--|
| Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: Non visibili - Inferriate | | Stato: | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|---|--------|--------------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input checked="" type="checkbox"/> | Altro: | Stato: Medio |
|-----------------------------------|---|--------|--------------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Abitazione | Condizione Ristrutturato | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio con impianto planivolumetrico articolato, su leggero pendio, costituito da cinque corpi di fabbrica addossati: il nucleo centrale di quattro piani fuori terra, coperto a capanna; due corpi ad esso perpendicolari di due e tre piani fuori terra, con copertura a capanna e a semipadiglione; due ulteriori porzioni di fabbricato paralleli a quello centrale, entrambi di due piani fuori terra con copertura a capanna. È presente un ulteriore volume, separato dal complesso, di due piani fuori terra con copertura piana calpestabile. Per gli accessi ai piani superiori sono presenti scale esterne in muratura. Le finiture dei diversi corpi sono trattate in modo disomogeneo.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Comignoli in cls
Intonaco
Balcone
Gronda
Decorticamento dell'intonaco

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 457-2

Copertura

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono | |

Paramento Murario

| | | |
|---|---|--|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|---|--------|--------------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input checked="" type="checkbox"/> | Altro: | Stato: Buono |
|-----------------------------------|---|--------|--------------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|---|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Abitazione | Condizione Ristrutturato | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input checked="" type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio costituito dall'aggregazione di due fabbricati di due piani fuori terra, con copertura a capanna e ad una falda. Sul fronte d'ingresso, rivolto verso l'interno, è presente un porticato con pilastri in muratura e copertura a semipadiglione, con pavimentazione in blocchetti di calcestruzzo.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Pavimentazione in cls
Intonaco

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

001



002



003



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



004



005



006

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

| | | | |
|-------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|
| Località: | Molino del Ballone | Toponimo CTR: | S.t. |
| Tipo Località: | Case Sparse | Indirizzo: | nc: |
| Foglio Catastale: | 38 | Particelle catastali: | 25 |
| Toponimo C.G.T.: | Molino del Ballone | Toponimo N.C.E.U.: | Molino del Ballone |
| Sezione/Foglio C.G.T.: | A / 3 | | |

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Ambiti specifici

Sez Censuaria: 148

Sistema: 2.1

Utoe: /


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48

presente al 1936/39

presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale

Cond. Ambientali:

Accessibilità:

Percorribilità: Altro

Caratteristiche del resede

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza

Baracca n°: 0

Tettoia n°: 0

Altro:

Impianto**Planivolumetrico:** Edificio Singolo**Descrizione:** Complesso non raggiungibile. Dalle notizie raccolte sul posto risulta che i fabbricati sono ridotti a rudere.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 458-1

Copertura

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|--|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Non individuabile | Condizione Rudere | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Complesso non raggiungibile. Dalle notizie raccolte sul posto risulta che i fabbricati sono ridotti a rudere.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento:

Specifiche categorie d'intervento:

DATA RILIEVO 07/10/2003

SCHEDA N° 458

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente


COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|
| Località: | La Dogana | Toponimo CTR: | S.t. | |
| Tipo Località: | Nucleo | Indirizzo: | | nc: |
| Foglio Catastale: | 35 | Particelle catastali: | 92 | |
| Toponimo C.G.T.: | Molino | Toponimo N.C.E.U.: | Molino di Migneto | |
| Sezione/Foglio C.G.T.: | R / unico | | | |
| Protezione esistente Vincoli | | Sez Censuaria: | 150 | |
| D.Lgs. 42/2004 Parte II | <input type="checkbox"/> | Sistema: | 2.1 | |
| D.Lgs. 42/2004 Parte III | <input checked="" type="checkbox"/> | Utoe: | / | |
| Vincolo idrogeologico | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Ambiti specifici | Parco della Dogana | | | |

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale

Cond. Ambientali:

Accessibilità:

Percorribilità: Altro

Caratteristiche del resede

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza

Baracca n°: 0

Tettoia n°: 0

Altro:

Impianto**Planivolumetrico:** Edificio Singolo

Descrizione: Nucleo non rilevato.
Dal rilievo effettuato dal Geom. G. Lavacchini, per conto della proprietà, risulta che il complesso originariamente composto da abitazione con adiacenti annessi e annesso staccato versa in stato di rudere.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 459-1

Copertura

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: rudere | | Stato: |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: rudere | | Stato: | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|---|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: rudere | | Stato: Pessimo |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: rudere | | Stato: | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Abitazione | Condizione: Abbandono | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Dal rilievo effettuato dal Geom. G. Lavacchini, per conto della proprietà, risulta che il complesso originariamente composto da abitazione con adiacenti annessi e annesso staccato versa in stato di rudere.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

E' consentita la ricostruzione sulla base di documentazione storica, cartografica e fotografica che documenti lo stato originario dell'edificio.

DATA RILIEVO 07/10/2003

SCHEDA N° 459

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

| | | | |
|-------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|
| Località: | Villanecchio | Toponimo CTR: | Villanecchio |
| Tipo Località: | Case Sparse | Indirizzo: | nc: |
| Foglio Catastale: | 43 | Particelle catastali: | 10-11-13-14 |
| Toponimo C.G.T.: | Villanecchio | Toponimo N.C.E.U.: | Villanecchio |
| Sezione/Foglio C.G.T.: | R / 1 | | |

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Sez Censuaria: 149

Sistema: 2.1

Utoe: /

Ambiti specifici


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48

presente al 1936/39

presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Strutture o infrastrutture disequilibranti

Autostrada A1

Accessibilità:**Percorribilità:** Altro**Caratteristiche del resede** Aia Alberature di pregio Giardino Corte Parco Chiosstro/Cortile Pavimentazioni Orto**Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Edificio Singolo**Descrizione:** L'edificio è immerso nella vegetazione e lambito dall'autostrada, non è raggiungibile**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 460-1

Copertura

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|--|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Non individuabile | Condizione: Abbandono | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

L'edificio è immerso nella vegetazione e lambito dall'autostrada, non è raggiungibile

INDICAZIONI NORMATIVEDatazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro **Elementi da Tutelare:****Elementi non coerenti all'organismo edilizio:****Categoria d'intervento:****Specifiche categorie d'intervento:**

DATA RILIEVO 07/10/2003

SCHEDA N° 460

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

| | | | | |
|-------------------------------|---------|------------------------------|-----------|------------|
| Località: | Mangona | Toponimo CTR: | Le Molina | |
| Tipo Località: | Nucleo | Indirizzo: | | nc: |
| Foglio Catastale: | 33 | Particelle catastali: | 235, 236 | |
| Toponimo C.G.T.: | Molina | Toponimo N.C.E.U.: | Le Molina | |
| Sezione/Foglio C.G.T.: | P / 1 | | | |

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Sez Censuaria: 154

Sistema: 2.1

Utoe: /

Ambiti specifici


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48

presente al 1936/39

presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Parco** **Alberature di pregio** **Chiostro/Cortile** **Giardino** **Pavimentazioni** **Corte** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 1**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici

Descrizione: Complesso di edifici costituito da un'edificio principale con funzione di residenza e due annessi posizionati su un pendio. I fabbricati si dispongono intorno ad un'aia comune, in parte pavimentata ed in parte carrabile. La porzione pavimentata, posta a livello superiore rispetto a quella carrabile, si raggiunge tramite un'ampia scalinata esterna, sorge in parte sull'area originariamente occupata dalla porcilaia non più esistente.

**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 461-1

Copertura

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|---|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio | |

Paramento Murario

| | | |
|---|---|--|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|---|--------|--------------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input checked="" type="checkbox"/> | Altro: | Stato: Buono |
|-----------------------------------|---|--------|--------------|

Elementi decorativi

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Abitazione | Condizione: Medio | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio a volume compatto con copertura a capanna posto su pendio trasversale di tre piani fuori terra a valle ed un piano a monte. Il fronte della capanna, d'ingresso all'abitazione, si affaccia sulla terrazza pavimentata.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Contrafforte in pietra

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Decorticamento intonaco
Pavimentazione
Gronda

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 461-2

Copertura

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio | |

Paramento Murario

| | | |
|--|--|---|
| Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Magazzino | Condizione: Medio | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio a volume articolato su pendio longitudinale costituito dall'aggregazione di due fabbricati, realizzati in epoche differenti. Il più antico con una copertura a capanna è di due piani fuori terra a valle e di uno a monte. La parte più recente, posizionata a valle e di un piano fuori terra, è coperta con una falda.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Fronte a monte

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Cordolo in c.a.

Categoria d'intervento: REAFS+V+L

Specifiche categorie d'intervento:

L =addizioni non consentite sul fronte a monte

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 461-3

Copertura

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|---|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio | |

Oscuramento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Annesso Agricolo | Condizione Ristrutturato | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: Tettoia | | | | | | |

Descrizione

Edificio a volume compatto disposto su leggero pendio coperto a capanna di due piani fuori terra. Sul fronte tergale presenta un'ampia tettoia in materiali tradizionali.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Pavimentazione esterna in cemento

Categoria d'intervento: REAFS+L

Specifiche categorie d'intervento:

L = addizioni consentite solo sul fronte della tettoia

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



003



006

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



014



010



012


COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------|------------|
| Località: | Montecarelli | Toponimo CTR: | Prunecchio | |
| Tipo Località: | Nucleo | Indirizzo: | | nc: |
| Foglio Catastale: | 39 | Particelle catastali: | 16, 17, 18 | |
| Toponimo C.G.T.: | Prunecchio | Toponimo N.C.E.U.: | Prunecchio | |
| Sezione/Foglio C.G.T.: | / | | | |
| Protezione esistente Vincoli | | Sez Censuaria: | 151 | |
| D.Lgs. 42/2004 Parte II | <input type="checkbox"/> | Sistema: | 2.1 | |
| D.Lgs. 42/2004 Parte III | <input type="checkbox"/> | Utoe: | / | |
| Vincolo idrogeologico | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Ambiti specifici | | | | |

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

| | |
|---|--|
| <u>Contesto Ambientale</u> | |
| Cond. Ambientali: | Altro |
| Accessibilità: | Sterrata |
| Percorribilità: | Carrabile Strada d'accesso privata |
| <u>Caratteristiche del resede</u> | |
| <input type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiosstro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |
| <u>Superfetazioni area di pertinenza</u> | |
| Baracca n°: | 0 |
| Tettoia n°: | 0 |
| Altro: | |

Impianto**Planivolumetrico:** Insieme di edifici

Descrizione: Nucleo originariamente composto da cinque edifici dei quali oggi però solo due sono in buono stato di conservazione, anche se abbandonati. Un edificio invece è ridotto quasi a rudere mentre gli ultimi due sono del tutto scomparsi.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 462-1

Copertura

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|---|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: Aperture murate | | Stato: Cattivo | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|----------------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: Pessimo |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|----------------|

Elementi decorativi

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|--|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Non individuabile | Condizione: Abbandono | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio a volume compatto in pendio longitudinale di due piani fuori terra a valle e un piano fuori terra a monte coperto a capanna. Anche se il fabbricato risulta abbandonato ormai da tanti anni si è comunque conservato in discrete condizioni; il tetto anche se da ristrutturare è integro e non sono visibili i segni di gravi danneggiamenti alla struttura.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Grigliati

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**Categoria d'intervento:** REAFS+V**Specifiche categorie d'intervento:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 462-2

Copertura

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: Solo embrici | | Stato: Cattivo |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|---|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: Aperture murate | | Stato: | |

Oscuramento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|--|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Non individuabile | Condizione: Abbandono | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio a volume compatto di un piano fuori terra in pendio longitudinale coperto a padiglione. E' caratterizzato da aperture regolari, in parte tamponate, sui fronti.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Gronde
Colonne in laterizio

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAF+V

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001




002



007

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

010



005



006




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------|------------|
| Località: | La Dogana | Toponimo CTR: | C.Poggio a Migneto | |
| Tipo Località: | Nucleo | Indirizzo: | | nc: |
| Foglio Catastale: | 34 | Particelle catastali: | 96,97,98,100,101,103 | |
| Toponimo C.G.T.: | Poggio Migneto | Toponimo N.C.E.U.: | Poggio Migneto | |
| Sezione/Foglio C.G.T.: | R / unico | | | |
| Protezione esistente Vincoli | | Sez Censuaria: | 150 | |
| D.Lgs. 42/2004 Parte II | <input type="checkbox"/> | Sistema: | 2.1 | |
| D.Lgs. 42/2004 Parte III | <input type="checkbox"/> | Utoe: | / | |
| Vincolo idrogeologico | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Ambiti specifici | Parco della Dogana | | | |

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Presenza di coltivaz. o vegetaz. caratterizzante

Bosco

Accessibilità: Sterrata**Percorribilità:** Pedonale

Bosco

Caratteristiche del resede **Aia** **Parco** **Alberature di pregio** **Chiostro/Cortile** **Giardino** **Pavimentazioni** **Corte** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Complesso rurale, costituito da due nuclei avvolti nella fitta vegetazione. Il primo nucleo è composto da un fabbricato ad uso abitazione-annesso e da un volume secondario; un secondo nucleo è costituito da diversi fabbricati ora ridotti a rudere. Il complesso è accessibile solo attraversando il bosco a piedi.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 463-1

Copertura

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo | |

Paramento Murario

| | | |
|--|--|---|
| Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo |

Infissi

| | | | |
|--|--|---|---|
| Assenti: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|---|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Abitazione e annesso agricolo | Condizione: Rudere | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio di due piani fuori terra, con copertura a padiglione, composto dall' accorpamento di più volumi in epoche successive. Attualmente si trova in stato di forte abbandono (rudere).

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Riquadrature in pietra

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

E' consentita la ricostruzione sulla base di documentazione storica, cartografica e fotografica che documenti lo stato originario dell'edificio.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 463-2

Copertura

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|---|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo |

Infissi

| | | | |
|--|--|---|---|
| Assenti: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: | |

Oscuramento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Non individuabile | Condizione Rudere | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio in parte crollato, avvolto da una fitta vegetazione.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

E' consentita la ricostruzione sulla base di documentazione storica, cartografica e fotografica che documenti lo stato originario dell'edificio.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 463-3

Copertura

| | | |
|--------------------------------|--|--|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo |

Gronda

| | | | |
|--|--|---|--|
| Senza gronda <input checked="" type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|---|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Abitazione | Condizione Rudere | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio, con impianto planimetrico a "T" è suddiviso in quattro successivi accorpamenti, probabilmente tutte abitazioni. Il corpo centrale, sporgente, è caratterizzato da tre grandi aperture, riquadrate in pietra, attualmente tamponate. In prossimità dell'edificio vi è un piccolo annesso.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Riquadrature aperture tamponate

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

E' consentita la ricostruzione sulla base di documentazione storica, cartografica e fotografica che documenti lo stato originario dell'edificio.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 463-4

Copertura

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|---|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo | |

Oscuramento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Non individuabile | Condizione Rudere | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio a sviluppo longitudinale, con copertura a capanna. Sono presenti, addossati su un lato, due corpi con copertura a falde,

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 463-5

Copertura

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: Crollata | | Stato: Pessimo |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|---|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo |

Infissi

| | | | |
|--|--|---|---|
| Assenti: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: | |

Oscuramento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|---|--------------------------------|--|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Annesso Agricolo | Condizione Rudere | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input checked="" type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio a sviluppo longitudinale, con copertura a capanna. E' caratterizzato sul fronte principale da una grande apertura ad arco, e da grigliati sul fronte laterale. Attualmente si trova in pessimo stato di conservazione.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Archeggiature
Grigliati

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAFS+V

Specifiche categorie d'intervento:

E' consentita la ricostruzione sulla base di documentazione storica, cartografica e fotografica che documenti lo stato originario dell'edificio.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

004



006



010



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente


013



017



020



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

| | | | |
|-------------------------------|-------------|------------------------------|--|
| Località: | La Casa | Toponimo CTR: | La Casa di sotto |
| Tipo Località: | Case Sparse | Indirizzo: | Via Montepiano - Mangona nc: 19 |
| Foglio Catastale: | 32 | Particelle catastali: | 97 |
| Toponimo C.G.T.: | La Casa | Toponimo N.C.E.U.: | La Casa |
| Sezione/Foglio C.G.T.: | P / 1 | | |

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Ambiti specifici

Sez Censuaria: 154

Sistema: 2.1

Utoe: /

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

 presente al 1822/48

 presente al 1936/39

 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Alberature di pregio** **Giardino** **Corte** **Parco** **Chiostro/Cortile** **Pavimentazioni** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 1**Altro:** Volume secondario in muratura**Impianto****Planivolumetrico:** Edificio Singolo**Descrizione:****Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 464-1

Copertura

| | | |
|--------------------------------|--|--|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio | |

Paramento Murario

| | | |
|--|--|--|
| Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: Inferriate | | Stato: Medio | |

Oscuramento

| | | | |
|-----------------------------------|---|--------|--------------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input checked="" type="checkbox"/> | Altro: | Stato: Medio |
|-----------------------------------|---|--------|--------------|

Elementi decorativi

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: Nicchia votiva | | Stato: Cattivo |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Abitazione | Condizione: Medio | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio su pendio trasversale di due piani fuori terra, coperto a capanna. La parte a monte è articolata con più volumi sfalsati. La parte a valle è caratterizzata da una semplice facciata (con ingresso in mezzera al piano terra e tettino sovrastante) che si affaccia su un piccolo piazzale dal quale si domina un bel panorama. Nel resede è presente in posizione perpendicolare e sul lato opposto della strada rispetto all'edificio principale, un volume in muratura coperto a capanna attualmente ad uso magazzino con annessa una piccola tettoia

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Decorticamento intonaco in corrispondenza dei cantonali
Zoccolatura in cemento
Antenna parabolica in facciata

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

REAFS per l'annesso

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



002



005



006

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

009



010




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

| | | | | |
|--|-------------------------------------|------------------------------|---------------|------------|
| Località: | Montecarelli | Toponimo CTR: | Le Fontanelle | |
| Tipo Località: | Case Sparse | Indirizzo: | | nc: |
| Foglio Catastale: | 37 | Particelle catastali: | 63 | |
| Toponimo C.G.T.: | S.t. | Toponimo N.C.E.U.: | Le Fontanelle | |
| Sezione/Foglio C.G.T.: | / | | | |
| <u>Protezione esistente Vincoli</u> | | Sez Censuaria: | 148 | |
| D.Lgs. 42/2004 Parte II | <input type="checkbox"/> | Sistema: | 2.1 | |
| D.Lgs. 42/2004 Parte III | <input type="checkbox"/> | Utoe: | / | |
| Vincolo idrogeologico | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Ambiti specifici | | | | |

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Pedonale**Caratteristiche del resede** **Aia** **Alberature di pregio** **Giardino** **Corte** **Parco** **Chiostro/Cortile** **Pavimentazioni** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 1**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Nucleo rurale costituito da due edifici: la casa padronale e l'annesso agricolo. Nel resede sono presenti una pergola delimitata da un muretto in pietra e con struttura lignea, ed un pollaio addossato all'annesso e delimitato da rete metallica.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 465-1

Copertura

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|---|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: Inferriate | | Stato: Medio | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: Stemma | | Stato: Buono |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Abitazione | Condizione: Medio | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio a volume compatto su leggero pendio longitudinale di due piani fuori terra, con copertura a capanna. E' caratterizzato da aperture regolari sul fronte principale. Sul fronte tergale è stato addossato, in epoca successiva, un piccolo manufatto in muratura di un piano fuori terra con copertura ad una falda in lamiera.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Allineamenti aperture
Stemma

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Manto di copertura

Categoria d'intervento: REAF+L+V

Specifiche categorie d'intervento:

L = addizioni non consentite sul fronte principale

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 465-2

Copertura

| | | |
|--------------------------------|--|--|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|---|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo | |

Paramento Murario

| | | |
|---|---|---|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo |

Infissi

| | | | |
|--|--|---|---|
| Assenti: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|---|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Annesso Agricolo | Condizione: Medio | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio a volume articolato costituito dall'aggregazione di tre corpi di fabbrica di un piano fuori terra (ma altezze diverse), con copertura a capanna nel corpo principale e a falde negli altri due. Il fabbricato, nato probabilmente come fienile e carraia date le grandi dimensioni delle aperture, è stato realizzato in periodi diversi e tamponato con vari materiali (laterizio, lamiera metalliche, materiali plastici) versa in pessimo stato di conservazione.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Manto di copertura
 Tamponamenti in materiali vari
 Intonaco cementizio

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

001



002



003



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

004



005



006




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------|------------|
| Località: | Migneto-Mangona | Toponimo CTR: | Castello | |
| Tipo Località: | Nucleo | Indirizzo: | | nc: |
| Foglio Catastale: | 33 | Particelle catastali: | 199 | |
| Toponimo C.G.T.: | Castello | Toponimo N.C.E.U.: | Castello | |
| Sezione/Foglio C.G.T.: | P / 1 | | | |
| Protezione esistente Vincoli | | Sez Censuaria: | 150 | |
| D.Lgs. 42/2004 Parte II | <input type="checkbox"/> | Sistema: | 2.1 | |
| D.Lgs. 42/2004 Parte III | <input checked="" type="checkbox"/> | Utoe: | / | |
| Vincolo idrogeologico | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Ambiti specifici | Parco della Dogana | | | |

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Presenza di coltivaz. o vegetaz. caratterizzante

bosco resinoso

Accessibilità: Sterrata**Percorribilità:** Pedonale**Caratteristiche del resede** Aia Alberature di pregio Giardino Corte Parco Chiostro/Cortile Pavimentazioni Orto**Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:****Tettoia n°:****Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici

Descrizione: Sotto l'autostrada, sul versante che guarda la chiesa di Migneto, sta il complesso denominato il Castello dal fatto che nella zona doveva sorgere, oggi completamente scomparsa, la fortezza di Montevivagni dei conti Alberti di Mangona. La località infatti sorge in posizione dominante tutta la vallata interna formata dal torrente Navale, al di là del crinale che guarda Mangona. L'intero complesso è stato abbandonato e sommerso da una fitta vegetazione.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:** - F. NICCOLAI, Guida del Mugello e della val di sieve, Borgo San Lorenzo, 1914.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 466-1

Copertura

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: Crollata | | Stato: Pessimo |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: Crollata in parte | | Stato: Pessimo | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|---|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Non individuabile | Condizione Rudere | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Trattasi di edificio in pessimo stato di conservazione del quale non sono riconoscibili le caratteristiche tipologiche e morfologiche.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

E' consentita la ricostruzione sulla base di documentazione storica, cartografica e fotografica che documenti lo stato originario dell'edificio.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 466-2

Copertura

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: Non rilevabile | | Stato: |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: Non rilevabile | | Stato: | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|--|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/> |
| Altro: Non rilevabile | | Stato: |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: Non rilevabile | | Stato: | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Non individuabile | Condizione Rudere | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio non rilevabile a causa della fitta vegetazione che lo avvolge.

INDICAZIONI NORMATIVEDatazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro **Elementi da Tutelare:****Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

E' consentita la ricostruzione sulla base di documentazione storica, cartografica e fotografica che documenti lo stato originario dell'edificio.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

001



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|
| Località: | Terenzana | Toponimo CTR: | Terenzana | |
| Tipo Località: | Case Sparse | Indirizzo: | Terenzana | nc: |
| Foglio Catastale: | 32 | Particelle catastali: | 168 | |
| Toponimo C.G.T.: | Terenzana | Toponimo N.C.E.U.: | Terenzana di sotto | |
| Sezione/Foglio C.G.T.: | P / 1 | | | |
| Protezione esistente Vincoli | | Sez Censuaria: | 154 | |
| D.Lgs. 42/2004 Parte II | <input type="checkbox"/> | Sistema: | 2.1 | |
| D.Lgs. 42/2004 Parte III | <input type="checkbox"/> | Utoe: | / | |
| Vincolo idrogeologico | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Ambiti specifici | Parco della Dogana | | | |

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Alberature di pregio** **Giardino** **Corte** **Parco** **Chiostro/Cortile** **Pavimentazioni** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 1**Altro:** Volume in costruzione**Impianto****Planivolumetrico:** Edificio Singolo**Descrizione:** Edificio recentemente ristrutturato facente parte di un complesso in evoluzione in seguito ai lavori di costruzione di un nuovo volume.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 467-1

Copertura

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono | |

Paramento Murario

| | | |
|--|---|--|
| Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|---|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|--|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Abitazione | Condizione Ristrutturato | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio a volumi articolati su più livelli, su pendio trasversale di un piano fuori terra a monte e due a valle, con un nucleo principale coperto a capanna. Il fronte tergale è caratterizzato dalla presenza di volumi sfalsati rispetto a quello principale e collegati tra loro da percorsi e marciapiedi pavimentati in pietra. Sul fronte principale sono presenti tre grandi aperture ad arco al piano primo.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



002



005

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

006



007



009



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

| | | | |
|-------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|
| Località: | Terenzana di sopra | Toponimo CTR: | Terenzana di sopra |
| Tipo Località: | Nucleo | Indirizzo: | nc: |
| Foglio Catastale: | 32 | Particelle catastali: | 59 |
| Toponimo C.G.T.: | Terenzana | Toponimo N.C.E.U.: | Terenzana di sopra |
| Sezione/Foglio C.G.T.: | P / 1 | | |

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Ambiti specifici

Sez Censuaria: 155

Sistema: 2.1

Utoe: /

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

 presente al 1822/48

 presente al 1936/39

 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale

Cond. Ambientali: Posizione Orografica dominante o rilevante

Accessibilità: Sterrata

Percorribilità: Carrabile

Caratteristiche del resede

Aia

Parco

Alberature di pregio

Chiostro/Cortile

Giardino

Pavimentazioni

Corte

Orto

Superfetazioni area di pertinenza

Baracca n°: 2

Tettoia n°: 1

Altro:

Impianto

Planivolumetrico: Insieme di edifici

Descrizione: Complesso rurale in pendio, in posizione di rilevante valore paesaggistico. Il nucleo è costituito da una civile abitazione, da un fienile e da un annesso. Nel resede, sono presenti delle tettoie e baracche in materiale precario.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 468-1

Copertura

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: Lamiera | | Stato: Pessimo |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo | |

Paramento Murario

| | | |
|--|--|---|
| Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo |

Infissi

| | | | |
|--|--|---|---|
| Assenti: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|---|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|--|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Annesso Agricolo | Condizione: Abbandono | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio su pendio longitudinale costituito da due fabbricati entrambi con copertura a capanna; il corpo di fabbrica a monte è caratterizzato da un volume ad un livello coperto a capanna, attualmente ad uso di stalla; quello a valle di due piani fuori terra ad uso fienile. Il fabbricato versa in pessimo stato di conservazione ed è stata predisposta una copertura provvisoria in onduline dove il tetto è crollato. Nelle vicinanze del fronte laterale è presente una baracca.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Grigliati

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Manto di copertura

Categoria d'intervento: REAFS+V

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 468-2

Copertura

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo | |

Paramento Murario

| | | |
|--|--|---|
| Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: Inferriate al piano terra | | Stato: Cattivo | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|---|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Abitazione | Condizione: Abbandono | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio a volume compatto su pendio longitudinale, di due piani fuori terra coperto a capanna. L'edificio è stato ampliato a valle in epoca successiva, con un volume di un piano fuori terra. Il fabbricato è in parte crollato ed è in stato di degrado avanzato.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 468-3

Copertura

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|---|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo |

Infissi

| | | | |
|--|--|---|---|
| Assenti: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Annesso Agricolo | Condizione: Abbandono | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Piccolo volume compatto, con copertura a capanna, in parte crollato, su pendio longitudinale. E' caratterizzato da cornici e angolari in pietra. Addossata ad un fronte laterale è presente una tettoia a destinazione porcaia.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Aperture del fronte principale
Dimensione, posizione e materiali delle riquadrature delle aperture del fronte principale

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAFS+V

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



002



008



003

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

012



001



016



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------|------------|
| Località: | La Dogana | Toponimo CTR: | Montemoraio | |
| Tipo Località: | Case Sparse | Indirizzo: | | nc: |
| Foglio Catastale: | 36 | Particelle catastali: | 38 | |
| Toponimo C.G.T.: | Non leggibile | Toponimo N.C.E.U.: | M. Moraio | |
| Sezione/Foglio C.G.T.: | A / 2 | | | |
| Protezione esistente Vincoli | | Sez Censuaria: | 148 | |
| D.Lgs. 42/2004 Parte II | <input type="checkbox"/> | Sistema: | 2.1 | |
| D.Lgs. 42/2004 Parte III | <input type="checkbox"/> | Utoe: | / | |
| Vincolo idrogeologico | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Ambiti specifici | Parco della Dogana | | | |


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48

presente al 1936/39

presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Presenza di coltivaz. o vegetaz. caratterizzante

Piante resinose; pini,abeti..

Accessibilità: Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Parco** **Alberature di pregio** **Chiostro/Cortile** **Giardino** **Pavimentazioni** **Corte** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Edificio Singolo**Descrizione:** Volume compatto a sviluppo longitudinale di due piani fuori terra coperto a capanna. Le diverse tecniche e i materiali impiegati, evidenziano le due fasi di sviluppo dell'edificio, così la tipologia diversifica le destinazioni d'uso, la più antica ad abitazione mentre la parte più recente ad uso di fienile. Attualmente in stato di rudere.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 469

Copertura

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|---|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: Riquadrature in cemento | | Stato: Cattivo |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|---|--------------------------------|--|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Abitazione e annesso agricolo | Condizione: Rudere | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: Grigliati in mattoni | | | | | | |

Descrizione

Volume compatto a sviluppo longitudinale di due piani fuori terra coperto a capanna. Le diverse tecniche e i materiali impiegati, evidenziano le due fasi di sviluppo dell'edificio, così la tipologia diversifica le destinazioni d'uso, la più antica ad abitazione mentre la parte più recente ad uso di fienile. Attualmente in stato di rudere.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Riquadrature in cemento

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



002



003


COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------|------------|
| Località: | La Dogana | Toponimo CTR: | S.t. | |
| Tipo Località: | Nucleo | Indirizzo: | | nc: |
| Foglio Catastale: | 34 | Particelle catastali: | 50,52,53,54 | |
| Toponimo C.G.T.: | S.t. | Toponimo N.C.E.U.: | S.t. | |
| Sezione/Foglio C.G.T.: | R / unico | | | |
| Protezione esistente Vincoli | | Sez Censuaria: | 150 | |
| D.Lgs. 42/2004 Parte II | <input type="checkbox"/> | Sistema: | 2.1 | |
| D.Lgs. 42/2004 Parte III | <input checked="" type="checkbox"/> | Utoe: | / | |
| Vincolo idrogeologico | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Ambiti specifici | Parco della Dogana | | | |

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale

Cond. Ambientali: Posizione Orografica dominante o rilevante

Accessibilità:

Percorribilità: Pedonale Raggiungibile attraversando il campo a piedi

Caratteristiche del resede

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfettezioni area di pertinenza

Baracca n°: 0

Tettoia n°: 0

Altro:

Impianto

Planivolumetrico: Insieme di edifici

Descrizione: Piccolo nucleo formato da un'insieme di ruderi, di difficile numerazione e rilevazione a causa della fitta vegetazione. Ancor oggi è presente un pozzo.
Dal rilievo effettuato dal Geom. G. Lavacchini, per conto della proprietà, risulta che il complesso era composto da una colonica e relativi annessi, la documentazione fotografica allegata mostra per l'intero nucleo uno stato di rudere.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 470-1

Copertura

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: crollata | | Stato: |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: crollata | | Stato: | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|---|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo |

Infissi

| | | | |
|--|--|---|---|
| Assenti: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Abitazione | Condizione Rudere | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Dal rilievo effettuato dal Geom. G. Lavacchini, per conto della proprietà, risulta che il complesso era composto da una colonica e relativi annessi, la documentazione fotografica allegata mostra per l'intero nucleo uno stato di rudere.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

E' consentita la ricostruzione sulla base di documentazione storica, cartografica e fotografica che documenti lo stato originario dell'edificio.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 470-2

Copertura

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: crollata | | Stato: Pessimo | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|---|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo |

Infissi

| | | | |
|--|--|---|---|
| Assenti: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: | |

Oscuramento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|---|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Abitazione e annesso agricolo | Condizione: Rudere | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Dal rilievo effettuato dal Geom. G. Lavacchini, per conto della proprietà, risulta che il complesso era composto da una colonica e relativi annessi, la documentazione fotografica allegata mostra per l'intero nucleo uno stato di rudere.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

E' consentita la ricostruzione sulla base di documentazione storica, cartografica e fotografica che documenti lo stato originario dell'edificio.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

001



002



003




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

| | | | | |
|-------------------------------------|---|------------------------------|-------|------------|
| Località: | La Dogana | Toponimo CTR: | Masso | |
| Tipo Località: | Nucleo | Indirizzo: | | nc: |
| Foglio Catastale: | 33 | Particelle catastali: | 163 | |
| Toponimo C.G.T.: | Masso | Toponimo N.C.E.U.: | Masso | |
| Sezione/Foglio C.G.T.: | P / 1 | | | |
| Protezione esistente Vincoli | | Sez Censuaria: | 150 | |
| D.Lgs. 42/2004 Parte II | <input type="checkbox"/> | Sistema: | 2.1 | |
| D.Lgs. 42/2004 Parte III | <input checked="" type="checkbox"/> | Utoe: | / | |
| Vincolo idrogeologico | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Ambiti specifici | Parco della Dogana - Fasce di rispetto degli elettrodotti | | | |

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Presenza di coltivaz. o vegetaz. caratterizzante

Bosco

Accessibilità: Sterrata**Percorribilità:** Pedonale**Caratteristiche del resede** Aia Alberature di pregio Giardino Corte Parco Chiostro/Cortile Pavimentazioni Orto**Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Compesso rurale, situato nel bosco, raggiungibile attraverso la strada vicinale Mangona- Migneto. Il nucleo è costituito da tre edifici abbandonati, presenti al Catasto Leopoldino; si presentano in cattivo stato di conservazione.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 471-1

Copertura

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|---|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Altro | Condizione Rudere | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Rudere, avvolto dalla fitta vegetazione, impossibile la schedatura.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

E' consentita la ricostruzione sulla base di documentazione storica, cartografica e fotografica che documenti lo stato originario dell'edificio.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 471-2

Copertura

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|--|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|----------------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: Pessimo |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|----------------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: Targa 1830 | | Stato: Pessimo |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Abitazione | Condizione Rudere | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Rudere, avvolto dalla fitta vegetazione, impossibile la schedatura.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

E' consentita la ricostruzione sulla base di documentazione storica, cartografica e fotografica che documenti lo stato originario dell'edificio.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 471-3

Copertura

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo | |

Paramento Murario

| | | |
|--|--|--|
| Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo |

Infissi

| | | | |
|--|--|---|---|
| Assenti: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: | |

Oscuramento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|---|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|--|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Annesso Agricolo | Condizione Rudere | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio a volume compatto, di due piani fuori terra, con copertura a capanna. Ad uso ex fienile, sono presenti grigliati di aerazione in cotto.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Grigliati

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAFS+V

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



006



003



004

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



005



002



001

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Città Metropolitana di Firenze


Rilievo del patrimonio edilizio esistente

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------|
| Località: | Piandarca | Toponimo CTR: | P. Piandarca |
| Tipo Località: | Case Sparse | Indirizzo: | nc: |
| Foglio Catastale: | 31 | Particelle catastali: | 23 |
| Toponimo C.G.T.: | S.t. | Toponimo N.C.E.U.: | Pod.Piandarca |
| Sezione/Foglio C.G.T.: | / | | |
| Protezione esistente Vincoli | | Sez Censuaria: | 151 |
| D.Lgs. 42/2004 Parte II | <input type="checkbox"/> | Sistema: | 2.1 |
| D.Lgs. 42/2004 Parte III | <input type="checkbox"/> | Utoe: | / |
| Vincolo idrogeologico | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Ambiti specifici | | | |

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

| | |
|---|---|
| <u>Contesto Ambientale</u> | |
| Cond. Ambientali: | Altro |
| Accessibilità: | Sterrata |
| Percorribilità: | Carrabile Strada d'accesso privata |
| <u>Caratteristiche del resede</u> | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |
| <u>Superfetazioni area di pertinenza</u> | |
| Baracca n°: | 0 |
| Tettoia n°: | 0 |
| Altro: | |

Impianto**Planivolumetrico:** Edificio Singolo

Descrizione: Edificio a volume complesso costituito da un corpo principale di due piani fuori terra, coperto a capanna e due ulteriori corpi (un fienile ed una porcilaia con stalletti) anch'essi coperti a capanna. Il complesso attualmente è in avanzato stato di abbandono e fortemente danneggiato a causa di un recente terremoto. Di particolare pregio sono da considerarsi le due gronde.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 472

Copertura

| | | |
|--------------------------------|--|--|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo | |

Paramento Murario

| | | |
|--|---|--|
| Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|--|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|
| Destinazione d'uso: Non individuabile | Condizione: Abbandono | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio a volume complesso costituito da un corpo principale di due piani fuori terra, coperto a capanna e due ulteriori corpi (un fienile ed una porcilaia con stalletti) anch'essi coperti a capanna. Il complesso attualmente è in avanzato stato di abbandono e fortemente danneggiato a causa di un recente terremoto. Di particolare pregio sono da considerarsi le due gronde.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Gronda in cotto
Grigliati

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAF+V

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



002



003



004

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

006



010



001




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

| | | | | |
|--|--------------------------|------------------------------|---------|------------|
| Località: | Montecarelli | Toponimo CTR: | C. sodi | |
| Tipo Località: | Case Sparse | Indirizzo: | | nc: |
| Foglio Catastale: | 39 | Particelle catastali: | 3 | |
| Toponimo C.G.T.: | S.t. | Toponimo N.C.E.U.: | Cadina | |
| Sezione/Foglio C.G.T.: | / | | | |
| <u>Protezione esistente Vincoli</u> | | Sez Censuaria: | 162 | |
| D.Lgs. 42/2004 Parte II | <input type="checkbox"/> | Sistema: | 2.1 | |
| D.Lgs. 42/2004 Parte III | <input type="checkbox"/> | Utoe: | / | |
| Vincolo idrogeologico | <input type="checkbox"/> | | | |
| Ambiti specifici | | | | |

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile Strada d'accesso privata**Caratteristiche del resede**

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiosstro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Edificio Singolo**Descrizione:** Edificio a volume compatto di due piani fuori terra coperto a capanna che risulta essere l'aggregazione lineare di almeno due corpi di fabbrica.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 473

Copertura

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: crollata | | Stato: Pessimo |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo | |

Paramento Murario

| | | |
|--|--|---|
| Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: Targa del podere | | Stato: Cattivo |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|--|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Non individuabile | Condizione: Abbandono | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra coperto a capanna che risulta essere l'aggregazione lineare di almeno due corpi di fabbrica.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Grigliato
Targa del podere

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Gronda in tavelloni
Manto

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



002



003

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

004




007



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località: Montecarelli **Toponimo CTR:** Il Poggione
Tipo Località: Case Sparse **Indirizzo:** **nc:**
Foglio Catastale: 37 **Particelle catastali:** 69
Toponimo C.G.T.: S.t. **Toponimo N.C.E.U.:** S.t.
Sezione/Foglio C.G.T.: /

Protezione esistente VincoliD.Lgs. 42/2004 Parte II D.Lgs. 42/2004 Parte III Vincolo idrogeologico **Ambiti specifici** Rispetto cimiteriale**Sez Censuaria:****Sistema:** 2.1**Utoe:** /**Epoca e evoluzione storica edificio**Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale presente al 1822/48 presente al 1936/39 presente al 1997

Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Asfaltata**Percorribilità:** Pedonale**Caratteristiche del resede** Aia Alberature di pregio Giardino Corte Parco Chiosstro/Cortile Pavimentazioni Orto**Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Edificio Singolo**Descrizione:** Edificio non raggiungibile.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE:

Copertura

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|--|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Non individuabile | Condizione Medio | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio non raggiungibile.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997

Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento:

Specifiche categorie d'intervento:

DATA RILIEVO

SCHEDA N° 474

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente


COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------|
| Località: | La Dogana | Toponimo CTR: | S.t. |
| Tipo Località: | Case Sparse | Indirizzo: | nc: |
| Foglio Catastale: | 34 | Particelle catastali: | 29-30 |
| Toponimo C.G.T.: | S.t. | Toponimo N.C.E.U.: | Poggio Migneto |
| Sezione/Foglio C.G.T.: | R / unico | | |
| Protezione esistente Vincoli | | Sez Censuaria: | 150 |
| D.Lgs. 42/2004 Parte II | <input type="checkbox"/> | Sistema: | 2.1 |
| D.Lgs. 42/2004 Parte III | <input checked="" type="checkbox"/> | Utoe: | / |
| Vincolo idrogeologico | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Ambiti specifici | Parco della Dogana | | |

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Pedonale**Caratteristiche del resede** **Aia** **Alberature di pregio** **Giardino** **Corte** **Parco** **Chiosstro/Cortile** **Pavimentazioni** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Edificio Singolo**Descrizione:****Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 475

Copertura

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|---|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|---|--------------------------------|--|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Abitazione e annesso agricolo | Condizione: Abbandono | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input checked="" type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: Archeggiatura in pietra | | | | | | |

Descrizione

Edificio su due livelli a volume compatto, con copertura a capanna in parte crollata. Sul lato est l'edificio a subito un ampliamento con un grosso volume longitudinale coperto ad una falda; quest'ultimo è caratterizzato, sul prospetto principale, da un grigliato di aerazione in mattoni, mentre sulla parte tergale da un archeggiatura in pietra. L'edificio nelle vicinanze presente nel 1936/39 è stato demolito.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Archeggiatura in pietra
Grigliati

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAF per l'abitazione

Specifiche categorie d'intervento:

REAFS per l'annesso + V

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



002



001



003

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



004

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

| | | | |
|---|-------------------------------------|------------------------------|---------|
| Località: | Migneto | Toponimo CTR: | Migneto |
| Tipo Località: | Nucleo | Indirizzo: | nc: |
| Foglio Catastale: | 34 | Particelle catastali: | 21,22,A |
| Toponimo C.G.T.: | Migneto | Toponimo N.C.E.U.: | Migneto |
| Sezione/Foglio C.G.T.: R / unico | | | |
| Protezione esistente Vincoli | | Sez Censuaria: | 150 |
| D.Lgs. 42/2004 Parte II | <input type="checkbox"/> | Sistema: | 2.1 |
| D.Lgs. 42/2004 Parte III | <input checked="" type="checkbox"/> | Utoe: | / |
| Vincolo idrogeologico | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Ambiti specifici | Parco della Dogana | | |


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48

presente al 1936/39

presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Strutture o infrastrutture disequilibranti

Autostrada

Accessibilità: Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Alberature di pregio** **Giardino** **Corte** **Parco** **Chiostro/Cortile** **Pavimentazioni** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:****Tettoia n°:****Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:**

Il complesso, in stato di completo abbandono e degrado, è ubicato in una zona prevalente incolta e boschiva che si presenta come una vallata chiusa delimitata dal Poggio di Migneto, Poggio Palina (dove si trova l'autostrada) e Poggio Frassino. A monte di Migneto è presente un' invaso artificiale per l'approvvigionamento idrico del Comune. Della chiesa si conservano la facciata in pietra, l'abside e resti del campanile a vela.

Dal rilievo effettuato dal Geom. Gianluca Lavacchini, per conto della proprietà, risulta che il complesso era composto da una chiesa con annessa abitazione, e alcuni ue annessi agricoli. La documentazione fotografica allegata mostra che il nucleo versa in pessimo stato di conservazione, sono ancora visibili consistenti porzioni delle strutture in elevazione per quanto riguarda la chiesa e l'abitazione; gli annessi risultano quasi completamente diruti.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

La chiesa di San Niccolò a Migneto è menzionata già nel 1369 ma nella sua forma attuale risale al XVII secolo.

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

- F. NICCOLAI, Guida del Mugello e della val di sieve, Borgo San Lorenzo, 1914.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 476-1

Copertura

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo | |

Paramento Murario

| | | |
|--|--|--|
| Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Altro | Condizione: Abbandono | Altro: Canonica | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: Contrafforte | | | | | | |

Descrizione

La piccola chiesa, ad una sola navata è coperta a capanna, presenta un'abside circolare sul fronte est, e un campanile a vela. Il fabbricato ad uso abitazione adiacente è composto da più corpi di fabbrica posti ad un livello inferiore rispetto alla chiesa, presumibilmente coperti a capanna.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: RESTAURO per la Chiesa

Specifiche categorie d'intervento:

REAFS per la canonica

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 476-2

Copertura

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|---|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|--|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Annesso Agricolo | Condizione Rudere | Altro: Stalle | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: In mattoni | | | | | | |

Descrizione

Edificio a volume compatto in parte crollato, con copertura a capanna e aperture con grigliati in cotto. Il fronte tergale affaccia su un'aia delimitata da muretti.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Grigliati

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAFS+V

Specifiche categorie d'intervento:

E' consentita la ricostruzione sulla base di documentazione storica, cartografica e fotografica che documenti lo stato originario dell'edificio.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

337



001



011



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

010



015



016




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------|------------|
| Località: | La Dogana | Toponimo CTR: | Vezzana | |
| Tipo Località: | Nucleo | Indirizzo: | | nc: |
| Foglio Catastale: | 33 | Particelle catastali: | 133 | |
| Toponimo C.G.T.: | Vezzana | Toponimo N.C.E.U.: | Vezzana | |
| Sezione/Foglio C.G.T.: | P / 1 | | | |
| Protezione esistente Vincoli | | Sez Censuaria: | 154 | |
| D.Lgs. 42/2004 Parte II | <input type="checkbox"/> | Sistema: | 2.1 | |
| D.Lgs. 42/2004 Parte III | <input checked="" type="checkbox"/> | Utoe: | / | |
| Vincolo idrogeologico | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Ambiti specifici | Parco della Dogana | | | |

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Pedonale**Caratteristiche del resede** **Aia** **Parco** **Alberature di pregio** **Chiostro/Cortile** **Giardino** **Pavimentazioni** **Corte** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Complesso rurale situato lungo un sentiero, di difficile percorribilità. Il nucleo è costituito da due edifici realizzati con tecniche e materiali tradizionali, attualmente abbandonati e in stato avanzato di degrado. Poco distante è presente una grande quercia.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 477-1

Copertura

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|---|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|---|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Abitazione | Condizione Rudere | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio in parte crollato su pendio trasversale di due piani fuori terra coperto a capanna. La fitta vegetazione permette la schedatura solo della parte superiore dell'edificio.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 477-2

Copertura

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: | Stato: | |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | Stato: | | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|--|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | Stato: | |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | Stato: | | |

Oscuramento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|---|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | Stato: | |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Annesso Agricolo | Condizione Rudere | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Volume su più livelli, crollato in parte. La fitta vegetazione ha reso impossibile la schedatura dell'edificio.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

E' consentita la ricostruzione sulla base di documentazione storica, cartografica e fotografica che documenti lo stato originario dell'edificio.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



006



002



003

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

004




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

| | | | |
|--|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Località: | La Dogana | Toponimo CTR: | Vezzana |
| Tipo Località: | Nucleo | Indirizzo: | nc: |
| Foglio Catastale: | 33 | Particelle catastali: | 119,120,121,122,124,128 |
| Toponimo C.G.T.: | Vezzana | Toponimo N.C.E.U.: | Vezzana |
| Sezione/Foglio C.G.T.: | / | | |
| <u>Protezione esistente Vincoli</u> | | Sez Censuaria: | 154 |
| D.Lgs. 42/2004 Parte II | <input type="checkbox"/> | Sistema: | 2.1 |
| D.Lgs. 42/2004 Parte III | <input type="checkbox"/> | Utoe: | / |
| Vincolo idrogeologico | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Ambiti specifici | Parco della Dogana | | |

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Pedonale**Caratteristiche del resede**

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiosstro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Complesso rurale situato su un pendio nel bosco, in stato di abbandono e in avanzato degrado. Il nucleo, realizzato con materiali e tecniche tradizionali è di difficile accessibilità. La folta vegetazione ha reso difficile la schedatura di ogni singolo edificio.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 478

Copertura

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: | Stato: | |

Gronda

| | | | |
|--|--|--|--|
| Senza gronda <input checked="" type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | Stato: | | |

Paramento Murario

| | | |
|--|--|--|
| Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | Stato: | |

Infissi

| | | | |
|--|--|---|---|
| Assenti: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | Stato: | | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | Stato: | |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Altro | Condizione Rudere | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

I fabbricati non sono chiaramente identificabili in quanto ormai ridotti a rudere e coperti da una fitta vegetazione.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

E' consentita la ricostruzione sulla base di documentazione storica, cartografica e fotografica che documenti lo stato originario dell'edificio.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

001



002



003



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

004



005



008




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------|------------|
| Località: | La Dogana | Toponimo CTR: | Vignale | |
| Tipo Località: | Nucleo | Indirizzo: | | nc: |
| Foglio Catastale: | 28-34 | Particelle catastali: | 74,14 | |
| Toponimo C.G.T.: | Vignale | Toponimo N.C.E.U.: | Vignale | |
| Sezione/Foglio C.G.T.: | R / unico | | | |
| Protezione esistente Vincoli | | Sez Censuaria: | 150 | |
| D.Lgs. 42/2004 Parte II | <input type="checkbox"/> | Sistema: | 2.1 | |
| D.Lgs. 42/2004 Parte III | <input type="checkbox"/> | Utoe: | / | |
| Vincolo idrogeologico | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Ambiti specifici | Parco della Dogana | | | |

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiosstro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Complesso rurale, in stato di abbandono, costituito da due volumi su pendio longitudinale, posizionati in maniera quasi ortogonale lungo la strada vicinale. Nel resede è presente una quercia di notevoli dimensioni.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 479-1

Copertura

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo | |

Paramento Murario

| | | |
|--|--|---|
| Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|---|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Abitazione e annesso agricolo | Condizione: Abbandono | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input checked="" type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: Arconi in pietra all'interno | | | | | | |

Descrizione

Edificio a sviluppo longitudinale in pendio, composto da un volume principale di due piani fuori terra a valle ed uno a monte, con copertura a capanna, e da un volume addossato sul fronte tergale più basso, anch'esso con copertura a capanna, con scala esterna per l'accesso al piano primo.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Archeggiature

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**Categoria d'intervento:** REAF+V**Specifiche categorie d'intervento:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 479-2

Copertura

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|---|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo | |

Oscuramento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: Forno | | Stato: Cattivo |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|---|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Abitazione e annesso agricolo | Condizione: Abbandono | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input checked="" type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: Pozzo | | | | | | |

Descrizione

Edificio su pendio longitudinale formatosi dall'aggregazione di più volumi di epoche successive. Di due piani fuori terra, con copertura a falde, attualmente si presenta in stato di abbandono.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Archeggiature


Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAF per l'abitazione

Specifiche categorie d'intervento:

REAFS+V per l'annesso

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



002



004



005

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

010



011



012




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------|
| Località: | La Piaggia di Terenzana | Toponimo CTR: | La Piaggia di Terenzana | |
| Tipo Località: | Nucleo | Indirizzo: | Loc. Terenzana | nc: |
| Foglio Catastale: | 32 | Particelle catastali: | 23,165 | |
| Toponimo C.G.T.: | S.t. | Toponimo N.C.E.U.: | La Piaggia di Terenzana | |
| Sezione/Foglio C.G.T.: | / | | | |
| Protezione esistente Vincoli | | Sez Censuaria: | 154 | |
| D.Lgs. 42/2004 Parte II | <input type="checkbox"/> | Sistema: | 2.1 | |
| D.Lgs. 42/2004 Parte III | <input type="checkbox"/> | Utoe: | / | |
| Vincolo idrogeologico | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Ambiti specifici | Parco della Dogana | | | |

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Alberature di pregio** **Giardino** **Corte** **Parco** **Chiostro/Cortile** **Pavimentazioni** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Complesso costituito da più edifici: l'edificio principale ad uso abitazione e annessi. Alla data del sopralluogo il complesso è in fase di ristrutturazione.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 480-1

Copertura

| | | |
|--------------------------------|--|--|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|---|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Abitazione | Condizione: Medio | Altro: In fase di ristrutturazione | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio a volume compatto su due livelli, coperto a capanna con annesso un volume più basso nel lato corto, coperto a falde. Attualmente in fase di abbandono. Nelle vicinanze vi era un volume demolito di recente del quale è prevista la ricostruzione.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Porzione copertura in marsigliesi

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 480-2

Copertura

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: | Stato: | |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | Stato: | | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|--|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | Stato: | |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | Stato: | | |

Oscuramento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|---|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | Stato: | |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Altro | Condizione Medio | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Ex fienile presente nel Catasto del 1936-39, attualmente in fase di ricostruzione.

INDICAZIONI NORMATIVEDatazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro **Elementi da Tutelare:****Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



002



006



001

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



005



007


COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

| | | | | |
|--|-------------------------------------|------------------------------|------------|------------|
| Località: | Montagnana | Toponimo CTR: | Montagnana | |
| Tipo Località: | Case Sparse | Indirizzo: | | nc: |
| Foglio Catastale: | 30 | Particelle catastali: | 21,76,77 | |
| Toponimo C.G.T.: | S.t. | Toponimo N.C.E.U.: | Montagnana | |
| Sezione/Foglio C.G.T.: | / | | | |
| <u>Protezione esistente Vincoli</u> | | Sez Censuaria: | 148 | |
| D.Lgs. 42/2004 Parte II | <input type="checkbox"/> | Sistema: | 2.1 | |
| D.Lgs. 42/2004 Parte III | <input type="checkbox"/> | Utoe: | / | |
| Vincolo idrogeologico | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Ambiti specifici | | | | |

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:****Accessibilità:** Asfaltata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input checked="" type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 4**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Edificio Singolo

Descrizione: Edificio di impianto planivolumetrico articolato costituito dall'accorpamento di più corpi di fabbrica, su pendio trasversale, di due e tre piani fuori terra sfalsati, con coperture a capanna e a falde. Il fronte a monte è prospiciente su un'ampia terrazza pavimentata che costituisce la copertura di un volume seminterrato. Nel resede sono presenti alcune baracche (in materiali precari, in lamiera, in blocchi di cls e in legno) ed un pozzo.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 481-1

Copertura

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|---|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono | |

Paramento Murario

| | | |
|---|---|--|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: Inferriate | | Stato: Buono | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|---|--------|--------------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input checked="" type="checkbox"/> | Altro: | Stato: Buono |
|-----------------------------------|---|--------|--------------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Abitazione | Condizione Ristrutturato | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio di impianto planivolumetrico articolato costituito dall'accorpamento di più corpi di fabbrica, su pendio trasversale, di due e tre piani fuori terra sfalsati, con coperture a capanna e a falde. Il fronte a monte è prospiciente su un'ampia terrazza pavimentata che costituisce la copertura di un volume seminterrato. Nel resede sono presenti alcune baracche (in materiali precari, in lamiera, in blocchi di cls e in legno) ed un pozzo.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Canna fumaria
Pavimentazioni in porfido e cotto
Intonaco
Decorticamento intonaco in corrispondenza dei cantonali

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



002



003

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

004



005




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------|------------|
| Località: | La Dogana | Toponimo CTR: | Coppo | |
| Tipo Località: | Nucleo | Indirizzo: | | nc: |
| Foglio Catastale: | 28 | Particelle catastali: | 62,70,91 | |
| Toponimo C.G.T.: | Coppo | Toponimo N.C.E.U.: | S.t. | |
| Sezione/Foglio C.G.T.: | R / unico | | | |
| Protezione esistente Vincoli | | Sez Censuaria: | 150 | |
| D.Lgs. 42/2004 Parte II | <input type="checkbox"/> | Sistema: | 2.1 | |
| D.Lgs. 42/2004 Parte III | <input type="checkbox"/> | Utoe: | / | |
| Vincolo idrogeologico | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Ambiti specifici | Parco della Dogana | | | |

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Pedonale**Caratteristiche del resede** **Aia** **Parco** **Alberature di pregio** **Chiosstro/Cortile** **Giardino** **Pavimentazioni** **Corte** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Il complesso rurale costituito da un'insieme di edifici abbandonati e in precario stato di conservazione. Il nucleo è situato lungo la strada vicinale del Giugnolo, in prossimità della località della Villa Dogana.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 482-1

Copertura

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo | |

Paramento Murario

| | | |
|--|--|---|
| Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|---|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Abitazione e annesso agricolo | Condizione: Abbandono | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input checked="" type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio a volume articolato composto dall'abitazione a cui sono addossati tre annessi destinati a porcilaia, fienile e stalla. Il fabbricato è di uno e due piani fuori terra coperto a padiglione e capanna. La porzione a fienile di due piani fuori terra, coperta a capanna, è caratterizzata da due archeggiature in mattoni su un lato lungo; all'interno sono presenti delle capriate lignee ancora in buono stato di conservazione. Il fabbricato nel complesso si presenta in pessimo stato di conservazione. Nel resede sono presenti due piccoli annessi ridotti a rudere.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Pavimentazione in pietra

Archeggiature

Fronte della capanna

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Tettoia in lamiera

Categoria d'intervento: REAF+L**Specifiche categorie d'intervento:**

REAFS+V per l'annesso

L = addizioni non consentite sul lato nord nell'edificio coperto a padiglione

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 482-2

Copertura

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|---|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo |

Infissi

| | | | |
|--|--|---|---|
| Assenti: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: | |

Oscuramento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|---|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Annesso Agricolo | Condizione: Abbandono | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input checked="" type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra coperto a falde.

INDICAZIONI NORMATIVEDatazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro **Elementi da Tutelare:****Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:


COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



002



004

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



009


COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------|------------|
| Località: | La Dogana | Toponimo CTR: | La Buta | |
| Tipo Località: | Nucleo | Indirizzo: | | nc: |
| Foglio Catastale: | 28 | Particelle catastali: | 54 | |
| Toponimo C.G.T.: | Buta | Toponimo N.C.E.U.: | Buta | |
| Sezione/Foglio C.G.T.: | R / unico | | | |
| Protezione esistente Vincoli | | Sez Censuaria: | 150 | |
| D.Lgs. 42/2004 Parte II | <input type="checkbox"/> | Sistema: | 2.1 | |
| D.Lgs. 42/2004 Parte III | <input type="checkbox"/> | Utoe: | / | |
| Vincolo idrogeologico | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Ambiti specifici | Parco della Dogana | | | |

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:****Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Pedonale**Caratteristiche del resede**

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Complesso rurale abbandonato, interamente immerso nella vegetazione.
Schedatura non effettuata.

Dal rilievo effettuato dal Geom. Gianluca Lavacchini, per conto della proprietà, risulta che il complesso era composto da una casa colonica e due annessi. La documentazione fotografica allegata mostra per la colonica e per un annesso uno stato di rudere, l'altro annesso si presenta in migliore stato di conservazione.

**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 483-1

Copertura

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: Crollata | | Stato: |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: Crollata | | Stato: | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|---|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo |

Infissi

| | | | |
|--|--|---|---|
| Assenti: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: | |

Oscuramento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Abitazione | Condizione Rudere | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Dal rilievo effettuato dal Geom. Gianluca Lavacchini, per conto della proprietà, risulta che il complesso era composto da una casa colonica e due annessi.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

E' consentita la ricostruzione sulla base di documentazione storica, cartografica e fotografica che documenti lo stato originario dell'edificio.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 483-2

Copertura

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: Crollata | | Stato: Pessimo |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: Crollata | | Stato: Pessimo | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|---|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Annesso Agricolo | Condizione: Abbandono | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio a volume compatto su pendio longitudinale di due piani fuori terra a valle ed uno a monte, con copertura a capanna, costituito dall'aggregazione del fabbricato principale ed un secondo corpo addossato sul fronte laterale. Si presenta in pessimo stato di conservazione.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

E' consentita la ricostruzione sulla base di documentazione storica, cartografica e fotografica che documenti lo stato originario dell'edificio.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 483-3

Copertura

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: Rudere | | Stato: |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: Rudere | | Stato: | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|--|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/> |
| Altro: Rudere | | Stato: |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: Rudere | | Stato: | |

Oscuramento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Non individuabile | Condizione Rudere | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Dal rilievo effettuato dal Geom. Gianluca Lavacchini, per conto della proprietà, risulta che il complesso era composto da una casa colonica e due annessi.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro


Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

E' consentita la ricostruzione sulla base di documentazione storica, cartografica e fotografica che documenti lo stato originario dell'edificio.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente




001

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------|------------|
| Località: | Il Castellare | Toponimo CTR: | Il Castellare | |
| Tipo Località: | Case Sparse | Indirizzo: | | nc: |
| Foglio Catastale: | 33 | Particelle catastali: | 33 | |
| Toponimo C.G.T.: | S.t. | Toponimo N.C.E.U.: | Covatella | |
| Sezione/Foglio C.G.T.: | / | | | |
| Protezione esistente Vincoli | | Sez Censuaria: | 154 | |
| D.Lgs. 42/2004 Parte II | <input type="checkbox"/> | Sistema: | 2.1 | |
| D.Lgs. 42/2004 Parte III | <input type="checkbox"/> | Utoe: | / | |
| Vincolo idrogeologico | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Ambiti specifici | Parco della Dogana | | | |

Epoca e evoluzione storica edificioPresente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale presente al 1822/48 presente al 1936/39 presente al 1997

Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Pedonale**Caratteristiche del resede** Aia Alberature di pregio Giardino Corte Parco Chiosstro/Cortile Pavimentazioni Orto**Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Edificio Singolo**Descrizione:** Edificio non raggiungibile.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 484-1

Copertura

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|--|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Non individuabile | Condizione Medio | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio non raggiungibile.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39

Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento:

Specifiche categorie d'intervento:

DATA RILIEVO

SCHEDA N° 484

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

| | | | | |
|-------------------------------|---------|------------------------------|------------|------------|
| Località: | Fornaci | Toponimo CTR: | S.t. | |
| Tipo Località: | Nucleo | Indirizzo: | | nc: |
| Foglio Catastale: | 31 | Particelle catastali: | 18, 26, 27 | |
| Toponimo C.G.T.: | S.t. | Toponimo N.C.E.U.: | S.t. | |
| Sezione/Foglio C.G.T.: | / | | | |

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Ambiti specifici

Sez Censuaria: 162

Sistema: 2.1

Utoe: /


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48

presente al 1936/39

presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile Strada d'accesso privata**Caratteristiche del resede**

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici

Descrizione: Nucleo a prevalente vocazione agricolo-industriale con annessa una porzione di fabbricato ad uso di civile abitazione. Attualmente è in stato di parziale abbandono, solamente il retrostante capannone costituito ormai solo da tubi innocenti è utilizzato come deposito di foraggio. Il nucleo rientra all'interno della proprietà di Panna.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 486-1

Copertura

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input checked="" type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|--|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/> |
| Altro: Mattoni e cemento armato | | Stato: Medio |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|--|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|
| Destinazione d'uso: Abitazione | Condizione: Abbandono | Altro: Annesso agricol | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Impianto risultante dall'aggregazione di diversi corpi di fabbrica con diverse destinazioni d'uso. Si individuano una parte adibita a civile abitazione di discreto valore architettonico considerato il contesto; una parte ad uso di ricovero di animali, un silos, e una parte che anticamente ospitava una manifattura.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Gronda in cotto

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Manto di marsigliesi nel corpo di fabbrica con paramento a faccia vista

Categoria d'intervento: REAF+L per edificio residenziale

Specifiche categorie d'intervento:

L= mantenimento del corpo di fabbrica a civile abitazione con paramento murario a faccia vista.

RE senza cambio di destinazione per gli annessi. Eventuali ampliamenti sono consentiti con i criteri e le procedure di cui al Titolo IV, Capo III della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 486-2

Copertura

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: Lamiera | | Stato: Pessimo |

Gronda

| | | | |
|--|--|--|--|
| Senza gronda <input checked="" type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|--|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/> |
| Altro: Lamiera | | Stato: Pessimo |

Infissi

| | | | |
|--|--|---|---|
| Assenti: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|---|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Magazzino | Condizione: Medio | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

| |
|--|
| Capannone realizzato in tubi innocenti e lamiera ad uso di magazzino per il fieno. |
|--|

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: RE senza cambio di destinazione

Specifiche categorie d'intervento:

Eventuali ampliamenti sono consentiti con i criteri e le procedure di cui al Titolo IV, Capo III della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 486-3

Copertura

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|---|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|---|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: La parte soprastante è costruita in bloc | | Stato: Medio |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo | |

Oscuramento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|---|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Non individuabile | Condizione: Abbandono | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

L'edificio è costituito da un basamento in pietra a vista su tre lati sul quale è stato rialzato un volume con blocchi di cls. Probabilmente si tratta di un intervento di recupero di vecchia volumetria.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: RE senza cambio di destinazione

Specifiche categorie d'intervento:

Eventuali ampliamenti sono consentiti con i criteri e le procedure di cui al Titolo IV, Capo III della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 486-4

Copertura

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: Volta a botte | | Stato: Medio |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input checked="" type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|--|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/> |
| Altro: Mattoni e cemento armato | | Stato: Medio |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|----------------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: Pessimo |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|----------------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Abitazione | Condizione Rudere | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

| |
|--|
| Edificio a volume compatto di forma allungata adibito a ricovero animali coperto con volta a botte |
|--|

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: RE senza cambio di destinazione

Specifiche categorie d'intervento:

Eventuali ampliamenti sono consentiti con i criteri e le procedure di cui al Titolo IV, Capo III della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

022



006



008



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

003



019



016



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Città Metropolitana di Firenze


Rilievo del patrimonio edilizio esistente

| | | | |
|--|--------------------------|------------------------------|------------|
| Località: | Montecarelli | Toponimo CTR: | S.t. |
| Tipo Località: | Case Sparse | Indirizzo: | nc: |
| Foglio Catastale: | 31 | Particelle catastali: | 22 |
| Toponimo C.G.T.: | S.t. | Toponimo N.C.E.U.: | S.t. |
| Sezione/Foglio C.G.T.: | / | | |
| <u>Protezione esistente Vincoli</u> | | Sez Censuaria: | 151 |
| D.Lgs. 42/2004 Parte II | <input type="checkbox"/> | Sistema: | 2.1 |
| D.Lgs. 42/2004 Parte III | <input type="checkbox"/> | Utoe: | / |
| Vincolo idrogeologico | <input type="checkbox"/> | | |
| Ambiti specifici | | | |

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile Strada d'accesso privata**Caratteristiche del resede**

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiosstro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Edificio Singolo**Descrizione:** Edificio a volume articolato coperto a capanna in pendio trasversale e longitudinale di due piani fuori terra a valle e un piano fuori terra a monte. L'impianto risulta essere l'aggregazione successiva di diversi corpi di fabbrica a carattere sia abitativo che di ricovero di animali che di magazzino.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 487

Copertura

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|---|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: Una porta garage | | Stato: Medio | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|--|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Altro | Condizione: Medio | Altro: Casa di caccia | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio a volume articolato coperto a capanna in pendio trasversale e longitudinale di due piani fuori terra a valle e un piano fuori terra a monte. L'impianto risulta essere l'aggregazione successiva di diversi corpi di fabbrica a carattere sia abitativo che di ricovero di animali che di magazzino. Nella forma dell'impianto, nella sua distribuzione e nell'orientamento è identica a Piandarca (scheda 472).

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Gronda
Grigliati

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Gronda in tavelloni
Manto in marsigliesi
Bandone metallico

Categoria d'intervento: REAF+V

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

001



002



004



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

005



006



007



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

| | | | | |
|-------------------------------|-------------|------------------------------|------------------|---------------|
| Località: | Santa Lucia | Toponimo CTR: | S.t. | |
| Tipo Località: | Case Sparse | Indirizzo: | Strada nazionale | nc: 70 |
| Foglio Catastale: | 30 | Particelle catastali: | 68 | |
| Toponimo C.G.T.: | S.t. | Toponimo N.C.E.U.: | S.t. | |
| Sezione/Foglio C.G.T.: | / | | | |

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Ambiti specifici

Sez Censuaria: 162

Sistema: 2.1

Utoe: /

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48

presente al 1936/39

presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Presenza di coltivaz. o vegetaz. caratterizzante

pineta

Accessibilità: Asfaltata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** Aia Alberature di pregio Giardino Corte Parco Chiostro/Cortile Pavimentazioni Orto**Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 1**Tettoia n°:** 0**Altro:** cucce di cani**Impianto****Planivolumetrico:** Edificio Singolo**Descrizione:** Edificio a volume compatto in pendio trasversale di un piano fuori terra a monte e di due piani fuori terra a valle di recente ristrutturazione risulta essere disordinata nell'impianto e non coerente nei particolari del paramento murario. Recentemente sono stati ricavati dei garage sul retro al di sotto di preesistenti terrazze.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 488-1

Copertura

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|---|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono | |

Paramento Murario

| | | |
|--|--|--|
| Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: grate e davanzali | | Stato: Buono | |

Oscuramento

| | | | |
|-----------------------------------|---|--------|--------------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input checked="" type="checkbox"/> | Altro: | Stato: Buono |
|-----------------------------------|---|--------|--------------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Abitazione | Condizione Ristrutturato | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio a volume compatto in pendio trasversale di un piano fuori terra a monte e di due piani fuori terra a valle di recente ristrutturazione risulta essere disordinata nell'impianto e non coerente nei particolari del paramento murario. Recentemente sono stati ricavati dei garage sul retro al di sotto di preesistenti terrazze.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Pavimentazioni in porfido
 Rivestimento del paramento murario
 Comignoli
 Cordoli in c.a.
 Dimensioni e materiali della scala

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



003



004



006

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



011



012



014

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

| | | | | |
|-------------------------------|-------------|------------------------------|------|------------|
| Località: | Pietrato | Toponimo CTR: | S.t. | |
| Tipo Località: | Case Sparse | Indirizzo: | | nc: |
| Foglio Catastale: | 30 | Particelle catastali: | 58 | |
| Toponimo C.G.T.: | S.t. | Toponimo N.C.E.U.: | S.t. | |
| Sezione/Foglio C.G.T.: | / | | | |

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Ambiti specifici

Sez Censuaria:

Sistema: 2.1

Utoe: /


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

 presente al 1822/48

 presente al 1936/39

 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Strutture o infrastrutture disequilibranti**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** Aia Alberature di pregio Giardino Corte Parco Chiostro/Cortile Pavimentazioni Orto**Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 1**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Edificio Singolo**Descrizione:** Edificio artigianale a volume articolato composto da numerosi corpi di fabbrica coperti a capanna**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 489-1

Copertura

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|---|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|--|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/> |
| Altro: Lastre di eternit | | Stato: Pessimo |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Magazzino | Condizione: Abbandono | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio artigianale a volume articolato composto da numerosi corpi di fabbrica coperti a capanna con lastre di eternit. Addossati all'edificio sono presenti due tettoie di cui una coperta a capanna e l'altra ad una falda. E' inoltre presente un piccolo volume in muratura con una probabile destinazione ad ufficio.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: RE senza cambio di destinazione

Specifiche categorie d'intervento:

Eventuali ampliamenti sono consentiti con i criteri e le procedure di cui al Titolo IV, Capo III della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



002



001



006

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente


010



005



007



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

| | | | | |
|-------------------------------|-------------|------------------------------|--------------|------------|
| Località: | Bufarelli | Toponimo CTR: | C. Bufarelli | |
| Tipo Località: | Case Sparse | Indirizzo: | | nc: |
| Foglio Catastale: | 30 | Particelle catastali: | 7,8 | |
| Toponimo C.G.T.: | Bufarelli | Toponimo N.C.E.U.: | Bufarelli | |
| Sezione/Foglio C.G.T.: | B / 3 | | | |

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Sez Censuaria: 152

Sistema: 2.1

Utoe: /

Ambiti specifici


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48

presente al 1936/39

presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Asfaltata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 1**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Edificio Singolo**Descrizione:** Nucleo originariamente costituito da più corpi di fabbrica posti lungo la strada vicinale di Bufarelli. Allo stato attuale sono presenti un edificio ed alcune baracche in materiali precari.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 490

Copertura

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio | |

Paramento Murario

| | | |
|---|---|--|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|---|--------|--------------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input checked="" type="checkbox"/> | Altro: | Stato: Medio |
|-----------------------------------|---|--------|--------------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|---|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Abitazione | Condizione Ristrutturato | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio a volume compatto, su pendio longitudinale, di due piani fuori terra, con copertura a capanna. L'ingresso è sul fronte laterale prospiciente il resede di proprietà, il fronte laterale più interno, è caratterizzato dalla presenza di un'ampia terrazza che si affaccia sul vasto panorama.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro


Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Terrazza a tasca
Intonaco

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

| | | | | |
|-------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|------------|
| Località: | Bufarelli | Toponimo CTR: | S.t. | |
| Tipo Località: | Nucleo | Indirizzo: | | nc: |
| Foglio Catastale: | 36 | Particelle catastali: | 13-89 | |
| Toponimo C.G.T.: | S.t. | Toponimo N.C.E.U.: | Il Mulino | |
| Sezione/Foglio C.G.T.: | A / 2 | | | |

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Sez Censuaria: 152

Sistema: 2.1

Utoe: /

Ambiti specifici


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

 presente al 1822/48

 presente al 1936/39

 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:****Percorribilità:** Altro**Caratteristiche del resede**

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiosstro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Complesso non rilevato perché non raggiungibile.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 491-1

Copertura

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|--|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Non individuabile | Condizione Medio | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Complesso non rilevato perché non raggiungibile.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento:

Specifiche categorie d'intervento:

DATA RILIEVO 23/10/2005

SCHEDA N° 491

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente


COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------|------------|
| Località: | La Dogana | Toponimo CTR: | S.t. | |
| Tipo Località: | Nucleo | Indirizzo: | | nc: |
| Foglio Catastale: | 28 | Particelle catastali: | 33,59,60,61 | |
| Toponimo C.G.T.: | Giugnolo | Toponimo N.C.E.U.: | Giugnolo | |
| Sezione/Foglio C.G.T.: | R / unico | | | |
| Protezione esistente Vincoli | | Sez Censuaria: | 150 | |
| D.Lgs. 42/2004 Parte II | <input type="checkbox"/> | Sistema: | 2.1 | |
| D.Lgs. 42/2004 Parte III | <input checked="" type="checkbox"/> | Utoe: | / | |
| Vincolo idrogeologico | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Ambiti specifici | Parco della Dogana | | | |

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale

Cond. Ambientali: Altro

Accessibilità:

Percorribilità: Altro

Caratteristiche del resede Aia Alberature di pregio Giardino Corte Parco Chiosstro/Cortile Pavimentazioni Orto**Superfetazioni area di pertinenza**

Baracca n°: 0

Tettoia n°: 0

Altro:

Impianto**Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Complesso ridotto a rudere.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 492-1

Copertura

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: rudere | | Stato: |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: rudere | | Stato: | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|--|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/> |
| Altro: rudere | | Stato: |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: rudere | | Stato: | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Altro | Condizione Rudere | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Complesso ridotto a rudere.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

E' consentita la ricostruzione sulla base di documentazione storica, cartografica e fotografica che documenti lo stato originario dell'edificio.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 492-2

Copertura

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: rudere | | Stato: |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: rudere | | Stato: | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|--|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/> |
| Altro: rudere | | Stato: |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: rudere | | Stato: | |

Oscuramento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Non individuabile | Condizione Rudere | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

| |
|--------|
| Rudere |
|--------|

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

E' consentita la ricostruzione sulla base di documentazione storica, cartografica e fotografica che documenti lo stato originario dell'edificio.

DATA RILIEVO 30/09/2003

SCHEDA N° 492

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente


COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

| | | | | |
|--|-------------------------------------|------------------------------|------------|------------|
| Località: | La Dogana | Toponimo CTR: | S.t. | |
| Tipo Località: | Case Sparse | Indirizzo: | | nc: |
| Foglio Catastale: | 27 | Particelle catastali: | 22,24,25 | |
| Toponimo C.G.T.: | Casetta | Toponimo N.C.E.U.: | La Casetta | |
| Sezione/Foglio C.G.T.: | P- / 1-2 | | | |
| <u>Protezione esistente Vincoli</u> | | Sez Censuaria: | 150 | |
| D.Lgs. 42/2004 Parte II | <input type="checkbox"/> | Sistema: | 2.1 | |
| D.Lgs. 42/2004 Parte III | <input checked="" type="checkbox"/> | Utoe: | / | |
| Vincolo idrogeologico | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Ambiti specifici | Parco della Dogana | | | |

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Strutture o infrastrutture disequilibranti

Autostrada A1

Accessibilità: Sterrata**Percorribilità:** Pedonale**Caratteristiche del resede** Aia Parco Alberature di pregio Chiosstro/Cortile Giardino Pavimentazioni Corte Orto**Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Edificio Singolo**Descrizione:** L'edificio non è stato rilevato per motivi di non accessibilità.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 493-1

Copertura

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|--|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Non individuabile | Condizione Medio | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

| |
|--|
| |
|--|

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento:

Specifiche categorie d'intervento:

DATA RILIEVO 07/10/2003

SCHEDA N° 493

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

| | | | | |
|-------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|------------|
| Località: | Fonte all'Erta | Toponimo CTR: | Fonte all'Erta | |
| Tipo Località: | Case Sparse | Indirizzo: | | nc: |
| Foglio Catastale: | 21 | Particelle catastali: | 90, 91, 92, 93 | |
| Toponimo C.G.T.: | Fonte all'Erta | Toponimo N.C.E.U.: | Fonte all'Erta | |
| Sezione/Foglio C.G.T.: | / | | | |

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Ambiti specifici

Sez Censuaria: 162


Sistema: 2.1

Utoe: /

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale

Cond. Ambientali: Posizione Orografica dominante o rilevante

Accessibilità: Sterrata

Percorribilità: Carrabile

Caratteristiche del resede

Aia

Alberature di pregio

Giardino

Corte

Parco

Chiostro/Cortile

Pavimentazioni

Orto

Superfetazioni area di pertinenza

Baracca n°: 0

Tettoia n°: 0

Altro:

Impianto

Planivolumetrico: Insieme di edifici

Descrizione: Complesso edilizio costituito da due fabbricati uno a destinazione residenziale e l'altro a destinazione annesso/magazzino. Il resede di pertinenza è delimitato da una recinzione con muretti e sovrastante ringhiera.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 494-1

Copertura

| | | |
|---|---|--|
| Piana <input checked="" type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|---|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio | |

Paramento Murario

| | | |
|---|---|--|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio | |

Oscureamento

| | | | |
|--|--------------------------------|--------|--------------|
| Persiane <input checked="" type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: Medio |
|--|--------------------------------|--------|--------------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Abitazione | Condizione Ristrutturato | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio composto da un volume compatto coperto a padiglione disposto su pendio trasversale di tre piani fuori terra a monte e di due piani a valle e da un altro volume, addossato sul fronte tergale, con copertura piana di due piani fuori terra. L'accesso al fronte principale dell'edificio avviene attraverso un'ampia scalinata

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Dimensioni e materiali della scala
Balcone
Gronda e parapetto in cemento
Canne fumarie

Categoria d'intervento: REAF+L

Specifiche categorie d'intervento:

L = addizioni non consentite sul fronte est

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 494-2

Copertura

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio | |

Paramento Murario

| | | |
|--|--|---|
| Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio | |

Oscuramento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Magazzino | Condizione Ristrutturato | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio a sviluppo longitudinale, coperto a capanna, composto da due volumi disposti su leggero pendio, con copertura sfalsata

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Cordoli in c.a.

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



010



002



005

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

013



001



018




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

| | | | | |
|--|-------------------------------------|------------------------------|----------|------------|
| Località: | Pietrato | Toponimo CTR: | Pietrato | |
| Tipo Località: | Case Sparse | Indirizzo: | | nc: |
| Foglio Catastale: | 21 | Particelle catastali: | 85 | |
| Toponimo C.G.T.: | S.t. | Toponimo N.C.E.U.: | Pietreto | |
| Sezione/Foglio C.G.T.: | / | | | |
| <u>Protezione esistente Vincoli</u> | | Sez Censuaria: | 152 | |
| D.Lgs. 42/2004 Parte II | <input type="checkbox"/> | Sistema: | 2.1 | |
| D.Lgs. 42/2004 Parte III | <input type="checkbox"/> | Utoe: | / | |
| Vincolo idrogeologico | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Ambiti specifici | | | | |

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:****Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input checked="" type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza

| | |
|--------------------|------------------|
| Baracca n°: | 1 |
| Tettoia n°: | 0 |
| Altro: | Recinto maneggio |

Impianto**Planivolumetrico:** Edificio Singolo

Descrizione: Edificio di impianto planivolumetrico articolato costituito da un nucleo principale, presente al Catasto d'Impianto, al quale sono addossate delle superfetazioni sui fronti laterali e un grande annesso ad uso scuderia di epoca successiva. Nel resede è presente un grande recinto per i cavalli.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 495-1

Copertura

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio | |

Paramento Murario

| | | |
|---|---|---|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: Inferriate | | Stato: Medio | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Abitazione | Condizione Ristrutturato | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input checked="" type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio di impianto planivolumetrico articolato costituito da un nucleo principale di forma regolare di due piani fuori terra con copertura a capanna, al quale sono stati addossati sui fronti laterali e tergale rispettivamente un porticato ad un piano con copertura ad una falda, un porticato su due livelli ed un volume di un piano fuori terra in blocchi di cls con copertura ad una falda in eternit. Sulla copertura sono presenti due grandi abbaini per l'illuminazione del sottotetto.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Querce

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Comignolo; Copertura in eternit; Riquadrature in cemento

Porticato laterale con tipologia a sbalzo

Terrazza

Intonaco

Abbaino

Tipologia inferriata

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

RE senza cambio di destinazione per la parte non residenziale. Eventuali ampliamenti sono consentiti con i criteri e le procedure di cui al Titolo IV, Capo III della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



002



003

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



004



006



007

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|
| Località: | Migneto-Casaglia | Toponimo CTR: | Polveraia | |
| Tipo Località: | Nucleo | Indirizzo: | Loc. Dogana | nc: |
| Foglio Catastale: | 29 | Particelle catastali: | 38,42,44,47,48,50,112,113 | |
| Toponimo C.G.T.: | Polveraja | Toponimo N.C.E.U.: | Podere Polveraia | |
| Sezione/Foglio C.G.T.: | A / 2 | | | |
| Protezione esistente Vincoli | | Sez Censuaria: | 145 | |
| D.Lgs. 42/2004 Parte II | <input type="checkbox"/> | Sistema: | 2.1 | |
| D.Lgs. 42/2004 Parte III | <input type="checkbox"/> | Utoe: | / | |
| Vincolo idrogeologico | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Ambiti specifici | Parco della Dogana | | | |

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Asfaltata**Percorribilità:** Carrabile Asfaltata in cattive condizioni**Caratteristiche del resede** **Aia** **Alberature di pregio** **Giardino** **Corte** **Parco** **Chiostro/Cortile** **Pavimentazioni** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:****Tettoia n°:****Altro:** Annessi vari e voliere**Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Antistante Villa la Dogana dalla strada scende una viottola con cipresseta che conduce al complesso, situato circa duecento metri sotto, detto di Polveraia. L'elemento più individuabile è una grossa casona, fattoria della villa. Attualmente è una azienda agricola venatoria (allevamento di selvaggina).**Epoca ed evoluzione storica:** XIX secolo.**Bibliografia e fonti d'archivio:** - F. NICCOLAI, Guida del Mugello e della val di sieve, Borgo San Lorenzo, 1914.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 496-1,2

Copertura

| | | |
|--------------------------------|--|--|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono | |

Paramento Murario

| | | |
|---|---|---|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|---|--|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono | |

Oscureamento

| | | | |
|--|---|--------|--------------|
| Persiane <input checked="" type="checkbox"/> | Scuri <input checked="" type="checkbox"/> | Altro: | Stato: Buono |
|--|---|--------|--------------|

Elementi decorativi

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|---|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Abitazione | Condizione Ristrutturato | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input checked="" type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: in pietra e in mattoni | | | | | | |

Descrizione

Edificio d'impianto planivolumetrico complesso, costituito dall' aggregazione di più corpi di fabbrica in epoche successive. Il corpo principale, caratterizzato da un fronte compatto con aperture regolari di tre piani fuori terra con copertura a padiglione. Gli altri volumi di due e tre piani fuori terra, con coperture a capanna, presentano caratteristiche tipologiche e destinazioni d'uso difforni. Nel resede è presente una piscina.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Impianto planimetrico. Prospetti.

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: Porzione presente al 1822/48: REAFS+V

Specifiche categorie d'intervento:

Porzione presente al 1936/39: REAF

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 496-3

Copertura

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio | |

Paramento Murario

| | | |
|--|--|--|
| Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio | |

Oscuramento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Annesso Agricolo | Condizione: Abbandono | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Piccolo volume compatto di due piani fuori terra con copertura a capanna. Con destinazione d'uso essiccatoio cannicciaia.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 496-4

Copertura

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|---|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|---|--|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio | |

Oscuramento

| | | | |
|-----------------------------------|---|--------|--------------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input checked="" type="checkbox"/> | Altro: | Stato: Medio |
|-----------------------------------|---|--------|--------------|

Elementi decorativi

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Abitazione | Condizione: Medio | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio a sviluppo longitudinale di due piani fuori terra con copertura capanna. Sui fronti corti sono addossati piccoli volumi di un piano fuori terra con copertura a falde.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Comignolo in cemento

Categoria d'intervento: REAF+L

Specifiche categorie d'intervento:

L=addizioni non consentite sul fronte est

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 496-5

Copertura

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono | |

Paramento Murario

| | | |
|---|---|--|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: | |

Oscuramento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Altro | Condizione: Medio | Altro: In restauro | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Piccolo edificio a volume compatto di un piano fuori terra attualmente in fase di ristrutturazione, con copertura a capanna. Nato a servizio dei lavori dell'autostrada A1, sarà destinato a civile abitazione.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 496-6

Copertura

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio | |

Paramento Murario

| | | |
|---|---|--|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|---|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|
| Destinazione d'uso: Annesso Agricolo | Condizione Altro | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Volume a sviluppo longitudinale di un piano fuori terra con copertura a capanna. Su due fronti sono addossate tettoie con coperture in lamiera connesse alle voliere presenti e un volume con struttura in muratura e copertura metallica. La destinazione d'uso è a stalle e magazzino.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:****Categoria d'intervento:****Specifiche categorie d'intervento:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 496-7

Copertura

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio | |

Paramento Murario

| | | |
|---|---|--|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|---|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Annesso Agricolo | Condizione: Medio | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio a sviluppo longitudinale di un piano fuori terra con copertura a capanna. Nato intorno agli anni '60 a servizio dei lavori autostradali, attualmente ristorante.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 496-8

Copertura

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio | |

Paramento Murario

| | | |
|--|--|--|
| Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|---|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Abitazione | Condizione: Medio | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Piccolo volume su pendio longitudinale di un piano fuori terra a monte e due a valle con copertura a capanna. Ex casa guardia.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



005



015

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



027



011



006

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

011



018




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------|------------|
| Località: | Migneto-Casaglia | Toponimo CTR: | V.Dogana | |
| Tipo Località: | Case Sparse | Indirizzo: | Loc. Villa La Dogana | nc: |
| Foglio Catastale: | 28 | Particelle catastali: | 23,24 | |
| Toponimo C.G.T.: | Dogana | Toponimo N.C.E.U.: | Villa Dogana | |
| Sezione/Foglio C.G.T.: | R / unico | | | |
| Protezione esistente Vincoli | | Sez Censuaria: | 150 | |
| D.Lgs. 42/2004 Parte II | <input type="checkbox"/> | Sistema: | 2.1 | |
| D.Lgs. 42/2004 Parte III | <input type="checkbox"/> | Utoe: | / | |
| Vincolo idrogeologico | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Ambiti specifici | Parco della Dogana | | | |

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Asfaltata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** Aia Alberature di pregio Giardino Corte Parco Chiostro/Cortile Pavimentazioni Orto**Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:****Tettoia n°:****Altro:** Pozzo, piscina**Impianto****Planivolumetrico:** Edificio Singolo

Descrizione: La strada asfaltata che si inerpica oltre l'abitato della Ruzza, superando le case di Migliari e Montemoraio, termina dopo aver oltrepassato una regione, denominata la "pinetina" per il vasto rimboscimento attuato, alla Villa La Dogana. La Villa, circondata da un parco e chiusa da un altro muretto di recinzione, presenta un volume compatto ricostruito in stile neogotico.

Epoca ed evoluzione storica: XIX secolo.

Bibliografia e fonti d'archivio: - F. NICCOLAI, Guida del Mugello e della val di sieve, Borgo San Lorenzo, 1914.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 497

Copertura

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono |

Gronda

| | | | |
|--|--|--|--|
| Senza gronda <input checked="" type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|---|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|---|--------|--------------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input checked="" type="checkbox"/> | Altro: | Stato: Buono |
|-----------------------------------|---|--------|--------------|

Elementi decorativi

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: Merli | | Stato: Buono |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Abitazione | Condizione Ristrutturato | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio a volume compatto di tre piani fuori terra ed un piano interrato, con copertura a padiglione merlata su tutti i lati. La Villa, in stile neogotico, è circondata da un parco e chiusa da muretto di recinzione. All'interno del parco vi sono, una piscina e un pozzo.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: RESTAURO

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

361



002



003



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

006



360




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------|------------|
| Località: | La Dogana | Toponimo CTR: | V.Dogana | |
| Tipo Località: | Nucleo | Indirizzo: | | nc: |
| Foglio Catastale: | 28 | Particelle catastali: | 14,15 | |
| Toponimo C.G.T.: | S.t. | Toponimo N.C.E.U.: | S.t. | |
| Sezione/Foglio C.G.T.: | / | | | |
| Protezione esistente Vincoli | | Sez Censuaria: | 150 | |
| D.Lgs. 42/2004 Parte II | <input type="checkbox"/> | Sistema: | 2.1 | |
| D.Lgs. 42/2004 Parte III | <input type="checkbox"/> | Utoe: | / | |
| Vincolo idrogeologico | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Ambiti specifici | Parco della Dogana | | | |

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale

Cond. Ambientali: Posizione Orografica dominante o rilevante

Accessibilità: Asfaltata

Percorribilità: Carrabile

Caratteristiche del resede

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza

Baracca n°: 0

Tettoia n°: 0

Altro:

Impianto

Planivolumetrico: Insieme di edifici

Descrizione: Complesso rurale costituito da un edificio ad uso di civile abitazione e da un annesso. Il nucleo, è situato in prossimità della proprietà della Villa Dogana.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 497bis-1

Copertura

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|---|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|---|--------|--------------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input checked="" type="checkbox"/> | Altro: | Stato: Medio |
|-----------------------------------|---|--------|--------------|

Elementi decorativi

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Abitazione | Condizione Medio | Altro: Abitazione e rim | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio con impianto planimetrico ad "L": il corpo principale, di due piani fuori terra, è coperto a capanna; il secondo corpo, di un piano fuori terra, è coperto con il proseguimento di una falda della capanna. Nel resede, in posizione parallela all'asse dell'edificio e ortogonale all'asse della strada, è presente un piccolo annesso in muratura di un piano fuori terra, con copertura ad una falda.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



005



007



004


COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------|
| Località: | La Tignamica | Toponimo CTR: | La Tignamica |
| Tipo Località: | Case Sparse | Indirizzo: | nc: |
| Foglio Catastale: | 25 | Particelle catastali: | 77, 101, 102, 94 |
| Toponimo C.G.T.: | Tignamica | Toponimo N.C.E.U.: | Tignamica |
| Sezione/Foglio C.G.T.: | / | | |
| Protezione esistente Vincoli | | Sez Censuaria: | 154 |
| D.Lgs. 42/2004 Parte II | <input type="checkbox"/> | Sistema: | 2.1 |
| D.Lgs. 42/2004 Parte III | <input checked="" type="checkbox"/> | Utoe: | / |
| Vincolo idrogeologico | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Ambiti specifici | Parco della Dogana | | |

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

| | |
|---|---|
| <u>Contesto Ambientale</u> | |
| Cond. Ambientali: | |
| Accessibilità: | |
| Percorribilità: Altro | |
| <u>Caratteristiche del resede</u> | |
| <input type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |
| <u>Superfetazioni area di pertinenza</u> | |
| Baracca n°: | 0 |
| Tettoia n°: | 0 |
| Altro: | |

Impianto**Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Complesso non raggiungibile, schedatura non effettuata.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 498-1

Copertura

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|--|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Non individuabile | Condizione: Abbandono | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Complesso non raggiungibile, schedatura non effettuata.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento:

Specifiche categorie d'intervento:

DATA RILIEVO 30/09/2003

SCHEDA N° 498

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente


COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

| | | | | |
|--|-------------------------------------|------------------------------|------------|------------|
| Località: | Fornace di Sotto | Toponimo CTR: | C. Fornaci | |
| Tipo Località: | Nucleo | Indirizzo: | | nc: |
| Foglio Catastale: | 22 | Particelle catastali: | 94,199 | |
| Toponimo C.G.T.: | La Fornace | Toponimo N.C.E.U.: | Fornace | |
| Sezione/Foglio C.G.T.: | / | | | |
| <u>Protezione esistente Vincoli</u> | | Sez Censuaria: | 162 | |
| D.Lgs. 42/2004 Parte II | <input type="checkbox"/> | Sistema: | 2.1 | |
| D.Lgs. 42/2004 Parte III | <input type="checkbox"/> | Utoe: | / | |
| Vincolo idrogeologico | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Ambiti specifici | Area mineraria Panna | | | |

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Asfaltata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Situato lungo la strada provinciale di Panna, fra S. Lucia e lo stabilimento di produzione dell'acqua, sono posizionati due fabbricati: l'edificio principale e l'annesso. I fabbricati sono prospicienti un'area di pertinenza privata e recintata.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 499-1

Copertura

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio | |

Paramento Murario

| | | |
|---|---|--|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|---|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|
| Destinazione d'uso: Annesso Agricolo | Condizione: Medio | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio con impianto planimetrico ad "L" di un piano fuori terra, in leggero pendio, con entrambi i volumi (di diversa altezza) coperti a capanna. Su un fronte interno è presente un loggiato.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 499-2

Copertura

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio | |

Paramento Murario

| | | |
|--|---|--|
| Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|---|--|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio | |

Oscuramento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|---|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|---|--------------------------------|--|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Abitazione e annesso agricolo | Condizione: Medio | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio a volume compatto, su leggero pendio trasversale, di due piani fuori terra, con copertura a capanna. I fronti lunghi sono caratterizzati dalla scansione verticale di pilastri che frazionano la facciata.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Intonaco
Gronda
Manto di copertura

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



009



011



004

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

005



006



008



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

| | | | | |
|-------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------|------------|
| Località: | Fornace di Sotto | Toponimo CTR: | C. Fornaci | |
| Tipo Località: | Nucleo | Indirizzo: | Loc. Fornace di Sotto | nc: |
| Foglio Catastale: | 23 | Particelle catastali: | 15,23,58 | |
| Toponimo C.G.T.: | La Fornace | Toponimo N.C.E.U.: | Fornace di Sotto | |
| Sezione/Foglio C.G.T.: | / | | | |

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Ambiti specifici

Sez Censuaria: 151

Sistema: 2.1

Utoe: /


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

 presente al 1822/48

 presente al 1936/39

 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Asfaltata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 1**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Nucleo composto da quattro edifici situato lungo la strada provinciale di Panna, fra S. Lucia e lo stabilimento di imbottigliamento dell'acqua. All'interno del nucleo vi è un edificio a carattere residenziale più antico e due fabbricati ad uso di rimessa di macchinari agricoli e magazzino.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 500-1

Copertura

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio | |

Paramento Murario

| | | |
|--|--|---|
| Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|---|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Abitazione | Condizione: Medio | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio principale del nucleo costituito da un fabbricato longitudinale risalente al catasto Leopoldino, cui è stato successivamente aggiunto un corpo di fabbrica che ne determina una forma quadrangolare. Il fabbricato, destinato a residenza, ha due piani fuori terra e copertura a padiglione. Nel resede insistono un annesso in muratura e un annesso in materiale precario.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Manto di copertura
Decorticamento dell'intonaco in corrispondenza dei cantonali
Comignoli in cemento
Ampliamento dell'annesso in blocchi di cls
annesso in materiale precario

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 500-2

Copertura

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|---|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo |

Infissi

| | | | |
|--|--|---|---|
| Assenti: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo | |

Oscuramento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|----------------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: Pessimo |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|----------------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Annesso Agricolo | Condizione: Abbandono | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra, coperto a capanna, in leggero pendio longitudinale, destinato ad annesso agricolo. Presenta grandi aperture tamponate con laterizio sui fronti laterali e tergale.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Riquadrature in pietra

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Tamponamento dell'apertura ad arco
Piccole aperture sul fronte nord-ovest

Categoria d'intervento: REAFS+L+V

Specifiche categorie d'intervento:

L= addizioni non consentite sul fronte nord-ovest

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 500-3

Copertura

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|---|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|---|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|---|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|---|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Annesso Agricolo | Condizione: Medio | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input checked="" type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Fabbricato coperto a capanna destinato ad annesso, rimaneggiato con materiali incongrui nel rifacimento della copertura e con il tamponamento delle aperture ad arco.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Manto di copertura
Gronda
Tamponamenti delle aperture con blocchi in cls e laterizio a vista

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 500-4

Copertura

| | | |
|---|---|---|
| Piana <input checked="" type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo |

Gronda

| | | | |
|--|--|--|--|
| Senza gronda <input checked="" type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|--|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/> |
| Altro: blocchi in cls a vista | | Stato: Cattivo |

Infissi

| | | | |
|--|--|---|---|
| Assenti: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: | |

Oscuramento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Annesso Agricolo | Condizione Medio | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Annesso destinato a serra realizzato con blocchi di cemento in cls a vista e coperto con onduline, a cui si appoggia la struttura precaria delle voliere

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: RE senza cambio di destinazione

Specifiche categorie d'intervento:

Eventuali ampliamenti sono consentiti con i criteri e le procedure di cui al Titolo IV, Capo III della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



006



010

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

012



014



016




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

| | | | | |
|--|-------------------------------------|------------------------------|------|------------|
| Località: | Le Bandite | Toponimo CTR: | S.t. | |
| Tipo Località: | Centro Abitato | Indirizzo: | | nc: |
| Foglio Catastale: | 21 | Particelle catastali: | 334 | |
| Toponimo C.G.T.: | S.t. | Toponimo N.C.E.U.: | S.t. | |
| Sezione/Foglio C.G.T.: | / | | | |
| <u>Protezione esistente Vincoli</u> | | Sez Censuaria: | 152 | |
| D.Lgs. 42/2004 Parte II | <input type="checkbox"/> | Sistema: | 2.1 | |
| D.Lgs. 42/2004 Parte III | <input type="checkbox"/> | Utoe: | / | |
| Vincolo idrogeologico | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Ambiti specifici | | | | |

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale

Cond. Ambientali: Altro

Accessibilità:

Percorribilità: Altro

Caratteristiche del resede Aia Alberature di pregio Giardino Corte Parco Chiostro/Cortile Pavimentazioni Orto**Superfetazioni area di pertinenza**

Baracca n°: 0

Tettoia n°: 0

Altro:

Impianto**Planivolumetrico:** Edificio Singolo**Descrizione:** Edificio realizzato con struttura metallica ad uso rimessa**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 501-1

Copertura

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|---|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|--|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/> |
| Altro: metallico | | Stato: Medio |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|---|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Magazzino | Condizione: Medio | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio realizzato con struttura metallica ad uso rimessa

INDICAZIONI NORMATIVEDatazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro **Elementi da Tutelare:****Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: RE senza cambio di destinazione

Specifiche categorie d'intervento:

Eventuali ampliamenti sono consentiti con i criteri e le procedure di cui al Titolo IV, Capo III della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65.

DATA RILIEVO 23/10/2005

SCHEDA N° 501

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente


COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------|------------|
| Località: | Astroni | Toponimo CTR: | Il Pero | |
| Tipo Località: | Nucleo | Indirizzo: | | nc: |
| Foglio Catastale: | 18 - 37 | Particelle catastali: | 238, 239 - 11 | |
| Toponimo C.G.T.: | S.t. | Toponimo N.C.E.U.: | Il Pero | |
| Sezione/Foglio C.G.T.: | / | | | |
| Protezione esistente Vincoli | | Sez Censuaria: | 152 | |
| D.Lgs. 42/2004 Parte II | <input type="checkbox"/> | Sistema: | 2.1 | |
| D.Lgs. 42/2004 Parte III | <input type="checkbox"/> | Utoe: | / | |
| Vincolo idrogeologico | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Ambiti specifici | | | | |

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Altro**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Alberature di pregio** **Giardino** **Corte** **Parco** **Chiosstro/Cortile** **Pavimentazioni** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 1**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Nucleo costituito da due fabbricati, disposti lungo la strada: il principale ad uso abitazione, il secondario ad uso fienile.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 502-1

Copertura

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|---|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: grate | | Stato: Buono | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|---|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Abitazione | Condizione Restaurato | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input checked="" type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra in pendio longitudinale coperto a capanna. Durante la recente ristrutturazione sono stati sostituiti gli infissi originali con altri di tipo moderno con telaio in alluminio. E' stata anche inserita una tettoia in ferro.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Pavimentazioni in porfido
Tettoia

Categoria d'intervento: RU

Specifiche categorie d'intervento:

Con permesso a costruire convenzionato l'edificio residenziale interessato dalle procedure espropriative connesse al PREVAM della Variante di Valico potrà essere ricostruito per una nuova SUL non superiore ai 360 mq nell'area di intervento individuata all'interno della particella 11 foglio 37. La Convenzione dovrà stabilire tempi e modalità per la sistemazione della strada di accesso dalla strada regionale della Futa.

L'INTERVENTO E' SOTTOPOSTO A VALUTAZIONE AMBIENTALE CHE RIFERISCA SUI CONTENUTI DI CUI AL TITOLO IV DELLE NTA DEL RUC.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 502-2

Copertura

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: Porzione in eternit | | Stato: Medio |

Gronda

| | | | |
|--|--|--|--|
| Senza gronda <input checked="" type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|---|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: grate | | Stato: Medio | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|--|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Annesso Agricolo | Condizione: Medio | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra a valle, un piano a monte, coperto a capanna in pendio longitudinale. Sul fronte laterale sono presenti grandi aperture ad arco tamponate con elementi in laterizio. Sul fronte a monte è addossato un camino di recente realizzazione.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Archeggiature

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Camino

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



002



003

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

004



007



008



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------|------------|
| Località: | La Dogana | Toponimo CTR: | C.Nuova | |
| Tipo Località: | Case Sparse | Indirizzo: | | nc: |
| Foglio Catastale: | 29 | Particelle catastali: | 6 | |
| Toponimo C.G.T.: | Casa Nuova | Toponimo N.C.E.U.: | Casa Nuova | |
| Sezione/Foglio C.G.T.: | A / 2 | | | |
| Protezione esistente Vincoli | | Sez Censuaria: | 148 | |
| D.Lgs. 42/2004 Parte II | <input type="checkbox"/> | Sistema: | 2.1 | |
| D.Lgs. 42/2004 Parte III | <input checked="" type="checkbox"/> | Utoe: | / | |
| Vincolo idrogeologico | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Ambiti specifici | Parco della Dogana | | | |


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48

presente al 1936/39

presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Pedonale**Caratteristiche del resede** **Aia** **Alberature di pregio** **Giardino** **Corte** **Parco** **Chiosstro/Cortile** **Pavimentazioni** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Edificio Singolo**Descrizione:** Volume di due piani fuori terra coperto a capanna. L'edificio versa in pessimo stato di conservazione e in parte coperto da vegetazione.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 503

Copertura

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|---|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Abitazione | Condizione: Abbandono | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra coperto a capanna. Il fabbricato si presenta in pessimo stato di conservazione, parzialmente coperto da vegetazione.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



002



003


COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------|------------|
| Località: | La Dogana | Toponimo CTR: | Il Podere | |
| Tipo Località: | Nucleo | Indirizzo: | | nc: |
| Foglio Catastale: | 29 | Particelle catastali: | 14,15 | |
| Toponimo C.G.T.: | Non Leggibile | Toponimo N.C.E.U.: | Il Podere | |
| Sezione/Foglio C.G.T.: | / | | | |
| Protezione esistente Vincoli | | Sez Censuaria: | 150 | |
| D.Lgs. 42/2004 Parte II | <input type="checkbox"/> | Sistema: | 2.1 | |
| D.Lgs. 42/2004 Parte III | <input type="checkbox"/> | Utoe: | / | |
| Vincolo idrogeologico | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Ambiti specifici | Parco della Dogana | | | |

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:****Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Il nucleo situato nelle vicinanze del Podere Polveraia, lungo la strada comunale, è costituito da tre ruderi coperti da vegetazione; l'edificio più antico è stato demolito perché pericolante.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 504-1

Copertura

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: rudere | | Stato: |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: rudere | | Stato: | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|--|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/> |
| Altro: rudere | | Stato: |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: rudere | | Stato: | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Non individuabile | Condizione Rudere | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio demolito per motivi di sicurezza

INDICAZIONI NORMATIVEDatazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro **Elementi da Tutelare:****Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

E' consentita la ricostruzione sulla base di documentazione storica, cartografica e fotografica che documenti lo stato originario dell'edificio.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 504-2

Copertura

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: rudere | | Stato: |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: rudere | | Stato: | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|--|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/> |
| Altro: rudere | | Stato: |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: rudere | | Stato: | |

Oscuramento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|---|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Non individuabile | Condizione Rudere | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

| |
|--------|
| Rudere |
|--------|

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

E' consentita la ricostruzione sulla base di documentazione storica, cartografica e fotografica che documenti lo stato originario dell'edificio.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 504-3

Copertura

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: rudere | | Stato: |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: rudere | | Stato: | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|--|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/> |
| Altro: rudere | | Stato: |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: rudere | | Stato: | |

Oscuramento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Non individuabile | Condizione Rudere | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

| |
|--------|
| Rudere |
|--------|

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

E' consentita la ricostruzione sulla base di documentazione storica, cartografica e fotografica che documenti lo stato originario dell'edificio.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

004



001



002



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



003


COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

| | | | |
|--|-------------------------------------|------------------------------|-------------|
| Località: | Risprugnoli | Toponimo CTR: | Risprugnoli |
| Tipo Località: | Case Sparse | Indirizzo: | nc: |
| Foglio Catastale: | 25 | Particelle catastali: | 26 |
| Toponimo C.G.T.: | S.t. | Toponimo N.C.E.U.: | Ripugnoli |
| Sezione/Foglio C.G.T.: | / | | |
| <u>Protezione esistente Vincoli</u> | | Sez Censuaria: | 154 |
| D.Lgs. 42/2004 Parte II | <input type="checkbox"/> | Sistema: | 2,1 |
| D.Lgs. 42/2004 Parte III | <input type="checkbox"/> | Utoe: | / |
| Vincolo idrogeologico | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Ambiti specifici | Parco della Dogana | | |

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale

Cond. Ambientali:

Accessibilità:

Percorribilità: Altro

Caratteristiche del resede

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza

Baracca n°: 0

Tettoia n°: 0

Altro:

Impianto**Planivolumetrico:** Edificio Singolo**Descrizione:** Edificio non raggiungibile, schedatura non effettuata.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 505-1

Copertura

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|--|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Non individuabile | Condizione Medio | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio non raggiungibile, schedatura non effettuata.

INDICAZIONI NORMATIVE
Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro
Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:****Categoria d'intervento:****Specifiche categorie d'intervento:**

DATA RILIEVO 04/11/2003

SCHEDA N° 505

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Città Metropolitana di Firenze


Rilievo del patrimonio edilizio esistente

| | | | |
|--|-------------------------------------|------------------------------|-----------|
| Località: | Albertini | Toponimo CTR: | Albertini |
| Tipo Località: | Case Sparse | Indirizzo: | nc: |
| Foglio Catastale: | 18 | Particelle catastali: | 134 |
| Toponimo C.G.T.: | S.t. | Toponimo N.C.E.U.: | Albertini |
| Sezione/Foglio C.G.T.: | / | | |
| <u>Protezione esistente Vincoli</u> | | Sez Censuaria: | 148 |
| D.Lgs. 42/2004 Parte II | <input type="checkbox"/> | Sistema: | 2,1 |
| D.Lgs. 42/2004 Parte III | <input type="checkbox"/> | Utoe: | / |
| Vincolo idrogeologico | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Ambiti specifici | | | |

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale

Cond. Ambientali:

Accessibilità:

Percorribilità: Altro

Caratteristiche del resede

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza

Baracca n°: 0

Tettoia n°: 0

Altro:

Impianto**Planivolumetrico:** Edificio Singolo**Descrizione:** Edificio non raggiungibile, schedatura non effettuata.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 506-1

Copertura

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|--|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Non individuabile | Condizione: Abbandono | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio non raggiungibile, schedatura non effettuata.

INDICAZIONI NORMATIVEDatazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro **Elementi da Tutelare:****Elementi non coerenti all'organismo edilizio:****Categoria d'intervento:****Specifiche categorie d'intervento:**

DATA RILIEVO 04/11/2003


SCHEDA N° 506

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località: Astroni **Toponimo CTR:** C. Astroni
Tipo Località: Nucleo **Indirizzo:** Loc. Astroni **nc:**
Foglio Catastale: 18 **Particelle catastali:** 112,113,117,241
Toponimo C.G.T.: Non leggibile **Toponimo N.C.E.U.:** Astroni
Sezione/Foglio C.G.T.: /

Protezione esistente VincoliD.Lgs. 42/2004 Parte II D.Lgs. 42/2004 Parte III Vincolo idrogeologico **Ambiti specifici****Sez Censuaria:****Sistema:** 2.1**Utoe:** /**Epoca e evoluzione storica edificio**Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale presente al 1822/48 presente al 1936/39 presente al 1997

Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Asfaltata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiosstro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 1**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Nucleo formato da un edificio destinato a civile abitazione, un annesso agricolo e due edifici di cui il primo in ristrutturazione e il secondo ridotto a rudere.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 507-1

Copertura

| | | |
|--------------------------------|--|--|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio | |

Paramento Murario

| | | |
|--|--|---|
| Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|---|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|--|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Annesso Agricolo | Condizione: Abbandono | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio a volume compatto coperto a capanna in pendio longitudinale di un piano fuori terra a monte e due piani fuori terra a valle, cui sono addossati - sul lato corto a monte - un ulteriore volume coperto a capanna e un piccolo corpo a una falda.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Grigliati

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Manto di copertura
Intonaco

Categoria d'intervento: REAFS+V

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 507-2

Copertura

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio | |

Paramento Murario

| | | |
|---|---|--|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio | |

Oscuramento

| | | | |
|--|--------------------------------|--------|--------------|
| Persiane <input checked="" type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: Medio |
|--|--------------------------------|--------|--------------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|---|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Abitazione | Condizione: Medio | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio di due piani fuori terra ad "L" coperto a capanna intonacato a pidocchino ad uso di civile abitazione.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Intonaco

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 507-3

Copertura

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: in ristrutturazione | | Stato: |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: in ristrutturazione | | Stato: | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|--|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/> |
| Altro: in ristrutturazione | | Stato: |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: in ristrutturazione | | Stato: | |

Oscuramento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Abitazione | Condizione: Abbandono | Altro: in ristrutturazione | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Attualmente l'edificio di due piani fuori terra è in fase di ristrutturazione. Nel resede è presente un annesso ridotto a rudere

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

REAFS per il rudere: è consentita la ricostruzione sulla base di documentazione storica, cartografica e fotografica che documenti lo stato originario dell'edificio.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



003



006

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

007



010



011




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

| | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------|
| Località: | P. Belvedere | Toponimo CTR: | P. Belvedere |
| Tipo Località: | Case Sparse | Indirizzo: | nc: |
| Foglio Catastale: | 21,22,23 | Particelle catastali: | 102 |
| Toponimo C.G.T.: | S.t. | Toponimo N.C.E.U.: | P. Belvedere |
| Sezione/Foglio C.G.T.: | / | | |
| Protezione esistente Vincoli | | Sez Censuaria: | 99 |
| D.Lgs. 42/2004 Parte II | <input type="checkbox"/> | Sistema: | 2.1 |
| D.Lgs. 42/2004 Parte III | <input type="checkbox"/> | Utoe: | / |
| Vincolo idrogeologico | <input type="checkbox"/> | | |
| Ambiti specifici | Area mineraria Panna | | |

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Asfaltata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** Aia Alberature di pregio Giardino Corte Parco Chiostro/Cortile Pavimentazioni Orto**Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:** Piscina**Impianto****Planivolumetrico:** Edificio Singolo**Descrizione:** Edificio a corte aperta, su pendio longitudinale di un piano fuori terra a monte e due a valle, costituito da tre corpi di fabbrica e da un piccolo loggiato nella parte centrale che affacciano sulla corte comune. L'intero complesso è caratterizzato da ricorsi in mattoni: marcapiano, basamento e archeggiature.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 508-1

Copertura

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono | |

Paramento Murario

| | | |
|---|---|--|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono | |

Oscuramento

| | | | |
|-----------------------------------|---|--------|--------------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input checked="" type="checkbox"/> | Altro: | Stato: Medio |
|-----------------------------------|---|--------|--------------|

Elementi decorativi

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|---|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Abitazione | Condizione Ristrutturato | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input checked="" type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio a corte aperta, su pendio longitudinale di un piano fuori terra a monte e due a valle, costituito da tre corpi di fabbrica e da un piccolo loggiato nella parte centrale che affacciano sulla corte comune. L'intero complesso è caratterizzato da ricorsi in mattoni: marcapiano, basamento e archeggiature.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Ricorsi in mattoni
 Finitura delle archeggiature
 Muretti e recinzioni di tipo urbano
 Manto di copertura
 Intonaco

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

001



002



003



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

004



005



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Località: La Torricella **Toponimo CTR:**

Tipo Località: Case Sparse **Indirizzo:** **nc:**

Foglio Catastale: 32 **Particelle catastali:** 26

Toponimo C.G.T.: la Torricella **Toponimo N.C.E.U.:** la Torricella

Sezione/Foglio C.G.T.: /

Protezione esistente VincoliD.Lgs. 42/2004 Parte II D.Lgs. 42/2004 Parte III Vincolo idrogeologico **Ambiti specifici****Sez Censuaria:****Sistema:****Utoe:****Epoca e evoluzione storica edificio**Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale presente al 1822/48 presente al 1936/39 presente al 1997

Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Pedonale**Caratteristiche del resede** Aia Alberature di pregio Giardino Corte Parco Chiosstro/Cortile Pavimentazioni Orto**Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Edificio Singolo**Descrizione:** Edificio quasi completamente ridotto a rudere coperto dalla vegetazione, che conserve traccia, nelle murature ancora esistenti, di una copertura a capanna.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 509

Copertura

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: assente | | Stato: |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: assente | | Stato: | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|---|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: | |

Oscuramento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|---|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Non individuabile | Condizione Rudere | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio quasi completamente ridotto a rudere coperto dalla vegetazione, che conserva traccia, nelle murature ancora esistenti, di una copertura a capanna.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

E' consentita la ricostruzione sulla base di documentazione storica, cartografica e fotografica che documenti lo stato originario dell'edificio.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

01



02



03



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Altro**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Alberature di pregio** **Giardino** **Corte** **Parco** **Chiostro/Cortile** **Pavimentazioni** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici

Descrizione: Nucleo originariamente composto da tre edifici di cui oggi uno di essi è in stato di totale abbandono. Gli altri due edifici hanno subito di recente una radicale ristrutturazione che ne ha in parte snaturato l'originaria composizione.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 510-1

Copertura

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono | |

Paramento Murario

| | | |
|---|---|--|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|---|--------|--------------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input checked="" type="checkbox"/> | Altro: | Stato: Medio |
|-----------------------------------|---|--------|--------------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Abitazione | Condizione Ristrutturato | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio a volume complesso di tre piani fuori terra in pendio longitudinale coperto a capanna. Su di un lato dell'edificio è stata addossata una veranda di recente costruzione.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Intonaco
Tettini
Veranda in legno

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 510-2

Copertura

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|---|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono | |

Paramento Murario

| | | |
|--|--|--|
| Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono | |

Oscureamento

| | | | |
|--|--------------------------------|--------|--------------|
| Persiane <input checked="" type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: Buono |
|--|--------------------------------|--------|--------------|

Elementi decorativi

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Abitazione | Condizione Ristrutturato | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio a volume compatto in pendio longitudinale di due piani fuori terra a valle e di un piano fuori terra a monte coperto a capanna. Restaurato recentemente.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Comignoli e canne fumarie
Pavimentazioni in porfido
Rivestimenti in pietra basamento e canna fumaria
Inferriata

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 510-3

Copertura

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|--|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo | |

Oscuramento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|----------------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: Pessimo |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|----------------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Abitazione | Condizione Rudere | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

| |
|--------|
| Rudere |
|--------|

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: RE senza cambio di destinazione

Specifiche categorie d'intervento:

Eventuali ampliamenti sono consentiti con i criteri e le procedure di cui al Titolo IV, Capo III della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente


003



006



007



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

008



012



009



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Località: | Ca di Gori | Toponimo CTR: | Ca di Gori |
| Tipo Località: | Nucleo | Indirizzo: | nc: |
| Foglio Catastale: | 18 | Particelle catastali: | 42,69,211 |
| Toponimo C.G.T.: | Non leggibile | Toponimo N.C.E.U.: | Pod. Colombaia, Rosseto |
| Sezione/Foglio C.G.T.: | / | | |
| Protezione esistente Vincoli | | Sez Censuaria: | 152 |
| D.Lgs. 42/2004 Parte II | <input type="checkbox"/> | Sistema: | 2.1 |
| D.Lgs. 42/2004 Parte III | <input type="checkbox"/> | Utoe: | / |
| Vincolo idrogeologico | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Ambiti specifici | | | |


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48

presente al 1936/39

presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:****Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici

Descrizione: Nucleo rurale originariamente costituito da tre edifici di cui allo stato attuale solo uno è presente e in buono stato di conservazione, con area di pertinenza privata; degli annessi rimangono visibili solo i ruderi di uno dei due, l'altro è completamente scomparso.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 511-1

Copertura

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio | |

Paramento Murario

| | | |
|--|--|--|
| Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio | |

Oscuramento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|---|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Abitazione | Condizione Medio | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio a forma compatta di due piani fuori terra a cui si appoggiano corpi più bassi.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 511-2

Copertura

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: crollata | | Stato: |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|---|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo |

Infissi

| | | | |
|--|--|---|---|
| Assenti: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: | |

Oscuramento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|---|--------------------------------|--|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Annesso Agricolo | Condizione: Rudere | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input checked="" type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |


Descrizione

| |
|-----------------------------|
| Ex fienile ridotto a rudere |
|-----------------------------|

INDICAZIONI NORMATIVE

| | | | |
|---|------------------------------------|---|--------------------------------|
| Datazione: Presente al 1936/39 | Di pregio <input type="checkbox"/> | Storico <input checked="" type="checkbox"/> | Altro <input type="checkbox"/> |
| Elementi da Tutelare: | | | |
| Grigliati | | | |
| Archeggiatura sulla facciata | | | |
| Elementi non coerenti all'organismo edilizio: | | | |
| | | | |
| Categoria d'intervento: REAFS+V | | | |
| Specifiche categorie d'intervento: | | | |
| Per l'altro edificio - che risulta non più esistente: REAFS. E' consentita la ricostruzione sulla base di documentazione storica, cartografica e fotografica che documenti lo stato originario dell'edificio. | | | |

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| Località: | Migneto-Casaglia | Toponimo CTR: | Santa Maria a Casaglia |
| Tipo Località: | Nucleo | Indirizzo: | nc: |
| Foglio Catastale: | 17 | Particelle catastali: | 182, 182A |
| Toponimo C.G.T.: | non leggibile | Toponimo N.C.E.U.: | Santa Maria a Casaglia |
| Sezione/Foglio C.G.T.: | A / 2 | | |
| Protezione esistente Vincoli | | Sez Censuaria: | 148 |
| D.Lgs. 42/2004 Parte II | <input type="checkbox"/> | Sistema: | 2.1 |
| D.Lgs. 42/2004 Parte III | <input checked="" type="checkbox"/> | Utoe: | / |
| Vincolo idrogeologico | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Ambiti specifici | Parco della Dogana | | |

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Strutture o infrastrutture disequilibranti

Cantiere Spea

Accessibilità: Sterrata**Percorribilità:** Pedonale**Caratteristiche del resede** **Aia** **Parco** **Alberature di pregio** **Chiostro/Cortile** **Giardino** **Pavimentazioni** **Corte** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:****Tettoia n°:****Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici

Descrizione: La zona dove si trovano Casaglia e Poggiolino è una vasta area delimitata a ovest dai poggi dove si inerpica la strada della Futa, a nord dai monti Citerna e dal Poggio delle Mandria, a est dai poggi di Dogana e Migneto. La zona costituisce l'alto bacino dello Stura, si presenta come una vallata concava praticamente abbandonata, soprattutto per la mancanza di viabilità. S. Maria a Casaglia è costituita dalla chiesa e dalla canonica, entrambe in stato di completo abbandono. Ex annesso agricolo, pollaio, in pessimo stato di conservazione, ridotto a rudere e coperto dalla vegetazione. Edificio non più visibile, ridotto a rudere e coperto dalla vegetazione.

Epoca ed evoluzione storica:

La chiesa, del XIV secolo, pare fosse ubicata in origine presso la Rocca Alpicchio, al Poggiolino, dove si trova una cappella diruta. La memoria più antica risale al 1365, quando il pievano di S. Gavino Adimari investì un prete di nome Matteo da Bonavita. In quegli anni la chiesa, già trasferitasi nell'attuale sede, aumentò il proprio popolo con l'annessione della parrocchia di S. Stefano a Migliari, distrutta unitamente al castello di Migliari.

Bibliografia e fonti d'archivio:

- F. NICCOLAI, Guida del Mugello e della val di sieve, Borgo San Lorenzo, 1914.
- E. REPETTI, Il Mugello dal Dizionario Geografico Fisico Storico della Toscana, Libr. Editrice Italiano, pp. 73-74

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 512-1

Copertura

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: Crollata | | Stato: |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: Crollata | | Stato: | |

Paramento Murario

| | | |
|--|--|--|
| Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|---|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Altro | Condizione: Abbandono | Altro: Chiesa | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input checked="" type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Chiesa di S. Maria a Casaglia, ormai in pessimo stato di conservazione e quasi completamente coperta da vegetazione, rimangono visibili resti della torre campanaria.
 Addossata alla chiesa è presente un edificio di servizio (canonica) attualmente in stato di abbandono, di tre piani fuori terra. Gli elementi tipologici e morfologici non sono più riconoscibili.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: RESTAURO

Specifiche categorie d'intervento:

Edificio soggetto alle verifiche di cui al D.L. 42/2004

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

002



003



004



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

005



006



001




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

| | | | |
|--|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Località: | Casalino | Toponimo CTR: | Casalino |
| Tipo Località: | Nucleo | Indirizzo: | nc: |
| Foglio Catastale: | 17 | Particelle catastali: | 132,133,134,135,136,138 |
| Toponimo C.G.T.: | Non leggibile | Toponimo N.C.E.U.: | Casalino |
| Sezione/Foglio C.G.T.: | / | | |
| <u>Protezione esistente Vincoli</u> | | Sez Censuaria: | 148 |
| D.Lgs. 42/2004 Parte II | <input type="checkbox"/> | Sistema: | 2.1 |
| D.Lgs. 42/2004 Parte III | <input checked="" type="checkbox"/> | Utoe: | / |
| Vincolo idrogeologico | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Ambiti specifici | | | |

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Strutture o infrastrutture disequilibranti

Variante di valico

Accessibilità: Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Parco** **Alberature di pregio** **Chiostro/Cortile** **Giardino** **Pavimentazioni** **Corte** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 1**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Complesso rurale in parziale stato di abbandono, originariamente costituito da cinque fabbricati. Allo stato attuale uno è completamente scomparso, un altro è ridotto a rudere, due sono in stato di abbandono ed in cattivo stato di conservazione. Solo la casa padronale è stata recentemente ristrutturata.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 513-1

Copertura

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono | |

Paramento Murario

| | | |
|--|--|---|
| Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: Porte metalliche | | Stato: Medio | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|---|--------|--------------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input checked="" type="checkbox"/> | Altro: | Stato: Buono |
|-----------------------------------|---|--------|--------------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: Ricorsi in mattoni | | Stato: Buono |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|--|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Abitazione | Condizione Ristrutturato | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio a volume articolato, costituito da tre fabbricati accorpati, di due e tre piani fuori terra, con copertura a padiglione e a capanna. Sono riconoscibili la casa padronale ed il fienile. I fronti intonacati hanno un alto basamento rivestito in pietra.
Nel resede è presente un rudere.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Pavimentazione dell'aia in graniglia

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

REAFS per il rudere: è consentita la ricostruzione sulla base di documentazione storica, cartografica e fotografica che documenti lo stato originario dell'edificio.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 513-2

Copertura

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo | |

Paramento Murario

| | | |
|---|---|---|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo |

Infissi

| | | | |
|--|--|---|---|
| Assenti: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|---|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Annesso Agricolo | Condizione: Abbandono | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio a volume compatto, di un piano fuori terra, con copertura a capanna, in pendio longitudinale. Il fabbricato è composto da due volumi posti a livelli sfalsati lungo il pendio.
Nel resede è presente un annesso in materiale precario.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:****Categoria d'intervento:** REAFS**Specifiche categorie d'intervento:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 513-3

Copertura

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|---|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo | |

Oscuramento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|---|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|--|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Annesso Agricolo | Condizione: Abbandono | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio a volume compatto, di due piani fuori terra, con copertura a capanna. Sul fronte principale sono presenti aperture simmetriche al piano terreno e due grigliati al piano superiore; uno dei fronti laterali presenta una sola apertura tamponata in laterizio. Gli altri due fronti sono visibili a causa della fitta vegetazione.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Grigliati

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**Categoria d'intervento:** REAFS+V**Specifiche categorie d'intervento:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

004



005



011



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

015



013



016



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Località: | Migneto-Casaglia | Toponimo CTR: | Poggiolino |
| Tipo Località: | Nucleo | Indirizzo: | nc: |
| Foglio Catastale: | 17 | Particelle catastali: | 103,107,108,110,111,113,114,125,321 |
| Toponimo C.G.T.: | non leggibile | Toponimo N.C.E.U.: | Poggiolino |
| Sezione/Foglio C.G.T.: | A / 2 | | |
| Protezione esistente Vincoli | | Sez Censuaria: | 152 |
| D.Lgs. 42/2004 Parte II | <input type="checkbox"/> | Sistema: | 2.1 |
| D.Lgs. 42/2004 Parte III | <input checked="" type="checkbox"/> | Utoe: | / |
| Vincolo idrogeologico | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Ambiti specifici | Parco della Dogana | | |


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48

presente al 1936/39

presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Alberature di pregio** **Giardino** **Corte** **Parco** **Chiostro/Cortile** **Pavimentazioni** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:****Tettoia n°:****Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici

Descrizione: La diramazione proveniente dalla strada per Villa Dogana conduce al Poggiolino, piccola frazione in completo stato di abbandono. L'abitato si sviluppa su uno sperone di roccia che aggetta sulla sottostante chiesa di S.Maria a Casaglia ed è composta da alcune costruzioni gravemente lesionate, da ruderi e da due fabbricati in migliore stato di conservazione. In prossimità dell'abitato era presente l'antica Rocca Alpicchio.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

Origini dell'insediamento (Rocca Alpicchio) anteriori al XII secolo.

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

- F. NICCOLAI, Guida del Mugello e della val di sieve, Borgo San Lorenzo, 1914.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 514-1

Copertura

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio |

Gronda

| | | | |
|--|--|--|--|
| Senza gronda <input checked="" type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio | |

Paramento Murario

| | | |
|---|---|--|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: Inferriate | | Stato: Medio | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|---|--------|--------------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input checked="" type="checkbox"/> | Altro: | Stato: Medio |
|-----------------------------------|---|--------|--------------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|---|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Abitazione | Condizione: Medio | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio su pendio longitudinale di due piani fuori terra a monte e tre a valle, coperto a capanna. Addossato a valle sul lato corto vi è un volume secondario di un piano fuori terra coperto a falde. L'intero edificio è stato ristrutturato negli anni '70.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Intonaco

Categoria d'intervento: REAF**Specifiche categorie d'intervento:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 514-2

Copertura

| | | |
|--------------------------------|--|--|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|---|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|---|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|---|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Abitazione | Condizione: Abbandono | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input checked="" type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio con impianto planimetrico ad "L" di tre piani fuori terra coperto a capanna a falde diseguali. Sui fronti interni presenta aperture regolari, riquadrate in pietra. Attualmente si presenta in cattivo stato di conservazione. In posizione frontale staccato dall'edificio è presente un volume secondario, di un piano fuori terra, coperto a capanna. Sempre staccato dall'edificio, sul retro, è presente un rudere (concimaia).

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Archeggiature
Scansione delle aperture sul fronte interno

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAF+V+L

Specifiche categorie d'intervento:

L = addizioni consentite solo sui lati corti

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 514-3

Copertura

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|---|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | | Stato: Buono |

Paramento Murario

| | | |
|---|---|--|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | Stato: Medio |

Oscuramento

| | | | |
|-----------------------------------|---|--------|--------------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input checked="" type="checkbox"/> | Altro: | Stato: Medio |
|-----------------------------------|---|--------|--------------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|---|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Abitazione | Condizione: Medio | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio su pendio trasversale, di due piani fuori terra a monte, coperto a capanna. Su un fianco sono visibili resti di un fabbricato ridotto a rudere

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Cornici
 Gronda
 Intonaco

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 514-4

Copertura

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|---|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo |

Infissi

| | | | |
|--|--|---|---|
| Assenti: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|---|--------------------------------|--|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Abitazione e annesso agricolo | Condizione: Rudere | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input checked="" type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: Archeggiature in mattoni | | | | | | |

Descrizione

Edificio a volume compatto costituito dall'aggregazione lineare di due edifici (un fienile e una stalla con abitazione ai piani superiori) realizzati con materiali tradizionali, di due piani fuori terra. Il fabbricato versa in cattivo stato di conservazione ed è in parte ridotto a rudere.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

E' consentita la ricostruzione sulla base di documentazione storica, cartografica e fotografica che documenti lo stato originario dell'edificio.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



004



378

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



377



007



006

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------|
| Località: | La Dogana | Toponimo CTR: | S.t. |
| Tipo Località: | Case Sparse | Indirizzo: | nc: |
| Foglio Catastale: | 17 | Particelle catastali: | |
| Toponimo C.G.T.: | S.t. | Toponimo N.C.E.U.: | S.t. |
| Sezione/Foglio C.G.T.: | / | | |
| Protezione esistente Vincoli | | Sez Censuaria: | 148 |
| D.Lgs. 42/2004 Parte II | <input type="checkbox"/> | Sistema: | 2.1 |
| D.Lgs. 42/2004 Parte III | <input type="checkbox"/> | Utoe: | / |
| Vincolo idrogeologico | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Ambiti specifici | Parco della Dogana | | |


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48

presente al 1936/39

presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Presenza di coltivaz. o vegetaz. caratterizzante

castagni secolari

Accessibilità: Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** Aia Parco Alberature di pregio Chiostro/Cortile Giardino Pavimentazioni Corte Orto**Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Edificio Singolo**Descrizione:** Edificio a volume compatto su pendio trasversale di due piani fuori terra a monte e tre a valle con cantina seminterrata. Originariamente abitazione PEEP attualmente versa in pessimo stato di conservazione.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 515-1

Copertura

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: Crollata | | Stato: Pessimo |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: Crollata | | Stato: Pessimo | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|---|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo |

Infissi

| | | | |
|--|--|---|---|
| Assenti: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: Basamento in pietra | | Stato: Pessimo |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Abitazione | Condizione Rudere | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio a volume compatto su pendio trasversale di due piani fuori terra a monte e tre a valle con cantina seminterrata. Originariamente abitazione PEEP attualmente versa in pessimo stato di conservazione.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

E' consentita la ricostruzione sulla base di documentazione storica, cartografica e fotografica che documenti lo stato originario dell'edificio.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente


001



002



003



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



005


COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

| | | | | |
|--|-------------------------------------|------------------------------|-------------|------------|
| Località: | La Dogana | Toponimo CTR: | La Contea | |
| Tipo Località: | Nucleo | Indirizzo: | | nc: |
| Foglio Catastale: | 17 | Particelle catastali: | 175-176-195 | |
| Toponimo C.G.T.: | Non Leggibile | Toponimo N.C.E.U.: | La Contea | |
| Sezione/Foglio C.G.T.: | / | | | |
| <u>Protezione esistente Vincoli</u> | | Sez Censuaria: | 148 | |
| D.Lgs. 42/2004 Parte II | <input type="checkbox"/> | Sistema: | 2.1 | |
| D.Lgs. 42/2004 Parte III | <input type="checkbox"/> | Utoe: | / | |
| Vincolo idrogeologico | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Ambiti specifici | Parco della Dogana | | | |

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Strutture o infrastrutture disequilibranti

Variante di Valico

Accessibilità: Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Parco** **Alberature di pregio** **Chiosstro/Cortile** **Giardino** **Pavimentazioni** **Corte** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Complesso rurale in pendio situato in prossimità della variante di valico, costituito da due civili abitazioni, un fienile ed una cannaiaia. Il nucleo si presenta in stato di completo abbandono ed in avanzato stato di degrado materico e strutturale ed è raggiungibile mediante una strada vicinale sterrata che lo attraversa.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 516-1

Copertura

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|---|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Abitazione | Condizione: Abbandono | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio a volume compatto di tre piani fuori terra con originaria copertura a capanna; oggi è visibile solo in parte a causa di un parziale crollo. Il fabbricato si trova in leggero pendio longitudinale. Attualmente è in stato di totale abbandono ed in pessime condizioni di conservazione.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 516-2

Copertura

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|---|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio |

Infissi

| | | | |
|--|--|---|---|
| Assenti: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: | |

Oscuramento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Annesso Agricolo | Condizione: Abbandono | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio a volume compatto di un piano fuori terra con copertura a capanna in pendio longitudinale. Attualmente in stato di completo abbandono.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 516-3

Copertura

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|---|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: | |

Oscuramento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Annesso Agricolo | Condizione: Abbandono | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra, su leggero pendio longitudinale, con copertura a capanna. Attualmente in stato di completo abbandono.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAFS+L

Specifiche categorie d'intervento:

L = addizioni non consentite sul fronte a monte

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 516-4

Copertura

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: Crollato | | Stato: |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|---|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: | |

Oscuramento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|---|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Non individuabile | Condizione Rudere | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio a volume compatto di un piano fuori terra con copertura a capanna. Attualmente in stato di completo abbandono.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

002



003



001



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

005



004



006



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Città Metropolitana di Firenze


Rilievo del patrimonio edilizio esistente

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| Località: | La Dogana | Toponimo CTR: | Castagna al Monte |
| Tipo Località: | Nucleo | Indirizzo: | nc: |
| Foglio Catastale: | 26 | Particelle catastali: | 19,20 |
| Toponimo C.G.T.: | Castagna al Monte | Toponimo N.C.E.U.: | Castagno al Monte |
| Sezione/Foglio C.G.T.: | Q / 2 | | |
| Protezione esistente Vincoli | | Sez Censuaria: | 154 |
| D.Lgs. 42/2004 Parte II | <input type="checkbox"/> | Sistema: | 2.1 |
| D.Lgs. 42/2004 Parte III | <input checked="" type="checkbox"/> | Utoe: | / |
| Vincolo idrogeologico | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Ambiti specifici | Parco della Dogana | | |

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Strutture o infrastrutture disequilibranti

Autostrada A1

Accessibilità: Sterrata**Percorribilità:** Pedonale**Caratteristiche del resede** Aia Parco Alberature di pregio Chiosstro/Cortile Giardino Pavimentazioni Corte Orto**Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Nucleo su pendio situato in prossimità dell'autostrada. Il complesso si trova in stato di abbandono e in avanzato stato di degrado e accessibile attraverso una strada vicinale pedonale. Grazie alla vicinanza con l'autostrada sono state le prime abitazioni ad usufruire della corrente elettrica.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 517-1

Copertura

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo | |

Paramento Murario

| | | |
|--|--|---|
| Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|---|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Abitazione e annesso agricolo | Condizione: Abbandono | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio costituito da due volumi accorpati, restaurati in tempi passati e attualmente in stato di abbandono, di due piani fuori terra, coperti a falde. Quasi completamente coperto da vegetazione versa in cattivo stato di conservazione.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAF per l'abitazione

Specifiche categorie d'intervento:

REAFS per l'annesso

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 517-2

Copertura

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: Non individuabile | | Stato: | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|--|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/> |
| Altro: Non individuabile | | Stato: |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: Non individuabile | | Stato: | |

Oscuramento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: Non individuabile | | Stato: |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Annesso Agricolo | Condizione: Rudere | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: Pilastrini in mattoni al p.t. (interno) | | | | | | |

Descrizione

Edificio completamente coperto da vegetazione e non visibile.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 517-3

Copertura

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: Crollata | | Stato: |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: Crollata | | Stato: | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|---|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo |

Infissi

| | | | |
|--|--|---|---|
| Assenti: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: | |

Oscuramento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Abitazione | Condizione Rudere | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio su pendio di tre piani fuori terra a valle completamente ricoperto da vegetazione.

INDICAZIONI NORMATIVEDatazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro **Elementi da Tutelare:****Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

E' consentita la ricostruzione sulla base di documentazione storica, cartografica e fotografica che documenti lo stato originario dell'edificio.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 517-4

Copertura

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: Crollata | | Stato: |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: Crollata | | Stato: | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|---|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo |

Infissi

| | | | |
|--|--|---|---|
| Assenti: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: Non individuabile | | Stato: |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Annesso Agricolo | Condizione Rudere | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Volume su pendio completamente coperto da vegetazione.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

E' consentita la ricostruzione sulla base di documentazione storica, cartografica e fotografica che documenti lo stato originario dell'edificio.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

004



009



010



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

005



007



006



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

| | | | |
|-------------------------------|------------|------------------------------|-------------------------------|
| Località: | Il Fossato | Toponimo CTR: | Il Fossato |
| Tipo Località: | Nucleo | Indirizzo: | nc: |
| Foglio Catastale: | 19 | Particelle catastali: | 82-86-100-101-233-234-235-236 |
| Toponimo C.G.T.: | Fossato | Toponimo N.C.E.U.: | Fossato |
| Sezione/Foglio C.G.T.: | B / 2 | | |

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Sez Censuaria: 152

Sistema: 1.1

Utoe: /

Ambiti specifici


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

 presente al 1822/48

 presente al 1936/39

 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Pedonale**Caratteristiche del resede** Aia Alberature di pregio Giardino Corte Parco Chiostro/Cortile Pavimentazioni Orto**Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 1**Tettoia n°:****Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici

Descrizione: Nucleo composto ad oggi da tre edifici abbandonati, altri cinque edifici presenti attorno al nucleo risultano non più individuabili a causa dell'incuria e della fitta vegetazione. Il complesso si trova lungo la strada vicinale del Fossato che collega l'abitato di Pallereto con il nucleo delle Bandite. Avendo subito numerose trasformazioni i caratteri morfologici e tipologici originali non sono più individuabili.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 519-1

Copertura

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|---|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: In parte crollata | | Stato: Buono | |

Paramento Murario

| | | |
|---|---|--|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono |

Infissi

| | | | |
|--|--|---|---|
| Assenti: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|---|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Abitazione | Condizione: Abbandono | Altro: Parzialmente res | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio ad impianto planivolumetrico articolato di due, tre e quattro piani fuori terra, i cui singoli corpi sono coperti a falde, a capanna e a padiglione. Sul fronte laterale è presente una terrazza al piano secondo con parapetto in muratura. Il fabbricato è stato oggetto di un parziale restauro, attualmente interrotto.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: RE

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 519-2

Copertura

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: Crollata | | Stato: Pessimo | |

Paramento Murario

| | | |
|--|--|---|
| Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo |

Infissi

| | | | |
|--|--|---|---|
| Assenti: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: | |

Oscuramento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|--|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Non individuabile | Condizione: Abbandono | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra con copertura a capanna. Il fabbricato è in buona parte coperto da vegetazione infestante.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: RE

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 519-3

Copertura

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: Crollata | | Stato: Pessimo |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: Crollata | | Stato: Pessimo | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|---|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo |

Infissi

| | | | |
|--|--|---|---|
| Assenti: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: | |

Oscuramento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|---|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Non individuabile | Condizione: Abbandono | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio a volume compatto di in piano fuori terra con copertura ad una falda. Si presenta in pessimo stato di conservazione ed è poco visibile in quanto coperto da vegetazione infestante.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: RE

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



002



009

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente


005



007



008




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------|------------|
| Località: | La Dogana | Toponimo CTR: | Capannone | |
| Tipo Località: | Nucleo | Indirizzo: | | nc: |
| Foglio Catastale: | 26 | Particelle catastali: | 5 | |
| Toponimo C.G.T.: | Pratone | Toponimo N.C.E.U.: | Capannone | |
| Sezione/Foglio C.G.T.: | Q / 2 | | | |
| Protezione esistente Vincoli | | Sez Censuaria: | 154 | |
| D.Lgs. 42/2004 Parte II | <input type="checkbox"/> | Sistema: | 2.1 | |
| D.Lgs. 42/2004 Parte III | <input type="checkbox"/> | Utoe: | / | |
| Vincolo idrogeologico | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Ambiti specifici | Parco della Dogana | | | |

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Pedonale**Caratteristiche del resede**

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Complesso rurale, situato lungo la strada vicinale Rifiletti, in stato di abbandono e in pessimo stato di conservazione. I fabbricati sono ridotti a rudere e l'accessibilità è molto difficoltosa.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 520-1

Copertura

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|---|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Abitazione | Condizione: Abbandono | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Aggregazione di più corpi di fabbrica realizzati in tempi diversi, con impianto ad "L". Il fabbricato, complessivamente si presentava di due piani fuori terra, ora in parte crollato, coperto a capanna, ricoperto da vegetazione. Rimane visibile solamente il fronte principale.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 520-2

Copertura

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|---|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo |

Infissi

| | | | |
|--|--|---|---|
| Assenti: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: | |

Oscuramento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|---|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Annesso Agricolo | Condizione: Rudere | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Cannicciaia, essiccatoio delle castagne.
Il volume si presenta in avanzato stato di degrado ed è quasi totalmente ricoperto da vegetazione.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



002



003

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

008



009



006




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------|
| Località: | Pallereto | Toponimo CTR: | Pallereto |
| Tipo Località: | Case Sparse | Indirizzo: | nc: |
| Foglio Catastale: | 9,18 | Particelle catastali: | 65,110 |
| Toponimo C.G.T.: | S.t. | Toponimo N.C.E.U.: | Pallereto |
| Sezione/Foglio C.G.T.: | / | | |
| Protezione esistente Vincoli | | Sez Censuaria: | 152 |
| D.Lgs. 42/2004 Parte II | <input type="checkbox"/> | Sistema: | 2.1 |
| D.Lgs. 42/2004 Parte III | <input type="checkbox"/> | Utoe: | / |
| Vincolo idrogeologico | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Ambiti specifici | | | |

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** Aia Alberature di pregio Giardino Corte Parco Chiostro/Cortile Pavimentazioni Orto**Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 1**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Nucleo costituito da due edifici, uno dei quali di grandi dimensioni. Sono posizionati lungo la strada vicinale ed hanno grandi aree di pertinenza in parte pavimentate ed in parte a giardino.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 521-1

Copertura

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|---|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio | |

Paramento Murario

| | | |
|---|---|---|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio | |

Oscuramento

| | | | |
|-----------------------------------|---|--------------------|--------------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input checked="" type="checkbox"/> | Altro: Avvolgibili | Stato: Medio |
|-----------------------------------|---|--------------------|--------------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|---|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Altro | Condizione: Abbandono | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio un tempo destinato ad albergo, con impianto planivolumetrico complesso, di due e tre piani fuori terra, con copertura a capanna, a falde diseguali e piana nei vari corpi. Il fronte laterale è caratterizzato da uno stretto portico le cui aperture di collegamento con il fabbricato sono state tamponate. L'impianto ad "L" racchiude un ampio resede in parte pavimentato. In parte dell'edificio sono presenti doppie finestre in alluminio.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Oscuramenti
Camini in cemento e canne fumarie nella parte posteriore

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 521-2

Copertura

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|---|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio | |

Paramento Murario

| | | |
|---|---|--|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: Non visibili | | Stato: | |

Oscuramento

| | | | |
|-----------------------------------|---|--------|--------------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input checked="" type="checkbox"/> | Altro: | Stato: Medio |
|-----------------------------------|---|--------|--------------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|---|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Non individuabile | Condizione: Abbandono | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio a volume compatto di un piano fuori terra, con copertura a capanna a livelli sfalsati. Annesso a servizio del fabbricato principale, attualmente è non utilizzato.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

001



002



003



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

006



008



004



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

| | | | | |
|-------------------------------|-------------|------------------------------|--------------|------------|
| Località: | La Fabbrica | Toponimo CTR: | La Fabbrica | |
| Tipo Località: | Nucleo | Indirizzo: | La Fabbrica | nc: |
| Foglio Catastale: | 19 | Particelle catastali: | 10,14,16,224 | |
| Toponimo C.G.T.: | S.t. | Toponimo N.C.E.U.: | La Fabbrica | |
| Sezione/Foglio C.G.T.: | / | | | |

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Ambiti specifici

Sez Censuaria: 152

Sistema: 1.1

Utoe: /


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

 presente al 1822/48

 presente al 1936/39

 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Parco** **Alberature di pregio** **Chiosstro/Cortile** **Giardino** **Pavimentazioni** **Corte** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 1**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Edificio Singolo**Descrizione:** Il nucleo La Fabbrica era costituito da due edifici, attualmente in stato di abbandono ne è presente solo uno e non esiste più traccia del secondo.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 522-1

Copertura

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio |

Gronda

| | | | |
|--|--|--|---|
| Senza gronda <input checked="" type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono | |

Paramento Murario

| | | |
|---|---|--|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: Non visibili | | Stato: | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|---|--------|--------------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input checked="" type="checkbox"/> | Altro: | Stato: Medio |
|-----------------------------------|---|--------|--------------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|---|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Abitazione | Condizione Medio | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio a sviluppo longitudinale costituito da due corpi di fabbrica affiancati, con copertura a capanna: il volume principale, di due piani fuori terra, al quale è addossato in testata un volume più alto, di tre piani fuori terra, con ampia tettoia di ingresso.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Scala esterna metallica
 Tettoia
 Gronda e manto di copertura
 Cornignoli in cemento
 Intonaco

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



002



003

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

004



006



007



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Città Metropolitana di Firenze


Rilievo del patrimonio edilizio esistente

| | | | |
|--|-------------------------------------|------------------------------|-------------|
| Località: | Pallereto | Toponimo CTR: | S.t. |
| Tipo Località: | Nucleo | Indirizzo: | nc: |
| Foglio Catastale: | 19 | Particelle catastali: | 134,135,136 |
| Toponimo C.G.T.: | S.t. | Toponimo N.C.E.U.: | S.t. |
| Sezione/Foglio C.G.T.: | / | | |
| <u>Protezione esistente Vincoli</u> | | Sez Censuaria: | 152 |
| D.Lgs. 42/2004 Parte II | <input type="checkbox"/> | Sistema: | 1.1 |
| D.Lgs. 42/2004 Parte III | <input type="checkbox"/> | Utoe: | / |
| Vincolo idrogeologico | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Ambiti specifici | | | |

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** Aia Alberature di pregio Giardino Corte Parco Chiostro/Cortile Pavimentazioni Orto**Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 2**Tettoia n°:** 1**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Nucleo costituito da tre edifici indipendenti edificati lungo la direttrice stradale. I resedi privati sono recintati.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 523-1

Copertura

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono | |

Paramento Murario

| | | |
|---|---|--|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|---|--------|--------------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input checked="" type="checkbox"/> | Altro: | Stato: Buono |
|-----------------------------------|---|--------|--------------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Abitazione | Condizione Medio | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input checked="" type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio a volume compatto di due piani fuori terra, con copertura a capanna a falde diseguali. E' caratterizzato dalla presenza di due porticati: uno sul fronte principale (il fronte più basso) ed uno su quello tergale sul quale si attesta una terrazza al piano primo. Il basamento in porfido, che corre lungo tutto il fabbricato, si prolunga a formare un marciapiede ed un piazzale tergale.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Basamento e pavimentazione in porfido
Baracche in materiale precario
Manto di copertura

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 523-2

Copertura

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|---|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono | |

Paramento Murario

| | | |
|---|---|--|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: Non visibili | | Stato: | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|---|--------|--------------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input checked="" type="checkbox"/> | Altro: | Stato: Buono |
|-----------------------------------|---|--------|--------------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|---|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Abitazione | Condizione Ristrutturato | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input checked="" type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio a volume articolato costituito da un corpo principale di due piani fuori terra, con copertura a capanna, e due corpi più bassi, addossati al fronte principale, con coperture a falde a quote diverse di cui la più bassa ed esterna costituisce un porticato d'ingresso.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Basamento e cantonali con rivestimento in finta pietra
Manto di copertura
Gronda
Intonaco

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 523-3

Copertura

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|---|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio | |

Paramento Murario

| | | |
|---|---|--|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: Non visibili | | Stato: | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|---|--------|--------------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input checked="" type="checkbox"/> | Altro: | Stato: Buono |
|-----------------------------------|---|--------|--------------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|---|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|
| Destinazione d'uso: Abitazione | Condizione: Medio | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: Vetrato | | | | | | |

Descrizione

Edificio a volume articolato di due piani fuori terra su pendio, costituito da due corpi con copertura a capanna, intersecati ad altezze diverse. Gli accessi del fabbricato a monte e a valle sono collegati da una scala esterna. E' caratterizzato da un loggiato tamponato a vetri, sul fronte tergale, e da terrazze sui fronti laterali.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Infissi loggiato in alluminio
Manto di copertura
Gronda
Scala esterna e terrazze
Intonaco

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



003



005

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

007



009



011



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

| | | | | |
|--|-------------------------------------|------------------------------|------------|------------|
| Località: | La Casetta | Toponimo CTR: | La Casetta | |
| Tipo Località: | Case Sparse | Indirizzo: | | nc: |
| Foglio Catastale: | 9 | Particelle catastali: | 48 | |
| Toponimo C.G.T.: | S.t. | Toponimo N.C.E.U.: | La Casetta | |
| Sezione/Foglio C.G.T.: | / | | | |
| <u>Protezione esistente Vincoli</u> | | Sez Censuaria: | 152 | |
| D.Lgs. 42/2004 Parte II | <input type="checkbox"/> | Sistema: | 1.1 | |
| D.Lgs. 42/2004 Parte III | <input type="checkbox"/> | Utoe: | / | |
| Vincolo idrogeologico | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Ambiti specifici | Parco della Dogana | | | |

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante

Variante di valico

Accessibilità: Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** Aia Parco Alberature di pregio Chiosstro/Cortile Giardino Pavimentazioni Corte Orto**Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Edificio Singolo**Descrizione:** Edificio a volume compatto su pendio longitudinale, di un piano fuori terra a monte e due piani a valle, con copertura a capanna. Sono presenti volumi di un piano fuori terra, con copertura ad una falda, sui fronti laterali. Il fabbricato è attualmente in ristrutturazione.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 524-1

Copertura

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|---|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|---|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio |

Infissi

| | | | |
|--|--|---|---|
| Assenti: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|---|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Abitazione | Condizione: Medio | Altro: In ristrutturazione | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio a volume compatto su pendio longitudinale, di un piano fuori terra a monte e due piani a valle, con copertura a capanna. Sono presenti volumi di un piano fuori terra, con copertura ad una falda, sui fronti laterali. Il fabbricato è attualmente in ristrutturazione.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Gronda con travetti in cemento
Comignolo

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



002



003


COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------|------------|
| Località: | La Dogana | Toponimo CTR: | Belvedere | |
| Tipo Località: | Nucleo | Indirizzo: | | nc: |
| Foglio Catastale: | 16 | Particelle catastali: | 2,3 | |
| Toponimo C.G.T.: | Macinaja | Toponimo N.C.E.U.: | Rifiletti | |
| Sezione/Foglio C.G.T.: | / | | | |
| Protezione esistente Vincoli | | Sez Censuaria: | 147 | |
| D.Lgs. 42/2004 Parte II | <input type="checkbox"/> | Sistema: | 1.1 | |
| D.Lgs. 42/2004 Parte III | <input type="checkbox"/> | Utoe: | / | |
| Vincolo idrogeologico | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Ambiti specifici | Parco della Dogana | | | |

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante

Bosco

Accessibilità: Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** Aia Alberature di pregio Giardino Corte Parco Chiostro/Cortile Pavimentazioni Orto**Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Trattasi di un complesso di origini settecentesche, ora in pessimo stato di conservazione e ridotto a rudere, costituito dall'abitazione principale, di impianto articolato, e da un volume separato ad uso burraia e abitazione.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 525-1

Copertura

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: crollata | | Stato: |

Gronda

| | | | |
|--|--|---|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: in pietra e da un lato in laterizio | | Stato: Cattivo | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|---|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo |

Infissi

| | | | |
|--|---|---|---|
| Assenti: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: in legno | | Stato: Pessimo | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|---|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Abitazione e annesso agricolo | Condizione: Abbandono | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input checked="" type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Rudere costituito in origine da annessi agricoli al piano terra e da abitazione al piano primo. L'impianto si presenta articolato sul lato principale.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Impianto planivolumetrico

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

E' consentita la ricostruzione sulla base di documentazione storica, cartografica e fotografica che documenti lo stato originario dell'edificio.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 525-2

Copertura

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: in parte crollata | | Stato: Pessimo |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo | |

Paramento Murario

| | | |
|--|--|---|
| Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo |

Infissi

| | | | |
|--|---|---|---|
| Assenti: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|---|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Abitazione e annesso agricolo | Condizione: Rudere | Altro: burraia | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input checked="" type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Volume separato con burraia al piano terra e abitazione al piano primo. Al piano terra sono presenti dei vasconi in pietra arenaria.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

E' consentita la ricostruzione sulla base di documentazione storica, cartografica e fotografica che documenti lo stato originario dell'edificio.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



005



007



008

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente


001



003



004



DATA RILIEVO 30/09/2003

SCHEDA N° 525

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

| | | | |
|-------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|
| Località: | L'Apparita | Toponimo CTR: | L'Apparita |
| Tipo Località: | Centro Abitato | Indirizzo: | nc: |
| Foglio Catastale: | 11 | Particelle catastali: | 17,18,19,20,22 |
| Toponimo C.G.T.: | S.t. | Toponimo N.C.E.U.: | L'Apparita |
| Sezione/Foglio C.G.T.: | B / 2 | | |

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Sez Censuaria: 162

Sistema: 1.2

Utoe: /

Ambiti specifici


Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

 presente al 1822/48

 presente al 1936/39

 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Asfaltata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 5**Tettoia n°:** 3**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici

Descrizione: Nucleo formato dall'aggregazione lineare di cinque edifici lungo la strada vicinale vecchia dell'Apparita e attestantesi sulla strada statale n. 65 della Futa. I fabbricati presentano caratteristiche tipologiche simili; i fronti principali sono prospicienti la strada, i fronti tergalì affacciano su aree di pertinenza private e in parte recintate. Nei resedi sono presenti numerose baracche e tettoie in lamiera e materiali precari. Perpendicolarmente al fabbricato vi è un volume posto oltre la vicinale adibito a box auto.

**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 526-1

Copertura

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|---|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio | |

Paramento Murario

| | | |
|---|---|--|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio | |

Oscureamento

| | | | |
|--|--------------------------------|--------|--------------|
| Persiane <input checked="" type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: Medio |
|--|--------------------------------|--------|--------------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|---|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Abitazione | Condizione: Medio | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Aggregazione lineare di edifici su pendio longitudinale di tre piani fuori terra, coperti a capanna. I fabbricati presentano caratteristiche tipologiche simili; i fronti principali sono prospicienti la strada, i fronti tergalii affacciano su aree di pertinenza private e in parte recintate. Nei resedi sono presenti numerose baracche e tettoie in lamiera e materiali precari. Perpendicolarmente al fabbricato vi è un volume posto oltre la vicinale adibito a box auto.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Camini in cls
Intonaco
Infissi in alluminio anodizzato
Rivestimento del basamento in pietra
Gronda

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

004



005



007



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



008



009



012


COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------|------------|
| Località: | La Dogana | Toponimo CTR: | Vignale | |
| Tipo Località: | Nucleo | Indirizzo: | | nc: |
| Foglio Catastale: | 7 | Particelle catastali: | 18 | |
| Toponimo C.G.T.: | Ponte al Poderetto | Toponimo N.C.E.U.: | Pian delle Lame | |
| Sezione/Foglio C.G.T.: | / | | | |
| Protezione esistente Vincoli | | Sez Censuaria: | 147 | |
| D.Lgs. 42/2004 Parte II | <input type="checkbox"/> | Sistema: | 1.1 | |
| D.Lgs. 42/2004 Parte III | <input type="checkbox"/> | Utoe: | / | |
| Vincolo idrogeologico | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Ambiti specifici | Parco della Dogana | | | |

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede**

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiostro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Nucleo rurale costituito da due fabbricati in stato di abbandono ed in pessimo stato di conservazione. La vegetazione che li copre in buona parte impedisce un rilievo delle loro caratteristiche.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 527-1

Copertura

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|---|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|---|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|---|---|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Abitazione | Condizione Rudere | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input checked="" type="checkbox"/> | Scale <input checked="" type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: archi in pietra e mattoni | | | | | | |

Descrizione

Colonica ormai ridotta rudere; disabitata da circa 50-60 anni. Volume compatto di tre piani fuori terra, su leggero pendio trasversale, con copertura a capanna.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Gronda in lastre di pietra
Arco al p.t.
Allineamenti verticali delle aperture

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

E' consentita la ricostruzione sulla base di documentazione storica, cartografica e fotografica che documenti lo stato originario dell'edificio.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 527-2

Copertura

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: Crollata | | Stato: Pessimo |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: Crollata | | Stato: Pessimo | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|---|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo |

Infissi

| | | | |
|--|--|---|---|
| Assenti: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|---|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Non individuabile | Condizione Rudere | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio ridotto a rudere e in parte coperto da vegetazione, non sono individuabili le caratteristiche tipologiche e morfologiche.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

E' consentita la ricostruzione sulla base di documentazione storica, cartografica e fotografica che documenti lo stato originario dell'edificio.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



002



004



006

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

007



001



005




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------|------------|
| Località: | La Dogana | Toponimo CTR: | Belvedere | |
| Tipo Località: | Case Sparse | Indirizzo: | | nc: |
| Foglio Catastale: | 8 | Particelle catastali: | 7 | |
| Toponimo C.G.T.: | Casina della Pecora Vecchia | Toponimo N.C.E.U.: | Pecora Vecchia | |
| Sezione/Foglio C.G.T.: | / | | | |
| Protezione esistente Vincoli | | Sez Censuaria: | 147 | |
| D.Lgs. 42/2004 Parte II | <input type="checkbox"/> | Sistema: | 1.1 | |
| D.Lgs. 42/2004 Parte III | <input type="checkbox"/> | Utoe: | / | |
| Vincolo idrogeologico | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Ambiti specifici | Parco della Dogana | | | |

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante

Bosco di conifere e ceduo

Accessibilità: Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** Aia Alberature di pregio Giardino Corte Parco Chiostro/Cortile Pavimentazioni Orto**Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Complesso agricolo ridotto a rudere costituito dall'abitazione principale e da annessi secondari separati ubicati nel resede di pertinenza.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 528-1

Copertura

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: crollato | | Stato: Pessimo |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: in mattoni | | Stato: Cattivo | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|---|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Abitazione | Condizione: Abbandono | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio principale a volume compatto di due piani fuori terra con paramento murario in pietra a faccia vista. In facciata sono visibili dei cantonali in pietra a testimonianza del nucleo originario, accresciutosi in una fase successiva.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Comignolo

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**Categoria d'intervento:** REAF+L+V**Specifiche categorie d'intervento:**

L = addizione consentita solo sul fronte Nord

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 528-2

Copertura

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: crollato | | Stato: |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: crollato | | Stato: | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|---|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo |

Infissi

| | | | |
|--|--|---|---|
| Assenti: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: | |

Oscuramento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|---|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Non individuabile | Condizione Rudere | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input checked="" type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

L'edificio, ridotto a rudere, era una concimaia e porcilaia.

INDICAZIONI NORMATIVEDatazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro **Elementi da Tutelare:**

Apertura arco carraia

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAFS+V

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 528-3

Copertura

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: crollata | | Stato: |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: crollata | | Stato: | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|---|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo |

Infissi

| | | | |
|--|--|---|---|
| Assenti: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|---|--------------------------------|--|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Annesso Agricolo | Condizione Rudere | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input checked="" type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input checked="" type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

L'annesso, ora ridotto a rudere, era la stalla e il fienile agricolo. Elementi caratterizzanti sono l'apertura ad arco ribassato in mattoni sul lato corto del fabbricato e i grigliati in cotto.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Apertura arco carraia
Grigliati

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAFS+V

Specifiche categorie d'intervento:

E' consentita la ricostruzione sulla base di documentazione storica, cartografica e fotografica che documenti lo stato originario dell'edificio.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



001



002



004

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

005



006




007



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------|
| Località: | La Dogana | Toponimo CTR: | Felciaione |
| Tipo Località: | Case Sparse | Indirizzo: | nc: |
| Foglio Catastale: | 7 | Particelle catastali: | 12 |
| Toponimo C.G.T.: | S.t. | Toponimo N.C.E.U.: | Felciaione |
| Sezione/Foglio C.G.T.: | Q / 1 | | |
| Protezione esistente Vincoli | | Sez Censuaria: | 147 |
| D.Lgs. 42/2004 Parte II | <input type="checkbox"/> | Sistema: | 1.1 |
| D.Lgs. 42/2004 Parte III | <input checked="" type="checkbox"/> | Utoe: | / |
| Vincolo idrogeologico | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Ambiti specifici | Parco della Dogana | | |

Epoca e evoluzione storica edificioPresente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale presente al 1822/48 presente al 1936/39 presente al 1997

Scheda modificata in seguito a: controdeduzioni

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale

Cond. Ambientali: Altro

Accessibilità:

Percorribilità: Altro

Caratteristiche del resede Aia Alberature di pregio Giardino Corte Parco Chiostro/Cortile Pavimentazioni Orto**Superfetazioni area di pertinenza**

Baracca n°: 0

Tettoia n°: 0

Altro:

Impianto**Planivolumetrico:** Edificio Singolo**Descrizione:** Schedatura non effettuata a causa del difficile raggiungimento del rudere nel bosco.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 529-1

Copertura

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: . | | Stato: |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|--|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: . | | Stato: |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Altro | Condizione Rudere | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: . | | | | | | |

Descrizione

Complesso non rilevato perché non raggiungibile.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

E' consentita la ricostruzione sulla base di documentazione storica, cartografica e fotografica che documenti lo stato originario dell'edificio.

DATA RILIEVO 30/09/2003

SCHEDA N° 529

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente


COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

| | | | | |
|--|-------------------------------------|------------------------------|---------|------------|
| Località: | La Dogana | Toponimo CTR: | Tronale | |
| Tipo Località: | Case Sparse | Indirizzo: | | nc: |
| Foglio Catastale: | 7 | Particelle catastali: | 8 | |
| Toponimo C.G.T.: | Vespoli | Toponimo N.C.E.U.: | Tronale | |
| Sezione/Foglio C.G.T.: | / | | | |
| <u>Protezione esistente Vincoli</u> | | Sez Censuaria: | 147 | |
| D.Lgs. 42/2004 Parte II | <input type="checkbox"/> | Sistema: | 1.1 | |
| D.Lgs. 42/2004 Parte III | <input type="checkbox"/> | Utoe: | / | |
| Vincolo idrogeologico | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Ambiti specifici | Parco della Dogana | | | |

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:** Posizione Orografica dominante o rilevante**Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Carrabile**Caratteristiche del resede** **Aia** **Alberature di pregio** **Giardino** **Corte** **Parco** **Chiosstro/Cortile** **Pavimentazioni** **Orto****Superfetazioni area di pertinenza****Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Edificio Singolo**Descrizione:** L'edificio è ridotto a stato di rudere in parte crollato. Nell'intorno è presente un piccolo annesso (sub. 5) con destinazione originaria cantina/burraria, ora ridotto a rudere.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 530-1

Copertura

| | | |
|--|---|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: copertura, in origine a falde, in | | Stato: Pessimo |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: in parte crollata | | Stato: Pessimo | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|---|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|---|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Abitazione | Condizione Rudere | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input checked="" type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio a volume complesso di due o tre piani fuori terra in leggero pendio longitudinale. Il fabbricato è formato da un principale corpo di fabbrica centrale a sviluppo longitudinale e da due corpi minori addossati ai due lati più lunghi. Le tre porzioni dell'edificio hanno copertura, quando ancora esistente, a capanna a diverse altezze. In posizione quasi frontale rispetto all'edificio principale ve ne è un altro di dimensioni inferiori su pendio di un piano fuori terra a monte e due a valle, con copertura a capanna, oggi quasi interamente perduta.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Allineamento e simmetria aperture fronte nord

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: REAF+L per l'edificio principale

Specifiche categorie d'intervento:

REAFS per l'annesso

L = addizioni consentite solo sul fronte sud

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



005



004



001

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

002



006



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Città Metropolitana di Firenze


Rilievo del patrimonio edilizio esistente

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Località: | Ripanaio | Toponimo CTR: | Ripanaio |
| Tipo Località: | Nucleo | Indirizzo: | nc: |
| Foglio Catastale: | 003 | Particelle catastali: | 133,134,135,137,138,162 |
| Toponimo C.G.T.: | Ripanaio | Toponimo N.C.E.U.: | Ripanaio |
| Sezione/Foglio C.G.T.: | A / 1 | | |
| Protezione esistente Vincoli | | Sez Censuaria: | 146 |
| D.Lgs. 42/2004 Parte II | <input type="checkbox"/> | Sistema: | 1.1 |
| D.Lgs. 42/2004 Parte III | <input type="checkbox"/> | Utoe: | / |
| Vincolo idrogeologico | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Ambiti specifici | Parco della Dogana | | |

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale

Cond. Ambientali: Altro

Accessibilità:

Percorribilità: Altro

Caratteristiche del resede Aia Alberature di pregio Giardino Corte Parco Chiostro/Cortile Pavimentazioni Orto**Superfetazioni area di pertinenza**

Baracca n°: 0

Tettoia n°: 0

Altro:

Impianto**Planivolumetrico:** Insieme di edifici

Descrizione: Non raggiungibile

Epoca ed
evoluzione
storica:Bibliografia e
fonti d'archivio:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 531-1

Copertura

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|--|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Altro | Condizione Medio | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Complesso non rilevato perché non raggiungibile.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento:

Specifiche categorie d'intervento:

DATA RILIEVO 04/11/2003

SCHEDA N° 531

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente


COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------|
| Località: | Monteritroni | Toponimo CTR: | Monteritroni |
| Tipo Località: | Nucleo | Indirizzo: | nc: |
| Foglio Catastale: | 005 | Particelle catastali: | 21,30,31 |
| Toponimo C.G.T.: | Seccatoio | Toponimo N.C.E.U.: | Monteritroni |
| Sezione/Foglio C.G.T.: | / | | |
| Protezione esistente Vincoli | | Sez Censuaria: | 146 |
| D.Lgs. 42/2004 Parte II | <input type="checkbox"/> | Sistema: | 1.1 |
| D.Lgs. 42/2004 Parte III | <input type="checkbox"/> | Utoe: | / |
| Vincolo idrogeologico | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Ambiti specifici | | | |

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale**Cond. Ambientali:****Accessibilità:** Sterrata**Percorribilità:** Pedonale**Caratteristiche del resede**

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiosstro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza**Baracca n°:** 0**Tettoia n°:** 0**Altro:****Impianto****Planivolumetrico:** Insieme di edifici

Descrizione: Piccolo nucleo costituito da due edifici giustapposti lungo la strada. Attualmente in stato di abbandono, i fabbricati sono stati oggetto di intervento in tempi recenti che non ne hanno evidenziato le caratteristiche rurali.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 532-1

Copertura

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|---|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|---|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Medio |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Annesso Agricolo | Condizione: Abbandono | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio a volume compatto coperto a capanna con annesso adiacente. E' stato parzialmente ristrutturato con elementi incongrui rispetto l'edificio: cordoli e travi in cemento.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Ricostruzioni in cemento a vista

Categoria d'intervento: REAFS

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 532-2

Copertura

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: Crollata | | Stato: Pessimo |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|---|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo |

Infissi

| | | | |
|--|--|---|---|
| Assenti: <input checked="" type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: | |

Oscuramento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input checked="" type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|---|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Abitazione | Condizione: Abbandono | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input checked="" type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Grosso volume compatto, su pendio trasversale, di tre piani fuori terra a valle e due piani a monte, con copertura a padiglione. Il fabbricato versa in cattivo stato di conservazione

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1822/48 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAF+L

Specifiche categorie d'intervento:

L = addizioni consentite solo sul fronte est

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

001



004



002



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

005



006



008




COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Località: | La Capriola | Toponimo CTR: | S.t. |
| Tipo Località: | Nucleo | Indirizzo: | nc: |
| Foglio Catastale: | 3 | Particelle catastali: | 89,90,91,92,96,97,98,109 |
| Toponimo C.G.T.: | S.t. | Toponimo N.C.E.U.: | Roccabianca |
| Sezione/Foglio C.G.T.: A / 1 | | | |
| Protezione esistente Vincoli | | Sez Censuaria: | 146 |
| D.Lgs. 42/2004 Parte II | <input type="checkbox"/> | Sistema: | 1.1 |
| D.Lgs. 42/2004 Parte III | <input type="checkbox"/> | Utoe: | / |
| Vincolo idrogeologico | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Ambiti specifici | Parco della Dogana | | |

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale

Cond. Ambientali: Altro

Accessibilità:

Percorribilità: Altro

Caratteristiche del resede Aia Alberature di pregio Giardino Corte Parco Chiostro/Cortile Pavimentazioni Orto**Superfetazioni area di pertinenza**

Baracca n°: 0

Tettoia n°: 0

Altro:

Impianto**Planivolumetrico:** Edificio Singolo**Descrizione:** Complesso non raggiungibile. Probabilmente in stato di rudere.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 533-1

Copertura

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|--|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Altro | Condizione Medio | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Complesso non rilevato perché non raggiungibile.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:****Categoria d'intervento:****Specifiche categorie d'intervento:**

DATA RILIEVO 04/11/2003

SCHEDA N° 533

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente


COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Località: | La Capriola | Toponimo CTR: | La Capriola |
| Tipo Località: | Nucleo | Indirizzo: | nc: |
| Foglio Catastale: | 003 | Particelle catastali: | 08,15,17,18,19,21,22,23 |
| Toponimo C.G.T.: | S.t. | Toponimo N.C.E.U.: | La Capriola |
| Sezione/Foglio C.G.T.: | A / 1 | | |
| Protezione esistente Vincoli | | Sez Censuaria: | 146 |
| D.Lgs. 42/2004 Parte II | <input type="checkbox"/> | Sistema: | 1.1 |
| D.Lgs. 42/2004 Parte III | <input checked="" type="checkbox"/> | Utoe: | / |
| Vincolo idrogeologico | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Ambiti specifici | Parco della Dogana | | |

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale

Cond. Ambientali: Altro

Accessibilità:

Percorribilità: Altro

Caratteristiche del resede Aia Alberature di pregio Giardino Corte Parco Chiostro/Cortile Pavimentazioni Orto**Superfetazioni area di pertinenza**

Baracca n°: 0

Tettoia n°: 0

Altro:

Impianto**Planivolumetrico:** Insieme di edifici**Descrizione:** Complesso non raggiungibile. Probabilmente in stato di rudere.**Epoca ed
evoluzione
storica:****Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 534-1

Copertura

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: | |

Paramento Murario

| | | |
|---|--|--|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Altro | Condizione Medio | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Complesso non rilevato perché non raggiungibile.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1936/39 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:****Categoria d'intervento:****Specifiche categorie d'intervento:**

DATA RILIEVO 04/11/2003

SCHEDA N° 534

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Città Metropolitana di Firenze


Rilievo del patrimonio edilizio esistente

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------|
| Località: | Buttoli | Toponimo CTR: | S.T. | |
| Tipo Località: | Case Sparse | Indirizzo: | Via di Casaglia | nc: 9 |
| Foglio Catastale: | 46 | Particelle catastali: | 211 | |
| Toponimo C.G.T.: | S.t. | Toponimo N.C.E.U.: | S.t. | |
| Sezione/Foglio C.G.T.: / / | | | | |
| Protezione esistente Vincoli | | Sez Censuaria: | 148 | |
| D.Lgs. 42/2004 Parte II | <input type="checkbox"/> | Sistema: | 2.1 | |
| D.Lgs. 42/2004 Parte III | <input checked="" type="checkbox"/> | Utoe: | / | |
| Vincolo idrogeologico | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Ambiti specifici | | | | |

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48
 presente al 1936/39
 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Contesto Ambientale

Cond. Ambientali: Posizione Orografica dominante o rilevante
galleria di Variante di Valico

Accessibilità: Sterrata

Percorribilità: Carrabile

Caratteristiche del resede

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiosstro/Cortile |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto |

Superfetazioni area di pertinenza

Baracca n°: 0

Tettoia n°: 0

Altro:

Impianto

Planivolumetrico: Edificio Singolo

Descrizione: Fabbricato residenziale realizzato alla fine degli anni '60 cui si accede da Via di Casaglia.

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**Città Metropolitana di Firenze**

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 536

Copertura

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|---|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo | |

Paramento Murario

| | | |
|---|---|--|
| Intonaco trad. <input type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|---|--------|--------------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input checked="" type="checkbox"/> | Altro: | Stato: Medio |
|-----------------------------------|---|--------|--------------|

Elementi decorativi

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Abitazione | Condizione: Abbandono | Altro: | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Fabbricato residenziale realizzato alla fine degli anni '60 con struttura portante in cemento prefabbricato, composto di due piani. Ai vani residenziali si accede con una scala esterna.

INDICAZIONI NORMATIVE

Datazione: Presente al 1997 Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:**Elementi non coerenti all'organismo edilizio:**

Categoria d'intervento: REAF

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

| | | | | |
|-------------------------------|----------------|------------------------------|------------------|------------|
| Località: | Santa Lucia | Toponimo CTR: | S.t. | |
| Tipo Località: | Centro Abitato | Indirizzo: | Via dei Castagni | nc: |
| Foglio Catastale: | 21 | Particelle catastali: | 246 | |
| Toponimo C.G.T.: | | Toponimo N.C.E.U.: | | |
| Sezione/Foglio C.G.T.: | K / 1 | | | |

Protezione esistente Vincoli

D.Lgs. 42/2004 Parte II

D.Lgs. 42/2004 Parte III

Vincolo idrogeologico

Sez Censuaria:

Sistema:

Utoe: /

Ambiti specifici Aree Tartufigene - Parco della Calvana

Epoca e evoluzione storica edificio

Presente al catasto con impianto uguale all'attuale Presente al catasto con impianto difforme dall'attuale

presente al 1822/48 presente al 1936/39 presente al 1997



Scheda modificata in seguito a:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Città Metropolitana di Firenze

Rilievo del patrimonio edilizio esistente

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| <u>Contesto Ambientale</u> | |
| Cond. Ambientali: | |
| Accessibilità: | Asfaltata |
| Percorribilità: | Carrabile |

| | | | |
|---|--|---|---|
| <u>Caratteristiche del resede</u> | | <u>Superfetazioni area di pertinenza</u> | |
| <input type="checkbox"/> Aia | <input type="checkbox"/> Parco | Baracca n°: | 0 |
| <input type="checkbox"/> Alberature di pregio | <input type="checkbox"/> Chiosstro/Cortile | Tettoia n°: | 0 |
| <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Pavimentazioni | Altro: | |
| <input type="checkbox"/> Corte | <input type="checkbox"/> Orto | | |

Impianto

Planivolumetrico:

Edificio a forma compatta

Descrizione:

**Epoca ed
evoluzione
storica:**

**Bibliografia e
fonti d'archivio:**

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
 Rilievo del patrimonio edilizio esistente

Elementi costruttivi e materiali

CODICE: 537

Copertura

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| Piana <input type="checkbox"/> | A falde tradizionale <input checked="" type="checkbox"/> | A falde non tradizionale <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Buono |

Gronda

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|---|
| Senza gronda <input type="checkbox"/> | Non Sporgente <input type="checkbox"/> | Sporg. mat. trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Sporg. mat. non trad. <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo | |

Paramento Murario

| | | |
|--|--|--|
| Intonaco trad. <input checked="" type="checkbox"/> | Intonaco non tradizionale <input type="checkbox"/> | Muratura in vista in mat. trad. o tipici locali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Cattivo |

Infissi

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|---|
| Assenti: <input type="checkbox"/> | Prev. tradizionali: <input type="checkbox"/> | Prev. non. tradiz. <input checked="" type="checkbox"/> | Tutti tradizionali <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: Pessimo | |

Oscureamento

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Persiane <input type="checkbox"/> | Scuri <input type="checkbox"/> | Altro: | Stato: |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|

Elementi decorativi

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| Cornici, marcapiani, zoccolature, angolari tradizionali <input checked="" type="checkbox"/> | Sottogronda trad. e/o cassettonature lignee <input type="checkbox"/> | |
| Riquad. di aperture in pietra o decorate <input type="checkbox"/> | Porzioni Murarie Pitturate <input type="checkbox"/> | Nessuno <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | Stato: |

Caratteri architettonici e tipologici

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione d'uso: Altro | Condizione Buono | Altro: Edificio di culto | | | | |
| Elementi architettonici significativi | | | | | | |
| Archeggiature <input type="checkbox"/> | Scale <input type="checkbox"/> | Grigliati di aerazione <input type="checkbox"/> | Torre <input type="checkbox"/> | Porticato <input type="checkbox"/> | Torretta <input type="checkbox"/> | Loggiato <input type="checkbox"/> |
| Altro: | | | | | | |

Descrizione

Edificio di recente realizzazione con struttura in c.a. e copertura a falde.

INDICAZIONI NORMATIVEDatazione: Di pregio Storico Altro

Elementi da Tutelare:

Elementi non coerenti all'organismo edilizio:

Categoria d'intervento: RE

Specifiche categorie d'intervento:

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Città Metropolitana di Firenze
Rilievo del patrimonio edilizio esistente

001

